RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS
17-DIC-2019 17h48m10s

NUM. ORDEN: 9264
EMPLEADO: 0916888091 - PADILLA MORA GEOVANNI FRANCISCO
CATEGORÍA: 15
ZONA: A
LUGAR: GUARANDA
DÍAS: 1
SUBSISTENCIAS: 0
DIASTOPORCTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 80.00
INICIO: 15-AGO-2019
FIN: 15-AGO-2019
NIVEL: 2

Guayaquil: 17-DIC-2019

Hernández Vélez C.
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II

R:

19 DIC 2019

9:06

QUR 4130
4207

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-NA2-2019-1381-M

Guayaquil, 13 de agosto de 2019

PARA: Sr. Hector Cristobal Jativa Cuaspud
Director Regional II, Subrogante

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS GUARANDA 15 Y 16 DE AGOSTO. MANT. CORRECTIVO FREC 120,7MHZ APP GYE. RESTABLECIMIENTO RADIOENLACE ESTACIÓN MULLIDAIHUAN.

De mi consideración:

Antecedentes:

Siendo el sistema de Radioenlace EL7 de marca SIAE Microelettronica el medio principal de conexión entre Guayaquil y la estación Mullidaihuan en Guaranda para establecimiento de los servicios VHF-ER (alcance ampliado), y ante el daño que este sufrió meses atras en una de sus cadenas de transmisión haciendo que pierda su característica de redundancia, se hizo necesario contratar un enlace de la empresa CNT a fin de tenerlo como contingencia, pero sobretodo con la finalidad de que al tener este nuevo medio habilitado, permita realizar labores de mantenimiento correctivo al radioenlace sin que los servicios de comunicaciones del VHF-ER se vean interrumpidos.

Desde el mes de abril que se habilitó el enlace de CNT en remplazo del radioenlace, este ha sufrido continuas interrupciones por las cuales se han visto afectados los servicios de comunicaciones aeronáuticas del VHF-ER no sólo en la estación mencionada, sino también en las estaciones de Condorcocha y Calvario, lo que afecta los niveles de servicio y por ende los registros de disponibilidad, por esto se hace altamente necesario restablecer la conexión entre Guayaquil y la estación Mullidaihuan en Guaranda a través del Radioenlace, toda vez que el personal del Servicio Móvil Aeronáutico culminó labores de mantenimiento correctivo con las que se logró restablecer este sistema a su condición de redundancia y operación normal.

Adicional a esto, mediante las cotidianas labores de verificación de los sistemas, el personal SMA encontró que el radio para frecuencia APP de Guayaquil 120,7 MHz instalado en esta estación como respaldo del que opera en Cerro Azul, se encuentra fuera de servicio, presumiblemente por daño en su fuente de poder AC-DC. Cabe mencionar que el servicio se mantiene mediante el transmisor en estación Cerro Azul, sin embargo, es importante siempre mantener operativos ambos radios para casos de contingencia.

Cabe mencionar también que en comisiones anteriores a esta estación, se atendieron solamente mantenimientos de tipo correctivo, por lo que en esta ocasión se procurará realizar un mantenimiento preventivo acorde al tiempo de permanencia en la comisión, que por motivos de austeridad económica, será de 2 días y se desarrollará de la siguiente

* Documento generado por Quipux

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-14 09:01:27 (GMT-5)

Generado por: Elvis Junior Holguin Romero

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-NA2-2019-1381-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Ing. Jacob Elías Zambrano Moreira, Especialista en Tránsito Aéreo 1, Dirección General de Aviación Civil	**Para:**	Sr. Hector Cristobal Jativa Cuaspud, Director Regional II, Subrogante, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS GUARANDA 15 Y 16 DE AGOSTO. MANT. CORRECTIVO FREC 120,7MHZ APP GYE. RESTABLECIMIENTO RADIOENLACE ESTACIÓN MULLIDAIHUAN.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-08-13 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-08-13 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA REGION II	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2019-08-14 08:50:36 (GMT-5)	Informar	Geovanni Francisco Padilla Mora (DGAC)	1	Comisión de servicio Autirzado
SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA REGION II	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2019-08-14 08:49:21 (GMT-5)	Informar	Elvis Junior Holguin Romero (DGAC)	1	Comisión de servicio Autorizado
NAVEGACION AEREA REGION II	Jacob Elías Zambrano Moreira (DGAC)	2019-08-14 08:22:14 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	1	Autorizado, coordinar.
DIRECCION REGIONAL II	Hector Cristobal Jativa Cuaspud (DGAC)	2019-08-13 17:24:23 (GMT-5)	Reasignar	Jacob Elías Zambrano Moreira (DGAC)	0	Autorizado
NAVEGACION AEREA REGION II	Jacob Elías Zambrano Moreira (DGAC)	2019-08-13 15:07:09 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
NAVEGACION AEREA REGION II	Jacob Elías Zambrano Moreira (DGAC)	2019-08-13 14:58:09 (GMT-5)	Registro	Hector Cristobal Jativa Cuaspud (DGAC)	0	

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
DGAC-NA2-2019-1381-M	14-AGOSTO-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PADILLA MORA GEOVANNI FRANCISCO C. I. 0919989061	TECNICO CNS 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
BOLIVAR-GUARANDA-MULLIDAIHUAN	SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA RII

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-AGOSTO-2019	08:00	16-AGOSTO-2019	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Tlgo. Elvis Junior Holguin Romero, Ing. Geovanni Francisco Padilla Mora

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRECUENCIA 120,7HZ APP GYE Y RESTABLECIMIENTO RADIO ENLACE EN LA ESTACION DI MULLIDAHUAN GUARAMDA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC	Guayaquil-Guaranda	15-agosto-2019	08H00	15-agosto-2019	12H00
TERRESTRE	DAC	Guaranda-Guayaquil	16-agosto-2019	12H00	16-agosto-2019	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORRO	1038457563

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. GEOVANNI FRANCISCO PADILLA MORA Técnico CNS 1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LÓPEZ Coordinador CNS Regional II
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SR. HECTOR CRISTOBAL JATIVA CUASPUD Director Regional II (e)	

Ministerio de Relaciones Laborales

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-NA2-2019-1381-M	19-AGOSTO-2019

RECIBIDO 21 AGO 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PADILLA MORA GEOVANNI FRANCISCO C. I. 0919989061	TECNICO CNS 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUARANDA(MULLIDAIHUAN)-BOLIVAR	SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA RII

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tlgo. Elvis Junior Holguin Romero, Ing. Geovanni Francisco Padilla Mora

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALIDA 15-agosto-2019 A LAS 07H00 Y RETORNO EL 16-agosto-2019 A LAS 16H00
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRECUENCIA 120,7HZ APP GYE Y RESTABLECIMIENTO RADIO ENLACE EN LA ESTACION DE MULLIDAHUAN GUARAMDA

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
15-08-2019	LEMA LEMA GLADYS SILVANA	001-001-00002633	0201762754001	$ 09,00
15-08-2019	LA CARPA DEL SABOR	001-001-00000504	0200866309001	$ 10,08
15-08-2019	HOSTAL OASIS	001-001-00006306	0201561826001	$ 35,00
16-08-2019	LEMA LEMA GLADYS SILVANA	001-001-00002638	0201762754001	$ 07,00
			TOTAL	$ 61,08

1. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15-AGOSTO-2019	16-AGOSTO-2019
HORA hh:mm	07H00	16H00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC	GUAYAQUIL-GUARANDA	15-AGOSTO-2019	09:00	15-AGOSTO-2019	14:00
TERRESTRE	DAC	GUARANDA-GUAYAQUIL	16-AGOSTO-2019	10:30	16-AGOSTO-2019	14:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA TIKET DE PEAJE POR EXONERACION DEL PAGO POR VEHÍCULO DEL ESTADO.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ING. GEOVANNI FRANCISCO PADILLA MORA
TECNICO CNS 1

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO
ANALISTA CNS 1

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE :TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ
COORDINADOR CNS REGIONAL II

CONCESION CONORTE
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora..: 15-agosto-2019 9:31:45
Turno.....: 51508201948000365
Factura Numero: 006155000024977
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:150820190109915033310012006155000024
9771236987417
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp

150820190109915033310012006155000024977123
6987417

CONCESION CONORTE
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 16-agosto-2019 14:06:26
Turno.....: 41608201933000384
Factura Numero: 006154000032886
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:160820190109915033310012006154000032
8861236987411
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

160820190109915033310012006154000032886123
6987411

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA – TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO INSTITUCIONALES

LUGAR DE EMISIÓN: GUAYAQUIL **FECHA DE EMISIÓN:** 14 AGOSTO 2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR TECNICOS A LA ESTACION DE MULLIDAIHUAN

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN No. DGAC-RX2-2019-2126-M

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO QUIMIS INDACOCHEA

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: ELVIS HOLGUIN, GEOVANNI PADILLA.

HOJA DE RUTA PARA COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN No. 000000

VEHÍCULO: CLASE: CAMIONETA **MARCA:** D MAX **PLACA:** PEI 372C.

LUGAR	SALIDA			LUGAR	LLEGADA		
	FECHA	HORA TENTATIVA	KILOMETRAJE		FECHA	HORA TENTATIVA	KILOMETRAJE
GUAYAQUIL	15/08/19	9:00	224969	GUARANDA MULLIDAIHUAN	15-8-2019	14:00	225191
GUARANDA MULLIDAIHUAN	16-8-19	10:30	225191	GUAYAQUIL	16-8-2019	14:30	225486

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

MANUEL TORRES ALVARADO
RECIBE Y ENTREGA RESPONSABLE TRANSPORTACIÓN R-II

SOLICITADO POR:

RESPONSABLE

FIRMA DE CONDUCTOR

CONDUCTOR

fallo de interconexión de este sistema. Siendo las 10h10 nuevamente se suspenden los trabajos y se vuelve a la conexión mediante enlace de CNT, a fin de restablecer los servicios en Condorcocha y Calvario.

Siendo las 10h30 aproximadamente se inicia viaje de retorno a Guayaquil, y arribamos al SNA a las 14h40.

III. ESTADO DE EQUIPOS

- Equipos de Radio del sistema VHF-ER operando normalmente, con comunicaciones reportadas 5/5, tanto en Transmisión como en Recepción. Equipos de frecuencias alternas también operan con normalidad.

- Los sistemas del VHF-ER, para esta estación se encuentran operando aun mediante enlace E1 2MB de la empresa CNT, se continuará realizando labores para determinar el por qué de la falla de interconexión mediante el radioenlace EL7.

- Entre los equipos de radio existen ya 2 transmisores y 2 receptores JOTRON con el display apagado, esto no afecta la operación de los radios ni a las comunicaciones, sin embargo, esta falla impide realizar ajustes y revisión de parámetros.

- Una de las antenas directivas con plano reflector (tipo parrilla) se encuentra aún con falla. Su chequeo se está postergando hasta poder realizar una comisión con el tiempo suficiente para estas labores. La línea de alimentación de esta antena se encuentra etiquetada con el número 3, para su identificación en las canastillas de cableado en la parte superior de los Racks.

- Las lonas de protección de las antenas de microondas del radioenlace SIAE Micro modelo EL-7 Guayaquil-Guaranda, presentan daño, como lo evidencian las imágenes presentadas a continuación.

Antenas de microondas del Radioenlace con visible daño en lonas de protección.

El daño de estas lonas de protección hace que estas antenas, por su forma característica, sean propensas para albergar aves que puedan usarlas como nido, lo que afecta la calidad de la señal de transmisión y recepción.

IV. RECOMENDACIONES.

- Principal recomendación continuar ejecutando labores de verificación de conectividad del radioenlace.

- Se recomienda programar una próxima comisión en la que, con el tiempo suficiente, se hagan pruebas de conectividad sin afectar los servicios. Cabe mencionar que la condición operativa del enlace no suponía la necesidad de interrupciones tan prolongadas, sin embargo al enfrentarnos al problema descrito, del cual se desconoce razón de la falla de conexión, se recomienda pruebas con equipos ajenos al sistema, previo al cambio de enlace.

- Se recomienda programar en una próxima comisión la revisión de la antena directiva tipo parrilla, a fin de poder habilitarla para su normal operación.

- Se recomienda la pronta adquisición de los displays necesarios para solucionar el problema de los radios JOTRON a nivel regional. Esto permitiría recuperar la operación normal de los equipos de radio que

Cont. Régimen Simplificado

Lema Lema Gladys Silvana
PAULETH

Direc. General Enríquez y García Moreno - Cel. 0985493294
Guaranda

Aut. Srl. 1125221652 / Serie: 001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUT. ACT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA $ 420,0

Ruc. 0201762754001
NOTA DE VENTA
Nº 002633

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	08	2019

Señor : GEOVANNI PADILLA
R.U.C. : 0919989061
Dir.: GUAYAQUIL Telf.

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
1	CHURASCO	7,00	7,00
1	JARRA JUGO	2,00	2,00

Brito Baus Edgar Daniel • Gráficas "Brito"
• RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA 9,00

Imp. 29 Julio 2019 / del 2601 al 2900 / Cad. 29 Julio 2020

PROPIETARIO

CLIENTE

Cont. Régimen Simplificado

Lema Lema Gladys Silvana
PAULETH

Direc. General Enríquez y García Moreno - Cel. 0985493294
Guaranda

Aut. Srl. 1125221652 / Serie: 001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUT. ACT. DE HOTELES Y RESTAUR. HAST

Ruc. 0201
NOTA DE
Nº 00

FECHA	DIA	
	16	0

Señor : GEOVANNI PADILLA
R.U.C. : 0919989061
Dir.: GUAYAQUIL Telf.

Cant.	DETALLE	P. Unitario	
1	DESAYUNO COMPLETO	7,00	7

Brito Baus Edgar Daniel • Gráficas "Brito"
• RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA 7,00

Imp. 29 Julio 2019 / del 2601 al 2900 / Cad. 29 Julio 2020

PROPIETARIO

CLIENTE

LA CARPA DEL SABOR

CALAPAQUI CARVAJAL ANTONIO GUSTAVO
Dirección: Sector Los Agachaditos General Enríquez
Telf.: 0997356254 :: Guaranda

RUC. 0200866309001
FACTURA
001 - 001
Nº 0000504
Aut. SRI. 1124688070
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): GEOVANNI PADILLA
Dirección: GUAYAQUIL
RUC. 0919989061 Guía de Remisión:
Fecha: 15-08-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	1/2 PARRILLADA	8,00	8,00
1	JUGO	1,00	1,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS

SUB-TOTAL	9,00
IVA 12 %	1,08
IVA 0%	
TOTAL $.	10,08

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 000201 al 001000 Fecha Aut.: Abril 25 del 2019
Válido hasta: Abril 25 del 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH
Matriz: General Enríquez y Azuay :: Guaranda
Establec: Plaza Roja - General Enríquez y García Moreno
Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC. 0201561826
FACTURA
001 - 001
Nº 0006306
Aut. SRI. 1124628073
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Geovanni Padilla
Dirección: Guayaquil
RUC.: 0919989061 Guía de Remisión:
Fecha: 15-08-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Hospedaje		31,25

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS

SUB-TOTAL	31,25
IVA 12 %	3,75
IVA 0%	
TOTAL $.	35,00

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 006001 al 006500 Fecha Aut.: Abril 12 del 2019
Válido hasta: Abril 12 del 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR