

**Resolución Nro. DGAC-DACZ-2022-0035-R**

**Guayaquil, 25 de marzo de 2022**

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

**CONSIDERANDO**

**QUE**, mediante Resolución Nro. DGAC-DACZ-2020-0075-R de 03 de septiembre de 2020, el Director Zonal renovó a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CLANIBRICA BRICAFLY S.A., el permiso de operación para realizar Servicios de Trabajos Aéreos en la modalidad de Inspección y Vigilancia Aérea en el territorio continental ecuatoriano, con helicópteros ROBINSON R-44, con base principal de operaciones y mantenimiento en el hangar Nro. 7 del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, permiso de operación vigente por dos (2) años contados a partir del 16 de septiembre de 2020;

**QUE**, según memorando Nro. DGAC-ZSOP-2022-0169-M de 26 de enero de 2022, la Dirección de Seguridad Operacional de la Dirección Zonal informa al Director Zonal, Encargado, que se ha detectado un error de tipeo en el equipo de vuelo autorizado a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CLANIBRICA BRICAFLY S.A., y solicita se realice respectiva rectificación;

**QUE**, el artículo 133 del Código Orgánico Administrativo, establece que *"Los órganos administrativos no pueden variar las decisiones adoptadas en un acto administrativo después de expedido pero sí aclarar algún concepto dudoso u oscuro y rectificar o subsanar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hecho que aparezcan de manifiesto en el acto administrativo"*;

**QUE**, una vez revisado la Resolución Nro. DGAC-DACZ-2020-0075-R de 03 de septiembre de 2020, se determina que existe un error de tipeo en el modelo del equipo de vuelo, siendo lo correcto **helicópteros Robinson R-66**;

**QUE**, el numeral 4, del literal b) del artículo 10 del Reglamento de permisos de operación para servicios de trabajos aéreos, actividades conexas y servicios aéreos privados, establece el término de vigencia para los permisos de operación es dos (2) años;

**QUE**, es deber de la Autoridad Aeronáutica propender al fortalecimiento y fomento de la Aviación Civil en general;

**QUE**, en virtud de la delegación contenida en la Resolución Nro. DGAC-YA-2019-0128-R de 30 de agosto de 2019, a través de la cual el Director Regional II está facultado para conceder, renovar, modificar o suspender permisos de operación para Servicios de Trabajos Aéreos, Actividades Conexas y Servicios Aéreos Privados;

**RESUELVE**

**Artículo Primero.- Rectificar el Artículo Segundo** de la Resolución Nro. DGAC-DACZ-2020-0075-R de 03 de septiembre de 2020 emitida por de Director Zonal, relacionado con el permiso de operación de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CLANIBRICA BRICAFLY S.A., por el siguiente:

**Artículo Segundo.** - "La Permissionaria", en sus actividades utilizará el equipo de vuelo consistente en helicópteros Robinson R-66, los que operará en helipuertos, aeropuertos y pistas donde el manual de vuelo y performance de las aeronaves le permitan realizar sus actividades con seguridad.

Cualquier sustitución, cancelación o incremento del equipo de vuelo al permiso de operación que se renueva, deberá solicitar a la Dirección General de Aviación Civil, sujetándose a los requisitos legales y reglamentarios pertinentes."

**Artículo Segundo.-** Salvo lo dispuesto en el artículo anterior los demás términos y condiciones de la Resolución Nro. DGAC-DACZ-2020-0075-R de 03 de septiembre de 2020, se mantienen vigentes.

**Resolución Nro. DGAC-DACZ-2022-0035-R**

**Guayaquil, 25 de marzo de 2022**

Del cumplimiento de la presente Resolución, encárguese a la Dirección Zonal de la Dirección General de Aviación Civil a través de los respectivos Procesos Institucionales.

**Comuníquese, notifíquese y publíquese.-**

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia  
**DIRECTOR ZONAL, ENCARGADO**

Anexos:

- 0\_dgac-dacz-2020-0075-r.pdf
- 1\_dgac-zsop-2022-0169-m.pdf

Copia:

Capitán  
Marco Vinicio Freile Freile  
**Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo**

Señor Magíster  
Carlos Daniel Estévez Ruiz  
**Director de Seguridad Operacional**

Señor Abogado  
Oswaldo Veloz Jiménez  
**Registrador Aeronáutico**

Señor Abogado  
Marlon Roberto Vinuesa Armijos  
**Director de Asuntos Regulatorios del Transporte Aéreo**

Señor Piloto  
Hector Cristobal Jativa Cuaspad  
**Intendente Inspector Piloto de Control**

Señorita Ingeniera  
Myriam Jeannet Valverde Yopez  
**Analista de Seguros Aeronáuticos 1**

Señor Tecnólogo  
Edwin Lenin Esparza Estévez  
**Inspector de Operaciones de Vuelo**

Señora  
Solange Catherine Murrieta Oquendo  
**Inspector Despachador de Vuelo 2**

Señor Ingeniero  
Antonio Fidel Granda Encalada  
**Técnico de Operaciones de Vuelo 2**

Señor  
Segundo Nolasco Báez Armas  
**Inspector de Aeronavegabilidad**

Señor Piloto  
Carlos Patricio Puga Benalcazar  
**Intendente Inspector Piloto de Control**

Señor Piloto  
Manuel Eduardo Zuñiga Rosas  
**Intendente Inspector Piloto de Control, NJS, Grado 2**

**Resolución Nro. DGAC-DACZ-2022-0035-R**

**Guayaquil, 25 de marzo de 2022**

Señora  
Gina Judith Quijano Guerrero  
**Secretaria Ejecutiva 2**

Señorita Licenciada  
Grace Margoth Martínez Villagomez  
**Oficinista**

Señor Abogado  
Telmo Italo Aguila Barragan  
**Abogado 2**

ta/mv/MF