

RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

01-ABR-2019:13m:47m:13s

NUM. ORDEN: S-88
EMPLEADO: 0908831487 - ALMEIDA CASTRO JOFFRE ANTONIO
CATEGORÍA: 10
ZONA: B
LUGAR: SANTA ROSA
DÍAS: 3
SUBSISTENCIAS: 0
DIASPORCTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 240.00
INICIO: 12-MAR-2019
FIN: 16-MAR-2019
NIVEL: 2


Guayaquil: 01-ABR-2019


Hernando Yáñez C.
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II

NY

764509 Q
01-04-2019
16:00

dec
1201



01/04/2019

01/04/2019



Memorando Nro. DGAC-OI2-2019-0058-M

Guayaquil, 06 de marzo de 2019

PARA: Sr. Carlos Alberto Morales López
Director Regional II

ASUNTO: SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN MANTENIMIENTO
AUTOBOMBA Y SISTEMA AUXILIAR SSEI APTO. SANTA ROSA

De mi consideración:

En atención al memorando DGAC-ETR-2019-0159-M, transcribo memorando emitido por el administrador del aeropuerto regional Santa Rosa *"Por medio del presente, solicito a Usted señor Director Regional II el envío urgente de personal técnico autorizado para revisar y dar el correcto mantenimiento al equipo STRIKER 3000 de éste Aeropuerto ya que su reparación anterior fue de forma provisional, adicionalmente envío los O Rings originales que fueron cambiados para que sirvan como referencia para la adquisición de los mismos.*

Cabe indicar señor Director Regional que este aeropuerto cuenta solamente con este equipo de salvamento contra incendios y al no estar operativo el aeropuerto restringe sus operaciones."


En virtud de aquello, con el objetivo de mantener un nivel óptimo en las operaciones aéreas, me permito solicitar a usted, señor Director Regional II autorizar licencia con remuneración a los señores Joffre Almeida Castro e Isaac Monteros Espinoza, mismos que realizarán el mantenimiento preventivo/correctivo a la autobomba STRIKER 3000 y al sistema auxiliar (bomba de llenado rápido de la autobomba) respectivamente en los días del 12 al 15 de marzo del año en curso.

Es bien indicar señor Director Regional II que este mantenimiento corresponde al primero del 2019 y para cumplirlo se solicita además la asignación de un vehículo para transportar personal y repuestos quien será conducido por el señor Joffre Almeida mismo que posee licencia de conducir tipo Especial No. 0909931487.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Eddie Gregorio Holguin Soto
BOMBERO AERONÁUTICO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-11 10:41:52 (GMT-5)

Generado por: Eddie Gregorio Holguin Soto

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-OL2-2019-0058-M	Doc. Referencia:	DGAC-ETR-2019-0159-M
De:	Sr. Eddie Gregorio Holguin Soto, Bombero Aeronáutico, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Carlos Alberto Morales López, Director Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN MANTENIMIENTO AUTOBOMBA Y SISTEMA AUXILAR SSEI APTO. SANTA ROSA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN REGIONAL II	Carlos Alberto Morales López (DGAC)	2019-03-08 12:49:45 (GMT-5)	Reusignar	Eddie Gregorio Holguin Soto (DGAC)	2	AUTORIZADO -CONTINUAR CON EL TRAMITE
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA REGION II	Eddie Gregorio Holguin Soto (DGAC)	2019-03-06 15:59:35 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA REGION II	Eddie Gregorio Holguin Soto (DGAC)	2019-03-06 15:59:20 (GMT-5)	Registro	Carlos Alberto Morales López (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-OI2-2019-0058-M

Guayaquil, 06 de marzo de 2019

Referencias:

- DGAC-ETR-2019-0159-M

Anexos:

- repuestos_veh_straker_001.jpg

Copia:

Sra. Ing. Egma Rosario Jadan Lozano
Analista Administrativo 3

Sr. Manuel Antonio Torres Alvarado
Asistente de Proveeduría

Sr. Joffre Antonio Almeida Castro
Bombero Aeronáutico

Sr. Abg. Porfirio Isaac Monteros Espinoza
Bombero Aeronáutico

Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-0159-M

Santa Rosa, 23 de enero de 2019

PARA: Sr. Ing. David Alberto Briones Alcivar
Director Regional II

ASUNTO: SOLICITANDO ENVIÓ DE TECNICOS PARA REVISIÓN EQUIPO
STRIKER 3000


De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted señor Director Regional II el envío urgente de personal técnico autorizado para revisar y dar el correcto mantenimiento al equipo STRIKER 3000 de éste Aeropuerto ya que su reparación anterior fue de forma provisional, adicionalmente envío los O Rings originales que fueron cambiados para que sirvan como referencia para la adquisición de los mismos.

Cabe indicar señor Director Regional que este aeropuerto cuenta solamente con este equipo de salvamento contra incendios y al no estar operativo el aeropuerto restringe sus operaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 1

Anexos:


- repuestos_veh._straker_001.jpg

Copia:

Sr. Joffre Antonio Almeida Castro
Bombero Aeronáutico

Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morocho
Secretaria

nb



Memorando Nro. DGAC-OI2-2019-0072-M

Guayaquil, 19 de marzo de 2019

PARA: Sr. Carlos Alberto Morales López
Director Regional II

ASUNTO: INFORME DE MANTENIMIENTO STRIKER 3000 SANTA ROSA

De mi consideración:

Por el presente y para fines pertinentes me permito poner en su conocimiento señor Director Regional II, mediante documentos adjuntos los trabajos realizados en las Autobombas Oshkosh Striker 3000 y bomba de llenado rápido del SSEI del aeropuerto Internacional Regional Santa Rosa de la Ciudad de Machala, Provincia del Oro en los días del 12 al 15 de marzo del 2019.

TRABAJO ADICIONALES:

- De la bomba de llenado de agua se realizó el montaje de mangueras de alimentación y
- retorno de de la bomba de inyección, alternador, banda y bomba de agua del motor.
- Se realizó las pruebas detectándose una fuga de agua por el sello de agua de dicha bomba.

TRABAJO PENDIENTES:

- Instalación del sello de agua de la bomba de llenado rápido para la autobomba STRIKER
- Seguimiento de línea de corriente a fin de dejar funcionando este sistema de faro de la torreta.

REQUERIMIENTO URGENTE

- Se requiere cambio de las 6 llantas 24R21, en vista que es de gran utilidad para el funcionamiento del vehículo.

Estas actividades se realizó con personal de turno e inclusive en las noches.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. DGAC-OI2-2019-0072-M

Guayaquil, 19 de marzo de 2019

Abg. Porfirio Isaac Monteros Espinoza
BOMBERO AERONÁUTICO

Copia:

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
Administrador Aeroportuario 1



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTOS INSTITUCIONALES

DGAC-OI2-2019-0058-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19 DE MARZO DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOFFRE ALMEIDA CASTRO

PUESTO QUE OCUPA:

BOMBERO AERONÁUTICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA R-II

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MONTEROS ESPINOZA PORFIRIO ISAAC Y JOFFRE ALMEIDA CASTRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALE 12 de Marzo del 2019, A LAS 10:30 HL, RETORNA EL 15 de Marzo 2019 A LAS 19:25 HL
 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVO EN EQUIPO AUTOBOMBAS OSHKOSH STRIKER 3000, MEDIANTE MEMORANDO : **DGAC-OI2-2019-0058-M**.
 3. Factura N° 000000822 Hotel Con-Cor S/ 117, 60
 4. Nota de Venta N° 000000930 Comedor y Parrillada Virgen de Guadalupe S/ 51, 50
- **S/ 169, 10 (Total)**
5. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	12-03-2019	15-03-2019	
HORA hh:mm	10 : 30 HL	19 : 25 HL	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gye - SANTA. ROSA	12-03-2019	10:30 HL	12-03-2019	15:00 HL
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - Gye	15-03-2019	15:00 HL	15-03-2019	19:25 HL

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. Joffre Almeida Castro.
S.S.E.I R-II

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. EDDIE HOLGUÍN SOTO
S.S.E.I R-II

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Sr. EDDIE HOLGUÍN SOTO
S.S.E.I R-II

DAC



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL DEL LITORAL R-II
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA
SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS REGION-II
INFORME DE MANTENIMIENTO DE AUTOBOMBAS

AEROPUERTO REGIONAL SANTA ROSA	AUTOBOMBA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CODIGO	PLACA
	OSHKOSH	277020		
	MODELO	NUMERO DE SERIE	No. DE CONTROL	FECHA
	STRIKER - 3000	10TDKAK14B5734330	450	15-mar-19

NOVEDADES REPORTADAS:

MILLAS RECORRIDAS:	3,196.90	HORAS DE TRABAJO DEL MOTOR:	678.5
--------------------	----------	-----------------------------	-------

TRABAJOS REALIZADOS:

- 1.- Cambio de aceite y filtro del motor
- 2.- Cambio de aceite del divisor de poder y filtro
- 3.- Cambio de aceite de la caja automática
- 4.- Cambio de líquido hidráulico del sistema de dirección y filtro
- 5.- Cambio de líquido rocor motriz y filtro
- 6.- Cambio de aceite a las coronas (03)
- 7.- Cambio de filtro de combustible primario y secundario
- 8.- Cambio de filtro secador de aire
- 9.- Kit de la válvula DEFROZ de secador de aire
- 10.- Cambio de filtro del respiradero del depósito de líquido hidráulico
- 11.- Cambio de aceite a la bomba de agua
- 11.- Cambio de aceite a la caja de transferencia
- 12.- Cambio de aceite del Generador
- 13.- Filamento de beacon de prevención 9HR634 FLASH TUBE ASSY (125870)
- 14.- Cambio de Filamento de las luces elevadas lado izquierdo
- 15.- Instalacion de 12 resorte de los seguros de las puertas enrollables laterales
- 16.- Chequeo de las baterías
- 17.- Revisión general del sistema eléctrico - válvulas y electro válvulas
- 18.- Engrasada general al vehículo
- 19.- Prueba de funcionamiento del sistema aeronáutico y estructural
- 20.- Se le completo la presión de aire a los neumáticos quedando una llanta pendiente

REPUESTOS, LUBRICANTES, Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS:


- 1.- 10 galones de aceite Caterpillar y un filtro
- 2.- 10 galones de aceite del divisor de poder 15W40 y un filtro
- 3.- 10 galones de aceite hidráulico rojo y un filtro
- 4.- 25 galones de aceite SAE10 y 2 filtro DONALDSON P 550388
- 5.- 02 galones de líquido hidráulico rojo del generador
- 6.- 10 galones de aceite 85W140 para las tres coronas
- 7.- 2 filtros Caterpillar primario y secundario 1R-0749 y 133-5673
- 8.- 1 filtro secador de aire MANN- TB 1374
- 9.- 1 filtro del respiradero del depósito hidráulico LUBER FINER LP 6005
- 10.- 3 litros de aceite hidráulico de la bomba de agua
- 11.- 2 galones de aceite para la caja de transferencia
- 12.- 10 galón de refrigerante y 1 filtro
- 13.- 1 Filamentos de la luz elevada -
- 14.- 1 Filamentos de beacon de prevención 12-5-870
- 15.- 12 resortes puertas laterales

TRABAJOS PENDIENTES:

- Luces bajas de la torreta fuera de servicio
 Se requiere cambio de las 6 llantas 24R21


RECIBÍ CONFORME

ING. ADERSON LEON
 ENCARGADO DEL S.S. REGIONAL SANTA ROSA



ENTREGUE CONFORME

Sr. Joffre Almeida C. Sr. Isaac Montañes E.
 TEC. AUTOBOMBAS OSHKOSH R-II



CERTIFICA LOS TRABAJOS REALIZADOS

Sr. Nelson Lopez R.

ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO SANTA ROSA

Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-0434-M

Santa Rosa, 18 de marzo de 2019

PARA: Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos I

ASUNTO: Enviando presentación y salida de comisión en este Aeropuerto de los señores Isaac Montero y Joffre Almeida durante los días 12 al 15 de marzo del 2019

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Ingeniero, que los señores Isaac Montero y Joffre Almeida se presentaron en este Aeropuerto el día 12 de marzo del 2019. a las 15:00 HL. a realizar mantenimiento y reparación vehiculo Autobomba Striker , culminando su comisión el día Viernes 15 de Marzo del 2019 a las 15:00 HL.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 1

Copia:

Sr. Abg. Porfirio Isaac Monteros Espinoza
Bombero Aeronáutico

Sra. Narcisa del Rocio Barzallo Morocho
Secretaria

nb

UNIDAD ADMINISTRATIVA – TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO INSTITUCIONALES

Grayson

FECHA DE EMISIÓN:

6/12 March 2019

OBJETIVO DE LA COMISION: Mantenernos actualizados

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN No.

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LOPEZ ALMEIDA COSTAS

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:

sofre al vida costu Jesse Montero Es parviza

FOLIO DE RUTA PARA COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN No. 00000002

VEHÍCULO: CLASE:

Caryo vesta

MARCA:

25021

PLACA:

QEA-653

[illegible]

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

SOLICITADO POR:

FIRMA DE CONDUTOR

Wm. L. Garrison

TEC. JOFFRE ALMEIDA
RESPONSABLE

**JAVIER BUENO
CONDUCTOR**

MANUEL TORRES ALVARADO
ÉCIBE Y ENTREGA RESPONSABLE TRANSPORTACIÓN R-II

