

RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

01-ABR-2019:14h:18m:4s

NUM. ORDEN: 589
EMPLEADO: 0910088878 - MONTEROS ESPINOZA PORFIRIO ISAAC
CATEGORÍA: 3
ZONA: E
LUGAR: SANTA ROSA
DÍAS: 3
SUBSISTENCIAS: 0
DIAS POR CTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 240.00
INICIO: 12-MAR-2019
FIN: 15-MAR-2019
NIVEL: 2

Guayaquil: 01-ABR-2019

Heriberto Cevallos C.
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II

RV

764512

12:00 R

02-04-2019

Dee
12/10

Quito 1/18/19
Completado



Dirección General de Aviación Civil
 DIRECCIÓN REGIONAL II
 AVIÁTICOS
 11 MAR 2019
 REVISADO
 Director



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DGAC-O12-2019-0058-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **11 MARZO 2019**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ISAAC MONTEROS ESPINOZA		PUESTO QUE OCUPA: BOMBERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA, R-II	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 MARZO 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 09 : 00 HL	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 15 MARZO 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18 : 00 HL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRS. ISAAC MONTEROS ESPINOZA Y JOFFRE ALMEIDA CASTRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVO EN AUTOBOMBAS OSHKOSH STRIKER 4500,
MEDIANTE MEMORANDO : DGAC-O12-2019-0058-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-STA. ROSA	12-03-2019	09:00	12-03-2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STA. ROSA- GYE	15-03-2019	14:00	15-03-2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1011914076
---	--	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. ISAAC MONTEROS ESPINOZA S.S.E.I. R-II	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SR. EDDIE HOLGUIN SOTO S.S.E.I. R-II

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO CMDTE. PLTO CARLOS A MORALES L DIRECTOR REGIONAL II	



Memorando Nro. DGAC-OI2-2019-0058-M

Guayaquil, 06 de marzo de 2019

PARA: Sr. Carlos Alberto Morales López
Director Regional II

ASUNTO: SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN MANTENIMIENTO
AUTOBOMBA Y SISTEMA AUXILAR SSEI APTO. SANTA ROSA

De mi consideración:

En atención al memorando DGAC-ETR-2019-0159-M, transcribo memorando emitido por el administrador del aeropuerto regional Santa Rosa *"Por medio del presente, solicito a Usted señor Director Regional II el envío urgente de personal técnico autorizado para revisar y dar el correcto mantenimiento al equipo STRIKER 3000 de éste Aeropuerto ya que su reparación anterior fue de forma provisional, adicionalmente envío los O Rings originales que fueron cambiados para que sirvan como referencia para la adquisición de los mismos.*

Cabe indicar señor Director Regional que este aeropuerto cuenta solamente con este equipo de salvamento contra incendios y al no estar operativo el aeropuerto restringe sus operaciones."


En virtud de aquello, con el objetivo de mantener un nivel óptimo en las operaciones aéreas, me permito solicitar a usted, señor Director Regional II autorizar licencia con remuneración a los señores Joffre Almeida Castro e Isaac Monteros Espinoza, mismos que realizarán el mantenimiento preventivo/correctivo a la autobomba STRIKER 3000 y al sistema auxiliar (bomba de llenado rápido de la autobomba) respectivamente en los días del 12 al 15 de marzo del año en curso.

Es bien indicar señor Director Regional II que este mantenimiento corresponde al primero del 2019 y para cumplirlo se solicita además la asignación de un vehículo para transportar personal y repuestos quien será conducido por el señor Joffre Almeida mismo que posee licencia de conducir tipo Especial No. 0909931487.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Eddie Gregorio Holguin Soto
BOMBERO AERONÁUTICO




Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-11 10:41:52 (GMT-5)

Generado por: Eddie Gregorio Holguin Soto

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-OI2-2019-0058-M	Doc. Referencia:	DGAC-ETR-2019-0159-M
De:	Sr. Eddie Gregorio Hoiguin Soto, Bombero Aeronáutico, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Carlos Alberto Morales López, Director Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN MANTENIMIENTO AUTOBOMBA Y SISTEMA AUXILAR SSEI APTO. SANTA ROSA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN REGIONAL II	Carlos Alberto Morales López (DGAC)	2019-03-08 12:49:45 (GMT-5)	Reasignar	Eddie Gregorio Holguin Soto (DGAC)	2	AUTORIZADO -CONTINUAR CON EL TRAMITE
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA REGION II	Eddie Gregorio Holguin Soto (DGAC)	2019-03-06 15:59:35 (GMT-5)	Envio Manual del Documento		0	
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA REGION II	Eddie Gregorio Holguin Soto (DGAC)	2019-03-06 15:59:20 (GMT-5)	Registro	Carlos Alberto Morales Lopez (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-0159-M

Santa Rosa, 23 de enero de 2019

PARA: Sr. Ing. David Alberto Briones Alcivar
Director Regional II

ASUNTO: SOLICITANDO ENVIÓ DE TECNICOS PARA REVISIÓN EQUIPO
STRIKER 3000


De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted señor Director Regional II el envío urgente de personal técnico autorizado para revisar y dar el correcto mantenimiento al equipo STRIKER 3000 de éste Aeropuerto ya que su reparación anterior fue de forma provisional, adicionalmente envío los O Rings originales que fueron cambiados para que sirvan como referencia para la adquisición de los mismos.

Cabe indicar señor Director Regional que este aeropuerto cuenta solamente con este equipo de salvamento contra incendios y al no estar operativo el aeropuerto restringe sus operaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 1

Anexos:


- repuestos_veh._straker_001.jpg

Copia:

Sr. Joffre Antonio Almeida Castro
Bombero Aeronáutico

Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morocho
Secretaria

nb



Memorando Nro. DGAC-OI2-2019-0072-M

Guayaquil, 19 de marzo de 2019

PARA: Sr. Carlos Alberto Morales López
Director Regional II

ASUNTO: INFORME DE MANTENIMIENTO STRIKER 3000 SANTA ROSA

De mi consideración:

Por el presente y para fines pertinentes me permito poner en su conocimiento señor Director Regional II, mediante documentos adjuntos los trabajos realizados en las Autobombas Oshkosh Striker 3000 y bomba de llenado rápido del SSEI del aeropuerto Internacional Regional Santa Rosa de la Ciudad de Machala, Provincia del Oro en los días del 12 al 15 de marzo del 2019.

TRABAJOS ADICIONALES:

- De la bomba de llenado de agua se realizó el montaje de mangueras de alimentación y
- retorno de de la bomba de inyección, alternador, banda y bomba de agua del motor.
- Se realizó las pruebas detectándose una fuga de agua por el sello de agua de dicha bomba.

TRABAJOS PENDIENTES:

- Instalación del sello de agua de la bomba de llenado rápido para la autobomba STRIKER
- Seguimiento de línea de corriente a fin de dejar funcionando este sistema de faro de la torreta.

REQUERIMIENTO URGENTE

- Se requiere cambio de las 6 llantas 24R21, en vista que es de gran utilidad para el funcionamiento del vehículo.

Estas actividades se realizó con personal de turno e inclusive en las noches.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTOS INSTITUCIONALES

DGAC-OI2-2019-0058-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19 DE MARZO DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MONTEROS ESPINOZA PORFIRIO ISAAC

PUESTO QUE OCUPA:

BOMBERO AERONÁUTICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA R-II

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MONTEROS ESPINOZA PORFIRIO ISAAC Y JOFFRE ALMEIDA CASTRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALE 12 de Marzo del 2019, A LAS 10:30 HL, RETORNA EL 15 de Marzo 2019 A LAS 19:25 HL
 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVO EN EQUIPO AUTOBOMBAS OSHKOSH STRIKER 3000, MEDIANTE MEMORANDO : DGAC-OI2-2019-0058-M.
 3. Factura Nº 000000823 Hotel Con-Cor S/ 117, 60
 4. Nota de Venta Nº 000000931 Comedor y Parrillada Virgen de Guadalupe S/ 53, 00
- S/ 170, 60 (Total)
5. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-03-2019	15-03-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10 : 30 HL	19 : 25 HL	

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gye - SANTA. ROSA	12-03-2019	10:30 HL	12-03-2019	15:00 HL
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - Gye	15-03-2019	15:00 HL	15-03-2019	19:25 HL

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ab. Isaac Monteros E. S.S.E.I R-II	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Sr. EDDIE HOLGUÍN SOTO S.S.E.I R-II	 Sr. EDDIE HOLGUÍN SOTO S.S.E.I R-II

DAC



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE AVIACION CIVIL DEL LITORAL R-II
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA
SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS REGION-II
INFORME DE MANTENIMIENTO DE AUTOBOMBAS


AEROPUERTO REGIONAL SANTA ROSA	AUTOBOMBA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CODIGO	PLACA
	OSHKOSH	277020		
	MODELO	NUMERO DE SERIE	No. DE CONTROL	FECHA
	STRIKER - 3000	10TDKAK14B5734330	450	15-mar-19

NOVEDADES REPORTADAS:				
MILLAS RECORRIDAS:	3,198.90	HORAS DE TRABAJO DEL MOTOR:	678.5	

- TRABAJOS REALIZADOS:**
- 1.- Cambio de aceite y filtro del motor
 - 2.- Cambio de aceite del divisor de poder y filtro
 - 3.- Cambio de aceite de la caja automática
 - 4.- Cambio de líquido hidráulico del sistema de dirección y filtro
 - 5.- Cambio de líquido rocor motriz y filtro
 - 6.- Cambio de aceite a las coronas (03)
 - 7.- Cambio de filtro de combustible primario y secundario
 - 8.- Cambio de filtro secador de aire
 - 9.- Kit de la válvula DEFROZ de secador de aire
 - 10.- Cambio de filtro del respiradero del depósito de líquido hidráulico
 - 11.- Cambio de aceite a la bomba de agua
 - 11.- Cambio de aceite a la caja de transferencia
 - 12.- Cambio de aceite del Generador
 - 13.- Filamento de beacon de prevención 9HR634 FLASH TUBE ASSY (125870)
 - 14.- Cambio de Filamento de las luces elevadas lado izquierdo
 - 15.- Instalacion de 12 resorte de los seguros de las puertas enrollables laterales
 - 16.- Chequeo de las baterías
 - 17.- Revisión general del sistema eléctrico – válvulas y electro válvulas
 - 18.- Engrasada general al vehículo
 - 19.- Prueba de funcionamiento del sistema aeronáutico y estructural
 - 20.- Se le completo la presión de aire a los neumáticos quedando una llanta pendiente

- REPUESTOS, LUBRICANTES, Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS:**
- 1.- 10 galones de aceite Caterpillar y un filtro
 - 2.- 10 galones de aceite del divisor de poder 15W40 y un filtro
 - 3.- 10 galones de aceite hidráulico rojo y un filtro
 - 4.- 25 galones de aceite SAE10 y 2 filtro DONALDSON P 550388
 - 5.- 02 galones de líquido hidráulico rojo del generador
 - 6.- 10 galones de aceite 85W140 para las tres coronas
 - 7.- 2 filtros Caterpillar primario y secundario 1R-0749 y 133-5673
 - 8.- 1 filtro secador de aire MANN- TB 1374
 - 9.- 1 filtro del respiradero del depósito hidráulico LUBER FINER LP 6005
 - 10.- 3 litros de aceite hidráulico de la bomba de agua
 - 11.- 2 galones de aceite para la caja de transferencia
 - 12.- 10 galón de refrigerante y 1 filtro
 - 13.- 1 Filamentos de la luz elevada -
 - 14.- 1 Filamentos de beacon de prevención 12-5-870
 - 15.- 12 resortes puertas laterales

TRABAJOS PENDIENTES:
 Luces bajas de la torreta fuera de servicio
 Se requiere cambio de las 6 llantas 24R21

<p>RECIBÍ CONFORME</p>  <p>ING. ADERSON LEON ENCARGADO DEL S.S. REGIONAL</p> 	<p>ENTREGUE CONFORME</p>  <p>Sr. Joffre Almeida C. Sr Isaac Montenegro E. TEC. AUTOBOMBAS OSHKOSH R-II</p> 
<p>CERTIFICA LOS TRABAJOS REALIZADOS</p>  <p>Sr. Nelson Lopez R. ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO SANTA ROSA</p>	



Memorando Nro. DGAC-ETR-2019-0434-M

Santa Rosa, 18 de marzo de 2019

PARA: Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos I

ASUNTO: Enviando presentación y salida de comisión en este Aeropuerto de los señores Isaac Montero y Joffre Almeida durante los días 12 al 15 de marzo del 2019

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Ingeniero, que los señores Isaac Montero y Joffre Almeida se presentaron en este Aeropuerto el día 12 de marzo del 2019, a las 15:00 HL. a realizar mantenimiento y reparación vehículo Autobomba Striker, culminando su comisión el día Viernes 15 de Marzo del 2019 a las 15:00 HL.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO I

Copia:

Sr. Abg. Porfirio Isaac Monteros Espinoza
Bombero Aeronáutico

Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morocho
secretaria

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001


Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 12-marzo-2019 12:28:29
Turno.....: 31203201903000475
Factura Numero: 002153000345713
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 120320190109915031020012002153000345
7131236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



190109915031020012002153000345713123
6987416

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 12-marzo-2019 13:33:32
Turno.....: 2203201997000259
Factura Numero: 006153000214310
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 120320190109915031020012006153000214
3101236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



120320190109915031020012006153000
6987410


CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 15-marzo-2019 17:41:16
Turno.....: 41503201952700272
Factura Numero: 006154000231722
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 150320190109915031020012006154000231
7221236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 15-marzo-2019 18:29:38
Turno.....: 51503201996000483
Factura Numero: 002155000180672
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 150320190109915031020012002155000180
6721236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



Comedor y Parrillada Virgen de Guadalupe
Carmen Dolores Zueta Quelal
Venta de comidas y bebidas en
comedores populares

R.U.C. 0704241454001
NOTA DE VENTA
SERIE: 002 - 001 -

Dirección: Sexto Durán Ballén s/n y
30 de Agosto * Cel.: 0939 324 106
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

000000931

Sr.: ISAAC MONTEROS E.

AUT. S.R.I. 1124260301
Contribuyente Régimen
Simplificado R I S E

R.U.C./C.I.: 091009837-5

DÍA	MES	AÑO
15	03	2019

Dirección: GUANAQUIL

Lugar: SANTA ROSA TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
3	DESAYUNOS.	4	12,00
4	ALMUERZOS.	5	20,00
3	MERIENDAS.	6	18,00
2	JARRAS DE LIMONADA	1,50	3,00
	Por consumo de ALIMENTACION DEL 12 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2019.		

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 07 - 02 - 2019 - (000901 AL 001000)

TOTAL A COBRAR \$ 53,00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
Firma Responsable Recibi Conforme
Actividades de Hoteles y
Restaurantes hasta \$ 420,00

HOTEL CON-COR

Daniel Ernesto Concha Cabrera
Servicios de hospedaje en hoteles. Actividades
de guías turísticos. Otros servicios de venta
de comidas y bebidas preparadas.
Dirección: Av. Sexto Durán s/n y El Oro
Cda. Viterbo Romero * Telef.: 2943 095
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0907405435000
FACTURA
SERIE: 003 - 001

000000823

Sr.: Jane Monteros E.

AUT. S.R.I. 1123670113
DÍA MES AÑO
15 03 2019

R.U.C./C.I.: 091009837-5

Dirección: Guanaquil

Lugar: Santa Rosa TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
3	Hospedaje DE	35	105
	3 noches		

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 07 - 02 - 2019 - (000901 AL 000900)

SUB-TOTAL \$ 105

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
Firma Responsable Recibi Conforme

DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 12,60
TOTAL A COBRAR \$ 117,60

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
Válido Hasta FEBRERO 07 de 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
Válido hasta OCTUBRE 21 de 2019