

Liquidación de Fondos

P.D. 808-19

Ejercicio:	2019
Entidad:	522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000- DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	1342
No. Entrada Global:	0022
Monto del Fondo:	329.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	329.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-8889-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1742
No. Formulario Interno: 5523
Unidad Gestadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1714767619
Nombre Responsable: SALAZAR RUBIO JOHNNATAN GIOVANNY
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIAJES SR. SALAZAR RUBIO JOHNNATAN A MACAS DEL 22 AL 26 JULIO 2019 D 243

No. de Solicitud: 1742
No. de Doc. Aprobación: 1742
No. de CUR Contable: 88536415
Fecha Solicitud: 17/07/2019
Fecha Aprobación: 17/07/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	TRC	1714767619	88536415	NO	320.00

219 320, + *

 ELIZABETH CORDERO D. CONTABILIDAD - DGTB FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
DGAC-01-2019-0955-M		17/07/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
JHONNATAN SALAZAR RUBIO CI:1714767819		TECNICO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACAS/ MOLOSA - SHELL/ PASAJA, TENA/ NAPO - ORELLANA/ COCA		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/07/2019	06H00	26/07/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JHONNATAN SALAZAR y LENIN HERRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

RECEPCIÓN FINAL DE AUTOBOMBAS CONTRATO Nro. 024/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS AUTOBOMBAS DEL SSEI DE LA DGAC" con memorando DGAC-01-2019-0955-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MACAS	22/07/2019	05H00	22/07/2019	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-SHELL	23/07/2019	08H00	23/07/2019	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SHELL-TENA	24/07/2019	08H00	24/07/2019	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-COCA	25/07/2019	08H00	25/07/2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA-QUITO	26/07/2019	12H00	26/07/2019	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA


NOMBRE DEL BANCO: GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8063395100
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Tec. Jhonattan Giovanni Salazar Rubio

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autoricar:
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
* Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	 DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA

CONTABILIDAD
MATRIZ

17 JUL 2019

FIRMA

11:03

Memorando Nro. DGAC-01-2019-0955-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2019

PARA: Sr. Jonathan Giovanni Salazar Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN FINAL DE
AUTOBOMBAS CONTRATO Nro. 024/2018

De mi consideración:

En cumplimiento al cronograma de la Administración del Contrato Nro.024/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS AUTOBOMBAS DEL SSEI DE LA DGAC" la cual se encuentra aprobada por el señor Director General de Aviación Civil para el año 2019, esta Dirección Nacional dispone al Sr. Jonathan Salazar Rubio Responsable Nacional del Proceso SSEI, realizar los trámites pertinentes, a fin de cumplir con la comisión de servicios como Administrador del Contrato Nro.024/2018, así mismo como miembro de la Comisión de Recepción Definitiva del mencionado contrato, la cual está programada a ejecutarse del 22 al 26 de julio del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz

DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA

Copia:

Sr. Ldo. Jorge Patiño Herrera Fernández
Especialista AVSEC 2

Sra. Mónica Elizabeth Egoz De La Torre
Asistente

18



CARLOS DANIEL
ESTÉVEZ RUIZ



Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-1168-M

Puerto Francisco de Orellana, 26 de julio de 2019

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Esquivel Ruiz
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica

Sr. Abg. Marcelo Xavier Iach Solines
Director Regional I

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA COMITIVA TÉCNICA SSEE
AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA.

De mi consideración:

Previo mi atento saludo, esta Administración de Aeropuerto encargada pone a conocimiento suyo la presentación y salida de los señores:

- Sr. Jonathan Salazar Rubio, Técnico de Centro de Operaciones de Emergencia,
- Sr. Ing. Lenin Herrera Soto, Técnico en Servicio de Mantenimiento I
- Sr. Patricio Levoyer, Chofer

En el Aeropuerto Francisco de Orellana siendo su llegada el día jueves 25 de julio 2019 y su salida el día viernes 26 de julio 2019.

Los señores antes mencionados realizaron una visita técnica (motobombas) y al personal bomberos del SSEE del Aeropuerto Francisco de Orellana.

Cabe manifestar que se trasladaron en el vehículo Camioneta Chevrolet DMAX de placas PEI 1440 con número de control DAC437 sin novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Sr. Luis David Cabezas Guayasamin
TECNICO DE OPERACIONES DE VUELO I

Copia:

Sr. Arroyo Alexander Ayerza Tebar
Chofer

Sr. Jonathan Cervantes Salazar Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

Memorando Nro. DGAC-YTE-2019-0732-M

Tena, 26 de julio de 2019

PARA: Sr. Ldo. Juan Carlos Ávila Chávez
Director Regional III

Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica

Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Sotines
Director Regional I

ASUNTO: Presentación y salida Comisión Inspección de Trabajos de Mantenimiento
de Autobomba Arpt. Tumandiy.

De mi consideración:

Fines consiguientes me permito informar que el día 24 de julio del 2019 a las 14:00, se presentaron en esta administración provenientes del aeropuerto Rio Amazonas, los señores Jhonatan Salazar, Lenin Herrera y Patricio Levoyer como conductor en el vehículo de placas PEI-1440, Nro de control DAC-437, fin cumplir comisión en este aeropuerto; partiendo el día 25 de julio del 2019, hacia la ciudad del Coca una vez finalizada mencionada comisión. Personal y equipos sin novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Jaime Antonio Quindóñez Cedillo
ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Copia:

Sr. Armado Alexander Aguayo Tovar
Chofer

Sr. Ing. Lenin Bernardo Herrera Sosa
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Ingeniero Giovanni Salazar Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

Sr. Eduardo Patricio Levoyer Ramírez
Chofer

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1572-M

Puyo, 24 de julio de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

Sr. Mgs. Carlos Daniel Estrévez Ruiz
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA COMISIÓN AUTOBOMBAS

De mi consideración:

Me permito informar que el día martes 23 de julio del 2019, se presentaron en este Aeropuerto los Señores: Jhonatan Salazar Técnico del Centro Operaciones de Emergencia, Ingeniero Lenin Herrera Técnico en Servicios de Mantenimiento I, y como chofer designado señor Patricio Levoyer, con el fin de realizar una visita técnica para el mantenimiento y reparación de las autobombas del Servicio Contra Incendios de la Dirección Regional III, una vez finalizada la comisión se trasladó al aeropuerto de Jaramy, el día miércoles 24 de julio del presente año, en la camioneta DMAX control 437 placas PEI 1440, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. José Tulio Orbe Velastegui
ANALISTA DE METEOROLOGÍA I

Copia:

Sr. Armando Alexander Ayerbe Tobar
Chofer

Sr. Jhonatan Giovany Naranjo Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

Sr. Ing. Lenin Bernardo Herrera Solís
Técnico en Servicios de Mantenimiento I

Sr. Eduardo Patricio Levoyer Ramírez
Chofer

Sra. Ing. Katherine Martínez Rodríguez
Agente de Seguridad de la Aviación

Memorando Nro. DGAC-VMC-2019-1153-M

Macas, 25 de julio de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica

ASUNTO: COMISION AEROPUERTO MACAS SEÑORES: ING. LENTN
HERRERA SOTO, JHONNATAN SALAZAR RUBIO Y PATRICKO
LEVOYER RAMIREZ

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted, que el día 22 de Julio 2019 se presentaron en esta Administración los señores: Ing. Lenin Herrera, Jhonattan Salazar y Patricko Levoyer en vehículo DAC-437 de placas PEI 1440 a fin de realizar la inspección de la Autobomba T 1500 de este Aeropuerto, mismos una vez finalizada la comisión el día 23 del presente mes y año, viajaron hacia el Aeropuerto de la Shell.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

César Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Aminda Alexander Ayerbe Tona
Chofer

Sr. Ing. Lenin Bernardo Herrera Soto
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Jhonattan Giovanni Salazar Rubio
Técnicos del Centro Operaciones de Emergencia

Sr. Eduardo Patricko Levoyer Ramírez
Chofer

Memorando Nro. DGAC-SXI-2019-4033-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2019

PARA: Sr. Ithamar Giovanni Salazar Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

ASUNTO: INFORME DE INSPECCION TECNICA DE AUTOBOMBAS (MACAS, SHELL, LUMANDY, EL COCA) RELACIONADO AL CONTRATO 024/2018

De mi consideración:

En su calidad de Administrador del contrato 024/2018 y para su conocimiento, durante las inspecciones programadas en las últimas semanas del mes de julio 2019, para verificación de trabajos, realizados por la Empresa AMED, en los vehículos Autobombas ARFF, marca OSHKOSH, propiedad de la Dirección General de Aviación Civil y distribuidas en varios aeropuertos de las Regiones I y II, previo a la fecha de entrega recepción definitiva de las mismas, e inicio de su etapa de garantía, tengo a bien manifestarle lo siguiente:

PARAMETROS A MEDIRSE DURANTE PRUEBAS

- Prueba de velocidad 80 kmh / 50 MPH en menos de 25 segundos
- Prueba velocidad final 110 Km/h
- Pruebas de frenado de emergencia a plena carga
- Pruebas de funcionamiento y descarga, además de niveles, de agentes AGUA / AFFF / PQS (alcantaras)
- Pruebas de funcionamiento de sistema eléctrico
- Pruebas de carga del motor y verificación de niveles aceite y filtros
- Verificación de cambios de aceite y filtros: Transmisión, Divisor de Potencia, Cajas de Transferencia, Diferenciales
- Pruebas de carga Sistema Frenamiento
- Pruebas de descarga por mangueras y pro-conectores
- Pruebas de descarga por boquilla bajo presión
- Pruebas sistemas de soplado
- Pruebas de descarga por monitores de TIENHO y PARACHOQUES
- Verificación de funcionamiento de mecanismos de presión e hidráulicos
- Se verifica en caso de que solicite el estado de pintura, logotipos.

AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL (MACAS)

El vehículo autobomba T1500# 167 año 1995, después de realizadas las pruebas técnicas mecánicas para medir el nivel de confiabilidad y operatividad de la misma **NO APRUEBA** al no cumplir los siguientes parámetros:

- Falta cambio de agua del radiador
- No funcionan niveles de agentes autobomba
- Se manifiesta fuga de sistema hidráulico
- Monitor del parachoques no funciona adecuadamente (horizontal)
- Falta colocar logotipos
- Daño en el embrague (PTO) de enganche hombro de cauda, (este problema se reportó como emergencia a los 3 días después de realizada nuestra visita)
- Deben volver a regular frenos

Los demás inconvenientes detectados fueron solucionados mientras se realizaban las inspecciones, para volver a cumplirlos en la etapa final entrega – recepción hasta antes del 31 de agosto 2019.



Memorando Nro. DGAC-SXI-2019-4033-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2019

AEROPUERTO RIO AMAZONAS (SIHEL - PUYO)

a) El vehículo autobomba T1500 # 81 año 1988, después de realizadas las pruebas técnicas mecánicas para medir el nivel de confiabilidad y operatividad de las mismas, **NO APRUEBA** al no cumplir los siguientes parámetros:

- No funcionan niveles de agentes cabina
- Luces elevadas no funcionan y sus bases continúan rotas
- Fuga de agua en bomba principal de riego
- Plumas limpiaparabrisas y flujeros defectuosos
- Medidor temperatura de motor en cabina no marca
- Medidor temperatura de motor tablero estructural no marca
- Medidor presión aceite cabina no marca
- Sistema de Póvo Químico Seco no funciona, debe realizarse limpieza y nuevos pruebas, además de cambio de manómetros de fuga presión

Las demás intervenciones detectadas fueron solucionadas mientras se realizaron las inspecciones, pero volverán a ser probados en la etapa final entrega – recepción hasta antes del 22 de agosto 2019.

Se verifica la colocación de 2 neomáticos nuevos 24R1

b) El vehículo autobomba T1500 # 290 año 2002, después de realizadas las pruebas técnicas mecánicas para medir el nivel de confiabilidad y operatividad de las mismas, **NO APRUEBA** al no cumplir los siguientes parámetros:

- Luces pastillas superiores no funcionan
- Luz posterior RH cabina del motor quemada
- No se han cambiado las tarjetas de protección pastillas de las bombas eléctricas AC/DC
- No se ha colocado el sensor del Intermedier y su respectiva conexión
- No se ha cambiado filtro del refrigerante
- No se ha cambiado filtro de aire del motor
- No ha recibido mantenimiento y cambio de componentes el motor auxiliar AC de luces elevadas
- 03 Luces levadas sin funcionar
- Luces de pisaderas sin funcionar
- Deben chequear el sistema de Póvo Químico Seco, en razón que el sistema no presentaba garantías
- Pre conectados RH / LH no activan
- Monitor del Parachoques no funciona con fugas de aire
- Plumas limpiaparabrisas y flujeros defectuosos
- Deben volver a regular frenos
- Chequeo del Monitor del Techo, está invertido todos los válvulas

Las demás intervenciones detectadas fueron solucionadas mientras se realizaron las inspecciones, pero volverán a ser probados en la etapa final entrega – recepción hasta antes del 22 de agosto 2019.

AEROPUERTO JUMANDY (TRNA)

El vehículo autobomba T1500 # 108 año 1988, después de realizadas las pruebas técnicas mecánicas para medir el nivel de confiabilidad y operatividad de la misma, **NO APRUEBA** al no cumplir los siguientes parámetros:

Memorando Nro. DGAC-SXI-2019-4033-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2019

- El vehículo no alcanza la velocidad mínima a 80Km/h / 50 MPH en menos de los 25 segundos; debe equilibrarse
- Alaruz no funciona
- No funcionan niveles de agentes AITP cabina
- Plumas limpiaparabrisas y barones defectuosos
- Activación en intensidad de luces de emergencia principal no funciona
- Activación del P.Q.S. desde el techo del monitor del Techo defectuoso (revisar)
- Cambio de tipo de chorro (sofido / neblia) monitor hidráulico demasiado lento
- Bocas compartimentos quemadas (revisar)
- No se han realizado los cambios de aceite y filtros en Transmisión, Caja de transferencia, Diferenciales
- Deben volver a regularse frenos

Los demás inconvenientes detectados fueron relacionados mientras se realizaban las inspecciones, pero volverán a ser probados en la etapa final entrega / recepción hasta antes del 22 de agosto 2019.

Se verifica la colocación de 4 neumáticos nuevos 24R21

AEROPUERTO FRANCISCO DE ORIELANA (EL COCHA)

El vehículo autobomba Striker 4500 A 440 año 2011, después de realizadas las pruebas técnicas mínimas para medir el nivel de confiabilidad y operatividad de la misma; **NO APRUEBA** al no cumplir los siguientes parámetros:

- Motor presenta falla en uno de sus cilindros, razón por la cual el vehículo no alcanza la velocidad mínima a 80Km/h / 50 MPH en menos de los 35 segundos; debe equilibrarse
- Monitor del parachoques fuera de servicio
- Fuga de AITP por conjunto de válvulas deterioradas de portatarje
- Indicador y/o sonda de nivel de combustible no funciona
- Display de Sistema de Extinción de Incendios en cabina no funciona
- Fugas de aire sistema neumático, no mantiene carga
- Luces de parachoques no funcionan (revisar)
- Busca huellas no funcionan adecuadamente (revisar)
- Hoquillas sistema de dirección no funcionan (impulsar)
- Luces reflector luces aleatorias no funcionan (quemado)
- Válvula de alta presión P.Q.S. defectuosa; no se puede realizar pruebas de desdrenaje del sistema
- Bomba de transferencia externa de AITP, no funciona
- Arreglo seguro de compartimento lateral
- Deben alinearse ruedas
- Regular frenos

Los demás inconvenientes detectados fueron solucionados mientras se realizaron las inspecciones, pero volverán a ser probados en la etapa final entrega / recepción hasta antes del 22 de agosto 2019.

Se verifica la colocación de 3 neumáticos nuevos 24R21

Ante lo expuesto, las fallas repetitivas y considerando que aún faltan probarse las 03 autobombas ubicadas en el Arpt. Lago Agrio, así como dos ubicadas en los aeropuertos bajo competencia de la Regional 1; le solicito señor Administrador de Contrato salvo su mejor criterio que al contar aún con tiempo antes de la fecha establecida (22/08/2019); pueda gestionarse por parte suya otra visita final para



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-4033-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2019

ver si estos defectos han sido corregidos especialmente en los autobuses de los 5 aeropuertos bajo competencia de la RIII en la semana del 12 al 16 de agosto 2019; y así mismo disponer al responsable de la empresa AMED que los autobuses Striker de los aeropuertos de Cuenca y Esmeraldas no deben presentar problemas como los citados, en razón que no existiría tiempo para una nueva verificación.

Preste a su inmediata coordinación, nos encuentro a la espera para definir trabajos a realizar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Lenin Bernardo Herrera Soto
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

Ccna:

Sr. Mgs. Carlos Damián Estívar Ruiz
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica

Sr. Guillermo Rafael Cordero Aguayo
Bombero Aeronáutico

Sr. Carlos Raúl Lascara Prieto
Bombero Aeronáutico

William Eduardo Aliza Velasco
Bombero Aeronáutico

Sr. Marco Vázquez Cordero Robaina
Bombero Aeronáutico

Sr. Aljo José María Maza Cordero
Bombero Aeronáutico

Sr. Polio María Guzmán Maza
Bombero Aeronáutico

Sr. Agustín René Cordero Cordero
Bombero Aeronáutico

Sr. Lito José Luis Reyes Vargas
Bombero Aeronáutico

Sr. Ing. Pascual Juan Arduña Arduña
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Víctor Hugo Rodríguez Negrete
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. José Amador Manzanilla Rúa
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Edgar Patricio Acosta León
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

WILMA RESTAURANTE

CALLE 100 No. 100-100, C.A. ARTESANOS Y WILMA
 PASADY ROBALINO AIDA CONSUELO
 Direc.: Av. Alberto Zamora y García 2022 Sucre
 PUÑO - PASTAZA

R.U.C. 1600193328001
FACTURA 001-001-
000041518
 Aut. SRI N° 1125013313

Documento Catalogado: HC

Fecha de Emisión: 23 07 2019
 Cliente: JUANMARTIN SANCHEZ
 Dirección: QUITO

RECIBI: 1714767819

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

SOLAMENTE EN EFECTIVO		FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	10	EFECTIVO	
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	
10,00		10,00	

WILMA RESTAURANTE
 RUC: 1600193328001
 PASADY ROBALINO AIDA CONSUELO
 DIRECCION: AV. ALBERTO ZAMORA Y GARCIA 2022 SUCRE

MARISQUERIA Y ASADERO LA CAZUELA

San Antonio, Manabí, Ecuador
 Calle 100 No. 100-100, C.A. ARTESANOS Y WILMA
 Direc.: Av. Alberto Zamora y García 2022 Sucre
 PUÑO - PASTAZA

RUC: 1102850508001
FACTURA 001-001-
00006260
 Aut. SRI N° 1724897329

Serie: JUANMARTIN SANCHEZ
 RUC: 1714767819
 Fecha: 23 Julio 2019
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL	
EFECTIVO	10	EFECTIVO	
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	
10,00		10,00	

MARISQUERIA Y ASADERO LA CAZUELA
 RUC: 1102850508001
 PASADY ROBALINO AIDA CONSUELO
 DIRECCION: AV. ALBERTO ZAMORA Y GARCIA 2022 SUCRE

MARISQUERIA Y ASADERO LA CAZUELA

Bole y Calle, local 1 y 2 de Calle, 13000113, Matanzas

Excmo. Sr. Jefe de la Oficina de Registro de la Propiedad

ACTA DE VENTA, Aprobada el 15 de Julio de 2019, por el Sr. Jefe de la Oficina de Registro de la Propiedad

RUC: 110269050001 N° AUT. SRI 1124397346
 NOTA DE VENTA - RSE N° 0006258

Origen: *Blondstein*

RUC: C.I. 171476781-9

Fecha: 12 de julio 2019

Descripción: *Quito*

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Blondstein</i>		10.00
VALOR TOTAL			10.00

FORMA DE PAGO: *RECIBO*

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RANCHO PAPA JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Dirección: Sector La Moravia Via a Baitor

SHELL - PASTAZA

RUC: 100034548001

FACTURA 001-001-

N° 0000159

AUT. SRI N° 1123813015

Documento Certificado NO

Fecha de Emisión: 24 07 2019

Gara de Remisión:

Cliente: *Chonagay*

Dirección: *Quito*

RUC: C.I. 171476781-9

Tel:

CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Hospital de</i>	31.25	31.25
1	<i>25/07/2019</i>	4.40	4.40
VALOR TOTAL			35.65

FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL
RECIBO DE PAGO	35.65
RECIBO DE PAGO	4.40
VALOR TOTAL	40.05

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

HOSTAL RUMAH

Common Cuckoo, Martin, Redtail

Journal of Interpersonal Violence 26(10) 1978-1997
© The Author(s) 2011. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

01 5 + 000000000000	N° ALLT. SR 1128648732
---------------------	------------------------

No 0704837

(continued)

1714767819

Quito

Fecha Emisión: 23 Julio 2015

Telefón: 051 5263 007 Guía de Remisión:

[illegible]

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. ISBN 0-471-78259-9



**HOTEL —
SOCCA IMPERIALE**

PÉREZ JIPÁ LAÚY FERNÁNDEZ
DE UN PLACER A UN DOLOR

servicio de alojamiento prestado por hoteles, casas y viviendas, propiedad, etc. de cualquier tipo de

... - Martin Charles... - Teodoro... - General... -

Tel.: 062300922 • 085633523

© 2004-2006 Pearson Education, Inc.

Wendell

96-01-7019

[illegible]

Guerra Vera Justo Alberto - Ing. San Francisco - Aut. 1655 RUC 0901: 1608630001

LO 01/06/2020 del 01 al 30/2020 - t.m. 05 - 01 - 2015 Valida hasta 05 - ENERO /2020



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
ÁREA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACIÓN D.G.A.C.
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

USUARIO: MACAS - SHELL - TENA - OCELLANA FECHA: 29/07/2019 MOVILIZACIÓN: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: AUTOGOMBAS OBJETO DE LA COMISIÓN: CONDUciendo CAMIONETA

DOCUMENTO Nro.: DGAC-2019-0906-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR. JHONNATAN SALAZAR HOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. PATRICIO LUCIO

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	D-MAX	PLACA:	PEI 1440	CONTROL:	437
-----------------	-----------	--------	-------	--------	----------	----------	-----

LUGAR		SALIDA		ITINERARIO		LLEGADA		HORA		KM		LUGAR		FECHA		CONCEPTO		CANTIDAD		KILOMETRAJE	
QUITO		22/07/2019		5:00		21:00		13:00		217.019		MACAS		23/07/2019		DIESEL		17.000 LITROS		217.027	
MACAS		23/07/2019		11:00		23:00		14:00		217.104		SHELL		24/07/2019		DIESEL		15.000 LITROS		217.595	
SHELL		24/07/2019		11:00		23:00		14:00		217.240		TENA		25/07/2019		DIESEL		15.000 LITROS		217.595	
TENA		25/07/2019		10:00		23:00		14:00		217.385		COCA		26/07/2019		DIESEL		15.000 LITROS		217.595	
COCA		26/07/2019		5:00		23:00		14:00		217.595		COCA		26/07/2019		DIESEL		15.000 LITROS		217.595	

OBSERVACIONES:

FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:
SR. ARMANDO AYERBE
ENCARGADO

NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISIÓN QUE CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DE JORNADA. LA COMISIÓN SE INICIA DESDE EL HORARIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 HRS., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.