

RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

18-DIC-2019:19m47m26s

NUM. ORDEN: 8-165
EMPLEADO: 7102888879 - MALDONADO VIVANCO CESAR LENIN
CATEGORIA: 3
ZONA: A
LUGAR: SAN CRISTOBAL " GALAPAGOS"
DÍAS: 3
SUBSISTENCIAS: 0
DIAS POR COTIZADO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 240.00
INICIO: 07-MAY-2018
FIN: 13-MAY-2018
NIVEL: 2

Guayaquil: 18-DIC-2018


Reynaldo Pérez C.
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II

87

 - a.27
17 DIC 2019

CDR
3941
MR 3988

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-NA2-2019-0685-M -03-CM-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13-Mayo-2019

11 MAY 2019

RECIBIDO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CESAR LENIN MALDONADO VIVANCO c.c.1102888979

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA RII

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MALDONADO VIVANCO CESAR LENIN RII

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Salida 07-Mayo2019 a las 12h30 y retorno el 11-Mayo- 2019 a las 15h10
- Labores realizadas en la Comisión de Servicio Institucional, Activación del sistema radar, desbloqueo del Variador y Mantenimiento Integral al sistema radar INDRA en la estación San Cristóbal - Galápagos.

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
2019-05-07	POLLO A LA BRASA FRANMER	001-001-000004513	2000038063001	06,00
2019-05-07	MY FRIEND CHIQUEN PARRILLADAS	001-001-000001325	2000046280001	05,00
2019-05-07	SMALL MARKET - JOSELINE	001-001-000013364	1310870991001	09,03
2019-05-08	VEGA MARLENE DEL ROCIO	001-001-000001352	2000043485001	09,90
2019-05-08	RESTAURANTE SAZON GALAPAGEÑA	001-001-000001393	0915599757001	05,00
2019-05-09	SNACK BAR J&J	001-001-000001417	2000025755001	20,00
2019-05-10	RESTAURANTE SAZON GALAPAGEÑA	001-001-000001394	0915599757001	04,00
2019-05-10	MY FRIEND CHIQUEN PARRILLADAS	001-001-000001342	2000046280001	05,00
2019-05-11	RESTAURANTE SAZON GALAPAGEÑA	001-001-000001397	0915599757001	05,00
2019-05-10	HOSTAL D ESTRELLITA	001-001-000001612	0702459934001	156,80
TOTAL				\$ 225,73

- Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 07-Mayo-2019	LLEGADA 11-Mayo-2019	NOTA
HORA hh:mm	12h30	15H10	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.


TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME-195	GUAYAQUIL- SAN CRISTOBAL	07-MAY-2019	12:30	07-MAY-2019	13:40
AÉREO	TAME-194	SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL	11-MAY-2019	12:30	11-MAY-2019	15:10

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Cesar Lenin Maldonado Vivanco

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



TCNLGO. DAVID BURGOS LÓPEZ
COORDINADOR CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ING. JACOB ELÍAS ZAMBRANO M.
JEFE SERVICIO DE NAVEGACION AEREA II

	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA RADAR	Código: R-18/PE-01/CNS Revisión: 0 Fecha: Junio 2012
	INFORME TECNICO	
Referencia: OM: 19-05 Estación: San Cristóbal Inicio Actividades: 2019-05-07 Fin de Actividades: 2019-05-11		Técnico(s): Cesar Lenin Maldonado
Duración: 05 días Transporte: AEREO - TAME		Actividad: Mantenimiento Correctivo y Preventivo

I. ANTECEDENTES:

Con el fin de dar el mantenimiento correctivo al sistema radar INDRA Galápagos, debido a que esta in-operativo por falla en el equipo Variador que controla la parte de fuerza de la antena radar desde el día 16 de abril 2019, además se realizara el mantenimiento programado para el mes de Abril del 2019.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Martes 07 de mayo del 2019.

12:20 Salida de Guayaquil a San Cristóbal en vuelo TAME195.

13:30 Llegada a San Cristóbal.

14:00 Presentación en la Jefatura de Aeropuerto, Sr. Jhovanny Espinosa se le indica los trabajos que se van a realizar.

13:30 Me dirijo a almorzar, y registrarme en el hotel.

14:30 Equipos en la Torre, SLG1 con mensajerías llenas, Sistemas de microondas, conexiones, herrajes y antena de normales.

14:10 Se Chequea el transponder, los terminales de la antena, herrajes sin novedad.

16:00 Se procede a comprobar la aplicación de la presentación PPI SLG1, esta normal.

Sistema satelital fuera de servicio, se realiza el procedimiento enviado por encargada del servicio satelital, además se revisa la antena satelital, cables de conexiones, se desenergiza equipos de la antena, se limpia conector de alimentación DC, sistema satelital se normaliza.

16:30 Culmino el día de labores.

Miércoles 08 de mayo del 2019.

07:30 Presentes en la Jefatura. Se coordina el carro para subir al Cerro San Joaquín.

08:20 Estación con las siguientes novedades:

CHANNEL-1 alarmado, Sin del monitoreo UCS, leds indicativos de alarmas en las tarjetas y módulos. En SLG0 en blanco.


CHANNEL-2 off, sin alarmas.

En el cuadro de control de pedestal se encontró Variador con display F002 indica alarma de sobretensión e inibido sin salida de enegia hacia el motor, se encontró varistor protector de líneas del variador disparado y timer con alarma.

09:00 Se procede a revisar falla del variador:


-Se revisa la antena, motor, engranaje, impedancias del bobinado del motor esta correcta, la Z emergencia normal, derrame de aceite y cables sin novedad, se jira la antena no está tomada la corona ni mecanismo fisicos.

CIRCUITO DEL MOTOR ANTENA (DEVANADOS)




$L1 - L2 = 1.1 \text{ Ohms}$
 $L2 - L3 = 1.1 \text{ Ohms}$
 $L1 - L3 = 1.1 \text{ Ohms}$
Sensor TF= 201,2 Ohms

SENSOR VARIADOR P6 - P9



$R1 = 470 \text{ Ohms}$
 $R2 = 120 \text{ Ohms}$
 $R3 = 1.480 \text{ k- Ohms}$
total del circuito= 570 Ohms





P1082	Frecuencia Máxima	58.00	29.00
P1120	Tiempo de aceleración	28	28.00
P1121	Tiempo de deceleración	30	30.00
P1130	Tiempo de redondeo inicial de subida	4	4.00
P1131	Tiempo de redondeo final de subida	4	4.00
P1132	Tiempo de redondeo inicial de bajada	4	4.00
P1133	Tiempo de redondeo final de bajada	4	4.00
P1135	OFF3 tiempo de rampa de deceleración	30	30.00
P1300	Modo de control	2	2
P1800	Frecuencia Conmutación	16	16
P1910	Selección datos identif. Motor (deshabilitado)	0	0
P2000	Frecuencia de Referencia	50 (Hz Europa)	50.00
P2010	Velocidad de comunicaciones serie	60 (Hz Norte América)	17 000 6
P2011	Dirección variador	6 (para 9600 baudios)	17 000 0
P2012	Longitud palabra PZD (USS protocol)	0	17 000 2
P2013	Longitud palabra PKD (USS protocol)	2	17 000 3
P1210	Rearanque automatico (seteado en mayo 2011 estuvo en 1)	3	4
P1211	Numero de intentos habilitado	1	3

15:00 Se procede a revisar el CHANNEL 1 con alarmas.

-Monitoreo en la SLGO en blanco el CH-1, se da ping desde SLGO al EXTRACTOR 1, no responde, se verifica que la tarjeta CPU MVME 5100, no hay actividad del led verde y está el led BFL en color naranja fijo, se resetea localmente no hay actividad, debido a que la CPU no está activa las demás tarjetas están con alarma.

Tarjeta CPU indicación de alarma

Tarjeta A10 IRE con alarma






-Se realiza cable consola para ingresar desde un hipertextual desde la PC personal y verificar el estado de esta tarjeta CPU serie 0510-130, no hay ningún tipo de actividad en esta tarjeta CPU.

-Se mide la batería de la CPU tiene 3 Vdc, pero al parecer los datos se borraron y se bloqueo la tarjeta CPU.

-Se instala la tarjeta CPU spare, se mide la batería esta 0.2 Vdc, los datos están borrados, no hay ningún tipo de monitoreo ni control, pero deja ingresar con el cable consola.

-Se saca los valores de la CPU del CH-2, se saca respaldo en hojas de Word para archivo, se pone los valores referenciales a la CPU SPARE.

-Se normaliza el CH-1, ya hay gestión desde la SLGO, pero la alarma de la tarjeta A10 IRE Serie 0746-177 se mantiene y no hay procesamiento en esta tarjeta, se cambia tarjeta A10 con la de SPARE serie 0732-166 se normaliza el CH-1, se lo deja en MST y hay normal operación.



16:00 Demás equipos.

-En Cerro San Joaquín, se encuentra los sistemas de climatización con equipo un operación, el otro equipo acondicionador apagado se le prende da alarma F6, se resetea la alarma vuelve a presentar y no opera, también las escotillas con ventiladores operativos,

-Equipo UPS display sin novedad, IAU, CNR sin novedad.


18:00 Culminó las labores en cerro San Joaquín.

IV. ESTADO FINAL DE EQUIPOS:

- En estación de TWR de San Cristóbal
 - Equipos radar operando normalmente.
 - Sistema Satelital operando normalmente.
- En estación San Joaquín equipos operando con las siguientes novedades:
 - Los dos canales del Radar MSSR operando normalmente, conmutación automática y manual.
 - Aire acondicionado 1 Riviera, con alarma F6, fuera de operación, está fuera de garantía este aire acondicionado.
 - Planta eléctrica fuera de servicio, fallas en el cerrar el ciclo y arranque y en la etapa de generación de niveles de voltaje.
 - Estación San Joaquín necesita urgente un mantenimiento integral, debido a que presenta en un estado degradado.
 - Tarjeta CPU MVME 5100 CP10750076100 17.04 Serie: 0510-130 presenta falla en la operación, no hay actividad, está bloqueada, led BFL en color naranja, no responde ningún procedimiento, se la lleva a Guayaquil para gestionar la reparación, forma parte del inventario 26431.
 - Tarjeta A10 IRE CP096156100A0 A0.01 Serie: 0746-177 presenta falla en la operación, Alarma en tarjeta y no procesa respuestas, se la lleva a Guayaquil para gestionar la reparación, forma parte del inventario 26431.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- De manera urgente se recomienda dar la atención puntual para el arreglo de forma definitiva la planta eléctrica en el cerro San Joaquín, debido a las interrupciones bruscas de energía en el sistema radar se averiaron dos tarjetas del EXTRACTOR, cabe indicar son de un costo muy oneroso, además el variador se inibio desde el 16 de abril del 2019, hasta la presente comisión que se activo nuevamente la radiación, bajando la disponibilidad del sistema radar que influye en la seguridad aeronáutica.
- Si no se activa el funcionamiento de la planta eléctrica y que el sistema funcione de forma automática, se corre el riesgo de que se vuelva a interrumpir la energía, y la caída del sistema radar y cuando retorne la energía hay la posibilidad que se sigan averiando mas módulos o tarjetas del sistema radar y se interrumpa el servicio de vigilancia insular.
- Se recomienda la gestión respectiva para la adquisición de una batería nueva para la planta eléctrica de la estación Radar San Joaquín
- Se recomienda dar la atención de las comisiones de carácter preventivas, para continuar con el servicio de vigilancia continuo, debido a que el sistema paso del decimo año de operación continua y en la actualidad las comisiones se las está realizando semestralmente.
- Se recomienda la reparación del aire acondicionado 1, está fuera de operación, presenta la alarma F6 y no arranca, sistema ya no está en garantía según información dada en la jefatura del aeropuerto.
- Se necesita la adquisición de estos Varistores protectores de fases, para reemplazar a la unidad que esta averiada y para tener como repuestos, se realizara la gestión para la adquisición respectiva.



- Se gestionara la reparación de las dos tarjetas averiadas del EXTRACTOR, Tarjeta CPU MVME 5100 y Tarjeta A10 IRE.
- Debido a la falta de tiempo en la comisión quedo pendiente la revisión de un nivel alto de voltaje entre el NEUTRO y TIERRA de 20 Vac en el sistema eléctrico en San Joaquin, además segundo breaker de bastidor del cuarto de la planta eléctrica esta en corto, se necesita la verificación respectiva.

VI. PERSONAL TÉCNICO INTERVENCION

Cesar Lenin Maldonado
Firma del Técnico



Guayaquil, 13 de mayo 2019
Fecha elaboración del Informe



DIRECCION DE AVIACIÓN CIVIL

Departamento: Electrónica Región II
Dependencia: Electrónica Radar
Fecha: 11 de Mayo 2019

ACTA ENTREGA-RECEPCION DE EQUIPOS


En Galápagos, el día 11 de Mayo 2019, el suscrito Sr. Lenin Maldonado Vivanco, Jefe de Electrónica Radar E. procede a recibir del Sr. Geovanny Espinoza Vera Jefe del aeropuerto de San Cristóbal dos tarjetas averiadas del sistema radar MSSR INDRA, se las lleva a Guayaquil para gestionar la reparación y el equipo osciloscopio que se lo necesita en Guayaquil y en la próxima comisión se lo retornara a la estación Radar en San Joaquín.

ITEM	Descripción	Modelo N° Serie	NOVEDAD
01	Tarjeta CPU MVME 5100	P/N CE10750076100 S.- 0510-130	Tarjeta averiada, se gestionara la reparación, Forman parte del Inventario N.- 26431
02	Tarjeta A10 IRE	P/N CP096156100A0 S.- 0746-177	Tarjeta averiada, se gestionara la reparación, Forman parte del Inventario N.- 26431
03	Osciloscopio Tektronix	P/N TDS 3034B S.- C011806	Inventario N.- 26461

Entregue Conforme


Sr. Geovanny Espinoza V.
JEFE AEROPUERTO SAN
CRISTOBAL

Recibí Conforme


Sr. Lenin Maldonado V.
ELECTRONICA RADAR E.
SUBDAC



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION DE NAVEGACION AEREA
GESTION CNS

AEROPUERTO/ESTACION: San Cristóbal

AREA/DEPENDENCIA: Electrónica Radar

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

Nº de orden de trabajo:
N.- SC 19-05

Fecha de la solicitud:
24 de Abril 2019.

Solicitado por:
FIRMA: Lenin Maldonado

Nombre del equipo:
SISTEMA RADAR INDRA INSULAR

Nº Serie y/o Parte: IRS-20

Tipo de trabajo a ejecutar:
Vigilancia (X) Eléctrico () Otro ()

Tipo de mantenimiento:
Correctivo (X) Preventivo (X)

TRABAJO SOLICITADO

1. Activación de Variador que esta inibido y desconfigurado.
2. Activación de la radiación del radar MSSR
3. Verificación de Sistema de escotillas y ventilación en San Joaquín.
4. Verificación y pruebas del variador e interconexiones del sistema del pedestal con el motor de antena.
5. Comprobación de parámetros de funcionamiento del canal A - B.
6. Mantenimiento preventivo a los equipos en la estación San Joaquín. Chequeo de cables e instalaciones en general.
7. Mantenimiento preventivo a los equipos en la TWR de San Cristóbal. Chequeo de cables e instalaciones, antenas y equipo transponder.

TRABAJO EJECUTADO

- 1) Se activa la radiación del Radar Secundario, luego de desbloquear Variador
 - 2) Se encuentra averiado un varistor protector de línea 3º del Variador
 - 3) Se verifica sistemas de escotillas de EXTRACTORES y Shutter estan OK.
 - 4) Se chequea variador, configuración, pedestal motor, antena, no hay derrame de aceite se engrasa corona.
 - 5) Se verifica los Condes de operación del SSR CH-A y CH-B dentro de los parámetros normales.
 - 6) Mantenimiento preventivo a equipos en Estación San Joaquín
 - 7) Mantenimiento preventivo a equipos en TWR, antenas y cableo de equipos
- Se chequea sistema satelital queda OK
- Se chequea planta eléctrica continúan fallas del arranque, se lleve regulador

Técnico(s) CNS		Materiales y Repuestos		Equipos necesarios	
Cantidad	Área Radar	Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1					
OBSERVACIONES Se recomienda la atención planta de activación de la planta, se comunicara a jefatura CNS Guayaquil. Responsables del mantenimiento: Lenin Maldonado <i>[Firma]</i>				Hora y fecha de inicio del mantenimiento: 07 Mayo 2019	
				Hora y fecha de culminación del mantenimiento: 11 Mayo 2019	
				Conocimiento Administrador Aeroportuario Sr. Geovanny Espinoza V. JEFE AEROPUERTO SAN CRISTOBAL <i>[Firma]</i>	

Memorando Nro. DGAC-YST-2019-0518-M

San Cristóbal, 14 de mayo de 2019

PARA: Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos 2

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA SR. CESAR MALDONADO

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial saludo Sr. Director de Recursos Humanos, tengo a bien informar a usted que el siguiente funcionario de la DGAC se presentó en ésta Jefatura de Aeropuerto el día martes 07 de mayo de 2019 a las 13:30 horas local, arribado en el vuelo de TAME 195.

* Cesar Lenin Maldonado Vivanco

Fin cumplir comisión de servicios en este aeropuerto:

*Desbloqueo al Variador de control del MOTOR de la antena Radar, Activación del sistema radar SSR Galápagos y mantenimiento integral al sistema radar Galápagos. Una vez culminada su comisión de servicios realiza su salida el día sábado 11 de mayo de 2019 a las 12:30 horas local, en el vuelo de TAME 194 hacia Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tnlg. Jhovanny Farid Espinoza Vera
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:
César Lenin Maldonado Vivanco
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

nc



Firmado electrónicamente por:
**JHOVANNY FARID
ESPINOZA VERA**

ETKT2692135020275C1
FECHA/DATE: 07MAY

VUELO/FLIGHT **0195**

MALDONADO/CESAR
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: SAN CRISTOB

ASIENTO/SEAT: **25A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0775015

Passenger Name/Nombre del pasajero

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo No

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

Pieces/Maletas Weight/Peso Reference No./Referencia

tame.com.ec

Dirección General de Aviación Civil
DIRECCIÓN REGIONAL II
Unidad Administrativa

RECIBIDO

Vilma Barreto
PASAJES R-II

30 MAY 2019

REVISADO

REVISADO



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-NA2-2019-0727-M 03-LM-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 30-ABRIL-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CESAR LENIN MALDONADO VIVANCO- cc 1102888979				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CNS 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA R-II			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07-MAYO-2019		10:50		11-MAYO-2019		14:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS: CESAR LENIN MALDONADO V.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ACTIVACION DEL RADAR, DESBLOQUEAR Y CONFIGURACION DEL VARIADOR Y MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA RADAR INDAR INSULAR.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL	07-MAY-2019	10:50	07-MAY-2019	12:30	
AÉREO	TAME	SAN CRISTOBAL -GUAYAQUIL	11-MAY-2019	12:30	11-MAY-2019	14:50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8091592100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ING. CESAR LENIN MALDONADO VIVANCO ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				SR. DAVID BURGOS LÓPEZ TÉCNICO CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
SR. PEDRO PLAZA MUÑOZ DIRECTOR REGIONAL II NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

Memorando Nro. DGAC-NA2-2019-0685-M

Guayaquil, 24 de abril de 2019

PARA: Sr. Carlos Alberto Morales López
Director Regional II

ASUNTO: Solicita autorización de comisión de servicios Institucionales del 07 al 10 de mayo de 2019 San Cristóbal Ing. Lenin Maldonado.

De mi consideración:

Comunico a usted señor Director Regional-II, que el sistema radar INDRA Insular se encuentra fuera de servicio, requiere de mantenimiento correctivo y mantenimiento integral; cuyos trabajos se enumeran a continuación:

1. Desbloqueo de Variador que esta con alarma F002, confirmación y seteos de datos de operación.
2. Chequeo de sistema de arrastre, pedestal, medidas de bobinas de motor de la antena radar y cableado.
3. Sistema de escotillas y ventilación en San Joaquín; necesita mantenimiento correctivo y reparación de ventiladores.
4. Comprobación de parámetros de funcionamiento del canal A – B.
5. Mantenimiento preventivo a los equipos en la estación San Joaquín. Chequeo de cables e instalaciones en general.
7. Mantenimiento preventivo a los equipos en la TWR de San Cristóbal. Chequeo de cables e instalaciones, antenas y equipo transponder.
8. Cambio de herraje en antena de microondas en TWR de San Cristóbal.

En tal motivo, solicito la autorización respectiva para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales a favor del Ingeniero César Lenin Maldonado Vivanco CC: 1102888979, del 07 al 10 de mayo de 2019, así como la emisión de pasajes en la ruta Guayaquil - San Cristóbal - Guayaquil.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Jacob Elías Zambrano Moreira
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO AÉREO 1



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-29 14:13:19 (GMT-5)

Generado por: Clemente Cristobal Pinargote Vasquez

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-NA2-2019-0685-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Jacob Elías Zambrano Moreira, Especialista en Tránsito Aéreo 1, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Carlos Alberto Morales López, Director Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicita autorización de comisión de servicios Institucionales del 07 al 10 de mayo de 2019 San Cristóbal Ing. Lenin Maldonado.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-04-26 13:49:57 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Torres Alvarado (DGAC)	2	PROCEDER CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE
DIRECCION REGIONAL II	Carlos Alberto Morales López (DGAC)	2019-04-25 17:28:02 (GMT-5)	Reasignar	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	1	Autorizado.
NAVEGACION AEREA REGION II	Jacob Elías Zambrano Moreira (DGAC)	2019-04-24 11:06:38 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
NAVEGACION AEREA REGION II	Jacob Elías Zambrano Moreira (DGAC)	2019-04-24 08:49:59 (GMT-5)	Registro	Carlos Alberto Morales López (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-NA2-2019-0727-M

Guayaquil, 30 de abril de 2019

PARA: Sr. Carlos Alberto Morales López
Director Regional II

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO DGAC-NA2-2019-0685-M COMISIÓN A
SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS ING. LENIN MALDONADO

De mi consideración:

En alcance al memorando DGAC-NA2-2019-0685-M, de abril 24 de 2019,(adjunto) solicito a usted señor Director Regional-II, se digne autorizar la comisión de servicios a favor del Ing. Lenin Maldonado Vivanco para los trabajos de mantenimiento correctivo e integral del sistema radar INDRA del 07 al 11 de mayo de 2019; toda vez que por razones de itinerarios no hay vuelos programados de retorno al continente. para el día 10 de mayo de 2019.

Atentamente,

Ing. Jacob Elías Zambrano Moreira
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO AÉREO 1

Anexos:

- dgac-na2-2019-0685-m-comisión_a_scy_ing-l.maldoanado.pdf

Copia:

César Lenin Maldonado Vivanco
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sra. Vilma Graciela Barreto Alvarado
Oficinista

Sra. Herlanda De Los Ángeles Vélez Castro
Oficinista

gg/mlll

León Cumbal Jorge Arturo
SNACK BAR J&J

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Dir.: Central Av. 12 de Febrero s/n y Ignacio Hernandez
Cel.: 0988998153

San Cristóbal - Galápagos Ecuador

R.U.C.: 2000025755001
NOTA DE VENTA
N°.001-001-

000001417

AUT. SRI. N°. 1124414014

09 05 2019

Cliente: Cesar Lenin Maldonado
Direccion: Guayaquil
R.U.C. o C.I.: 1102888979 Telf: _____
CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL
1 Pescado a la Plancha 20.
mas fugo
SON: Dolares
Efectivo ☒ Tarjeta de Credito / Debito ☐
Dinero Electronico ☐ OTROS ☐
Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]
VALOR TOTAL 20.
ACTIVIDADES HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420
Imp. "Gráficas Poliserbis" - Becerra Hernández Juan Carlos F. AUTORIZACIÓN 07/MARZO/2019
R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 F. CADUCIDAD 07/MARZO/2020
Tel.: (05) 2 520-564 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Gamarra Morales Marixa Julieta
RESTAURANT LA SAZÓN GALAPAGUENA

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Central Av. Alsacio Northia s/n y Calle Vicente Rocafuerte
Telf.: 05-2521-866 Celular: 0991894186 / 0982154058

e-mail: anitakarolina14@gmail.com

San Cristóbal - Galápagos - Ecuador Fecha:

R.U.C.: 0915599757001
NOTA DE VENTA
N°.001-001-

00000139

AUT. SRI. N°. 112468855

10 05 2019

Cliente: Cesar Lenin Maldonado
Direccion: Guayaquil
R.U.C. o C.I.: 1102888979 Telf: _____
CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL
Encebollado 4
SON: Dolares
Efectivo ☒ Tarjeta de Credito / Debito ☐
Dinero Electronico ☐ OTROS ☐
Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]
VALOR 4
ACTIVIDADES HOTELES Y RESTAURANTES
Imp. "Gráficas Poliserbis" - Becerra Hernández Juan Carlos F. AUTORIZACIÓN 07/MARZO/2019
R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 F. CADUCIDAD 07/MARZO/2020
Tel.: (05) 2 520-564 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL: CLIENTE

Gamarra Morales Marixa Julieta
RESTAURANT LA SAZÓN GALAPAGUENA

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Central Av. Alsacio Northia s/n y Calle Vicente Rocafuerte
Telf.: 05-2521-866 Celular: 0991894186 / 0982154058

e-mail: anitakarolina14@gmail.com

San Cristóbal - Galápagos - Ecuador Fecha:

R.U.C.: 0915599757001
NOTA DE VENTA
N°.001-001-

000001393

AUT. SRI. N°. 112468855

8 05 2019

Cliente: Cesar Lenin Maldonado
Direccion: Guayaquil
R.U.C. o C.I.: 1102888979 Telf: _____
CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL
1 encebollado 4
1 porcion Arroz 1
SON: Dolares
Efectivo ☒ Tarjeta de Credito / Debito ☐
Dinero Electronico ☐ OTROS ☐
Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]
VALOR TOTAL 5
ACTIVIDADES HOTELES Y RESTAURANTES

Gamarra Morales Marixa Julieta
RESTAURANT LA SAZÓN GALAPAGUENA

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Central Av. Alsacio Northia s/n y Calle Vicente Rocafuerte
Telf.: 05-2521-866 Celular: 0991894186 / 0982154058

e-mail: anitakarolina14@gmail.com

San Cristóbal - Galápagos - Ecuador Fecha:

R.U.C.: 0915599757001
NOTA DE VENTA
N°.001-001-

000001397

AUT. SRI. N°. 112468855

11 05 2019

Cliente: Cesar Lenin Maldonado
Direccion: Guayaquil
R.U.C. o C.I.: 1102888979 Telf: _____
CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL
Morcilla 5
SON: Dolares
Efectivo ☒ Tarjeta de Credito / Debito ☐
Dinero Electronico ☐ OTROS ☐
Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]
VALOR 5
ACTIVIDADES HOTELES Y RESTAURANTES

Paladines Bravo Maria Esther
HOSTAL "D" ESTRELLITA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSTALES



Dir: Peñas Altas Av. Emilio Chauca s/n y Jose Vallejo
Telf.: 2520-611 Cel: 0982514572
Correo: jhensontorres@hotmail.com
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 0702459934001
N° 001-001

000001612

AUT. S.R.I. N° 1123164914

DIA 10 MES 05 AÑO 2019

Cliente: CESAR LENIN MALDONADO GUAYAS
R.U.C. 1102888979 Telf:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
4	NOCHES DE HOSPEDAJE DEL MARTES 7, 8, 9, 10 DE MAYO DEL 2019	35.00	140.00

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO () Son: _____
DINERO ELECTRÓNICO () _____
TARJETA DE CRÉDITO () _____
OTROS () _____

Dólares

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 140.00

IVA 12% \$ 16.80

VALOR TOTAL \$ 156.80

Intm. "Gráficas Poliserbis" * Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001
Aut. 2846 (10block, -100x2 desde 0000001551 al 000001650)
Telf.: (05) 2 520-564 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FECHA DE IMPRESION 23/JULIO/2019
FECHA DE CADUCIDAD 23/JULIO/2019
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

SMALL MARKET - JOSELINE

Zambrano Bermudez Cesar José

ACTIVIDADES DE COMERCIO: HASTA 950.00 USD

Dir: Pto. Baq. M. - Barrio Central Av. Alsacio Northia s/n y 12 de Febrero
Telf: 052 521-059 / 0988646158 Email: cesarzambrano061983@gmail.com
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador



NOTA DE VENTA

R.U.C. 1310870991001
AUT. S.R.I. 1123934692

S.001-001- 000013364
FECHA : 07/05/2019 HORA: 19:23
CLIENTE : CESAR LENIN MALDONADO
DIRECCION: GUAYASQUIL MUCHOLOTE
RUC/CED : 1102888979 TLF:

1 REAL ATUN ACEITE	3.58	3.58
1 AGUA ALL. NATURAL	3.50	3.50
1 AZUCAR 500 G	0.95	0.95
1 LINDO CONTINE	0.50	0.50
1 CEBOLLA COLORADA	0.50	0.50

Art: 5 de 5
Vend: NCH
CajaCO1
Pag: 1/1
Sis: 12674
SUBTOTAL: 9.03
SIN IVA: 9.03
CON IVA: 0.00
12% I.V.A.: 0.00
TOTAL: 9.03
PAGD: 9.03

Firma Autorizada

RECIBIENDO (CLIENTE)

RECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS - GRÁFICAS POLISERVISA TELEFAX: 052520564 - R.U.C. 2000033502001 - AUT. 2846 3000 UNIDADES X2P
000010001 AL 000015000 ELAB. 10/01/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR VALIDO HASTA 10/01/2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI