


NOM. ORDEN: 3-181
EMPLEADO: 0818125171 - MARIN MURILLO WASHASTON LEONARDO
CATEGORIA: 15
ZONA: A
LUGAR: SALINAS
DIAS: 1
SUSISTENCIAS: 0
DIASPOROTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 80.00
INICIO: 7-JUN-2018
FIN: 12-JUN-2018
NIVEL: 2


Guayaquil: 13-DIC-2018


Heriberto Soto C.
Viáticos - DIRECCION REGIONAL 1.

BY

6187 JTD 41


CVR
Dev 3560
4011



Memorando Nro. DGAC-JX2-2019-0281-M

Guayaquil, 07 de junio de 2019

PARA: Sr. Pedro William Plaza Muñoz
Director Regional II

ASUNTO: SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN AL ING. LUIS GUEVARA Y ARQ.
LEONARDO MARÍN MARTES 11 Y MIÉRCOLES 12 DE JUNIO 2019 EN AEROPUERTO
ULPIANO PÁEZ DE SALINAS.

En atención al memorando DGAC-YSA-2019-0265-M y DGAC-YSA-2019-0264-M, suscrito por la administradora del Aeropuerto, Sra. Daisy Mayorga Bermeo al Director Regional II, referente a las novedades existentes en la calle de rodadura y el cerramiento perimetral del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez, Salinas. Solicito a usted Señor Director Regional, autorice la licencia con remuneración a los servidores públicos del Departamento de Ingeniería: Ing. Luis Guevara y el suscrito, los días martes 11 y miércoles 12 del presente mes, a la Ciudad de Salinas y poder realizar la inspección respectiva.

Atentamente,

Arq. Washington Leonardo Marín Murillo
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA I

Copia:
Ing. José Luis Delgado Viteri
Especialista en Ingeniería Aeroportuaria

Sra. Emerita Esmeralda Romero Román
Secretaria

lg

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-11 11:04:28 (GMT-5)

Generado por: Emerita Esmeralda Romero Román

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-JX2-2019-0281-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Washington Leonardo Marín Murillo, Analista de Ingeniería Aeroportuaria, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Pedro William Plaza Muñoz, Director Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN AL ING. LUIS GUEVARA Y ARQ. LEONARDO MARÍN MARTES 11 Y MIÉRCOLES 12 DE JUNIO 2019 EN AEROPUERTO ULPIANO PÁEZ DE SALINAS.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
INGENIERIA AEROPORTUARIA REGION II	Emerita Esmeralda Romero Román (DGAC)	2019-06-11 10:50:39 (GMT-5)	Responder		4	
INGENIERIA AEROPORTUARIA REGION II	José Luis Delgado Viteri (DGAC)	2019-06-11 10:46:11 (GMT-5)	Reasignar	Emerita Esmeralda Romero Román (DGAC)	4	proseguir tramite
DIRECCION REGIONAL II	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	2019-06-11 08:42:56 (GMT-5)	Reasignar	José Luis Delgado Viteri (DGAC)	4	autorizado.
INGENIERIA AEROPORTUARIA REGION II	Emerita Esmeralda Romero Román (DGAC)	2019-06-10 11:56:28 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		3	
INGENIERIA AEROPORTUARIA REGION II	Washington Leonardo Marín Murillo (DGAC)	2019-06-07 14:47:32 (GMT-5)	Registro	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-YSA-2019-0264-M

Salinas, 30 de mayo de 2019

PARA: Sr. Pedro William Plaza Muñoz
Director Regional II

ASUNTO: Novedades Mallas Perimetrales Aeropuerto Gral. "Ulpiano Páez"

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial saludo señor Director Regional II, adjunto remito a usted Memorando Nro. DGAC-YSA-2019-0262-M emitido a esta Jefatura por el personal de AVSEC donde se da a conocer las novedades existentes en las mallas perimetrales y malezas que existen en los alrededores del Aeropuerto Gral Ulpiano Páez de la ciudad de Salinas, a fin de que se tome conocimiento para el trámite respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Daisy Lorena Mayorga Bermeo
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Anexos:

- dgac-ysa-2019-0262-m_novedad_malla_perimetral.pdf

Copia:

Sra. Ing. Egma Rosario Jadan Lozano
Analista Administrativo 3

Memorando Nro. DGAC-YSA-2019-0265-M

Salinas, 30 de mayo de 2019

PARA: Sr. Pedro William Plaza Muñoz
Director Regional II

ASUNTO: Novedad Calle de Rodaje Aeropuerto Ulpiano Paez.

De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo señor Director II, tengo a bien informar novedad existente en este aeropuerto, se visibiliza una manguera en calle de rodaje de la pista 26-08 que sobresale en el pavimento de la calle de rodaje misma que puede ocasionar un incidente o accidente con las aeronaves que operan diariamente en este aeropuerto, novedad que también han sido informadas por las tripulaciones al personal de Torre de Control.

En virtud de lo expuesto tengo a bien solicitar a Usted señor Director se digne disponer a quien corresponda se realice el arreglo inmediato de lo antes mencionado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Daisy Lorena Mayorga Bermeo
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
MEMORANDO N° DGAC-JX2-2019-0281-M		10 JUNIO 2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MARIN MURILLO WASHINGTON LEONARDO		ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SALINAS-SANTA ELENA		INGENIERIA AEROPORTUARIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-JUN-2019	08H00	11-JUN-2019	10H00
12-JUN-2019	15H00	12-JUN-2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. LUIS GUEVARA ENRIQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DANDO ATENCION A LOS MEMORANDOS DGAC-YSA-2019-0264-0265-M SUSCRITOS POR LA ADMINISTRADORA DEL AEROPUERTO, REFERENTE A LAS NOVEDADES EXISTENTES EN LA CALLE DE RODADURA, CERRAMIENTO PERIMETRAL, DEL MENCIONADO AEROPUERTO

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA,		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-SALINAS	11-JUN-2019	08H00	11-JUN-2019	10H00
TERRESTRE	PUBLICO	SALINAS-GUAYAQUIL	12-JUN-2019	15H00	12-JUN-2019	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PINCHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 4298043100
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ARQ. WASHINGTON MARIN MURILLO
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
** De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.*
** El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.*
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JOSE DELGADO VITERI
ESPECIALISTA EN INGENIERIA AEROPORTUARIA

SR. PEDRO PLAZA MUÑOZ
DIRECTOR REGIONAL II

Memorando Nro. DGAC-JX2-2019-0295-M

Guayaquil, 17 de junio de 2019


PARA: Srta. Ing. Piedad Del Carmen Valdez Córdova
Analista Financiero 3

ASUNTO: INFORME DE COMISION A SALINAS DEL ING. LUIS GUEVARA Y
ARQ. LEONARDO MARIN

18 JUN 2019
RECIBIDO
Anotado:-----

Adjunto encontrará las facturas y todos los respaldos de la comisión cumplida al aeropuerto de Salinas así como el informe No DGAC-JX2-2019-0281-M de los señores Ing. Luis Guevara Enriquez y Arq. Leonardo Marin Murillo del 11 al 12 de junio del presente, con la finalidad de realizar una inspección en la calle de rodaje, cerramiento perimetral del antes mencionado aeropuerto.

Atentamente,



Ing. Jose Luis Delgado Viteri
ESPECIALISTA EN INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Copia:

Sr. Arq. Washington Leonardo Marin Murillo
Analista de Ingenieria Aeropurtuaria1

Sr. Ing. Luis Fernando Guevara Enriquez
Asistente de Ingeniería Aeroportuaria

Sra. Emerita Esmeralda Romero Román
Secretaria

er

Memorando Nro. DGAC-YSA-2019-0291-M

Salinas, 13 de junio de 2019

PARA: Sr. Pedro William Plaza Muñoz
Director Regional II

ASUNTO: PRESENTACION COMISION DE SERVICIOS.

De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo señor Director Regional II, tengo a bien informar a Usted sobre presentación a este aeropuerto Ulpiano Páez de la ciudad de Salinas el día 11 de junio del 2019 a las 15h00 de los señores Luis Guevara y Leonardo Marín, fin realizar comisión de servicios sobre inspecciones a las aéreas con novedades presentadas tales como mallas perimetrales, sistemas de tuberías, puertas de ingreso al aeropuerto, una vez culminada comisión de servicios realizaron su salida el día 12 de mayo de 2019 a las 14h00 hacia la ciudad de Guayaquil

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Daisy Lorena Mayorga Bermeo
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Ing. Luis Fernando Guevara Enriquez
Asistente de Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Arq. Washington Leonardo Marín Murillo
Analista de Ingeniería Aeroportuaria



INFORME N° DGAC-JX2-2019-0281-M

Dirigido a:	Ing. José Delgado			Director Empresas DGAC	
Fecha inicio Actividades	11-06-2019	PROVINCIA	Santa Elena	CIUDAD	Salinas
Fecha termina Actividades	12-06-2019				

I.- ANTECEDENTES.

En atención al memorando Nro. DGAC-JX2-2019-0281-M, 07 de junio de 2019, suscrita por la Administradora del Aeropuerto de Salinas, Sra. Daisy Lorena Mayorga Bermeo al Director Regional II, solicitando la inspección del mencionado aeropuerto, referente a los inconvenientes presentados en el cerramiento perimetral e inconvenientes en el pavimento de la superficie de rodadura (taxi way).

Mediante, SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN POR PARTE DEL ING. LUIS GUEVARA Y ARQ. LEONARDO MARÍN MARTES 11 Y MIÉRCOLES 12 DE JUNIO 2019 AL AEROPUERTO ULPIANO PÁEZ DE SALINAS, dirigido al Sr. Pedro Plaza, Director Regional II, indicando licencia con remuneración de los suscritos.

Dicha comisión, se realizará desde el martes 11 al miércoles 12 de junio del año en curso por lo que solicitamos se autorice la licencia con remuneración de los suscritos.


El cual fue autorizado, mediante hojas de ruta DGAC-JX2-2019-0281-M.

II.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Revisión del cerramiento perimetral del Aeropuerto (Mallas y alambres de púas en cercanía de viviendas de la FAE)

Se evidenció que en las mallas perimetrales aledañas a los condominios de la FAE en ciertos tramos se encontraron rotas de tal manera que una persona podría tener acceso al Aeropuerto Ulpiano Páez sin ningún problema. Además, los alambres de púas presentaban deterioro en un 80% a lo largo de perímetro. Así mismo, en muchos sectores la vegetación cubría el cerramiento de tal manera que impedía la visión y por lo tanto ayudaría a que la delincuencia del sector le sirva de guarida y le den mal uso a las instalaciones del mencionado aeropuerto. La estructura de los parantes metálicos y sujetadores a la malla han sido afectadas de manera severa por la salinidad del lugar.







- **Mallas Perimetrales Vía La Lobería**

Uno de los accesos de este sector se evidencia que totalmente corroída, el otro acceso solo tenía una hoja, el cual tiene provisionalmente un elemento el cual permite el ingreso a los predios de la DGAC, sin ninguna restricción y/o control.







- **Caseta de Seguridad Vía Mar Bravo**

Actualmente la caseta de vigilancia cercana al mar, no puede utilizarse, ya que la escalera de acceso presenta deterioro lo que podría incurrir en accidentes y siendo un espacio a utilizar las 24 horas es importante se prevea de un reflector dirijible para poder revisar el área perimetral y a su vez construir una segunda torre de seguridad del otro lado identificado mayor se ha detectado la presencia de inconvenientes. Además se sugiere derrumbar la construcción de madera existente.



- Así mismo, el sistema de aire acondicionado presenta problemas en ciertos departamentos, en necesario un debido mantenimiento del mismo.
- En la sala de Aproximación la cual se encuentra fuera de servicio se percató de equipos averiados tales como: Teléfonos, Equipos de Información, etc.
- Las superficies de las paredes (interiores y exteriores), presentan problemas de fallas de empaste y pintura.
- En la mayoría de la superficies metálicas (barandas, escaleras, etc), se evidencia la presencia de corrosión el cual la escalera exterior se encuentra sumamente dañada implicando un riesgo permanente a la seguridad del personal que allí labora.






EDIFICIO TERMINAL

- Sala de Arribo

La puerta externa se encuentra afectada por la salinidad, el sistema eléctrico de la puerta de ingreso no se encuentra funcionando como también la puerta de ingreso al Hall principal.



Con sentimiento de distinguida consideración,

Arq. Leonardo Marín M.

[Handwritten signature]
Luis Guevara

COOPERATIVA LIBERTAD PENINSULAR

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

Dir. Matriz: La Libertad - Barrio General Enriquez Gallo Av.12 S/N
Intersección Calles 44 Y 45.

Dir. Sucursal: TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

RUC: 0990803749001

Nº: 003-010-002153434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1106201901099080374900120030100021534341234567819

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL



1106201901099080374900120030100021534341234567819

Razón Social: WASHINGTON LEONARDO MARIN MURILLO

Fecha de emisión: 11/06/2019

Dirección:

Identificación: 0918126111

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P/U	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	1	BOLETO CONVENCIONAL	4,15	0,00	4,15
Forma de Pago						
Detalle			Total	Plazo	Unidad de tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4,15	0	N/A	
Información Adicional						
CorreoCliente			CorreoNoDefinido			
SUBTOTAL 12%						0,00
SUBTOTAL 0%						4,15
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						4,15
TOTAL DESCUENTO						0,00
IVA 12%						0,00
IVA 0%						0,00
TOTAL						4,15

COOPERATIVA LIBERTAD PENINSULAR

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

Dir. Matriz: La Libertad - Barrio General Enriquez Gallo Av.12 S/N
Intersección Calles 44 Y 45.

Dir. Sucursal: TERMINAL TERRESTRE DE STA. ELENA.

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

RUC: 0990803749001

Nº: 010-004-000062419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1206201901099080374900120100040000624191234567817

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL



1206201901099080374900120100040000624191234567817

Razón Social: WASHINGTON LEONARDO MARIN MURILLO

Fecha de emisión: 12/06/2019

Dirección:

Identificación: 0918126111

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P/U	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	1	BOLETO CONVENCIONAL	4,15	0,00	4,15
Forma de Pago						
Detalle			Total	Plazo	Unidad de tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4,15	0	N/A	
Información Adicional						
CorreoCliente			CorreoNoDefinido			
SUBTOTAL 12%						0,00
SUBTOTAL 0%						4,15
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						4,15
TOTAL DESCUENTO						0,00
IVA 12%						0,00
IVA 0%						0,00
TOTAL						4,15



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOMALÁ TOMALÁ LUIS PATRICIO

RESTAURANT ORILLAS DEL MAR

R.U.C. # 0920809183001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 26 G. Enriquez Gallo y 14 x 1 S/N
y Digno Nuñez Estero Salina Cel.: 0980086513

E-mail: luispatriciotomalatoma7@gmail.com Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00
CATEGORÍA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1123996644

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000006802

Fecha: 12 Junio del 2019

Sr.(es): Leonardo Marín

Dirección: Guayaquil

RUC/C.I.: 0918126111

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ceviche pescado		7.75
1	lata		1.00
1	Agua		0.75

Son: ochenta con cincuenta
centavos

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL \$ 9.50

ORIGINAL ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: EMISOR

Luis Tomalá
LUIS TOMALÁ TOMALÁ

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 20 BLOCKS x 2 # 005801 - 007800
F.I.: 20/12/2018 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/12/2019



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOMALÁ TOMALÁ LUIS PATRICIO

RESTAURANT ORILLAS DEL MAR

R.U.C. # 0920809183001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 26 G. Enriquez Gallo y 14 x 1 S/N
y Digno Nuñez Estero Salina Cel.: 0980086513

E-mail: luispatriciotomalatoma7@gmail.com Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00
CATEGORÍA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1123996644

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000006797

Fecha: 12 Junio del 2019

Sr.(es): Leonardo Marín

Dirección: Guayaquil

RUC/C.I.: 0918126111

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	montubio		7.50
1	café		1.00

Son: ocho con cincuenta
centavos

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL \$ 8.50

ORIGINAL ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: EMISOR

Luis Tomalá
LUIS TOMALÁ TOMALÁ

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 20 BLOCKS x 2 # 005801 - 007800
F.I.: 20/12/2018 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/12/2019



POSADA PARIS

ANDRADE ROJAS TERESITA DEL CARMEN

R.U.C. # 091306668001

SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Dirección: Calle 24 S/N y Av. Principal

Tel.: 2782394 Cel.: 0997990359 - 0995745735

Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1124024337

FACTURA Serie 001-001-

000003480

Fecha: Junio 11, 2019

Sr.(es): Leonardo Marín

Dirección: Guayaquil

RUC/C.I.: 0918126111

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Unidad # 2		

Son: SUB-TOTAL %
Dólares SUB-TOTAL 0%

CASA GRILL RESTAURANT GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA

R.U.C. # 1726998105001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Malecón No. 711 entre Calles 17 y 19 Cel.: 0997606121 Telf.: 042773079

E-mail: reservas@casablancasalinas.com Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1124867342

FACTURA

SERIE 003 - 001 -

000015770

11.06.2019

Fecha: LEONARDO MARIN

Sr.(es): 0918126111

R.U.C./C.I. GUAYAQUIL

Dirección:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROZ CON CAMARONES	8.00	8.00

Son: OCHO CON 96/100 DOLARES

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros ☐

SUB TOTAL % 8.00
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO 8.00
SUB TOTAL 12 0.00