

Ugato SIBy
 3 MAY 2021
Recursos



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZSNA-2021-1760-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-ABRIL-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HOLGUIN ROMERO ELVIS JUNIOR C. I. 0914969142		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CNS 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLIVAR-GUARANDA-MULLIDAIHUAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA ZONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04-MAYO-2021	HORA SALIDA (hh:mm) 08:00	LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 07-MAYO-2021	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Tlgo Mauricio David Burgos Lopez, Tlgo. Elvis Junior Holguin Romero, Ing. Geovanni Francisco Padilla Mora, Ing. Rigoberto Javier Caicedo De la Cruz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MANTENIMIENTO VHF-ER EN LA ESTACION DE MULLIDAIHUAN EN GUARANDA - INSTALACION DE ANTENA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	DAC	Guayaquil-Guaranda	04-mayo-2021	08H00	04-mayo-2021	12H00
TERRESTRE	DAC	Guaranda-Guayaquil	07-mayo-2021	12H00	07-mayo-2021	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 17310997
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**ELVIS JUNIOR
 HOLGUIN
 ROMERO**



Firmado electrónicamente por:
**MAURICIO
 DAVID BURGOS
 LOPEZ**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

TLGO. ELVIS JUNIOR HOGUIN ROMERO
 Analista CNS 1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LÓPEZ
 Coordinador CNS Zonal

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. WILSON STALIN TORRES RAZA
 Director Zonal

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-1760-M

Guayaquil, 26 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: SOLICITO COMISIÓN INSTITUCIONAL. MANTENIMIENTO VHF-ER
GUARANDA - BOLIVAR. SERVIDORES CNS ING. GEOVANNI
PADILLA, TLGO. DAVID BURGÓS, ING. RIGOBERTO CAICEDO Y
TLGO. ELVIS HOLGUÍN. CUATRO (4) DIAS 04 AL 07 DE MAYO
2021.


De mi consideración:

Durante los días 6, 7, 8 y 9 de abril, se realizó mantenimiento correctivo en la estación Mullidaihuan en Guaranda. En dicha comisión se recuperó la operación normal de la frecuencia 128,3 MHz principal, que había quedado Fuera de Servicio, por otro lado, para el servicio de APP Guayaquil, el personal del Servicio Móvil Aeronáutico se vió forzado a retirar la antena directiva que operaba en la frecuencia 120,7 MHz debido a grave daño, que permitió filtración de agua dentro de sus cavidades de radiofrecuencia, dejándola en calidad de inservible.

Por esta razón, se solicitó a Matriz de Gestión CNS en Quito el envío de otra antena de similares características, a fin de remplazar y restablecer a operación normal el servicio de la frecuencia 120,7 MHz para el APP de Guayaquil. La tarde del 14 de abril 2021, se recibieron 2 antenas directivas, de las cuales una será destinada para estos efectos a la estación Mullidaihuan.

Por lo antes expuesto, señor Director, solicito a usted favor autorizar comisión de servicios para los servidores CNS, Tlgo. Burgos López David, Ing. Padilla Mora Geovanni, Tlgo. Holguín Romero Elvis e Ing. Caicedo De La Cruz Rigoberto, por cuatro (4) días, comprendidos entre 04, 05, 06 y 07 de mayo del 2021, a la estación Mullidaihuan en Guaranda (provincia Bolivar), así como la designación de un vehículo institucional, para transporte de personal técnico, instrumentos, equipos y materiales; con la finalidad de efectuar el mantenimiento correctivo para restablecer operación normal a la frecuencia 120,7 MHz APP Guayaquil, que consiste en el ascenso, fijación e instalación de antena directiva en el lugar correspondiente en la Torre autosustentada para telecomunicaciones de la estación Mullidaihuan. A más de esto, por no contar en el lugar de destino con abastecimiento adicional de combustible, me permito solicitar a usted, autorizar y disponer a quien corresponda, la provisión de 15 galones de diesel adicionales al tanque lleno del vehículo designado, para asegurar la movilización durante la comisión en vehículo institucional, que será conducido por el Ing. Rigoberto Caicedo De La Cruz.

PLANIFICACIÓN DE TRABAJO.



Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-1807-M

Guayaquil, 28 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

ASUNTO: Solicita Certificación de Fondos a favor de los servidores: Tlgo. Burgos López David, Ing. Padilla Mora Geovanni, Ing. Caicedo De La Cruz Rigoberto y Tlgo. Holguín Romero Elvis, del 04 al 07 de mayo del 2021, Mantenimiento VHF-ER Guaranda.

De mi consideración:

En concordancia con el Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted señor Ingeniero, se digne certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales a favor de los servidores CNS, Tlgo. Burgos López David, Ing. Padilla Mora Geovanni, Tlgo. Holguín Romero Elvis e Ing. Caicedo De La Cruz Rigoberto, por cuatro (4) días, comprendidos entre 4, 5, 6 y 7 de abril del 2021, fin efectuar el "Mantenimiento VHF-ER Guaranda" (provincia Bolivar) para los sistemas de comunicaciones para la Navegación Aérea de la estación Mullidaihuan (Remplazo de Antena Directiva retirada por daño en comisión anterior).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos:

- solicitud_comisión_guaranda_2021-05-04_dgac-zsna-2021-1760-m.pdf
- solicitud_comisión_guaranda_2021-05-04_hoja_de_ruta_dgac-zsna-2021-1760-m.pdf

Copia:

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero

Sr. Tlgo. Mauricio David Burgos López
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sr. Tlgo. Elvis Junior Holguín Romero
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0001 -0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION

Ejercicio: ZONAL
2021
No. Fondo Global: 30
No. Entrada: 59
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	05/05/2021


Clase de Fondo: FAF _ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: R2-20 ANTICIPO VIATICO COMISION SR. ELVIS HOLGUIN ROMERO DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2021 A GUARANDA MANTENIMIENO VHF-ER ESTACION MULLIDAIHUAN E INSTALACION DE ANTENA MEMORANDO NRO. DGAC.ZSNA.2021-1760-M.

No. de Solicitud: 30
No. de Doc. de Aprobación: 30
No. de Cur Contable: 98092995

Fecha Solicitud: 03/05/2021
Fecha de Aprobación: 03/05/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1768014840001	SI	SI	SI	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

jueves, mayo 13, 2021

**LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICO DIRECCION ZONAL
COMISION CUMPLIDA QUE JUSTIFICA EL 70 % DEL TOTAL**

NOMBRE:	ELVIS HOLGUIN ROMERO		0914969142
FECHA:	4 AL 7 DE MAYO DEL 2021		
MEMORANDO:	DGAC-ZSNA-2021-1760-M		
LUGAR:	GUARANDA		
DIAS:	3	70 %	80.00
COMISION CUMPLIDA	100 %	30 %	
VALOR TOTAL COMISION	240.00		
LIQUIDACION COMISION	72.00	168.00	178.30
TOTAL			

Katty Cocha E
KATTY COCHA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERA

REVISADO:
Patricia Mantilla Coello
ING. PATRICIA MANTILLA COELLO
ANALISTA FINANCIERA 2

ER 94 cur 1332

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-ZSNA-2021-1760-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10-MAYO-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO C.C. 0914969142

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUARANDA (MULLIDAIHUAN) - BOLIVAR

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tlgo. Mauricio David Burgos López, Ing. Rigoberto Javier Caicedo De La Cruz, Ing. Geovanni Francisco Padilla Mora y Tlgo. Elvis Junior Holguín Romero.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALIDA 04-mayo-2021 A LAS 07H00 Y RETORNO EL 07-mayo-2021 A LAS 16H00
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA VHF-ER EN ESTACION MULLIDAIHUAN GUARANDA

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
04-05-2021	LEMA LEMA GLADYS SILVANA	001-001-0004087	0201762754001	\$ 11,50
04-05-2021	LEMA LEMA GLADYS SILVANA	001-001-0004092	0201762754001	\$ 12,50
05-05-2021	MASABANDA AGUILAR VILMA GRACIELA	001-001-000001081	0201940335001	\$ 10,00
05-05-2021	GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA	001-001-0000067	0201456118001	\$ 11,50
05-05-2021	GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA	001-001-0000070	0201456118001	\$ 12,50
05-05-2021	GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA	001-001-000001084	0201940335001	\$ 10,00
06-05-2021	MASABANDA AGUILAR VILMA GRACIELA	001-001-0000077	0201456118001	\$ 9,50
06-05-2021	GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA	001-001-00007545	0201561826001	\$ 100,80
06-05-2021	HOSTAL SPA OASIS		TOTAL	\$ 178,30

1. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
dd-mmm-aaa	04-MAYO-2021	07-MAYO-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	16H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC	GUAYAQUIL-GUARANDA	04-MAYO-2021	09:00	04-MAYO-2021	14:00
TERRESTRE	DAC	GUARANDA-GUAYAQUIL	07-MAYO-2021	10:30	07-MAYO-2021	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

SE ADJUNTA TIKETS DE PEAJE.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO

NOMBRE: TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO

NOMBRE: TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Firmado electrónicamente por:
MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ

NOMBRE: TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ

INFORME TÉCNICO Nº 21-10

Dirigido a:	Tlgo. David Burgos.			Coordinador CNS Zonal.	
Inicio de Actividades:	2021/5/4	Estación	Mullidaihuan - Guaranda.	Equipo	Sistema VHF-ER. APP FREC. 120,7 MHz
Fin de Actividades:	2021/5/7				

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Mantenimiento Programado:	<input type="checkbox"/>	Verificación aérea:	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Correctivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Otras:	<input type="checkbox"/>

I. ANTECEDENTES:

En el mes de octubre del 2020, se presentaron fallos en la transmisión del equipo para la frecuencia de APP 120,7 MHz en la estación Mullidaihuan. A fin de evitar un mayor daño en la etapa de transmisión de este equipo de radio, se deshabilitó la señal de PTT en las regletas de INDRA, para evitar activación de la etapa de potencia, que presenta alarma de SWR (Relación de Ondas Estacionarias). Esto es un indicio de que existe un problema en la Antena o su respectiva línea de alimentación.

En comisión de servicios efectuada los días 6, 7, 8 y 9 de abril, se procedió al retiro de la antena directiva de la frecuencia 120,7 MHz correspondiente al servicio APP de Guayaquil, por presentar alta potencia reflejada (alto SWR) y al desmontarla de la Torre de comunicaciones de la empresa CNT en la estación Mullidaihuan, se encontró fisuras en los tubos protectores de sus dipolos, en los cuales se ha filtrado agua, lo que ocasiona el fallo descrito. Adicional a esto se registró el daño de un módulo receptor del equipo de radio para la frecuencia 123,9 MHz (alterna de 128,3 MHz ACC1).

En revisiones de esta antena en Guayaquil, esta se encuentra con graves daños en las cavidades de conexión de sus dipolos, donde se encontró gran cantidad de agua, acompañada de lodo y óxido. Por lo que se considera irreparable e inservible.


A fin de colaborar con la solución de este problema, se recibió de Quito 2 antenas directivas de banda VHF aeronáutico, las cuales fueron sometidas a pruebas para determinar su estado. Se encontró una en buen estado, mientras que la otra también presenta desperfecto (alto SWR). Se procedió al mantenimiento preventivo de la antena que se encuentra en buenas condiciones, con la finalidad de destinarla para ser instalada en la estación Mullidaihuan para el servicio en mención. Paralelamente continuamos las revisiones de la otra antena, en busca de que pueda operar también de modo normal.

Por este motivo, ante la necesidad de restablecer estos servicios en la estación mencionada, se solicita comisión de servicios para los días 4, 5, 6 y 7 de mayo del 2021 para los técnicos: Tlgo. David Burgos, Ing. Geovanni Padilla, Ing. Javier Caicedo y Tlgo. Elvis Holguín, como Responsable del SMA. Motivada en la necesidad de reemplazar antena para 120,7 MHz e instalar módulo receptor para 123,9 MHz ya reparado.

Nos trasladamos el día 4 de mayo hacia la estación Mullidaihuan en Guaranda, en vehículo institucional conducido por el Ing. Javier Caicedo, transportando la antena directiva, equipos, instrumentos, herramientas y materiales para efectuar el mantenimiento correctivo a la frecuencia 120,7 MHz.

5 de mayo 2021


Acorde a planificación se inician temprano los trabajos para instalación de antena en la torre de antenas (en altura).

TAREA EJECUTADA	RESULTADO
<p>Se prepara el ascenso de la antena, que ya cuenta con los herrajes acoplados a la medida adecuada para fijarse en la Torre.</p>	<p>Se procede al correcto amarre de la antena con el cabo que servirá de guarda para mantener la antena separada de la Torre durante el ascenso, cuya finalidad es evitar que se estropee la antena y/o que esta golpee afectando otras antenas que se encuentran ya instaladas en la Torre.</p> 
	<p>Se procede a la colocación de las poleas tanto en altura, como en tierra, para la elevación de la antena, se pasa el cabo que servirá para el ascenso.</p>
	<p>Se inicia el ascenso de la antena, hasta su ubicación en el lugar donde se encontraba la anterior antena, retirada por daño. Se logra sin afectación de la antena misma, ni de otras antenas de la Torre.</p>
	<p>Se procede al ajuste de los herrajes, controlando que la antena quede correctamente orientada hacia el sector que debe apuntar, es decir al sector correspondiente al APP de Guayaquil.</p>
	<p>Una vez ajustada la antena en su posición correcta, se procede a ajustar el conector y sellarlo debidamente, para evitar afectación del clima (humedad o filtración de agua ocasionada por lluvia).</p>
<p>Concluida la instalación de la antena, se inicia pruebas de niveles de potencia en sitio.</p>	<p>Con el equipo ajustado a una Potencia de transmisión de 45 dbm, que equivale a 31,6 Watts, se mide potencia con Vatímetro obteniendo los siguientes resultados: Potencia Incidente: 30 Watts Potencia reflejada: $\leq 0,1$ Watts SWR: 1,0 Valor Optimo. Indica un excelente Acople de antena.</p>


	<p>día anterior, apenas se terminó de instalar la antena.</p> <p>SWR: 1,0</p> <p>Es decir continúa en condición óptima, sin presentar potencia en reversa.</p>
<p>Labores de Identificación de antenas omnidireccionales.</p>	<p>Muchas etiquetas colocadas años atrás durante la instalación de estas antenas, se han perdido por deterioro y manipulación, y mantener identificadas las líneas de alimentación de cada antena es importante para la correcta ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos.</p> <p>Siguiendo cuidadosamente el recorrido de cada línea de alimentación, procurando no cometer errores, se marcó cada cable, próximo a su respectiva antena.</p> <p>Se presentan fotos, como muestra de las marcas de identificación en cada línea de alimentación.</p> <div data-bbox="735 712 1326 1361" data-label="Image"> </div> <p><i>Antena #1: cable con 1 marca color rojo.</i></p> <div data-bbox="751 1417 1334 1843" data-label="Image"> </div> <p><i>Antena #3: cable con 3 marcas color rojo.</i></p>
<p>Registro de lecturas de parámetros de operación de los equipos de la estación.</p>	<p>Pasado el medio día se procede al registro de lecturas de parámetros de operación de todos los equipos de la estación Mullidaihuan.</p>

- Apenas llegar a la estación se puede notar que las lonas de protección de las antenas del radioenlace de microondas Guayaquil - Guaranda, están demasiado deterioradas. Esto permite que la inclemencia del tiempo, que en esta localidad es frío, pero con presencia de mucha lluvia, afecte la integridad de los elementos internos de estas antenas.


Este radioenlace ya no se encuentra operando por falta de redundancia, pero en estas condiciones, sólo empeora su estado con más rapidez.



- Equipos de radio de marca JOTRON, todos presentan daño en su display, en el receptor de 126,9 MHz apenas con dificultad se puede ver su estatus o frecuencia de operación. El daño de estos displays, ha sido reportado repetidas veces en varios informes técnicos del Servicio Móvil Aeronáutico, pues representa un factor adverso para la tareas de mantenimiento, ya que no se puede visualizar directamente en el equipo las configuraciones, ajustes y parámetros necesarios para tales propósitos.



Todos los radios de marca JOTRON en esta estación presentan daño de sus Displays.



Equipos de radio etiquetados con su frecuencia de operación, debido a este daño.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 DIRECCION REGIONAL II
 UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO
 HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: Guayaquil FECHA: 04-Hoy/2021 MOVILIZACION: 0003162
 SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: CNS OBJETIVO DE LA COMISION: Mantenimiento Comestivo en la Estacion Full Service en Guayaquil
 DOCUMENTO No. DAE-RSMA-2021-1760-M
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: Tpo. Luis Melpin NOMBRE DEL CONDUCTOR: Tpo. Javier Caceres
 VEHICULO: CLASE: Camionete MARCA: Chev. Dmax No. PLACA: BEA-261

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
Guayaquil	04-05-21	09:00	129867	Montalvo	04-05-21	14:00	130243					
Montalvo	07-05-21	10:30	130243	Guayaquil	07-05-21	14:00	130622					

OBSERVACIONES: _____
 FIRMA SR. CONDUCTOR: [Firma] FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Firma]
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
PAULETH
 LEMA LEMA GLADYS SILVANA
 Dirección: General Enríquez y García Moreno
 Telf.: 0985493294 :: Guaranda

RUC. 0201762754001
NOTA DE VENTA
 001 - 001
 Nº 0004092
 Aut. SRI. 1127661113

Sr.(es): ELVIS HOLCÓN R.
 RUC: 0914969142
 Dirección: GUAYASOIL
 Fecha: 4-Mayo-2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	CALDO GALLINA	3,00	3,00
1	YAPINGACHO ESP.	7,00	7,00
1	JUGO NAT.	2,50	2,50
TOTAL USD			12,50

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001
 Autorización N° 1808 N° Imp. 003801 al 004100 Fecha Aut.: Enero 13 de 2021
 Válido hasta: Enero 13 de 2022 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

[Firma]
 ENTREGUE CONFORME

[Firma]
 RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
PAULETH
 LEMA LEMA GLADYS SILVANA
 Dirección: General Enríquez y García Moreno
 Telf.: 0985493294 :: Guaranda

RUC. 0201762754001
NOTA DE VENTA
 001 - 001
 Nº 0004087
 Aut. SRI. 1127661113

Sr.(es): ELVIS HOLCÓN R.
 RUC: 0914969142
 Dirección: GUAYASOIL
 Fecha: 4-Mayo-2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	CALDO PARD	3,00	3,00
1	LOMO SALADO	6,00	6,00
1	JUGO NAT.	2,50	2,50
TOTAL USD			11,50

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001
 Autorización N° 1808 N° Imp. 003801 al 004100 Fecha Aut.: Enero 13 de 2021
 Válido hasta: Enero 13 de 2022 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

[Firma]
 ENTREGUE CONFORME

[Firma]
 RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LA CARPA DEL SABOR
 GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA
 Dirección: Sector Los Agachaditos - General Enríquez
 GUARANDA

RUC. 0201456118001
NOTA DE VENTA
 001 - 001
 Nº 000067
 Aut. SRI. 1127669256

Sr.(es): ELVIS HOLCÓN R.
 RUC: 0914969142
 Dirección: GUAYASOIL
 Fecha: Mayo-8-2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	COSTILLAS BBR	9,00	9,00
1	JUGO NATURAL	2,50	2,50
TOTAL USD			11,50

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001
 Autorización N° 1808 N° Imp. 000001 al 000200 Fecha Aut.: Enero 14 de 2021
 Válido hasta: Enero 14 de 2022 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

[Firma]
 ENTREGUE CONFORME

[Firma]
 RECIBI CONFORME

RESTAURANTE DE CAMILITA
MASABANDA AGUILAR VILMA GRACIELA
 Dir.: GENERAL ENRIQUEZ Y AZUAY RUC: 0201940335001
 Cel.: 0992082878 Guaranda
 Cod. Aut: 1127421900
FACTURA
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
 S 001-001- 000001081

Sr.(es): ELVIS HOLCÓN R.
 RUC o C.I.: 0914969142 Teléfono:
 Dirección: GUAYASOIL
 Fecha de Emisión: 5-Mayo-2021
 Guía de Remisión:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
1	MORE PILLO	8,00	8,00
1	JUGO NATURAL	2,00	2,00
SUBTOTAL			\$ 10,00
DESCUENTO			\$
ICE			\$
IVA 0 %			\$
IVA 12 %			\$
TOTAL			\$ 10,00

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC N° 0200857761001
 Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha Imp. 23 - Noviembre - 2020 N° Imp. 1001 al 1100 Válido hasta: 23 - Noviembre - 2021

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Cliente

ORIGINAL = ADQUIRENTE - COPIA = EMISOR

**RESTAURANTE DE CAMILITA
MASABANDA AGUILAR VILMA GRACIELA**

Dir.: GENERAL ENRIQUEZ Y AZUAY
Cel.: 0992082878 Guaranda
Cod. Aut: 1127421900
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 0201940335001

FACTURA

S 001-001- 000001084

Sr.(es): Elvis Holguin Romero
RUC o C.I.: 0914969142 Teléfono: _____
Dirección: Guayacil
Fecha de Emisión: 6-MAYO-2021
Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	MORE PILLO	8,00	8,00
1	JUGO NATURAL	2,00	2,00

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0203857761001 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-801		SUBTOTAL	\$ 10,00
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	\$
EFFECTIVO		ICE	\$
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 0 %	\$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 12 %	\$
OTROS		TOTAL	\$ 10,00

Fecha Imp. 23 - Noviembre - 2020 Nº Imp. 1001 al 1100 Válido hasta: 23 - Noviembre - 2021
Firma Autorizada: [Firma] Cliente: [Firma]

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

LA CARPA DEL SABOR

GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA
Dirección: Sector Los Agachaditos - General Enriquez
GUARANDA

RUC. 0201456118001

NOTA DE VENTA

001 - 001
Nº 000070
Aut. SRI. 1127669256

Sr.(es): Elvis Holguin R.
RUC: 0914969142
Dirección: Guayacil

Fecha: 5 - MAYO - 2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unitario	Valor Total
1	MEDIA PORRIADA	10,00	10,00
1	JUGO NATURAL	2,50	2,50

Brilo Baus Julio César "Offset-Imprenta Brilo" Guaranda RUC 0600282776001
Autorización Nº 1808 Nº Imp. 000001 al 000200 Fecha Aut.: Enero 14 de 2021
Válido hasta: Enero 14 de 2022 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL USD 12,50
ENTREGUE CONFORME: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LA CARPA DEL SABOR

GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA
Dirección: Sector Los Agachaditos - General Enriquez
GUARANDA

RUC. 0201456118001

NOTA DE VENTA

001 - 001
Nº 000077
Aut. SRI. 1127669256

Sr.(es): Elvis Holguin Romero
RUC: 0914969142
Dirección: Guayacil
Fecha: 6-MAYO-2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unitario	Valor Total
1	Lomito Salgado	7,00	7,00
1	JUGO NATURAL	2,50	2,50

Brilo Baus Julio César "Offset-Imprenta Brilo" Guaranda RUC 0600282776001
Autorización Nº 1808 Nº Imp. 000001 al 000200 Fecha Aut.: Enero 14 de 2021
Válido hasta: Enero 14 de 2022 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL USD 9,50
ENTREGUE CONFORME: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda
Establec: Plaza Roja - General Enriquez y García Moreno
Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC. 0201561826001

FACTURA

001 - 001
Nº 0007545
Aut. SRI. 1127947006
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Elvis Holguin R
Dirección: Guayacil
RUC: 0914969142 Guía de Remisión: _____
Fecha: 6 - MAYO - 2021

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	Hospedaje 3 Noches Entrada 04-05-06 de Mayo del 2021 salida: 07-05-2021	30,00	90,00

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL	90,00
EFFECTIVO	DINERO / ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS		
Brilo Baus Julio César "Offset-Imprenta Brilo" Guaranda RUC 0600282776001 - Autorización Nº 1808 Nº Imp. 007501 al 007800 Fecha Aut.: Marzo 10 del 2021 Válido hasta: Marzo 10 del 2022 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR				IVA 12 %	10,80
				IVA 0 %	
				TOTAL \$	100,80

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]