

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

Entidad: 522 -0001 -0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION

Ejercicio: ZONAL  
2021

No. Fondo Global: 31  
No. Entrada: 60  
Monto Solicitado: 240,00  
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	


Clase de Fondo: FAF \_ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: R2-20 ANTICIPO VIATICO COMISION SR. MAURICIO BURGOS LOPEZ DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2021 A GUARANDA MANTENIMIENO VHF-ER ESTACION MULLIDAIHUAN E INSTALACION DE ANTENA MEMORANDO NRO. DGAC.ZSNA.2021-1760-M.

No. de Solicitud: 31  
No. de Doc. de Aprobación: 31  
No. de Cur Contable: 98093055

Fecha Solicitud: 03/05/2021  
Fecha de Aprobación: 03/05/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1768014840001	SI	NO	NO	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

  
 03 MAY 2021 12:41



*all S by  
3 MAY 2021  
Reinaldo*



**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**DGAC-ZSNA-2021-1760-M**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**26-ABRIL-2021**

VIÁTICOS            MOVILIZACIONES      SUBSISTENCIA      ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**BURGOS LOPEZ MAURICIO DAVID C. I. 0908096191**      PUESTO QUE OCUPA:  
**TECNICO CNS**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**BOLIVAR-GUARANDA-MULLIDAIHUAN**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA ZONAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)      HORA SALIDA (hh:mm)      LLEGADA (dd-mmm-aaaa)      HORA LLEGADA (hh:mm)

**04-MAYO-2021**      **08:00**      **07-MAYO-2021**      **16:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Tlgo Mauricio David Burgos Lopez, Tlgo. Elvis Junior Holguin Romero, Ing. Geovanni Francisco Padilla Mora, Ing. Rigoberto Javier Caicedo De la Cruz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**MANTENIMIENTO VHF-ER EN LA ESTACION DE MULLIDAIHUAN EN GUARANDA - INSTALACION DE ANTENA.**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	DAC	Guayaquil-Guaranda	04-mayo-2021	08H00	04-mayo-2021	12H00
TERRESTRE	DAC	Guaranda-Guayaquil	07-mayo-2021	12H00	07-mayo-2021	16H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
**RUMIÑAHUI**      TIPO DE CUENTA:  
**AHORRO**      No. DE CUENTA:  
**8102144500**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Firmado electrónicamente por:  
**MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ**

 Firmado electrónicamente por:  
**LUIS ALFONSO GUZMAN RUIZ**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ**  
 Técnico CNS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**SR. LUIS ALFONSO GUZMAN RUIZ**  
 Coordinador SNA Zonal

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO




NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
**ING. WILSON STALIN TORRES RAZA**  
 Director Zonal

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-28 08:51:51 (GMT-5)

Generado por: Elvis Junior Holguín Romero

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZSNA-2021-1760-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz, Controlador Radar APP, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITO COMISIÓN INSTITUCIONAL. MANTENIMIENTO VHF-ER GUARANDA - BOLIVAR. SERVIDORES CNS ING. GEOVANNI PADILLA, TLGO. DAVID BURGOS, ING. RIGOBERTO CAICEDO Y TLGO. ELVIS HOLGUÍN. CUATRO (4) DIAS 04 AL 07 DE MAYO 2021.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-04-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-04-28 08:45:49 (GMT-5)	Informar	Geovanni Francisco Padilla Mora (DGAC)	2	Comisión Autorizado por Director Zonal, continuar con los tramites
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-04-28 08:45:49 (GMT-5)	Informar	Elvis Junior Holguín Romero (DGAC)	2	Comisión Autorizado por Director Zonal, continuar con los tramites
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-28 08:37:12 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2	Autorizado , por señor Director Zonal, continuar con tramites
DIRECCIÓN ZONAL	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	2021-04-27 20:20:59 (GMT-5)	Reasignar	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	1	autorizado, continuar con el tramite
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-27 08:26:48 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	1	Favor Ingeniero se requiere el autorizado
DIRECCIÓN ZONAL	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	2021-04-26 20:41:15 (GMT-5)	Reasignar	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	0	Actualizado, continuar con el tramite
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-26 11:35:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-26 11:35:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-26 11:35:06 (GMT-5)	Registro	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	0	

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

Entidad: 522 -0001 -0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION

Ejercicio: ZONAL  
2021

No. Fondo Global: 31

No. Entrada: 60

Monto Solicitado: 240,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	05/05/2021

Clase de Fondo: FAF \_ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: R2-20 ANTICIPO VIATICO COMISION SR. MAURICIO BURGOS LOPEZ DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2021 A GUARANDA MANTENIMIENO VHF-ER ESTACION MULLIDAIHUAN E INSTALACION DE ANTENA MEMORANDO NRO. DGAC.ZSNA.2021-1760-M.

No. de Solicitud: 31


Fecha Solicitud: 03/05/2021

No. de Doc. de Aprobación: 31

Fecha de Aprobación: 03/05/2021

No. de Cur Contable: 98093055

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1768014840001	SI	SI	SI	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

jueves, mayo 13, 2021

**LIQUIDACION ANTIPO DE VIATICO DIRECCION ZONAL**

**COMISION CUMPLIDA QUE JUSTIFICA EL 70 % DEL TOTAL**

<b>NOMBRE:</b>	MAURICIO BURGOS LOPEZ	0908096191
<b>FECHA:</b>	4 AL 7 DE MAYO DEL 2021	
<b>MEMORANDO:</b>	DGAC-ZSNA-2021-1760-M	
<b>LUGAR:</b>	GUARANDA	
<b>DIAS.</b>	3	
<b>COMISION CUMPLIDA</b>	100 %	30 %
<b>VALOR TOTAL COMISION</b>	240.00	
<b>LIQUIDACION COMISION</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	240.00	72.00
		168.00
		178.80

ELABORADO:

*Katty Cova E.*  
KATTY COBA ESPINOZA  
ASISTENTE FINANCIERA

REVISADO:

*Patricia Mantilla Coello*  
ING. PATRICIA MANTILLA COELLO  
ANALISTA FINANCIERA 2

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
 DIRECCION REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO  
 HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: Guayaquil FECHA: 04-Ago/2021 MOVILIZACION: 0003162  
 SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: CNS OBJETIVO DE LA COMISION: Asistencia Comunitaria en la Estacion Full Pathway al Georoché  
 DOCUMENTO No. DEAC-ESNA-2021-1760-A  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: Tpo. Luis Helguin NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ing. Javier Conrado

VEHICULO: CLASE : Camionete MARCA Chev. Dmax No. PLACA : BEA-261

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
Guayaquil	04-08-21	09:00	129867	Montalban	04-05-21	14:00	130243					
Montalban	07-05-21	10:30	130243	Guayaquil	07-05-21	14:00	130622					

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 FIRMA SR. CONDUCTOR: [Firma] FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Firma]  
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.

**INFORME TÉCNICO N° 21-10**

<b>Dirigido a:</b>	Tlgo. David Burgos.			Coordinador CNS Zonal.	
<b>Inicio de Actividades:</b>	2021/5/4	<b>Estación</b>	Mullidaihuan - Guaranda.	<b>Equipo</b>	Sistema VHF-ER. APP FREC. 120,7 MHz
<b>Fin de Actividades:</b>	2021/5/7				

**TIPO DE INTERVENCIÓN:**

Mantenimiento Programado:	<input type="checkbox"/>	Verificación aérea:	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Correctivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Otras:	<input type="checkbox"/>

**I. ANTECEDENTES:**

En el mes de octubre del 2020, se presentaron fallos en la transmisión del equipo para la frecuencia de APP 120,7 MHz en la estación Mullidaihuan. A fin de evitar un mayor daño en la etapa de transmisión de este equipo de radio, se deshabilitó la señal de PTT en las regletas de INDRA, para evitar activación de la etapa de potencia, que presenta alarma de SWR (Relación de Ondas Estacionarias). Esto es un indicio de que existe un problema en la Antena o su respectiva línea de alimentación.

En comisión de servicios efectuada los días 6, 7, 8 y 9 de abril, se procedió al retiro de la antena directiva de la frecuencia 120,7 MHz correspondiente al servicio APP de Guayaquil, por presentar alta potencia reflejada (alto SWR) y al desmontarla de la Torre de comunicaciones de la empresa CNT en la estación Mullidaihuan, se encontró fisuras en los tubos protectores de sus dipolos, en los cuales se ha filtrado agua, lo que ocasiona el fallo descrito. Adicional a esto se registró el daño de un módulo receptor del equipo de radio para la frecuencia 123,9 MHz (alterna de 128,3 MHz ACC1).

En revisiones de esta antena en Guayaquil, esta se encuentra con graves daños en las cavidades de conexión de sus dipolos, donde se encontró gran cantidad de agua, acompañada de lodo y óxido. Por lo que se considera irreparable e inservible.


A fin de colaborar con la solución de este problema, se recibió de Quito 2 antenas directivas de banda VHF aeronáutico, las cuales fueron sometidas a pruebas para determinar su estado. Se encontró una en buen estado, mientras que la otra también presenta desperfecto (alto SWR). Se procedió al mantenimiento preventivo de la antena que se encuentra en buenas condiciones, con la finalidad de destinarla para ser instalada en la estación Mullidaihuan para el servicio en mención. Paralelamente continuamos las revisiones de la otra antena, en busca de que pueda operar también de modo normal.

Por este motivo, ante la necesidad de restablecer estos servicios en la estación mencionada, se solicita comisión de servicios para los días 4, 5, 6 y 7 de mayo del 2021 para los técnicos: Tlgo. David Burgos, Ing. Geovanni Padilla, Ing. Javier Caicedo y Tlgo. Elvis Holguín, como Responsable del SMA. Motivada en la necesidad de reemplazar antena para 120,7 MHz e instalar módulo receptor para 123,9 MHz ya reparado.

Nos trasladamos el día 4 de mayo hacia la estación Mullidaihuan en Guaranda, en vehículo institucional conducido por el Ing. Javier Caicedo, transportando la antena directiva, equipos, instrumentos, herramientas y materiales para efectuar el mantenimiento correctivo a la frecuencia 120,7 MHz.

5 de mayo 2021


Acorde a planificación se inician temprano los trabajos para instalación de antena en la torre de antenas (en altura).

TAREA EJECUTADA	RESULTADO
<p>Se prepara el ascenso de la antena, que ya cuenta con los herrajes acoplados a la medida adecuada para fijarse en la Torre.</p>	<p>Se procede al correcto amarre de la antena con el cabo que servirá de guarda para mantener la antena separada de la Torre durante el ascenso, cuya finalidad es evitar que se estropee la antena y/o que esta golpee afectando otras antenas que se encuentran ya instaladas en la Torre.</p> 
	<p>Se procede a la colocación de las poleas tanto en altura, como en tierra, para la elevación de la antena, se pasa el cabo que servirá para el ascenso.</p>
	<p>Se inicia el ascenso de la antena, hasta su ubicación en el lugar donde se encontraba la anterior antena, retirada por daño.</p> <p>Se logra sin afectación de la antena misma, ni de otras antenas de la Torre.</p>
	<p>Se procede al ajuste de los herrajes, controlando que la antena quede correctamente orientada hacia el sector que debe apuntar, es decir al sector correspondiente al APP de Guayaquil.</p>
	<p>Una vez ajustada la antena en su posición correcta, se procede a ajustar el conector y sellarlo debidamente, para evitar afectación del clima (humedad o filtración de agua ocasionada por lluvia).</p>
<p>Concluida la instalación de la antena, se inicia pruebas de niveles de potencia en sitio.</p>	<p>Con el equipo ajustado a una Potencia de transmisión de 45 dbm, que equivale a 31,6 Watts, se mide potencia con Vatímetro obteniendo los siguientes resultados:</p> <p>Potencia Incidente: 30 Watts</p> <p>Potencia reflejada: <math>\leq 0,1</math> Watts</p> <p><b>SWR: 1,0</b> Valor Optimo. Indica un excelente Acople de antena.</p>


	<p>día anterior, apenas se terminó de instalar la antena.</p> <p><b>SWR: 1,0</b></p> <p>Es decir continúa en condición óptima, sin presentar potencia en reversa.</p>
<p>Labores de Identificación de antenas omnidireccionales.</p>	<p>Muchas etiquetas colocadas años atrás durante la instalación de estas antenas, se han perdido por deterioro y manipulación, y mantener identificadas las líneas de alimentación de cada antena es importante para la correcta ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos.</p> <p>Siguiendo cuidadosamente el recorrido de cada línea de alimentación, procurando no cometer errores, se marcó cada cable, próximo a su respectiva antena.</p> <p>Se presentan fotos, como muestra de las marcas de identificación en cada línea de alimentación.</p> <div data-bbox="730 712 1327 1361" data-label="Image"> </div> <p><i>Antena #1: cable con 1 marca color rojo.</i></p> <div data-bbox="746 1415 1327 1841" data-label="Image"> </div> <p><i>Antena #3: cable con 3 marcas color rojo.</i></p>
<p>Registro de lecturas de parámetros de operación de los equipos de la estación.</p>	<p>Pasado el medio día se procede al registro de lecturas de parámetros de operación de todos los equipos de la estación Mullidaihuan.</p>

- Apenas llegar a la estación se puede notar que las lonas de protección de las antenas del radioenlace de microondas Guayaquil - Guaranda, están demasiado deterioradas. Esto permite que la inclemencia del tiempo, que en esta localidad es frío, pero con presencia de mucha lluvia, afecte la integridad de los elementos internos de estas antenas.


Este radioenlace ya no se encuentra operando por falta de redundancia, pero en estas condiciones, sólo empeora su estado con más rapidez.



- Equipos de radio de marca JOTRON, todos presentan daño en su display, en el receptor de 126,9 MHz apenas con dificultad se puede ver su estatus o frecuencia de operación. El daño de estos displays, ha sido reportado repetidas veces en varios informes técnicos del Servicio Móvil Aeronáutico, pues representa un factor adverso para la tareas de mantenimiento, ya que no se puede visualizar directamente en el equipo las configuraciones, ajustes y parámetros necesarios para tales propósitos.



*Todos los radios de marca JOTRON en esta estación presentan daño de sus Displays.*




*Equipos de radio etiquetados con su frecuencia de operación, debido a este daño.*

**VI. PERSONAL TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO:**

Tlgo. David Burgos  
Ing. Geovanni Padilla  
Ing. Javier Caicedo  
Tlgo. Elvis Holguín

**Elaborado por:**



Guayaquil, mayo 10 del 2021.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**PAULETH**

LEMA LEMA GLADYS SILVANA

Dirección: General Enríquez y García Moreno

Tel.: 0985493294 :: Guaranda

RUC. 0201762754001

**NOTA DE VENTA**

001 - 001

Nº 0004093

Aut. SRI. 1127661113

Sr(es): David Burgos L.

RUC: 0908096191

Dirección: Guayaquil

Fecha: 4 - Mayo - 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	FRUTABA	8,00	8,00
1	JUGO NAT.	2,50	2,50
			10,50

Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001  
Autorización N° 1808 N° Imp. 003801 al 004100 Fecha Aut.: Enero 13 de 2021  
Válido hasta: Enero 13 de 2022 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

*[Signature]*  
ENTREGUE CONFORME

TOTAL USD 10,50  
*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**PAULETH**

LEMA LEMA GLADYS SILVANA

Dirección: General Enríquez y García Moreno

Tel.: 0985493294 :: Guaranda

RUC. 0201762754001

**NOTA DE VENTA**

001 - 001

Nº 0004091

Aut. SRI. 1127661113

Sr(es): DAVID BURGOS L.

RUC: 0908096191

Dirección: Guayaquil

Fecha: 4 - Mayo - 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	Caldo Pato	3,00	3,00
1	Costitas BBQ	8,00	8,00
1	JUGO NAT.	2,50	2,50
			13,50

Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001  
Autorización N° 1808 N° Imp. 003801 al 004100 Fecha Aut.: Enero 13 de 2021  
Válido hasta: Enero 13 de 2022 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

*[Signature]*

TOTAL USD 13,50  
*[Signature]*

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**LA CARPA DEL SABOR**

GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA

Dirección: Sector Los Agachaditos - General Enríquez

GUARANDA

RUC. 0201456118001

**NOTA DE VENTA**

001 - 001

Nº 000065

Aut. SRI. 1127669256

Sr(es): David Burgos

RUC: 0908096191

Dirección: Guayaquil

Fecha: Mayo - 05 - 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	Caldo Pato	2,50	2,50
1	CHULETO	7,00	7,00
1	JUGO Natural	2,50	2,50
			12,00

Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001  
Autorización N° 1808 N° Imp. 000001 al 000200 Fecha Aut.: Enero 14 de 2021  
Válido hasta: Enero 14 de 2022 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

*[Signature]*  
ENTREGUE CONFORME

TOTAL USD 12,00  
*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

**RESTAURANTE DE CAMILITA  
MASABANDA AGUILAR VILMA GRACIELA**

Dir.: GENERAL ENRIQUEZ Y AZUAY

RUC: 0201940335001

Cel.: 0992082878 Guaranda

Cod. Aut: 1127421900

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA**

S 001-001- 000001078

Sr(es): David Burgos L.

RUC o C.I.: 0908096191 Teléfono: .....

Dirección: Guayaquil

Fecha de Emisión: 5 - Mayo - 2021

Guía de Remisión: .....

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
1	More Pilo	8,00	8,00
1	JUGO NATURAL	2,00	2,00
			10,00

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. N° 0200857761001  
Aut. SRI N° 1634 - Tel: 2550-601

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	DESCUENTO
EFFECTIVO		\$ 10,00	\$
DINERO ELECTRONICO		ICE	\$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 0 %	\$
OTROS		IVA 12 %	\$
		TOTAL	\$ 10,00

Fecha Imp. 23 - Noviembre - 2020 N° Imp. 1001 al 1100 Válido hasta 23 - Noviembre - 2021

*[Signature]*  
Firma Autorizada

*[Signature]*  
Cliente

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

**RESTAURANTE DE CAMILITA  
MASABANDA AGUILAR VILMA GRACIELA**

Dir.: GENERAL ENRIQUEZ Y AZUAY  
Cel.: 0992082878 Guaranda  
Cod. Aut: 1127421900  
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 0201940335001

**FACTURA**

S 001-001- 000001082

Sr(es): David Burgos Lopez  
RUC o C.I.: 0908096191 Teléfono:  
Dirección: Guayaquil  
Fecha de Emisión: 6-Mayo-2021  
Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	YAPINGACHO	8,00	8,00
1	Jugo Natural	2,00	2,00
SUBTOTAL		\$	10,00
DESCUENTO		\$	
ICE		\$	
IVA 0%		\$	
IVA 12 %		\$	
TOTAL		\$	10,00

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC Nº 0200857761001  
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
OTROS

TOTAL USD 10,00

Fecha Imp: 23 - Noviembre - 2020 Nº Imp. 1001 al 1100 Válido hasta: 23 - Noviembre - 2021

Firma Autorizada

Cliente

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**LA CARPA DEL SABOR**  
GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA  
Dirección: Sector Los Agachaditos - General Enriquez  
GUARANDA

RUC. 0201456118001  
**NOTA DE VENTA**

001 - 001  
Nº 000074

Aut. SRI. 1127669256

Sr(es): David Burgos Lopez  
RUC: 0908096191  
Dirección: Guayaquil

Fecha: 6-Mayo-2021  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unitario	Valor Total
1	Lomito Salt.	7,00	7,00
1	Jugo Nat.	2,50	2,50
SUB-TOTAL			9,50
IVA 12 %			1,14
IVA 0%			
TOTAL \$			10,64

Brilo Baus Julio César "Offset-Imprenta Brilo" Guaranda RUC 0600282776001  
Autorización Nº 1808 Nº Imp. 000001 al 000200 Fecha Aut.: Enero 14 de 2021  
Válido hasta: Enero 14 de 2022 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**LA CARPA DEL SABOR**

GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA  
Dirección: Sector Los Agachaditos - General Enriquez  
GUARANDA

RUC. 0201456118001

**NOTA DE VENTA**

001 - 001

Nº 000071

Aut. SRI. 1127669256

Sr(es): David Burgos L.  
RUC: 0908096191  
Dirección: Guayaquil

Fecha: 5-Mayo-2021  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unitario	Valor Total
1	Medio Pannino	10,00	10,00
1	Jugo Natural	2,50	2,50
SUBTOTAL			12,50
DESCUENTO			
ICE			
IVA 0%			
IVA 12 %			
TOTAL			12,50

Brilo Baus Julio César "Offset-Imprenta Brilo" Guaranda RUC 0600282776001  
Autorización Nº 1808 Nº Imp. 000001 al 000200 Fecha Aut.: Enero 14 de 2021  
Válido hasta: Enero 14 de 2022 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

**HOSTAL SPA OASIS**

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda  
Establec: Plaza Roja - General Enriquez y García Moreno  
Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC. 0201561826001

**FACTURA**

001 - 001

Nº 0007546

Aut. SRI. 1127947006

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): David Burgos Lopez  
Dirección: Guayaquil  
RUC: 0908096191 Guía de Remisión:  
Fecha: Mayo-06-2021

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Hospedaje 3 Noches Entrada 04-05-2021 de Mayo del 2021 Salida 07-05-2021	30,00	90,00
SUB-TOTAL			90,00
IVA 12 %			10,80
IVA 0%			
TOTAL \$			100,80

Brilo Baus Julio César "Offset-Imprenta Brilo" Guaranda RUC 0600282776001 - Autorización Nº 1808  
Nº Imp. 007501 al 007800 Fecha Aut.: Marzo 10 del 2021  
Válido hasta: Marzo 10 del 2022  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME