

760

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 07 2021	2028	2005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-DACZ-2021-1839-M	858

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0907792501 PACHECO MOSQUERA COLON ELIAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: R2 25 PACHECO MOSQUERA COLON ELIAS PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2021 TRABAJOS DE REPARACION EMERGENTE DEL CIRCUITO NRO 1 DE ILUMINACION DE PISTA FUERA DE SERVICIO PZ 760.

11.55

16 JUL 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZSNA-2021-2610-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 16-JUNIO-2021				
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PACHECO MOSQUERA COLON ELIAS C. I. 0907792501		PUESTO QUE OCUPA: Técnico en Mantenimiento 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA RII				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 11-JUNIO-2021	HORA SALIDA (hh:mm) 17:00	LLEGADA (dd-mm-aaaa) 15-JUNIO-2021	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TLGO. WILSON GIOVANNI MEDINA YAGUAL, TEC. ENRIQUE YARI VEGA PIGUAVE, TEC. COLON ELIAS PACHECO MOSQUERA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE • Trabajo de reparación emergente del circuito Nro. 1 de Iluminación de Pista fuera de servicio, Reemplazo de luminarias de borde de Pista y calle de rodaje (TAXIWAY) reportados en mal estado en aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas. Dispuesto por la Srta. Directora Zonal						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	GUAYAQUIL-SALINAS	11-JUNIO-2021	17H00	11-JUNIO-2021	19H30
TERRESTRE	DGAC	SALINAS-GUAYAQUIL	15-JUNIO-2021	13H00	15-JUNIO-2021	16H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 8102281100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TEC. PACHECO MOSQUERA COLON ELIAS Técnico en Servicio de Mantenimiento 1			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LÓPEZ Coordinador CNS Regional II			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ABG. XIMENA CRISTINA QUINDE PAREJA Director Zonal (E)						

Ull 8.00
12 JUL 2021

Recibido
25/07/2021
14h00

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-ZSNA-2021-2610-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

16-JUNIO-2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PACHECO MOSQUERA COLON ELIAS C. I. 0907792501

PUESTO QUE OCUPA:

Técnico en Mantenimiento 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

SALINAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA RII

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11-JUNIO-2021

HORA SALIDA (hh:mm)

17:00

LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15-JUNIO-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

TLGO. WILSON GIOVANNI MEDINA YAGUAL, TEC. ENRIQUE YARI VEGA PIGUAVE, TEC. COLON ELIAS PACHECO MOSQUERA**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Trabajo de reparación emergente del circuito Nro. 1 de Iluminación de Pista fuera de servicio, Reemplazo de luminarias de borde de Pista y calle de rodaje (TAXIWAY) reportados en mal estado en aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas. Dispuesto por la Srta. Directora Zonal

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	GUAYAQUIL-SALINAS	11-JUNIO-2021	17H00	11-JUNIO-2021	19H30
TERRESTRE	DGAC	SALINAS-GUAYAQUIL	15-JUNIO-2021	13H00	15-JUNIO-2021	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

8102281100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**TEC. PACHECO MOSQUERA COLON ELIAS
Técnico en Servicio de Mantenimiento 1**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LÓPEZ
Coordinador CNS Regional II**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**ABG. XIMENA CRISTINA QUINDE PAREJA
Director Zonal (E)**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-2610-M

Guayaquil, 11 de junio de 2021

PARA: Srta. Mgs. Ximena Cristina Quindé Pareja
Directora Zonal, Encargada

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
AEROPUERTO SALINAS

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0498-M con fecha 10 de junio de 2021 donde indica lo siguiente. *"Por lo anteriormente expuesto solicito a usted señorita Directora Zonal, disponga a quien corresponda se realice el mantenimiento preventivo de luces de pista con sus respectivos transformadores, con el fin de mantener altos los estándares de seguridad operacional de este aeropuerto"*.

Por lo cual solicito a usted Srta. Directora Zonal, se digne disponer y autorizar el trámite correspondiente para la realización de la **COMISION EMERGENTE** de servicios institucionales al aeropuerto de Salinas para los señores Enrique Vega Piguave, Colon Pacheco Mosquera y Wilson Medina a partir del 11 al 15 de junio del 2021, así mismo la asignación del vehículo correspondiente, que sera conducido por el Sr. Wilson Medina Yagual.

Cronograma de trabajo.

Viernes 11 de junio de 2021 traslado del personal, herramientas y repuestos.

Sábado 12 y domingo 13 de junio de 2021, reparación de la acometida eléctrica en media tensión del circuito Nro. 1 del circuito de borde de pista.

Lunes 14 y martes 15 de junio de 2021, trabajos de mantenimiento correctivo e instalación de iluminarias de borde de pista, reportadas fuera de servicio.

Para la ejecución de dichos trabajos se necesita disponer de la autorización correspondiente para el retiro del siguiente material que se encuentra en stock en la bodega general de la dirección zonal, los mismos que están detallados en el formulario de pedidos DGAC-6C-21-27.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-14 09:01:24 (GMT-5)

Generado por: Mauricio David Burgos López

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZSNA-2021-2610-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz, Controlador Radar APP, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Srta. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja, Directora Zonal, Encargada, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AEROPUERTO SALINAS	Descripción Anexos:	---
Fecha Documento:	2021-06-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-14 08:33:05 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	3	continuar con los trámites respectivos
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	2021-06-12 12:04:08 (GMT-5)	Reasignar	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	1	Estimado Señor Guzman acorde la sumilla inserta por la Directora Zonal y el Ing. Herrera por favor tomar conocimiento, gracias.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-12 11:49:41 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	1	Coordinar para que el area requeriente solicite la autorizacion del fin de semana a la Coordinacion General Administrativa Financiera, y por parte de presupuesto certificar fondos.
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-11 18:16:57 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	0	Se autoriza, desde la mañana se dispuso la comisión, proceder conforme al régimen disciplinario. La comisión de los fines de semana deberá ser gestionado ante la Coordinación Administrativa Financiera de la Zonal.-
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-11 15:54:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-11 15:54:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-11 15:54:22 (GMT-5)	Registro	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0498-M

Santa Elena, 10 de junio de 2021

PARA: Srta. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja
Directora Zonal, Encargada

ASUNTO: Solicitud de mantenimiento luces de pista 13/31 Aeropuerto Salinas

De mi consideración:

Adjunto remito a usted señorita Directora Zonal, copia de oficio Nro. DGAC-YSA-2021-026-OPS-O del 09 de junio/2021, suscrito por el señor Cbos. Téc. Avc. Alex Quishpe, Ayudante de Operaciones Aéreas del aeropuerto de Salinas, mediante el cual informa a esta Administración Aeroportuaria, el detalle de las luces de pista que se encuentran fuera de servicio y que necesitan ser reemplazadas.

Detalle de luces	Numérico fuera de servicio
Luces de umbral 13	2 Rojas
	1 Verde
Luces umbral 31	1 Roja
	3 Verdes
Luces de pista 13/31	26
Luces de calle de rodaje	15

Por lo anteriormente expuesto solicito a usted señorita Directora Zonal, disponga a quien corresponda se realice el mantenimiento preventivo de luces de pista con sus respectivos transformadores, con el fin de mantener altos los estándares de seguridad operacional de este aeropuerto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-11 10:14:59 (GMT-5)

Generado por: Mauricio David Burgos López

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SESA-2021-0498-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz, Agente de Seguridad de la Aviación, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Srta. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja, Directora Zonal, Encargada, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de mantenimiento luces de pista 13/31 Aeropuerto Salinas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-06-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Miguel Ángel Miranda Guevara (DGAC)	2021-06-11 10:11:15 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	1	Para su coordinación.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-11 10:05:27 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Miranda Guevara (DGAC)	1	Ing. Miranda, favor atender el presente requerimiento, conforme lo dispone la señorita Directora Zonal.
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-10 21:03:13 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	0	Autorizado, dar trámite.-
AEROPUERTO GENERAL ULPIANO PAEZ	Jonathan Omar Mancheno Muñoz (DGAC)	2021-06-10 14:28:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
AEROPUERTO GENERAL ULPIANO PAEZ	Jonathan Omar Mancheno Muñoz (DGAC)	2021-06-10 14:28:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
AEROPUERTO GENERAL ULPIANO PAEZ	Jonathan Omar Mancheno Muñoz (DGAC)	2021-06-10 14:28:04 (GMT-5)	Registro	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-2618-M

Guayaquil, 11 de junio de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

ASUNTO: Solicitud de Certificación de Fondos Servicios Institucionales a Salinas desde 11 a 15 de junio de 2021 a favor de Tlgo. W. Medina, Sr. E. Vega y C. Pacheco.

De mi consideración:

En concordancia con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted se digne certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de servicios institucionales del 11 al 15 de junio de 2021 e incluido fin de semana días sábado 12 y domingo 13 de junio de 2021, autorizados mediante hoja de ruta Nro. DGAC-SESA-2021-0498-M, a favor de los servidores Wilson Medina, Enrique Vega y Colon Pacheco, quienes atenderán mantenimiento correctivo luces de pista y cambio de cable de media tensión, aeropuerto Gral, Ulpiano Páez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos:

- hoja_de_ruta_dgac-sesa-2021-0498-m.pdf
- dgac-sesa-2021-0498-m.pdf

Copia:

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero

Sr. Tlgo. Wilson Giovanni Medina Yagual
TTécnico en Servicios de Mantenimiento 2

mlll



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ALFONSO
GUZMAN RUIZ**

Memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-3487-M

Guayaquil, 22 de junio de 2021

PARA: Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
AEROPUERTO SALINAS

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y trámite correspondiente, solicito se autorice la comisión de Servicios Institucionales efectuada desde el 11 al 15 de junio del presente año, en el Aeropuerto de Salinas, por haberse resuelto una situación EMERGENTE, motivo por el cual, trabajaron el fin de semana, los servidores:

- Wilson Medina
- Enrique Vega
- Colón Pacheco.

Es necesario contar con su autorización, en razón que es el último documento faltante para solicitar la cancelación respectiva de dicho trámite.

De la solicitud de la comisión se anexan los documentos respectivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja
DIRECTORA ZONAL, ENCARGADA

Referencias:

- DGAC-ZAFT-2021-2639-M

Anexos:

- dgac-zaft-2021-2639-m.pdf
- dgac-sesa-2021-0500-m.pdf
- dgac-zsna-2021-2610-m.pdf
- dgac-zsna-2021-2618-m.pdf
- dgac-sesa-2021-0508-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Sr. Tlgo. Wilson Giovanni Medina Yagual
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Colón Elías Pacheco Mosquera
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

mlll/lg



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA
CRISTINA
QUINDE PAREJA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-28 08:43:23 (GMT-5)

Generado por: Wilson Giovanni Medina Yagual

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DACZ-2021-3487-M	Doc. Referencia:	DGAC-ZAFT-2021-2639-M
De:	Sra. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja, Directora Zonal, Encargada, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AEROPUERTO SALINAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-06-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-06-24 20:55:29 (GMT-5)	Informar	Wilson Giovanni Medina Yagual (DGAC)	2	Favor continuar con los trámites pertinentes
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	2021-06-24 17:53:55 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2	Estimado David buenas tardes, por favor continuar con el trámite correspondiente, gracias.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-24 17:31:52 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	2	Realizar tramite pertinente.
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-24 16:37:49 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2	Favor su colaboración con el trámite respectivo.-
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	2021-06-23 17:40:17 (GMT-5)	Reasignar	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	1	Estimada Ximena, se autoriza la comisión de servicios institucionales, favor continuar con el trámite correspondiente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Mercedes Cristina Melendez Suarez (DGAC)	2021-06-23 16:14:27 (GMT-5)	Reasignar	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	1	Estimada ingeniera, el INFORME TÉCNICO No. 21 a 06 se encuentra adjunto al memorando n.º DGAC-DACZ-2021-3487-M, por lo que cuentan con lo necesario para su aprobación.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	2021-06-23 10:53:10 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Cristina Melendez Suarez (DGAC)	1	Estimada Cris, favor revisar cumplimiento de toda la documentación necesaria para la autorización solicitada
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-22 14:38:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-22 14:38:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-22 14:36:24 (GMT-5)	Registro	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-3039-M

Guayaquil, 13 de julio de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS.

De mi consideración:

En concordancia con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted se digne certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de servicios institucionales del 11 al 15 de junio de 2021, autorizados mediante hoja de ruta Nro.DGAC-ZSNA-2021-2610-M , a favor de los señores técnicos, reportado en memorando No. DGAC-SESA-2021-0500-M, en el Aeropuerto de Salinas, por haberse resuelto una situación EMERGENTE, motivo por el cual, trabajaron el fin de semana, los servidores:

- Wilson Medina
- Enrique Vega
- Colón Pacheco.

Es necesario contar con su autorización, en razón que es el último documento faltante para solicitar la cancelación respectiva de dicho trámite.

De la solicitud de la comisión se anexan los documentos respectivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos:

- dgac-zsna-2021-2610-m0110338001626183717.pdf
- dgac-sesa-2021-0500-m0461934001626183794.pdf
- dgac-zaft-2021-2639-m0344247001626183815.pdf
- dgac-zsna-2021-2618-m0419874001626183776.pdf
- dgac-sesa-2021-0508-m0727849001626183808.pdf
- dgac-dacz-2021-3487-m0480795001626183888.pdf



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-3207-M

Guayaquil, 14 de julio de 2021

PARA: Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE FONDOS WILSON MEDINA ENRIQUE VEGA
COLON PACHECO del 11 al 15 DE JUNIO DE 2021

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-3039-M del 13 de julio 2021, y en función a lo que establece en la Sección IV a los Artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se procede con la emisión de la certificación de fondo en el sistema e-SIGEF con la Nro 038 en la partida presupuestaria que es la 530303 denominada Viático y Subsistencia al Interior programa 55 SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio económico 2021 correspondiente a los siguientes servidores:

- Wilson Medina \$320,00
- Enrique Vega \$320,00
- Colón Pacheco. \$320,00

Cabe indicar que el presente valor está incluido en la certificación POA 0031, emitida por la Dirección de Planificación con el memorando Nro. DGAC-DPGE-2021-0190-M del 01 de marzo del 2021.

Es necesario mencionar que se adjunta la Certificación Nro. 038 en donde se evidencia que se encuentra Certificado todo el valor considerado en el Plan Operativo Anual 2021 y dentro del mismo se encuentra el valor correspondiente a su viático.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-ZSNA-2021-2610-M

16-JUNIO-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

COLON ELIAS PACHECO MOSQUERA C.C. 0907792501

TÉCNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SALINAS

SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA RII

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tlgo. Wilson Medina, Téc. Enrique Vega, Tec. Colon Pacheco

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALIDA 11-JUNIO-2021 A LAS 17H00 Y RETORNO EL 15-JUNIO-2021 A LAS 16H00
2. Trabajo de reparación emergente del circuito Nro. 1 de Iluminación de Pista fuera de servicio, Reemplazo de luminarias de borde de Pista y calle de rodaje (TAXIWAY) reportados en mal estado en aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas. Dispuesto por la Srta. Directora Zonal

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
11-06-2021	EDGAR RODRIGO SEBASTIAN PINTADO HERRERA	000001453	1102185327001	\$ 120,00
11-06-2021	COMEDOR DON MARIO	000007423	0923824916001	\$ 10,00
12-06-2021	CAFETERIA LA MONTAÑA	000000556	0923826630001	\$ 10,00
12-06-2021	COMEDOR DON MARIO	000007428	0923824916001	\$ 9,50
13-06-2021	CAFETERIA LA MONTAÑA	000000560	0923826630001	\$ 10,00
13-06-2021	CEVICHERIA VANESSA	000042063	0910148709001	\$ 33,51
14-06-2021	CAFETERIA LA MONTAÑA	000000566	0923826630001	\$ 10,00
14-06-2021	CEVICHERIA VANESSA	000042076	0910148709001	\$ 13,00
14-06-2021	COMEDOR DON MARIO	000007444	0923824916001	\$ 10,50
15-06-2021	CAFETERIA LA MONTAÑA	000000571	0923826630001	\$ 10,00
15-06-2021	CAFETERIA LA MONTAÑA	000000574	0923826630001	\$ 10,50
			TOTAL	\$ 247,01

3. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-JUNIO-2021	15-JUNIO-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	GUAYAQUIL-SALINAS	11-JUNIO-2021	17:00	11-JUNIO-2021	19:30
TERRESTRE	DGAC	SALINAS-GUAYAQUIL	15-JUNIO-2021	13:00	15-JUNIO-2021	16:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: TEC.COLON ELIAS PACHECO MOSQUERA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

NOMBRE: TLGO. WILSON GEOVANNI MEDINA YAGUAL
JEFE (E). ELECTRICIDAD Y AYUDAS VISUALES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD

NOMBRE: TLGO. DAVID BURGOS LOPEZ..
COORDINADOR CNS REGIONAL II

INFORME TÉCNICO No. 21 – 06

Fecha Inicial	2021-06-11	Estación	SESA	Equipo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CIRCUITO Nro. 1 BORDE DE PISTA.
Fecha final	2021-06-15				
Dirigido a		Tlgo. David Burgos.			Coordinador CNS Dirección Zonal.

TIPO DE INTERVENCIÓN (marcar con una X)

Mantenimiento Programado:		Verificación aérea:	
Mantenimiento Correctivo:	X	Otras:	

I. ANTECEDENTES:

Trabajos de reparación emergentes del circuito Nro.1 de iluminación de la pista. Reemplazo luminarias circuitos de borde de pista reportados fuera de servicio en el aeropuerto de Salinas. Dispuesto por la Srta. Directora Zonal.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Siendo las 19H30 del día viernes 11 de junio, se procede inmediatamente a verificar la operación de los dos circuitos de los circuitos de iluminación pista en la sala de Reguladores de corriente continua (ccr), detectando que el breaker de protección del circuito Nro. 1 de pista se encontraba brincado por un cortocircuito existente en la línea de media tensión de dicho circuito.
- Posteriormente continuamos el recorrido para la verificación física de las líneas en cada una de las cajas de revisión desde la sala de distribución eléctrica hacia la pista, seguidamente se procedió a realizar la sectorización en varias partes del circuito para realizar las pruebas operativas del caso, se detecto el cortocircuito en las líneas de media tensión en una caja de revisión a 150 metros del lado de la estación Glide Slope cabecera 3.1, el mismo que fue reparado de manera provisional para luego realizar el encendido de forma manual obteniendo resultados positivos y de esta manera logrando superar la falla momentáneamente.
- El sábado 12 de junio, se procedió al reemplazo de las líneas averiadas en el circuito Nro. 1 de pista. Posteriormente se realizaron las pruebas operativas de manera remota en conjunto con el personal militar de torre de control sin detectar novedades en el sistema, quedando este operativo y sin novedad. Superada la falla del circuito de iluminación de pista, se inicio con los trabajos de chequeo, reparación e instalación de las luminarias tanto elevadas en los borde de pista y umbrales de fin de pista en cada una de las cabeceras 1.3 y 3.1 de los dos circuitos.
- El domingo 13 de junio, se continúa con los trabajos en las luminarias de los circuitos de borde de pista y también con las luminarias de calle de rodaje (taxy way). Una vez realizados dichos trabajos se procedió al encendido de forma manual y remota de todos los sistemas de ayudas visuales quedando los sistemas operativos y sin novedad.

- El día lunes 14 de junio, después de realizar los chequeos y pruebas en la sala de reguladores de iluminación de pista y donde también se encuentran instalados los sistema de energía en alta tención de las estaciones de radio ayudas se logro detectar que el fusible en alta tención de las estaciones VOR y NDB se encontraba abierto por lo que inmediatamente se realizo el chequeo de la acometida eléctrica logrando encontrar el corto circuito, se procedió a reemplazar el cable de la acometida eléctrica (55 mts), logrando dejar habilitada y si novedad la energía eléctrica de estas dos estaciones.
- El día martes 15 de junio realizamos las pruebas definitivas de operatividad de los sistemas de iluminación pista y taxi way, en coordinación con la torre de control y operaciones, sin registrar novedades.


• **MATERIALES UTILIZADOS.**

- 04 Rollos de cinta auto fundente alta tensión 3M.
- 05 Rollos de cinta aislante 3M.
- 275 metros de cable TTU apantallado.
- 26 Lámparas elevadas de borde de pista.
- 16 Lámparas de Taxi way.
- 10 luces de umbral y fin de pista.
- 15 Transformadores de 150 W.
- 8 Transformadores de 45 W.

III. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomienda retomar los trabajos de mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los sistemas de iluminación de pista, ya que debido a la salinidad del lugar y la existencia de roedores en las cajas de revisión, que son la causa principal del mal funcionamiento de los sistemas y el deterioro de las lámparas, para que de esta manera se pueda optimizar recursos y asegurar un buen funcionamiento de los sistemas.
- Adicional se debe insistir ante quien corresponda se continúe con el proceso para los trabajos de reparación de las cajas de revisión de los 2 circuitos de borde de la pista, esto es subir el nivel de las paredes de las cajas y la construcción de las tapas nuevas de cemento armado con el fin de evitar el ingreso de agua y arena a las mismas ya que afectan a la operación, aislamiento de los transformadores y conectores de media tensión que están alojados en las mismas. El trabajo anterior tubo un alcance del 30 % quedando pendiente el 70%.
- Es necesario considerar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos auxiliares de este aeropuerto, con el fin de optimizar el tiempo y tener listo los equipos para cuando se realice la adquisición de las baterías y el material eléctrico para realizar la instalación del control para la transferencia manual de dichos grupos electrógenos.

IV. PERSONAL TÉCNICO EN LA INTERVENCIÓN

- Tèc. Enrique Vega Piguave. 
- Tlgo. Wilson Medina Yagual.
- Tèc. Colon pacheco 



Firmado electrónicamente por:
WILSON
GIOVANNI
MEDINA YAGUAL

Técnico Responsable.
Tlgo. Wilson Medina Yagual.

Fecha de elaboración del informe 16 Junio. 2021.

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003001333833
Fecha: 11/06/2021 Hora: 17:45:32
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0009
RUC: 999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura en: <https://fe.ecdatos.co>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001006000583641
Fecha: 15/06/2021 Hora: 15:30:25
Estación: 501 Cabina: 06D Cajero: 0053
RUC: 999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura en: <https://fe.ecdatos.co>

**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II**

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: Cocayaguni FECHA: 11- Junio - 2021 MOVILIZACION: 0003174

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: SNA OBJETIVO DE LA COMISION: Trabajos de Mantenimiento Correctivo

DOCUMENTO No. DGA C - Z SNA - 2021 - 2610 - H Cemento de Bordo de Pista, instalacion de
barandillas nuevas

FUNCIONARIO RESPONSABLE: David Burgos NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Medina

VEHICULO: CLASE: Camioneta MARCA: Dmax No. PLACA: GEA 2561

[illegible]

OBSERVACIONES:

10

FIRMA SE CONDUCTOR:

FIRMA SR. CONDUCTOR: Wilson de la Cruz

FIRMÀ FUNCIONARIO RESPONSABE:

12/10/2019

Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0510-M

Santa Elena, 16 de junio de 2021

PARA: Srta. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja
Directora Zonal, Encargada

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales de los señores Wilson Medina, Enrique Vega y Colon Pacheco, Apto Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Director Zonal, que los señores: Wilson Medina, Enrique Vega y Colon Pacheco, Técnicos en Electricidad y Ayuda Visual, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria en el vehículo tipo camioneta doble cabina, placa GEA-2561, número de control 04, en cumplimiento de servicios institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
Mantenimiento correctivo del sistema de iluminación de pista 13/31 y calle de rodaje, reparación de cometida eléctrica de alta tensión de las radioayudas VOR y NDB	Viernes, 11 de junio/2021 a las 19h30	Martes, 15 de junio/2021 a las 13h00

Por lo anteriormente expuesto, informo a usted señorita Directora que al momento el sistema de iluminación de la pista 13/31 se encuentran operativas de igual manera que las luces de la calle de rodaje, es necesario indicar señorita directora, que una lampara de las luces de umbral de pista 31 no quedo operativa por motivo de contar con stock en el momento.

Adjunto imagenes del sistema de iluminación de pista 13 31 y calle de rodaje.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0510-M

Santa Elena, 16 de junio de 2021

Documento firmado electrónicamente

**Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION**

Anexos:

- Sistema de iluminación de pista 13 31 y calle de rodaje

Copia:

Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido
Analista de Recursos Humanos 1

Sr. Tlgo. Mauricio David Burgos López
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sr. Tlgo. Wilson Giovanni Medina Yagual
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2



Firmado electrónicamente por:
**JONATHAN OMAR
MANCHENO MUNOZ**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ALMENDARIZ PARRALES MARIUXI EMPERATRIZ
R.U.C. 0923826630001
CAFETERÍA LA MONTAÑA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Abdón Calderón, Avda. 12 S/N y Calle 18 y 19 * La Libertad - Ecuador
 Cel.: 0990798335 / Email: tutialmari@hotmail.com

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Autorización SRI # 1128223536

NOTA DE VENTA Serie 001-001

000000556

Fecha: 12/06/2021
 Sr.(es): Colon Pacheco
 Dirección: Guayaquil
 RUC/C.I.: 0907792501 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Costilla de Mararon	2,00	2,00
1	Porción de Patates	1,50	1,50
1	Jugo	1,50	1,50

Son: Diez. TOTAL \$ 10,00
 Dólares
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMPRESA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 3 BLOCKS 100X2 DEL 501 AL 800 - IMPRESO: 24/MAYO/2021 - CADUCA: 24/MAYO/2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

Tumbaco Catuto Mario Douglas
COMEDOR DON MARIO
NOTA DE VENTA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 25 de Diciembre, Av. 1 s/n y calle 21
 TELF.: 0996945452
 LA LIBERTAD - ECUADOR
 Contribuyente Régimen Simplificado
 R.U.C. 0923824916001
 AUT. SRI 1127989522
 N° 001-001-000007423
 Fecha Imp.: 19/Marzo/2021
 Fecha: 11/06/2021

Señor(es): Colon Pacheco
 Dirección: Guayaquil
 C.I./R.U.C.: 0907792501 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Corvina a la Plancha	8,50	8,50
1	Jugo	1,50	1,50

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Crédito/Debito ☐ Otros ☐
 SON: Diez TOTAL \$ 10,00
 Dólares
 FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

IMPRESA CORPRINT WIMPER DALTON YAGUAL CHANCAY - TELF.: 0982216646 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0914516578001
 5 BLOCK 100X2 DEL 07101 AL 07600 - VALIDO HASTA 19/MARZO/2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ALMENDARIZ PARRALES MARIUXI EMPERATRIZ
R.U.C. 0923826630001
CAFETERÍA LA MONTAÑA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Abdón Calderón, Avda. 12 S/N y Calle 18 y 19 * La Libertad - Ecuador
 Cel.: 0990798335 / Email: tutialmari@hotmail.com

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Autorización SRI # 1128223536

NOTA DE VENTA Serie 001-001

000000560

Fecha: 13/06/2021
 Sr.(es): Colon Pacheco
 Dirección: Guayaquil
 RUC/C.I.: 0907792501 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Cariche Mixto	2,00	2,00
1	Porción Patates	1,50	1,50
1	Jugo	1,50	1,50

Son: Diez. TOTAL \$ 10,00
 Dólares
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMPRESA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 3 BLOCKS 100X2 DEL 501 AL 800 - IMPRESO: 24/MAYO/2021 - CADUCA: 24/MAYO/2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

Tumbaco Catuto Mario Douglas
COMEDOR DON MARIO
NOTA DE VENTA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 25 de Diciembre, Av. 1 s/n y calle 21
 TELF.: 0996945452
 LA LIBERTAD - ECUADOR
 Contribuyente Régimen Simplificado
 R.U.C. 0923824916001
 AUT. SRI 1127989522
 N° 001-001-000007428
 Fecha Imp.: 19/Marzo/2021
 Fecha: 12/06/2021

Señor(es): Colon Pacheco
 Dirección: Guayaquil
 C.I./R.U.C.: 0907792501 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	lomo Saltado	8,00	8,00
1	Jugo	1,50	1,50

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Crédito/Debito ☐ Otros ☐
 SON: Diez TOTAL \$ 9,50
 Dólares
 FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

IMPRESA CORPRINT WIMPER DALTON YAGUAL CHANCAY - TELF.: 0982216646 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0914516578001
 5 BLOCK 100X2 DEL 07101 AL 07600 - VALIDO HASTA 19/MARZO/2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

EDGAR RODRIGO SEBASTIÁN PINTADO HERRERA

R.U.C.: # 1102185327001

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO
DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO, VIVIENDA

Dirección: Barrio Chipipe, Calle 19 s/n y Avda. 9
Cels.: 0999429939 - 0988453425 * Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI
No. 1128189994

FACTURA Serie 001-001- 000001453

Sr.(es): Colon Pacheco Fecha: 11-06-2021
R.U.C./C.I. 0907792501 Teléfono: _____
Dirección: Guayaquil

[illegible]

Son: _____		SUB-TOTAL \$	120,00
_____ dolares		DESCUENTO	
Forma de Pago: 		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	
EDGAR ROMERO SEBASTIÁN PINTADO HERRERA	RECIBÍ CONFORME	TOTAL \$	120,00

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 133
3 BLOCKS 100X2 DEL 501 AL 800 - IMPRESO: 24/MAYO/2021 - CADUCA: 24/MAYO/2021
CORONA - ARQUIDIENTE - 4RA. COPIA - EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ALMENDARIZ PARRALES MARIUXI EMERATRIZ
R.U.C. 0923826630001
CAFETERÍA LA MONTAÑA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Abdón Calderón, Avda. 12 S/N y Calle 18 y 19 * La Libertad - Ecuador
 Cel.: 0990798335 / Email: tutialmari@hotmail.com

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Autorización SRI # 1128223536

NOTA DE VENTA Serie 001-001

000000566

Fecha: 14-06-2021
 Sr.(es): Colon Pacheco
 Dirección: Guayaquil
 RUC/C.I.: 0907792501 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Encocado de Camaron	8,50	8,50
1	Jugo	1,50	1,50

Son: Diez
 TOTAL \$ 10,00
 Dólares
 FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

IMPRESA CORPRINT
 CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 3 BLOCKS 100X2 DEL 501 AL 800 - IMPRESO: 24/MAYO/2021 - CADUCA: 24/MAYO/2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

ROCA MURILLO NORY ELENA
CEVICHERÍA VANESSA
R.U.C. # 0910148709001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Dirección: Av. 6 S/N entre Calles 17 y 18
 Telf.: 2770912 - Cel.: 0987807905
 Salinas - Ecuador
 Contribuyente Régimen Microempresas

AUTORIZACIÓN SRI # 1127984549

FACTURA SERIE 001-001- 000042063

Fecha: 13/06/21

Sr.(es): Colon Pacheco

Dirección: GYG R.U.C./C.I.: 0907792501

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PAELLA		22,03
1	Conino Apurado		6,25
7	Jugo Natural	1,73	3,53
1	Conino		1
	12 y 13/50710/21		
Son:	treinta y tres 0/100	SUB-TOTAL %	
	Dólares	SUB-TOTAL 0%	
Forma de Pago:		SUB-TOTAL	29,92
		I.V.A 12 %	3,59
		TOTAL \$	33,51

NORY ROCA MURILLO RECIBÍ CONFORME
 GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRESA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
 AUTORIZACIÓN # 1424 39 BLOCK x 2 # 041451 - 045350
 F.I.: 18/03/2021 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18/03/2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR