

F. 202

240,00

 Dirección General de Aviación Civil						
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0122-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 19-ene-2022				
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACION				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL		PUESTO QUE OCUPA: Analista CNS para la Navegación Aérea 1				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NUEVA LOJA - SUCUMBOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 24-01-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 11:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 27-01-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DVOR/DME DEL AEROPUERTO DE NUEVA LOJA.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL – NUEVA LOJA	24-01-2022	11:00	24-01-2022	16:00
TERRESTRE	PARTICULAR	NUEVA LOJA - SHELL	27-01-2022	11:30	27-01-2022	16:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS				
		NO. DE CUENTA: 2200171095				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				
 Firmado electrónicamente por: MIGUEL ANGEL CISNEROS FONSECA MIGUEL A. CISNEROS F. Analista CNS para la Navegación Aérea 1						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				
 Firmado electrónicamente por: ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS MGS. ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA		 Firmado electrónicamente por: MARCELO XAVIER ISCH ABG. MARCELO XAVIER ISCH SOLINES COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS				

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0122-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2022

PARA: Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES AL AEROPUERTO DE LAGO AGRIO FIN REPARAR EQUIPOS RADIOAYUDAS.

De mi consideración:

En atención al memorando en línea, Nro. **DGAC-SENL-2022-0040-M**, de 17 de enero de 2022, del señor Administrador Aeroportuario de Nueva Loja, relacionado con el reporte de las novedades de la radioayuda DVOR y en cuya parte pertinente manifiesta:

“El DVOR se encuentra reportado desde el día domingo 2 de enero, me informa el compañero de Torre de Control mediante vía telefónica, desde el lunes 3 de enero se ha venido interviniendo el equipo, se ha realizado diferentes pruebas la cual no se ha tenido resultados, se pide apoyo vía telefónica al compañero Tlgo. Miguel Cisneros la cual se realiza diferentes pruebas como cambio de parámetros chequeos de tarjetas entre otras,..(...)”

Con este antecedente, comunico a usted, señor Responsable CNS del Aeropuerto Río Amazonas, que la Dirección de Servicios de Navegación Aérea **AUTORIZA** su traslado hacia el Aeropuerto de Lago Agrio, en el período comprendido del lunes 24 al jueves 27 de enero del presente, fin realizar el mantenimiento correctivo y poner en funcionamiento el sistema DVOR/DME LAV.

Para efecto de lo indicado deberá realizar las coordinaciones y gestiones administrativas necesarias para el cumplimiento de la respectiva comisión de servicios, en las fechas establecidas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Referencias:
- DGAC-SENL-2022-0040-M

Anexos:
- dgac-senl-2021-0586-m.pdf

Copia:
Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Meteorología 1

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

mt/eb



Firma de ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS



Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0122-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28-ene-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL

PUESTO QUE OCUPA:

Analista CNS para la Navegación Aérea 1

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NUEVA LOJA - SUCUMBOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

DIRECCION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL -JOSE HIDALGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de actividades:

1. Sale 24 de enero 2022, vía terrestre hasta la ciudad de Nueva Loja y retorno a Shell 27 de enero 2022.
2. Mantenimiento correctivo del sistema DVOR/DME, se realiza ground check, quedando operativo.

PRODUCTO ALCANZADO:

- Funcionamiento del sistema de radioayudas DVOR/DME de acuerdo al Anexo 10 OACI y Doc. 8071.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-001-000000113	Alimentación Restaurant "PIQUETEO DE COLOMBIA"	8,00
2	002-001-000000115	Alimentación Restaurant "PIQUETEO DE COLOMBIA"	10,00
3	002-001-000000117	Alimentación Restaurant "PIQUETEO DE COLOMBIA"	15,00
4	001-001-000004524	Alimentación Restaurant "CORNERS BURGERS"	15,00
5	001-002-000000211	Alimentación Restaurant "FAST FOOD HUPER"	56,00
6	002-001-000003426	Alojamiento Hotel "DAMARIS"	90,00
TOTAL JUSTIFICADO			194,00 199,00

FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	24-ene-2022	27-ene-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o de cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
	HORA hh:mm 11:00	HORA hh:mm 16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DAC-413	SHELL - NUEVA LOJA	24-ene-2022	11:00	24-ene-2022	16:00
TERRESTRE	DAC-413	NUEVA LOJA - SHELL	27-ene-2022	11:30	27-ene-2022	16:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
MIGUEL ANGEL CISNEROS FONSECA
MIGUEL A. CISNEROS F.

Analista CNS para la Navegación Aérea 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. ENRIQUE BOLIVAR DAVALOS CARDENAS
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA

PIQUETEO DE COLOMBIA



Rosillo Jimenez Angel Benigno

Dir.: 09 de Octubre Via Colombia SN y Eloy Alfaro

Tel.: 0991796963

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS, RESTAURANTES
Y COLECIOS POPULARES, INCLUIDO PARA LLENAR

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 2100023973001 SERIE 0000115
AUT. SRI: 1128956198

CLIENTE: Miguel Cordero

C.I. o R.U.C.: 1400264014

DIRECCIÓN: Shell

FECHA DE EMISIÓN: DIA 25 MES 01 AÑO 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CALDO DE CASTILLA	3.00	3.00
1	PECHEO A LA PLANCHA	5.00	5.00
1	SUGO	2.00	2.00

Original: Adquirente *Copia Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Documento Categorizado: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420.0

VALOR TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

MONICA NATALIA VALENCIA FREIRE - Imp. CRISTIAN - RUC: 2100039425001 - AUT. 1360
Impreso del 101 al 200 - 25/10/2021 - Válida su emisión hasta el 25/10/2022

PIQUETEO DE COLOMBIA



Rosillo Jimenez Angel Benigno

Dir.: 09 de Octubre Via Colombia SN y Eloy Alfaro

Tel.: 0991796963

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS, RESTAURANTES
Y COLECIOS POPULARES, INCLUIDO PARA LLENAR

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 2100023973001 SERIE 0000113
AUT. SRI: 1128956198

CLIENTE: Miguel Cordero

C.I. o R.U.C.: 1400264014

DIRECCIÓN: Shell

FECHA DE EMISIÓN: DIA 24 MES 01 AÑO 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BRUSQUETA FRISA	6.00	6.00
1	RATILDO	2.00	2.00

Original: Adquirente *Copia Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Documento Categorizado: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420.0

VALOR TOTAL 8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

MONICA NATALIA VALENCIA FREIRE - Imp. CRISTIAN - RUC: 2100039425001 - AUT. 1360
Impreso del 101 al 200 - 25/10/2021 - Válida su emisión hasta el 25/10/2022

PIQUETE DE COLOMBIA



Rosillo Jimenez Angel Benigno
 Dir.: 09 de Octubre Via Colombia SN y Eloy Alfaro
 Telf.: 0991796963
 LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 2100023973001
 AUT. SRI: 1128956198
NOTA DE VENTA SERIE 0000117
 002-001

CLIENTE: Albosc CLAS 20

C.I. o R.U.C.: 1400204014

DIRECCIÓN: SAGUAI

FECHA DE EMISIÓN	
DÍA	MESES - AÑO
<u>28</u>	<u>07 2022</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>BANUSA PASTA</u>	<u>6.00</u>	<u>6.00</u>
<u>1</u>	<u>PLACARDO</u>	<u>6.00</u>	<u>6.00</u>
<u>1</u>	<u>PIZZA 2000</u>	<u>3.00</u>	<u>3.00</u>

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 Documento Categorizado: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$4200

VALOR TOTAL 15.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

IMPRESION AUTORIZADA

MONICA NATALIA VALENCIA NEREZ - Imp. CRISTIAN - RUC: 2100039425001 - AUT. 1360
 Impreso del 101 al 200 - 25/10/2021 - Valida su emision hasta el 25/10/2022



Corner's
BURGUERS
 Guamán Guamán Jose Luis

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Dirección: Central 12 De Febrero Sn y Jorge Afrazco
 Celular: 0996 740 664 • Lago Agro - Sucumbios - Ecuador.

SERIE: 001-001

RUC: 0603455304001
 AUT. SRI: 1128701872

Nota De Venta 000004524

Cliente:

Dirección:

Fecha:

Tel.:

RUC o C.I.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI **TOTAL \$**

Imp. "Análisis"
 División Guamán Guamán Jose Luis
 Aut. 1381 - RUC: 210125629001
 Fecha Imp. 01/SEPTIEMBRE/2021
 No. Del 4-496 al 4-600
CANCEL EL 07/SEPTIEMBRE/2022

F. Cliente

F. Autorización

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA EMISOR



Torres Guevara Verónica Gabriela

ACT. DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (VIVIENDA)
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Teléfono: 062 833-112 / 062 833-341 / 099 925 6276 / 098 536 8251

Dirección: Jorge Ariazco s/n y Pasaje Gonzanama

MISQUELLENERS SUCUMBIOS - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Microempresas"

E-mail: verita.ig@hotmail.com

RUC.: 2100570833001

AUT. SRI.: 1128716596

SERIE 002-001

R.U.C. 1400264014

FACTURA

0003426

FECHA 27/01/2022

CLIENTE

DIRECCION

SHELL

TELF. 0988566260

FORMA DE PAGO EFECTIVO

CANTIDAD

3

DESCRIPCION
NOCHE DE HOSPEDAJE

V. UNITARIO

28.79

V. TOTAL

86.36

ORIGINAL Adjuntar • Copia Finisor



HOTEL CAMANUS

RUC: 2100570833001

IMP. CRISTIAN FREIRE

IMPRESO EN ECUADOR

IMPRESO EN ECUADOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO / DEBITO

OTROS

SON:

NOVENTA DOLARES

USD.

SUB-TOTAL

86.36

IVA 12 %

10.34

TOTAL

96.70

REGIMEN MICROEMPRESA

F. J. Cliente

DOCUMENTO CATEGORIA 2530 - RG

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/09/2022

Memorando Nro. DGAC-SENL-2022-0078-M

Lago Agrio, 28 de enero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: Presentación y salida de los Sres Miguel Cisneros Técnico CNS y señor José Hidalgo

De mi consideración:

Me permito informar que el día lunes 24 de enero, presentaron en esta Administración del aeropuerto Lago Agrio los señores Miguel Cisneros Técnico CNS; ; y el señor José Hidalgo en calidad de conductor del vehículo DAC-413; con la finalidad de realizar reparación VOR, y se retiraron el día jueves 27 de enero

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. Psic. Fernando Xavier Delgado Gudíño
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Meteorología 1

Sr. Tigo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Jose Rafael Hidalgo Marquez
Chofer



Firmado electrónicamente por:
**WILSON
STALIN**

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-0201-M

Puyo, 31 de enero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: INFORME COMISIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES AL AEROPUERTO DE LAGO AGRIO FIN REPARAR EQUIPOS RADIOAYUDAS.

De mi consideración:

En cumplimiento al memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0122-M, me permito remitir a usted señor Director, en anexos el informe técnico No. 22-01 de las actividades realizadas durante la comisión de servicios realizada por el suscrito del 24 al 27 de enero de 2022, en el mantenimiento correctivo del sistema DVOR/DME en el Aeropuerto de Nueva Loja, que como resultado final el sistema se encuentra OPERATIVO.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Referencias:
- DGAC-DSNA-2022-0122-M

Anexos:
- informe_técnico_22-01_comision_lago-signed.pdf

Copia:
Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Administrador Aeroportuario 2

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Meteorología 1

Sr. Ing. Edgar Patricio Baldeón Vásquez
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Carlos Alfredo Oñate Lazo
Analista CNS para la Navegación Aérea 1



Firmado electrónicamente por:
MIGUEL ANGEL
CISNEROS
FONSECA



Shell, 28 enero 2022

Ing.
Edgar Baldeón.
COORDINADOR NACIONAL CNS

INFORME TECNICO

No. 22 - 01

Estación:	NUEVA LOJA	Fecha inicio Actividades:	2022-01-24	Duración:	04 días
		Fecha fin Actividades:	2022-01-27		
TIPO DE COMISION (marcar con una X)	Mantenimiento Programado:			Verificación aérea:	
	Mantenimiento Correctivo:	X		Otras:	
Medio de Transporte:	Terrestre	Técnico(s):	Tlgo. Miguel Cisneros		

I. ANTECEDENTES

Dando cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0122-M, fin de poner en operación los sistemas DVOR/DME del aeropuerto "Lago Agrio".

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Lunes 24 de enero 2022

Traslado vía terrestre Shell – Nueva Loja, reportando la llegada al administrador de aeropuerto. Chequeo de parámetros del DVOR/DME

Martes 25 de enero 2022

Chequeo del sistema VOR/DME, donde se encuentra las siguientes novedades:

- El VOR se encuentra alarmado, operando en BYPASS, falla la fase entre CSB y SB.
- El DME se encuentra funcionando con WARNING debido a que el monitor 1 presente alarmas.



TRABAJOS REALIZADOS:

- Retiro de módulos de la etapa de monitoreo.
- Revisión del cableado de interconexión en el gabinete del DVOR.
- Cambio de la unidad MSP y ASU.
- Chequeo de los cables de antenas y PDSU.

El equipo opera normal, pero en una hora de funcionamiento cambia los parámetros alarmándose el equipo.

Con el equipo en BYPASS se toma lecturas en el eje de pista cabecera 06 con el PIR

Miércoles 26 de enero 2022

- Cambio de la antena monitora, se ajusta parámetros del monitor.

Name	MON 1 V.	MON 2 V.	Unit
INTERNAL INTEGR...			%
USB Received CSB			%
USB Distortion Received...			%
INTERNAL ADC Offset			%
Distortion USB LSB			%
Carrier Frequency			kHz
USB Frequency			kHz
Identification Status			%
Internal CSB RF - Level	114	115	%
Internal 30 Hz AM Depth			%
Internal 90Hz AM Depth			%
INTERNAL DIPOL...			%
Dipole 1 RF Level			%
Dipole 1 Azimuth			
Dipole 1 FM Index			

- Entra en fase la CSB y SB, manteniendo el radial de referencia, y la modulación de la FM.

MONITOR 1	MONITOR 2	
RF-LEVEL DB	100	100
CSB 30 Hz	29.9	29.9
SB 30 Hz	29.9	29.9
FM Index DB	18.2	18.3
IDENT STATUS	01	01
IDENT DB	191.3	191.3

Name	MON 1 V.	MON 2 V.	Unit
INTERNAL INTEGR...			%
USB Received CSB			%
USB Distortion Received...			%
INTERNAL ADC Offset			%
Distortion USB LSB			%
Carrier Frequency			kHz
USB Frequency			kHz
Identification Status			%
Internal CSB RF - Level	114	115	%
Internal 30 Hz AM Depth			%
Internal 90Hz AM Depth			%
INTERNAL DIPOL...			%
Dipole 1 RF Level			%
Dipole 1 Azimuth			
Dipole 1 FM Index			

- Se deja el equipo en REMOTE para realizar chequeos de cobertura y estabilidad de la señal

Name	MON 1 V.	MON 2 V.	Unit
INTERNAL INTEGR...			%
USB Received CSB			%
USB Distortion Received...			%
INTERNAL ADC Offset			%
Distortion USB LSB			%
Carrier Frequency			kHz
USB Frequency			kHz
Identification Status			%
Internal CSB RF - Level	114	115	%
Internal 30 Hz AM Depth			%
Internal 90Hz AM Depth			%
INTERNAL DIPOL...			%
Dipole 1 RF Level			%
Dipole 1 Azimuth			
Dipole 1 FM Index			

- Se toma lecturas nuevamente en la cabecera de la pista 06 con el PIR, con lecturas de modulaciones dentro de tolerancia.

Jueves 27 de enero 2022

- Chequeo de parámetros del DVOR/DME en funcionamiento NORMAL


Name	MON 1 V.	MON 2 V.	Unit
INTERNAL INTEGR...			%
USB Received CSB			%
USB Distortion Received...			%
INTERNAL ADC Offset			%
Distortion USB LSB			%
Carrier Frequency			kHz
USB Frequency			kHz
Identification Status			%
Internal CSB RF - Level	119	120	%
Internal 30 Hz AM Depth			%
Internal 90Hz AM Depth			%
INTERNAL DIPOL...			%
Dipole 1 RF Level			%
Dipole 1 Azimuth			
Dipole 1 FM Index			

TX1 AERIAL

Name	MON 1 V.	MON 2 V.	Unit
INTERNAL INTEGR...			%
USB Received CSB			%
USB Distortion Received...			%
INTERNAL ADC Offset			%
Distortion USB LSB			%
Carrier Frequency			kHz
USB Frequency			kHz
Identification Status			%
Internal CSB RF - Level	115	116	%
Internal 30 Hz AM Depth			%
Internal 90Hz AM Depth			%
INTERNAL DIPOL...			%
Dipole 1 RF Level			%
Dipole 1 Azimuth			
Dipole 1 FM Index			

TX2 AERIAL

- Se realiza ground check, con errores de espaciamiento de 0,67 TX1 y 0,86 el TX2.
- El la PC de la estación quedan archivados los parámetros ajustados y el ground check realizado, tanto del DVOR y del DME.



- Retorno a Shell

III. REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS

- PC portátil
- Maleta de herramientas,
- PIR,
- Osciloscopio.

IV. CONCLUSIONES

- Se deja en funcionamiento el DVOR/DME ambos transmisores.

V. RECOMEDACIONES

- Solicitar al DIVE para realizar ajustes con la avioneta laboratorio DAC, para emitir el certificado de operatividad.
- Realizar los mantenimientos preventivos recomendados en el manual del fabricante.



Verificado electrónicamente por:
**MIGUEL ANGEL
 CISNEROS
 PONSECA**

Tlgo. Miguel Cisneros
 Analista CNS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: NUEVA LOJA FECHA: 24-ENERO-2022 MOVILIZACIÓN: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA DGAC OBJETO DE LA COMISION: TRALADO DE TECNICO CNS PARA LA REPARACION SISTEMA VOR/DME DEL ARPTO. DE NUEVA LOJA

DOCUMENTO Nro.: MEMORANDO NRO. DGAC-SESM-2022-0151-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING. JOSE ORBE ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. JOSE HIDALGO


DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO: CAMIONETA MARCA: CHEVROLET PLACA: PEL-2425 CONTROL: DAC-413

INTINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
SHELL	24-01-2022	11H00	206255	NUEVA LOJA	24-01-2022	16H00	206640	NUEVA LOJA	27-01-2022	COMBUSTIBLE	10 GLS.	
NUEVA LOJA	27-01-2022	11H30	206750	SHELL	27-01-2022	16H30	207135					

OBSERVACIONES: _____


 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-0151-M

Puyo, 24 de enero de 2022

PARA: Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: Salvoconducto del 24-27 de enero 2022 (autoriza la movilización para la camioneta DMAX, Placas PEI2425 Control 413).

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-0194-M, de fecha 24 enero 2022 suscrito por la Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gómez, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, que en la parte pertinente indica lo siguiente:

"... Me refiero al memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0165-M de 24 de enero de 2022, a través del cual en su parte pertinente señala lo siguiente:

"(...) una vez que la Dirección de Servicios de Navegación Aérea, Autorizó el cumplimiento de la comisión de servicios al señor Tlgo. Miguel Cisneros Responsable CNS de Shell Mera, hacia el aeropuerto de Lago Agrio, fin reparar sistema DVOR LAV, en el periodo comprendido del lunes 24 de enero al jueves 27 de enero de 2022. Para efecto de lo indicado, agradeceré a usted, Sra. Directora DADM, AUTORIZAR la movilización del vehículo Camioneta Dmax doble cabina, de placas PEI 2325; número de control 413; en la Ruta Shell- Lago Agrio -Shell; desde el lunes 24 de enero con retorno el jueves 27 de enero del presente; a cargo del señor Chofer José Hidalgo, tal como es el requerimiento del Administrador de Aeropuerto de Lago Agrio. (...)"

En base a lo expuesto en el párrafo que precede, se autoriza conforme lo expuesto en el memorando antes citado, con la finalidad de dar atención a las necesidades institucionales, bajo el estricto apego a lo establecido en la normativa legal vigente.

Adicional, me permito aclarar que se autoriza la movilización al vehículo de placas PEI2425, en razón de que no se cuenta con registros de la placa que se hace mención en la solicitud de movilización del vehículo institucional, por lo cual se presume que existe un error de tipeo.

Para dar cumplimiento a lo Autorizado por la DIRECTORA ADMINISTRATIVA mucho agradeceré a usted se sirva elaborar el salvoconducto para la camioneta DMAX, Placas PEI2425 Control 413 con kilometraje 206.255 Km, con el fin de brindar traslado en la ruta Shell-Lago Agrio-Shell, al Tlgo. Miguel Ángel Cisneros Fonseca Analista CNS para la Navegación Aérea 1, desde las 14:00 horas del lunes 24 de enero del 2022 hasta las 18:00 del día jueves 27 de enero del 2022; como conductor designado el señor José Hidalgo.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Referencias:
- DGAC-DADM-2022-0194-M