

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 458
 No. Formulario Interno: 1885
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

 RUC/CI Responsable: 1719701292
 Nombre Responsable: CHILUIZA PIEDRA JOHNNY DANIEL
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

| TESORERIA | |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
| | |
| No. Transfer. | No. Pago CUR |
| | |


Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A LA CONCORDIA SR. JOHNNY CHILUIZA DEL 17 AL 18 MAYO 2022


No. de Solicitud: 458
 No. de Doc. Aprobación: 458
 No. de CUR Contable: 102523414

Fecha Solicitud: 16/05/2022
 Fecha Aprobación: 16/05/2022

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 002 | FRC | 1719701292 | 102523414 | NO | 80.00 |


| | |
|---|---|
|  _____ FIRMA RESPONSABLE |  _____ FIRMA AUTORIZACIÓN |
|---|---|

CUR 1510



80,00
70% 56,00

F. 458

|  Dirección General de Aviación Civil | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
| SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DSOP-2022-0726-M | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13 de mayo de 2022 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACION | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1719701292 CHILUIZA PIEDRA JOHNNY DANIEL | | | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE INGENIERIA AEROPORTUARIA | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 17/5/2022 | | 09H00 | | 18/5/2022 | | 18H00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Orlando Maita, sr. ControlaRadar APP Cristhian Ramos, | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Inspección de la pista La Celeste ubicada en La Concordia Provincia de Santo Domingo | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | |
| TERRESTRE | DGAC | QUITO -LA CONCORDIA | 17/5/2022 | 09H00 | 17/5/2022 | 14H00 | |
| TERRESTRE | DGAC | LA CONCORDIA - QUITO | 18/5/2021 | 14H00 | 18/5/2022 | 18H00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | | NO. DE CUENTA: 405010111930 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | <p>NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> | | | |
|  Ing. Johnny Chiluza P ASISTENTE DE INGENIERIA AEROPORTUARIA | | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | | |
| | | | | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | |
|  Mgs. Daniel Estévez DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL | | | |  Cap. Marco Freile COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS | | | |

13-5-2022



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-DSOP-2022-0726-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: Alcance al memorando No. DGAC-DSOP-2022-0724-M de mayo 13 de 2022 rectificando fecha de comisión de servicios

De mi consideración:

En alcance al memorando No. DGAC-DSOP-2022-0724-M de mayo 13 de 2022, debo indicar que por un error involuntario en la redacción se cambiaron las fechas de la comisión a la pista la Celeste ubicada en la Concordia provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La fecha rectificada para la comisión es: Del 17 al 18 de mayo de 2022 ✓

Particular que pongo en conocimiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Copia:

Sr. Mgs. Orlando Wilson Maita Castillo
Especialista en Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Ing. Johnny Daniel Chiluiza Piedra
Asistente de Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Christian Alexis Ramos Tapia
Controlador Radar APP

om



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS DANIEL
ESTEVEZ RUIZ**



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-DSOP-2022-0724-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: Autorizando comisión de servicios a la pista La Celeste ubicada en la
Concordia provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

De mi consideración:

En atención a la programación presentada para las inspecciones de pistas y helipuertos realizada por el Área de Gestión Aeródromos, y de acuerdo a la programación presentada; se ha previsto efectuar la inspección de la pista La Celeste ubicada en la Concordia provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, esta comisión estará integrada por los Ingenieros Orlando Maita, Johnny Chiluzza, de Gestión de Aeródromos de la DSOP y al Sr. Cristhian Ramos de Navegación Aérea

Con base en lo expuesto, solicito autorizar la comisión de servicios, misma que se realizará del 19 al 20 de mayo de 2022 a los funcionarios antes mencionados

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Copia:

Sr. Mgs. Orlando Wilson Maita Castillo
Especialista en Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Ing. Johnny Daniel Chiluzza Piedra
Asistente de Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Christian Alexis Ramos Tapia
Controlador Radar APP

om



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS DANIEL
ESTEVEZ RUIZ**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| DGAC-DSOP-2022-0726-M | 20-may-22 |

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1719701292 | PUESTO QUE OCUPA: |
| CHILUIZA PIEDRA JOHNNY DANIEL | ASISTENTE DE INGENIERIA AEROPORTUARIA |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE |
| LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Orlando Maita, sr. ControlaRadar APP Crislian Ramos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizo reuniones con representantes del Municipio y la CNEL de Santo Domingo sobre el tema de torres colocadas en la aproximación de la pista 17 además de realizar la inspección técnica de la Pista de La Celeste

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|---------|
| 1 | 001-001-0057768 ✓ | EL SABROSON RESTAURANTE ✓ | 5,75 ✓ |
| 2 | 002-001-00000398 ✓ | ASADOS LA LLANERA LOS CHAMOS ✓ | 10,00 ✓ |
| 3 | 002-001-000015603 ✓ | HOSTAL JEAN CARLOS ✓ | 30,00 ✓ |
| 4 | 001-001-000028736 ✓ | RESTAURANTE SELENITA ✓ | 15,00 ✓ |

TOTAL JUSTIFICADO

60,75

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 17/5/2022 ✓ | 18/5/2022 ✓ | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 11H00 ✓ | 17H00 ✓ | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| TERRESTRE | DGAC | QUITO - LA CONCORDIA | 17/5/2022 ✓ | 11H00 ✓ | 17/5/2022 ✓ | 14H00 ✓ |
| TERRESTRE | DGAC | LA CONCORDIA - QUITO | 18/5/2022 ✓ | 14H00 ✓ | 18/5/2022 ✓ | 17H00 ✓ |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
| Ing. Johnny Chiluiza P. ASISTENTE DE INGENIERIA AEROPORTUARIA | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|--|--|
| Mgs. Daniel Estévez DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO |
|--|--|

R.U.C. 171250980001
FACTURA
 S 001-001-
 0057768

EL SABROSON
RESTAURANTE

Ruales Ruales
 Nora Maribel
 Dirección.: Quito 1
 y Secundaria
 Telf: 0980 979 911 / (02) 2116 289

Fecha de Autorización: 17SEPTIEMBRE2021
 AUT. S.R.I.: 1128781655
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha de Emisión: 17/09/2022
 Día / Mes / Año

Cliente: Johnny Chilibiza
 Dirección: Quito
 RUC: 1719701292 Telf: 098847912

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|--|--------------|--------------|----------|
| 1 | Alimentación | 5,13 | 5,13 |
| "CONTRIBUYENTE EMPRENDEDORES - Régimen RIMPE" | | | |
| FORMA DE PAGO | | VALOR | |
| Efectivo | | SUBTOTAL 12% | |
| Dinero Electrónico | | SUBTOTAL 0% | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | | DESCUENTO | |
| Cheque | | SUBTOTAL | 5,13 |
| Otros | | IVA 12% | 0,62 |
| Firma Autorizada | | TOTAL | 5,75 |

Original: Adquirente
 Copia: Emisor

RECIBI CONFIRMADO

"GRATIMAX" VARGAS CUEVEDO WILLIAM GIOVANNY • R.U.C.: 171803653004 • AUT. S.R.I.: 7913
 Telf: 0988479123 - Imp: 0988479123 - Fecha de Caducidad: 17 SEPTIEMBRE 2022

Asados La Llanera "LOS CHAMOS"
 Rodriguez Cagua Charo Josefa
 RUC: 1308828233001
 Dirección: Av. Simón Plata Torres sin y Martinica
 Cel.: 0988479112 "LA CONCORDIA - ECUADOR"
 Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA S-002-001-00 0000398
 AUT. S.R.I.: 1129093127 F. IMPRESIÓN: 24/ NOVIEMBRE/ 2021

Cliente: Johnny Chilibiza
 Dirección: Quito
 RUC: 1719701292 GR Telf: 0988479123

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| 1 | Alimentación | 10 | 10 |
| CONTRIBUYENTE -RÉGIMEN RIMPE- | | | |
| ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR | | FORMA DE PAGO | |
| Efectivo | | SUB TOTAL 12% | |
| Dinero Electrónico | | SUB TOTAL 0% | |
| Tarj. Crédito / Débito | | DESCUENTO | |
| Cheque | | IVA 12 % | |
| Otros | | TOTAL \$ | 10 |

Firma Autorizada

GRAF. ECONOMIC EXPRES E&S GUACAPINA YANCHAPAXI SANDRA PATRICIA
 RUC: 1716971302001 AUT. 13933 Telf.: 0997 894 796 DEL 00041 AL 000540
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO / FECHA DE CADUCIDAD: 24/NOVIEMBRE/ 2022



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

“COMISIÓN DE SERVICIOS INSPECCION DE LA PISTA LA CELESTE UBICADA EN LA CONCORDIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”

MAYO 2022



1. ANTECEDENTES

En atención al memorando No. DGAC-DSOP-2022-0724-M de mayo 13 de 2022, suscrita por el Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz Director de Seguridad Operacional en el que dispone el traslado de los Ingenieros Orlando Maita y Johnny Chiluita funcionarios del área de Gestión de Aeródromos de la DSOP y del señor Cristian Ramos Controlador Radar APP, funcionario de la Dirección de Navegación Aérea, movilización que fue autorizada por el Mgs. Bolívar Dávalos Director de Navegación Aérea, a la pista La Celeste ubicado en La Concordia provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas con la finalidad de efectuar una inspección de la mencionada pista

2. SITUACIÓN ACTUAL

Para cumplir con lo dispuesto por el señor Director de Seguridad Operacional nos trasladamos vía terrestre a la pista La Celeste de La Concordia en Santo Domingo de los Colorados del 17 de mayo de 2022 saliendo del edificio central a las 10H00 y llegando al aeropuerto a las 13H00, en esta ciudad mantuvimos una reunión con asesores del señor Alcalde de Santo Domingo a las 14H00 hasta las 17H00, reunión que fue solicitada por el Ing. Orlando Maita C. Msc para tratar problemas existentes en la pista de Santo Domingo administrada por el GAD municipal, de lo que se trató en esta reunión se presenta en el informe No. 2, esta reunión se terminó a las 18H00 dirigiéndonos inmediatamente a La Concordia llegando a esta ciudad a las 19H00.

El 18 de mayo de 2022 nos dirigimos a la pista La Celeste a las 08H00 llegando a la misma a las 08H30.

Al llegar a la pista nos identificamos y pedimos autorización para ingresar a la misma una vez autorizados se realizó el recorrido de la pista en la que encontramos las siguientes novedades.

- La pista se encuentra en un proceso a alargamiento y se encontraba en la etapa final de riego de liga para luego tender la mezcla asfáltica.
- La carpeta asfáltica a lo largo de la pista está en un estado de malo a regular esta no tiene mayor rugosidad, de lo observado se puede deducir que tendieron una mezcla asfáltica bien cerrada en la que predomina el material pétreo fino por lo que no tiene mayor rugosidad.
- Se observo que están ampliando la plataforma
- Las franjas de pista se encuentra la mayor parte llenas de vegetación
- Y en el costado este existe un basurero en el que existe una gran cantidad de aves (gallinazos), y también existe árboles de altura aproximada de 12 a 15 metros.
- En la aproximación de la pista No. 35 se encuentra la cubierta de un hangar y árboles. (Cono de aproximación)
- En los laterales de las pistas No.17/35 existen árboles, además de la presencia de aves (gallinazos), que constituyen un peligro para las operaciones aéreas de la pista.
- En cuanto a las ayudas visuales horizontales estas se encuentran en mal estado y en la pista No. 17 se encuentra mal señalizado por cuanto pintan primero el número



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil



Firmado electrónicamente por:
**JOHNNY DANIEL
CHILUIZA
PIEDRA**

Ing. Johnny Chiluiza P.
Asistente de Ingeniería Aeroportuaria.



Firmado electrónicamente por:
**CHRISTIAN
ALEXIS RAMOS
TAPIA**

Téc. Cristhian Ramos
Controlador Radar APP

**ANEXO DE FOTOGRAFIAS DE LA INSPECCION DE LA PISTA
LA CELESTE DE LA CONCORDIA PROVINCIA DE SANTO
DOMINGO**



OTRA TOMA DEL MISMO SITIO



BASURERO LLENO DE AVES SE ENCUENTRA EN EL BORDE DE LA FRANJA DE PISTA



PRESENCIA DE AVES



PRESENCIA DE BACHES EN LA PISTA



AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA

PISTA 17



NUMERO DESIGNADOR DE PISTA Y FRANJAS DE UMBRAL MAL PINTADOS



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHI FECHA: 5/17/2022 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA OBJETO DE LA COMISION: INSPECCION DE PISTAS

DOCUMENTO N° DGAC-DSOP-2022-0742-IM


FUNCIONARIO RESPONSABLE Sres. ORLANDO MAITA-JOHNNY CHILUIZA Y CRISTHIAN RAMOS NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. ARMANDO AYERVE


DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----|
| CLASE VEHICULO | CAMIONETA D-MAX | MARCA: | CHEVROLET | PLACAS: | PEI-1439 | CONTROL: | 438 |
|----------------|-----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----|

| LUGAR | SALIDA | | FINERARIO | | LLEGADA | | LUGAR | KM | HORA | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES | | | |
|---------------|------------|-------|-----------|---------------|------------|-------|--------|----|------|---|----------|----------|-------------|
| | FECHA | HORA | KM | LUGAR | FECHA | HORA | | | | FECHA | CONCEPTO | CANTIDAD | KILOMETRAJE |
| QUITO | 2022-05-17 | 14H00 | 289147 | SANTO DOMINGO | 2022-05-17 | 14H00 | 289382 | | | | | | |
| SANTO DOMINGO | 2022-05-18 | 14H00 | 289462 | QUITO | 2022-05-18 | 17H00 | 289665 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: S / N

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: 

FIRMA SR. CONDUCTOR: 

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

Lcdö. EDISON VILLARUEL
 ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO-EL RETORNO SEA EN HORAS DIURN LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.