

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 493
No. Formulario Interno: 2006
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1001717121
Nombre Responsable: ROCHA VITERI WILSON RAMIRO
Monto Fondo Global: 2,075.70
Monto Fondo Interno: 2,075.70
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES


Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A ESTADOS UNIDOS SR. WILSON ROCHA DEL 29 MAYO AL 03 JUNIO 2022

No. de Solicitud: 493
No. de Doc. Aprobación: 493
No. de CUR Contable: 102658892

Fecha Solicitud: 26/05/2022
Fecha Aprobación: 26/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1001717121	102658892	NO	2,075.70






FIRMA RESPONSABLE


FIRMA AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
26 MAY 2022
TESORERÍA

F. 493

2025,70

 Ministerio de Relaciones Laborales		 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL				
SOLICITUD DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR						
Nro. SOLICITUD: DGAC-SGAC-2022-0203-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-Mayo-2022				
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR						
VIATICOS ☐	MOVILIZACIONES ☒	SUBSISTENCIA ☐	ALIMENTACION ☐			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ROCHA VITERI WILSON RAMIRO 1001717121		PUESTO INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD wilson_rocha@aviacioncivil.gob.ec				
CIUDAD - PAIS: CORPUS CHRISTI-Estados Unidos		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29-Mayo-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 05:30 Hrs.	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 03-Junio-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 19:00Hrs.			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: GERMAN PILLIZA (INSPECTOR DE AVIONICA)						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: INSPECCION DE LA ORGANIZACION DE MANTENIMIENTO APROBADA C.R.S. AIRFORCE TURBINE SERVICES, PREVIO A LA RENOVACION DE LA AUTORIZACION PARTE 145 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN PRODUCTOS CLASE I INSTALADOS EN AERONAVES MATRICULA HC, EN LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI(MATHIS)-ESTADOS UNIDOS						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	29-MAY-22	05:30	29-MAY-22	06:00
AEREO	UNITED	TABABELA-HOUSTON	29-MAY-22	09:20	29-MAY-22	14:35
AEREO	UNITED	HOUSTON-CORPUS CHRISTI	29-MAY-22	18:05	29-MAY-22	19:10
AEREO	UNITED	CORPUS CHRISTI-HOUSTON	03-JUN-22	07:16	03-JUN-22	08:19
AEREO	UNITED	HOUSTON-PANAMA	03-JUN-22	09:53	03-JUN-22	14:15
AEREO	COPA	PANAMA-TABABELA	03-JUN-22	15:28	03-JUN-22	17:29
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	03-JUN-22	18:00	03-JUN-22	19:00
OBSERVACIONES: LOS PASAJES AEREOS SERAN PROPORCIONADOS POR "AIRFORCE TURBINE SERVICES" AL INSPECTOR Y LOS VIATICOS FUERON DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE LA DGAC, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA AHORROS		NO. DE CUENTA 8102654200		NOMBRE DEL BANCO BANCO RUMINAHUI		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 				
NOMBRE Sr. Wilson Rocha Viteri Inspector Aeronavegabilidad		NOMBRE MGS. DANIEL ESTEVEZ R. Director de Seguridad Operacional				
JEFE INMEDIATO DEL AO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO				
FIRMA REVISADO 		FIRMA AUTORIZADO 				
NOMBRE CAPITAN MARCO FREILE F. Coordinador Técnico de Regulación y Control		NOMBRE ING. OSWALDO RAMOS F. Subdirector General de Aviación Civil				
NOTA: - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes - El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia						

Wilson Rocha V.
Inspector Técnico
No. 1462



2505202201176801441000120010010002074897701659711

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Fecha: 25/05/2022

Guía de Remisión:

Información Adicional

CLIENTE:	AIRFORCE TURBINE SERVICE, LTD
DIRECCION:	1557 HIGHWAY 359 MATHIS, TEXAS 78368
LUGAR:	DAC
PAGOS:	LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

SUBTOTAL 14%	0,00
SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	2.283,27
SUBTOTAL No sujeto IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	2.283,27
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	0,00
IVA 12%	0,00
VALOR TOTAL	2.283,27

Forma de Pago	Valor		Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	2.283,27	0		DIAS



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL
GESTIÓN DE AERONAVEGABILIDAD
ORDEN DE RECAUDACION

Nro. DGAC-AER-ORVI-2022-011

FECHA:	Quito, 04 de Mayo de 2022
COMPAÑIA:	AIRFORCE TURBINE SERVICES
LUGAR:	MATHIS TX-ESTADOS UNIDOS

CONCEPTO	VALOR
PAGO POR CONCEPTO DE:	
Viáticos Inspector de Aeronavegabilidad Wilson Rocha V. <i>Viaticals</i>	USD 2.075,70
Gastos operativos y administrativos (10%) <i>Administrative expenses</i>	USD 207,57
TOTAL: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES, 27/100 USD. DOLARES AMERICANOS XXXXXXXXXX	USD 2.283,27

- De los Derechos por el Trámite para el Otorgamiento de Certificados de Operación, Especificaciones Operacionales, Certificaciones especiales, Permisos Especiales e inspecciones, (Resolución 066/2010CNAC)
- Los valores Recaudados tienen el carácter DE NO REEMBOLSABLES.



WILSON RAMIRO
por ROCHA VITERI
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

Firmado digitalmente por WILSON
RAMIRO ROCHA VITERI
Fecha: 2022.05.04 09:43:02 -05'00'

FORM DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
ORDEN DE RECAUDACION

04/05/2022

Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior

Autorización

No: 72645

Fecha de Autorización: Jueves, 26 de Mayo de 2022

Información General

Fecha Envío: Miércoles, 18 de Mayo de 2022

Institución: Dirección General de Aviación Civil

Departamento: GESTIÓN DE AERONAVEGABILIDAD

Nombre de funcionario: Wilson Ramiro Rocha Viteri

Número de cédula: 1001717121

Tipo de Cargo: INST. ADSCRITAS

Cargo: Inspector de Aeronavegabilidad

Número telefónico:

Dirección electrónica: wilson.rocha@aviacioncivil.gob.ec

Información del Viaje

Lugar de salida: Quito - Ecuador

Lugar de destino: Houston - Estados Unidos

Fecha de salida: 2022-05-29 ✓

Fecha de retorno: 2022-06-03 ✓

Motivo: Visita técnica

Tipo Financiamiento: Organización Anfitriona

Objetivos del viaje: RENOVACION CERTIFICADO DE AUTORIZACION COMO ORGANIZACION DE MANTENIMIENTO EXTRANJERA.



Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0203-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2022

PARA: Brig (SP) William Edwar Birkett Mortola
Director General de Aviación Civil

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS
AL EXTERIOR

De mi consideración:

En atención al documento Sin número, ingresado al sistema de gestión documental QUIPUX con número DGAC-DSGE-2022-3133-E, de fecha 19 de abril del 2022, mediante el cual se solicita la inspección previo a la renovación del Certificado de autorización como Organización de Mantenimiento extranjera, de acuerdo a lo establecido en la RDAC parte 43, mediante el cual la Organización de Mantenimiento AIRFORCE TURBINE SERVICES, solicita la inspección correspondiente, previo a la renovación del Certificado de Autorización como Organización de Mantenimiento Extranjera, para brindar servicios de mantenimiento a aeronaves y componentes de aeronaves de matrícula ecuatoriana, según su lista de capacidades; en tal razón, me permito comunicar a usted señor Director General, que en observancia a lo establecido en la RDAC 43 y al Procedimiento **043- 108-10 R2** "Procedimiento de autorización para que estaciones de reparación extranjeras realicen mantenimiento en aeronaves y componentes de aeronaves con Matrícula Ecuatoriana", referentes a la responsabilidad de la DGAC del Ecuador como estado de matrícula, corresponde la aprobación / autorización de organismos de mantenimiento, siendo procedente en este caso atender la solicitud indicada.

Para este efecto, se ha designado con Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-1706-O (adjunto) a los señores Inspectores de Aeronavegabilidad, Sr. Mauricio Naranjo T. y al Sr. Wilson Rocha V., quienes realizarán la inspección del 29 de mayo al 03 de junio del 2022 en la ciudad de Mathis, Texas, Estados Unidos, conforme lo solicitado en el documento de referencia.

Cabe mencionar que AIRFORCE TURBINE SERVICES, canceló los derechos por renovación del certificado de autorización como estación de reparación, adjunto remito la orden de pago generada por la Gestión de Aeronavegabilidad de la DGAC por un valor de \$2000,00.

Es importante señalar, que de acuerdo a lo indicado en el Oficio No. DGAC-DSOP-2022-1706-O, remitido al solicitante deberá proporcionar los tickets aéreos y el valor de los viáticos más los gastos administrativos correspondientes en la cuenta de la Institución, en conformidad con la normativa vigente.

Finalmente es necesario mencionar que los servidores públicos designados para esta

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-09 10:22:17 (GMT-5)

Generado por: Wilson Ramiro Rocha Viteri

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SGAC-2022-0203-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Brig (SP) William Edwar Birkett Mortola, Director General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	William Edwar Birkett Mortola (DGAC)	2022-05-09 10:11:29 (GMT-5)	Informar	Wilson Ramiro Rocha Viteri (DGAC)	6	
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	William Edwar Birkett Mortola (DGAC)	2022-05-09 10:10:53 (GMT-5)	Informar	César Mauricio Naranjo Trujillo (DGAC)	6	
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	William Edwar Birkett Mortola (DGAC)	2022-05-06 11:29:23 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	3	Autorizado Comisión para Sres. Naranjo y Rocha.
DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2022-05-06 09:54:22 (GMT-5)	Reasignar	William Edwar Birkett Mortola (DGAC)	3	Estimado señor Director general, reasigno según lo dispuesto para su consideración.
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	William Edwar Birkett Mortola (DGAC)	2022-05-05 09:09:50 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Daniel Estévez Ruiz (DGAC)	2	Esta Dirección Autoriza la comisión del señor MAURICIO NARANJO, por razones presupuestarias.
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-05-03 16:48:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-05-03 16:48:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-05-03 16:47:09 (GMT-5)	Registro	William Edwar Birkett Mortola (DGAC)	0	



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-1706-O

Quito, D.M., 25 de abril de 2022

Asunto: AIRFORCE TURBINE SERVICE SOLICITA INSPECCIÓN POR
RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN ORGANIZACIÓN DE
MANTENIMIENTO

Señor
Saúl Hernández
AIRFORCE TURBINE SERVICE
En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta al oficio sin Número, ingresado al sistema de gestión documental QUIPUX con número DGAC-DSGE-2022-3133-E, de fecha 19 de abril del 2022, mediante el cual se solicita la inspección previo a la renovación del Certificado de autorización como Organización de Mantenimiento extranjera, de acuerdo a lo establecido en la RDAC parte 43, me permito comunicar a usted que se ha designado a los Señores Inspectores de Aeronavegabilidad, Sr. Mauricio Naranjo T. y al Sr. Wilson Rocha V., para que cumplan la inspección de la Organización de Mantenimiento AIRFORCE TURBINE SERVICES, ubicada en el la ciudad de Mathis, Tx, 11557 Highway 359 – Estados Unidos, conforme a el itinerario propuesto del 29 de mayo al 03 de junio del 2022.

AIRFORCE TURBINE SERVICES, deberá cubrir los gastos del viaje, de acuerdo con la normativa vigente y proveerá Tickets aéreos y el transporte directamente a los Inspectores.

Adjunto Orden de Recaudación referente al Proceso de Renovación del Certificado, solicitado.


Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Referencias:
- DGAC-DSGE-2022-3133-E



Airforce Turbine Service

19 de abril de 2022

MSG

Daniel Estévez

Director de Seguridad Operacional

Dirección General de Aviación Civil

Quito, Ecuador

Estimado Señor Estévez:

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

De manera atenta solicito programar la inspección por renovación del certificado de Organización de Mantenimiento, para la semana del 29 de mayo al 3 de junio, en las instalaciones de ATS ubicadas en la ciudad de Mathis, Texas, 11557 Highway 359.

Cabe mencionar que los gastos de los inspectores Mauricio Naranjo y Wilson Rocha, generados por esta inspección serán cubiertos por el taller.

Quedo atento a sus comentarios.

Me suscribo de usted, atentamente.

Saul Hernández

Regional Sales/Business Development

Airforce Turbine Service

saul.hernandez@PT6A.aero

*cc: Augustine Lara – Chief Operating Officer
Wilson Ramiro Rocha Viteri – Inspector AW, DGAC ECUADOR
Cesar Mauricio Naranjo Trujillo- Coordinador AW, DGAC ECUADOR*

D (361) 547-3386
F (361) 547-7273
W www.pt6a.aero

STREET ADDRESS
11557 Highway 359
Mathis, TX 78368

MAILING ADDRESS
P.O. Box 146
Tynan, TX 78391

**F.A.A. APPROVED
REPAIR STATION**
C.R.S. TQZR133K



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

ANEXO 1

INFORME DE JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE OTROS FUNCIONARIOS

No. Solicitud de Viaje:	Fecha de Solicitud de Viaje (dd-mmm-aaaa)	
72645	10-MAY-2022	
Motivo de Viaje:	Capacitación	
	Reunión Oficial	
	Talleres, foros o seminarios	
	Ferias o eventos especiales	
	Visitas protocolares	
	Firmas de acuerdos o negociaciones	
	Acompaña Autoridad	
	Visita Técnica	X
	Deportación	
	Extradición	
	Repatriación	
	Movilización Detenido/Condenado	
	Cooperación Internacional	
Asistencia Humanitaria		
Datos Generales		
Nombres y Apellidos del /la Servidor:	Cargo:	
WILSON ROCHA	INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD	
Ciudad -País de Destino:	Institución:	
MATHIS-TEXAS-ESTADOS UNIDOS	DGAC	
Fecha de Salida (dd-mmm-aaaa)	Fecha de Llegada (dd-mmm-aaaa)	
29-MAY- 2022	03-JUN- 2022	
Tipo de Financiamiento:	Total Recursos del Estado ***En los casos que existan comisiones de servicios al exterior financiadas con recursos de la organización anfitriona, las mismas no podrán tener delegaciones financiadas con recursos del Estado, salvo las Máximas Autoridades que tengan discapacidad física verificada mediante carnet emitido por autoridad competente***	Costos proyectados del viaje: Viáticos: USD 00.00,00 Pasajes: USD 00.00,00

Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-0689-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2022

PARA: Capt. Marco Vinicio Freile Freile
Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo

ASUNTO: RESPUESTA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INSPECTOR
WILSON ROCHA COMISIÓN DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO
DEL 2022, ESTADOS UNIDOS

En referencia al memorando Nro. DGAC-CTRC-2022-0308-M de 29 de abril de 2022, los documentos anexos en la solicitud, así como en función de la Certificación POA Nro. 189 constante en Memorando DGAC-DPGE-2022-0529-M emitido por la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica en donde legitima que la Actividad "Viáticos y Subsistencias en el Exterior" se encuentra considerada dentro del POA institucional, y en cumplimiento a lo dispuesto en la Sección IV y a los Artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, CERTIFICO a usted, la existencia de recursos por USD. 2,075.70 (DOS MIL SETENTA Y CINCO CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); asignación económica que le corresponde al Sr. Wilson Rocha, Inspector de Aeronavegabilidad, con Nivel de Servicio Público 5 para cumplir una comisión de servicios solicitada por la compañía "AIRRFORCE TURBINE SERVICES" del 29 de mayo al 3 de junio 2022, de acuerdo a designación emitida mediante documento DGAC-DSOP-2022-1706-O suscrito 25 de abril 2022.

De acuerdo al Reglamento de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior, para las y los Servidores Públicos para Servidores Públicos emitido mediante Registro Oficial 392 de 24 de febrero de 2011 y a la Reforma a dicho Reglamento expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-007 de 17 de enero de 2020, la Forma de cálculo para SP5 es:

Valor diario USD. 170.00
Coeficiente Estados Unidos. 2.22
Días Autorizados 5.50
Total Viáticos USD 2,075.70 ✓

La partida presupuestaria a la cual se aplicará el egreso es la siguiente:

20225229999000055000000020530304170100200000000D54212021305
"Viáticos y Subsistencia en el Exterior", PROGRAMA 55 "SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS" del Presupuesto de la Dirección General de Aviación Civil-Planta Central del ejercicio económico 2022. Adicional, cabe señalar que esta certificación se encuentra sujeta a lo dispuesto en el Art. 9 numeral 6 de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas que indica que dentro de las atribuciones del



Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-0689-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
DIRECTOR FINANCIERO, SUBROGANTE

Referencias:

- DGAC-CTRC-2022-0308-M

Anexos:

- dgac-dsop-2022-1706-o_designación_inspectores.pdf
- solicitud_inspeccion_renovación_certificado_oma_extranjera.pdf

Copia:

Wilson Ramiro Rocha Viteri
Inspector de Aeronavegabilidad

Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad Operacional

Srta. Ing. Erika Elizabeth Monteros Vizcaino
Asistente Financiero

Sra. Elina Carolina Quilachamin Molina
Secretaria

Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Analista Financiero 3

pg



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIO ENRIQUE
GARCÉS MANCHENO**

Dirección General de Aviación Civil, Quito, Ecuador
Código postal: 170417 - Teléfono: 593 2 222 1111
Teléfono: 593 2 222 1111 - Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec



Juntos
lo logramos



DETALLE DE AGENDA A CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE MATHIS TEXAS-ESTADOS

UNIDOS

1. **NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:**
DIRECCION GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL
GESTIÓN DE AERONAVEGABILIDAD
2. **Nombre del Funcionario:** Wilson Rocha Viteri.
3. **Dirección:** Buenos Aires De 1-53 y Av. 10 de Agosto / Quito
4. **Teléfono:** 0987299451
5. **MOTIVO DEL VIAJE:**
Inspección por renovación del Certificado de Taller de Mantenimiento Aeronáutico extranjero bajo RDAC parte 43 de la Organización de Mantenimiento AIRFORCE TURBINE SERVICES.

6. **PARTICIPANTE: (Uno)**

FUNCION	NOMBRE	TELÉFONO
Inspector de Aeronavegabilidad	Wilson Rocha V.	0987299451

7. **CRONOGRAMA DE EVENTOS:**

FECHA		ACTIVIDAD
29-mayo-2022	SALIDA: QUITO-MATHIS	VIAJE DE TRASLADO
30-mayo-2022	DE 08:00 A 16:30	BREAFING INICIAL, INICIO DE INSPECCION DE FASE IV DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN RDAC 145
31- mayo-2022	DE 08 A 16:30	EVALUACION DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL GERENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
01-junio-2022	DE 08 A 16:30	EVALUACION DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA ORGANIZACION DE MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO



INFORME TÉCNICO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

No. WRV-2022-002

1.- ANTECEDENTES:

Mediante Oficio No. sin Número de fecha 19 de abril del 2022, ingresado al sistema de gestión documental QUIPUX con número DGAC-DSGE-2022-3133-E, la Organización de Mantenimiento AIRFORCE TURBINE SERVICES, solicita se delegue a inspectores para realizar la inspección correspondiente a la renovación del Certificado de autorización como organización de mantenimiento aprobada RDAC 145, del 29 de mayo al 03 de junio del 2022 en la ciudad de Mathis, Tx – Estados Unidos.

Para este efecto, se ha designado con Oficio No. DGAC-DSOP-2022-1706-O al señor Inspector de Aeronavegabilidad, Sr. Wilson Ramiro Rocha Viteri, quien realizará la inspección del 29 de mayo al 03 de junio del 2022 en Mathis, Tx – Estados Unidos, conforme lo solicitado y lo indicado en los documentos de referencia.

En el comentario de la Hoja de ruta inserta en el documento No. DGAC-SGAC-2022-0203-M el señor Brigadier General (SP) William Edwar Birkett Mórtoles, Director General de Aviación Civil, autoriza la participación del Sr. Wilson Ramiro Rocha Viteri, Inspector de Aeronavegabilidad

Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior generada en el Sistema a cargo de la Presidencia de la República No. 72645 correspondiente al Sr. Wilson Ramiro Rocha Viteri, Inspector de Aeronavegabilidad.

2.- BASE LEGAL:

RDAC 43.210 - Personas u organizaciones autorizadas a emitir Certificación de Conformidad de Mantenimiento (CCM)

RDAC 145 – Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas

Procedimiento Nro. 043-108-10 R2 "Procedimiento de autorización para que Estaciones de Reparación Extranjeras realicen mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones en aeronaves y componentes de aeronaves con matrícula ecuatoriana"

Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA), enmienda 2

Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-00051, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 392, de 24 de febrero de 2011, se expidió el Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior, para las y los servidores y obreros públicos.

Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0123 de 19 de junio de 2014 suscrito por el Econ. Carlos Marx Carrasco Ex Ministro de Relaciones Laborales. Mediante el cual Acuerda Reformar el Acuerdo No. MRL-2011-00051, Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 392, de 24 de febrero de 2011, con el cual se expidió el Reglamento para el pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el exterior, para las y los Servidores y Obreros Públicos.

Decreto Ejecutivo No. 135 de 01 de septiembre de 2017, El Presidente Constitucional de la República Lcdo. Lenin Moreno Garcés, emitió las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público.

Flight Summary

Passenger: Wilson Ramiro Rocha Viteri

E-Ticket: 0167766408789/90

Seats:34B

Seats:21B

Seats:24B

Seats:36B

Seats:Not Assigned

→ Sun, 29 May

Duration: 6h 20m

United UA 1001 • ECONOMY



9:20 AM

UIO

Mariscal Sucre
Intl Airport

2:35 PM

IAH

1h 34m Layover in IAH



United UA 1916 • ECONOMY



9:53 AM

IAH

George Bush
Intercontinental
Airport

2:15
PM

PTY

Tocumen
Intl
Airport

1h 13m Layover in PTY



Copa Airlines CM 0159 • ECONOMY



3:28 PM

PTY

Tocumen
Intl Airport

5:29 PM

UIO

Mariscal
Sucre Intl
Airport



INSPECCION Y CERTIFICACION

VIGILANCIA
CERTIFICACION X

Quito, 09 de mayo del 2022

ORDEN DE INSPECCION INTERNACIONAL No. DGAC-AER-ORVI-012

1. INFORMACION GENERAL:

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL
NOMBRE: WILSON ROCHA VITERI
CEDULA: 1001717121
CARGO: INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD
TELEFONO: 2947400 EXT 4932
DIRECCION ELECTRONICA: wilson.rocha@aviacioncivil.gob.ec

RUTA AEREA: QUITO - MATHIS-TEXAS - QUITO.

2. SOLICITANTE: AIRFORCE TURBINE SERVICE

3. LUGAR DE LA INSPECCION: MATHIS-TEXAS-ESTADOS UNIDOS

4. TAREAS: RENOVACION CERTIFICADO DE ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
5. COORDINACION CON: SAUL HERNANDEZ-REGIONAL SALES BUSINESS
DEVELOPMENT AIRFORCE TURBINE SERVICE

6. OBSERVACIONES: LOS PASAJES AÉREOS SERÁN PROPORCIONADOS POR
AIRFORCE TURBINE SERVICE AL INSPECTOR Y LOS VIÁTICOS DEPOSITADOS EN
LA CUENTA DE LA DGAC, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA
VIGENTE.

7. DURACION DE LA COMISION: 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2022.



Firmado digitalmente por:
**MARCO
VINICIO**

CMTE. MARCO VINICIO FREILE F.
COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO



Firmado digitalmente por:
**OSWALDO ROBERTO
RAMOS FERRUSOLA**

ING. OSWALDO ROBERTO RAMOS F.
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL

Wilson Rocha
2022-09-05

Firmado digitalmente por:
WILSON RAMIRO ROCHA
ROCHA VITERI
Fecha: 2022.05.10 09:33:45
+05'00'



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Quito, 20 de mayo de 2022

DICTAMEN No. 036

SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR

La Unidad de Administración del Talento Humano conforme a lo establecido en el Art. 26 y 30 de la Ley Orgánica del Servicio Público, Art. 49 y 50 del Reglamento General a la LOSEP emite el **DICTAMEN FAVORABLE** para el cumplimiento de Servicios Institucionales en el exterior en favor del servidor **WILSON RAMIRO ROCHA VITERI**, portador de la cédula de ciudadanía N° 1001717121, quien del día 29 de mayo al 03 de junio de 2022, viajará a la ciudad de **MATHIS - TEXAS – ESTADOS UNIDOS DE N.A.**, para realizar la Inspección previo a la Renovación del Certificado de Autorización como Organización de Mantenimiento Extranjera de acuerdo a lo establecido en la RDAC 43, 145, Procedimiento 043-108-10 R2, para brindar servicios de mantenimiento en aeronaves y componentes de aeronaves con Matricula Ecuatoriana.

Los pasajes aéreos serán proporcionados por la Organización de Mantenimiento **AIRFORCE TURBINE SERVICES.**, al inspector y la asignación económica depositada en la cuenta de la Dirección General de Aviación Civil, de acuerdo a la normativa vigente.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**ROMINA MARUSIA
ANDRADE CAMPANA**

Ing. Romina Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, E



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO XAVIER
DELGADO GUDINO**




Psic. Fernando Delgado G.
Juan Morales Cevallos
2022-05-24



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
MORALES
CEVALLOS**

F.493

2075,70

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL							
INFORME DE EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR							
Nro. INFORME: DGAC-SGAC-2022-0203-M				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 07 de junio del 2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ROCHA VITERI WILSON RAMIRO 1001717121				PUESTO INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD Wilson_rocha@aviacioncivil.gob.ec			
CIUDAD - PAÍS CORPUS CHRISTI - Estados Unidos				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES INSTITUCIONALES: Sr. Mauricio Naranjo T.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
INSPECCION DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO APROBADA C.R.S. AIRFORCE TURBINE SERVICE, PREVIO A LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARTE 145 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN PRODUCTOS CLASE I INSTALADOS EN AERONAVES MATRICULA HC, EN LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI MATHIS)- ESTADOS UNIDOS.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		29-MAY-2022		03-JUN-2022		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales desde la salida hasta la llegada al lugar de residencia o trabajo o de cumplimiento de las mismas según sea el caso.	
HORA hh:mm		05:30		19:00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno				08h00			
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE: (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA		FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-AIMS		29-May-2022	05:30	29-May-2022	06:00
AEREO	UNITED	TABABELA-HOUSTON		29-May-2022	09:20	29-May-2022	14:35
AEREO	UNITED	HOUSTON-CORPUS CHRISTI		29-May-2022	15:35	29-May-2022	17:57
AEREO	UNITED	CORPUS CHRISTI-HOUSTON		03-Jun-2022	07:16	03-Jun-2022	08:19
AEREO	UNITED	HOUSTON-PANAMA		03-Jun-2022	09:53	03-Jun-2022	14:15
AEREO	UNITED	PANAMA-AIMS		03-Jun-2022	15:28	03-Jun-2022	17:29
TERRESTRE	PARTICULAR	AIMS-QUITO		03-Jun-2022	18:00	03-Jun-2022	19:00
NOTA: En caso de haber utilizado: 1) transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.							
OBSERVACIONES							
LOS PASAJES AÉREOS FUERON PROPORCIONADOS POR AIRFORCE TURBINE SERVICE AL INSPECTOR Y LOS VIÁTICOS DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE LA DGAC, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.							
FIRMA SERVIDOR /A				NOTA			
 WILSON ROCHA VITERI INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD				El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o de servicios institucionales sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACION							
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
							
NOMBRE MGS. CARLOS DANIEL ESTEVEZ RUIZ DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL				NOMBRE CMTE. MARCO VINICIO FREILE FREILE COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL			

WRV

07-Junio-2022
Wilson Rocha V.
Inspector Técnico
No. 1462

Cor 1434



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

ANEXO 3

INFORME DE RESULTADOS ESPERADOS

No. Solicitud de Viaje: 72645

Fecha de Solicitud de Viaje (dd-mmm-aaaa)
10-MAYO-2022

DATOS GENERALES

Nombres y Apellidos del /la Servidor:

Cargo:

WILSON RAMIRO ROCHA VITERI

INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

Ciudad -País de Destino:

Institución:

MATHIS-TEXAS-ESTADOS UNIDOS

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Fecha de Salida (dd-mmm-aaaa)

Fecha de Llegada (dd-mmm-aaaa)

29-MAYO-2022

03-JUNIO-2022

Servidores que integraron la Comisión de Servicios al Exterior: SR. MAURICIO NARANJO

Número de días de viaje:


5,5

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Informe de Actividades Detallado

Inspección de la Organización de Mantenimiento AIRFORCE TURBINE SERVICE, ubicada en la ciudad de Mathis Tx – Estados Unidos, en conformidad a lo establecido en las regulaciones vigentes, a fin de renovar el Certificado de Autorización como Estación de Reparación Extranjera con el propósito de evaluar si la organización mencionada pueda ejecutar mantenimiento a aeronaves y componentes de aeronaves de matrícula ecuatoriana, según su Lista de Capacidades presentada; en tal sentido se evaluó lo siguiente:

- Evaluación de la OM (Instalaciones hangares y talleres):
- Bodegas, almacén, herramientas especiales, equipos, edificios e instalaciones

Observaciones y Recomendaciones	Renovar el certificado de Autorización como Estación de Reparación extranjera.
DETALLE DE GASTOS	
Viáticos/Subsistencias:	USD 2,075.70
Pasajes:	USD 00,00
Otros:	USD 00.00
Total:	USD 2,075.70
Observaciones:	Los viáticos fueron depositados por la OM AIRFORCE TURBINE SERVICE a la cuenta de la DGAC y los tickets aéreos fueron entregados directamente a los servidores de acuerdo a la normativa vigente
Firma del/la Servidor Solicitante	

Aloft Corpus Christi
 5117 Embassy Drive
 Corpus Christi, TX 78411
 United States
 Tel: 361-852-0020 Fax: 361-852-0008



WilsonRamiro RochaViteri
 United States Of America

Page Number : 1 Invoice Nbr : 1000005304
 Guest Number : 145439
 Folio ID : A
 Arrive Date : 31-MAY-22 08:16
 Depart Date : 03-JUN-22
 No. Of Guest : 1
 Room Number : 221
 Marriott Bonvoy Number :

Tax ID :

Aloft Corpus C CRPAL JUN-03-2022 04:44 VMART

Date	Time	Reference	Description	Charges (USD)	Credits (USD)
31-MAY-22	08:16	DEPOSIT	Advance Deposit Applied Deposit-MC-1088		-351.04
31-MAY-22	04:11	RT221	Room Chrg - Wholesaler	93.00	
31-MAY-22	04:11	RT221	Room Tax	8.37	
31-MAY-22	04:11	RT221	State Tax	5.58	
			* Sub-Total	106.95	-351.04
01-JUN-22	03:55	RT221	Room Chrg - Wholesaler	104.25	
01-JUN-22	03:55	RT221	Room Tax	9.38	
01-JUN-22	03:55	RT221	State Tax	6.26	
			* Sub-Total	119.89	0.00
02-JUN-22	03:55	RT221	Room Chrg - Wholesaler	108.00	
02-JUN-22	03:55	RT221	Room Tax	9.72	
02-JUN-22	03:55	RT221	State Tax	6.48	
			* Sub-Total	124.20	0.00
			** Total	351.04	-351.04

Continued on the next page

Aloft Corpus Christi
5117 Embassy Drive
Corpus Christi, TX 78411
United States
Tel: 361-852-0020 Fax: 361-852-0008



WilsonRamiro RochaViteri
United States Of America

Page Number : 2 Invoice Nbr : 1000005304
Guest Number : 145439
Folio ID : A
Arrive Date : 31-MAY-22 08:16
Depart Date : 03-JUN-22
No. Of Guest : 1
Room Number : 221
Marriott Bonvoy Number :

*** Balance 0.00

Tell us about your stay. www.aloft.com/reviews

EXPENSE SUMMARY REPORT

Currency: USD

Date	Room	Room Tax	Food & Bev	Other	Total	Payment
05-31-2022	0.00	0.00	0.00	-244.09	-244.09	0.00
06-01-2022	0.00	0.00	0.00	119.89	119.89	0.00
06-02-2022	0.00	0.00	0.00	124.20	124.20	0.00
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Continued on the next page

Aloft Corpus Christi
5117 Embassy Drive
Corpus Christi, TX 78411
United States
Tel: 361-852-0020 Fax: 361-852-0008



WilsonRamiro RochaViteri
United States Of America

Page Number : 3 Invoice Nbr : 1000005304
Guest Number : 145439
Folio ID : A
Arrive Date : 31-MAY-22 08:16
Depart Date : 03-JUN-22
No. Of Guest : 1
Room Number : 221
Marriott Bonvoy Number :

Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	------	------	------	------	------	------

Signature_____



1501 Page Mill Road,
Building 1
Palo Alto, CA 94304
United States

tripactions.com
support@tripactions.com
+1 844-718-7773

Summary of charges

Billing Entity	Address	Tax ID	Registration
Airforce Turbine Service (ATS)	No information available	No information available	No information available

Reference ID	Company	Booked By	Issue Date
9168160268937	Airforce Turbine Service (ATS)	Amy Holdiness	May 16, 2022

CHECK IN: Tue, May 31, 2022 CHECK OUT: Fri, Jun 3, 2022

Hotel Name	Address	Confirmation Number
Aloft Corpus Christi	5117 Embassy Drive	1943355647

Phone Number	Status
+13618520020	Confirmed

Room Description	Guest	Payment Method
1 King Bed	Wilson Ramiro Rocha Viteri	ATS Travel Card VXXXXXXXXXXXX8664

PRICE SUMMARY	Hotel Booking	USD 429.49
	Trip Fee	USD 25.00

TOTAL PAID USD 454.49



1501 Page Mill Road,
Building 1
Palo Alto, CA 94304
United States

tripactions.com
support@tripactions.com
+1 844-718-7773

Tax Invoice Reverse Charge

Billing Entity	Address	Tax ID	Registration
Airforce Turbine Service (ATS)	No information available	No information available	No information available
Invoice Number	Company	Booked By	Issue Date
9168160268937	Airforce Turbine Service (ATS)	Amy Holdiness	May 16, 2022
Guest	Payment Method		
Wilson Ramiro Rocha Viteri	ATS Travel Card VXXXXXXXXXXXX8664		
FEES		Trip Fee	USD 25.00
TOTAL PAID			USD 25.00

Guest: Wilson Ramiro Rocha Viteri

Hotels Summary

Check-in: Sun, May 29, 2022 at 3:00PM

Check-out: Tue, May 31, 2022 at 12:00PM

Aloft Corpus Christi

5117 Embassy Drive,
Corpus Christi, TX 78411

+13618520020

3 Star Hotel

Your room

Aloft King Room

1 King Bed



ROCHAVITERI/WILSONRAMIRO

QUITO TO HOUSTON

UA1001

GATE

UIO-IAH A11

SUN MAY 29 2022

GATE MAY CHANGE

BOARDING BEGINS:

8:45A

BOARDING ENDS: 9:05 AM

FLIGHT DEPARTS: 9:20 AM

FLIGHT ARRIVES: 2:35 PM

SEAT

15C

AISLE

ECONOMY

BOARDING GROUP

4

CONFIRMATION: M10N08

TICKET: 016 7766408789

A STAR ALLIANCE MEMBER ☆

INTL

M10N08 15C
UA 1001 BA6501

54



ROCHAVITERI/WILSONRAMIRO

HOUSTON TO CORPUS CHRISTI

UA5631

GATE

IAH-CRP

SUN MAY 29 2022

BOARDING BEGINS:

5:40P

BOARDING ENDS: 5:50 PM

FLIGHT DEPARTS: 6:05 PM

FLIGHT ARRIVES: 7:10 PM

SEAT

12A

WINDOW

ECONOMY

BOARDING GROUP

3

CONFIRMATION: M10N08

TICKET: 016 7766408789

24

M10N08 12A
UA 5631 BA6501

INTL

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

STAPLE
HERE

OPERATED BY-SKYWEST DBA UNITED EXPRESS

CONFIRMATION: M10N08

TICKET: 016 7766408789

A STAR ALLIANCE MEMBER ☆



INTL

M10N08 36B
UA 1916 D25B09

107

ROCHAVITERI/WILSONRAMIRO

HOUSTON TO PANAMA CITY

UA1916

GATE

BOARDING BEGINS:

IAH-PTY E2

FRI JUNE 3 2022

GATE MAY CHANGE

9:13A

BOARDING ENDS: 9:38 AM

FLIGHT DEPARTS: 9:53 AM

FLIGHT ARRIVES: 2:15 PM

SEAT

36B

MIDDLE

ECONOMY

BOARDING
GROUP

4

TRAVEL READY

CONFIRMATION: M10N08

TICKET: 016 7766408789

A STAR ALLIANCE MEMBER ☆



INTL

6A CM 159 D25B09

091

ROCHAVITERI/WILSONRAMIR

PANAMA CITY TO QUITO

CM159

GATE

BOARDING BEGINS:

PTY-UIO 207

FRI JUNE 3 2022

GATE MAY CHANGE

1428.

BOARDING ENDS:

FLIGHT DEPARTS: 1528

FLIGHT ARRIVES:

SEAT

6A

BOARDING
GROUP

3

CONFIRMATION:

TICKET: 016 7766408790

A STAR ALLIANCE MEMBER ☆



ROCHAVITERI/
REC LOC-M10N08

CM159 UIO

QUITO

UA 1916 PTY

UA 6224 IAH

CRP /WH
03JUN22 /0528

0016 111953



UNITED



ROCHAVITERI/WILSONRAMIRO

CORPUS CHRISTI TO HOUSTON

UA6224

GATE

CRP-IAH 03

FRI JUNE 3 2022

GATE MAY CHANGE BOARDING ENDS: 37:01 AM

BOARDING BEGIN

SEAT

6:51 24B

BOARDING GROUP

AISLE

ECONOMY

FLIGHT DEPARTS: 3:16 AM

FLIGHT ARRIVES: 8:19 AM

OPERATED BY-MESA AIRLINES DBA UNITED EXPRESS

CONFIRMATION: M10N08

TICKET: 0167766408789

118

M10N08 24B

UA 6224 D25B09

INTL

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

STAPLE HERE

REV. 04/18

CSM957

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX

A STAR ALLIANCE MEMBER



Anexo 1

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

INFORME DE INSPECCIÓN

ORDEN DE INSPECCIÓN: DGAC-SGAC-2022-0203-M

CERTIFICACION

X

1. TRABAJOS REALIZADOS:

Inspección correspondiente a la Renovación del Certificado de Autorización como Organización de Mantenimiento Extranjera bajo parte RDAC 43 y el Procedimiento No. 043-108-10-R2, Procedimiento de Autorización para que estaciones de Reparación Extranjeras realicen mantenimiento y reparaciones en aeronaves y componentes de Matricula Ecuatoriana, de la Estación de Reparación AIRFORCE TURBINE SERVICE, la inspección tuvo el objetivo de verificar que la OM cumpla los requerimientos reglamentarios correspondientes

- Evaluación del Manual de Estación de Reparación
- Evaluación del programa de entrenamiento y registros del personal
- Sistema de inspección
- Sistema de mantenimiento
- Recepción de partes y bodega aeronáutica
- Lista de Capacidades
- Datos de Mantenimiento
- Facilidades, equipos y herramientas
- Registros de mantenimiento

2. NOVEDADES ESPECIALES:

2.1 La inspección de la OM AIRFORCE TURBINE SERVICE, se realiza en conformidad a lo establecido en el Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (MIA); Parte II, Volumen I, se realizó en base a los requisitos regulatorios RDAC 145.

2.2 En inspección por muestreo se verifica que la organización no presenta constataciones en relación a los requerimientos específicos establecidos en la RDAC 145.

3. CONCLUSIONES:

3.1 La organización de mantenimiento cumple todos los requisitos aplicables pertinentes de leyes y reglamentos vigentes. La inspección es Satisfactoria

4. RECOMENDACIONES:

4.1 Se recomienda renovar el Certificado de Autorización solicitado

Mauricio Naranjo
INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD

Wilson Rocha
INSPECTOR AERONAVEGABILIDAD

LUGAR Y FECHA: Quito DM, 07 de junio del 2022