



F. 396

70% 240,00  
168,00



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>	
MEMORANDO Nro.DGAC-DINA-2022-1467-M		06 de JULIO de 2022	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
			ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1801409762</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
MONTERO FIGUEROA FRANKLIN FULTON		ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA	
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL</b>	
LAGO AGRIO - PROVINCIA DE SUCUMBIOS		DIRECCIÓN DE NFRAESTRUCTURA AEROPORUARIA	
<b>FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>
12/7/2022	09H00	15/7/2022	18h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Inspección de pista, stock de materiales y maquinaria, e inicio de trabajo de reparación de pista

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	Quito - Lago Agrio	12/7/2022	9H00	12/7/2022	17H00
TERRESTRE	DGAC	Lago Agrio - Quito	15/7/2022	10H00	15/7/2022	18H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> RUMIÑAHUI	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>NO. DE CUENTA:</b> 8049023100
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa  
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 2

*NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.  
\* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.  
\* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.  
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.*

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez

**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA**

Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-1467-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz  
**Director de Seguridad Operacional**

**ASUNTO:** Designación de Servidores Ing. Orlando Maita Castillo en comisión de servicios al aeropuerto de Lago Agrio, Sucumbíos.

En alcance al memorando No. DGAC-DINA-2022-1420-M y dadas las condiciones del carretero que conduce a Lago Agrio que son de conocimiento público; a fin de que se proceda con la Inspección de las instalaciones y la pista del aeropuerto Lago Agrio, en la que se encuentra formación de hundimientos y socavados por la presencia de agua, en el costado lateral de la franja de pista en la abscisa 0+450 del umbral 24, es necesario que se trasladen de manera urgente el día martes 12 de junio del 2022, al aeropuerto de Lago Agrio el Arq. Franklin Montero Figueroa de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria en conjunto con el Ing. Orlando Maita de la Dirección de Seguridad Operacional, comisión que deberá cumplirse del 12 al 15 de junio de 2022, adicional deberán realizar coordinaciones con el Concejo de Gobierno de Sucumbíos y G.A.D. Municipal de Lago Agrio, una vez concluida comisión de servicios institucionales se deberá presentar un informe de las novedades encontradas en esta Dependencia.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA**

Referencias:  
- DGAC-DINA-2022-1420-M

Copia:  
Sr. Mgs. Orlando Wilson Maita Castillo  
**Especialista en Ingeniería Aeroportuaria**

Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa  
**Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2**

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente Financiera**

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes  
**Secretaria**



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No.DGAC-DINA-2022-1467-M del 07 de julio del 2022	20 de julio del 2022

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1705647467	PUESTO QUE OCUPA:
MONTERO FIGUEROA FRANKLIN FULTON	ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS	DIRECION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Orlando Maíta Castillo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Inspección de las instalaciones y la pista del aeropuerto Lago Agrio, en la que se encuentra formación de hundimientos y socavados por la presencia de agua en el costado lateral de la franja de pista en la abscisa 0+450 del umbral 24, se realizaron coordinaciones con el Concejo de Gobierno de Sucumbíos, G.A.D. Municipal de Lago Agrio y con el Director del MTOP de Sucumbios.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-00000755	Comedor DENNY	10,00
2	001-001-000047898	GNIA Bar & Restaurante	10,00
3	001-001-000000191	Chóculos La Serranita	25,00
4	001-001-000009035	Restaurante Dcarlitos	30,00
5	001-001-000019875	La Fogata Loreto	10,00
6	001-001-000001328	Restaurante Sol de Oriente	10,00
7	001-001-000000000	Hostal SECOYA - Hospedaje	105,00
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			<b>200,00</b>


FECHA dd-mmm-aaa	12/7/2022	15/7/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H00	18H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - LAGO AGRIO	12/7/2022	10H00	12/7/2022	18H00
TERRESTRE	DGAC	LAGO AGRIO - QUITO	15/7/2022	10H00	15/7/2022	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Arq. Franklin Montero Figueroa <b>ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 2</b>	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	--

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Ing. Lauro Vera Jimenez <b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>	
--	--



# Comedor "DENNY"

Preciado Mendez Denny Eil

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela Edificio Centro Gastronómico Local N° 11 Teléfono.: 062 831 856

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

## FACTURA

SERIE: 001-001 -00

RUC.:1706701859001 -AUT. SRI.: 1130019221

FECHA DIA MES AÑO  
12 07 2022

0000755

CLIENTE: Montero Figueroa Franklin Tullo

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 170564246-7 TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10,00	10,00

Imprenta NUEVA IMAGEN 099 063 0882

Darwin Romero Gavilanez Guapira RUC: 2100245402001 \* Telf.: 062 832 737 \* LAGO AGRIO - Aut. SRI.: 9077 Imp del 000000804 - 01 000001100 - 01/JUNIO/2022 - \*CADUCA: 01/JUNIO/2023 \*

SUB TOTAL	—
IVA 0 %	—
IVA 12 %	—
<b>TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA F. OLSENTE

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO

Andrade Burbano Georgina Fabiola

**Gina**  
Bar & Restaurant

Dirección: Batallón Chimborazo 16 y Jumandi  
Telf.: 062-320-471 • Cels.: 0999129880 - 0997262294  
E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C. 1706966965001

**FACTURA**

No. 001-001: 000047898

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1130140876

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: FLANKLYN MONTERO  
 RUC: 1705647467 Fecha: 12 / 07 / 22  
 Dirección: QUITO

CADUCA: 01 DE JULIO DEL 2023

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

RAMOS PANTOSINOMEL FERNANDEZ - IMPRENTA LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - RUC: 171888514001 - AUT. SRI. 2027  
 CEL.: 0982620024 - FECHA AUT.: 01-07-2022 - NUM. REC. 0047851 AL 00048350

SUBTOTAL \$ 8.93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten Signature]*  
Recibí Confirma

DESCUENTO	
0 % IVA	
12 % IVA	1.07
TOTAL \$	10.00

# CHOCLOS "LA SERRANITA"



Toapanta Jami Maria Elsa

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR

Dir: Manabi s/n y Eloy Alfaro Cel.: 099 613 0351  
Lago Agrio - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

RUC.: 0501864680001  
AUT. SRI: 1129699342

**FACTURA** 000000191  
SERIE: 001-001

Cliente:	Francis Montero	
Dirección:	Quito	
R.U.C:	1705647467	G. Remis
Fecha:	13/07/2022	Telf.:

Documento Catalogado: NO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 25

.. CABUCA: 24/MARZO/2023 ..

Son: ..... Usd

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> CHEQUE DE CREDITO / DEPÓSITO
<input type="checkbox"/> OTROS

F. Cliente

F. Autorizada





Imprenta NUEVA USHAGEN  
© 2019 043 0082  
Distribuidor: Honorio Gavilanes \*Aut. 9077 Ruc: 2100245402001  
F. Imp: 24/Marzo/2022 'N' del 000000001 al 000000200

SUBTOTAL	25
I.V.A 0 %	
I.V.A 12 %	
<b>TOTAL \$ 25</b>	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR





<b>RESTAURANTE SOL DE ORIENTE</b> <i>Yanez Cuasquer Heidi Lizeth</i>  VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA. <b>CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE</b> Dir.: Alma Lojana Longitud 8 s/n Av. Alejandro Labaka Telf: 2806-038 Cel: 0994288325 Email: heidyanez513@gmail.com		AUT. S.R.L. 142930696 RUC: 2200190581001	00001328 100 - 100S	<b>FACTURA</b>							
COCA - ORELLANA - ECUADOR		FECHA DE AUTORIZACION: 11/01/2022									
Cliente: <i>Franklin Moutso F.</i> ✓ Fecha: <i>15-07-2022</i> ✓ R.U.C. <i>1705647467</i> ✓ Dirección: <i>Quito,</i> Telf:											
Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total								
1	<i>Alimentación</i>		<i>10,02</i>								
											
<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUBTOTAL IVA 12 %									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">EFECTIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>		EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS		Heidi Yanez F. AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	
EFECTIVO											
DINERO ELECTRONICO											
TARJETA DE CREDITO/DEBITO											
OTROS											
<b>VALIDO HASTA 10 DE ENERO DEL 2023</b> ✓		<b>TOTAL FACTURA S.</b> <i>10,02</i> ✓									
Email: impselec@ulo.satnet.net ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR MILTON SAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 1251 - 1350 Impr. 10 de Enero del 2022											



ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES  
INMUEBLES PARA VIVIENDA  
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

*Vega Delgado Sibria Marisol*

**FACTURA**

Serie: 002-001

000002703 ✓

Dir.: Av. Quito 294 entre Calle Manabi y Pasaje Gonzanama  
Telefono: 062 830 505

NUEVA LOJA - SUCUMBOS - ECUADOR  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÈGIMEN RIMPE

RUC: 1710650399001  
AUT. SRI.: 1130219184

CLIENTE: Franklin Montero ✓  
RUC o C.I.: 1705647467 TELF: \_\_\_\_\_  
FECHA: Lago Agia 15 de Julio 2022 Guia. Rem: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje 12-13-14 Julio 2022		93,75
			S

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

Son: Ciento cinco \_\_\_\_\_ USD

*[Signature]*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente

SUBTOTAL	93,75
DESCUENTO	—
I.V.A. 0 %	—
I.V.A. 12 %	11,25
TOTAL \$	105 <sup>00</sup>

\*CADUCA: 15/OCTUBRE/2022\*



Darwin Homero Gavilanez Gualpa. Aut. 9077 Ruc 2100245402001  
Telf: 062 832 737 F. Imp. 15/Julio/2022 N° del 000002701 al 000002800

Memorando Nro. DGAC-SENL-2022-0505-M

Lago Agrio, 15 de julio de 2022

**PARA:** Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez  
**Director de Infraestructura Aeroportuaria**

Cnrl. Fernando Ruperto Cano Andrade  
**Director de Seguridad Operacional, Subrogante**

**ASUNTO:** Presentación y salida Srs. Luis Lincango conductor, Ing. Orlando Maita, y Arq. Franklin Montero

De mi consideración:

Me permito informar que se presentaron el día martes 12 de Julio, el señor Sr Luis Lincango conductor en el vehículo camioneta Chevrolet Dimax N° de Control 435, placas PEI1442; transportando a los funcionarios Ing. Orlando Maita, y Arq. Franklin Montero; con la finalidad de inspeccionar y solucionar el hundimiento en la Abscisa 0+495 umbral de pista 24, sobre margen derecho de aproximadamente tres metros de diámetro y 1.5 mts de profundidad, y se retiraron el día 15 de julio del 2022; con destino la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2**

Copia:

Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña  
**Directora de Administración de Talento Humano, Encargada**

Sr. Tlgo. Juan Elias Bustillos Calvache  
**Analista de Comercialización 1**


Sr. José Luis Lincango Alvaro  
**Chofer**

Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa  
**Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2**

Sr. Mgs. Orlando Wilson Maita Castillo  
**Especialista en Ingeniería Aeroportuaria**



Firmado electrónicamente por:  
**WILSON  
STALIN**



República  
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

# **“INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE AEROPUERTO DE LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBIOS”**

**JULIO 2022**

**Ing. Orlando Maita Msc.  
Especialista de Ingeniería Aeroportuaria**

Dirección: Buenos Aires Oe1-53 y Av. 10 de Agosto  
Código Postal: 170402 / Quito - Ecuador  
Teléfono: 593-2 294-7400 / [www.aviacioncivil.gob.ec](http://www.aviacioncivil.gob.ec)

 **Gobierno** | Juntos  
del Encuentro | lo logramos



República  
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

## CONTENIDO

1. ANTECEDENTES.....	3
2. SITUACIÓN ACTUAL .....	3
3. CONCLUSIONES.....	4
4. RECOMENDACIONES .....	4
<b>5. ANEXO DE FOTOGRAFÍAS.....</b>	<b>5</b>



## 1. ANTECEDENTES

En atención al memorando No. DGAC-DINA-2022-1467-M de julio 7 de 2022 suscrita por el Ing. Lauro Vera Director de Infraestructura Aeroportuaria en el que solicita al Mgs. Daniel Estévez se autorice el traslado del Ing. Orlando Maita C. Msc., funcionario de la DSOP al aeropuerto de Lago Agrio Provincia de Sucumbíos y en base a la disposición inserta en el comentario del sistema de gestión documental Quipux que dice **"Estimado Orlando, autorizado, proceder en conformidad a la normativa legal vigente."**


En base a esta autorización se realizó el trámite respectivo para trasladarnos al aeropuerto de Lago Agrio integrándose a esta comisión el Arq. Franklin Montero funcionario de la DINA, la comisión de servicios realiza desde el 12 al 15 de julio de 2022 vía terrestre.

## 2. SITUACIÓN ACTUAL

Para cumplir con lo dispuesto por el señor director de Infraestructura Aeroportuaria nos trasladamos vía terrestre al aeropuerto de Lago Agrio el 12 de julio de 2022, comisión que se efectuó hasta el 15 de julio de 2022 vía terrestre.

El viaje se realizó el 12 de julio de 2022 saliendo de Quito a las 10H00 llegando a Lago Agrio a las 18H00, el 13 de julio de 2022 nos presentamos con el sr. Administrador del Aeropuerto de Lago Agrio Ing. Wilson Torres, luego de la presentación se realizó una inspección de la pista y del sitio en el que se había producido un hundimiento de tierra que comprometió el espaldón o cota de la pista y parte de la franja de seguridad en un área de 7 x12 m y profundidad de 2 metros el lugar esta situado en la abcisa 0+450 del umbral 24 costado derecho. Luego de esta inspección visual nos dirigimos a la Dirección Provincial del MTOP de Lago agrio y nos entrevistamos con el sr. director de la Dirección Zonal del MTOP de Sucumbíos Ing. Villacrés, a quien se le expuso el motivo de nuestra visita luego de lo cual se le solicito su ayuda con una retroexcavadora y 140 m3 de material pétreo para realizar el trabajo de reparación del hundimiento del sitio antes descrito, luego de esto se inspeccionó la pista en la que se observó que las ayudas visuales horizontales son deficientes no existe señalización horizontal en pista, la limpieza de los espaldones esta descuidada, se encuentran taponados las alcantarillas y el agua empozada en las franjas de seguridad. El 14 de julio el sr. director Zonal del MTOP comunica al Ing. Wilson Torres que no puede enviar la retroexcavadora porque le falta un pin en de acero en una pata de estabilidad de estabilidad de la máquina, para lo cual el Ing. Torres coordina con el Arq. Franklin Montero y comunican al MTOP que se les va a facilitar este pin y que una vez que este terminado el arreglo envíe al aeropuerto la maquinaria.

La retroexcavadora llega al aeropuerto a las 11 a.m y enseguida empezamos a efectuar la excavación conforme avanzaba el trabajo se pudo observar que el hundimiento que se produjo fue por una socavación hídrica producida por la rotura de dos tubos de PVC que funcionan como backup del tendido eléctrico de la pista, enseguida se inspecciono las cajas de revisión eléctricas y se observo que todas estaban llenas de agua y al romperse la tubería el agua empezó a fugarse y socavo en este sitio produciéndose un hueco vacío y por el peso



propio de la tierra de la superficie se hundió llevándose parte del espaldón de la pista.

Petroecuador dono 120 metros cuadrados de geomalla para envolver la piedra y poder hacer un dren francés y de esta manera fluya el agua por este empedrado y no produzca mas erosión por lo tanto se sigan presentando hundimientos en este sector

### 3. CONCLUSIONES

Una vez inspeccionado el sitio podemos concluir diciendo que:

- El hundimiento de una parte del espaldón y de la franja de pista se debió a una socavación hídrica producida por fuga de agua estancada en los tubos de emergencia o backup de la iluminación de la pista.
- También existe humedad acumulada en la franja de pista debido a una mala evacuación de las aguas lluvias al no tener pendiente de escurrimiento esta se empoza en esta área y va penetrando hacia el interior de las capas estructurales de la pista.
- Toda la franja de pista se encuentra cubierta de agua debido a que las alcantarillas de evacuación se encuentran taponadas

### 4. RECOMENDACIONES

En base a lo expuesto me permito indicar lo siguiente:

- Una vez que se repare el hundimiento de franja de pista y espaldón a la altura de la abcisa 0+450 del umbral 24 sector derecho se debe realizar una limpieza de alcantarillas para que se evacue el agua empozada y empiece a secarse las franjas de pista.
- También realizar cortes laterales en las cajas de revisión de la iluminación de pista a fin de que el agua que se empoza en estas pueda evacuarse y no penetre en los tres tubos que tiene esta conexión y no vuelva a suceder otro hundimiento en otro sector.
- Cambiar los tramos de tubería rota en el sector del hundimiento sellar y compactar

Ver anexo de fotografías

Particular que comunico para los fines consiguientes.



Firmado digitalmente por:  
ORLANDO WILSON  
MAITA CASTILLO

Ing. Orlando Maita C. Msc  
Especialista de Ingeniería Aeroportuaria



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.  
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: LAGO AGRIO FECHA: 12/ JULIO / 2022 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: INFRAESTRUCTURA AEROP. OBJETO DE LA NTE: TRASLADO DEL PERSONAL AL AEROP LAGO AGRIO

DOCUMENTO Nro.: DGAC-DINA-2022-1487-M.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ORLANDO HAITA NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE LUIS LINCONGO

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	CHEVROLET	PLACA:	PEI-1442	CONTROL:	435
-----------------	-----------	--------	-----------	--------	----------	----------	-----

ITINERARIO

LUGAR	SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LUGAR	CONCEPTO	KILOMETRAJE
QUITO	12/07/22	10:00	12/07/22	18:00	LAGO AGRIO	264295	
LAGO AGRIO	15/07/22	10:00	15/07/22	18:00	Quito	264759	

OBSERVACIONES: S/N

FIRMA SR. CONDUCTOR:



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:  
 Lcdo. EDISON VILLARUEL  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.