

F. 684

160,00
70% 112,00
Fac: 122,00



Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-1903-M		1/9/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
CALDERÓN BOHÓRQUEZ JAIME ENRIQUE 1705273132		ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE		DIRECCION DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
7/9/2022	06H00	9/9/2022	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Franklin F. Montero F.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INSPECCIÓN FÍSICA PARA VERIFICAR EL ESTADO Y CONDICIONES FÍSICAS DEL AEROPUERTO DE CUMBARATZA.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO-CATAMAYO	7/9/2022	06H00	7/9/2022	07H00
AÉREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO-QUITO	9/9/2022	17H30	9/9/2022	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 12005309137
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Arq. Jaime E. Calderón B.

ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 2

NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
** De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.*
** El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.*
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Lauro Vera J.

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-1903-M

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022

PARA: Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

Arq. Jaime Enrique Calderón Bohorquez
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

ASUNTO: INSPECCIÓN FÍSICA PARA VERIFICAR ESTADO Y CONDICIONES
FÍSICAS DEL AEROPUERTO DE CUMBARATZA

Con el fin de dar atención a lo indicado en el Memorando No. DGAC-SECA-2022-0909-M, del 24 de junio del 2022, concerniente a la solicitud para la realización de una inspección para verificar el estado y condiciones físicas del aeropuerto de Cumbaratza; dispongo a los arquitectos Franklin F. Montero F. y Jaime E. Calderón B., se coordine la comisión de servicios institucionales para que se trasladen hasta el Aeropuerto de Cumbaratza de la ciudad de Zamora, los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de septiembre del 2022.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Anexos:

- DGAC-SECA-2022-0909-M

Copia:

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Inspector Despachador de Vuelo 2

jc



Firmado electrónicamente por:
LAURO AQUILES
VERA JIMENEZ



Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SECA-2022-0909-M

Loja, 24 de junio de 2022

PARA: Sr. Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia
Director Zonal, Encargado

ASUNTO: Oficio No. GADMZ-ACZ-0858-2022 - GAD Municipal Zamora - Solicita
Inspección Aeropuerto Cumbaratza

De mi consideración:

Adjunto remito a Usted Señor Director Zonal, Oficio Nro. GADMZ-ACZ-0858-2022, de fecha 24 de junio de 2022, suscrito por el Señor Alcalde del Cantón Zamora, de la Provincia de Zamora Chinchipe, dirigido al Señor Director General de Aviación Civil, relacionado con.

"En nombre del Gobierno Municipal de Zamora, me dirijo a usted con la finalidad de extenderle un cordial y afectuoso saludo, augurándole toda clase de éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones.

La ciudad de Zamora, cabecera provincial de la provincia de Zamora Chinchipe, cuenta con un aeropuerto ubicado en la parroquia Cumbaratza, el mismo que ha permitido la realización de vuelos de pasajeros por parte de la Empresa TAME con la ruta Zamora – Quito y viceversa, toda vez que el mismo cuenta con la implementación e infraestructura necesaria para la aeronavegación; sin embargo, y como será de su conocimiento, dichos vuelos fueron suspendidos hace varios años atrás.

En este contexto, es necesario resaltar la imperiosa necesidad de integración que requiere nuestro cantón y provincia con las demás provincias de nuestro País; es por ello que, con la finalidad de avanzar en la coordinación y evaluación sobre el tema de Conectividad, para lograr la integración y progreso de nuestros conciudadanos, es necesario contar con el servicio aéreo que facilite el transporte de pasajeros desde y hacia las demás ciudades del País; por lo cual, muy comedidamente solicito a usted, se digne disponer a quien corresponda, la realización de la inspección respectiva para verificar el estado y condiciones físicas del mencionado aeropuerto y sus alrededores, con el objeto de emprender las acciones necesarias para el reinicio de las operaciones aéreas para la Región Sur del país.

Seguro de contar con vuestra gentil atención, reitero al señor Director General, mis sentimientos de consideración y estima más distinguidos.."

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO DGAC-DINA-2022-1903-M DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09 DE SEPTIEMBRE 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JAIME ENRIQUE CALDERÓN BOHÓRQUEZ	ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
CUMBARATZA - ZAMORA CHINCHIPE	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. FRANKLIN MONTERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención al memorando Nro. DGAC-SECA-2022-0909-M con el asunto: "Oficio No. GADMZ-ACZ-0858-2022-GAD municipal Zamora - Solicita Inspección Aeropuerto Cumbaratza", se llevó a cabo la comisión de servicios al aeropuerto de la referencia los días miércoles 07, jueves 08 y viernes 09 de septiembre del 2022. La Comisión en referencia tuvo como objetivo la inspección de la pista, plataforma y cerramiento del indicado aeropuerto, para verificar el estado y condiciones físicas de los mismos. Se llevó a cabo una reunión con el Señor Alcalde del GAD de Zamora, con el propósito de comunicar el trabajo efectuado durante la comisión y realizar sugerencias con el fin de reiniciar operaciones aéreas en el aeropuerto de Cumbaratza.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000000211	ÁLVAREZ NARVAEZ JULIA INEZ	20,00
2	001-001-000003345	HÓSTAL ÍÑIGUEZ	30,00
3	001-001-00002814	GRAN HOTEL MARCJOHN'S	30,00
4	001-001-000023421	PANES SUPER FRITADAS DEL VALLE	5,75
5	001-001-000012317	EDISON JAVIER IBARRA ZAMBRANO	15,00
6	002-001-0000126	LEÑA Y CARBÓN	10,00
7	001-001-000006096	RESTAURANTE LA TIMBARITA	15,00
8	001-001-000002816	CECINAS A LA BRAZA MARI	10,00
9	002-002-000000213	CÁFETERÍA AEROPUERTO	12,00

TOTAL JUSTIFICADO

127,75 ~~122,00~~

FECHA dd-mmm-aaa	7/9/2022	9/9/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16h00	08h20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO - CATAMAYO	7/9/2022	16H00	7/9/2022	16h50
AÉREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO - QUITO	9/9/2022	07h30	9/9/2022	08h20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

JAIME ENRIQUE CALDERÓN BOHÓRQUEZ

ANALISTA DE INGENIERIA 2

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. MAURO VERA J.

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA



GRAN HOTEL MARCJOHN'S

3

De: Evelyn Dayana Gonzalez Jaramillo

Servicios de Alojamiento prestados por Hoteles


"Contribuyente Régimen Microempresas"

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0991291016
www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns
e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA
R.U.C. 1105849077001
Nº de Aut. SRI: 1129028872
001-001- Nº 30002814

SR. (ee): JAIME ENRIQUE CALDERON BOORQUEZ
RUC / C.I.: 1705273132
DIRECCION: AV. EL INCA Y FRANCISCO IZAZAGA
NRO. 0002815
TELF.: 2405542
FECHA: 08/09/2022 20:14:55

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE	26.785	26.79



SON:		SUBTOTAL	26.79
Treinta Dólares con 00/100		DESCUENTO	0.00
Observaciones:		00 % SERVICIOS	0.00
** Sistema Emisor 0887295567		IVA 0 %	0.00
FIRMA CLIENTE		IVA 12 %	3.21
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL	30.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO/DEBITO:	
DINERO ELECTRONICO:		OTROS:	

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000001401 - 000003200 Elaborado 11-11-2021 Válido para su emisión hasta 11 de Noviembre del 2022
Documento Categorizado: NO

6

LEÑA Y CARBÓN
 RUC: 1756189872001
FACTURA
 002 - 001
Nº 0000126
 AUT. SRI: 1130275886

Tardío Juero Juan Ekdriado
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
 DIRECCIÓN: HNO. BERNABE LUIS SN
 ZAMORA CH - ECUADOR

FECHA: 08/09/2022 RUC/C.I.: 170527313-Z
 CLIENTE: JAIME E. CABRERO

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
10	ALIMENTACION		10

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
ELECTIVO	CHEQUE	DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO	OTROS	T. IVA 0 %
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO		T. IVA 12 %
		IVA 12 %
		TOTAL

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*
 GRAFICAR CARRION JIMENEZ CARLOS ALBERTO - RUC: 190027736001 - AUT. Nº 13390
 F. DE A. 28/JULIO/2022 - DEL 0000101 AL 0000300 - VALIDO: HASTA 28/JULIO/2023

7

Restaurante
LA TIMBARITA

Dirección Matriz:
 Timbara, Via a Yanatza s/n
 Zamora - Zamora Ch. - Ecuador
 ☎ 099 531 6570

NOTA DE VENTA
 001-001

Estefania Yajaira Tacuri Godoy
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

RUC: 1900591999001
 AUT. S.R.I. 1130362183
 N° 000006096

Cliente: JAIME E. CABRERO
 RUC/C.I.: 170527313-Z
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Dinero Electronico \$	OTROS \$	Tarifa Cobalto \$	OTROS \$	TOTAL \$
						15

Rodriguez Flores Edin Cuyabamba Imprenta Oficial Copycam
 P.O.C. 1509153010025 Ref. Aut. No. 2364 - Tel. Fax 28050101**
 P.A. 17/06/2022 - 09:00:00 y 00:00:00 a las 17:00:00 2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada: *[Firma]*
 Firma Cliente: *[Firma]*

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO 7A870

EMBARQUE 06:30

ASIENTO 22A

PUERTA

NOMBRE CALDERONBOHORQUEZJAJMEMR

FECHA 09SEP

ORIGEN LOJA

DESTINO QUITO

BOOKING JIPDSJ

SALIDA 07:30

CABINA Y

FOID,TKNE

SECUENCIA 076

TKT




Aeroregional
Tu línea aérea

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

RER873

OPERATED BY AEROREGIONAL

BOARDING TIME:

1500

GATE:

A3

SEAT:

2A

CLASS:

Y

SEAT:

2A

NAME: CALDERONBOHORQUEZ.

FROM: QUITO

TO: LOJA

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE: 07SEP

CALDERONBOHORQUEZ.

RER 873 07SEP

FROM: QUITO

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 1600

SEQUENCE NO: 007

SEQUENCE NO: 007

Memorando Nro. DGAC-SECA-2022-1361-M

Loja, 12 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA ARQ. JAIME CALDERÓN y ARQ.
FRANKLIN MONTERO - DIRECCION INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA

Fines pertinentes informo día miércoles, 07 de septiembre de 2022, se presentaron esta Jefatura Srs. Arq. Jaime Enrique Calderón Bohorquez - Analista de Ingeniería Aeroportuaria, y Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa - Analista de Ingeniería Aeroportuaria, para posterior traslado al Aeropuerto de Cumbaratza- Provincia de Zamora Chinchipe, fin realizar inspección para verificar el estado y condiciones físicas del aeropuerto de Cumbaratza; retornando el día viernes, 09 de septiembre de 2022, una vez culminada comisión de servicios.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Arq. Jaime Enrique Calderón Bohorquez
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

Arq. Franklin Fulton Montero Figueroa
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2



Estimado usuario: Este documento es de
JUAN OSWALDO
CORREA GUAMAN



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

INFORME TECNICO

INFORME DE VISITA TECNICA A LA PISTA DE CUMBARATZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE



1.- ANTECEDENTES

La pista de Cumbaratza está ubicada a 20 minutos de la ciudad de Zamora, capital de la provincia de Zamora Chinchipe. Sirvió como alterna durante los meses de junio a diciembre del año 2012, período en el cual se realizaron las readecuaciones en la pista y en el Terminal del aeropuerto Ciudad de Catamayo. Al momento se encuentra bajo administración del GAD municipal de Zamora y se encuentra no operativa. Es necesario indicar que se trata de una pista NO controlada.

Dentro de su infraestructura cuenta con una pista de aterrizaje de 1.420 m x 23m, su avión con mayor capacidad es el ATR - 45. Cuenta con un terminal sala de pre embarque para 50 personas, torre de control y parqueaderos en proceso de deterioro debido al abandono y falta de mantenimiento.

2.- ACTIVIDADES

- Inspección de la pista, plataforma e instalaciones aeroportuarias
- Reunión con autoridades locales

3.- INSPECCION TECNICA

• Edificio terminal

No se pudo ingresar al edificio terminal ni a la torre de control debido a que el GAD de Zamora no disponía de las llaves de ingreso a esas instalaciones; externamente se aprecia que la estructura se encuentra en relativo buen estado a nivel general, se observa un deterioro por abandono y falta de mantenimiento. Se debe dar un mantenimiento en lo referente a pintura y limpieza de esas instalaciones.

• Pista y plataforma

Al realizar el recorrido de la pista se observa que la carpeta de rodadura se encuentra en estado regular, y la pintura presenta descascamiento producto del envejecimiento de la misma en toda la señalización horizontal. Las franjas de seguridad presentan vegetación baja y en algunas partes presencia de agua, debido a que los canales de drenaje se encuentran tapados, avanzando con el recorrido se observa que en la abscisa 0 +700 y en la abscisa 1+ 200 se han pintado franjas amarillas sobre la capa de rodadura, es decir, señalización no adecuada, con el fin de realizar carreras de autos. En lo concerniente a la plataforma se encuentra en regular estado, aunque con presencia de hongo debido a la humedad y a la falta de mantenimiento.

Respecto a la operatividad de la pista, conforme al cono de aproximación del umbral 05, existe la presencia de dos árboles cuya altura representa un obstáculo.



- Realizar el mantenimiento de Pista, señalización horizontal, mantenimiento del Terminal de pasajeros y de la Torre de Control.
- Revisión y reparación de instalaciones eléctricas y sanitarias en el edificio terminal.
- Mantenimiento del cerramiento perimetral y parqueaderos.
- Corte de árboles y mantenimiento en las zonas de transición y Cono de Aproximación.
- Clausura definitiva de la puesta que se encuentra en el cerramiento perimetral ubicada frente a la Plataforma.

Para la habilitación de la pista debe realizarse una inspección previa por parte de funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil.

- Es importante señalar que el GAD Municipal de Zamora tiene la potestad de emitir los permisos de construcción.
- La DGAC emite los correspondientes permisos de Altura.
- El GAD para poder autorizar futuras construcciones, solicitara, previa la emisión del permiso de construcción a los usuarios, que se presente el respectivo permiso de altura emitido por la DGAC.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
FRANKLIN FULTON
MONTERO FIGUEROA

Arq. Franklin F. Montero F.

Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2




Firmado electrónicamente por:
JAIME ENRIQUE
CALDERON
BOHORQUEZ

Arq. Jaime E. Calderón B.


Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2



SEÑALIZACIÓN NO ADECUADA





SEÑALIZACIÓN NO ADECUADA





CERRAMIENTO

PRESENCIA DE HUMEDAD EN ALGUNAS ZONAS DEL CERRAMIENTO POR TAPONAMIENTO DE LOS CANALES DE DRENAJE





PRESENCIA DE PUERTA DE INGRESO LATERAL A LA PISTA



REUNION CON EL SR. ALCALDE DE ZAMORA

