

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 797
No. Formulario Interno: 3030
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
RUC/CI Responsable: 1709847758
Nombre Responsable: CANCHIG COLA CARLOS FERNANDO
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIATICOS AL PUYO SR. CARLOS CANCHIG DEL 08 AL 09 DICIEMBRE 2022

No. de Solicitud: 797
No. de Doc. Aprobación: 797
No. de CUR Contable: 105236456

Fecha Solicitud: 07/12/2022
Fecha Aprobación: 07/12/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1709847758	105236456	NO	80.00

FIRMA RESPONSABLE


FIRMA AUTORIZACIÓN

Cur 3454

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
07 DIC 2022
TESORERÍA

80,00
70/-56,00
Fac: 67,00

F 797

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
Memorando Nro.DGAC-DSNA-2022-2695-M				07/12/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
CANCHIG COLA CARLOS FERNANDO CI:1709847758				ANALISTA CNS PARA NAVEGACIÓN AÉREA 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
PUYO - PASTAZA				ELECTRICIDAD AERONÁUTICA RADAR MONJAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08/12/2022		09H00		09/12/2022		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
ING. HERNAN SOTA IN, SR. HECTOR VASQUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
* Realizar la revisión daños y habilitar el equipo y componentes del sistema PAPI. * Revisión del grupo electrógeno, transferencia automática y sistemas eléctricos en la estación Radar.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	DGAC	QUITO - PUYO	08/12/2022	09H00	08/12/2022	14H30	
TERRESTRE	DGAC	PUYO - QUITO	09/12/2022	11H00	09/12/2022	16H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 8072393300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				
 ING. CARLOS FERNANDO CANCHIG COLA ANALISTA CNS PARA NAVEGACIÓN AÉREA 1							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 SR. MGS. ENRIQUE BOLÍVAR DÁVALOS CÁRDENAS DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA				 SR. ING. OSWALDO ROBERTO RAMOS FERRUSOLA SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL			

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2695-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Carlos Fernando Canchig Cola
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Hector Enrique Vasquez Naupari
Técnico CNS para la Navegación Aérea

ASUNTO: TRASLADO URGENTE AEROPUERTO SHELL, FIN HABILITAR SISTEMAS
ELECTRICOS, RADAR Y PAPI.

De mi consideración:

En vista de que los sistemas Radar, DVOR, PAPI, UPS del aeropuerto de Shell, presentan problemas operativos por tormenta eléctrica suscitada el día de ayer 6 de diciembre del 2022, agradeceré a ustedes señores funcionarios CNS: Carlos Canchig, Hernán Sotalín y Héctor Vásquez, desplazarse de manera urgente al aeropuerto mencionado, los días 08 al 09 de diciembre del 2022, a efecto de verificar los daños ocurridos y dejar operativos los sistemas mencionados.

Para de cumplir con la legalidad correspondiente, es necesario se gestionen los documentos relacionados con las comisiones de servicios respectivas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mg. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Copia:

Sr. Edgar Alan Ponce Velastegui
Controlador Aeródromo 2

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

rc/eb



Firmado electrónicamente por:
ENRIQUE BOLIVAR
DAVALOS CARDENAS



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
DSAC-DSNA-2022-2695-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/12/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CANCHIG COLA CARLOS FERNANDO
1709847758

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA CNS PARA NAVEGACIÓN AÉREA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - PASTAZA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

ELECTRICIDAD AERONÁUTICA RADAR MONJAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. HERNÁN SOTALIN, SR HECTOR VASQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- * Realizar la revisión y habilitar el sistema UPS de la sala de equipos en la estación Radar
- * Se habilita el grupo electrógeno, transferencia automática y sistema electricos en la estación Radar
- * Revisión de daños del regulador de corriente constante (RCC), se habilita el funcionamiento del RCC y componentes del sistema PAPI

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0001778 ✓	ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO ✓	10.00 ✓
2	002-001-000006338 ✓	JOHNNY'S B-B-Q ✓	12.00 ✓
3	007-001-000000065 ✓	ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR ✓	35.00 ✓
4	001-001-000000079 ✓	EL SABOR DE LA "CHO" ✓	10.00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			67.00 ✓

FECHA dd-mmm-aaa	8/12/2022 ✓	9/12/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H00 ✓	22H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC- 432	QUITO - PUYO	8/12/2022 ✓	09H00 ✓	8/12/2022 ✓	17H00 ✓
TERRESTRE	DGAC- 432	PUYO - QUITO	9/12/2022 ✓	14H00 ✓	9/12/2022 ✓	22H00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ING. CARLOS FERNANDO CANCHIG COLA
ANALISTA CNS PARA NAVEGACIÓN AÉREA 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. MGS. BOLIVAR DÁVALOS
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

LUIS ALFREDO MORDUCHO JARETA- Imp Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1495 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0801582935001- del 0006300 al 0006500 - Fecha Autorización 06-OCTUBRE-2022- Fecha Caducidad 06-OCTUBRE-2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

MARIA

ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR

Dir.: Av. Alberto Zambrano y A

Cel.: 0990656700 * PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
29	12	2022

Cliente:

RUC/C.I.2

Dir.:

[illegible]

**FORMA
DE PAGO**

EFFECTIVO
DINERO
ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

VALOR TOTAL

35

Firma Autorizada

Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 4195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0000001 al 0000200 -Fecha Autorización 11-OCTUBRE-2022-Fecha Caducidad 11-OCTUBRE-2023

EL SABOR DE LA "CHO"

ROMERO DIAZ ROSA ELVIRA

Dir.: Av. 10 de Nov. s/n y Asunción Cueva

◦ Shell * Mera * Pastaza

FECHA EMISION:

09 DIC 1943

R.U.C / C.I.

170-984-58

Sr (es):

047648

DIRECCION:

Q. 10. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

[illegible]

FORMA DE PAGO

Original: Adquirente / Cópia: Emissor

EFFECTIVO**DINERO ELECTRONICO**

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO.

OTROS

RECIBI CONFORME

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 9

VALOR TOTAL

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 3 285 614 Aut.: 14083 RUC. 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000001 al 000100 Fecha Impresión: 20-07-2022 Válido hasta: 20 de Julio-2023

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2683-M

Puyo, 12 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día jueves 08 de diciembre del 2022, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas, el señor Héctor Enrique Vásquez Naupari, Técnico CNS para la Navegación Aérea, el Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin, Analista CNS para la Navegación Aérea 1, el Ing. Carlos Fernando Canchig Cola, Analista CNS para la Navegación Aérea 1 y el señor Jorge Rafael Ramírez Tapia, Conductor, en la camioneta doble cabina con Placas PEI3729 Control DAC 432.

Con el fin de realizar Chequeo de Radar, Luces PAPI, sistema de energía Radar, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día viernes 09 de diciembre del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasquí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

Sr. Hector Enrique Vasquez Naupari
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Carlos Fernando Canchig Cola
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Jorge Rafael Ramírez Tapia
Chofer

Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

Memorando Nro. DGAC-NCNS-2022-0941-M

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Edgar Patricio Baldeón Vázquez
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: Informe comisión de servicios habilitar sistemas eléctricos y sistema PAPI, aeropuerto Río Amazonas.

De mi consideración:

1. ANTECEDENTES.

Con memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2695-M, de 07 de diciembre de 2022, se autoriza la comisión de servicios al aeropuerto Río Amazonas de la ciudad de Puyo, desde el 8 al 9 de diciembre de 2022, con el fin de habilitar el sistema PAPI cabecera 30 del aeropuerto, además revisar, habilitar la transferencia automática, sistema UPS, y otros sistemas eléctricos componentes del sistema Radar, ubicado sector Santa Rosa, ciudad Shell.

2. OBJETIVO.

Revisar y habilitar el sistema PAPI, sistema transferencia automática, sistemas eléctricos y sistema UPS, ubicada en la sala de equipos de la estación Radar y ejecutar pruebas de funcionamiento de sistemas eléctricos en la estación Radar y aeropuerto Shell.

3. SITUACIÓN ACTUAL.

El señor Administrador de Aeropuerto, informa que en la estación radar presentan daños de funcionamiento en los sistemas eléctricos, grupo electrógeno, TTA y sistema UPS, causados por la tormenta eléctrica.

Así mismo el sistema PAPI se encuentra fuera de servicio, causado por la tormenta eléctrica, se ubicado en la cabecera 30 en el aeropuerto,

Se traslada a la estación Radar junto con la servidora CNS del aeropuerto, para revisar la transferencia automática (TTA), en la pruebas se confirma daños en el control de la transferencia (PLC, marca SIEMENS, 12VDC), se revisa la configuración, se realiza conexiones eléctricas y pruebas de funcionamiento, reparación temporal, porque no se dispone repuesto.

En el equipo PAPI, se realizó la revisión y habilitación del regulador de corriente continua (RCC) cambio de fusible, revisión de conexiones eléctricas en el sistema de control y sistema de alto voltaje, pruebas de funcionamiento queda operando.

El sistema UPS queda funcionando con un solo UPS, marca XMART, S/N 83921201100121, el mismo provee energía eléctrica regulada a la sala de equipos radar, se reacondiciona las conexiones en el banco de baterías para aumentar la autonomía, y precautelar el funcionamiento del sistema radar cuando exista corte de energía eléctrica comercial. Adjunto el informe técnico.

El grupos electrógeno, transferencia automática, sistema de UPS en la estación radar y sistema PAPI, cabecera 30 en el aeropuerto, operan sin novedad, **se confirma la reparación de los equipos eléctricos averiados es temporal**, porque el tiempo asignado es muy poco para realizar la reparación eficaz.

V. CONCLUSIONES.

Debido a la tormenta eléctrica del 7 de diciembre de 2022, se presentaron los siguientes daños:



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
ÁREA CNS AYUDAS VISUALES Y ELECTRICIDAD AERONÁUTICA

INFORME TECNICO Nro. AVE-021-2022.

Aeropuerto/ Estación:	AEROPUERTO AMAZONAS-SHELL	Fecha inicio Actividades:	08-12-2022	Duración (días):	02
		Fecha fin Actividades:	09-12-2022		
TIPO DE COMISION (marcar con una X)	Mantenimiento Programado:		Verificación aérea:		
	Mantenimiento Correctivo:	X	Otras :		
Medio de Transporte:	Terrestre	Participantes de la comisión:	Ing. Hernán Sotalin e Ing. Carlos Canchig.		

I. ANTECEDENTES.

Con memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2695-M, de 07 de diciembre de 2022, se autoriza la comisión de servicios al aeropuerto Río Amazonas de la ciudad de Puyo, desde el 8 al 9 de diciembre de 2022, con el fin de habilitar el sistema PAPI cabecera 30 del aeropuerto y revisar, habilitar la transferencia automática, sistema UPS, y otros sistemas eléctricos componentes del sistema Radar, ubicado sector Santa Rosa, ciudad Shell.

II. OBJETIVO.

Revisar y habilitar el sistema PAPI, sistema transferencia automática, sistemas eléctricos y sistema UPS, ubicada en la sala de equipos de la estación Radar y ejecutar pruebas de funcionamiento de sistemas eléctricos en la estación Radar y aeropuerto Shell.

III.- PERSONAL TÉCNICO EN LA INTERVENCION:

- Ing. Hernán Sotalin, (LOSSEP).
- Ing. Carlos Canchig, (LOSEP).

IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Jueves 08 de diciembre de 2022.

Viaje desde la estación Radar Monjas, Quito hacia el aeropuerto Amazonas de la Shell.

Presentación con el Administrador de Aeropuerto e informar de las actividades a realizar en la comisión de servicios.

Se traslada a la estación Radar junto con la servidora CNS del aeropuerto, para revisar la transferencia automática (TTA), en la pruebas se confirma daños en el en el control de la transferencia (PLC, marca SIEMENS, 12VDC), se revisa la configuración, se realiza conexiones eléctricas y pruebas de funcionamiento, reparación temporal, porque no se dispone repuesto.



Viernes 09 de diciembre de 2022.

En el equipo PAPI, se realizó la revisión y habilitación del regulador de corriente continua (RCC) cambio de fusible, revisión de conexiones eléctricas en el sistema de control y sistema de alto voltaje, pruebas de funcionamiento queda operando.



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
ÁREA CNS AYUDAS VISUALES Y ELECTRICIDAD AERONÁUTICA

ANEXO 1. Adjunto Fotografías de las actividades ejecutadas en la comisión de servicios.



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR:

Quinn

FELHA:

ZTCZ17X00

MOVIEMAX™ **ENTERTAINMENT**

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

OBJETO DE LA COMISION:

CONDUCCIÓN CAMIONETA TRASLADANDO FUNCIONARIOS

DOCUMENTO Nro. :

~~CONCERNING RESPONSIBILITY:~~

Copyright © 2007 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JORGE RAMIREZ

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO.	CAMIONETA	MARCA	CHEVROLET D-MAX	PLACAS	PEI 3729	CONTROL	432
-----------------	-----------	-------	-----------------	--------	----------	---------	-----

[illegible]

OBSERVACIONES:

FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

JORGE RAMIREZ

ALAN PONCE
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO

NOGA

A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS.