

80,00
70% 56,00
Fac: 67,00

F. 798



| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Dirección General de Aviación Civil | | | | | | | |
| SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | | | |
| Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2695-M | | | | 7/12/2022 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACION | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | | | PUESTO QUE OCUPA: | | | |
| SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON CI:1707852487 | | | | ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | | |
| PUYO - PASTAZA | | | | ELECTRICIDAD AERONAUTICA RADAR MONJAS | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 8/12/2022 | | 09H00 | | 9/12/2022 | | 16H00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | | | | | | |
| ING. CARLOS CANCHIG Y SR. HECTOR VASQUEZ | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | | |
| * Realizar la revisión de daños y habilitar el equipo y componentes del sistema PAPI. | | | | | | | |
| * Revisión del grupo electrógeno, transferencia automática y sistema electricos en la estación Radar. | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | |
| TERRESTRE | DGAC | QUITO - PUYO | 8/12/2022 | 09H00 | 8/12/2022 | 14H30 | |
| TERRESTRE | DGAC | PUYO-QUITO | 9/12/2022 | 11H00 | 9/12/2022 | 16H00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | | NO. DE CUENTA: 8047215200 | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | <i>NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.</i> | | | | |
|  ING. HERNAN EDISON SOTALIN S. ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA | | | <i>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</i> | | | | |
| | | | <i>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</i> <i>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</i> | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | | |
| | | | | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | |
|  SR. MGS. ENRIQUE BOLIVAR DÁVALOS CÁRDENAS. DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA | | | |  SR. ING. OSWALDO ROBERTO RAMOS FERRUSOLA. SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | | | |

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2695-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Carlos Fernando Canchig Cola
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Hector Enrique Vasquez Naupari
Técnico CNS para la Navegación Aérea

ASUNTO: TRASLADO URGENTE AEROPUERTO SHELL, FIN HABILITAR SISTEMAS ELECTRICOS RADAR Y PAPI.

De mi consideración:

En vista de que los sistemas Radar, DVOR, PAPI, UPS del aeropuerto de Shell, presentan problemas operativos por tormenta eléctrica suscitada el día de ayer 6 de diciembre del 2022, agradeceré a ustedes señores funcionarios CNS: Carlos Canchig, Hernán Sotalín y Héctor Vásquez, desplazarse de manera urgente al aeropuerto mencionado, los días 08 al 09 de diciembre del 2022, a efecto de verificar los daños ocurridos y dejar operativos los sistemas mencionados.

Para de cumplir con la legalidad correspondiente, es necesario se gestionen los documentos relacionados con las comisiones de servicios respectivas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mg. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Copia:
Sr. Edgar Alan Ponce Velastegui
Controlador Aeródromo 2

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

rc/el



Firmado electrónicamente por:
ENRIQUE BOLIVAR
DAVALOS CARDENAS



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro DGAC-DSNA-2022-2695-M

12/12/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON
Ci: 1707852487

ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

PUYO - PASTAZA

ELECTRICIDAD AERONAUTICA RADAR MONJAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. CARLOS CANCHIG, SR HECTOR VASQUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- * Realizar la revisión y habilitar el sistema UPS de la sala de equipos en la estación Radar
- * Se habilita el grupo eléctrico, transferencia automática y sistema electricos en la estación Radar.
- * Revisión de daños del regulador de corriente constante (RCC), se habilita el funcionamiento del RCC y componentes del sistema PAPI.

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 64 | HOTEL MARIA (HOSPEDAJE). | 35.00 |
| 2 | 1777 | ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO | 10.00 |
| 3 | 6340 | JOHNNY'S B-B-Q | 12.00 |
| 4 | 77 | EL SABOR DE LA "CHO" | 10.00 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | 67.00 |

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 08/12/2022 | 09/12/2022 |
| HORA hh:mm | 09H00 | 22H00 |

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | DGAC- 432 | QUITO - PUYO | 08/12/2022 | 09H00 | 08/12/2022 | 17H00 |
| TERRESTRE | DGAC- 432 | PUYO-QUITO | 09/12/2022 | 14H00 | 09/12/2022 | 22H00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O DEL SERVIDOR COMISIONADO

**ING. HERNAN EDISON SOTALIN S.
ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA**

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**SR. MGS. ENRIQUE BOLÍVAR DÁVALOS CÁRDENAS
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

MARIA

ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR

Dir.: Av. Alberto Zambrano y A

Cel.: 0990656700 * PUYO - PASTAZA

RUC: 0700999188001

NOTA DE VENTA 007-001-

000000064

AUTORIZACIÓN SRI # 1130580793

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 09/12/2022

Cliente: Hernan Sotolivi

RUC/C.I.: 1707852487

Dir.: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 1 | Hospedaje de 08 de diciembre 2022 | | 35.00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

VALOR TOTAL: 35.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0601582935001-del 00000001 al 00000000 - Fecha Autorización 11-OCTUBRE-2022-Fecha Caducidad 11-OCTUBRE-2023

Zambonino Jácome Marco Antonio

Barrio El Progreso E 35

Telf.: 0962 845 925

Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1130660810

RUC.: 0504040346001

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0001777

Cliente: Hernan Sotolivi

Dirección: QUITO

C/RUC.: 1707852487

Telf.:

FECHA: DIA: 09, MES: 12, AÑO: 2022

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 10.00 |

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL: 10.00

Fecha de Autorización: 31 / OCTUBRE / 2022 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 31 / OCTUBRE / 2023

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 001601 AL 002000
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

JOHNNY'S B-B-Q

VARGAS MONTERO MARIA AIDE

Dir.: Av. 10 de Noviembre y Agustín Ruales

Cel.: 0982497691 * SHELL - PASTAZA

RUC: 1500536444001

NOTA DE VENTA 002-001-

000006340

AUTORIZACIÓN SRI # 1130571318

CALIFICACION ARTESANAL #114102

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 09/12/2022

Cliente: Hernan Sotolivi

RUC/C.I.: 1707852487

Dir.: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Alimentación | 12.00 | 12.00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

VALOR TOTAL: 12.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0601582935001-del 00000001 al 00000000 - Fecha Autorización 06-OCTUBRE-2022-Fecha Caducidad 06-OCTUBRE-2023

EL SABOR DE LA "CHO"

ROMERO DIAZ ROSA ELVIRA

Dir.: Av. 10 de Nov. s/n y Asunción Nueva

* Shell * Mera * Pastaza

R.U.C.: 0903068617001

FACTURA 001-001-

00000077

AUT. SRI: 1130239866

FECHA EMISION: 09/12/2022

R.U.C./C.I. 1707852487

Sr(es): Hernan Sotolivi

DIRECCION: QUITO

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Alimentación | 10.00 | 10.00 |

FORMA DE PAGO: Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

SUB TOTAL: 10.00

DESCUENTO:

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL: 10.00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000001 al 000100 Fecha Impresión: 20-07-2022 Válido hasta: 20 de Julio-2023

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2683-M

Puyo, 12 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día jueves 08 de diciembre del 2022, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas, el señor Héctor Enrique Vásquez Naupari, Técnico CNS para la Navegación Aérea, el Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin, Analista CNS para la Navegación Aérea 1, el Ing. Carlos Fernando Canchig Cola, Analista CNS para la Navegación Aérea 1 y el señor Jorge Rafael Ramírez Tapia, Conductor, en la camioneta doble cabina con Placas PEI3729 Control DAC 432.

Con el fin de realizar Chequeo de Radar, Luces PAPI, sistema de energía Radar, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día viernes 09 de diciembre del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

Sr. Hector Enrique Vasquez Naupari
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Carlos Fernando Canchig Cola
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Jorge Rafael Ramírez Tapia
Chofer

Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

Memorando Nro. DGAC-NCNS-2022-0941-M

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Edgar Patricio Baldeón Vásquez
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: Informe comisión de servicios habilitar sistemas electricos y sistema PAPI, aeropuerto Río Amazonas.

De mi consideración:

1. ANTECEDENTES.

Con memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2695-M, de 07 de diciembre de 2022, se autoriza la comisión de servicios al aeropuerto Río Amazonas de la ciudad de Puyo, desde el 8 al 9 de diciembre de 2022, con el fin de habilitar el sistema PAPI cabecera 30 del aeropuerto, además revisar, habilitar la transferencia automática, sistema UPS, y otros sistemas eléctricos componentes del sistema Radar, ubicado sector Santa Rosa, ciudad Shell.

2. OBJETIVO.

Revisar y habilitar el sistema PAPI, sistema transferencia automática, sistemas eléctricos y sistema UPS, ubicada en la sala de equipos de la estación Radar y ejecutar pruebas de funcionamiento de sistemas eléctricos en la estación Radar y aeropuerto Shell.

3. SITUACIÓN ACTUAL.

El señor Administrador de Aeropuerto, informa que en la estación radar presentan daños de funcionamiento en los sistemas eléctricos, grupo electrógeno, TTA y sistema UPS, causados por la tormenta eléctrica

Así mismo el sistema PAPI se encuentra fuera de servicio, causado por la tormenta eléctrica, se ubicado en la cabecera 30 en el aeropuerto,

Se traslada a la estación Radar junto con la servidora CNS del aeropuerto, para revisar la transferencia automática (TTA), en la pruebas se confirma daños en el control de la transferencia (PLC, marca SIEMENS, 12VDC), se revisa la configuración, se realiza conexiones eléctricas y pruebas de funcionamiento, reparación temporal, porque no se dispone repuesto.

En el equipo PAPI, se realizó la revisión y habilitación del regulador de corriente continua (RCC) cambio de fusible, revisión de conexiones eléctricas en el sistema de control y sistema de alto voltaje, pruebas de funcionamiento queda operando.

El sistema UPS queda funcionando con un solo UPS, marca XMART, S/N 83921201100121, el mismo provee energía eléctrica regulada a la sala de equipos radar, se reacondiciona las conexiones en el banco de baterías para aumentar la autonomía, y precautelar el funcionamiento del sistema radar cuando exista corte de energía eléctrica comercial. Adjunto el informe técnico.

El grupos electrógeno, transferencia automática, sistema de UPS en la estación radar y sistema PAPI, cabecera 30 en el aeropuerto, operan sin novedad, **se confirma la reparación de los equipos eléctricos averiados es temporal**, porque el tiempo asignado es muy poco para realizar la reparación eficaz

V. CONCLUSIONES.

Debido a la tormenta eléctrica del 7 de diciembre de 2022, se presentaron los siguientes daños:



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
ÁREA CNS AYUDAS VISUALES Y ELECTRICIDAD AERONÁUTICA

INFORME TECNICO Nro. AVE-021-2022.

| | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------|
| Aeropuerto/ Estación: | AEROPUERTO AMAZONAS-SHELL | Fecha inicio Actividades: | 08-12-2022 | Duración (días): | 02 |
| | | Fecha fin Actividades: | 09-12-2022 | | |
| TIPO DE COMISION (marcar con una X) | Mantenimiento Programada: | | Verificación aérea: | | |
| | Mantenimiento Correctivo: | X | Otras : | | |
| Medio de Transporte: | Terrestre | Participantes de la comisión: | Ing. Hernán Sotalin e Ing. Carlos Canchig. | | |

I. ANTECEDENTES.

Con memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-2695-M, de 07 de diciembre de 2022, se autoriza la comisión de servicios al aeropuerto Río Amazonas de la ciudad de Puyo, desde el 8 al 9 de diciembre de 2022, con el fin de habilitar el sistema PAPI cabecera 30 del aeropuerto y revisar, habilitar la transferencia automática, sistema UPS, y otros sistemas eléctricos componentes del sistema Radar, ubicado sector Santa Rosa, ciudad Shell.

II. OBJETIVO.

Revisar y habilitar el sistema PAPI, sistema transferencia automática, sistemas eléctricos y sistema UPS, ubicada en la sala de equipos de la estación Radar y ejecutar pruebas de funcionamiento de sistemas eléctricos en la estación Radar y aeropuerto Shell.

III.- PERSONAL TÉCNICO EN LA INTERVENCION:

- Ing. Hernán Sotalin, (LOSSEP).
- Ing. Carlos Canchig, (LOSSEP).

IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Jueves 08 de diciembre de 2022.

Viaje desde la estación Radar Monjas, Quito hacia el aeropuerto Amazonas de la Shell.

Presentación con el Administrador de Aeropuerto e informar de las actividades a realizar en la comisión de servicios.

Se traslada a la estación Radar junto con la servidora CNS del aeropuerto, para revisar la transferencia automática (TTA), en la pruebas se confirma daños en el en el control de la transferencia (PLC, marca SIEMENS, 12VDC), se revisa la configuración, se realiza conexiones eléctricas y pruebas de funcionamiento, reparación temporal, porque no se dispone repuesto.




Viernes 09 de diciembre de 2022

En el equipo PAPI, se realizó la revisión y habilitación del regulador de corriente continua (RCC) cambio de fusible, revisión de conexiones eléctricas en el sistema de control y sistema de alto voltaje, pruebas de funcionamiento queda operando.



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
ÁREA CNS AYUDAS VISUALES Y ELECTRICIDAD AERONÁUTICA

ANEXO 1. Adjunto Fotografías de las actividades ejecutadas en la comisión de servicios.





DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: QUITO FECHA: 8/12/2022 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA OBJETO DE LA COMISION: CONDUCIR CAMIONETA TRASLADANDO FUNCIONARIOS


DOCUMENTO No. : _____ NOMBRE DEL CONDUCTOR: JORGE RAMIREZ

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|-----------------|---------|----------|----------|-----|
| CLASE VEHICULO: | CAMIONETA | MARCA: | CHEVROLET D-MAX | PLACAS: | PEI 3729 | CONTROL: | 432 |
|-----------------|-----------|--------|-----------------|---------|----------|----------|-----|

| LUGAR | SALIDA | | ITINERARIO | | LLEGADA | | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES | | | | | |
|-------|----------|-------|------------|---------|----------|-------|---|-------|----|----------|----------|-------------|
| | FECHA | HORA | HORA | KM | FECHA | HORA | FECHA | LUGAR | KM | CONCEPTO | CANTIDAD | KILOMETRAJE |
| QUITO | 08.12.22 | 09:00 | 14:00 | 750.49 | 08.12.22 | 14:00 | 151.040 | | | | | |
| SHELL | 08.12.22 | 14:00 | 15:00 | 151.041 | 08.12.22 | 15:00 | 151.481 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Jorge Ramirez
 JORGE RAMIREZ



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:
Alan Ponce
 ALAN PONCE
 ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO

OBSERVACIONES:
 FIRMA SR. CONDUCTOR:
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.