

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0001 -0000 SUBDIRECCIÓN ZONAL DEL LITORAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 189
No. Entrada: 528
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO


Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	01/08/2025

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: POA No. 50 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO SR. ALFREDO ALCIVAR BASTIDAS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2025 A SAN CRISTOBAL E ISABELA DE CONFORMIDAD MEMORANDO No. DGAC-SZOL-2025-238-M

No. de Solicitud: 189 Fecha Solicitud: 29/07/2025
No. de Doc. de Aprobación: 189 Fecha de Aprobación: 29/07/2025
No. de Cur Contable: 120081038

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1768014840001	SI	SI	SI	160,00


 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





Dirección General de Aviación Civil

EIR 630
Cm 1404

LIQUIDACION DE ANTICIPO COMISION QUE JUSTIFICA EL 70 %									
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL									
NOMBRE:	ALFREDO ALCIVAR BASTIDAS				FONDO No 189				
FECHA:	29 AL 31 DE JULIO DE 2025								
MEMORANDO:	DGAC-SZOL-2025-2380-M								
DIAS:	2				VALOR POR DIA:		80,00		
LUGAR:	SAN CRISTOBAL								
VIATICOS DE LA COMISION	100 %		30 %		70 %				
VALOR TOTAL COMISION ANTICIPO	160,00		-		-				
LIQUIDACION									
TOTAL	160,00		48,00		112,00		121,50		
ELABORADO:									
REVISADO:									
 KATTY COBA ESPINOZA ASISTENTE FINANCIERO									
 ING. KATTY INTRIAGO A. ANALISTA FINANCIERO 2									

 Ministerio de Relaciones Laborales			 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTOS INSTITUCIONALES: DGAC-SZOL-2025-2380-M			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 29 DE AGOSTO DEL 2025			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALCIVAR BASTIDAS ALFREDO GREGORIO			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN CRISTOBAL E ISABELA, PROVINCIA GALAPAGOS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION INTERNA ZONAL DE INGENIERIA AEROPORTUARIA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EN SERVICIO INSTITUCIONAL: SRS, JUAN CORREA GUAMAN Y ALFREDO ALCIVAR BASTIDAS						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
1. SALE 29-JULIO-2025 A LAS 12:09 HL Y RETORNA EL 31 JULIO-2025 A LAS 15:55 HL						
2. Inspección Técnica de trabajos en pista del Aeropuerto San Cristóbal, reuniones con autoridades de la localidad para mejoras de los aeropuertos de San Cristóbal e Isabela, mediante memorando DGAC-SZOL-2025-2380.						
3. Factura N° 002-001-000000073 Hospedaje Ojeda Mora Luis Fernando ✓ \$ 60,00 ✓ Factura N° 0002-001-000000749 Sánchez Correa Lenin Xavier ✓ \$ 22,50 ✓ Factura N° 0002-001-000000755 Sánchez Correa Lenin Xavier ✓ \$ 18,00 ✓ Nota de Venta N° 000001064 Enríquez Mendoza Nelly Jhadira ✓ \$ 15,00 ✓ Factura N° 0001-901-000002891 Alcivar Ruiz Josefa Liliana ✓ \$ 6,00 ✓ S/ 121,50 (Total)						
4. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.						
		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa		29-07-2025	31-07-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		12:09	15:55			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Avianca	Gye - San Cristóbal	29-07-2025	12:09 HL	29-07-2025	12:49HL
Aéreo	Latam	San Cristóbal - Gye	31-07-2025	13:09 HL	31-07-2025	15:55 HL
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoria mente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Debo indicar donde me hospede por motivos interno del hotel no enviaron la factura a tiempo, después de tanta insistencia en la recepción enviaron a mi correo la factura el 8 de agosto del 2025.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Ing. Alfredo Alcivar Bastidas ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Sr. Juan Correa Guaman SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE			

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-2226 2226-2227 2227-2228 2228-2229 2229-2230 2230-2231 2231-2232 2232-2233 2233-2234 2234-2235 2235-2236 2236-2237 2237-2238 2238-2239 2239-2240 2240-2241 2241-2242 2242-2243 2243-2244 2244-2245 2245-2246 2246-2247 2247-2248 2248-2249 2249-2250 2250-2251 2251-2252 2252-2253 2253-2254 2254-2255 2255-2256 2256-2257 2257-2258 2258-2259 2259-2260 2260-2261 2261-2262 2262-2263 2263-2264 2264-2265 2265-2266 2266-2267 2267-2268 2268-2269 2269-2270 2270-2271 2271-2272 2272-2273 2273-2274 2274-2275 2275-2276 2276-2277 2277-2278 2278-2279 2279-2280 2280-2281 2281-2282 2282-2283 2283-2284 2284-2285 2285-2286 2286-2287 2287-2288 2288-2289 2289-2290 2290-2291 2291-2292 2292-2293 2293-2294 2294-2295 2295-2296 2296-2297 2297-2298 2298-2299 2299-2300 2300-2301 2301-230

FACTURA

No.002-001-000000073


Número de Autorización:

Fecha y hora de Autorización:

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0008202501060080301900120020010000000738146588017

Emisor: OJEDA MORA LUIS FERNANDO

RUC: 0600803019001

Matriz: PUERTO SAQUERIZO MORENO / JOSE DE VILLAMIL S/N Y IGNACIO DE HERNANDEZ

Correo: silvana.espinosa@fgsduran.edu.ec

Teléfono: 968119508

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Alfredo Alcivar Bastidas

Dirección:

Fecha Emisión: 08/08/2025

RUC/Ci: 0924820210

Teléfono:

Correo: alcivar.alfredob@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SH-001	2.00	HOSPEDAJE		26.085	\$0.00	\$52.17

Información Adicional

Descripción Alojamiento: Ingreso: 29/07/2025 Salida: 31/07/2025

Subtotal Sin Impuestos: \$52.17

Subtotal 15%: \$52.17

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$60.00

0 días

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$7.83

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$60.00

**Factura 002-001-000000749**

29/07/2025 21:59:49

SANCHEZ CORREA LENIN XAVIER**2000075156001**

Dirección: PEÑAS ALTAS Calle: AV. JAIME ROLDÓS Número:
S/N Intersección: GUILLERMO VELA Referencia: A UNA
CUADRA DE LA AGENCIA DE VIAJES GALAPAGOS FANTASY
Teléfono: 0992326067

Obligado a llevar contabilidad: NO**Actividad:****Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE****Número de autorización:**

2907202501200007515600120020010000007495126153414

Fecha y hora de autorización: 29/07/2025 21:59:49**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de acceso**

2907202501200007515600120020010000007495126153414

Razón Social: Alcivar Bastidas Alfredo Gregorio
RUC: 0924820210
Email: alcivar.a.fredoo@gmail.com

Dirección: Guayaqui
Teléfono: 0939619850

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	Descuento (%)	Descuento	Valor Neto	IVA
18939	Spaguetti de mariscos 2025	1.00	17.3900	17.3900	0.00	0.00	17.39	SI
19542	Agua con gas	1.00	2.5000	2.5000	0.00	0.00	2.50	NO

Forma de pago	SUBTOTAL CON IMPUESTOS	\$ 17.39
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 2.50
Plazo	DESCUENTO	\$ 0.00
-	SUBTOTAL	\$ 19.89
Monto	TOTAL ICE	\$ 0.00
\$ 22.50	IVA	\$ 2.61
	IRBPNR	\$ 0.00
	PROPINA	\$ 0.00
	VALOR TOTAL	\$ 22.50

Información adicional**Documento:** -**Guía de Remisión:** -**Detalles / OC / Obs:**



Factura 002-001-000000755

30/07/2025 21:36:40

SANCHEZ CORREA LENIN XAVIER

2000075156001

Dirección: PEÑAS ALTAS Calle Av JAIME ROLDOS Número:

S/N Intersección: GUILLERMO VELA Referencia: A UNA

CUADRA DE LA AGENCIA DE VIAJES GALAPAGOS FANTASY

Teléfono: 0992326067

Obligado a llevar contabilidad: NO

Actividad:

Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE

Número de autorización:

3007202501200007515600120020010000007555126153411

Fecha y hora de autorización: 30/07/2025 21:36:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



3007202501200007515600120020010000007555126153411

Razón Social: Alcivar Bastidas Alfredo Gregorio

Dirección: Guayaquil

RUC: 0924820210

Teléfono: 0939619850

Email: alcivar.alfredob@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	Descuento (%)	Descuento	Valor Neto	IVA
4195	Camaron Apanado 2025	1.00	15.6500	15.6500	0.00	0.00	15.65	SI

Forma de pago	SUBTOTAL CON IMPUESTOS	\$ 15.65
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 0.00
	DESCUENTO	\$ 0.00
Plazo	SUBTOTAL	\$ 15.65
-	TOTAL ICE	\$ 0.00
Monto	IVA 15%	\$ 2.35
\$ 18.00	IRBPNR	\$ 0.00
	PROPINA	\$ 0.00
	VALOR TOTAL	\$ 18.00

Información adicional

Documento: -

Guía de Remisión: -

Detalles / OC / Obs:



ALCIVAR RUIZ JOSEFA LILIANA
Dirección Matriz: ALSACIO NORTHERIA SIN AV. QUITO
Teléfono 1. 052521234 Teléfono 2. 0998231942
Correo: lilialcivarruiz@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1306949239001

FACTURA N. 001-901-000002891

FECHA AUTORIZACION: 30/07/2025 01:17:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2907202501130694923900120019010000028911234567814

CLAVE DE ACCESO:



2907202501130694923900120019010000028911234567814

Notas: ALCIVAR BASTIDAS ALFREDO GREGORIO

Dirección: QUAYAGUIL

RUC: 0924620210

Fecha Emisión: 29/07/2025

Vence: 30/07/2025

Teléfono: 0939519850

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
1	ALMUERZOS	Unidad	1,00	5.217400	0,00	5,22
Forma Pago			Subtotal:		5,22	
Sin Utilización Del Sistema Financiero 6,00			Descuento:		0,00	
INFORMACION ADICIONAL			Subtotal Neto:		5,22	
Vendedor : Vendedor			Subtotal Con Impuestos:		5,22	
correo : alcivar.alfredob@gmail.com			Subtotal Impuestos 0%:		0,00	
			Subtotal No Objeto IVA:		0,00	
			Subtotal Exento IVA:		0,00	
			ICE:		0,00	
			IVA 5%:		0,00	
			IVA 15 %:		0,78	
			Propina:		0,00	
			VALOR TOTAL		6,00	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZINA-2025-4324-M

Guayaquil, 28 de agosto de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Otamari
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Remisión de informes técnicos - Aeropuertos San Cristóbal y Isabela, en base a la comisión de servicio del 29 al 31 de julio 2025

De mi consideración:

En cumplimiento de la comisión dispuesta y con base en la inspección *in situ* realizada en los aeropuertos de la provincia de Galápagos, me permito remitir a usted, en calidad de anexos, los **informes técnicos correspondientes al Aeropuerto General Villamil (Isabela) y al Aeropuerto de San Cristóbal.**

Dichos documentos contienen el diagnóstico de la infraestructura y pistas, las principales deficiencias identificadas, así como recomendaciones técnicas orientadas a garantizar la seguridad operacional, y la continuidad del servicio aeroportuario.

Para su conocimiento y fines pertinentes, se adjuntan:

- Informe Técnico del Aeropuerto General Villamil - Isla Isabela,
- Informe Técnico del Aeropuerto de San Cristóbal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alfredo Gregorio Alcívar Bastidas

ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIO 1

Anexos:

- informe_isabela_2025-signed.pdf
- informe_san_cristobal_2025-signed.pdf

j



INFORME TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DEL AEROPUERTO GENERAL VILLAMIL ISLA ISABELA, GALÁPAGOS

INTRODUCCIÓN

El Aeropuerto General Villamil, se encuentra ubicado en la isla Isabela, Galápagos, a unos 2.5 km de Puerto Villamil. Es una terminal aérea de aviación menor, que opera vuelos internacionales con un promedio de seis frecuencias diarias. La pista tiene una longitud de 1.500 metros por 30 metros de ancho.

ESTADO ESTRUCTURAL DE LA TERMINAL

La estructura metálica que compone el tumbado de la terminal presenta signos de deterioro avanzados. Se presume la presencia de corrosión en componentes estructurales debido a la exposición al ambiente salino y la falta de mantenimiento preventivo. Se observan posibles filtraciones, debilitamiento del recubrimiento metálico y riesgo de desprendimiento parcial en condiciones extremas.

La terminal aérea se encuentra en condiciones críticas. No existen baños operativos para pasajeros ni personal, lo cual representa un incumplimiento de normativas básicas de infraestructura aeroportuaria. Las oficinas administrativas están en pésimas condiciones, techos deteriorados, sin ventilación adecuada ni sistemas de aire acondicionado, y mobiliario desgastado. El sistema eléctrico también requiere intervención por obsolescencia y riesgo operativo.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

A continuación, se detallan las principales deficiencias detectadas.

- Corrosión y filtraciones en la cubierta metálica.
- Inexistencia de baños operativos en la terminal.
- Oficinas administrativas con infraestructura obsoleta.
- Ausencia de aire acondicionado ni climatización adecuada.
- Sistema eléctrico deteriorado y con riesgo de falla.

Estas deficiencias se deben a las siguientes causas:

- Ambiente marino agresivo que acelera la corrosión en estructuras metálicas.
- Ausencia de mantenimiento preventivo periódico y correctivo oportuno.
- Infraestructura antigua sin adecuación a las condiciones actuales de operación.

RECOMENDACIONES

Se recomienda para el terminal aéreo las siguientes acciones:

- Reemplazo estructural de cubierta completa.
- Reposición de paneles deteriorados y aplicación de pintura anticorrosiva.
- Sellado de juntas y reforzamiento estructural donde sea necesario.
- Construcción o rehabilitación de servicios sanitarios funcionales.

- Mejoramiento de oficinas y áreas administrativas
- Instalación de sistemas de climatización eficientes (tipo split).
- Renovación y mejora del sistema eléctrico.

Durante una inspección visual realizada en la pista del Aeropuerto General Vilamit se evidenció que se encuentra operativa para aviación menor, a fin de mantener su operatividad se recomienda:

- Sellado de fisuras en la superficie de rodadura
- Tratamiento superficial bituminoso

Cabe indicar que en colaboración con el Consejo de Gobierno se ha realizado un tratamiento superficial bituminoso el cual consiste en el empleo de un ligante bituminoso (emulsión asfáltica) y agregado pétreo (arena, piedra triturada). Esta técnica ayuda a mejorar la impermeabilidad del pavimento, aumenta la rugosidad superficial (antideslizante), dada la operatividad de esta pista resultado beneficioso continuar con este tratamiento ya que es menos costoso en comparación con una carpeta asfáltica, es de aplicación rápida y bajo espesor.

CONCLUSIÓN

El Aeródromo General Villamil requiere una intervención urgente en su infraestructura, tanto en la cubierta metálica como en las instalaciones de la terminal. La falta de servicios básicos y el deterioro estructural comprometen la operatividad, seguridad y experiencia del usuario. En términos generales, la pista se encuentra en condiciones aceptables a diferencia de su terminal que se recomienda una planificación inmediata para ejecutar acciones correctivas y asegurar un servicio aéreo continuo, confiable y seguro para la isla Isabela.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 1.- Estructura metálica en mal estado



Figura 2.- Estructura metálica en mal estado.



Figura 3.- Estructura metálica



en mal estado.

**Figura 4. Prevencia de
humedad en losa.**




Figura 5. Presencia de



humedad en losa.

Figura 6. Desprendimiento de



pintura.

Figura 7.- Resane de



paredes.

Figura 8. Resane de paredes



Figura 9.- Humedad en losa



superior



ALFREDO ALCIVAR D.

ING. ALFREDO ALCIVAR D.

ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1

INFORME TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISTA DEL AEROPUERTO DE SAN CRISTÓBAL

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo evaluar las condiciones actuales de la infraestructura y pista del aeropuerto de San Cristóbal, con base en la observación de fallas visuales y sobre las áreas reparadas con mortero de cemento sobre superficie asfáltica. Tal como se muestra en el archivo adjunto y el reconocimiento en sitio evidencian fallas estructurales y funcionales que comprometen la operatividad y seguridad de la infraestructura y pista. A partir de este diagnóstico, se establecen las posibles causas, soluciones técnicas temporales y una recomendación para la intervención integral.

DIAGNÓSTICO DE FALLAS

A lo largo de la pista se han identificado reparaciones con mortero de cemento rígido sobre una base de pavimento flexible. Estas intervenciones presentan fallas tales como fisuras, desprendimientos de bordes, baches y desintegración superficial del material.

Las fallas observadas incluyen:

- Fisuración longitudinal y transversal: grietas finas y abiertas, algunas activas.
- Desprendimiento de bordes: pérdida de adherencia entre el mortero y el asfalto adyacente.
- Baches: golpeo total o parcial de los parches, dejando huecos con pérdida de material.
- Desgaste superficial: pérdida de la capa de mortero, dejando expuestas las áridas.

En un recorrido a la infraestructura del Aeropuerto se pudo constatar la falta de mantenimientos a las instalaciones, las fallas observadas en la infraestructura son las siguientes:

- Cambio de luminarias.
- Reparaciones en tumosado.
- Humedad en paredes.
- Filtraciones.
- Reparaciones del sistema hidrosanitario del Aeropuerto.
- Mantenimiento del sistema hidropneumático del Aeropuerto.

CAUSAS PROBABLES DEL DETERIORO DE LA PISTA

Las siguientes causas han sido identificadas como los principales factores responsables del deterioro de las reparaciones actuales:

- Incompatibilidad estructural entre materiales rígidos (mortero) y flexibles (asfalto).
- Deficiente preparación de superficie antes de aplicar el mortero (limpieza, imprimación, humedad).
- Sellado inadecuado o inexistente en juntas, permitiendo el ingreso de agua y humedad.
- Tráfico repetitivo de aeronaves que genera cargas dinámicas importantes sobre zonas débiles.

MEDIDAS PREVENTIVAS A CORTO PLAZO

Para mitigar el avance del deterioro antes del recapeo integral se recomienda:

- Retiro y demolición de parches en mal estado
- Colocación de mortero cementicio de alta resistencia con aditivos especiales para tráfico pesado
- Tratamiento de juntas con sellador elástico (poliuretano o asfáltico modificado).
- Corte y sellado de fisuras activas con productos en caliente tipo ASTM D6590

Para la infraestructura se recomienda:

- Reparaciones del sistema eléctrico y sanitario del Aeropuerto.
- Reemplazo de tumbado en oficinas.
- Correcciones de filtraciones en oficinas
- Resane de paredes

INTERVENCIÓN INTEGRAL PROPUESTA A MEDIANO PLAZO PARA LA PISTA

Se propone ejecutar un recapeo integral de la pista con mezcla asfáltica en caliente. Para ello se deben considerar:

- Fresado total de las zonas parchadas con mortero.
- Aplicación de imprimante y membrana geotextil en zonas críticas para evitar reflejo de fisuras.
- Compactación adecuada con control de densidades y adherencia entre capas.

CONCLUSIÓN

Las condiciones actuales de la pista y de la infraestructura aeroportuaria representan un riesgo operativo significativo que requiere atención inmediata. En el corto plazo, la aplicación de medidas preventivas como el uso de mortero cementicio de alta resistencia y el sellado de fisuras contribuirá a mitigar el deterioro progresivo de la superficie, mientras se ejecuta el recapeo integral proyectado. Esta intervención estructural es esencial para recuperar la capacidad funcional de la pista, asegurar la continuidad operativa y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

En cuanto a la infraestructura general del aeropuerto, se recomienda implementar acciones prioritarias como la protección de los equipos informáticos frente a la humedad ambiental y la reparación integral del sistema eléctrico de las instalaciones. Estas mejoras permitirán preservar la funcionalidad administrativa y operativa del aerodromo.

Cabe destacar que la Isla San Cristóbal recibe en promedio más de 200 personas por día a través de su terminal aérea, lo cual evidencia la importancia estratégica de mantener en óptimas condiciones tanto la pista como los sistemas de apoyo terrestre, asegurando un servicio eficiente, seguro y acorde a la demanda turística y logística de la isla.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 1 Desintegración del micelio.



Figura 2 - Desintegración del mortero.



Figura 3. - Flsura



longitudinal.

Figura 4.- Desintegración del



moreo.

Figura 5. Desprendimiento de



bordes.

Figura 6. Fuertes del



garche.

Figura 7 - Pérdida total cel



parche.

Figura 9.- HLEcos del



perche

Figura 8.: Huecos del parche.



Figura 10.- Desprendimiento de  bordes.	Figura 11.- Desintegración del  mortero.	Figura 12.- Desprendimiento de  bordes.
Figura 13.- Daños en gypsum. 	Figura 14.- Presencia de humedad en paredes. 	Figura 15.- Daños en gypsum 
Figura 16.- Reemplazo de  luminarias.	Figura 17.- Cambio de  tumbado.	Figura 18.- Presencia de  humedad en paredes

Figura 19.- Reemplazo de
luminarias



Figura 20.- Cambio de
tumbado.



Figura 21.- Cambio de
tumbado.



ING. ALFREDO ALCIVAR B

ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SEST-2025-0689-M

Puerto Baquerizo Moreno, 08 de agosto de 2025

PARA: Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido
Analista de Recursos Humanos 1

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA - SR. ALFREDO ALCIVAR

De mi consideración

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, en cumplimiento de la comisión de servicios autorizada mediante Memorando Nro. GAC-SZOL-2025-2380-M, me permito informar a Usted las fechas de presentación, salida y las actividades desarrolladas por parte del Señor Sr. Ing. Alfredo Gregorio Alcivar Bastidas - Analista de Ingeniería Aeroportuario I:

Fecha de presentación: 29 de Julio 2025 (Guayaquil - San Cristóbal)

Fecha de salida: 31 de julio 2025 (San Cristóbal - Guayaquil)

Actividad: Inspección de la pista del Aeropuerto San Cristóbal y coordinación de acciones con el GAD Municipal de Isabela, junto al Señor Subdirector Zonal del Litoral.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Armando Santana Sánchez

AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copiar:

Sr. Ing. Alfredo Gregorio Alcivar Bastidas
Analista de Ingeniería Aeroportuario I



LUIS ARMANDO
SANTANA SANCHEZ



Puerto Villamil, 07 de agosto de 2025

ASUNTO: Presentación comisión de servicios

Fines consiguientes, informo a usted señor Subdirector Zonal del Litoral, la presentación del personal en este aeropuerto a fin cumplir comisión de servicios el día 30 de junio del 2029, a las 13h45 locales.

Su vereda fue el mismo día a las 13h50 locales.


Con sentimientos de distinguida consideración.

À l'encre.

Documento firmato elettronicamente

Sr. Raúl Vicente Jácome Cruz
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:
Sr. Ing. Alfredo Gregorio Alcivar Bastidas
Analista de Ingenieria Aeroportuaria I



Terminal
1

Puerta/Gate
1

Embarque
Grupo 6

Compartir

 **Aguapara a Ángel Gallo**

San Cristóbal Islas Galápagos a Guayaquil

Vuelo 1 de 1

13:09



15:55

SCY

GYE

San Cristobal

LA1418 1 h 46 min

Jj De Olmedo

Intl.

Lade desde mi iPhone



Tu pasaje no incluye maleta pequeña de 12 kg.

Nº de orden LA626727AKBT

Alfredo Alcívar

Latam

Vuelo

31 jul 2025

➤ **LA1418**

Operado por LATAM
Airlines Group

Asiento

18C

Economy

041 - Reserva QMWHBP



En puerta de embarque 12:09

El embarque finalizará a las 12:49

Terminal **1** Puerta/Gate **1** Embarque **Grupo 6**

Compartir 



Agrega a mi Apple Wallet

San Cristóbal Islas Galápagos a Guayaquil

Vuelo 1 de 1

13:09



15:55

SCY

GYE

San Cristobal

LA1418 3 h 46 min

JJ De Olmedo
Intl.

viado desde mi iPhone



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZINA-2025-0328-M

Guayaquil, 29 de agosto de 2025

PARA: Sra. Econ. María Sol Vanoni Santos
Analista Financiero 3

ASUNTO: Justificación de Entrega de Documentos

De mi consideración,

Por medio del presente, me permito exponer la justificación correspondiente a la entrega de la documentación relacionada con la comisión de servicios institucional cumplida entre los días 29 y 31 de julio de 2025, en el Aeropuerto de la Isla San Cristóbal, Provincia de Galápagos.

La demora en la presentación se originó por un imprevisto derivado de un traspapeleo interno de los documentos de respaldo, lo cual dificultó su recopilación y entrega en el plazo estipulado.

En virtud de lo expuesto, solicito de manera atenta se autorice la recepción de la documentación de la comisión de servicios realizada, a fin de dar continuidad al trámite administrativo correspondiente y evitar mayores contratiempos en el proceso.

Agradezco de antemano su comprensión ante esta circunstancia excepcional y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional que permita subsanar de manera definitiva esta situación.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,


Documento firmado electrónicamente

Ing. Alfredo Gregorio Alcivar Bastidas
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIO 1

Copia:
Sra. Katty Del Rocío Caba Espinoza
Asistente Financiero



ALFREDO GREGORIO
ALCIVAR BASTIDAS



diccionario por: $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tal como

[illegible]

Lista del documento						
Uso	Dir.	Fecha-Hora	Actividad	Forma	No. Págs.	Comentarios
REPOSICION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y CULTURAL DEL ESTADO	Rafael Ángel López Alcalde (PUSC)	2023-06-20 12:20 05:00-06:00	Reunión	Reunión de Mesa de Especialización	1	Se definió el plan de trabajo administrativo (Ej. 1)
REPOSICION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y CULTURAL DEL ESTADO	María Elena López Alcalde (PUSC)	2023-06-20 12:20 06:00-07:00	Reunión	Reunión de Mesa de Especialización	1	Se definió el plan de trabajo económico (Ej. 2)
REPOSICION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y CULTURAL DEL ESTADO	María Elena López Alcalde (PUSC)	2023-06-20 12:20 07:00-08:00	Reunión	Reunión de Mesa de Especialización	1	Se definió el plan de trabajo cultural (Ej. 3)
REPOSICION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y CULTURAL DEL ESTADO	María Elena López Alcalde (PUSC)	2023-06-20 12:20 08:00-09:00	Reunión	Reunión de Mesa de Especialización	1	Se definió el plan de trabajo administrativo (Ej. 4)
REPOSICION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y CULTURAL DEL ESTADO	María Elena López Alcalde (PUSC)	2023-06-20 12:20 09:00-10:00	Reunión	Reunión de Mesa de Especialización	1	Se definió el plan de trabajo económico (Ej. 5)
REPOSICION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y CULTURAL DEL ESTADO	María Elena López Alcalde (PUSC)	2023-06-20 12:20 10:00-11:00	Reunión	Reunión de Mesa de Especialización	1	Se definió el plan de trabajo cultural (Ej. 6)
REPOSICION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y CULTURAL DEL ESTADO	María Elena López Alcalde (PUSC)	2023-06-20 12:20 11:00-12:00	Reunión	Reunión de Mesa de Especialización	1	Se definió el plan de trabajo administrativo (Ej. 7)

Zimbra:

katty.coba@aviacioncivil.gob.ec

PLAZO VENCIDO ENTREGA DOCUMENTOS DE COMISION DE SERVICIO

De : Katty del Rocío Coba Espinoza
<katty.coba@aviacioncivil.gob.ec>

mié., 20 de ago. de 2025 11:47

1 ficheros adjuntos

Asunto : PLAZO VENCIDO ENTREGA DOCUMENTOS DE
COMISION DE SERVICIO

Para : Alfredo Gregorio Alcivar Bastidas
<alfredo.alcivar@aviacioncivil.gob.ec>

Para o CC : Maria Sol Vanoni Santos
<mariasol.vanoni@aviacioncivil.gob.ec>, Katty
Cecibel Intriago Andrade
<katty.intriago@aviacioncivil.gob.ec>

Estimado Comisionado;

En razón de que hasta la presente fecha no ha realizado la entrega de la documentación de descargo del Anticipo de viáticos, de conformidad con el plazo establecido en la Resolución No. 62 ; de la comisión de servicio a San Cristóbal/Isabela del 29 al 31 de Julio de 2025 sírvase realizar el reintegro del valor del anticipo \$160, depositando a la cuenta que se detalla a continuación

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI
SUBLINEA 30200
CUENTA CORRIENTE # 8002589804
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL
RUC 1768014840001

--

Saludos Cordiales

Katty Coba Espinoza
Asistente Financiero
Gestión Interna de Contabilidad Zonal
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Av. De las Américas y José Páez y Tama
(593) 2 294-7403 Ext. 2055
www.aviacioncivil.gob.ec



**EL PASO
ECUADOR**

Dirección General
de Aviación Civil

Firma
Firma de Katty Coba Espinoza
Firma de Katty Coba Espinoza

firma dic 2023.png
36 KB

592

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0001-0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 189
No. Formulario Interno: 529
Unidad Gastadora: 001 - SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

RUC/CI Responsable: 0924820210
Nombre Responsable: ALCIVAR BASTIDAS ALFREDO GREGORIO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cts. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR


Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: POA No. 50 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO SR. ALFREDO ALCIVAR BASTIDAS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2025 A SAN CRISTOBAL E ISABELA DE CONFORMIDAD MEMORANDO No. DGAC-SZOL-2025-238-M

No. de Solicitud: 189
No. de Doc. Aprobación: 189
No. de CUR Contable: 120061038

Fecha Solicitud: 29/07/2025
Fecha Aprobación: 29/07/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0924820210	120061038	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





Dirección General de Aviación Civil

PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO					
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL					
NOMBRE:	ALFREDO ALCIVAR BASTIDAS				
FECHA:	29 AL 31 DE JULIO DEL 2025				
MEMORANDO	DGAC-SZOL-2025-2380-M				
LUGAR:	SAN CRISTOBAL/ISABELA				
VALOR DIA:	80,00	COMISION DIAS	2	TOTAL	160,00
TOTAL				160,00	

Fdo 189

SON: CIENTO SESENTA 00 /100 DOLARES

ELABORADO:

Katty Espinoza

KATTY ROBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

Katty Intriago

ING. KATTY INTRIAGO A.
ANALISTA FINANCIERA 2



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2380-M ✓	22/07/2025 ✓
VIATICOS	x
MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR -CI		PUESTO QUE OCUPA:	
ALCIVAR BASTIDAS ALFREDO GREGORIO - 0924820210		ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
ISLAS GALÁPAGOS - SAN CRISTOBAL E ISABELA		GESTION INTERNA ZONAL DE INGENIERIA AEROPORTUARIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/07/2025	11H00	31/07/2025	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. ALFREDO GREGORIO ALCIVAR BASTIDAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión de trabajos en pista y reuniones de mejoras para el Aeropuerto de San Cristóbal e Isabela.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL	29/07/2025	11H00 ✓	29/07/2025	12H30
AEREO	LATAM	SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL	31/07/2025	13H10	31/07/2025	16H00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORRO	2211181051

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ING. ALFREDO ALCIVAR BASTIDAS
ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
	JUAN CORREA GUAMÁN SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL

1 de 8H00
1 JUL 2025



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2380-M

Guayaquil, 22 de julio de 2025

PARA: Sr. Ing. Alfredo Gregorio Alvarán Baatidas
Analista de Ingeniería Aeroportuario J

ASUNTO: DESIGNACIÓN COMISIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES SAN
CRISTÓBAL E ISABELA 29-31 JULIO 2025

De mi consideración,

Esta Subdirección Zonal del Litoral dispone a usted cumplir comisión de servicios institucionales a los Aeropuertos de San Cristóbal e Isabela los días 29, 30 y 31 de julio del 2025, con el fin de realizar inspección de la pista y coordinación de acciones con el GAD Municipal de Isabela.

Quise mencionar que dicha comisión también será cumplida por quien suscribe, por lo que agradeceré realizar el trámite pertinente para el pago de viáticos y emisión de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil-San Cristóbal-Guayaquil, cuyo itinerario deberá ser coordinado previamente con este Despacho.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Oswaldo Correa Guamán
SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE

Referencias:
- DGAC-SZOL-2025-2373-M

Copia:
Lcdo. Silvana Emilee Maquinn Gómez
Secretaría

cc:mg



Juan Oswaldo Correa Guamán
Subdirector Zonal del Litoral
DGAC-SZOL

Dirección General de Aviación Civil

Directorio: Puenapuebla, Edif. 2do. piso

Código postal: 70602 / Jipito-Cuenca. Teléfono: (091) 2 216 2500

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZINA-2025-0277-M

Guayaquil, 28 de julio de 2025

PARA: Srta. Evelyn María Sol Varona Santos
Analista Financiero 3

ASUNTO: Certificación de fondos viáticos consigna de servicios - Inspección de pista
San Cristóbal y coordinación de acciones con el GAD ISABELA

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. DGAC-SZDI-2025-2180-M de fecha 22 de julio del 2025, el Subdirector Zonal del Litoral, dispone realizar la comisión de servicios institucionales a los Aeropuertos de San Cristóbal e Isabela los días 29,30,31 de julio del 2025, con el fin de realizar inspección de la pista y coordinación de acciones con el GAD Municipal de Isabela.

Por lo expuesto, agradeceré disponer a quien corresponda, certificar disponibilidad presupuestaria para el pago viáticos en cumplimiento a la comisión de servicios, desde el día 29 al 31 de julio del 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alfredo Gregorio Alvaraz Bastidas
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIO 1

Archivos:
- dgpa-szal-2025-2580-m-1.pdf
20250728172200095.pdf



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Av. Francisco de Orellana, 10 de Agosto

Código postal: 170102 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593 2 254 6000

593 2 254 6000



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-2934-M

Guayaquil, 29 de julio de 2025

PARA: Sr. Ing. Alfredo Gregorio Alcivar Bastidas
Analista de Ingeniería Aeroportuario I

ASUNTO: VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ING.
ALFREDO ALCIVAR BASTIDAS PARA LA COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LOS AEROPUERTOS DE SAN CRISTÓBAL E
ISABELA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-ZINA-2025-0277-M del 23 de julio de 2025 y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0062-R, ésta Gestión comunica a usted, que existe disponibilidad presupuestaria en la partida 530303 denominada "Viajes y Subsistencias en el interior" por el monto de USD. 160.00 (CIENTO SESENTA dólares con 00/100 cts.), para cubrir el cumplimiento de servicios institucionales del servidor Ing. Alfredo Gregorio Alcivar Bastidas, desde el 29 al 31 de julio de 2025, a los Aeropuertos de San Cristóbal e Isabela.

Se deja constancia que los actos administrativos así como el cumplimiento de la normativa vigente son de exclusiva responsabilidad de sus ejecutores.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Profr. Maria Sol Vannoni Santos
ANALISTA FINANCIERO I

Referencia:
- DGAC-ZINA-2025-0277-M

Anexos:
- dga-scot-2025-2380-an-1.pdf
- 20250725172607995.pdf

Copia:
Sr. Katty Del Rocio Cuba Espinoza
Asistente Financiero

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Nuevo Miraflores, Guayaquil, Ecuador

Código postal: 090110, Ecuador. Teléfono: +593 4 2567200

E-mail: dgac@dgac.gob.ec



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-2934-M

Guayaquil, 29 de julio de 2025

de:



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ZAFETEX

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Suena Aires Del 15 al 10 de Agosto

Código postal: 080117 Jumbo-Ecuador. Teléfono: +593 2 296 1630

080117 Jumbo-Ecuador

EL NOROCCIDENTE
ECUADOR //

INFORME DE RUTA CRITICA DEL CUR CONTABLE

Página : 1 de 1
 Fecha : 05/08/2025
 Hora : 08:05:28
 Reporte : 2025-08-10 de

2025

A	Beneficiario	No. CUP	Descripción del CUP	Monto	Fecha		Monto C-B-A	Fecha del Pago	Monto anulado	Monto anulado	Fecha		Monto anulado	Monto anulado	Dif. BCE	Total Paga en los últimos 30 días
					Diag.	Ap. de					Diag.	Ap. de				

532-2001 0060 VA DIRECCION ZONAL DEL LITRUAL

El presente informe es el resultado de la revisión de los datos de la base de datos de la Dirección Zonal del Litral, correspondiente al periodo de tiempo indicado en el encabezado del informe.

