

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0001 -0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 249
No. Entrada: 719
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	14/10/2025


Clase de Fondo: FAF _ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: POA No. 22 ANTICIPO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO SR. ELVIS HOLGUIN ROMERO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 A SALINAS DE CONFORMIDAD MEMORANDO No. DGAC-ZSNA-2025-2929-M

No. de Solicitud: 249
No. de Doc. de Aprobación: 249
No. de Cur Contable: 121075712

Fecha Solicitud: 08/10/2025
Fecha de Aprobación: 08/10/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1758014940001	SI	SI	SI	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





Dirección General de Aviación Civil

EIR 448
Cen 1664

LIQUIDACION DE ANTICIPO COMISION QUE JUSTIFICA EL 70 %									
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL									
NOMBRE:	ELVIS HOLGUIN ROMERO				FONDO No 249				
FECHA:	13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025								
MEMORANDO:	DGAC-ZSNA-2025-2929-M								
DIAS.	2				VALOR POR DIA:		80,00		
LUGAR:	SALINAS								
VIATICOS DE LA COMISION	100 %		30 %		70 %		JUSTIFICAR		DIFERENCIA
VALOR TOTAL COMISION ANTICIPO	160,00								
LIQUIDACION									
TOTAL	160,00		48,00		112,00		125,50		
ELABORADO: <i>Katty Coba E</i> KATTY COBA ESPINOZA ASISTENTE FINANCIERO									
REVISADO: <i>Katty Herrera A.</i> ING. KATTY HERRERA A. ANALISTA FINANCIERO 2									



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Autorización de Autorización para el cumplimiento de servicios INSTITUCIONALES FECHA DEL INFORME (dd-mm-aaaa)

06AC-ZSNA-2025-2929-M F

21 de octubre 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O DE EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
HOLGUIN ROMERO ELVIS JUNIOR C.I. 0914969142	ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1
CIUDAD - PROVINCIA OFICINA INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O DE EL SERVIDOR
SALINAS - SANTA ELENA	GESTIÓN INTERNA ZONAL CNS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TLGO. ELVIS HOLGUIN ROMERO Y TLGO. EDGAR BERMEO MINCHALA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES APT. Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DEMÁS SISTEMAS COMUNICACIONES - SALINAS.

Fecha	Razon social	Factura	RUC	VALOR
14-10-2025	TUMBACO CATALDO MARIO	2021-001-000018875	2021824316001	\$ 14,50
14-10-2025	ALVAREZ VICENTE WILDER	2021-001-000000683	2067282213001	\$ 10,00
15-10-2025	REYES CAYAYEN JOYCE ELIANA	2021-001-000016332	0623554814001	\$ 13,00
15-10-2025	BOCA MURILLO MORY ELISA	2021-001-000016260	0610142709001	\$ 10,00
TOTAL				\$ 47,50

2. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	13-oct-2025	15-oct-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos a sus
HORA	09H30	15H20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil - Salinas	13-oct-2025	09H30	13-oct-2025	12H03
TERRESTRE	DGAC	Salinas - Guayaquil	15-oct-2025	12H30	15-oct-2025	15H20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes o boletos.

OBSERVACIONES

SE ADJUNTA TIKETS DE PEAJE Y DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN.

FIRMA DE LA O DE EL SERVIDOR COMISIONADO



ELVIS JUNIOR
HOLGUIN ROMERO

TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

NOTA:

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará e incluso de no presentarlo tendría que restar los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O DE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



ELVIS JUNIOR
HOLGUIN ROMERO

TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

FIRMA DE LA O DE EL JEFE INMEDIATO DE LA O DEL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD



MIGUEL ANGEL
MIRANDA GUEVARA

ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA
COORDINADOR CNS ZONAL

21 OCT 2025



R.U.C: 0967282252001

FACTURA

Nº: 001-001-000000065

NÚMERO AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



14102025313367282252001200100100000006545951111

HOTEL SUN BEACH

ALVAREZ VICENTE WILDER

Dirección: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37/
GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ GALINAS SANTA ELENA

Dirección Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37/
GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ GALINAS SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

Razon Social / Nombre y Apellidos: Elvis Holguin Romero

RUC: 0910198412

Fecha Emisión: 14/10/2025

Código de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
005	2	servicio de hospedaje					\$30.42/NO	0%	\$30.42
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	60.37
AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			\$70.00	0	dias	SUBTOTAL IVA		\$	0.00
Información Adicional						SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00
						SUBTOTAL EXENTIVA		\$	0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	60.37
						DESCUENTO		\$	0.00
						ICL		\$	0.00
						IVA 15%		\$	9.10
						PROPINA		\$	0.00
						VALOR TOTAL		\$	70.00
						VALOR A PAGAR		\$	70.00

Dirección: Guayaquil
Email: eholguin@sunbeach.com
Teléfono: 099 756 0456
Sitio Web: hospedaje por 7 días ingresó 13/10/2025 con salida 15/10/2025

REYES LAVAYEN JOYCE ELIANA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE



PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS

DIRECCIÓN: LUIS H. PAT GALLERÍA - FRIGOS ANDALANOWE VOT PT
SOLAR / DESPACHO: LUIS H. PAT GALLERÍA VOT PT - JERÓNIMO
DIRECCIÓN: JERÓNIMO VOT PT - TEL: 044530125
DIRECCIÓN: JERÓNIMO VOT PT

NOTA DE VENTA 004-001 000001632
RUC.: 0923564819001 AUT. SRI: 1132819490

Fecha: 15 Octubre / 25 2025 0914969142...
Cliente: ELVIS HOLGADO ROMERO
Dirección: GUAYABO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		13.00
		TOTAL \$	13.00

COPIA DEL FOLIO DE REGISTRO DE LA EMPRESA - TEL: 044530125 - AUT. SRI: 1132819490
+ SELLO REGISTRADO DE LA EMPRESA - TEL: 044530125 - AUT. SRI: 1132819490
DIRECCIÓN: JERÓNIMO VOT PT - TEL: 044530125

Tumbaco Catuto Mario Douglas

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

COMEDOR DON MARIO

R.U.C.: 0923824916001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

NOTA DE VENTA

PARA SU CONSUMO EN EL LUGAR

000018675

25 de Octubre, Av. 1 de Mayo 21

TEL: 0888645452

LA LINDA - ECUADOR

AUT. SRI: 1133003255

Fecha Imp.: 16/ Agosto/2025

Fecha: 14 Octubre 2025

Nombre(s): ELVIS HOLGADO R.

Dirección: GUAYABO

C.I.R.U.C.: 0914969142

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		24.50
13 y 14 Octubre / 25			
		TOTAL \$	24.50

COPIA DEL FOLIO DE REGISTRO DE LA EMPRESA - TEL: 0888645452 - AUT. SRI: 1133003255
+ SELLO REGISTRADO DE LA EMPRESA - TEL: 0888645452 - AUT. SRI: 1133003255
DIRECCIÓN: JERÓNIMO VOT PT - TEL: 0888645452

AutORIZACIÓN SRI # 1132726193

NOTA DE VENTA Serie 001-001 000006240

Fecha: 15/10/25

Nombre: ELVIS HOLGADO R.

Dirección: GUAYABO

RUC: 0914969142

C.I.: 0914969142

Descripción: 13-14-15 de Octubre

CANT.: 1

DESCRIPCIÓN: 13-14-15 de Octubre

V. UNIT.: 18.00

V. TOTAL: 18.00

TOTAL \$ 18.00

COPIA DEL FOLIO DE REGISTRO DE LA EMPRESA - TEL: 0888645452 - AUT. SRI: 1133003255
+ SELLO REGISTRADO DE LA EMPRESA - TEL: 0888645452 - AUT. SRI: 1133003255
DIRECCIÓN: JERÓNIMO VOT PT - TEL: 0888645452



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CEVACHERIA VANESSA

ROCA MIRILLO NORIELENA

R.U.C.: # 091048709001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: Av. 6 de Mayo y Calle 17 y 18

TEL: 2770912 - Cel: 0957000025

Salina - Ecuador



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025-3025-M

Guayaquil, 21 de octubre de 2025

PARA: Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: Presento Informe Técnico SMA-25-23, por comisión de Servicios en Aeropuerto de Salinas

De mi consideración:

Mediante el presente cumpla en presentar a usted el Informe Técnico SMA-25-23 que detalla las actividades desarrolladas durante la comisión de servicios efectuada en Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas. Conforme al Memorando DGAC-ZSNA-2025-2929-M debidamente autorizado.

Destaca el restablecimiento de cobertura del APP y entre las observaciones y recomendaciones se exponen las condiciones adversas en que operan los sistemas por falta de UPS y acondicionadores de aire.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tigo Elvis Junior Holguín Romero
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Anexo:

Informe técnico SMA-25-23_salinas_torre_de_control_2025-10-13_tingo_elvisjuniorholguin_spo-signed-signed.pdf

Copias:

Sr. Mg. Alejandro Andrés Camacho Martínez
Controlador Radar APP

Tal. Edgar Pizarro Benítez Viterbo
Analista CNS para la Navegación Aérea 1



El presente documento es
auténtico y confiable
FELIX J. JIMÉNEZ
FELIX J. JIMÉNEZ
FELIX J. JIMÉNEZ

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Suiza de Aves 661-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

EL AUSENTE
ECUADOR

INFORME TÉCNICO N° SMA-25-23

Dirigido a:	Ing. Miguel Angel Miranda Guevara, Coordinador Zonal CNS		
Inicio de Actividades:	2025-10-13	Estación:	Aeropuerto Salinas SESA
Fin de Actividades:	2025-10-15	Equipo:	Servicio APP
Tipo de Intervención:	Mantenimiento Correctivo y Preventivo		

I. ANTECEDENTES:

Información Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo:			
Orden de Mantenimiento:	SMA-2025-23		
Orden dispuesta para:	Tlgo. Bermeo Vinchala Edgar Patricio	Tlgo. Holguín Romero Elvis Junior	
Tipo de Transporte:	Vehículo Institucional	Nro. de Control: 444	


Información adicional para Mantenimiento Correctivo:	
Servicio afectado:	APP
Estación del Servicio afectado:	Aeropuerto Salinas SESA
Fecha de Reporte de afectación:	2025-08-14
Reportado por:	Administrador de Aeropuerto
Reportado mediante:	Sistema de Gestión Documental Quipax

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

TAREA REALIZADA	RESULTADO
2025-10-13 A fin de dar cumplimiento a la comisión de servicios institucionales, solicitada mediante memorando DGAC-ZSNA-2025-2929-M, iniciamos viaje a las 9h30 trasladándonos hacia Salinas. Aparte de las condiciones operativas de las comunicaciones, en las frecuencias de TWR y APP, se procede a recoger las condiciones que continúan siendo adversas en la Torre de Control del Aeropuerto de Salinas.	Arribamos al Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez a las 12h00. Nos presentamos directamente a la Torre de Control, para conocer minuciosamente el problema del APP. Climatización: Los equipos acondicionadores de aire, de ambas salas de equipos están fuera de servicio, tanto la sala de radios en el segundo piso, como la sala de VCS en tercer piso. Respaldo eléctrico: Si bien esta Torre de control cuenta con un generador de electricidad, por otro lado carece de equipo UPS de respaldo para autonomía de energía eléctrica. Importante para


	evitar interrupción de operaciones y afectación por apagado súbito de los equipos, hasta que se enciende el generador. Grabadora: Como se ha puesto en conocimiento de las autoridades, este Aeropuerto aún no ha podido ser equipado con una nueva grabadora. Equipos superaron su tiempo de Vida útil: Prácticamente la totalidad de los equipos en Torre de Control, VCS y equipos de radio se instalaron aproximadamente en el 2013, por lo que al 2023 ya cumplieron y han superado su tiempo de vida útil. Esto, sumado a las condiciones adversas por temperatura, falta de protección eléctrica y el aire salino de esta localidad, condiciona que los equipos sean más propensos a fallos.
Consultamos la CONDICIÓN OPERATIVA ACTUAL del servicio APP.	De forma resumida, se nos indicó que la cobertura de comunicaciones VHF en frecuencia APP 119,95 MHz, se ha visto muy reducida con comunicaciones que se entrecortan y empiezan a perderse a partir de las 10 nm. Considerando también que muchas de las operaciones son para vuelos rasantes, que cotidianamente operan a 1000 pies de altitud.
Mediante la utilización de instrumentos de medición y generación de señales, se realizan mediciones a equipo receptor que opera en la frecuencia 119,95 MHz.	Se detecta que su sensibilidad no corresponde a los valores que se proporcionan en su entrada por el instrumento de pruebas. El equipo no reacciona a niveles de señal más altos de lo esperado, es decir su sensibilidad se encuentra alterada, pese a que se realizan ajustes en su configuración.
Se aplica el mismo método para revisar la operación de otro equipo receptor del mismo sistema pero que no está siendo utilizado por el daño de las tarjetas interfaces de radio.	Al aplicar señal en la entrada de dicho receptor, se va probando si reacciona con el nivel de señal correspondiente al ajuste y se detecta que inicialmente si funciona correctamente. Se repitieron estas pruebas periódicamente por aproximadamente una hora, y al ver que este receptor responde de forma correcta, se decidió realizar el cambio de equipo. 
Se realizó el cambio de equipo receptor y se	Se inician pruebas con el siguiente ajuste de

empezaron pruebas de comunicación. Siendo aproximadamente las 15h30.	sensibilidad: Squelch Override: -103 dBm Carrier/No se Rate: 8 dB Las comunicaciones mejoran notablemente, se logra comunicación 5/5 con aeronave en sector NE a 15 nm de distancia y 1000 pies de altitud con ligero ruido. Se espera otros tránsitos para pruebas a mayor distancia.
16h30 Continuamos la verificación de comunicaciones en APP.	Ya se han logrado probar comunicaciones con aeronaves en sector NE y E aproximadamente a 28 nm de distancia y 1000 pies de altitud, es importante acotar que por la altitud de dichos vuelos, se necesitó un nuevo ajuste del equipo receptor, quedando la siguiente configuración: Squelch Override: -105 dBm Carrier/Noise Rate: 7 dB Por el nivel de señal recibido de estas aeronaves en vuelos de baja altura, conforme se alejan del aeropuerto, las comunicaciones presentarán siempre un poco de ruido, pero con una mejor sensibilidad del equipo receptor, mejora la cobertura evitando pérdidas de comunicaciones.
CALIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA por parte del personal ATC	Reconocen una importante mejora, realizando pruebas con aeronaves en vuelos de baja altitud hasta aproximadamente 30 nm de distancia.
2025-10-14 Mientras se verifican las pruebas de comunicaciones en APP, pese a que en dicho horario se registró escaso tráfico; se fue realizando el mantenimiento al resto de sistemas de comunicaciones aeronáuticas.	Se procedió a al mantenimiento del equipo de TWR, para ello se solicitó a los señores ATC, trabajar con el equipo auxiliar que, actualmente opera de forma correcta.
Luego de ligeros ajustes de parámetros y revisión del filtro conectado a la salida del Equipo, este continúa operando en condiciones normales, comunicación 5/5, con mejor ajuste de sensibilidad y potencia.	



Durante este día se fueron efectuando las revisiones de los filtros asociados a los sistemas VHF de radios de la marca ORE.	 
Mantenimiento preventivo al VCS, de marca SCHMID, que permanece con apenas dos servicios de comunicaciones operativos, que son las frecuencias de TWR y APP.	
Para la tarde, ya cumplidas las tareas de mantenimiento preventivo de los sistemas de comunicaciones de Torre de Control del Aeropuerto Upiano Páez de Salinas, se obtuvieron también los resultados de operación del servicio de comunicaciones APP.	Se confirma que el servicio APP sigue operando con mejor alcance para los vuelos de baja altitud (1000 pies), lo cual implica una mejora en la cobertura.
Finaliza la tarde y nos avisan del daño de unas antenas de radios portátiles, para las cuales se requiere un material especial que es bastante costoso, que se encoge con la temperatura.	Salimos del Aeropuerto a las 16h45, con la finalidad de alcanzar a comprar este material en tienda de electrónica en el cantón Libertad. Pues este material solo se encuentra en tiendas electrónicas.
2025-10-15 Con el material adquirido el día anterior, procedemos a la restauración de las antenas para los radios portátiles de Operaciones y Torre de Control.	

El tiempo restante hasta el mediodía antes de regresar a Guayaquil, procedimos a realizar limpieza en la terraza de torre donde se localizan las antenas, ya que se encontró bastante tierra, mezclada con herrumbre de corrosión de metales.

Esto podría causar taponamiento del sumidero de aguas lluvias, que de paso existe sólo uno, por lo cual realizamos dicha limpieza.




Imágenes posteriores a la limpieza.



Siendo las 12h30, nos retiramos del Aeropuerto en
retorno a Guayaquil.

III. ESTADO DE EQUIPOS:

DETALLE DE ESTADO DE EQUIPO(S)	REGISTRO VISUAL DE EQUIPO(S)
El sistema para las comunicaciones del servicio APP frec. 119,95 MHz de Salinas, quedó operativo NORMAL. Sin embargo, los sistemas de radio, y VCS continúan sometidos a altas temperaturas durante el día, por la falta de acondicionadores de aire, tanto en la sala de radios del 2do. piso, como en la sala de equipos del 3er. Piso. Es importante recordar que estos equipos ya han cumplido su tiempo de vida útil, y se continuará insistiendo en que deben ser ya remplazados, mediante un proyecto de renovación de equipos en Aeropuertos.	
El VCS como se mencionó previamente, solo cuenta con 2 interfaces de radio, es decir solo operan dos frecuencias en consola. La de APP frec. 119,95 MHz con equipos OTE, de la cual se logró mejorar la cobertura y, la de TWR frec. 128,85 MHz con equipo JOTRON.	
Los equipos auxiliares también quedan operando de forma correcta, pero, se recomienda la adquisición de baterías, para remplazar las actuales que ya están disminuidas en su capacidad de almacenamiento y por tanto, en su autonomía. El proceso de contratación pública para compra de baterías, que se desarrollaría este año, no se logró efectuar. La batería en la imagen corresponde al equipo del APP y data del 29 de junio del 2022, ya tiene 3 años y debe ser remplazada.	
Importante recordar que Salinas continúa careciendo de equipo de grabación de audio de las comunicaciones.	

Este año 2025, se presentó la necesidad de adquisición de equipo de grabación, pero no se logró asignar presupuesto y continuamos con el problema de no contar con partida 84.

IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Es muy necesario lograr el mantenimiento o adquisición de equipos acondicionadores de aire para las salas de 2do y 3er piso de la Torre de Control, ya que allí se ubican los equipos que conforman los sistemas de comunicaciones importantes para brindar los servicios de este Aeropuerto.

Es de alta importancia brindar atención a la solicitud de renovación de equipos para las comunicaciones VHF aeronáuticas, tanto radios, como VCS y consolas, pues estos equipos ya cumplieron su tiempo de vida útil y actualmente ya se encuentran muy deteriorados. Se recomienda principalmente poder adquirir repuestos de tarjetas para el sistema VCS de la marca SCHMID.

En los últimos años se ha solicitado, incluir esta actividad en el POA, pero cada año ha sido excluida por falta de recursos. Es importante mencionar que esto puede llevar a interrupción indefinida de servicios en alguna estación VHF-ER o Aeropuerto, pues este problema es factor común para todos los aeropuertos de la Zonal.

Se recomienda también por su alta importancia, la adquisición de equipo UPS, para protección eléctrica de todos los sistemas en Torre de Control. Se requiere un UPS de al menos 15 KVA.

Se recomienda una futura visita, para reemplazo de partes metálicas que se encuentran afectadas y que cumplen funciones como soportes de antenas, mástiles, herrajes, etc.

Se recomienda realizar periódicamente los mantenimientos preventivos programados y las revisiones frecuentes de equipos ya que esto es indispensable para poder mantenerlos en correcta operación.

V. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

Herramientas Varias	Varímetro	Analizador de Redes de RF
Cables de prueba de RF	Multímetro	Elige un elemento.

VI. PERSONAL TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO:

Informe Técnico elaborado por: Tigo Holguin Romero Elvis Junior Analista CNS para la Navegación Aérea 1	
Tigo. Bermeo Minchala Edgar Patricio	
Analista CNS para la Navegación Aérea 1	

Guayaquil, 21 de octubre de 2025



Santa Elena, 17 de octubre de 2025

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales personal electrónica, Aoro, Salinas.

Por medio del presente me permito informar a usted señor Subdirector Zonal del Litoral, que los señores Tecnólogos Patricio Bermecó y Elvis Holguín, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria, en camioneta Chevrolet DMAX, color Gris, placa GEA-1467, número de control 444, en cumplimiento de servicios institucionales de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
Mantenimiento correctivo de frecuencia APP y mantenimiento preventivo a los demás sistemas de comunicaciones del Aeropuerto Gra'l. Ulpiano Páez de Salinas	Lunes 13 de octubre/2025, a las 12:00 am	Miércoles 15 de octubre/2025, a las 12:30 pm

Arenarum,

Tlgo. Jonathan Omar Manchero Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION



VISIT THE JOURNAL'S WEBSITE AT
www.internationaljournalofpsychiatry.com

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

CORRECOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
NITB12: SANTA ELENA, CHARDUY S/A EN 64
SUCURSA: CUSAGOR
RUC: 2490039882001

Act. Factura: 00100500007974
Fecha: 13/10/2025 Hora: 10:21:37
Estacion: 501 Cebina: 05A Cajero: 1022
RUC: 0914430491
Cliente: PATRICIO BURNED

Clase: 01 1.00
IVA 0% \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://ta.ecodatos.com>

CORRECOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
NITB12: SANTA ELENA, CHARDUY S/A EN 64
SUCURSA: CUSAGOR
RUC: 2490039882001

Act. Factura: 00401003400094
Fecha: 13/10/2025 Hora: 11:00:19
Estacion: 501 Cajero: 07A Cajero: 2020
RUC: 0914430491
Cliente: PATRICIO BURNED

Clase: 01 1.00
IVA 0% \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://ta.ecodatos.com>

CORRECOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
NITB12: SANTA ELENA, CHARDUY S/A EN 64
SUCURSA: BUNHOC
RUC: 2490031002001

Act. Factura: 004000000065921
Fecha: 13/10/2025 Hora: 13:00:39
Estacion: 501 Cajero: 07E Cajero: 2030
RUC: 0914430491
Cliente: PATRICIO BURNED

Clase: 01 1.00
IVA 0% \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://ta.ecodatos.com>

CORRECOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
NITB12: SANTA ELENA, CHARDUY S/A EN 64
SUCURSA: BUNHOC
RUC: 2490031002001

Act. Factura: 01100800560302
Fecha: 13/10/2025 Hora: 14:17:30
Estacion: 501 Cajero: 00D Cajero: 0050
RUC: 0914430491
Cliente: PATRICIO BURNED

Clase: 01 1.00
IVA 0% \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://ta.ecodatos.com>

786

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0001-0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 249
No. Formulario Interno: 720
Unidad Gastadora: 001 - SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

RUC/CI Responsable: 0914969142
Nombre Responsable: HOLGUIN ROMERO ELVIS JUNIOR
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO


TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR


Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: POA No. 22 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO SR, ELVIS HOLGUIN ROMERO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 A SALINAS DE CONFORMIDAD MEMORANDO No. DGAC-ZSNA-2025-2829-M

No. de Solicitud: 249 Fecha Solicitud: 08/10/2025
No. de Doc. Aprobación: 249 Fecha Aprobación: 08/10/2025
No. de CUR Contable: 121075712

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0914969142	121075712	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





Dirección General de Aviación Civil

FOLIO 249.

PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO					
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL					
NOMBRE:	ELVIS HOLGUIN ROMERO				
FECHA:	13 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025				
MEMORANDO	DGAC-ZSNA-2025-7929-M				
LUGAR:	SALINAS				
VALOR DIA:	80,00	COMISION DIAS	2	TOTAL	160,00
TOTAL				160,00	

SON: CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES

ELABORADO:

Katty Caba Espinoza

KATTY CABA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

Katty Intriago A.

ING. KATTY INTRIAGO A.
ANALISTA FINANCIERA 2



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NÚM. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZSNA-2025-2929-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 6 de octubre 2025					
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HOLGUIN ROMERO ELVIS JUNIOR CC. 0914969142				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SALINAS - SANTA ELENA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN INTERNA ZONAL CNS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 13-octubre-2025		HORA SALIDA (hh:mm) 08:30		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 15-octubre-2025		HORA LLEGADA (hh:mm) 15:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tigo, Elvis Holguin Romero y Tigo, Patricio Bermeo Minchala							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mantenimiento Correctivo a la frecuencia APP y mantenimiento preventivo a los demás equipos del sistema VHF del Aeropuerto Graf. Ulpiano Páez de Salinas.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm			
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil - Salinas	13-oct-2025	08H30	13-oct-2025	11H00	
TERRESTRE	DGAC	Salinas - Guayaquil	15-oct-2025	13H00	15-oct-2025	15H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NÚM. DE CUENTA: 17310997			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO Analista CNS para la Navegación Aérea 1				 MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA Coordinador CNS Zonal			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA COORDINADOR CNS ZONAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inasumibles. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Máximos Autorizados o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 JUAN CORREA GUAMAN Subdirector Zonal del Litoral							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SR. JUAN CORREA GUAMAN SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE							

le x/bx
8 OCT 2025
Recuerdo de...



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025-2929-M

Guayaquil, 06 de octubre de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guzman
Subdirector Zonal del Littoral, Subrogante

ASUNTO: Solicitar Comisión de Servicios institucionales. Mantenimiento correctivo a frecuencia de APP del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas, del 13 al 15 de octubre de 2025, servidores Tipos, Patricio Bernero y Elvis Holguín.

De mi consideración

ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. DGAC-SFSA-2025-0507-M de 14 de agosto de 2025, el señor Jonathan Manchano, Administrador del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas, comunicó a usted el fallo de la frecuencia de APP del mencionado Aeropuerto.

Mediante Memorando DGAC-ZSNA-2025-2440-M de 14 de agosto de 2025, el Ing. Luis Leon Franco solicita comisión de servicios por un día ida y retorno, para el señor Tigo, Elvis Holguín Bernero, Responsable del Servicio Más al Aeropuerto.

Final visita técnica al Aeropuerto de Salinas se cumplió, logrando los ajustes posibles a los equipos de radio, como medida paliativa, sin que fuera posible determinar el origen del fallo de comunicaciones en APP, atribuyéndose principalmente a las condiciones actuales de los equipos de radio, que en general presentan diferentes niveles de degradación en su funcionamiento, como es el caso de pérdida de sensibilidad en su etapa receptora, condiciones que son un factor común, ya que aparte de haber cumplido su tiempo de vida útil en el año 2023, se han visto sometidos a variaciones e interrupciones de voltaje, por falta de UPS en la Torre de Control, a temperaturas extremas por falta de acondicionadores de aire en las salas de equipos y la salinidad propia de la localidad.

SITUACIÓN ACTUAL

El problema descrito en las comunicaciones del servicio APP en Aeropuerto Salinas se mantiene presente afectando el desarrollo de las tareas de Control de tránsito aéreo y, requiere la respectiva atención para ser solventado por lo que, se ha considerado prioritariamente la necesidad de verificar paso a paso el cableado a nivel radio y a nivel audio en el sistema de comunicaciones de la Torre de Control de Salinas, este puede representar el resquebrajamiento de cableado de antenas, y adicional a ello, el traslado de un equipo de radio en mejores condiciones que los que se encuentran operando en la sala de equipos del segundo piso del Aeropuerto de Salinas. El equipo dispuesto para este servicio será trasladado de forma temporal, mientras sea necesario para funcionamiento de la frecuencia de APP.

SOLICITUD

Por la situación expuesta, me permite solicitar a usted, señor Juan Correa Guzman, Subdirector Zonal del Littoral, favor autorice comisión de servicios institucionales para los servidores Tipos, Patricio Bernero Manchala y Elvis Holguín Bernero al cantón Salinas, durante los días 13, 14 y 15 de octubre de 2025 para realizar mantenimiento correctivo a la frecuencia APP y preventivo a los demás equipos de sistemas radio VHF del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez.

Consecuentemente se solicita autorización, para que se asigne vehículo institucional, el cual será

Dirección General de Aviación Civil

Ubicación: Avenida Amazonas 13 y 14 de Agosto.

Código postal: 090101 / Quito-Ecuador / Teléfono: +593 2 296 0000

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando No. DGAC-ZSNA-2025-2929-M

Guayaquil, 06 de octubre de 2025

conducido por el Tigo, Dermeo, para el traslado del personal con instrumentos, herramientas y demás materiales para el cumplimiento de esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alejandro Andrés Cansado Martínez
CONTROLADOR RADAR APP

Anexo:

Doc. 2025-2929-M-01

Copia

Sra. Eleni María Sami Sami
Analista Contable 3

Sra. Mgs. Eleni Cynthia Macías Pilliga
Analista Financiera 2

Sra. Kelly Del Rocío Cobo Serrano
Asistente Financiera

Sra. Mgs. Eleni Isacari Lucio Lucio
Analista Administrativa 3

Sr. César Ernesto Franco Vaca
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Ltj. Miguel Ángel Mejía Guzmán
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Tij. Edgar Patricio Romero Murillo
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tigo Luis Anja Halpin Romero
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Atenta



VERIFICAR
FIRMA
ELECTRÓNICA
MARTÍNEZ

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Guayaquil, P.O. Box 15000

Código postal: 900110 Guayaquil, Ecuador. Teléfono: +593 4 2947000

Código Nacional de Registro

EL NUEVO
ECUADOR



Geocidade 2001: <http://www.geocidade.com> Site 5: <http://www.5.com> Modelagem: <http://www.modelagem.com>

Dirección: seccom@unsa.edu.pe y seccom@unsa.edu.pe

* *U. stans* (L.) C. D. C.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2025-0507-M

Santa Elena, 14 de agosto de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guamar
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Novedad consola frecuencia APP 119.95MHz.

De mi consideración:

En atención al Documento No. DGAC-SESA-2025-0041-O de fecha 12 de agosto de 2025, suscrito por el señor Sgo. Vilmar Meneses CF, Controlador de Tránsito Aéreo de este aeropuerto, mediante el cual manifiesta lo siguiente:

"Por el presente se solicita informar a usted señor administrador la novedad con la consola de comunicaciones de frecuencia APP 119.95MHz; misma encontrarse con la novedad diaria que se viene reportando en el registro operacional diario (ROD), ya que dicha consola no se recibe la comunicación de aeronaves que se encuentran fuera de las 15NM o 1500 pies o inferior tanto en la salida como en el arribo, se detecta la novedad por el equipo alterno ICOM en el que si se recibe la señal pero con dificultad (ruido de fondo o entrecortado). Cabe mencionar que la consola de APP viene presentando la novedad hace aproximadamente un mes pero en estos últimos días ha sido con mayor frecuencia."

Por lo anteriormente mencionado, agradeceré a usted señor Subdirector Zonal, disponga a quien corresponda autorice comisión de servicios de personal técnico de la Subdirección Zonal hacia el aeropuerto de Salinas. Esto con el objetivo de subsanar la situación indicada y garantizar la continuidad del servicio a los operadores aéreos de este aeródromo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tigo: Jonathan Omar Manchene Mañuz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: E. en Salinas del Bajío 10460000.

Código postal: 110700 / Jefe: Ecuador. Teléfono: 099 2 734 0000

Internet: www.dgac.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2025-0507-M

Santa Elena, 14 de agosto de 2025

Referencia:

- DGAC-SESA-2025-0641-O

Cepor:

Sr. Ing. Juan Carlos León Franco
Controlador Radar APP

Sgas. Edwin Patricio Maneses Chacabarro
Controlador de Tránsito Aéreo

Sr. Daniel Alfonso Viquez Carrasco
Aerofónico ATIS FAE



VERIFICAR
AUTENTICIDAD
DEL DOCUMENTO

Dirección General de Aviación Civil

Circulación y Aeropuertos, 14 de Agosto de 2025

Código postal: 170101 / Jumbato, Tungurahua. Teléfono: +593 2 296 2611

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025-2953-M

Guayaquil, 08 de octubre de 2025

PARA: Sra. Leon. Maria Sol Venzuri Santos
Analista Financiero 3

ASUNTO: Solicitud Certificación de Fondos por comisión de servicios a favor de los servidores
CNS, Tigres, Patricio Bernier y Elvas Holguín, del 13 al 15 de octubre de 2025 -
Atención de Salinas

De mi consideración:

En concordancia con el Artículo 113 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, atribuyéndose a usted, señorita Economista, se dirige certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de la comisión de servicios intrasistémicos de los servidores CNS, Tigres, Patricio Bernier Minchala y Elvas Holguín Romero, del 13 al 15 de octubre de 2025 por comisión de servicios para Mantenimiento correo electrónico - Asignación Final. Uppas Páez de Salinas, conforme a documento Nro. DGAC-ZSNA-2025-2929-M, de solicitud de comisión debidamente autorizada por el señor Subdirector Zonal del Litoral, Subsección.

En caso de no existir disponibilidad en el presupuesto de nóminas para esta comisión, solicito a usted se considere el presente documento, para que en la posterior se emita la certificación de fondos requerida.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez
CONTROLADOR RADAR APP

Referencias:
- DGAC-ZSNA-2025-2929-M

Anexos:
- 01-000000-2025-0505-m.pdf
- 02-000000-comisión_salinas_dga-2025-2929-m.pdf
- 02-000000-comisión_salinas_hoja_cc_pna_dga-2025-2929-m.pdf
- 03-000000-comisión-2025-10-11-salinas-bernier-patricio-signad-signad.pdf
- 03-000000-comisión-2025-10-11-salinas-holguin-signad-signad-signad.pdf

Copia:
Sra. Mgs. Leon. Cynthia Moreno Páez
Analista Financiero 2

Sra. Kitty Del Rocio Caba Espinoza
Asistente Financiera

Ing. Miguel Ángel Miranda Guzmán
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Dirección General de Aviación Civil

Dirección General de Aviación Civil y de 13 de Agosto

Código postal: 704027 Calle L. Urdaz. Teléfono: +593 2 254 6600

Correo electrónico: DGAC@guayaquil.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memoranda No. DGAC-ZSNA-2025-2953-M

Cuaynquil, 08 de octubre de 2025

Tte. Edgardo Patricio Benítez Minchala
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tte. Elvira Janina Holguín Benítez
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

elcmm



ALFONSO J. GARCÍA
ALEJANDRO JORDÁN
ANDRÉS MARTÍNEZ
ALFONSO J. GARCÍA

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Puentes Años 60' 50' y Av. 10 de Agosto

Código postal: TBP62 / Quito Ecuador. Teléfono: +593 2 284 4900

© 2025 DGAC. Todos los derechos reservados.

EL AVIÓN
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFF-2025-3935-M

Cruzagüil, 08 de octubre de 2025

PARA: Sr. Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez
Controlador Radar APP

ASUNTO: Verificación disponibilidad presupuestaria viáticos para cumplimiento de servicios institucionales a favor de los CNS, Tlges. Patricio Bermeo y Elvis Helguín, del 13 al 15 de octubre de 2025 - Aeropuerto de Salinas.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025-2953-M del 03 de octubre de 2025 y su cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución Nro. DGAC-INGAC-2021-0062-R, esta Gestión comunica a usted, que existe disponibilidad presupuestaria en la partida 530303 denominada "Viajeros y Subsistencias en el interior" por el monto de USD 320.00 (Trescientos veinte dólares con 00/100 cts.), para cubrir el cumplimiento de servicios institucionales de los Sres. CNS, Tlges. Patricio Bermeo Mamahala y Elvis Helguín, en el Aeropuerto Gial. Ulpiano Páez de Salinas, durante los días 13 al 15 de octubre de 2025, autorizados en el memorando No. DGAC-ZSNA-2025-2929-M.

Es importante enfatizar que cada uno de los servidores antes mencionados percibirá el monto de USD.160.00 por los días de comisión de servicios solicitados y autorizados.

Se deja constancia que los actos administrativos así como el cumplimiento de la nómina vigente son de exclusiva responsabilidad de sus ejecutores.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Fern. María Sol Vianesi Santos
ANALISTA FINANCIERO 3

Referencias:
- DGAC-ZSNA-2025-3933-M

Archivos:
- dgs-zsna-2025-3933-m.pdf
- 02_solicitud_comisión_salinas_2025-3929-m.pdf
- 02_solicitud_comisión_salinas_hoja_de_nota_dgs-zsna-2025-2929-m.pdf
- 03_sol_comisión_2025-10-13_salinas_e_helguin_e-signed-signed-signed.pdf
- 03_sol_comisión_2025-10-13_salinas_e_bermeo_p-signed-signed-signed.pdf

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Puentes Años 03155 y Av. 30 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito, Ecuador. Teléfono: +593-2-354 7630
www.ecuador.com.gob.ec

EL ECUADOR
Ecuador



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3935-M

Guayaquil, 08 de octubre de 2025

Copia

Ing. Miguel Ángel Miranda Guzmán
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Thlg. Edgar Pineda Bermeo Minchala
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tlgs. Flrs. Iván Holguín Roman
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sra. Katty Del Rocio Vela Espinoza
Asistente Financiera



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Guayas Avenue Dr. José María de Guayas

Código postal: 14402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2-294 7400

WWW.SIVELIS-ECUADOR.GOV.EC

71 000 000
ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 1
Fecha: 16/10/2025
Hora: 08:54:37
Reporte: R00316818.mrk

Ejercicio: 2:25

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

[illegible]