

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0001 -0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 250
No. Entrada: 721
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	14/10/2025

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PDA No. 22 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO SR. PATRICIO BERMEO MINCHALA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 A SALINAS DE CONFORMIDAD MEMORANDO No. DGAC-ZSNA-2025-2929-M

No. de Solicitud: 250
No. de Doc. de Aprobación: 250
No. de Cur Contable: 121077065

Fecha Solicitud: 08/10/2025
Fecha de Aprobación: 08/10/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1766014640001	SI	SI	SI	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





Dirección General de Aviación Civil

ER Pap
ceer 1663

LIQUIDACION DE ANTICIPO COMISION QUE JUSTIFICA EL 70 %									
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL									
NOMBRE:	PATRICIO BERMEO MINCHALA				FONDO No 250				
FECHA:	13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025								
MEMORANDO:	DGAC-ZSNA-2025-2929-M								
DIAS:	2				VALOR POR DIA:		80,00		
LUGAR:	SALINAS								
VIATICOS DE LA COMISION	100 %		30 %		70 %		JUSTIFICAR		DIFERENCIA
VALOR TOTAL COMISION ANTICIPO	160,00		-		-				
LIQUIDACION									
TOTAL	160,00		48,00		112,00		126,00		
ELABORADO:									
REVISADO:									
<i>Katty Espinoza</i> KATTY COBA ESPINOZA ASISTENTE FINANCIERO <i>Patricio Bermeo</i> ING. PATRICIO BERMEO A. ANALISTA FINANCIERO 2									



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Via SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DEL INFORME: (dd-mm-año)

OGAC-ZSNA-2025-2929-M

21 de octubre 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
BERMEO MINCHALA EDGAR PATRICIO C.I. 0914430491	ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O DEL SERVIDOR
SALINAS - SANTA ELENA	GESTIÓN INTERNA ZONA CNS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

1. LGO. ELVIS HOLGUÍN ROMERO Y 1. LGO. EDGAR BERMEO MINCHALA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES APP, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DEMAS SISTEMAS COMUNICACIONES - SALINAS

Fecha	Realización	Factura	RUC	VALOR
14-10-2025	TUMBAO EUTONIO MARIO	001-031-000018555	0923824910001	\$ 25,00
14-10-2025	ALVAREZ VICENTE WILDER	001-031-00003062	0957282252001	\$ 70,00
15-10-2025	REYES LAVAYEN JOYCE EDUARDA	001-001-000071631	0923564815001	\$ 12,00
15-10-2025	ROCA MURILLO NORY ELENA	001-001-000036239	0900148705001	\$ 18,00
TOTAL				\$ 125,00

2. AUTORIZO PARA QUE SE ME DISCUTEN LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15-oct-2025	15-oct-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo institucional o del cumplimiento del servicio institucional, según el caso.
HORA	09H30	15H20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	OGAC	Guayaquil - Salinas	13-oct-2025	09H30	13-oct-2025	12H20
TERRESTRE	OGAC	Salinas - Guayaquil	15-oct-2025	12H20	15-oct-2025	15H20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar oportunamente los paros o horas o boletines.

OBSERVACIONES

SE ADIUNTA TICKETS DE PEaje Y DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN.

FIRMA DE LA O DEL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 BERMEO PATRICIO BERMEO MINCHALA C.I. 0914430491	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará e incluso de no presentarla tendrá que restar los valores atribuidos. Cuando al cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
1. LGO. EDGAR PATRICIO BERMEO MINCHALA ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO C.I. 0914430491	 MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA C.I. 0914430491
1. LGO. ELVIS JUNIOR HOLGUÍN ROMERO ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1	ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA COORDINADOR CNS ZONA

21 OCT 2025

Fecha: 13 Octubre / 25 ELEC. 091430491
 Cliente: Partido Demócrata
 Dirección: Caracas
 CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL
 Consumo de... 12.00
 TOTALS 12.00

REYES LAVAYEN JOYCE ELIANA
 CONTINUENTE, NEGOCIO POPULAR REGIMEN SIMPLE
COFFEE D'JOICE
 PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS
 CUBA, 100% ARABICA, SIN AZÚCAR, SIN AZÚCAR, SIN AZÚCAR
 CUBA, 100% ARABICA, SIN AZÚCAR, SIN AZÚCAR, SIN AZÚCAR
 CUBA, 100% ARABICA, SIN AZÚCAR, SIN AZÚCAR, SIN AZÚCAR
 RUC: 0923564819001 AUT. SRI: 1132819490
 NOTA DE VENTA 004-001 000001631

Fecha: 13 Octubre 2025
 Cliente: Partido Demócrata
 Dirección: Caracas
 CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL
 Consumo de... 26.00
 TOTALS 26.00

Comedor Don Mario
 RUC: 0923424815001
 NOTA DE VENTA 000018659

Fecha: 13/10/25
 Cliente: Partido Demócrata
 Dirección: Caracas
 CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL
 Consumo de... 18.00
 TOTALS 18.00

Comedor Don Mario
 RUC: 0923424815001
 NOTA DE VENTA 000006239



HOTEL SUN BEACH
ALVAREZ VICENTE WILDER

Dir. Matriz: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37/
GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SALINAS SANTA ELENA

Dir. Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37/
GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SALINAS/ SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

R.U.C: 0967282252001

FACTURA

No. 001-001-000000062

NÚMERO AUTORIZACIÓN

[4]8707581086/201252001200100100000062984695111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Norma

CLAVE DE ACCESO



141026230105672822520012001001000000320846951111

Razon Social y Nombres y Apellidos: Patricio Bermes Michala

Fecha Emisión: 14/10/2025

RUC / CI: 0911403441

Gula de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cont.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Cantidad Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
005		2	servicio de hospedaje		-	-	\$30.43400	0%	\$0.00
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 10%		\$	60.87
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			170.00	0	días	SUBTOTAL 0%		\$	0.00
Información Adicional						SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00
						SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00
Direccion			Guayaquil			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	60.87
Email			patricio@outlook.com			DESCUENTO		\$	0.00
Telefono			094 240 2674			IUE		\$	0.00
Detalle			Inmuebles por los días ingreso 13/10/2025 con salida 15/10/2025			IVA 15%		\$	9.13
						PROPINA		\$	0.00
						VALOR TOTAL		\$	70.00
						VALOR A PAGAR		\$	70.00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025-3026-M

Quito, 21 de octubre de 2025

PARA: Ing. Miguel Ángel Miranda Guerrero
Analista CNS para la Navegación Aérea I

ASUNTO: Presenta Informe Técnico SMA-25-23, por exención de Servicios en Aeropuerto de Salinas. Buenos Muechala E.

De mi consideración:

Mediante el presente correo se presenta a usted el Informe Técnico SMA-25-23 que detalla las actividades desarrolladas durante la comisión de servicios efectuada por el Tigo Elvis Helguín junto a quien suscribe en Aeropuerto Civil Ulpiano Páez de Salinas. Conforme al Memorando DGAC-ZSNA-2025-2029-M debidamente autorizado.

Destaca el establecimiento de coherencia de la frecuencia 119.95 MHz del servicio APP y con las observaciones y recomendaciones se exponen las condiciones adversas en que operan los sistemas por falta de UPS y acondicionadores de aire.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Documento firmado electrónicamente

Tigo Edgar Patricio Berrozo Muechala
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA I

Anexo:

025-27_salinas_kone_de_salinas_2025-10-13_muechala_miguel_angel_miranda0025829x00_760578941.pdf

Cc:

Sr. Mgs. Alejandro Arenas Coronado Alarroz
Controlador Radar APP

Sr. Tigo Ivánza Omar Muechala E. Mue
Agente de Seguridad de la Aviación

Sr. Tigo Elvis Javier Helguín Romero
Analista CNS para la Navegación Aérea I



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Av. Amazonas 15 y Av. Illimuzza

Código postal: 000100 Quito-Ecuador. Teléfono: +593 2 241 2000

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

EL PASO
ECUADOR



INFORME TÉCNICO N° SMA-25-23

Dirigido a:	Ing. Miguel Angel Miranda Guevara, Coordinador Zonal CNS		
Inicio de Actividades:	2025-10-13	Estación:	Aeropuerto Salinas SESA
Fin de Actividades:	2025-10-15	Equipo:	Servicio APP
Tipo de Intervención:	Mantenimiento Correctivo y Preventivo		

I. ANTECEDENTES:


Información Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo:		
Orden de Mantenimiento:	SMA-2025-23	
Orden dispuesta para:	Tlgo. Bermeo Minchala Edgar Patricio	Tlgo. Holguin Ramera Elvis Junior
Tipo de Transporte:	Vehículo Institucional	Nro. de Control: 444




Información adicional para Mantenimiento Correctivo:	
Servicio afectado:	APP
Estación del Servicio afectado:	Aeropuerto Salinas SESA
Fecha de Reporte de afectación:	2025-08-14
Reportado por:	Administrador de Aeropuerto
Reportado mediante:	Sistema de Gestión Documental Qupux

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

TAREA REALIZADA	RESULTADO
2025-10-13 A fin de dar cumplimiento a la comisión de servicios institucionales, solicitada mediante memorando DGAC-ZSNA-2025-2929-M, iniciamos viaje a las 9h30 trasladándonos hacia Salinas.	Arribamos al Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez a las 12h00. Nos presentamos directamente a la Torre de Control, para conocer minuciosamente el problema del APP.
Aparte de las condiciones operativas de las comunicaciones, en las frecuencias de TWR y APP, se procede a recoger las condiciones que continúan siendo adversas en la Torre de Control del Aeropuerto de Salinas	Climatización: Los equipos acondicionadores de aire, de ambas salas de equipos están fuera de servicio, tanto la sala de audios en el segundo piso, como la sala de VCS en tercer piso. Respaldo eléctrico: Si bien esta Torre de control cuenta con un generador de electricidad, por otro lado carece de equipo UPS de respaldo para autonomía de energía eléctrica. Importante para



	evitar interrupción de operaciones y afectación por apagado súbito de los equipos, hasta que se enciende el generador. Grabadora: Como se ha puesto en conocimiento de las autoridades, este Aeropuerto aún no ha podido ser equipado con una nueva grabadora. Equipos superaron su tiempo de Vida útil: Prácticamente la totalidad de los equipos en Torre de Control, VCS y equipos de radio se instalaron aproximadamente en el 2013, por lo que al 2023 ya cumplieron y han superado su tiempo de vida útil. Esto, sumado a las condiciones adversas por temperatura, falta de protección eléctrica y el aire salino de esta localidad, condiciona que los equipos sean más propensos a fallos.
Consultamos la CONDICIÓN OPERATIVA ACTUAL del servicio APP.	De forma resumida, se nos indicó que la cobertura de comunicaciones VHF en frecuencia APP 119,95 MHz, se ha visto muy reducida con comunicaciones que se entrecortan y empiezan a perderse a partir de las 10 nm. Considerando también que muchas de las operaciones son para vuelos rasantes, que cotidianamente operan a 1000 pies de altitud.
Mediante la utilización de instrumentos de medición y generación de señales, se realizan mediciones al equipo receptor que opera en la frecuencia 119,95 MHz.	Se detecta que su sensibilidad no corresponde a los valores que se proporcionan en su entrada por el instrumento de pruebas. El equipo no reacciona a niveles de señal más altos de lo esperado, es decir su sensibilidad se encuentra alterada, pese a que se realizan ajustes en su configuración.
Se aplica el mismo método para revisar la operación de otro equipo receptor del mismo sistema pero que no está siendo utilizado por el daño de las tarjetas interlaces de radio.	Al aplicar señal en la entrada de dicho receptor, se va probando si reacciona con el nivel de señal correspondiente al ajuste y se detecta que inicialmente si funciona correctamente. Se repitieron estas pruebas periódicamente por aproximadamente una hora, y al ver que este receptor responde de forma correcta, se decidió realizar el cambio de equipo. 
Se realizó el cambio de equipo receptor y se	Se inician pruebas con el siguiente ajuste de

iniciaron pruebas de comunicación, siendo aproximadamente las 15h30.	sensibilidad: Squelch Override: 103 dBm Carrier/Noise Rate: 8 dB Las comunicaciones mejoran notablemente, se logra comunicación 5/5 con aeronave en sector NE a 15 nm de distancia y 1000 pies de altitud con ligero ruido. Se espera otros tránsitos para pruebas a mayor distancia.
16h30 Continuamos la verificación de comunicaciones en APP.	Ya se han logrado probar comunicaciones con aeronaves en sector NE y E aproximadamente a 28 nm de distancia y 1000 pies de altitud, es importante acotar que por la altitud de dichos vuelos, se necesitó un nuevo ajuste del equipo receptor, quedando la siguiente configuración: Squelch Override: -105 dBm Carrier/Noise Rate: 7 dB Por el nivel de señal recibido de estas aeronaves en vuelos de baja altura, conforme se alejan del aeropuerto, las comunicaciones presentarán siempre un poco de ruido, pero con una mejor sensibilidad del equipo receptor, mejora la cobertura evitando pérdidas de comunicaciones.
CALIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA por parte del personal ATC	Reconocen una importante mejora, realizando pruebas con aeronaves en vuelos de baja altitud hasta aproximadamente 30 nm de distancia.
2025-10-14 Mientras se verifican las pruebas de comunicaciones en APP, pese a que en dicho horario se registró escaso tráfico; se fue realizando el mantenimiento al resto de sistemas de comunicaciones aeronáuticas. Luego de ligeros ajustes de parámetros y revisión del filtro conectado a la salida del Equipo, este continúa operando en condiciones normales, comunicación 5/5, con mejor ajuste de sensibilidad y potencia.	Se procedió a al mantenimiento del equipo de TWR, para ello se solicitó a los señores ATC, trabajar con el equipo auxiliar que, actualmente opera de forma correcta. 

	
Durante este día se fueron efectuando las revisiones de los filtros asociados a los sistemas VHF de radios de la marca OTE.	
Mantenimiento preventivo al VCS, de marca SCHMID, que permanece con apenas dos servicios de comunicaciones operativos, que son las frecuencias de TWR y APP.	
Para la tarde, ya cumplidas las tareas de mantenimiento preventivo de los sistemas de comunicaciones de Torre de Control del Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas, se obtuvieron también los resultados de operación del servicio de comunicaciones APP.	Se confirma que el servicio APP sigue operando con mejor a cance para los vuelos de baja altitud (1000 pies), lo cual implica una mejora en la cobertura.
Finaliza la tarde y nos olvidan del daño de unas antenas de radios portátiles, para las cuales se requiere un material especial que es banda termorretráctil, que se encoge con la temperatura.	Salimos del Aeropuerto a las 16h45, con la finalidad de alcanzar a comprar este material en tienda de electrónica en el cantón Libertad. Pues este material solo se encuentra en tiendas electrónicas.
2025-10-15 Con el material adquirido el día anterior, procedemos a la restauración de las antenas para los radios portátiles de Operaciones y Torre de Control.	



El tiempo restante hasta el mediodía antes de retornar a Guayaquil, procedimos a realizar limpieza en la terraza de torre donde se focalizan las antenas, ya que se encontró bastante tierra, mezclada con herrumbre de corrosión de metales.

Esto podría causar taponamiento del sumidero de aguas lluvias, que de paso existe sólo uno, por lo cual realizamos dicha limpieza.






Imágenes posteriores a la limpieza.



Siendo las 17h30, nos retiramos del Aeropuerto en retorno a Guayaquil.

III. ESTADO DE EQUIPOS:

DETALLE DE ESTADO DE EQUIPO(S)	REGISTRO VISUAL DE EQUIPO(S)
El sistema para las comunicaciones del servicio APP frec. 119,95 MHz de Salinas, quedó operativo NORMAL. Sin embargo, los sistemas de radio, y VCS continúan sometidos a altas temperaturas durante el día, por la falta de acondicionadores de aire, tanto en la sala de radios del 2do. piso, como en la sala de equipos del 3er. Piso. Es importante recordar que estos equipos ya han cumplido su tiempo de vida útil, y se continuará insistiendo en que deben ser ya remplazados, mediante un proyecto de renovación de equipos en Aeropuertos	
El VCS como se mencionó previamente, solo cuenta con 2 interfaces de radio, es decir solo operan dos frecuencias en consola. La de APP frec. 119,95 MHz con equipos OTE, de la cual se logró mejorar la cobertura y, la de TWR frec. 118,85 MHz con equipo JOYRON.	
Los equipos auxiliares también quedan operando de forma correcta, pero, se recomienda la adquisición de baterías, para remplazar las actuales que ya están disminuidas en su capacidad de almacenamiento y por tanto, en su autonomía. El proceso de contratación pública para compra de baterías, que se desarrollaría este año, no se logró efectuar. La batería en la imagen corresponde al equipo del APP y data del 29 de junio del 2022, ya tiene 3 años y debe ser remplazada.	
Importante recordar que Salinas continúa careciendo de equipo de grabación de audio de las comunicaciones.	

Este año 2025, se presentó la necesidad de adquisición de equipo de grabación, pero no se logró asignar presupuesto y continuamos con el problema de no contar con partida 84.

IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Es muy necesario lograr el mantenimiento o adquisición de equipos acondicionadores de aire para las salas de 2do y 3er piso de la Torre de Control, ya que allí se ubican los equipos que conforman los sistemas de comunicaciones importantes para brindar los servicios de este Aeropuerto.

Es de alta importancia brindar atención a la solicitud de renovación de equipos para las comunicaciones VHF aeronáuticas, tanto radios, como VCS y consolas, pues estos equipos ya cumplieron su tiempo de vida útil y actualmente ya se encuentran muy deteriorados. Se recomienda principalmente poder adquirir repuestos de tarjetas para el sistema VCS de la marca SCHMID.

En los últimos años se ha solicitado, incluir esta actividad en el PDA, pero cada año ha sido excluida por falta de recursos. Es importante mencionar que esto puede llevar a interrupción indefinida de servicios en alguna estación VHF-ER o Aeropuerto, pues este problema es factor común para todos los aeropuertos de la Zonal.

Se recomienda también por su alta importancia, la adquisición de equipo UPS, para protección eléctrica de todos los sistemas en Torre de Control. Se requiere un UPS de al menos 15 KVA.

Se recomienda una futura visita, para remplazo de partes metálicas que se encuentran afectadas y que cumplen funciones como soportes de antenas, mástiles, herrajes, etc.

Se recomienda realizar periódicamente los mantenimientos preventivos programados y las revisiones frecuentes de equipos ya que esto es indispensable para poder mantenerlos en correcta operación.

V. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

Herramientas Varias	Vatimetro	Analizador de Redes de RF
Cables de prueba de RF	Multimetro	Flipa un elemento.

VI. PERSONAL TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO:

Informe Técnico elaborado por:	
Tlgo. Holguin Romero Elvis Junior	
Analista CNS para la Navegación Aérea 1	
Tlgo. Bermecio Minchala Edgar Patricio	
Analista CNS para la Navegación Aérea 1	

Guayaquil, 21 de octubre de 2025



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2025-0623-M

Santa Elena, 17 de octubre de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales personal electrónico,
Apto. Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Subdirector Zonal del Litoral, que los señores Tecnólogos Patricio Berniceo y Elvis Holguín, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria, en camioneta Chevrolet DMAX, color Gris, placa GFA-1467, número de control 444, en cumplimiento de servicios institucionales de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
Mantenimiento correctivo de frecuencia APP y mantenimiento preventivo a los demás sistemas de comunicaciones del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas	Lunes 13 de octubre/2025, a las 12:00 am	Miércoles 15 de octubre/2025, a las 12:30 pm

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Jonathan Omar Manchano Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copiar:

Sr. Tlgo. Elvis Juan Holguin Romero
Analista CNS para la Navegación Aérea 1



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Cal-53 y Av. 10 de agosto
Código postal: 170402 / Quito Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

*Documento firmado electrónicamente conforme a la Ley No. 17.292

EL NUEVO
ECUADOR

CORREDO VIAL DE LA COSTA CYNALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANOLY S/N KM 84
SUCURSA: CHIHUAHUA
RUC: 2490031862001

Nota Factura: 001006000072976
Fecha: 13/10/2025 Hora: 10:21:00
Estación: 501 Calibre: 050 Cajero: 1872
RUC: 0014430491
Cliente: PATRICIO BERNAL

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://te.ecodatos.com>

CORREDO VIAL DE LA COSTA CYNALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANOLY S/N KM 84
SUCURSA: TEMAHUAC
RUC: 2490031862001

Nota Factura: 00001000450004
Fecha: 13/10/2025 Hora: 11:00:00
Estación: 501 Calibre: 070 Cajero: 2679
RUC: 0014430491
Cliente: PATRICIO BERNAL

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://te.ecodatos.com>

CORREDO VIAL DE LA COSTA CYNALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANOLY S/N KM 84
SUCURSA: TEMAHUAC
RUC: 2490031862001

Nota Factura: 000000003233923
Fecha: 15/10/2025 Hora: 07:40:33
Estación: 501 Calibre: 000 Cajero: 2066
RUC: 0014430491
Cliente: PATRICIO BERNAL

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://te.ecodatos.com>

CORREDO VIAL DE LA COSTA CYNALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANOLY S/N KM 84
SUCURSA: CHIHUAHUA
RUC: 2490031862001

Nota Factura: 001006000000005
Fecha: 15/10/2025 Hora: 14:17:00
Estación: 501 Calibre: 050 Cajero: 0000
RUC: 0014430491
Cliente: PATRICIO BERNAL

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://te.ecodatos.com>

785

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0001-0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Ejercicio: 2025
 No. Fondo Global: 250
 No. Formulario Interno: 722
 Unidad Gestadora: 001 - SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL
 RUC/CI Responsable: 0914430491
 Nombre Responsable: BERMEO MINCHALA EDGAR PATRICIO
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO


TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: POA No. 22 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO SR. PATRICIO BERMEO MINCHALA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 A SALINAS DE CONFORMIDAD MEMORANDO No. DGAC-ZSNA-2025-2929-M

No. de Solicitud: 250 Fecha Solicitud: 08/10/2025
 No. de Doc. Aprobación: 250 Fecha Aprobación: 08/10/2025
 No. de CUR Contable: 121077065

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0914430491	121077065	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





Dirección General de Aviación Civil

Folio 250,

PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO					
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL					
NOMBRE:	PATRICIO BERMEO MINCHALA				
FECHA:	13 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025				
MEMORANDO	DGAC-ZSNA-2025-7929-M				
LUGAR:	SALINAS				
VALOR DIA:	80,00	COMISION DIAS	2	TOTAL	160,00
TOTAL				160,00	

SON: CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES

ELABORADO:

Katty Qoba Espinoza
KATTY QOBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

Katty Intriago A.
ING. KATTY INTRIAGO A.
ANALISTA FINANCIERA 2

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZSNA-2025-2929-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 6 de octubre 2025			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BERMEO MINCHALA EDGAR PATRICIO CC. 0914430491			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SALINAS - SANTA ELENA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN INTERNA ZONAL CNS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 13-octubre-2025		HORA SALIDA (hh:mm) 08:30		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 15-octubre-2025		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 15:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tigo. Elvis Holguín Romero y Tigo. Patricio Bermo Minchala						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mantenimiento Correctivo a la frecuencia APP y mantenimiento preventivo a los demás equipos del sistema VHF del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm		
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil - Salinas	13-oct-2025	08H30	13-oct-2025	11H00
TERRESTRE	DGAC	Salinas - Guayaquil	15-oct-2025	13H00	15-oct-2025	15H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL SERVIDOR: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		Nº. DE CUENTA: 8103535700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TLGO. EDGAR PATRICIO BERMEO MINCHALA ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA COORDINADOR CNS ZONAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inasistentes. - El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SR. JUAN CORREA GUAMAN SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE						

Ulo 8 Hoo
8 OCT 2025
Recuerdo Dif.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando No. DGAC-ZSNA-2025-2929-M

Guayaquil, 06 de octubre de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guzmán
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Solicitud Comisión de Servicios Institucionales. Mantenimiento correctivo a frecuencia de APP del Aeropuerto Civil Ulpiano Páez de Salinas, del 13 al 15 de octubre de 2025, servidores Tigo, Patricio Dorneo y Elvis Holguín.

Por su consideración

ANTECEDENTES

Mediante Memorando No. DGAC-ZSNA-2025-0607-M de 14 de agosto de 2025, el señor Jonathan Manchano, Administrador del Aeropuerto Civil Ulpiano Páez de Salinas, comunicó a usted el fallo de la frecuencia del APP del mencionado Aeropuerto.

Mediante Memorando DGAC-ZSNA-2025-2440-M de 14 de agosto de 2025, el Ing. Luis León Fierres solicita comisión de servicios por un día ida y retorno, para el servidor Tigo, Elvis Holguín Romero, Responsable del Servicio Móvil Aeronáutico.

En visita técnica al Aeropuerto de Salinas se cumplió, aplicando los ajustes posibles a los equipos de radio, como medida paliativa sin que fuera posible determinar el origen del fallo de comunicaciones en APP, atribuyéndose principalmente a las condiciones actuales de los equipos de radio, que en general presentan diferentes niveles de degradación en su funcionamiento, como es el caso de pérdida de sensibilidad en su etapa receptora, condiciones que son un factor común, y a que aparte de haber cumplido su tiempo de vida útil en el año 2023, se han visto sometidos a vibraciones e intentos pecores de volteo, por falta de UPS en la Torre de Control, a temperaturas extremas por falta de acondicionadores de aire en las salas de equipos, y la salubridad propia de la localidad.

SITUACIÓN ACTUAL

El problema descrito en las comunicaciones del servicio APP en Aeropuerto Salinas se mantiene presente afectando el desarrollo de las tareas de Control de tránsito aéreo y, requiere a respectiva atención para ser solucionado; por lo que se ha consolidado previamente la necesidad de ventilar paso a paso el cableado a nivel radio y a nivel audio en el sistema de comunicaciones de la Torre de Control de Salinas, así como reemplazar el acondicionamiento de cubículo de antena, y adicional a ello, el traslado de un equipo de radio en mejores condiciones que los que se encuentran operando en la sala de equipos del segundo piso del Aeropuerto de Salinas. El equipo dispuesto para este servicio será trasladado de forma temporal, mientras sea necesario para funcionamiento de la frecuencia del APP.

SOLICITUD

Por la situación expuesta, me permito solicitar a usted, señor Juan Correa Guzmán, Subdirector Zonal del Litoral, favor autorice comisión de servicios institucionales para los servidores Tigos, Patricio Dorneo Minchala y Elvis Holguín Romero al cantón Salinas, durante los días 13, 14 y 15 de octubre de 2025 para realizar mantenimiento correctivo a la frecuencia APP, y preventivo a los demás equipos de sistemas radio VHF del Aeropuerto Civil Ulpiano Páez.

Consecuentemente se solicita autorización, para que se asigne personal institucional, el cual será

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Eusebio Ayala Esf. 50 y av. 16 de Agosto

Código postal: 0900200101 Guayaquil. Teléfono: (043) 290.40.00

Correo electrónico: dgac@dgac.gub.ek





Dr. Pradip Kumar Choudhury, Chairman,
Subdivisions Board of Education,
Siliguri. Siliguri Municipal Corporation,
District Council.

	No. Days	Comments
1	2	First day of observation
2	3	Second day of observation
3	4	Third day of observation
4	5	Fourth day of observation
5	6	Fifth day of observation
6	7	Sixth day of observation
7	8	Seventh day of observation
8	9	Eighth day of observation
9	10	Ninth day of observation
10	11	Tenth day of observation
11	12	Eleventh day of observation
12	13	Twelfth day of observation
13	14	Thirteenth day of observation
14	15	Fourteenth day of observation
15	16	Fifteenth day of observation
16	17	Sixteenth day of observation
17	18	Seventeenth day of observation
18	19	Eighteenth day of observation
19	20	Nineteenth day of observation
20	21	Twentieth day of observation
21	22	Twenty-first day of observation
22	23	Twenty-second day of observation
23	24	Twenty-third day of observation
24	25	Twenty-fourth day of observation
25	26	Twenty-fifth day of observation
26	27	Twenty-sixth day of observation
27	28	Twenty-seventh day of observation
28	29	Twenty-eighth day of observation
29	30	Twenty-ninth day of observation
30	31	Thirtieth day of observation

CLINICAL

CONADORA

EQUADOR 12



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorandum Nro. DGAC-SESA-2025-0507 M

Santa Elena, 14 de agosto de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Novedad consola frecuencia APP 119.95MHz.

De mi consideración:

En atención al Documento Nro. DGAC-SESA-2025-0041 G de fecha 12 de agosto de 2025, suscrito por el señor Sgo. Edwin Meneses Ch., Controlador de Tránsito Aéreo de este aeropuerto, mediante el cual manifiesta lo siguiente:

"Por el presente me permito informar a usted señor Subdirector, la novedad con la consola de comunicaciones de frecuencia APP 119.95MHz, misma encontrarse con la novedad diaria que se viene reportando en el registro operacional diario (ROD), ya que dicha consola no se recibe la comunicación de aeronaves que se encuentran fuera de las 15NM a 1500 pies o inferior como en la tabla como en el avión se detecta la novedad por el equipo alterno ICMD en el que si se recibe la señal pero con dificultad (ruido de fondo o sobrevertido). Cabe mencionar que la consola de APP viene presentando la novedad hace aproximadamente un mes pero en esos últimos días ha sido con mayor frecuencia."

Por lo anteriormente mencionado, agradeceré a usted señor Subdirector Zonal, disponga a quien corresponda ante la comisión de servicios de personal técnico de la Subdirección Zonal hacia el aeropuerto de Salinas. Esto con el objetivo de solventar la situación indicada y garantizar la continuidad del servicio a los operadores aéreos de este aeródromo.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tigo. Jonathan Omar Matcheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Juanes José del 10 y As. 30 de Agosto

Código postal: 180107, Quito Ecuador. Teléfono: +593 2 2097500

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2025-0507-M

Santa Elena, 14 de agosto de 2025

Referencias

DGAC-SESA-2025-0941-O

Copias

Sr. Ing. Luis Carlos León Franco
Controlador Radar APP

Srta. Edwin Patricia Mejías Chacabarro
Controlador de Tránsito Aéreo

Sr. Duque Alfonso Viteri Carrasco
Aeroméxico ATC PAE



VERIFICAR
AUTENTICIDAD
VERIFICAR

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Puenjañeta, Del. Bolívar, Maldonado

Código postal: 75002 / Uruguay Teléfono: +598 2 980 4700

www.dgac.gub.uy

EL NOVENO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-06-16 10:01:04

Código de pila: 80901407-Ministerio de Salud

Información del Itinerario			
No. Documento	DOAC-SESA-2025-000140	Doc. Referencia	DOAC-SESA-2025-000140
De:	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	Para:	Dr. Juan Oswaldo Gómez Guevara, Subdirector General de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil
Asunto:	Nota de Itinerario Formulario AEP-HIS-MH-02	Descripción:	-
Fecha:	2025-06-16 10:01:04	Fecha Registro:	2025-06-16 10:01:04

Ruta del Itinerario							
Orden	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Ruta	Comentarios	
1	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio		1	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
2	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	2	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
3	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	3	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
4	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	4	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
5	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	5	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
6	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	6	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
7	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	7	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
8	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	8	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
9	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	9	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
10	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	10	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
11	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	11	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
12	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	12	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
13	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	13	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
14	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	14	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
15	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	15	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
16	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	16	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
17	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	17	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
18	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	18	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
19	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	19	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	
20	GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA AL PACIENTE	2025-06-16 10:01:04	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	Dr. Tigray Teshabew (Ecuador) - Ministerio de Salud, Asesor de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General de Ambato Civil	20	Inicio de la ruta de gestión de servicios de asistencia al paciente.	

Dirección General de Vigilancia Epidemiológica

Dirección General de Vigilancia Epidemiológica

Código postal: 000000, Quito, Ecuador. Teléfono: 0000000000

Correo electrónico: info@ecuator.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025-2953-M

Guayaquil, 08 de octubre de 2025

PARA: Srta. Leon. María Sol Vazani Santos
Analista Financiero 3

ASUNTO: Solicitar Certificación de Fondos por comisión de servicios a favor de los servidores
CNS, Tigras, Patricio Bernero y Elvis Holguín del 13 al 15 de octubre de 2025 -
Aeropuerto de Salinas.

De mi consideración:

En concordancia con el Artículo 113 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted, Señora Economista, se déné certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales de los servidores CNS, Tigras, Patricio Bernero Mancilla, y Elvis Holguín Rumbao, del 13 al 15 de octubre de 2025 por comisión de servicios para Mantenimiento correctivo en el Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas, conforme a documento Nro. DGAC-ZSNA-2025-2929-M, de solicitud de comisión debidamente autorizada por el señor Subdirector Zonal del Litoral Subregión.

En caso de no existir disponibilidad en el presupuesto de viáticos para esta comisión, solicito a usted se considere el presente documento, para que en lo posterior se emita la certificación de fondos requerida.

Con sentimientos de alta estima considero a usted

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alejandro Andrés Cisneros Martínez
CONTROLADOR RADAR APP

Referencia:
- DGAC-ZSNA-2025-2929-M

Anexos:
- doc-zsna-2025-0200-anexo
01_solicitud_comisión_salinas_documento_2025-2929-m.pdf
- 02_solicitud_comisión_salinas_hoja_de_visa_dgac-zsna-2025-2929-m.pdf
03_solicitud_comisión_2025-10-13_salinas - hermes-paigraui-egual-signed.pdf
04_sol_comisión_2025-10-13_salinas_instituto_organizado-signed.pdf

Copia
Srta. Mgs. Perla Cynthia Morán Villalón
Analista Financiero 2

Srta. Kelly Del Rocio Caba Espinoza
Asistente Financiero

Ing. Miguel Ángel Millaiza Guerra
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Superficie 1 - Lay 6 - San Jacinto

Código postal: 090101 Guayaquil Ecuador Teléfono: 09 2 296 6600

atencioncliente@dgac.gob.ec

EL MUNDO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025-2953-M

Guayaquil, 08 de octubre de 2025

Ttito: Edgar Pantoja Dierckx-Mercader
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Ttito: Alexis Jover Rodríguez-Romero
Analista CNS para la Navegación Aérea I

el/una



GOBIERNO ECUATORIANO
COMANDO EN JEFE
Fuerza Armada Ecuatoriana

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Pícnas de los Cajas, Guayaquil, Ecuador

Código postal: 970402 / Guayaquil, Ecuador. Teléfono: +593 4 254 4400

00000000000000000000

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3935-M

Guayaquil, 08 de octubre de 2025

PARA: Sr. Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez
Controlador Radar API

ASUNTO: Verificación disponibilidad presupuestaria variación para cumplimiento de servicios
institucionales a favor de los: CNS, Tigas, Patancio Blanco y Elvas Helguín, del 13
al 15 de octubre de 2025 - Aeropuerto de Salinas

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025-2953-M del 08 de octubre de 2025 y en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución Nro.

DGAC-(DGAC-3021-3062-R) esta Gestión comunica a usted, que existe disponibilidad
presupuestaria en la partida 530303 denominada "Viáticos y Subsistencia en el interior" por el
monto de USD 160.00 (Trescientos veinte dólares con 00/100 cts.), para cubrir el cumplimiento
de servicios institucionales de los Sres. CNS, Tigas, Patancio Blanco Muchala y Elvas Helguín, en
el Aeropuerto GEL, Utopía, Páez de Salinas, durante los días 13 al 15 de octubre de 2025,
autorizados en el memorando No. DGAC-ZSNA-2025-2929-M.

Es importante enfatizar que cada una de las serviduras antes mencionadas percibirá el monto de
USD 160.00 por los días de consumo de servicios solicitados y autorizados.

Se deja constancia que los actos administrativos así como el cumplimiento de la normativa vigente
son de exclusiva responsabilidad de sus ejecutores.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente

Diciembre 10, firmado electrónicamente

Fernando Salazar Viquez Salazar
ANALISTA FINANCIERO 3

Referencia:
- DGAC-ZSNA-2025-2953-M

Anexos:
- dgac-2025-USD 160.00.pdf
- C3_solicitud_comisión_salinas_helguin_2025-2929.m.pdf
- C2_solicitud_comisión_salinas_helguin_2025-2929.m.pdf
- C3_solicitud_comisión_2025-10-13_salinas_helguin_e-signado_firmado-signed.pdf
- C3_solicitud_comisión_2025-10-13_salinas_helguin_e-signado_firmado-signed.pdf

Dirección General de Aviación Civil

Carretera Interprovincial 1 y Av. 13 de Agosto

Código postal: 170902 / Quito, Ecuador. Teléfono: +593 2 224 4400

2025-10-08 11:17:00

EL RIBON
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3935-M

Guayaquil, 08 de octubre de 2025

Copia:

Ltj. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Taj. Julian Patricio Romero Minchali
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Olga Elvira Rojas Hidalgo
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sra. Karly Del Mar Caba Espinosa
Asistente Financiera



REGISTRO
NACIONAL
DEL ECUADOR

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Puentes Aéreos, Edif. 10 de Agosto

Código postal: 170602, QUITO Ecuador. Teléfono: +593-2-281-1000

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

EL AVISO
ECUADOR

3/7



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página: 1 de 1
Fecha: 16/10/2025
Hora: 18:53:35
Reporte: R0241970.cde

[illegible]