



Dirección General de Aviación Civil

LIQUIDACION DE ANTICIPO COMISION QUE JUSTIFICA EL 70 %					
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL					
NOMBRE:	CRISTHIAN GUEVARA MENA	FONDO 20			
FECHA:	27 AL 29 DE ENERO DE 2026				
MEMORANDO:	DGAC-ZSNA-2026-0171-M				
DIAS:	2	VALOR POR DIA:		80,00	
LUGAR:	QUITO				
VIATICOS DE LA COMISION	100 %	30 %	70 %	JUSTIFICAR	DIFERENCIA
VALOR TOTAL COMISION ANTICIPO	160,00	-	-		
LIQUIDACION					
TOTAL	160,00	48,00	112,00	145,00	

ELABORADO: *Katty Coxece*
KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO: *Katty Intriago Andrade*
ING. KATTY INTRIAGO ANDRADE
ANALISTA FINANCIERO 2

5/R 76
cen 124



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FOLIO (AÑO) (FORMA) (cd-mm-aaa)

DGAC-ZSNA-2026-0171-M

30 de enero 2026

DATOS GENERALES

APELLIDO NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GUEVARA MENA CRISTHIAN DANILLO C.I. 0915923748

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL

SALINAS - SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTIÓN INTERNA ZONAL CNS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. CRISTHIAN GUEVARA MENA, ING. GUIDO ZUÑIGA FARIÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Habilitar e circuito número 7 (ir pista e incrementar la disponibilidad de los circuitos de iluminación de pista reportada en un 80%).

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
27-01-2026	RAMIREZ MATIAS S LVA MAGDELIANA	001-001-00001155	0616035843001	\$ 15,00
27-01-2026	MARJORIE NARCISA MORENO ALFONZO	001-001-000013552	0912251733001	\$ 15,00
28-01-2026	MARJORIE NARCISA MORENO ALFONZO	001-001-000013545	0912251733001	\$ 15,00
28-01-2026	RAMIREZ MATIAS S LVA MAGDELIANA	001-001-00001174	0916035843001	\$ 15,00
28-01-2026	VILLA VERA CRUZ MIRIAM	001-001-00003735	1202119411001	\$ 5,00
28-01-2026	ALVAREZ VILLUMBE WILDFR	001-001-00000254	0907232252001	\$ 10,00
29-01-2026	REYES LAVAYEN JOYEL ELIANA	004-001-00001099	0913564615001	\$ 10,00
TOTAL				\$ 145,00

- Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

FECHA dd-mm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	27-ene-2026	29-ene-2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales a del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso hasta su llegada de estos sitios.
	08H30	15H13	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil - Salinas	27-ene-2026	08H30	27-ene-2026	12H00
TERRESTRE	DGAC	Salinas - Guayaquil	29-ene-2026	12H00	29-ene-2026	15H13

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes y boleto u boletines.

OBSERVACIONES

SE ADJUNTA TICKETS DE PEAJE Y DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIÓNADO	NOTA
 CRISTHIAN DANILLO GUEVARA MENA TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demandará e incluso de no presentarlo tendrá que restar los valores percibidos. Cuando al cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIÓNADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA COORDINADOR CNS ZONAL	 MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA COORDINADOR CNS ZONAL

30 ENE 2026
 147758



R.U.C: 0967282252001

FACTURA

No. 031-001-200380264

NÚMERO AUTORIZACIÓN

78012D26E105E7282252001200100100000002649046951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

HOTEL SUN BEACH
ALVAREZ VICENTE WILDER

Dir. Matriz: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37
GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ S.A. INAS SANTA ELENA

Dir. Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37
GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ S.A. INAS SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

CLAVE DE ACCESO



26012009010007282252001200100100000002649046951117

Razon Social / Nombres y Apellidos: Cnsllhan Danilo Guevara Mejia

RUC / CI: 3915023140

Fecha Emisión: 20/01/2024

Gub de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Debita Adicional	Credito Adicional	Debita Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
006		2	servicio de hospedaje	hospedaje por las noches ingresado 27/01/2025 con saldo 29/01/2025	-	-	\$20.43400	0%	\$0.00	\$60.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		
SUBTOTALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$70.00	0	dias			
Información Adicional				SUBTOTAL 15%	\$	10.07
Direccion: Guayaquil				SUBTOTAL IVA	\$	0.00
Email: yvicente@sunbeach.com				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
Telefono: 0999471906				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	60.87
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 15%	\$	9.15
				FRONTERA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	70.00
				VALOR A PAGAR	\$	70.00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0203-M

Guayaquil, 30 de enero de 2026

PARA: Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: COMISION SALINAS DEL 27 AL 29 DE ENERO 2026

De mi consideración:

Mediante la presente me dirijo a Ud. para informarle sobre las actividades que se realizó junto con el Ing. Guido Zuñiga en el Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas del 27 al 29 de enero del 2026, cuya información se encuentra en el anexo que adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Christian Danilo Guevara Mena
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Anexos:

informe_comision_salinas_27_al_29_enero_2026-signed-signed0595345001769798196.pdf

Copias:

Sr. Tigo Jonathan Omar Mancheco Muñoz
Agente de Seguridad de la Aviación



INSTRUMENTO PÚBLICO
GUAYAS, 2026

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Esl 53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 70002 / QUITA-ECUADOR Teléfono: +593-2 294 7400

EL NUEVO
FCHADOR



	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ELECTRICIDAD Y AYUDAS VISUALES	Código: R-13/PE-01/CNS
	INFORME TÉCNICO	Revisión: 0 Fecha: Junio 2012
Referencia: EAV-2026-008	Estación: Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez	Técnico(s):
Inicio Actividades: 27/01/2026		Ing. Cristian Guevara
Fin de Actividades: 29/01/2026		Ing. Guido Zuñiga
Duración: 03 días	Transporte: Transporte institucional	Actividad: 1: Mantenimiento correctivo

I. ANTECEDENTES:

En referencia al acentuado en línea No. DGAC SESA 2026 0050 V, en el que se notifica que:

"... durante el recorrido de inspección de pista realizado el día de hoy 26 de enero de 2026, se detectó que una de las lámparas del sistema de luces de pista presenta un corto (adjunto imagen). Debido a esta situación, el circuito número 1 ha quedado fuera de servicio, afectando la iluminación de la RWY 18/31, indispensable para las operaciones nocturnas o en caso de extensión de horario."

Por lo anteriormente notificado, solicito de usted señor Subdirector Zonal del Litoral, se digne autorizar comisión de servicios institucionales para los señores ingenieros, Cristian Guevara Mena y Guido Zuñiga Farfán, del 27 al 29 de enero del 2026, quienes atenderán la novedad reportada e incrementarán la disponibilidad de los circuitos de iluminación de pista, reportada en un 80%. por tal motivo se autoriza a los Ingenieros Cristian Guevara y Guido Zuñiga para realizar comisión de servicios al Aeropuerto Gral Ulpiano Páez de Salinas del 27 al 29 de enero del 2026 para realizar lo sgte:

- Mantenimiento correctivo al circuito de pista 1 e incrementar la disponibilidad de los circuitos de iluminación de pista, reportada en un 80%

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se realizó chequeo de la baliza del circuito 1 reportada, se detecta rastro de humedad en el interior de la tulipa (esto debido a que la tulipa se encontraba paralizada) debido a esto la humedad generó un corto circuito afectando también al transformador de aislamiento de esta baliza



Ante esta novedad se procedió a cambiar la baliza y el transformador averiado por repuestos nuevos, Transformador de 150 W E.6 A. y baliza de borde de pista ADB.



La baliza contigua a esta se observa caída y con ruidos de degradación excesiva, se la cambia también por una nueva completa.



Una vez realizado estos cambios se procede a evaluación del circuito 1 de pista, el cual continuaba con desperfectos, se observa varias cajas de registro de las balizas llenas un % 40 de agua, con lo cual los transformadores y conectores están sumergidos, se procedió a dejar afuera de las cajas los transformadores y conectores, esto para facilitar las evaluaciones en el circuito 1, se da seguimiento en ciertas cajas y no se detecta mayor novedad, se procede a la revisión de las balizas empotradas de umbral y se detecta un conector mal ejecutado, se corrige esta novedad.





Una vez hechas estas correcciones se procede a pruebas de encendido de los circuitos y reaccionan favorable, se mantuvo encendidas las luces por momentos en que se necesitaba, y se coordinó con operaciones para que en la noche se mantenga encendido para evaluar el accionar de los circuitos de pista, al otro día de esto informa operaciones que no se suscitaron inconvenientes en los dos circuitos de pista.


Se aprovechó durante el día a mantener encendido lo mas que se pueda los circuitos los cuales no dieron problemas.

Nota: debido al tiempo de la comisión no se pudo revisar las cajas en su totalidad, en temporadas de invierno debido a lluvias y/o nivel freático de la zona es de suma importancia el correcto aislamiento de los conectores para que no se suscite fugas a tierra.

Se aprovecho el tiempo restante para habilitar ciertas balizas que se encontró caídas y otras que estaban vacías (sin la base del socket h/ign del halógeno)



Se habilitó también 3 balizas de umbral de pista (6 dióicos total) en la cabecera 3.1 y una baliza de umbral de pista (3 dióicos total) en la cabecera 1.3, estas balizas se encontró con degradación en sus partes internas se corrigió en lo posible los daños.



Nota: todas estas maniobras se realizo en coordinación con el personal de operaciones de este Aeropuerto



Una vez finalizadas estas maniobras se realizó un conteo del status de las balizas de borde de pista obteniendo lo sgte:

BALIZAS BORDE DE PISTA APAGADAS LADO PLAYA	8 balizas
BALIZAS BORDE DE PISTA APAGADAS LADO TORRE	6 balizas
BALIZAS BORDE DE PISTA EMPOTRADAS APAGADAS LADO TORRE	6 balizas
TULIPAS TRANSPARENTES AVERIADAS LADO PLAYA	2 tulipas
TULIPAS TRANSPARENTES AVERIADAS LADO TORRE	4 tulipas
BALIZAS CAÍDAS POR REPARAR LADO PLAYA	4 balizas
BALIZAS CAÍDAS POR REPARAR LADO TORRE	1 balizas
DICROICOS APAGADOS DE UMBRAL DE PISTA CABECERA 1.3	15 dicroicos
DICROICOS APAGADOS DE UMBRAL DE PISTA CABECERA 3.1	12 dicroicos

Nota: Previa a las maniobras de mantenimiento realizadas se encontró con un % 80 de operatividad el sistema de iluminación de pista, una vez realizados los mantenimientos quedo con un % 84 de operatividad el sistema de balizamiento

III. REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS:

REPUESTO	CANTIDAD
HALOGENO 150 W 6.6 A CONECTOR BI PIN	8 HALOGENOS
DICROICO 105 W 6.6 A	9 DICROICOS
MORTERO MULTIMIX 125	1 FUNDOS DE 5 KG
TERMINALES FAST-ON HEMBRA DE 6 MM	8 TERMINALES
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 150 W 6.6 A	2 TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 105 W 6.6 A	1 TRANSFORMADORES
BALIZA COMPLETA BORDE DE PISTA ADB	2 BALIZAS
SOCKET BI PIN PARA BALIZA	6 SOCKET
CINTA AUTOFUNDENTE	1 CINTA
CINTA AISLANTE	1 CINTA

IV. ESTADO FINAL DE EQUIPOS:

CIRCUITO DE PISTA 1	OPERATIVO
CIRCUITO DE PISTA 2	OPERATIVO

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES:

El mantenimiento en climas salinos (costeros) es crítico, siendo esencial aplicar tratamientos anticorrosivos, limpiezas frecuentes con agua dulce y revisiones técnicas periódicas para combatir la rápida oxidación y/c corrosión, con esto prolongar la vida útil de los equipos.

RECOMENDACIONES:

Protección Anticorrosiva: Aplicar recubrimientos especiales (anticorrosivos) en componentes metálicos y bobinas es indispensable para resistir el ambiente salino y prevenir el par galvánico.


Limpieza Frecuente (Agua Dulce): Lavar los equipos con agua dulce para eliminar la sal acumulada previene la corrosión acelerada, la acumulación de sal puede destruir equipos en poco tiempo si no se elimina regularmente.



Mantenimiento Preventivo: Ejecutar un programa de mantenimiento técnico reduce fallas inesperadas, asegura la eficiencia energética y prolonga la vida útil de los bienes.

Inspección de Conexiones Eléctricas: Los climas cálidos aceleran el daño eléctrico; se deben revisar y limpiar las conexiones por mantenimiento.

VI. PERSONAL TÉCNICO EN LA INTERVENCIÓN:

 REGISTRO DE LA D.G.A.C. CRISTHIAN DAVID GUEVANA MENA C.I. 1700000000000	 REGISTRO DE LA D.G.A.C. GUIDO DAVID ZUÑIGA C.I. 1700000000000
Ing. Cristhian Guevana	Ing. Guido Zuñiga
Fecha de elaboración:	30/01/2026



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2026-0064-M

Santa Elena, 30 de enero de 2026

PARA: Marco Francisco Ruales Neira
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales persona SNA, Apto.
Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Subdirector Zonal del Litoral, que los señores Ingenieros Cristian Guevara y Guido Zúñiga, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria, en camioneta Chevrolet DMAX, placa GFA-3726, número de control 429, en cumplimiento de servicios institucionales de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
<ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento correctivo del Circuito Nro. 1 de pista 13-31• Aumentar la operatividad del sistema de iluminación de pista 13-31	Martes 27 de enero/2026, a las 12:00 pm	Jueves 29 de enero/2026, a las 12:00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tigo. Jonathan Omar Manchano Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copia

Sr. Ing. Custazar Danilo Guevara Mena
Técnico en Servicios de Mantenimiento

Sr. Ing. Guido Fabricio Zúñiga Zurita
Analista CNS para la Navegación Aérea I





Dirección General
de Aviación Civil
DIRECCIÓN ZONAL

ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS, INSTITUCIONALES

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO

Lugar, fecha de emisión: 6 de febrero 2008

Dependencia solicitante: D. de Aviación Civil

Funcionario Responsable: Ing. (C) Rodríguez, C.C.

Motivo de salida: Control de Salida de Vehículo

Lugar de origen: Av. 21 de Agosto

Tiempo de duración: 3 horas

Hora de salida: 8:30

Hora de entrada: 15:13

Marca: Mercedes

Placa: 791 2776

Nombre del conductor: Guillermo Rodríguez

Kit Accesorios

Llanta de emergencia

Gata

AUTORIZADO POR

[Firma]
Responsable de Dependencia

FUNCIONARIO RESPONSABLE

[Firma]
Número:

Número:

[Firma]
CONDUCTOR

CRISTINA VIA DE LA COSTA OCEANO
VIA DE LA COSTA DE LA OCEANO CRISTINA
CALLE 100 # 100-100
SIC: 260001882000

El presente documento es una copia
fotostática de un documento original
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de la ciudad de Bogotá.
Código: 100-100-100

Fecha de expedición: 10/01/2024
Folio: 1 de 1

FECHA: 10/01/2024
Código: 100-100-100

CRISTINA VIA DE LA COSTA OCEANO
VIA DE LA COSTA DE LA OCEANO CRISTINA
CALLE 100 # 100-100
SIC: 260001882000

El presente documento es una copia
fotostática de un documento original
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de la ciudad de Bogotá.
Código: 100-100-100

Fecha de expedición: 10/01/2024
Folio: 1 de 1

FECHA: 10/01/2024
Código: 100-100-100

CRISTINA VIA DE LA COSTA OCEANO
VIA DE LA COSTA DE LA OCEANO CRISTINA
CALLE 100 # 100-100
SIC: 260001882000

El presente documento es una copia
fotostática de un documento original
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de la ciudad de Bogotá.
Código: 100-100-100

Fecha de expedición: 10/01/2024
Folio: 1 de 1

FECHA: 10/01/2024
Código: 100-100-100

CRISTINA VIA DE LA COSTA OCEANO
VIA DE LA COSTA DE LA OCEANO CRISTINA
CALLE 100 # 100-100
SIC: 260001882000

El presente documento es una copia
fotostática de un documento original
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de la ciudad de Bogotá.
Código: 100-100-100

Fecha de expedición: 10/01/2024
Folio: 1 de 1

FECHA: 10/01/2024
Código: 100-100-100



Dirección General de Aviación Civil

Folio 20.

PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO			
DIRECCION ZONAL DEL LITORAL			
NOMBRE:	CRISTHIAN GUEVARA MENA		
FECHA:	27 AL 29 DE ENERO DE 2026		
MEMORANDO	DGAC-ZSNA-2026-0171-M		
LUGAR:	SALINAS		
VALOR DIA:	COMISION DIAS	TOTAL	
80,00	2	160,00	
TOTAL		160,00	

SON: CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES

ELABORADO:

Katty Coba E
KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

Katty Intriago
ING. KATTY INTRIAGO ANDRADE
ANALISTA FINANCIERA, II



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DGAC-ZSNA-2026-0171-M / FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 26 de enero 2026

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUEVARA MENA CRISTHIAN DANILO CC. 0915923148 / PUESTO QUE OCUPA: TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO / CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: SALINAS - SANTA ELENA / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTIÓN INTERNA ZONAL CNS / FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 27-enero-2026 / HORA SALIDA (HH:MM): 08:30 / FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aaaa): 29-enero-2026 / HORA DE LLEGADA (HH:MM): 15:30

IMPEDIMENTOS QUE PREVENIR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Cristhian Guevara Mena, Ing. Guido Zufiga Farfño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Habilitar el circuito número 1 de pista e incrementar la disponibilidad de los circuitos de iluminación de pista reportada en un 80%.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial transport from Guayaquil to Salinas and Salinas to Guayaquil.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO / TIPO DE CUENTA: AHORROS / NÚM. DE CUENTA: 1049297120

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ING. CRISTHIAN DANILO GUEVARA MENA TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO / NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA COORDINADOR CNS ZONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MARCO FRANCISCO RUALES NEIRA SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la entidad como la autorización quedan inoperantes.
• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

CMA prohíbe conceder servicios institucionales durante los días de feriado obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Handwritten notes: 2d, 8/1/2026

Handwritten notes: Recibido dep. de - 1/27/2026, 26 ENE 2026



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0171-M

Cruzquis, 26 de enero de 2026

PARA: Marco Francisco Ruales Neira
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Solicitud comisión de servicios institucionales a Salinas del 27-29 de enero del 2026

De mi consideración:

En referencia al memorando en línea No. DGAC-SESA-2026-0050 M, en el que se notifica que '(...) durante el recorrido de inspección de pista realizada el día de hoy 26 de enero de 2026, se detectó que una las lamparas del sistema de luces de pista presenta un corto (adjunto imagen). Debido a esta situación, el circuito número 1 ha quedado fuera de servicio, afectando la iluminación de la RWY 13/31, indispensable para las operaciones nocturnas o en caso de atención de luz roja.'

Por lo anteriormente notificado, sobre de usted señor Subdirector Zonal del Litoral, se digno autorizar comisión de servicios institucionales para los señores ingenieros, Cristhian Guevara Maria y Guido Zúñiga Farfán, del 27 al 29 de enero del 2026, quienes atenderán la novedad reportada e incrementarán la disponibilidad de los circuitos de iluminación de pista, reportada en un 80%.

Adicionalmente solicito de usted se digno autorizar la movilización de vehículo institucional PEI-3776 con numero de control 479 que será conducido por el señor ingeniero Guido Zúñiga Farfán.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Eugenio Urzama Espinoza Arellano
CONTROLADOR RÁDAR APP

Referencias:
- DGAC-SESA-2026-0050-M

Archivos:
- foto luz de pista con corto circuito
- dgses-sesa-2026-0050-m con corto salina.pdf

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Pinar de Oros, La Libertad, Quito, Ecuador

Código postal: 080100, Ecuador. Teléfono: +593 2 296 1900

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZNSA-2024-0171-M

Guayaquil, 26 de enero de 2024

Copia:

Sr. Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Ing. Guido Francisco Zúñiga Barón
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Ing. Cristian Danilo Guevara Menz
Técnico en Servicios de Mantenimiento

Sra. Katy Del Rocío Cordero Espinoza
Asistente Financiera

Sra. Dilia Elizabeth León Zamorano
Oficinista

min



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORPORACIÓN ECUATORIANA
DE AERONÁUTICA CIVIL

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Avenida Bolívar y Av. 10 de Agosto

Código postal: 090120, Guayaquil - Teléfono: (043) 246 2616

www.dgac.gob.ec dgac@dgac.gob.ec

EL PAIS
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha de admisión: 27/01/2020 15:52:40 GMT-5

Concedido por: Miguel Ángel Maza Gómez

Información del Documento	
Nro. Documento: 10-AC-2020-00047148	Doc. Referencia: 10-AC-2019-00047148
De: Secretaría General de la Fiscalía General del Estado - APP. Fiscalía General del Estado	Para: Maza Maza, Miguel Ángel / Maza Maza, Miguel Ángel / Maza Maza, Miguel Ángel
Asunto: Solicitar la emisión de un boleto de ruta para el 27/01/2020	Descripción: Boleto
Fecha de Emisión: 27/01/2020 15:52:40 GMT-5	Fecha de Registro: 27/01/2020 15:52:40 GMT-5

Bolsa de Boleto						
Area	De	Fecha Hora	Asignado	Para	No. Boleto	Comentarios
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO - APP. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Miguel Ángel Maza Gómez	2020-01-27 15:52:40 GMT-5	Registrado		1	
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO - APP. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Miguel Ángel Maza Gómez	2020-01-27 15:52:40 GMT-5	Registrado		1	
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO - APP. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Fiscalía General del Estado	2020-01-27 15:52:40 GMT-5	Registrado	SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	1	Comentarios: Boleto
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO - APP. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Miguel Ángel Maza Gómez	2020-01-27 15:52:40 GMT-5	Registrado	SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	1	Comentarios: Boleto
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO - APP. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Fiscalía General del Estado	2020-01-27 15:52:40 GMT-5	Registrado	SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	1	Comentarios: Boleto
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO - APP. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Fiscalía General del Estado	2020-01-27 15:52:40 GMT-5	Registrado	SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	1	Comentarios: Boleto

Dirección General de Asesoría Civil

Dirección: Pedro Pablo Kuczynski 11 de Agosto

Código postal: 100102 / Quito, Ecuador. Teléfono: +593 2 2254600

Correo electrónico: gac@fiscalia.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorandum No. DGAC-SESA-2026-0050-M

Santa Elena, 26 de enero de 2026

PARA: Marco Francisco Ruelas Neira
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Novedad con las luces de pista circuito número 1 no enciende, Aeropuerto
Salinas.

De mi consideración,

Por medio del presente me permito informar a usted señor Subdirector Zonal del Litoral que durante el recorrido de inspección de pista realizada el día de hoy 26 de enero de 2026, se detectó que una de las lámparas del sistema de luces de pista presenta un corte (adjunto imagen). Debido a esta situación el circuito número 1 ha quedado fuera de servicio, afectando la iluminación de la RWY 13/31, indispensable para las operaciones nocturnas o en caso de extensión de horario.

Por lo anteriormente mencionado agradeceré a usted señor Subdirector Zonal, disponga a quien corresponda autorice comision de servicios de personal técnico de la Subdirección Zonal hacia el aeropuerto de Salinas, a fin de solventar mencionada novedad y continuar brindando los servicios a los operadores aéreos de este aeródromo.

Particular que informo a usted señor Subdirector Zonal para su conocimiento y fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tigo Jonathan Omar Mancherra Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Ancora:
- Archivo de pista - en su caso remitir

Copia:
Sr. Eugenio Erasmo Espinosa Ardanza
Controlador Radar APP

Ing. Miguel Ángel Miranda Guzmán
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Dirección General de Aviación Civil

Dirección de Inspección de Operaciones de Línea Aérea

Código postal 70002 / Culla Ecuador. Teléfono: 06 2 234 400

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec / dgac@dgac.gob.ec

EL AVIÓN
ECUADOR





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0175-M

Guayaquil, 26 de enero de 2026

PARA: Srta. Econ. María Sol Vanni Santos
Analista Financiero 2

ASUNTO: Solicitud Certificación de Fondos a favor de los servidores, Ing. Christian Guevara y Guido Zúñiga, por comisión de servicios del 27 al 29 de enero de 2026 a Salinas.

De mi consideración:

En concordancia con el Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted señoría Economista, se digne certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales de los servidores, Ingenieros Christian Guevara Mena y Guido Zúñiga Fauth, por comisión de servicios del 27 al 29 de enero de 2026 al Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas, conforme a documento Nro. DGAC-ZSNA-2026-0171-M, de solicitud de comisión debidamente autorizada por el señor Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante.

En caso de no existir disponibilidad en el presupuesto de viáticos, para esta comisión solicito a usted se considere el presente documento, para que en la posterior se emita la certificación de fondos requerida.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Eugenio Ursmo Espinoza Arellano
CONTROLADOR RADAR APP

Referencia:

- DGAC-ZSNA-2026-0171-M

Anexos:

- Foto luz de pisa con certificación
- dgac-zsna-2026-0050-m-motocicla-salinas.pdf
- hoja de ruta_dgac-zsna-2026-0171-m.pdf
- dgac-zsna-2026-0171-m_solicitud_comisión_de_servicios.pdf
- 03_solicitud_comisión_crishuan_guevara-signado-signado-signado.pdf
- 03_solicitud_comisión_guido_zuniga-signado-signado-signado.pdf

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Suiza Vieja, s/n. Quito, Ecuador

Código postal: 170100. Teléfono: 22522000

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0175-M

Guayaquil, 16 de enero de 2026

Cc/pa

Ing. Miguel Ángel Miranda Cisneros
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sra. Katy Del Rocio Caba Espinoza
Asistente Financiera

Sr. Ing. Guido Fabricio Zúñiga Carino
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Ing. Cristóbal Danilo Cisneros Mena
Técnico en Servicios de Mantenimiento

mm



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Bolívar y Pasadizo de la Libertad

Código postal: 090102 - Jumbún, Guayaquil. Teléfono: +593 4 252 1000

www.dgac.gob.ec www.dgac.gov.ec

EL BÚFALO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAF-2026-0265-M

Quayaquil, 27 de enero de 2026

PARA: Sr. Eugenio Erasim Espinosa Arellano
Concejal de Radar APP

ASUNTO: Verificación de disponibilidad presupuestaria comunitaria de servicios tecnológicos al Aeropuerto de Salinas días 27 al 29-01-26; Ing. Cristhian Cueva y Ing. Gerardo Zúñiga

En ejecución al Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0175-M de fecha 26 de enero de 2026 y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución Nro. DGAC-DSIA-2021-0062-R de la Gestión corporativa a nivel que existe el espíritu literal presupuestario en la partida 53151 denominada "Viáticos y Subsistencias en el interior" por el monto de USD. 320.00 (Trescientos veinte dólares con 00/100 cént.) valor que permitirá cubrir el cumplimiento de servicios tecnológicos de los Sres. Ing. Cristhian Cueva Cueva Monta e Ing. Gerardo Fabrice Zúñiga Parodi, en el Aeropuerto de Salinas durante los días 27 al 29 de enero de 2026, quienes habilitaron el circuito número 1 de pista e incrementará la disponibilidad de los circuitos de iluminación de la pista.

Cabe señalar que, conforme a la normativa vigente, cada uno de los servidores antes mencionados percibirá el valor de USD. 250.00 correspondientes a los días de consumo de servicios debidamente solicitados y autorizados.

Finalmente, se deja constancia que los actos administrativos, así como el cumplimiento de la normativa vigente son de exclusiva responsabilidad de los servidores que los ejecutan.

Atentamente,

Documento firmado y electrónicamente

Eugenio María Sol Varona Santos
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-ZSNA-2026-0175-M

Anexo:

- diligencias-2026-0062-m-archivo_salinas.pdf
- lista de personas autorizadas
- presupuesto 2026-0175-m-y-diligencias-archivo_salinas.pdf
- diligencia-archivo_salinas-2026-0175-m.pdf
- 05-archivo-salinas-sistema-gestion-archivo_salinas.pdf
- 05-archivo-salinas-temporal-archivo_salinas.pdf

Cc/pa:

Sra. Mgs. Evelyn Cynthia Morúa Hidalgo
Analista Financiero 2

Sra. Ing. Katty Cecilia Estrada Andrade
Analista Financiera 2

Sra. Katty Elizabeth Cueva Espinoza
Asistente Financiera

Sra. Dra. María Victoria Zamora Sánchez
Analista de Recursos Humanos 2

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Eloy Alfaro 1013A - Quito, Ecuador

Código postal: 010101 - Teléfono: +593 2 250 2000

www.dgac.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando N.º DGAC-ZAFT-2026-0265-M

Guayaquil, 27 de enero de 2026

Ing. Miguel Ángel Muñoz Guayas
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Señor Director General de Aviación Civil
UDChilala

Señor Ing. Cristian Daniel Guayas Maná
Técnico en Servicios de Mantenimiento

Señor Ing. Guido Patricio Zurigo Franco
Analista CNS para la Navegación Aérea I

000



PARA EL VISTO
DE LOS
SEÑORES

Dirección General de Aviación Civil

Teléfono: Fijos 593 (0) 42 3740000

Código postal: 090027 Guayaquil Ecuador. Telefax: 593 (0) 42 3740000

www.dgac.gub.ek

EL AVIÓN
ECUADOR