



Dirección General de Aviación Civil

LIQUIDACION DE ANTICIPO COMISION QUE JUSTIFICA EL 70 %						
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL						
NOMBRE:	CRISTHIAN GUEVARA MENA		FONDO No. 9			
FECHA:	21 AL 23 DE ENERO DE 2026					
MEMORANDO:	DGAC-ZSNA-2026-0132-M					
DIAS:	2		VALOR POR DIA:		80,00	
LUGAR:	SALINAS					
VIATICOS DE LA COMISION	100 %	30 %	70 %	JUSTIFICAR	DIFERENCIA	
VALOR TOTAL COMISION ANTICIPO	160,00	-	-			
LIQUIDACION						
TOTAL	160,00	48,00	112,00	142,00		

ELABORADO: *Katty Corrao*
KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO: *Katty Inbarca*
ING. KATTY INBARCA ANDRADE
ANALISTA FINANCIERO 2

ER 40
Cm 122



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-ZSNA-2026-0132-M ✓

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

26 de enero 2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GUEVARA MENA CRISTHIAN DANILO C.I. 0915923148

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SALINAS - SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTIÓN INTERNA ZONAL CNS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. CRISTHIAN GUEVARA MENA, ING. PATRICIO MOSQUERA MORQUECHO Y TLGO. ELVIS HOLGUÍN ROMERO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Mantenimiento correctivo a los circuitos de pista del Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas.

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
21-01-2026	RAMIREZ MATÍAS SILVIA MAGDELIANA ✓	001-001-000001134	0916035843001	\$ 12,00 ✓
22-01-2026	ROCA MURILLO NORY ELENA ✓	001-001-000006784	0910148709001	\$ 30,00 ✓
22-01-2026	RAMIREZ MATÍAS SILVIA MAGDELIANA ✓	001-001-000001142	0916035843001	\$ 15,00 ✓
22-01-2026	ALVAREZ VICENTE WILDER ✓	001-001-000000248	0967282252001	\$ 70,00 ✓
23-01-2026	VERA VERA CRUZ MIRIAM ✓	001-001-000003595	1203119431001	\$ 5,00 ✓
23-01-2026	SANCHEZ GÓMEZ CARMITA MARIBEL ✓	001-001-000000009	0915913362001	\$ 10,00 ✓
TOTAL				\$ 142,00 ✓

2. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

FECHA dd-mm-aaaa	SALIDA hh:mm	LLEGADA hh:mm	NOTA
21-ene-2026	08H30 ✓	23-ene-2026 15H00 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil - Salinas	21-ene-2026	08H30 ✓	21-ene-2026	11H00
TERRESTRE	DGAC	Salinas - Guayaquil	23-ene-2026	12H00	23-ene-2026	15H00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

SE ADJUNTA TIKETS DE PEAJE Y DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Cristhian Danilo Guevara Mena
C.I. 0915923148
Tecnico en Servicios de MantenimientoING. CRISTHIAN DANILO GUEVARA MENA
TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Miguel Angel Miranda Guevara
C.I. 0915923148
Coordinador CNS ZonalING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA
COORDINADOR CNS ZONAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Miguel Angel Miranda Guevara
C.I. 0915923148
Coordinador CNS ZonalING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA
COORDINADOR CNS ZONAL2d. 9/1000
30/11/25Decano
26 ENE 2025
U

SANCHEZ GOMEZ CARMITA MARIBEL

R.U.C. # 0915913362001

**COMEDOR EL BUEN SABOR CRIOLLO**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
POPULARES, INCLUIDO PARA LLEVAR.

Dir: Calle Principal - Carrera Guayaquil - Sección Av. 12 - Carrera Zapater

Celular: 0959823198 • Email: carmita.sanchez@0915913362001.com

NOTA DE VENTA Serie N° 001-001-000000009



AUTORIZACIÓN S.R.L. # 1133216810

Contribuyente Negocio Pop. Jar - Régimen RINPE

ANOS	MESES	DIAS
23	01	26

Sr.(a): Erithon Guayana
 Dirección: Guayaquil
 ILL.C.C.I.: 09-15923198 TELÉFONO: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNID.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10,00</u>

Sr.: Duay Belarso TOTAL S 10,00
 dólares
 CANT. 10 CANT. 00 CANT. 00



IMPRENTA: [illegible] TEL: [illegible] AL SERVICIO: [illegible] FAX: [illegible]
 CORPRINT S.A. - CALLE 1300 DEL 64 AL 130 - IMPRESO EN GUAYACIL - CADUCA: 30-01-2008



R.U.C: 0967282252001

FACTURA

No. 001-001-000002-00

NÚMERO AUTORIZACIÓN

7701707801096728225200120010010000002489648951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

HOTEL SUN BEACH
ALVAREZ VICENTE WILDER

Dir. Matriz: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37/
GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SALINAS/ SANTA ELENA

Dir. Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37/
GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SALINAS/ SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

CLAVE DE ACCESO



2201200901096728225200120010010000002489648951112

Razon Social (Nombres y Apellidos): Cristhian Danilo Guevara Mena

RUC / GI: 0915402148

Fecha Emision: 22/01/2024

Curso de Emision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Cuentos	Precio Total	
006		2	Servicio de Hospedaje	Hospedaje por dos días ingreso 21/01/2024 con salida 23/01/2024			530.43100	3%	50.00	580.85
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	63.97	
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			170.00	0	días	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
Información Adicional										
Dirección	Guayaquil									
Email	cristhian@signal.com									
Teléfono	0999171300									
SUBTOTAL EXENTO IVA							\$	0.00		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							\$	60.87		
IVA 15%							\$	0.00		
PROPIA							\$	0.00		
VALOR TOTAL							\$	70.00		
VALOR A PAGAR							\$	70.00		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0173-M

Guayaquil, 26 de enero de 2026

PARA: Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea I

ASUNTO: COMISION SALINAS 21 AL 23 DE ENERO DEL 2026

De mi consideración:

Mediante la presente me dirijo a Ud. para informarle sobre las actividades que se realizó junto con el Ing. Patricio Mosquera en el Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas del 21 al 23 de enero del 2026, cuya información se encuentra en el anexo que adjunto

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cristhian Danilo Guevara Mena
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Anexos

- informe_comision_salinas_e_comision_salinas_21_al_23-signad-signad.pdf




ING. CRISTHIAN DANILLO GUEVARA MENA
C.I. 1704327000

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Suenos Ares 061-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170432 / Julio Ecuador. Teléfono: +503 2 264 7190

EL NUEVO
FCIADOR

	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ELECTRICIDAD Y AYUDAS VISUALES	Código: 0-18/PC-01/GEN
	INFORME TÉCNICO	Revisión: 0 Fecha: Junio 2012
Referencia: EAV-2026-008	Estación: Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez	Técnicos(s): Ing. Cristhian Guevara Ing. Patricio Mosquera
Inicio Actividades: 21/01/2026		
Fin de Actividades: 23/01/2026		
Duración: 03 días	Transporte: Transporte Institucional	Actividad: 1. Mantenimiento correctivo

I. ANTECEDENTES:

De acuerdo al OFICIO N° DGAC-YSA-2026-001-OPS-0, de fecha 19 de enero de 2026, suscrito por el señor SGOP. TÉC. AVC., Wilmer Sánchez Silva, OPERACIONES APTD. "GRAL. ULPIANO PÁEZ", mediante el cual informa lo siguiente:


"Por el presente me permito informar a usted señor administrador, que el día de hoy 19 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 06:20 am se procedió a realizar el chequeo de pista 31/13, en este recorrido se pudo identificar que un foco del arreglo de luces de pista se encontraba haciendo cortocircuito (imágenes adjuntas), para lo cual se informó a la torre que proceda a apagar y encender las luces, observando así que ya no se encendió un circuito, posterior a esto se procedió a subir y bajar el breaker de luces de pista donde tampoco se encendió el circuito de luces; por lo antes expuesto me permito solicitar a usted señor administrador que a través de su persona se gestione la reparación de mencionado circuito de luces, ya que en el aeropuerto General Ulpiano Páez, existen diferentes requerimientos de extensión de horarios para la ejecución de vuelos nocturnos."

Por lo anteriormente mencionado agradeceré a usted señor Subdirector Zona, disponga a quien corresponda autorice comisión de servicios de personal técnico de la Subdirección Zonal hacia el aeropuerto de Salinas, a fin de solventar mencionada novedad y continuar brindando los servicios a los operadores aéreos de este aeródromo, por tal motivo se autoriza a los Ingenieros Cristhian Guevara y Patricio Mosquera para realizar comisión de servicios al Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas del 21 al 23 de enero del 2026 para realizar lo sgte:

- Mantenimiento correctivo a los circuitos de Luces de Pista del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se realizó chequeo en los circuitos 1 y 2 de pista, detectando una de las balizas del circuito 2 cortocircuitado el socket y averiado el halógeno, adicional también se revisa el transformador de aislamiento de esta baliza y se encuentra averiado fuera de servicio, se procede con las correcciones pertinentes, se cambio el socket con el halógeno en la baliza y se colocó transformador nuevo (150 W @ 6 A)







Se realizó evaluación de encendido de los circuitos los cuales encendieron sin novedad permitiendo así observar balizas fuera de servicio y caídas, se cambiaron 6 halógenos b-pin de 150W 6.6 A de los cuales se cambio 3 socket que se encontraron en mal estado.



Las balizas que se alcanzó a observar caídas, presentaban degradación en su base (desprendidas y averiadas), se realizó ajustes y a 6 balizas se reforzó su base mediante el uso de mortero prefabricado (esto sin modificar las características físicas de la baliza), estas modificaciones se las realizó hasta que se cambie por completo estas balizas.



Se cambio 2 balizas nuevas ADB que se disponía, se coloco una en un puesto de baliza que se encontró solo cables y la otra en una baliza totalmente degradada (excesiva corrosión debido a la salinidad del ambiente).





Al momento de realizar evaluaciones de encendido se detectó el seccionador de seguridad correspondiente al circuito 2 con rastros de cortocircuito (La cuchilla del seccionador con rastro de sobrecalentamiento), se encontró los cables de media tensión del seccionador flojos y mal colocados, se procedió a cambiar el seccionador con uno que se disponía en la bodega de este aeropuerto, una vez colocado se verificó que se restablezca el encendido del circuito 2 el cual funciona sin novedad



Una vez finalizadas estas maniobras se realizó un conteo del status de las balizas de borde de pista obteniendo lo sgto:

BALIZAS BORDE DE PISTA APAGADAS LADO PLAYA	12 BALIZAS
BALIZAS BORDE DE PISTA APAGADAS LADO TORRE	6 BALIZAS
TULIPAS TRANSPARENTES AVERIADAS LADO PLAYA	4 tulipas
TULIPAS TRANSPARENTES AVERIADAS LADO TORRE	5 tulipas
BALIZAS CAÍDAS POR REPARAR	4 balizas

Nota: Previo a las maniobras de mantenimiento realizadas se encontro con un % 70 de operatividad el sistema de iluminación de pista, una vez realizadas los mantenimientos quedo con un % 80 de operatividad el sistema de balizamiento.

III. REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS:

REPUESTO	CANTIDAD
HALOGENO 150 W 6.6 A CONECTOR BI PIN	6 HALOGENOS
MORTERO MULTIMIX 325	2 FUNDAS DE 5 KG
TERMINALES FAST-ON HEMBRA DE 6 MM	6 TERMINALES
SECCIONADOR MEDIA TENSION TIPO CUCHILLA	1 SECCIONADOR
BALIZA DE BORDE DE PISTA COMPLETA ADB	2 BALIZAS
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 150 W 6.6 A	2 TRANSFORMACIONES
SOCKET BI PIN PARA BALIZA	3 SOCKET
CINTA AUTOFUNDENTE	1 CINTA
CINTA AISLANTE	1 CINTA

IV. ESTADO FINAL DE EQUIPOS:

CIRCUITO DE PISTA 1	OPERATIVO
CIRCUITO DE PISTA 2	OPERATIVO

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES:

El mantenimiento en climas salinos (costeros) es crítico, siendo esencial aplicar tratamientos anticorrosivos, limpiezas frecuentes con agua dulce y revisiones técnicas periódicas para combatir la rápida oxidación y/o corrosión, con esto prolongar la vida útil de los equipos.

RECOMENDACIONES:



Protección Anticorrosiva: Aplicar recubrimientos especiales (anticorrosivos) en componentes metálicos y bobinas es indispensable para resistir el ambiente salino y prevenir el par galvánico.

Limpieza Frecuente (Agua Dulce): Lavar los equipos con agua dulce para eliminar la sal acumulada previene la corrosión acelerada, la acumulación de sal puede destruir equipos en poco tiempo si no se elimina regularmente.

Mantenimiento Preventivo: Ejecutar un programa de mantenimiento técnico reduce fallas inesperadas, asegura la eficiencia energética y prolonga la vida útil de los bienes.

Inspección de Conexiones Eléctricas: Los climas salinos aceleran el daño eléctrico; se deben revisar y limpiar las conexiones constantemente.

VI. PERSONAL TÉCNICO EN LA INTERVENCIÓN:

 <p>ESTACIÓN TALLER GUAYARA NATA CARRERA 1000</p>	 <p>ESTACIÓN TALLER HOBOSERA PUNTALEÓN CARRERA 1000</p>
<p>Ing. Cristhlan Guavara</p>	<p>Ing. Patricio Mosquera</p>
<p>Fecha de elaboración:</p>	<p>26/01/2026</p>



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2026-0047-M

Santa Elena, 26 de enero de 2026

PARA: Marco Francisco Ruales Neira
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales personal CNS, Apto. Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Subdirector Zonal del Litoral, que los señores Patricio Mosquera, Elvis Holguín y Crisithina Guevara, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria, en camioneta Chevrolet DMAX, placa GEA-3726, número de control 424, en cumplimiento de servicios institucionales de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
<ul style="list-style-type: none"> Reparación de Circuito No. 2 de luces de pista 13-31 Mantenimiento Correctivo Frecuencia 118.85 TWR y 119.95 APP 	Miércoles 21 de enero/2026, a las 11:00 am	Viernes 23 de enero/2026, a las 12:00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente


Tigo. Jonathan Orosi Mancheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copia:

Se Tigo. Elvis Junior Holguín Reyes
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Se Ing. Patricio Arturo Mosquera Morquecote
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Se Ing. Crisithina Danilo Guevara Mesa
Técnico en Servicios de Mantenimiento



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Cel-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 700402 / Quito-Ecuador | Teléfono: +593-2 284 7400

EL NUEVO
FCHANNOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 DIRECCION REGIONAL II
 UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO
 HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR Guayaquil FECHA 26 de Enero 2016 MOVILIZACION: 0003253

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____ OBJETIVO DE LA COMISION: _____

DOCUMENTO NO. _____
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____ NOMBRE DEL CONDUCTOR: Antonio Abasquez

VEHICULO: CLASE Vehículo de MARCHA MARCA Chrysler No PLACA PEL-3926

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
DIYF	26/01/16	05:30	290007	SANJUAN	26/01/16	11:00	290077					
SANJUAN	26/01/16	11:00	290077	DIYF	26/01/16	15:00	290077					

OBSERVACIONES: _____
 FIRMA SR. CONDUCTOR: [Firma] FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Firma]
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO OGAC.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 1754

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución: LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL DEL ECUADOR
RUC: 1798014760201

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad: GUAYAQUIL
Fecha de Vigencia: Desde: 2026-01-21 Hora: 06:00 Hasta: 2026-01-23 Hora: 21:00
Motivo: MOVILIZACIÓN DE PUNTO GRABADOS DE LA SUPERINTENCIÓN ZONAL SNA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AEROPUERTO LULPIANO PAEZ DE SALINAS

No. Ocupantes: 5

AUTORIZACIÓN

Fecha: 2026-01-20 No. Comunicación: DGAC-25NA-2326-0135-M

Lugar Origen: GUAYAQUIL
Lugar Destino: SALINAS AEROPUERTO LULPIANO PAEZ

Kilometraje Inicio: Kilometraje Fin:

3. DATOS DEL CONDUCTOR/A

Nombre: PATRICIO ARTURO MUSQUERA MORQUEZ
Cargo: TECNICO CNS
Número de Cédula / Pasaporte: 0908453170 Tipo de Licencia: B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa: PC 3726 Marca / Modelo: LUV MAX
Color: BLANCO Número Matrícula: 11614008

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: SR. EUGENIO ERASMO ESPINOZA ARELLANO
Cargo: CONTROLADOR RACAR APP

Realizado Por: FRANCISCO VILVINA CESAR ERNESTO

Fecha de Emisión: 2026-01-20 15:13



Dirección General de Aviación Civil

DIRECCIÓN ZONAL

ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS , INSTITUCIONALES

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO 0003674

Lugar, fecha de emisión: Guayaquil, 21/Enero/ 2016.
Dependencia solicitante: Radio Aguilero
Funcionario Responsable: Patricia Meryasa c.c. 0903433170
Motivo de salida: Comisión Salinas

Lugar de origen: S. N. # Destino: Salinas

Tiempo de duración: _____

Hora de salida: 08:30 Kilometraje de salida 290097

Hora de entrada: 15:00 Kilometraje de entrada: 290547

Vehículo: Comisaría Marca: Charterlot Color: blanco

No. Control: 429 Placa: SEE-3726

Nombre del conductor: Patricia Meryasa c.c. 0903433170

Kit Accesorios Llanta de emergencia Gata

AUTORIZADO POR

FUNCIONARIO RESPONSABLE

[Signature]
Responsable dependencia solicitante

[Signature]
Nombre:

CONDUCTOR

[Signature]
Nombre:

CORREOER VEAL DE LA COSTA CRYALCO
PAIS: 264-5-1116, CHASLEY 524-89-84
CUBERA, J. LUIS
RUC: 2490671087001

Int. Factoria: 200004412722
Fecha: 21/01/2025 Hora: 11:30:00
Estacion: 100 Estacion: 100 Estacion: 1012
RUC: 2490671087001
Clase de: 1012 1012

Clase: 01 1.00
IVA: 0% 0.00

TOTAL \$ 1.000
Cantida: 10 10 10 10

CORREOER VEAL DE LA COSTA CRYALCO
PAIS: 264-5-1116, CHASLEY 524-89-84
CUBERA, J. LUIS
RUC: 2490671087001

Int. Factoria: 200004412722
Fecha: 21/01/2025 Hora: 11:30:00
Estacion: 100 Estacion: 100 Estacion: 1012
RUC: 2490671087001
Clase de: 1012 1012

Clase: 01 1.00
IVA: 0% 0.00

TOTAL \$ 1.000
Cantida: 10 10 10 10

CORREOER VEAL DE LA COSTA CRYALCO
PAIS: 264-5-1116, CHASLEY 524-89-84
CUBERA, J. LUIS
RUC: 2490671087001

Int. Factoria: 200004412722
Fecha: 21/01/2025 Hora: 11:30:00
Estacion: 100 Estacion: 100 Estacion: 1012
RUC: 2490671087001
Clase de: 1012 1012

Clase: 01 1.00
IVA: 0% 0.00

TOTAL \$ 1.000
Cantida: 10 10 10 10

CORREOER VEAL DE LA COSTA CRYALCO
PAIS: 264-5-1116, CHASLEY 524-89-84
CUBERA, J. LUIS
RUC: 2490671087001

Int. Factoria: 200004412722
Fecha: 21/01/2025 Hora: 11:30:00
Estacion: 100 Estacion: 100 Estacion: 1012
RUC: 2490671087001
Clase de: 1012 1012

Clase: 01 1.00
IVA: 0% 0.00

TOTAL \$ 1.000
Cantida: 10 10 10 10



Dirección General de Aviación Civil

Fdo 9

PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO			
DIRECCION ZONAL DEL LITORAL			
NOMBRE:	CRISTHIAN GUEVARA MENA		
FECHA:	21 AL 23 DE ENERO DE 2026		
MEMORANDO	DGAC-ZSNA-2026-0132-M		
LUGAR:	SALINAS		
VALOR DIA:	COMISION DIAS	TOTAL	
80,00	2	160,00	
TOTAL		160,00	

SON: CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES

ELABORADO:

Katty Cerece E
KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

Katty Andrade
ING. KATTY INTIAGO ANDRADE
ANALISTA FINANCIERA II



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memoranda Nro. DGAC-ZSNA-2026-0132-M

Guayaquil, 20 de enero de 2026

PARA: Sr. Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez
Subdirector Zonal del Litoral, Subregión

ASUNTO: Solicitud autorización comisión de servicios institucionales a Salinas del 21 al 23 ene 2026 para Cristian Guevara, Patricio Mosquera y Elvis Holguín.

De mi consideración:

En referencia al memorando en línea No. DGAC-SESA-2026-0037-M y al memorando DGAC-SESA-2026-0038-M, emitidos por el señor Jonathan Manchene, Administrador del Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas, en el que da a conocer el estado de fuera de servicio tanto de un circuito de iluminación de pista como de la frecuencia 118.5 MHz de la torre de control, me permito solicitar de usted señor Subdirector Zonal del Litoral, su autorización para el cumplimiento de comisión de servicios institucionales para los servidores, ingenieros Patricio Mosquera Mórquecho, Cristian Guevara Mena, y el señor tecnólogo Elvis Holguín Romero, del 21 al 23 de enero del 2026, quienes atenderán las novedades reportadas e incrementarán el porcentaje de disponibilidad de los sistemas de iluminación de pista.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Eugenio Erasmo Espinoza Arellano
CONTROLADOR RADAR APP

Referencia:
- DGAC-SESA-2026-0037-M

ANEXO:
- OFICIO E NOVEDAD LUCES DE PISTA
- dga-sesa-2026-0038-m.pdf

Copia:
Sr. Ego. Jonathan Coronado Martínez
Agente de Seguridad de la Aviación

Ing. Miguel Ángel Miranda Guzmán
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Ego. Elvis Juan Holguín Romero
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: P.O. Box 1001 del 15 - Av. Tumbaco, Guayaquil

Código postal: 09001 / 09010 Ecuador. Teléfono: (+593) 25 25 411

Teléfono fax: (+593) 25 25 411

EL RIESGO
ECUADOR /



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DCAAC-ZSNA-2026-0132-31

Guayaquil, 20 de enero de 2026

Sr. Ing. Patricia Arriaga Mosquera Marquache
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

mm



AGENCIA EJECUTIVA
DE AERONÁUTICA CIVIL
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Líneas Aéreas del Sur S.A. 10 de Agosto

Código postal: 010120 - Guayaquil, Ecuador. Teléfono: 043 223 2000

AGENCIAS DE AERONÁUTICA CIVIL

EL AVIÓN
ECUADOR

2/2



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora emisión: 06/07/2015 11:04:15

Generado por: Miguel Ángel Morán Cordero

Información del Documento		Dir. Referencia:	0040-2014-204-001-01
Nº Documento:	01-2015-000000000-01	Dir.:	Dr. Mg. Alejandro Aráiz Coronel, Ministro General de Aviación Civil, Ministerio de Transportes, Turismo y Comercio Exterior
Dir.:	Dr. Ricardo Lora Espinoza Aráiz, Subgerente de Aviación Civil, Ministerio de Transportes, Turismo y Comercio Exterior	Dir.:	Dr. Mg. Alejandro Aráiz Coronel, Ministro General de Aviación Civil, Ministerio de Transportes, Turismo y Comercio Exterior
Asunto:	Colocación de permisos de vuelo de líneas aéreas de pasajeros en el territorio nacional para el servicio de transporte aéreo de pasajeros. Línea 124744	Diagnóstico:	Normal
Fecha de Emisión:	06/07/2015 11:04:15	Fecha Regimen:	06/07/2015 11:04:15

Ruta del Documento						
Area	Dir.	Fecha/Hora	Accion	Para	Nº Copias	Comentarios
SECRETARÍA GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	Dr. Ricardo Lora Espinoza Aráiz, Subgerente de Aviación Civil	06/07/2015 11:04:15	Registro		1	
SECRETARÍA GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	Dr. Ricardo Lora Espinoza Aráiz, Subgerente de Aviación Civil	06/07/2015 11:04:15	Registro	Dr. Mg. Alejandro Aráiz Coronel, Ministro General de Aviación Civil	1	Comentarios: No tiene
SECRETARÍA GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	Dr. Ricardo Lora Espinoza Aráiz, Subgerente de Aviación Civil	06/07/2015 11:04:15	Registro	Dr. Mg. Alejandro Aráiz Coronel, Ministro General de Aviación Civil	1	Comentarios: No tiene
SECRETARÍA GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	Dr. Ricardo Lora Espinoza Aráiz, Subgerente de Aviación Civil	06/07/2015 11:04:15	Registro	Dr. Mg. Alejandro Aráiz Coronel, Ministro General de Aviación Civil	1	Comentarios: No tiene
SECRETARÍA GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	Dr. Ricardo Lora Espinoza Aráiz, Subgerente de Aviación Civil	06/07/2015 11:04:15	Registro	Dr. Mg. Alejandro Aráiz Coronel, Ministro General de Aviación Civil	1	Comentarios: No tiene

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Pichincha, Av. El Túnez 3014 de Av. Pichincha
Código postal: 180101 - Guayaquil, Ecuador. Teléfono: +593 4 2 221 1601
E-mail: dga@aviacioncivil.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2026-0038-M

Santa Elena, 19 de enero de 2026

PARA: Sr. Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: FREQ 118.5 MHZ U/S Aeropuerto Salinas

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Subdirector Zonal del Litoral, que la frecuencia 118.5 MHZ de la torre de control del Aeropuerto de Salinas, se encuentra fuera de servicio desde el día 18 de enero de 2026.

Por lo anteriormente expuesto, agradeceré a usted señor Subdirector Zonal, disponga o quien corresponda autorice comisión de servicios de personal técnico de la Subdirección Zonal hacia el aeropuerto de Salinas, a fin de solventar mencionada novedad.

Particular que informo a usted señor Subdirector Zonal para su conocimiento y fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Documento firmado electrónicamente

Tigo. Jonathan Omar Manchego Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copia:

Sr. Eugenio Escobar Espinosa Anllam
Controlador Radar APP

Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Daniel Alfonso Vazquez Carrasco
Asesoría APP/FAE



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Puenzalaga del Tuyú 42, Loja, Ecuador

Código Postal: 080101, Junta de Aduana, Teléfono: 091 2 2967400

091 2 2967400

EL GRAN
ECUADOR



REPÚBLICA
DE EL SALVADOR

Dirección General de Aviación Civil

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

OFICIO N° DGAC-YSA-2026-001-OPS-O

Salinas, 19 de enero de 2026

ASUNTO: Info. Novedad con las luces de pista (31/13)

Tigo,

Jonathan Manchero Muñoz

ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO APTO. "GRAL. ULPIANO PÁEZ"

Presente: -

De mi consideración

Por el presente me permito informar a usted señor administrador, que al día de hoy 19 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 06:20 am se procedió a realizar el chequeo de pista 31/13 en este recorrido se pudo identificar que un foco del circuito de luces de pista se encontraba haciendo cortocircuito (imagen adjunta), para lo cual se informó a la torre que proceda a apagar y encender las luces, observando así que ya no se encendió un circuito, posterior a esto se procedió a subir y bajar el breaker de luces de pista donde tampoco se encendió el circuito de luces; por lo antes expuesto me permito solicitar a usted señor administrador que a través de su persona se gestione la reparación de mencionado circuito de luces, ya que en el aeropuerto General Ulpiano Páez, existen diferentes requerimientos de extensión de horarios para la ejecución de vuelos nocturnos.

Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Atentamente,



WILMAR SÁNCHEZ SILVA
SGOP. TÉC. AVC

Wilmar Sánchez Silva

SGOP. TÉC. AVC

OPERACIONES APTO. "GRAL. ULPIANO PÁEZ"



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorandum Nro. DGAC-ZSNA-2026-0136-M

Cuayquil, 20 de enero de 2026

PARA: Sra. Econ. María Sol Vazore Santos
Analista Financiero 2

ASUNTO: Solicitud Certificación de Fondos a favor de los servidores, Ing. Cristhian Guevara, Patricio Mosquera y Tigo, Elvis Holguin, por comisión de servicios del 21 al 23 de enero de 2026 a Salinas

De mi consideración:

En concordancia con el Artículo 113 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted señora Economista, se digné certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales de los servidores, Ing. Cristhian Guevara Mena, Patricio Mosquera Murquecho y Tigo, Elvis Holguin Romero, por comisión de servicios del 21 al 23 de enero de 2026 al Aeropuerto Gral Ulpiano Páez de Salinas, conforme a documento Nro. DGAC-ZSNA-2026-0133-M, de solicitud de comisión debidamente autorizada por el señor Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante.

En caso de no existir disponibilidad en el presupuesto de viáticos, para esta comisión, solicito a usted se considere el presente documento, para que en lo posterior se emita la certificación de fondos requerida.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Eugenio Erasmo Espinosa Arellano
CONTROLADOR RADAR APP

Referencias:

- DGAC-ZSNA-2026-0132-M

Anejos:

- OFICIO 1 NOVEDAD LUCES DE PISTA
- dgac-zsna-2026-0038-m.pdf
- 02_sol_comision_2026-01-21_sol_guevara_e-signed-signed-signed.pdf
- 02_sol_comision_2026-01-21_sol_guevara_e-signed-signed-signed.pdf
- 03_sol_comision_2026-01-21_sol_guevara_e-signed-signed-signed.pdf
- dgac-zsna-2026-0133-m-001768933334.pdf
- hoja_de_rma_dgac-zsna-2026-0133-m-0741659881764933334.pdf
- dgac-zsna-2026-0037-m_guayquil-1.pdf

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Suiza 4165 (Teléfono: 011 26 51077)

Código postal: 070101 (Quito-Ecuador). Teléfono: +593 2 254 2600

Atención al Cliente: 02 254 2600 (ext. 100)





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0136-M

Guayaquil, 20 de enero de 2026

Copia

Sr. Flgu. Elvis Junior Balgosa Becerra
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Ing. Miguel Ángel Naranda Civera
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sra. Psic. Ired Johanna Perpetua Rada Lourido
Analista de Recursos Humanos I

Sra. Olist. Nancy Alexandra Celi Parada
Asistente de Enfermería de Atención Institucional

Sra. Kany Del Rocío Cuba Espinosa
Asistente Financiera

uno



GOBIERNO FEDERAL
AGENCIA ECUATORIA
DE AVIACIÓN CIVIL

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Av. Los Andes 1301 - Guayaquil

Código postal: 090101 Guayaquil. Teléfono: +593 4154 0000

Correo electrónico: dgac@dgac.gub.ek

EL PASO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-Z/AFT-2026-0170-M

Guayaquil, 21 de enero de 2026

Sr. Dra. Mercedes León Zaribian
GUBUINSA

Sr. Tito Eduardo Inchausti Rosero
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Páramo Juan Alejandro Viqueza
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Cecilia Dado García Mesa
Ejecutor en servicios de Mantenimiento

Ing. Miguel Ángel Muñoz Gómez
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

cc:



REPÚBLICA DEL ECUADOR
AEROPUERTO
CORONA

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Avenida Alameda 10 de Agosto

Código postal: 070127 QUITO Ecuador. Teléfono: +593 2 294 1400

Correo electrónico: CGA@cgae.aero.gub.ec

EL HORS
ECUADOR