





## Dirección General de Aviación Civil

| LIQUIDACION DE ANTICIPO COMISION QUE JUSTIFICA EL 70 % |                           |       |         |            |            |                |       |
|--|---------------------------|-------|---------|------------|------------|----------------|-------|
| SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL                         |                           |       |         |            |            |                |       |
| NOMBRE:  | ELVIS HOLGUIN ROMERO      |       | FONDO 7 |            |            |                |       |
| FECHA:   | 21 AL 23 DE ENERO DE 2026 |       |         |            |            |                |       |
| MEMORANDO:   | DGAC-ZSNA-2026-0132-M     |       |         |            |            |                |       |
| DIAS:  | 2                         |       |         |            |            | VALOR POR DIA: | 80,00 |
| LUGAR:   | SALINAS                   |       |         |            |            |                |       |
| VIATICOS DE LA COMISION                                | 100 %                     | 30 %  | 70 %    | JUSTIFICAR | DIFERENCIA |                |       |
| VALOR TOTAL COMISION ANTICIPO                          | 160,00                    | -     | -       |            |            |                |       |
| LIQUIDACION  |                           |       |         |            |            |                |       |
| TOTAL  | 160,00                    | 48,00 | 112,00  | 136,00     |            |                |       |

ELABORADO: *Katty Corrao E.* REVISADO: *Katty Intriago Andrade*

KATTY COBA ESPINOZA ASISTENTE FINANCIERO ANALISTA FINANCIERO 2

EIK 69  
cur 121



## DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-ZSNA-2026-0132-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

28 de enero 2026

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HOLGUIN ROMERO ELVIS JUNIOR C.I. 0914969142

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SALINAS - SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTIÓN INTERNA ZONAL CNS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. CRISTHIAN GUEVARA MENA, ING. PATRICIO MOSQUERA MORQUECHO Y TLGO. ELVIS HOLGUÍN ROMERO.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Mantenimiento Preventivo de las frecuencias 118,85 Mhz TWR y 119,95 MHz APP en Torre de Control Salinas.
- Mantenimiento Correctivo del circuito número 2 de luces de Pista.

| Fecha      | Razón social                     | Factura           | RUC           | VALOR     |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 21-01-2026 | RAMIREZ MATÍAS SILVIA MAGDELIANA | 001-001-000001135 | 0916035843001 | \$ 15,00  |
| 22-01-2026 | ROCA MURILLO MORY ELENA          | 001-001-000006785 | 0910148709001 | \$ 28,00  |
| 22-01-2026 | RAMIREZ MATÍAS SILVIA MAGDELIANA | 001-001-000001145 | 0916035843001 | \$ 13,00  |
| 22-01-2026 | ALVAREZ VICENTE WILDER           | 001-001-000000249 | 0967282252001 | \$ 70,00  |
| 23-01-2026 | VERA VERA CRUZ MIRIAM            | 001-001-000003594 | 1203119431001 | \$ 5,00   |
| 23-01-2026 | SANCHEZ GOMEZ CARMITA MARIBEL    | 001-001-000000011 | 0915913362001 | \$ 5,00   |
| TOTAL      |                                  |                   |               | \$ 136,00 |

- AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

|                    | SALIDA      | LLEGADA     | NOTA   |
|--------------------|-------------|-------------|--|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 21-ene-2026 | 23-ene-2026 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm      | 08H30       | 15H00       |  |


## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | DGAC                 | Guayaquil - Salinas | 21-ene-2026         | 08H30         | 21-ene-2026         | 11H00         |
| TERRESTRE   | DGAC                 | Salinas - Guayaquil | 23-ene-2026         | 12H00         | 23-ene-2026         | 15H00         |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

## OBSERVACIONES

SE ADJUNTA TIKETS DE PEAJE Y DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN.

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   | NOTA  |
|---|---|
| <br>TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO<br>ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1 | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |

## FIRMAS DE APROBACIÓN

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |
|---|--|
| <br>TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO<br>ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1 | <br>ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA<br>COORDINADOR CNS ZONAL |

28  
160  
100% y 11244

28 ENE 2026  
Recuerdo

**SANCHEZ GOMEZ CARMITA MARIBEL**

R.U.C. # 0915913362001



**COMEDOR EL BUEN SABOR CRIOLLO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS Y COMEDORES POPULARES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Dirección: Calle Principal, Cercado Guayaquil - Salinas km. 92 - Cotacachi Zapotal  
Teléfono: 09 59662732 - Email: comedor@elbuenosabor.com

**NOTA DE VENTA** Serie VP 001-001-000000011

AUTORIZACIÓN S.R.L # 1133216810

NUM 23 PERI 01 AÑO 2026

Comitente: Negocio Popular - Régimen SIMPE

Nombre: Elois Holguin  
 Dirección: Guayaquil  
 R.U.C./C.I.: 0914965143 DIFUSO: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN            | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------------|----------|----------|
|       | Comida de<br>Aguacates |          | 5,00     |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |
|       |                        |          |          |

Sub: \_\_\_\_\_ TOTAL \$ 5,00

Gr: \_\_\_\_\_ dolares  
 CANT. [ ] CANT. [ ]  
  
 RECIBO CONFORME

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"  
**PARRILLADA RAMIREZ MATIAS SILVIA MAGDELIANA**  
**R.U.C. 0916035843001**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dr. Emilio Pueblo Nuevo Calle Gueyes S/N y Qta  
 Email: [silviamatias13@gmail.com](mailto:silviamatias13@gmail.com)  
 Cel: 0916621771 / Salinas - Ecuador



Nota de Venta 001-001- 000001135

Fecha: 21 Enero 2026 AUT. SRI: 1133209871  
 Sucial: Elvis Holgado Romero  
 C.RUC.: 0914362142 TI: 711  
 Dirección: Guayaquil

| CANT. | DESCRIPCION          | P. UNIT. | VALOR DE VENTA     |
|-------|----------------------|----------|--------------------|
|       | Consumo de Alimentos |          | 15,00              |
|       |                      |          | VALOR TOTAL: 15,00 |

FORMA AUTORIZADA: [Signature] FECHA: [Signature]

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"  
**VERA VERA CRUZ MIRIAM**  
**CAFETERIA Y RESTAURANTE** FUEBLO NUEVO GALAPAGOS S/N Y  
**SABORES Y SABORES DE MI TIERRA** ANTON C. JOSE DE SUCRE  
 CEL: 0989749861 SALINAS - ECUADOR  
 R.U.C. 1203119431001  
**AUT. SRI # 1133010228**  
**NOTA DE VENTA Serie N° 001-001-000003594**

001 001 2026

Sucial: Elvis Holgado  
 RUC. C.: 0914362142 TELEFONO:  
 Dirección: Guayaquil

| CANT. | DESCRIPCION          | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|-------|----------------------|----------|-------------|
|       | Consumo de Alimentos |          | 5,00        |
|       |                      |          | TOTAL: 5,00 |

FORMA AUTORIZADA: [Signature] FECHA: [Signature]

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"  
**PARRILLADA RAMIREZ MATIAS SILVIA MAGDELIANA**  
**R.U.C. 0916035843001**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dr. Emilio Pueblo Nuevo, Calle Gueyes S/N y Qta  
 Email: [silviamatias13@gmail.com](mailto:silviamatias13@gmail.com)  
 Cel: 0916621771 / Salinas - Ecuador



Nota de Venta 001-001- 000001143

Fecha: 22 Enero 2026 AUT. SRI: 1133209871  
 Sucial: Elvis Holgado Romero  
 C.RUC.: 0914362142 TI: 711  
 Dirección: Guayaquil

| CANT. | DESCRIPCION          | P. UNIT. | VALOR DE VENTA     |
|-------|----------------------|----------|--------------------|
|       | Consumo de Alimentos |          | 13,00              |
|       |                      |          | VALOR TOTAL: 13,00 |

FORMA AUTORIZADA: [Signature] FECHA: [Signature]

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
**CEVICHERIA VANESSA**  
**ROCA MURILLO NORY ELENA**  
 R.U.C.: # 0910148709001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Circulo de Fv. 6 S/N entre calles 17 y 18  
 Tel.: 2770012 Cel: 0987207905  
 Salinas Ecuador



Autorización SRI # 1132726193  
**NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000006785**

Fecha: 21/01/26  
 Sucial: Elvis Holgado  
 Dirección: GYE  
 RUC. C.: 0914362142 TI: 711

| CANT. | DESCRIPCION         | VALOR UNITARIO | V. TOTAL     |
|-------|---------------------|----------------|--------------|
|       | Consumo Alimenticio |                | 28,00        |
|       | * Del 21 y 22/Enero |                |              |
|       |                     |                | TOTAL: 28,00 |

FORMA AUTORIZADA: [Signature] FECHA: [Signature]

VERA VERA CRUZ MIRIAM FUEBLO NUEVO GALAPAGOS S/N Y ANTON C. JOSE DE SUCRE SALINAS - ECUADOR



R.U.C: 0967282252001

FACTURA

Nº: 001-001-000000249

NÚMERO AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

HOTEL SUN BEACH  
ALVAREZ VICENTE WILDÉR

Dirección Matriz: Av CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 35 Y CALLE 37/  
GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SALINAS SANTA ELENA

Dirección Sucursal: Av CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 35 Y CALLE 37/  
GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SALINAS/ SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

CLAVE DE ACCESO



22E120260109972022520012001001000002498846051118

RUC: 0967282252001

Código de Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos: Elvis Hoquin Romero

Fecha Emisión: 22/01/2023

| Cant. Principal | Cant. Auxiliar | Cant. | Descripción           | Detalle Adicional  | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|----------------|-------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 006             |                | 2     | servicio de hospedaje | responsable por los días impresos<br>21/01/2023<br>con saldo<br>23/01/2023 | -                 | -                 | 500.42400       | 0%        | 80.87        |

| Forma de Pago                      | Valor                  | Plazo | Término | SUBTOTAL 15%           |    |       |
|------------------------------------|------------------------|-------|---------|------------------------|----|-------|
| UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$70.00                | 0     | días    | SUBTOTAL 15%           | \$ | 80.87 |
| Información Adicional              |                        |       |         | SUBTOTAL IVE           | \$ | 0.00  |
| Dirección                          | Guayaquil              |       |         | SUBTOTAL NO CBIETO IVA | \$ | 0.00  |
| Level                              | elvis@hoquin-thema.com |       |         | SUBTOTAL FRENTO IVA    | \$ | 0.00  |
| Teléfono                           | 099 750 1986           |       |         | SUBTOTAL SIN IMPULSOS  | \$ | 80.87 |
|                                    |                        |       |         | DESCUENTO              | \$ | 0.00  |
|                                    |                        |       |         | ICE                    | \$ | 0.00  |
|                                    |                        |       |         | IVA 15%                | \$ | 0.00  |
|                                    |                        |       |         | PROPINA                | \$ | 0.00  |
|                                    |                        |       |         | VALOR TOTAL            | \$ | 80.87 |
|                                    |                        |       |         | VALOR A PAGAR          | \$ | 70.00 |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0179-M

Guayaquil, 28 de enero de 2026

**PARA:** Ing. Miguel Ángel Miranda Galarza  
**Analista CNS para la Navegación Aérea I**

**ASUNTO:** Remito Informe Técnico SMA-26-02 Mantenimiento correctivo Frecuencias TWR y APP Salinas.

De mi consideración:

Mediante el presente, remito a usted Ing. Miranda, el Informe Técnico referente a las labores de Mantenimiento Correctivo brindado a las frecuencias de TWR y APP en el Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas, durante comisión de servicios del 21 al 23 de enero del 2026.

Es importante hacer hincapié en las Observaciones y Recomendaciones de este Informe, donde se solicita:

- Brindar atención y gestionar recursos económicos para la renovación o reparación de los sistemas VCS,
- Brindar atención y gestionar recursos económicos para la renovación de equipos de radio
- Atender el mantenimiento preventivo, correctivo o renovación de equipos de climatización, y
- Gestionar recursos económicos para la adquisición de equipos UPS para protección eléctrica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlgo. Elvis Javier Holguín Romero  
**ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA I**

Archivos:

informe\_técnico\_sma-26-02\_salinas\_2025-01-21\_mant\_correctivo\_twr\_y\_app-signadli64451001696\_6985.pdf

Copias:

Se: Eugenio Erasmo Espinoza Arellano  
Controlador Radar APP

Se: Tlgo. Janyllan Quise Manchero Muñoz  
Agente de Seguridad de la Aviación

Tlgo. Edgar Patricio Benítez Mijangala  
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Se: Mgsc. Elton Castillo del Pozo  
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Se: Tlgo. Jimmy Francisco Mucche Tinoco  
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Se: Ing. Giovanni Francisco Padilla Méndez

**Dirección General de Aviación Civil**

Dirección: Buenos Aires 961-b5 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170102 / Quito - Ecuador. Teléfono: +593-2 254 7400



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0179-M

Guayaquil, 28 de enero de 2026

Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sra. Ing. Verónica Rosero Urdinola  
Analista CNS para la Navegación Aérea I



SEVERA FURIA  
HOGGCH BOCERO

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Oe' 53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador, Teléfono: +593-7 204 7403



## INFORME TÉCNICO Nº SMA-26-02



|                               |   |                  |                                  |
|-------------------------------|---|------------------|----------------------------------|
| <b>Dirigido a:</b>            | Ing. Miguel Angel Miranda Guevara, Coordinador Zona CNS |                  |                                  |
| <b>Inicio de Actividades:</b> | 2026-01-21  | <b>Estación:</b> | Aeropuerto Salinas SESA          |
| <b>Fin de Actividades:</b>    | 2026-01-23  | <b>Equipo:</b>   | VCS y/o Consolas de comunicación |
| <b>Tipo de Intervención:</b>  | Mantenimiento Correctivo                                |                  |                                  |

### I. ANTECEDENTES:

|   |                                   |                    |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Información Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo:</b> |                                   |                    |
| <b>Orden de Mantenimiento:</b>                              | SMA-2026-04                       |                    |
| <b>Orden dispuesta para:</b>                                | Tlgn. Holguín Romero Elvis Junior | Idioma un elemento |
| <b>Tipo de Transporte:</b>                                  | vehículo institucional            | Nro de Control 429 |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Información Mantenimiento Correctivo:</b> |                                      |
| <b>Servicio afectado:</b>                    | TWR 118,3 MHz                        |
| <b>Estación del Servicio afectado:</b>       | Aeropuerto Salinas SESA              |
| <b>Fecha de Reporte de afectación:</b>       | 2026-01-19                           |
| <b>Reportado por:</b>                        | Administrador de Aeropuerto          |
| <b>Reportado mediante:</b>                   | Sistema de Gestión Documental Quipux |

### II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:


| TAREA REALIZADA   | RESULTADO   |
|---|---|
| <p><b>2026-01-21</b></p> <p>Apenas arribamos al Aeropuerto, nos presentamos con el Administrador de Aeropuerto y paso directo a la Torre de Control para reconocer el fallo de las consolas para las comunicaciones.</p> <p>Cabe señalar que lo primero que se hace evidente es la falta de climatización, tanto en la Sala de Radios en 2do. Piso, como en la Sala de Equipos VCS y grabadora en 3er. Piso.</p> <p>Acondicionadores de Aire en ambas salas, Fuera de servicio.</p> <p>Una vez más, es necesario hacer hincapié en la necesidad de brindar mantenimiento preventivo, correctivo o adquirir nuevos equipos para climatización de las salas de equipos.</p> |  <p>A/C marca Hiviera, INV. 34097, Fuera de Servicio.</p>  <p>A/C marca SAMSUNG, INV. 34635, Fuera de Servicio.</p> |

El primer sistema en ser revisado es el VCS (Sistema de Comunicación de Voz) cuyo equipamiento se encuentra en el 3er. Piso de la Torre de Control.

Con fallo previo, reportado en anterior comisión, este sistema se encuentra trabajando con un sólo NODO.

El sistema cuenta con 2 Nodos (A y B) que aseguran redundancia en caso de fallo, pero al encontrarse uno ya fuera de servicio, no se cuenta con redundancia.

El exceso de temperatura es un factor de alto riesgo para los equipos electrónicos y por ende, es una amenaza para su funcionamiento y la seguridad operacional.




Nodo A: Fuera de Servicio

Nodo B: Operativo

En las consolas de APP y TWR, los casilleros de selección de frecuencias se encuentran todos fuera de servicio (en color rojo), cuando al menos hasta el domingo del reporte funcionaban dos frecuencias:

- 118,85 MHz TWR, y
- 113,95 MHz APP



Todas las Frecuencias presentan ALARMA (ROJO)

Acto seguido se verifica el estado de las Tarjetas de Interfaces de Radio, de las cuales se sospecha el daño, pues son las que se han visto más afectadas en todos los VCS de este modelo de la marca SCHMID, a nivel zonal y nivel nacional.

Efectivamente en su estado se aprecia que se encuentra alarmadas, pero a su vez se nota que también las tarjetas E1/T1, que administran la comunicación de cada Nodo con las Interfaces,



se encuentran alarmadas.

A fin de determinar si el daño es a nivel de la tarjeta E1/T1 que corresponde al Nodo B, que es el único que se encuentra activo; se procede a probar haciendo un intercambio de tarjeta, es decir, la que se conecta al Nodo A, que está fuera de servicio, es colocada para conectarse al Nodo B que se presume Operativo.

El intercambio de tarjetas E1/T1 da buenos resultados, permitiendo que se activen nuevamente las frecuencias en las consolas.

Al no existir una clara evidencia de la causa del fallo, se presume por las condiciones adversas, que el daño de la tarjeta E1/T1, fue ocasionado por exceso de temperatura.

Pese al reporte del fallo y que se encuentra emitido un NOTAM, por cobertura reducida, se aprovecha la tarde para realizar un mantenimiento preventivo al resto del sistema VCS, con extracción y limpieza de las tarjetas que se encuentran operativas.

Con esta labor se considera oportuno, liberar el exceso de trabajo, apagando las fuentes de poder que de momento no cumplen una función, con lo cual se reduce al menos un poco la generación de temperatura.


Se realiza cambio de posición de los módulos de los Nodos, de forma que, al finalizar el mantenimiento, queda operativo el NODO A, asociado a una tarjeta E1/T1 operativa.

Y queda apagada la fuente correspondiente al NODO B, cuyos módulos están fuera de servicio.

Adicionalmente queda apagada la fuente del SubRack C1, para evitar calor cercano a las tarjetas E1/T1 e interfaces de Radio.



El Tipo de Alarma que presentan las tarjetas E1/T1 ubicadas en Subrack C1 y C2 son diferentes, lo que conlleva a la necesidad de una prueba de intercambio de tarjetas.





Como muestra, la frecuencia 118,85 MHz, con etiqueta TWR J, se puede ver nuevamente activa, sin alarma.

Lo propio para la frecuencia 119,95 MHz.




Revisión de parámetros de operación. Voltajes AC y DC.

|  |  |
|--|--|
|  |  <p data-bbox="810 568 1449 640">Limpieza de las Tarjetas y sus puertos de conexión / slots en el sistema VCS</p>  |
| <p data-bbox="199 663 786 875">Aproximadamente a las 16h30, se solicita al personal ATC FAE, que inicie pruebas de comunicación con aeronaves, las cuales dan resultados positivos, retornando a las condiciones en que laboraron hasta el domingo 18 de enero de 2026, día del fallo reportado.</p> <p data-bbox="199 891 786 1066">Se solicita al personal ATC FAE, que mantenga operación con las consolas, y que por favor al cabo de 1 o máximo 2 horas, procedan a levantar el NOTAM de las frecuencias TWR y APP.</p> | <p data-bbox="810 663 1449 837">Pasadas las 17h00, ya verificadas algunas comunicaciones tanto en TWR como en APP, con funcionamiento normal, me retiro de la Torre de Control, junto al personal CNS que realiza trabajos en Iluminación de Pista.</p> <p data-bbox="810 853 1449 958">El personal ATC FAE levantó el NOTAM, luego de las respectivas pruebas de operación de ambas frecuencias, TWR y APP.</p> |
| <p data-bbox="199 1093 344 1122"><b>2026-01-22</b></p> <p data-bbox="199 1137 786 1207">Este día se realiza el mantenimiento de los equipos de comunicación Radios Auxiliares</p> <p data-bbox="199 1223 786 1366">De inicio se consulta respecto a la operación de las comunicaciones en TWR y APP, y el personal ATC FAE en turno indica que continúan operando con normalidad.</p>  |  <p data-bbox="810 1686 1326 1720">Equipo Radio Auxiliar de TWR, marca MAS</p> <p data-bbox="810 1736 1433 1769">Potencia Directa: 6,9 W – Potencia Reflejada: 0,4 W</p>   |

Debido a una necesidad de personal, pasó unas horas de la mañana a prestar apoyo en labores de reparación de iluminación de Fista.

Esto fue solo unas horas hasta el mediodía.



Al retorno del tiempo de alimentación, continuó los procedimientos de mantenimiento preventivo de los Radios Auxiliares de las posiciones Torre y APP.



Equipo Radio Auxiliar de APP, marca ICom:

Potencia Directa: 15 W – Potencia Reflejada: 0,69 W

Entre otras tareas, las mediciones de potencia Incidente y Reflejada para cada uno de los radios, presentan niveles normales, ofreciendo valores de VSWR correctos




2026-01-23

Se continúan mantenimientos y revisiones de las consolas y equipos de radio.

Estas labores se efectúan hasta cerca del mediodía y siendo las 12h00 iniciamos retorno a Guayaquil.

A las 15h00 llegamos al edificio SNA en Guayaquil.

### III. ESTADO DE EQUIPOS:

| DETALLE DE ESTADO DE EQUIPO(S)  | REGISTRO VISUAL DE EQUIPO(S)  |
|---|---|
| <p><b>Consolas de posiciones TWR y APP.</b></p> <p>Operativas, al menos con las frecuencias 119,95 MHz, correspondiente al servicio APP y 118,85 MHz, correspondiente al servicio TWR.</p>  |  <p>Consolas OPERATIVAS</p>                   |
| <p><b>Equipos Radio Auxiliares de posiciones TWR y APP.</b></p> <p>Los accesorios Handset de las consolas TWR y consola Std By en 4to. Piso, no han podido ser restablecidos por falta de cables especiales para la conexión.</p> | <p>Equipos Radio Auxiliares OPERATIVOS.</p>  |
| <p>En otras revisiones, se encuentra la necesidad de adquisición de nuevas pistólas de luces para emergencias de comunicaciones en Torre de Control de este y de otros Aeropuertos, donde ya no admiten reparación</p>            |   |
| <p>La Sirena para emergencias de Torre de Control, se encuentra totalmente destruida por la corrosión causada por óxido y salinidad.</p>  | <p>Es necesario llevar a cabo la adquisición de una nueva sirena para emergencias.</p>  |
| <p>Persiste el caño de los acondicionadores de aire para clima de las salas de equipos en 2do y 3er piso de la torre de Control.</p>  | <p>Acondicionadores de aire FUSER.</p> <p>Un split en segundo piso y los dos splits del tercer piso.</p>                        |

#### IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

La principal recomendación por parte quien suscribe es, efectuar las gestiones económicas y técnicas que permitan en el plazo más corto posible, realizar el remplazo de los sistemas VCS de la marca SCHMID, por haber cumplido ya su tiempo de vida útil y por el nivel de daños que estos presentan, afectando la disponibilidad operativa hasta en un 80%.

Gestionar los recursos económicos que permitan, ya sea la adquisición de un nuevo sistema VCS, o la adquisición de repuestos para restablecer la operación del actual.

Gestionar los recursos económicos para la renovación de los equipos de radio, que ya cumplieron su tiempo de vida útil.

Insistir en que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo, correctivo o la renovación de los equipos de aire acondicionado de las salas de equipos de la Torre de Control. Ya que esto conlleva a acortar el tiempo de vida de los equipos y sistemas, tanto de radio como VCS.

Tan necesarios como los acondicionadores de aire, para mantener los sistemas de navegación aérea operando en un ambiente de temperatura favorable, son los UPS, que brindan protección eléctrica y continuidad de suministro eléctrico.

En CNS Zonal Guayaquil, se volverán a efectuar las gestiones necesarias, para intentar adquirir los equipos UPS, que hacen falta en este y otros Aeropuertos.

Gestionar el equipamiento de la Torre de Control, con otros dispositivos de seguridad como son la pista de señales luminosas y una sirena para emergencias.

#### V. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Herramientas Varias    | Multímetro         | Vatímetro          |
| Cables de prueba de RF | Elija un elemento. | Elija un elemento. |
|                        |                    |                    |


#### VI. PERSONAL TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO:

Tigo. Elvis Holguín Romero

Elaborado por:

Tigo. Holguín Romero Elvis Junior

Analista CNS para la Navegación Aérea 1



Guayaquil, 28 de enero de 2026



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2026-0047-01

Santa Elena, 26 de enero de 2026

**PARA:** Marco Francisco Ruales Neira  
**Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante**

**ASUNTO:** Presentación de comisión de servicios institucionales personal CNS, Apto.  
Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Subdirector Zonal del Litoral, que los señores Patricio Mosquera, Elvis Holgun y Cristhian Guevara, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria, en camioneta Chevrolet DNAX, placa GEA-3726, número de control 424, en cumplimiento de servicios institucionales de acuerdo al siguiente detalle:

| ACTIVIDAD   | FECHA Y HORA DE INGRESO                    | FECHA Y HORA DE SALIDA                   |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Reparación de Circuito Nro. 2 de luces de pista 13-31</li><li>● Mantenimiento Correctivo Frecuencia 118.85 TWR y 119.95 APP</li></ul> | Miércoles 21 de enero/2026, a las 11:00 am | Viernes 23 de enero/2026, a las 12:00 pm |

Con sentimientos de distinguida consideración

Arentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tigo. Jonathan Omar Manchano Muñoz  
**AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION**

Copia:

Sr. Tigo. Elvis Junior Holgun Rumbelo  
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Ing. Patricio Arturo Mosquera Marquecho  
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Ing. Cristhian Danilo Guevara Mena  
Técnico en Servicios de Mantenimiento



SOY UN  
MANTENIMIENTO

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Eje Vías Aeras De -53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito, Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

EL NUEVO  
**ECUADOR**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

**No. 1754**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución: SLA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DEL ECUADOR, GUAYAS

RUC: 1756014700001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad: GUAYAS

Fecha de Vigencia: Desde: 2026-01-21 Hora: 08:00 Hasta: 2026-01-23 Hora: 21:00

Motivo: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION ZONAL SNA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AEROPUERTO ULPIANO PAEZ DE SALINAS

No. Ocupantes: 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha: 2026-01-20 No. Comunicación: DGAC ZSNAG-026-D-35-M

Lugar Origen: GUAYAS

Lugar Destino: SALINAS AEROPUERTO ULPIANO PAEZ

Kilometraje Inicio: Kilometraje Fin:

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombre: PATRICIO ARTURO MUGUERA MORQUECHO Cargo: TECNICO CNS

Número de Cédula / Pasaporte: 0908425170 Tipo de Licencia: B

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa: 7HEJ-028 Marca / Modelo: LUY DWAX

Color: BLANCO Número Matrícula: 11344351

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombre: SR. EUGENIO ERASMO ESPINOSA ARELANO Cargo: CONTROLADOR FAREAR APC

Realizado Por: FRANCO VIGILNA CESAR ERNESTO

Fecha de Emisión: 2026-01-20 15:13



Dirección General  
de Aviación Civil

DIRECCIÓN ZONAL

**ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS , INSTITUCIONALES**  
**ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO 3005674**

Lugar, fecha de emisión: Guayaquil, 24/Ene/2016  
Dependencia solicitante: Radio Aguado  
Funcionario Responsable: Patricia Morquera c.c. 0908433170  
Motivo de salida: Comisión Salinas

Lugar de origen: S. N. A Destino: Salinas

Tiempo de duración: \_\_\_\_\_

Hora de salida: 05:30 Kilometraje de salida: 290077

Hora de entrada: 15:00 Kilometraje de entrada: 290547

Vehículo: Comisión Marco: Chrysler Color: Blanco

No. Control: 429 Placa: PEE-3726

Nombre del conductor: Patricia Morquera c.c. 0908433170

Kit Accesorios  Llanta de emergencia  Gata

AUTORIZADO POR

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Responsable Dependencia solicitante

Nombre

CONDUCTOR

Nombre

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
 DIRECCION REGIONAL II  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

**HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO**

LUGAR: Guayaquil FECHA: 2 de Julio 2026 MOVILIZACION: 003253

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: \_\_\_\_\_ OBJETIVO DE LA COMISION: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO No. \_\_\_\_\_

FUNCIONARIO RESPONSABLE: \_\_\_\_\_ NOMBRE DEL CONDUCTOR: Darlan Cabezas

VEHICULO: CIAR Granada MARCA Chevrolet No. PLAC PEI 3926

| SALIDA  |       |       |        | LLEGADA |       |       |       | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES |       |          |          |                 |
|---------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|---|-------|----------|----------|-----------------|
| LUGAR   | FECHA | HORA  | KM.    | LUGAR   | FECHA | HORA  | KM.   | LUGAR                                   | FECHA | CONCEPTO | CANTIDAD | FIRMA PROVEEDOR |
| QYE     | 07/26 | 08:30 | 290097 | SALENAS | 07/26 | 11:00 | 73277 |   |       |          |          |                 |
| SALENAS | 07/26 | 11:50 | 570177 | QYE     | 07/26 | 15:00 | 73547 |   |       |          |          |                 |
|         |       |       |        |         |       |       |       |   |       |          |          |                 |
|         |       |       |        |         |       |       |       |   |       |          |          |                 |
|         |       |       |        |         |       |       |       |   |       |          |          |                 |
|         |       |       |        |         |       |       |       |   |       |          |          |                 |
|         |       |       |        |         |       |       |       |   |       |          |          |                 |
|         |       |       |        |         |       |       |       |   |       |          |          |                 |

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA SR. CONDUCTOR: Darlan Cabezas FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: Darlan Cabezas

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO UGAC: \_\_\_\_\_

REGISTRAR VIAL DE LA COSTA CENTRAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS  
GUATEMALA, GUATEMALA  
TEL: 2496031032001

Activo: 2496031032001  
Fecha: 24/01/2025      Valor: 1.000.00  
Código: 01      Descripción: 0012  
ID: 2496031032001  
Detalle: 2496031032001

Valor: 01      1.00  
IVA:      0.00

**TOTAL:**      \$ 1.000  
Detalle de la factura: <https://facturas.com>

REGISTRAR VIAL DE LA COSTA CENTRAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS  
GUATEMALA, GUATEMALA  
TEL: 2496031032001

Activo: 2496031032001  
Fecha: 24/01/2025      Valor: 1.000.00  
Código: 01      Descripción: 0012  
ID: 2496031032001  
Detalle: 2496031032001

Valor: 01      1.00  
IVA:      0.00

**TOTAL:**      \$ 1.000  
Detalle de la factura: <https://facturas.com>

REGISTRAR VIAL DE LA COSTA CENTRAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS  
GUATEMALA, GUATEMALA  
TEL: 2496031032001

Activo: 2496031032001  
Fecha: 24/01/2025      Valor: 1.000.00  
Código: 01      Descripción: 0012  
ID: 2496031032001  
Detalle: 2496031032001

Valor: 01      1.00  
IVA:      0.00

**TOTAL:**      \$ 1.000  
Detalle de la factura: <https://facturas.com>

REGISTRAR VIAL DE LA COSTA CENTRAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS  
GUATEMALA, GUATEMALA  
TEL: 2496031032001

Activo: 2496031032001  
Fecha: 24/01/2025      Valor: 1.000.00  
Código: 01      Descripción: 0012  
ID: 2496031032001  
Detalle: 2496031032001

Valor: 01      1.00  
IVA:      0.00

**TOTAL:**      \$ 1.000  
Detalle de la factura: <https://facturas.com>



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 1  
Fecha: 26/01/2005  
Hora: 18:41:02  
Reporte: RUTR15010.rpt

INFORME DE RUTA CRITICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2002

| C/C/Cuenta | Beneficiario                                 | No. CUR | Descripción del CUR  | Fecha       |          | Tiempo<br>Años:<br>C=0-A | Fecha Est.<br>Pago<br>C | NET a BCE<br>en Días<br>E=0-A | Fecha       |          | Del DCL<br>en Días<br>H=0-D | Magnitud<br>en Días<br>L=+1 |
|------------|--|---------|--|-------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |  |         |  | Inicio<br>A | Fin<br>B |                          |                         |                               | Inicio<br>F | Fin<br>G |                             |                             |
| ENTIDAD    | 522-0001-0000-SUBDIRECCION ZONAL DEL UTOPIAL |         |  |             |          |                          |                         |                               |             |          |                             |                             |
| LAMISAP    | CAPITULO 0308-0001 No. 4                     | 030801  | CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RESERVA DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA ZONA DEL UTOPIAL | 03          | 2002     | 0308                     | 2002                    | 0308                          | 0308        | 0308     | 0308                        | 0308                        |

Q3T

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0001-0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Ejercicio: 2026  
No. Fondo Global: 7  
No. Formulario Interno: 11  
Unidad Gastadora: 001 - GESTIONES SUBDIRECCION ZONAL VIATICOS  
RUC/CI Responsable: 0914969142  
Nombre Responsable: HOLGUIN RÓMERO ELVIS JUNIOR  
Monto Fondo Global: 160.00  
Monto Fondo Interno: 160.00  
Estado: APROBADO

| TESORERIA      |               |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
|                |               |
| No. Transfer.  | No. Pago CUR  |
|                |               |

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: POA No. 16 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO SR. ELVIS HOLGUIN ROMERO DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2026 A SALINAS DE CONFORMIDAD MEMORANDO No. DGAC-ZSNA-2026-0132-M

No. de Solicitud: 7 Fecha Solicitud: 21/01/2026  
No. de Doc. Aprobación: 7 Fecha Aprobación: 21/01/2026  
No. de CUR Contable: 122894665

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 002    | FRC               | 0914969142         | 122894665        | NO     | 160.00         |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|





# Dirección General de Aviación Civil

| PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO |                           |               |  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|--|
| DIRECCION ZONAL DEL LITORAL |                           |               |  |
| NOMBRE:                     | ELVIS HOLGUIN ROMERO      |               |  |
| FECHA:                      | 21 AL 23 DE ENERO DE 2026 |               |  |
| MEMORANDO                   | DGAC-ZSNA-2026-0132-M     |               |  |
| LUGAR:                      | SALINAS                   |               |  |
| VALOR DIA:                  | COMISION DIAS             | TOTAL         |  |
| 80,00                       | 2                         | 160,00        |  |
| <b>TOTAL</b>                |                           | <b>160,00</b> |  |

FAD 7.

SON: CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES

ELABORADO:

*Katty Cereza E*  
KATTY GOBA ESPINOZA  
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

*Katty Hiriago*  
ING. KATTY HIRIAGO ANDRADE  
ANALISTA FINANCIERA-II



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |  |
|--|--|
| NÚMERO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>DGAC-Z5NA-2026-0132-IN</b> | FECHA DE SOLICITUD (DD-MM-AAAA)<br><b>20 de enero 2026</b> |
|--|--|

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| CATEGORÍA: <input checked="" type="checkbox"/> SALIDAS/RETORNOS | ASISTENCIAS: <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN: <input type="checkbox"/> |
|---|---------------------------------------|--|

DATOS GENERALES

|  |   |
|--|---|
| NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR<br><b>HOLGUIN ROMERO ELVIS JUNIOR CC. 0914969142</b> | TÍTULO DEL SERVICIO<br><b>ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA I</b> |
| NOMBRE DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL<br><b>SALINAS - SANTA ELENA</b>                | NOMBRE DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>GESTION INTERNA ZONAL CNS</b> |
| FECHA DE SALIDA (DD-MM-AAAA)<br><b>21 enero-2026</b>                             | HORA DE SALIDA (HH:MM)<br><b>08:30</b>                                |
| FECHA DE RETORNO (DD-MM-AAAA)<br><b>23-enero-2026</b>                            | HORA DE RETORNO (HH:MM)<br><b>15:30</b>                               |

DIRECCIONES DE ORIGIN Y DESTINO DE LOS SERVICIOS: Ing. Conill-en Guevara Mena Ing. Páez Mosquera Morquecho y Hija, Elvis Holguin Romero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mantenimiento Correctivo a la frecuencia auxiliar de Torre de Control y a los circuitos de Luces de Pista del Aeropuerto Gral. Alpiaro Páez de Salinas.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, Terrestre, Marítimo, etc.) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  |                      |                     | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>HH:MM | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>HH:MM |
| TERRESTRE  | DGAC                 | Guayaquil - Salinas | 21 ene 2026         | 08H30         | 21 ene 2026         | 11H10         |
| TERRESTRE  | DGAC                 | Salinas - Guayaquil | 23-ene-2026         | 15H00         | 23-ene-2026         | 15H30         |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                                      |                                |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| LUGAR DE ORIGEN:<br><b>GUAYAQUIL</b> | INSTITUCIÓN:<br><b>AMORROS</b> | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:<br><b>17310997</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---------------------------------------|---|



ELVIS JUNIOR ROMERO HOLGUIN



MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA

|   |   |
|---|---|
| NOMBRE DEL TITULAR DEL SERVICIO<br><b>TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO</b><br><b>ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA I</b> | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br><b>ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA</b><br><b>COORDINADOR CNS ZONAL</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | NOTA: Esta solicitud deberá ser procesada por el Área de Gestión de Recursos Humanos, con el fin de emitir el Informe de Servicios Institucionales, el cual será emitido por el Área de Gestión de Recursos Humanos.<br>- De la fecha de emisión de la presente solicitud hasta la fecha de emisión del Informe de Servicios Institucionales.<br>- El Informe de Servicios Institucionales deberá ser emitido dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la presente solicitud.<br>Esta solicitud deberá ser procesada por el Área de Gestión de Recursos Humanos, con el fin de emitir el Informe de Servicios Institucionales, el cual será emitido por el Área de Gestión de Recursos Humanos. |
|--|--|



ALEJANDRO CORONADO MARTINEZ

|  |
|--|
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br><b>MGS. ALEJANDRO CORONADO MARTINEZ</b><br><b>SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE</b> |
|--|

UCC - jcp  
20 ENE 2026



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0132-M

Guayaquil, 20 de enero de 2026

**PARA:** Sr. Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez  
**Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante**

**ASUNTO:** Solicitud autorización comisión de servicios institucionales a Salinas del 21 al 23 de enero 2026 para Cristhian Guevara, Patricio Mosquera y Elvis Holguín

De mi consideración:

En referencia al memorando en línea No. DGAC-SBSA-2026-0037-M y al memorando DGAC-SISA-2026-0038-M, emitidos por el señor Jonathan Manchene, Administrador del Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas, en el que da a conocer el estado de fuera de servicio tanto de un circuito de iluminación de pista como de la frecuencia 118.5 MHz de la torre de control, me permito solicitar de usted señor Subdirector Zonal del Litoral, su autorización para el cumplimiento de comisión de servicios institucionales para los servidores, ingenieros Patricio Mosquera Morquecho, Cristhian Guevara Meza, y el señor tecnólogo Elvis Holguín Romero, del 21 al 23 de enero del 2026, quienes atenderán las novedades reportadas e incrementarán el porcentaje de disponibilidad de los sistemas de iluminación de pista.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente

*Documenta firmada electrónicamente*

Sr. Eugenio Erasmo Espinoza Arellano  
**CONTROLADOR RADAR APP**

Referencia:  
DGAC-SISA-2026-0037-M

Asunto:  
OFICIO DE NOVEDAD LUCES DE PISTA  
dgac-sisa-2026-0038-m.pdf

Copia:  
Sr. Tigr. Jonathan Omar Manchene Muñoz  
Agente de Seguridad de la Aviación

Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara  
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tigr. Elvis Junior Holguín Romero  
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: P.O. Box 1001001, Calle España  
Código postal: 170101, Guayaquil, Ecuador. Teléfono: +593 4 256 4300  
Internet: [www.dgac.gob.ec](http://www.dgac.gob.ec)

EL AVIADOR  
**ECUADOR**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memoranda Nro. DGAC-ZSNA-2026-0133-M

Guayaquil, 20 de enero de 2026

Sr. Ing. Patricio Acuna Mosquera Mosquera  
Analista CNS para la Navegación Aérea I

mii



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CORPORACIÓN VECILLAS

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Barrios de la Esmeralda, Quito

Código postal: 170107, Quito Ecuador. Teléfono: +593 2 239 7400

[www.dgac.gob.ec](http://www.dgac.gob.ec)

EL PASO  
ECUADOR





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorandum Nro. DGAC-SESA-2026-0038-M

Santa Elena, 19 de enero de 2026

**PARA:** Sr. Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez,  
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

**ASUNTO:** FREQ 118.5 MHZ U/S Aeropuerto Salinas.

De mi consideración,

Por medio del presente informo a usted señor Subdirector Zonal del Litoral, que la frecuencia 118.5 MHZ de la torre de control del Aeropuerto de Salinas, se encuentra fuera de servicio desde el día 18 de enero de 2026.

Por lo anteriormente expuesto, agradeceré a usted señor Subdirector Zonal, disponga a quien corresponda ante una comisión de servicios de personal técnico de la Subdirección Zonal hacia el aeropuerto de Salinas, a fin de solventar mencionada novedad.

Particular que informo a usted señor Subdirector Zonal para su conocimiento y fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlgs. Jonathan Omar Manchene Muñoz  
**AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION**

Copia

Sr. Lizardo Lázaro Espinoza Arellano  
Controlador Mayor APP

Ing. Miguel Ángel Muñoz Cabeza  
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Daniel Alfonso Vizcaino Larrazco  
Arroténico ATC FAE



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Hermandad del Sol y de la Cruz, 10 de Agosto

Código postal: 010100, Santa Elena, Ecuador. Teléfono: (05) 263 0000

Correo electrónico: [dgac@dgac.gub.ek](mailto:dgac@dgac.gub.ek)

EL AVIÓN  
**ECUADOR**

ASUNTO: Info. Novedad con las luces de pista (31/13).

**Tigo.**

Jonathan Manchano Muñoz

**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO APTO. "GRAL. ULPIANO PÁEZ"**

Presuntó .

De mi consideración

Por el presente me permito informar a usted señor administrador, que el día de hoy 19 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 06:20 am se procedió a realizar el chequeo de pista 31/13, en este recorrido se pudo identificar que un foco del circuito de luces de pista se encontraba haciendo cortocircuito (imagen adjunta), para lo cual se informé a la torre que proceda a apagar y encender las luces, observando así que ya no se encendió un circuito, posterior a esto se procedió a subir y bajar el breaker de luces de pista donde tampoco se encendió el circuito de luces; por lo antes expuesto me permito solicitar a usted señor administrador que a través de su persona se gestione la reparación de mencionado circuito de luces ya que en el aeropuerto General Ulpiano Páez, existen diferentes requerimientos de extensión de horarios para la ejecución de vuelos nocturnos.

Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Atentamente.



Winer Sánchez Silva  
SGOP, TÉC. AVC

Winer Sánchez Silva

**SGOP, TÉC. AVC**

**OPERACIONES APTO. "GRAL. ULPIANO PÁEZ"**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0136-01

Guayaquil, 20 de enero de 2026

**Copia**

Sr. Tigo, Elías Javier Holguín Rosero  
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara  
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sra. Esc. Inel. Johanna Perpetua Roldán Cuervo  
Analista de Recursos Humanos I

Sra. Cris. Nancy Alejandra Celi Parada  
Asistente de Fomento de Atención Institucional

Sra. Vady Del Rocio Caba Espinoza  
Asistente Financiero

m/s



MINISTERIO DE AVIACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN  
ZONA AERONÁUTICA

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Puenroja - Calles 9 y A - 10 de Agosto

Código postal: 709037011 Guayaquil. Teléfono: +593 4 239 4400

www.dgac.gob.ec

EL AVISO  
**ECUADOR**





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2026-0170-M

Guayaquil, 21 de enero de 2026

Sra. Dra. Gladys Leon Zumbado  
Gremista

Sr. Cpa. Elio Julio Fajardo Boreto  
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Ing. Patricia Anton Mosquera Menéndez  
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Ing. Cristian Damián Cevallos Mata  
Técnico en Servicio de Mantenimiento

Ing. Mgsc. Angel Armando Guerrero  
Analista CNS para la Navegación Aérea I

2/2



ESTADO DE CUENTAS  
CORRIENTES

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Barro Colorado 36 - Av. 11 de Agosto

Código postal: 090102 Guayaquil, Ecuador. Teléfono: (09) 590 0011

www.dgac.gub.ec

EL MUNDO  
ECUADOR

2/2