

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 0007 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRFCCION REGIONAL III
No. Fondo Global:	47
No. Entrada Global:	139
Monto del Fondo:	240.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0007-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 47
No. Formulario Interno: 140
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1400264014
Nombre Responsable: CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

CUR 646,

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Viatico a Francisco de Orellana, Cisneros Fonseca Miguel Angel, autorizacion DGAC-SX3-2019-3323-M, OC/R-047-RIII-2019.

28 al 31-05-2019

No. de Solicitud: 47
No. de Doc. Aprobación: 47
No. de CUR Contable: 88683803

Fecha Solicitud: 29/05/2019
Fecha Aprobación: 29/05/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1400264014	88683803	NO	240.00

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA RESPONSABLE</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA AUTORIZACIÓN</p>
---	--



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES**
Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3323-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

28-may-2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL

PUESTO QUE OCUPA:

Analista CNS para la Navegación Aérea 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA

AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28-may-2019

01:00

31-may-2019

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento del Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3323-M, reemplazo licencia anual Ing. Carlos Oñate.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	EL DORADO	PUYO - FRANCISCO DE ORELLANA	28-may-2019	01:00	28-may-2019	05:59
TERRESTRE	EL DORADO	FRANCISCO DE ORELLANA - PUYO	31-may-2019	19:00	31-may-2019	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2200171095
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

TLGO. MIGUEL A. CISNEROS F.

NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. JOSE ORBE V.
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO

TEC. ALLYSON ASPAIZU C.
DIRECTORA REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3323-M

Tena, 28 de mayo de 2019

PARA: Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: AUTORIZACION COMISIÓN AL AEROPUERTO DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 28 AL 31 DE MAYO AL TLGO. MIGUEL CISNEROS

De mi consideración:

Dando alcance al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3304-M y en referencia al Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-0837-M, AUTORIZO la comisión de servicios del Tecnólogo Miguel Cisneros, al aeropuerto FRANCISCO DE ORELLANA desde el día martes 28 al 31 de mayo del 2019, en razón que la Ing .Maritza Campos no pudo cumplir dicha comision por intervención quirúrgica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
DIRECTORA REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-SX3-2019-3312-M

Anexos:

- pie_maritza.jpg
- img0730373560001558882807.jpg

Copia:

Sra. Monica Balbina Reyes Rodas
Asistente de Recursos Humanos

Sra. Anita Cristina Ríofrío Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velastegui
Analista de Meteorología 1

mr



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3323-M y Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3421-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 07-jun-2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL	PUESTO QUE OCUPA: Analista CNS para la Navegación Aérea 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de actividades:

1. Sale 28 de mayo 2019 vía terrestre hasta la ciudad de Francisco de Orellana, retorno a Shell 05 de junio de 2019.
2. Reemplazo Ing. Carlos Oñate.
3. Reparación de línea de media tensión que alimenta al Localizador del sistema ILS.
4. Cambio de cable para monitoreo en torre de control del Localizador del sistema ILS.

PRODUCTO ALCANZADO:

- Sistema de monitoreo operativos
- Sistema Radiayudas peración Normal.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-00000920	Alimentación Restaurant "LAS DELICIAS DE ROSITA"	11,50
2	001-001-00000271	Alimentación Chifa "YU LONG"	15,00
3	001-001-00000921	Alimentación Restaurant "LAS DELICIAS DE ROSITA"	15,00
4	001-001-00000283	Alimentación Chifa "YU LONG"	15,00
5	001-001-00000922	Alimentación Restaurant "LAS DELICIAS DE ROSITA"	13,00
6	001-001-00000626	Alojamiento Hostel COCA IMPERIAL	105,00
7	001-001-00000925	Alimentación Restaurant "LAS DELICIAS DE ROSITA"	8,00
8	001-001-000001908	Alimentación GARCIA CUENCA AIDA	5,00
9	001-001-000002357	Alimentación SANCHEZ ESPINOZA EUGENIO EFREN	5,00
10	001-001-000000164	Alimentación LA ESQUINA DEL BOLON ESMERALDEÑO	5,00
11	001-001-000005784	Alimentación MURILLO VELAZQUEZ ANGEL DAVID	16,50
12	001-001-000000166	Alimentación LA ESQUINA DEL BOLON ESMERALDEÑO	7,00
13	001-001-000045240	Alimentación RESTAURANT EL CARACOL	10,00
14	001-001-000000166	Alimentación LA ESQUINA DEL BOLON ESMERALDEÑO	11,00
15	001-001-000000133	Alimentación Chifa "YU LONG"	12,50
16	001-001-000000150	Alimentación Chifa "YU LONG"	18,00
17	001-001-000005784	Alimentación MURILLO VELAZQUEZ ANGEL DAVID	16,50
18	001-001-00000626	Alojamiento Hostel COCA IMPERIAL	175,00
TOTAL JUSTIFICADO			464,00

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
dd-mm-aaaa	28-may-2019	05-jun-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	01:00	23:59	

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	EL DORADO	PUYO - FRANCISCO DE ORELLANA	28-may-2019	01:00	28-may-2019	05:29
TERRESTRE	FLOTA PELILÉO	FRANCISCO DE ORELLANA - PUYO	05-jun-2019	19:30	05-jun-2019	23:59

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  MIGUEL ANGEL F. CISNEROS F.	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrita de la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  ING. JOSÉ ORBE V. ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO
--



Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3546-M

Tena, 10 de junio de 2019

PARA: Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES (FINES DE SEMANA) AL ING. MIGUEL ANGEL
CISNEROS FONSECA, PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y
RADIO AYUDA DE LA ILS, AEROPUERTO FRANCISCO DE
ORELLANA.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3421-M, se le solicitó el traslado con comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Francisco de Orellana, desde el 28/05/2019 hasta 05/06/2019, en consecuencia la Dirección Regional III, autoriza el pago correspondiente por laborar fines de semana, de acuerdo al siguiente explicativo:

Servidor: MIGUEL ANGEL CISNEROS FONSECA

Disposición: MEMORANDO NRO. DGAC-SX3-2019-3421-M

Motivo: Mantenimiento y radio ayuda de la ILS, Aeropuerto Francisco de Orellana

Inicio: 28/05/2019

Finalización: 05/06/2019

Aeropuerto: Orellana

Fin de Semana: Sábado 01/06/2019 y Domingo 02/06/2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
DIRECTORA REGIONAL III

Referencias:

- DGAC-YSM-SX3-2019-0981-M

Copia:

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Meteorología 1

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1



Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-0922-M

Puerto Francisco de Orellana, 10 de junio de 2019

PARA: Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA SR MIGUEL ANGEL CISNEROS
FONSECA. 10 JUN 2019

De mi consideración:

Por el presente, me permito informar a Usted Señora Directora Regional III, la presentación y salida de la comisión del Señor Tlgo Miguel Angel Cisneros Fonseca. Procedente de la Shell se presentó el 28 de Mayo del 2019 y salió para Shell el 05 de Junio del 2019 una vez finalizada comisión. Objetivo de la comisión: Reemplazar al señor Carlos Oñate, mismo hizo uso vacaciones anuales 2018. Y reparación de línea de media tensión que alimenta al localizador del ILS del Aeropuerto Francisco de Orellana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilo Arturo López Lomas
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos 1

Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla
Analista Financiero 1



Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3539-M

Puyo, 07 de junio de 2019

PARA: Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

ASUNTO: INFORME TÉCNICO COMISIÓN REALIZADA AEROPUERTO
FRANCISCO DE ORELLANA DEL 28 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE
2019

De mi consideración:

Por medio del presente me permito presentar a usted señora Directora, el informe técnico de las actividades de la comisión de servicios realizada en el Aeropuerto Francisco de Orellana del 28 de mayo al 05 de junio del presente año:

INFORME TECNICO DGAC-CNS-R3-2019-015

I. ANTECEDENTES: En referencia al Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3323-M, donde se autorizó la comisión de servicios del Tecnólogo Miguel Cisneros, al aeropuerto FRANCISCO DE ORELLANA desde el día martes 28 al 31 de mayo del 2019, en razón que la Ing. Maritza Campos no pudo cumplir dicha comisión por intervención quirúrgica y Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3421-M donde se autoriza la extensión de la comisión al Aeropuerto Francisco de Orellana desde el 01 al 05 de junio de 2019, a fin de que se proceda con la culminación de los trabajos de mantenimiento y Radio Ayuda de la ILS en el mencionado Aeropuerto

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Martes 28-mayo-2019

- Traslado vía terrestre al Aeropuerto Francisco de Orellana
- Chequeo de equipos en Torre de Control
- Chequeo monitor del NDB, señal demasiado atenuada, se retira para realizar calibración, se ajusta parámetros de sensibilidad a la frecuencia 322 Khz, quedando operativo.
- Se reinstala monitor NDB.
- Localizador U/S por falla de energía eléctrica, se solicita al personal de limpieza de aéreas verdes la limpieza de la maleza en el trayecto de las cajas de registro.

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3539-M

Puyo, 07 de junio de 2019

Miércoles 29-mayo-2019

- Chequeo de equipos en Torre de Control.
- SSEI solicita que de chequeando CPU, se realiza limpieza del equipo se realiza pruebas de funcionamiento.
- Se realiza pruebas de continuidad del cableado de la línea de media tensión que alimenta al localizador del ILS, donde se determina que en la línea no existe corto circuito.
- Se realiza compra de tirafusible para realizar pruebas.
- Chequeo de parámetros del DVOR/DME.

Jueves 30-mayo-2019

- Chequeo de equipos de torre de control.
- Se continua con el chequeo de la línea de media tensión que alimenta al localizador del ILS, se energiza, pero el fusible de protección se abre, debido a fugas que debe tener el cable al tener contacto con el agua, ya que se ha revisado parte de la red y las cajas de registro se encuentran con agua.
- SSEI informa que CPU sigue presentando problemas, por lo que se coordina con la TIC's de la regional III para enviar el CPU, para su reparación respectiva.
- Se solicita apoyo técnico para solucionar el daño ocurrido en la línea de media tensión de la acometida del localizador.

Viernes 31-mayo-2019

- Chequeo de equipos en torre de control.
- Se envía CPU del SSEI, al Tena con el señor Chofer Hernán Lombeida.
- Llega señor Toapanta para realizar trabajos de reparación de acometida de media tensión que alimenta al Localizador, se realizan procedimientos de seguridad para localizar las averías en la red.
- Se realiza la compra de cuatro tirafusibles para realizar las pruebas.

Sábado 01-junio-2019

- Se revisa caja por caja de revisión, durante todo el trayecto del cableado desde el bloque eléctrico hacia la cabecera 34 en donde se encuentra instalado el LOC.
- Algunas cajas se encuentran llenas de escombros y los conductores eléctricos



Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3539-M

Puyo, 07 de junio de 2019

totalmente aplastados por lo cual se procede a limpiar algunas cajas para buscar la avería.

- Se energiza cortando la carga y sectorizando el trayecto del cableado, para localizar las posibles averías.
- Se localiza la avería en dos tramos a la altura de la cabecera 34, en donde se procede a reemplazar los conductores eléctricos, los cuales perdieron resistividad por un corto circuito ocurrido en el sector.

Domingo 02-junio-2019

- Se cambia de conectores primarios para una buena conectividad.
- Se realizan las pruebas respectivas con y sin carga y se obtienen resultados positivos.
- Se energiza el localizador del sistema ILS y se procede a cargar el banco de baterías del equipo.

Lunes 03-junio-2019

- Se realiza cambio de cable para monitoreo del Localizador.
- Se realiza la excavación en algunos trayectos del cableado para proceder al paso del cable el por el ducto hasta llegar a la antena de enlace.
- Se reemplaza el conductor HELIAX por mal estado, el cual se encontraba soterrado.
- Se enciende el localizador para chequear parámetros.

Martes 04-junio-2019

- Se instala conectores L4TNF/PSA para cable coaxial HELIAX en la caseta del localizador y en la antena de enlace del monitoreo.
- Se realizan pruebas de funcionamiento del monitoreo desde torre de control y localizador.
- Se ajustan parámetros del transmisor.
- Chequeo de parámetros de DVOR, en el DME se determina que la LPA (LOWE POWER AMPLIFIER) del transmisor 2 se encuentra averiada.
- Limpieza y aislamiento de conectores de la antenas monitoras del DME de Glide Path.

Miércoles 05-junio-2019

- Se realizan pruebas de funcionamiento finales tanto de la red en media tensión, detectado un conector con fugas, razón por la que se cambia ese tramo.
- Traslado a Lago propios medios a verificar si existe en stock repuestos del DME, mismo que no existe el módulo LPA que se requiere.
- Retorno a Shell.



Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-3539-M

Puyo, 07 de junio de 2019

III. CONCLUSIONES

- Se habilita la red en media tensión que energiza al Localizador de sistema ILS
- Instalación del cableado para el monitoreo del Localizador en torre de control.
- Chequeo y verificación de parámetros del sistema ILS
- Chequeo y verificación de parámetros del DVOR/DME

IV. RECOMENDACIONES:

- Continuar realizando los mantenimientos de los sistemas electrónicos de acuerdo al manual del fabricante.
- Realizar la limpieza periódica, de las cajas de revisión por las cuales pasan todos conductores eléctricos de la red en media tensión e iluminación de pista.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlgo. Miguel Ángel Cisneros Fonseca
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Anexos:

- factura__tirafusibles.pdf

Copia:

Sr. Ing. Wilo Arturo López Lomas
Administrador Aeroportuario 2

CHIFA YU LONG

DUAN BAOLING

Dr. Central Quito, S/N y Vicente Rocafuerte
Francisco de Orellana
Telf.: 093 9323 223

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 1757867799001

NOTA DE VENTA

RISE 8001-001-
00 0000271

AUT. SRI. 1124320846

VÁLIDO HASTA EL 19 / FEB. / 2020
FECHA DE AUT. 19 / FEB. / 2019

Fecha: 28-11-10-2019

Nombre: MIGUEL CARRERA

R.U.C./C.I.: 1400264014

Telf.: _____

Dirección: SELE

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROZ CON ENTIBOMBOS PREPARADOS		8.00
1	CHOPISUEY		4.00
1	SINCLA DE JICO		3.00

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

REVILLA ROBER VICENTE RUC: 1710203512001, AUT. 2048, DEL 001 AL 2000

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	DINERO EN CREDITO	OTROS

TOTAL 15.00

ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

FIRMA AUTORIZADA


REGISTRO CONFORME

