

RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS
14-FEB-2020 16h:2m:28s

NÚM. ORDEN: 646
EMPLEADO: 0901808260 - ROSA FANTA ARIAS MILTON JACINTO
CATEGORÍA: 3
ZONA: A
LUGAR: SALINAS
DÍAS: 1
SUSPENSIÓN: 0
DIAS POR OTRO: 0
ALIMENTACIÓN: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 50.00
INICIO: 08-FEB-2020
FIN: 07-FEB-2020
NIVEL: 2


Guayaquil: 14-FEB-2020


Regional Director
Viáticos - DIRECCIÓN REGIONAL II


19 FEB 2020

12:53

631


19 FEB 2020

Cor 60 &
completo

CE 766015.



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Dirección General de Aviación Civil
NIVEL REGIONAL II

12 FEB 2020

1347

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : DGAC-RX2-2020-0220-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11 DE FEBRERO- 2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

IMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MILTON TOAPANTA ARIAS

PUESTO QUE OCUPA: MECANICO

MECANICOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO SALINAS-PROV. DE SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

06-02-2020

09H30

07-02-20

18H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MILTON TOAPANTA Y RAMIRO RAMOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : LOS SEÑORES MECÁNICOS REALIZARAN MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DEL MENCIONADO AEROPUERTO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
CAMIONETA	DAC	GYE-STA.ELENA	06-02-2020	09H30	06-02-2020	11H30
CAMIONETA	DAC	STA.ELENA-GYE	07-02-2020	14H00	07-02-2020	18H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
GENERAL RUMIÑAHUIIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
8102346200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MILTON TOAPANTA ARIA.NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE ING. EGMA JADAN LOZANO

ING. EGMA JADAN LOZANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

JORGE ZURITATA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ABG. KATHERINE CALDERON A

14 FEB 2020

Memorando Nro. DGAC-RX2-2020-0228-M

Guayaquil, 05 de febrero de 2020

PARA: Sra. Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez
Directora Regional II

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y AUTORIZACION DE CONDUCCION
PARA CUMPLIR COMISION EN EL ARPTO DE SALINAS

De mi consideración:

En relación al memorando DGAC-RX2-2020-0220-M, de fecha 04 de febrero del 2020 en el que se solicita se autorice a los Señores Milton Toapanta mecánico y Ramiro Ramos electromecánico para que se trasladen hasta el Aeropuerto de Salinas para realizar mantenimiento preventivo y tratar de solventar los inconvenientes en los vehículos asignados a este aeropuerto .

Por lo que respetando el acuerdo No 042-CG-2016 del reglamento Sustitutivo para el control de los Vehículos del Sector Publico de de las Entidades de Derecho Privado que disponen Recursos Públicos, Artículo 4, De la conducción vehículos, y con el fin de optimizar el presupuesto asignado a la partida de viáticos

Me permito solicitar a usted, Señora Directora Regional II, se sirva asignar y autorizar un vehículo institucional y la conducción del mismo al Señor Ramiro Ramos electromecánico de la Institución, los días 06 y 07 de febrero del 2020, la misma que servirán para trasladar herramientas, lubricantes, repuestos y personal técnico de trabajo, para realizar los trabajos solicitados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Egma Rosario Jadan Lozano
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Copia:

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Milton Jacinto Toapanta Arias
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Jacinto Armando Loza Quizpe
Chofer

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-02-11 14:43:41 (GMT-5)

Generado por: Rogelio Ramiro Ramos Barba

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-RX2-2020-0228-M	Doc. Referencia:	—
De:	Sra. Ing. Egma Rosario Jadan Lozano, Analista Administrativo 3, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez, Directora Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITANDO VEHICULO Y AUTORIZACION DE CONDUCCION PARA CUMPLIR COMISION EN EL ARPTO DE SALINAS	Descripción Anexos:	—
Fecha Documento:	2020-02-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-02-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2020-02-10 14:54:33 (GMT-5)	Reasignar	Rogelio Ramiro Ramos Barba (DGAC)	5	
DIRECCIÓN REGIONAL II	Katherine Victoria Calderon Alvarez (DGAC)	2020-02-05 14:49:37 (GMT-5)	Reasignar	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	0	AUTORIZADO, QUE EL SR. RAMOS PRESENTE EL MEMORANDO EXPRESANDO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SI ESTA DE ACUERDO EN CONDUCIR EL VEHICULO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2020-02-05 14:34:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2020-02-05 14:34:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2020-02-05 14:33:00 (GMT-5)	Registro	Katherine Victoria Calderon Alvarez (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-RD2-2020-0009-M

Guayaquil, 05 de febrero de 2020

PARA: Sra. Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez
Directora Regional II

ASUNTO: ACEPTANDO CONDUCIR VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA
UNIDAD DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO RII

De mi consideración:

Yo, Rogelio Ramiro Ramos Barba con número de cédula de identidad: 0909167470, con licencia tipo B y denominación de Técnico En Servicio de Mantenimiento 2, acepto conducir los vehículos: asignados a la Unidad de Transportación y Mantenimiento RII para cumplir comisiones de servicio en los diferentes Aeropuertos de la Región II o trabajos de acorde a necesidades propias relacionadas a mis funciones como electromecánico, siendo responsable del cuidado, y el mantenimiento preventivo básico del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para el sector público y de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2

Anexos:

- img9600249649001580948162.jpg

Copia:

Sra. Ing. Egma Rosario Jadan Lozano
Analista Administrativo 3

Sr. Milton Jacinto Toapanta Arias
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Jacinto Armando Loza Quizpe
Chofer

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-02-11 11:13:25 (GMT-5)

Generado por: Rogelio Ramiro Ramos Barba

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-RX2-2020-0228-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Egma Rosario Jadan Lozano, Analista Administrativo 3, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez, Directora Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITANDO VEHICULO Y AUTORIZACION DE CONDUCCION PARA CUMPLIR COMISION EN EL ARPTO DE SALINAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-02-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-02-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2020-02-10 14:54:33 (GMT-5)	Reasignar	Rogelio Ramiro Ramos Barba (DGAC)	5	
DIRECCION REGIONAL II	Katherine Victoria Calderon Alvarez (DGAC)	2020-02-05 14:49:37 (GMT-5)	Reasignar	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	0	AUTORIZADO, QUE EL SR. RAMOS PRESENTE EL MEMORANDO EXPRESANDO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SI ESTA DE ACUERDO EN CONDUCIR EL VEHICULO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2020-02-05 14:34:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2020-02-05 14:34:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2020-02-05 14:33:00 (GMT-5)	Registro	Katherine Victoria Calderon Alvarez (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-YSA-2020-0054-M

Santa Elena, 28 de enero de 2020

PARA: Sra. Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez
Directora Regional II

ASUNTO: Requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 389 y 381 del Aeropuerto de Salinas

De mi consideración:

Por el presente me permito informar a usted Señora Directora Regional II, las novedades referente a los vehículos que se encuentran asignados en el Aeropuerto Gral. " Ulpiano Páez" de la ciudad de Salinas. La camioneta marca ISUZU de placas UEA-558 No. de control 389 asignada a la Jefatura de Aeropuerto el cual cumple funciones administrativas se encuentra actualmente fuera de servicio por sistema eléctrico (ALTERNADOR), mencionado vehículo se encuentra parqueado por el lapso de seis meses sin tener ningún tipo de mantenimiento, de la misma manera la camioneta marca ISUZU de placas UEA-560 No. de control 381, asignada al área de Operaciones Aéreas mismo que se utiliza para realizar las siguientes actividades: recorridos diarios de pista, incursiones en pista, desalojos FOD y trámites de depósitos generados por cobros tasas de TUTD y FR3, dicho vehículo está presentado problemas mecánicos, se encuentra con los neumáticos en malas condiciones y requiere un chequeo general del sistema de luces.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted Señora Directora Regional, disponer a quien corresponda se solvente de manera URGENTE el mantenimiento correspondiente de mencionados vehículos y la adquisición de 04 neumáticos de características 225/70 R16 mismos que serán utilizadas en la camioneta ISUZU placa UEA-560 No. de control 381, a fin de solventar mencionada necesidad de manera oportuna. Adjunto formulario de pedido YSA-SX2-20-4.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Anexos:

- formulario_de_pedido_ysa-sx2-20-4.pdf

 Ministerio de Relaciones Laborales DIR		ECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-RX2-2020-0220-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 1 11 FEBRERO 2020				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. MILTON TOAPANTA		PUESTO QUE OCUPA: MECANICO				
LUGAR – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS-PROV-DE STA. ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : UNIDAD ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEÑORES MILTON TOAPANTA Y RAMIRO RAMOS0						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
1. Sale 06-febrero -20 a las 09h30 y retorna el 07 febrero 20 a las 18H20 2. Dar mantenimiento a los vehículos del Aeropuerto antes mencionado 3. Factura No. 2215 Hotel Isabela \$ 25.00 Factura No. 8211 cevicheria D Yury \$ 10.00 Facturas No. 1669 parrillada de lucho \$ 13.00 Factura No. 36888 Picanteria Vanesa \$ 10.00 \$ 58.00						
	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA dd-mmm-aaaa	06-02-2020	07-02-2020				
HORA hh:mm	09H30	18H20				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
CAMIONETA	275-UEA-681	GYE-STA.ELENA	06-02-2020	09h30	06-02-2020	11H30
CAMIONETA	275-UEA-681	STA-ELENA-GYE	07-02-2020	14h00	07-02-2020	18H20

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II
TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULO 0070323

Lugar, Fecha, Hora de emisión: Salinas, 7/FEBRERO/2020
Dependencia Solicitante: Administración Aeroportuaria Salinas
Funcionario Responsable: TERESA PASTOR c.c.: 1709532111
Motivo: Traer todo vehículo para reparación Salinas (Guayaquil)
Lugar de origen: Salinas Destino: Guayaquil
Tiempo duración: 3 horas
Hora salida: 12:40
Kilometraje Salida: 171146
Hora de entrada: 17:30
Kilometraje entrada: 16630
Vehículo: Camioneta c/s Marca: ISUZU Color: BLANCA
No. Control: 381 Placa: UEA 560
Nombre conductor: Se. Milton Toranzo c.c.: 0907908230
Kit Accesorios ☒ Llanta Emergencia ☒ Gata ☒
Matricula ☐ SOAT ☐ Seguro ☐

VTO. BUENO

[Firma]

Dependencia Solicitante

AUTORIZADO

Nombre [Firma]
Transportación y Mantenimiento

www.dgac.gob.ec

RECIBI CONFORME

[Firma]

Firma Conductor

VTO. BUENO

Nombre _____
Unidad Administrativa Region II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO

LUGAR DE EMISIÓN: GUAYABO FECHA DE EMISIÓN: 05 febrero 2020

OBJETIVO DE LA COMISION: CEPANA CON Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL. AREA DE SALUD

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN No. DOA-RX2-2020-0228-N

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Rafael Ramos RASA.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: RAMIRO RAMOS - MILTON TOAPANTA.

HOJA DE RUTA PARA COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN No. 0000000

VEHICULO: CLASE: GMIONETA MARCA: ISUZU PLACA: UEA-0681

[illegible]

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

SOLICITADO POR:

FIRMA DE CONDUCTOR

ARMANDO LOZA Q.
MANUAL ELIOT OF FRENCH AND ENGLISH
RECIBE Y ENTREGA RESPONSABLE TRANSPORTACIÓN R-11

RESPONSABLE

Pāṇḍina १

CONDUCTOR

Dirección General de Aviación Civil
Dirección Regional II.
Entidad Operativa Desconcentrada
Hoja de Inspección Nro. GYE-0034

Nro. Control Vehículo	275		
Placa	UEA-681		
Km Último Mantenimiento	152,239		
Km Actual	152,747		
Dependencia/Aeropuerto	Transportación		
Fecha de Ingreso	06/02/2020		
Taller Propio	SI ☒ NO ☐	Si selecciona NO detallar =>	Nombre: _____ RUC: _____

Inspección	OK	Trabajos	OK
Funcionamiento de freno de mano	✓	Cambio de aceite y filtro al motor	✓
Funcionamiento sistema de ventilación (Normal, Calefacción y A/C)	✓	Cambio filtro de combustible	✓
Funcionamiento limpiaparabrisas y aspersores	✓	Cambio filtro de aire	✓
Funcionamiento de luces exteriores y pito	✓	Cambio de bujías	✓
Funcionamiento turbo	NO	Alineación y balanceo	✓
Funcionamiento intercooler	NO	Limpieza de inyectores o carburador	✓
Estado banda de distribución (alternador y A/C)	✓	Lavado y engrasado chasis	✓
Estado de batería y alternador	✓	Cambio de llantas	✓
Estado de semiejes	✓	Reparación alternador	✓
Estado de llantas	✓	Cambio de banda de distribución	✓
Estado de sistema de escape	✓	Cambio de pastillas de freno	✓
Estado sistema de cañerías de combustible e inyección	✓	Cambio mascarilla frontal	✓
Estado carrocería	✓	Ajuste de carrocería	✓
Estado amortiguadores y suspensión	✓	Cambio aceite transmisión	✓
Estado cinturones de seguridad	✓	Lavado tanque de combustible	✓
Estado sistema de frenos (pastillas, zapatas y discos)	✓	Otros	
Nivel fugas refrigerante y radiador	✓		
Nivel fugas aceite motor	✓		
Nivel fugas liquido dirección	✓		
Nivel fugas liquido de frenos	✓		
Nivel fugas transmisión	✓		
Nivel fugas diferencial	✓		

Costo del mantenimiento preventivo	\$	 Aprobador: Sr. Armando Loza Quispe
Fecha de Salida	06/02/2020	

Firma

Inspector: Sr. Milton Toapanta Arias

Firma

Chofer: Sr. Ramiro Ramos Barba

Memorando Nro. DGAC-RX2-2020-0220-M

Guayaquil, 04 de febrero de 2020

PARA: Sra. Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez
Directora Regional II

ASUNTO: AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS

De mi consideración:

A fin de solventar los inconvenientes presentados con los vehículos asignados al Aeropuerto de Salinas, reportado mediante Memorando Nro. DGAC-YSA-2020-0054-M Santa Elena, 28 de enero de 2020, solicito a usted, Señora Directora Regional II, se autorice a los Señores Milton Toapanta, Técnico en Mantenimiento (mecánico) y Rogelio Ramos, Técnico en mantenimiento (electromecánico) realizar comisión de servicio durante los días 06 y 07 de febrero de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Egma Rosario Jadan Lozano
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Copia:

Teresa Jacqueline Pasquel Andrade
Inspector Auxiliar de Cabina

Sr. Milton Jacinto Toapanta Arias
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Jacinto Armando Loza Quizpe
Chofer



Firmado electrónicamente por:
**EGMA ROSARIO
JADAN LOZANO**

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC: 2490031882001

Via.....: 4
Fecha y Hora...: 6/2/2020 10h13
Factura Número: 001-004-000109941
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: Consumidor Final
Categoría.....: 1
Valor.....:\$1,00
IVA 08.....:\$0,00
VALOR TOTAL...:\$1,00
Consulte su factura en: ECDatos.com

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC: 2490031882001

Via.....: 6
Fecha y Hora...: 7/2/2020 15h21
Factura Número: 001-006-000055155
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: Consumidor Final
Categoría.....: 1
Valor.....:\$1,00
IVA 08.....:\$0,00
VALOR TOTAL...:\$1,00
Consulte su factura en: ECDatos.com

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC: 2490031882001

Via.....: 6
Fecha y Hora...: 7/2/2020 15h22
Factura Número: 001-006-000055156
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: Consumidor Final
Categoría.....: 1
Valor.....:\$1,00
IVA 08.....:\$0,00
VALOR TOTAL...:\$1,00
Consulte su factura en: ECDatos.com



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II
TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULO 0099457

Lugar, Fecha, Hora de emisión: GUAYASQUIL, 05/02/2020

Dependencia Solicitante: ADMINISTRATIVO

Funcionario Responsable: RAMIRO RAMOS C.C.: _____

Motivo: MANEJO DE AC-RD2-2020-0009-M

Lugar de origen: GUAYASQUIL Destino: SALINAS

Tiempo duración: _____

Hora salida: _____

Kilometraje Salida: 152747

Hora de entrada: 09:30

Kilometraje entrada: 153086

Vehículo: CAMIONETA Marca: ISUZU Color: Blanco

No. Control: 275 Placa: UES-0681

Nombre conductor: RAMIRO RAMOS C.C.: 0909167470

Kit Accesorios ☐

Llanta Emergencia ☒

Gata ☒

Matrícula ☒

SOAT ☐

Seguro ☒

VTO. BUENO

RECIBI CONFORME

Dependencia Solicitante

AUTORIZADO

Nombre _____

Transportación y Mantenimiento

www.dgac.gob.ec

Firma Conductor

VTO. BUENO

Nombre _____

Unidad Administrativa Region II

SOLICITADO POR

Nro. Control Vehículo	275		
Placa	UEA-681		
Km Último Mantenimiento	152,239		
Km Actual	152,747		
Dependencia/Aeropuerto	Transportación		
Fecha de Ingreso	06/02/2020		
Taller Propio	SI ☒ NO ☐ Si selecciona NO detallar => Nombre: RUC:		
Inspección	OK	Trabajos	OK
Funcionamiento de freno de mano	✓	Cambio de aceite y filtro al motor	✓
Funcionamiento sistema de ventilación (Normal, Calefacción y A/C)	✓	Cambio filtro de combustible	✓
Funcionamiento limpiaparabrisas y aspersores	✓	Cambio filtro de aire	✓
Funcionamiento de luces exteriores y pito	✓	Cambio de bujías	✓
Funcionamiento turbo	NO	Alineación y balanceo	✓
Funcionamiento intercooler	NO	Limpieza de inyectores o carburador	✓
Estado banda de distribución (alternador y A/C)	✓	Lavado y engrasado chasis	✓
Estado de batería y alternador	✓	Cambio de llantas	✓
Estado de semiejes	✓	Reparación alternador	✓
Estado de llantas	✓	Cambio de banda de distribución	✓
Estado de sistema de escape	✓	Cambio de pastillas de freno	✓
Estado sistema de cañerías de combustible e inyección	✓	Cambio mascarilla frontal	✓
Estado carrocería	✓	Ajuste de carrocería	✓
Estado amortiguadores y suspensión	✓	Cambio aceite transmisión	✓
Estado cinturones de seguridad	✓	Lavado tanque de combustible	✓
Estado sistema de frenos (pastillas, zapatas y discos)	✓	Otros	
Nivel fugas refrigerante y radiador	✓		
Nivel fugas aceite motor	✓		
Nivel fugas líquido dirección	✓		
Nivel fugas líquido de frenos	✓		
Nivel fugas transmisión	✓		
Nivel fugas diferencial	✓		
Costo del mantenimiento preventivo	\$ -	Aprobador: Sr. Armando Loza Quispe	
Fecha de Salida	06/02/2020		
Firma		Firma	
Inspector: Sr. Milton Toapanta Arias		Chofer: Sr. Ramiro Ramos Barba	

LUGAR AEROPUERTO ULPIANO PAEZ DE SALINAS	FECHA 09/02/2020	VEHICULO CAMIONETA	MARCA ISUZU C/D
No CONTROL 389	PLACAS UEA-0558	KILOMETRAJE 266341	
NOVEDADES			

VEHICULO FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
MECANICO Y ELECTRICO

TRABAJOS REALIZADOS:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR , CAMBIO DE BUJIAS Y FILTRO DE
COMBUSTIBLE, CAMBIO DE UN ALTERNADOR, REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES
POSTERIORES

REPUESTOS UTILIZADOS:

SEIS LITROS DE ACEITE No 40 A GASOLINA , UN FILTRO DE ACEITE, CUATRO BUJIAS,
UN ALTERNADOR Y CUATRO BOMBILLOS DE 12 VOLTIOS

MECANICOS RESPONSABLES

MILTON TOAPANTA A.

RAMIRO RAMOS B.

RESIBE LOS TRABAJOS

ING JONATHAN MANCHENO

CERTIFICA LOS TRABAJOS.

SRA TERESA PASQUEL ANDRADE
ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO
ULPIANO PAEZ
SALINAS





Memorando Nro. DGAC-YSA-2020-0080-M

Guayaquil, 07 de febrero de 2020

PARA: Sra. Abg. Katherine Victoria Calderon Alvarez
Directora Regional II

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales de los señores Ramiro Ramos y Milton Toapanta - Transportación - SALINAS.

12 FEB 2020

De mi consideración:

Por el presente comunico a usted señora Directora Regional II, que los técnicos de Transportación, señores Ramiro Ramos y Milton Toapanta, se presentaron en esta Jefatura, en el vehículo camioneta C/S 275, de placa UEA-681, con el propósito de cumplir servicios institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos 381 y 389 del Aeropuerto de Salinas	Jueves, 06 de febrero del 2020 a las 12:00	Viernes, 07 de febrero del 2020 a las 14:00

Adicionalmente informo a usted señora Directora Regional II, que los técnicos trasladaron hoy 07 de febrero/2020, el vehículo marca Isuzu, Nro. 381, placa UEA-560, hacia la ciudad de Guayaquil, para una revisión general, luego de la cual se emitirá un informe técnico para conocer el estado real de dicho vehículo, mismo que se encontraba asignado en esta Administración, en el área de Operaciones Aéreas.

Atentamente,

Teresa Jacqueline Pasquel Andrade
INSPECTOR AUXILIAR DE CABINA

Copia:

Srta. Mgs. Mónica Alexandra Osorio Coronel
Analista de Recursos Humanos 2

Sra. Ing. Egma Rosario Jadan Lozano
Analista Administrativo 3

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 522-0001-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
No. CUR: 631 Tipo Registro: DEV DIRECCION REGIONAL II
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

R2-25 PAGO DE VIATICO S-40 TOAPANTA ARIAS MILTON COMISION A
SALINAS DEL 6-7 FEBRERO 2020 REALIZAR MANTENIMIENTO A
VEHICULOS DEL ARPTO.

Cuenta Monetaria No.: 8102346200

Solicitud de Pago

Aprobado por Tesorería

Entregado al BCE

SI

SI

SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	20/02/2020	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones:

0,00

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código

Nombre

Monto

Monto Líquido:

80,00

DINERO ELECTRÓNICO

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TEL. 2000
CORRINT 1 BLOQUE
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	



ROCA MURILLO NORY ELENA PICANTERIA VANNESA

R.U.C. # 0910148709001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: Av. 6 S/N entre Calles 17 y 18

Telf.: 2770912 - 2778231

Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1124643950

FACTURA

SERIE 001-001-

000036888

Fecha:

06/22/2020

Sr.(es):

MILTON TOAPANTA

Dirección:

BYE.

R.U.C./C.I.:

0907908230

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cariche Comoran		8.04
1	Cola		0.89
Son: diez 2/10 -		SUB-TOTAL %	
		SUB-TOTAL 0%	
Forma de Pago:		SUB-TOTAL	8.93
		I.V.A 12 %	1.07
		TOTAL \$	10.00

NORY ROCA MURILLO

RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 40 BLOCKS x 2 # 033351 - 037350
F.I.: 16/04/2019 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16/04/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

PARRILLADA DE LUCHO

HELEN CAROLIN

RAMÍREZ GONZÁLEZ

R.U.C. # 2450595042

DIRECCIÓN: BARRIO PUEBLO NUEVO
CALLE PRINCIPAL S/N. INT. S/N.
SALINAS - ECUADOR

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

RESTAURANTES, INCLUSO PARA L

Telfs.: 0960563047 - 096063

NOTA DE VENTA 001-001-000000168

Aut. S.R.I.: 1125888084

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00

Sr.(es):

Milton Toapanta

R.U.C./C.I.:

0907908230

Telf.:

Dirección:

Guayaquil

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Parrillada		12.00
1	cola		1.00

HELEN CAROLIN RAMÍREZ GONZÁLEZ

RECIBI CONFORME

TOTAL US\$

13.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:

DINERO

ELECTRÓNICO:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

TARJETAS DE

CRÉDITO DÉBITO:

OTROS: