

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000		04	012	2020
Tipo Documento Respaldo			No.		No. CUR No. Original
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		S 153
					No. Expediente
					1353
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0912457249 CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER		RPA RTO DEV		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** R2 25 CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 01 COMISION DE SERVICIOS A SALINAS DEL 24 AL 26 NOVIEMBRE 2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MICROFONOS EN LA CONSOLAS DE COMUNICACIONES R2 1055.

12.00  
  
 27/12/2020  
 8-16

Dew  
 3/194  
 Clean 16/11-  
 04 DIC 2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

RECURSOS FINANCIEROS REGION II  
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

04-DIC-2020.:15h:22m:31s

NUM. ORDEN: S-153  
EMPLEADO: 0912457249 - CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER  
CATEGORÍA: 1  
ZONA: A  
LUGAR: SALINAS  
DÍAS: 2  
SUBSISTENCIAS: 0  
DIAS70PORCTO: 0  
ALIMENTACION: 0  
TRANSPORTE: 0.00  
VALOR: 160.00  
INICIO: 24-NOV-2020  
FIN: 26-NOV-2020  
NIVEL: 2

Guayaquil: 04-DIC-2020



*Katty Coca E*

*Completó*

22 055 3176

*Wash 12/16*  
*04 DIC 2020*



**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**DGAC-ZNA2-2020-5693-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

**23-NOVIEMBRE-2020**

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER C. I. 0912457249**

PUESTO QUE OCUPA:

**TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**SALINAS/SANTA ELENA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

**SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA ZONAL**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

**24-NOVIEMBRE-2020**

HORA SALIDA (hh:mm)

**08:00**

LLEGADA (dd-mm-aaaa)

**26-NOVIEMBRE-2020**

HORA LLEGADA (hh:mm)

**16:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ Y TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MICROFONOS EN LAS CONSOLAS DE COMUNICACIONES, SIRENA Y SISTEMA PAPI DEL AEROPUERTO DE SALINAS.**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil-Salinas	24-NOVIEMBRE-2020	08H00	24-NOVIEMBRE-2020	11H00
TERRESTRE	DGAC	Salinas-Guayaquil	26-NOVIEMBRE-2020	12H00	26-NOVIEMBRE-2020	15H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

**RUMIÑAHUI**

TIPO DE CUENTA:

**AHORRO**

No. DE CUENTA:

**8089042400**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ  
TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**ING. CESAR LENIN MALDONADO VIVANCO  
COORDINADOR CNS ZONAL (e)**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**ING. WILSON-STALIN TORRES RAZA**

**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -DIRECTOR ZONAL**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2020-5693-M

Guayaquil, 23 de noviembre de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**Director Zonal**


**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS A TORRE DE CONTROL AEROPUERTO SALINAS, PARA TLGO. ELVIS HOLGUÍN ROMERO E ING. RIGOBERTO CAICEDO DE LA CRUZ, FIN ATENDER DESPERFECTOS EN CONSOLAS DE COMUNICACIONES Y SIRENA.

De mi consideración:

Ante los problemas presentes en la Torre de Control del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas, comunico a usted señor Director Zonal, en referencia al memorando DGAC-SESA-2020-1389-M de Asunto: *Informe novedad falla de comunicaciones aeronave matrícula HC-CKI y solicitud devolución de Lámpara de Señales de Torre de Control, Aeropuerto Salinas*, que, la pistola de señales se retiró de la torre de Salinas para revisión en Laboratorio SMA en Guayaquil, encontrándose daño de su lámpara tipo dicróico, elemento que por sus características lumínicas no se encuentra en el mercado local, incluso posterior a todo el tiempo de afectación de labores por la emergencia sanitaria se consultó con distribuidores del ramo de iluminación la posibilidad de importación, pero no se obtuvo respuesta positiva, lo cual se indicó en informe al Coordinador CNS Zonal, Tlgo. David Burgos López, con copia a la señora Administradora del Aeropuerto de Salinas, Teresa Pasquel Andrade, con fecha 5 de noviembre del 2020, el cual se adjunta en anexos. Adicionalmente, de lo reportado en este memorando, corresponde al Servicio Móvil Aeronáutico la revisión de la sirena, de la cual por falta de mantenimientos preventivos, agravados por la situación de emergencia sanitaria, se desconoce el grado de afectación que esta adolece.

Por otro lado, para el caso del fallo de los micrófonos, reportado mediante memorando DGAC-SESA-2020-1397-M de Asunto: *Micrófono frecuencia APP fuera de servicio, aeropuerto Salinas*, debo indicar que esto se atribuye también a la falta de mantenimientos preventivos a nivel general, ya que en este caso estos artículos (micrófonos, handsets y headsets) se ven expuestos a la manipulación y estiramiento de los cables durante su operación, lo que a corto o largo plazo, ocasiona daño de sus conductores interiormente. Corresponde mencionar que para la atención de la frecuencia APP donde a la vez se atenderían estos desperfectos, se solicitó en el mes de agosto comisión de servicios mediante memorando DGAC-ZSNA-2020-3370-M, a lo cual no se obtuvo autorización, por lo que se procedió a visitas técnicas breves de ida y retorno, hasta lograr restablecer operación de la frecuencia APP.

Es también importante mencionar que, es muy necesario gestionar los recursos para el mantenimiento de la estructura de acceso a la terraza de la Torre de Control, ya que en visitas anteriores se ha constatado el daño de los cables tensores del pararrayos de la Torre, haciendo que este elemento se incline hacia uno de los lados de la torre con peligro de caer y causar daños materiales y quizás humanos. Esto fue reportado en informe de




## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-23 22:36:33 (GMT-5)

Generado por: Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZSNA-2020-5693-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz, Controlador Radar APP, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS A TORRE DE CONTROL AEROPUERTO SALINAS, PARA TLGO. ELVIS HOLGUÍN ROMERO E ING. RIGOBERTO CAICEDO DE LA CRUZ, FIN ATENDER DESPERFECTOS EN CONSOLAS DE COMUNICACIONES Y SIRENA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-11-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-11-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Elvis Junior Holguín Romero (DGAC)	2020-11-23 20:28:52 (GMT-5)	Informar	Rogelio Ramiro Ramos Barba (DGAC)	0	Informe para trámite correspondiente de asignación de vehículo institucional.
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Elvis Junior Holguín Romero (DGAC)	2020-11-23 20:28:52 (GMT-5)	Informar	César Ernesto Franco Vicuña (DGAC)	0	Informe para trámite correspondiente de asignación de vehículo institucional.
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Elvis Junior Holguín Romero (DGAC)	2020-11-23 16:49:25 (GMT-5)	Informar	Gonzalo Vinicio Cajas Silva (DGAC)	0	Para su conocimiento. Comisión conjunta a Salinas SMA y EAV.
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Elvis Junior Holguín Romero (DGAC)	2020-11-23 16:49:25 (GMT-5)	Informar	Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz (DGAC)	0	Para su conocimiento. Comisión conjunta a Salinas SMA y EAV.
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	César Lenin Maldonado Vivanco (DGAC)	2020-11-23 16:24:15 (GMT-5)	Reasignar	Elvis Junior Holguín Romero (DGAC)	0	Tramites respectivos
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2020-11-23 15:52:38 (GMT-5)	Reasignar	César Lenin Maldonado Vivanco (DGAC)	0	Continuar con trámite
DIRECCIÓN ZONAL	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	2020-11-23 15:18:03 (GMT-5)	Reasignar	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	0	AUTORIZADO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2020-11-23 10:23:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2020-11-23 10:23:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2020-11-23 10:22:35 (GMT-5)	Registro	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2020-5706-M

Guayaquil, 23 de noviembre de 2020

**PARA:** Srta. Ing. Piedad Del Carmen Valdez Córdova  
**Analista Financiero 3**

**ASUNTO:** Solicita Certificación de fondos a favor de los servidores: Tlgo. Elvis Holguín Romero e Ing. Rigoberto Caicedo De La Cruz del 24 al 26 de noviembre del 2020, comisión de servicios al Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas.

De mi consideración:

En concordancia con el Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted se digne certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales a favor de los servidores CNS, Tlgo. Elvis Holguín Romero e Ing. Rigoberto Caicedo De La Cruz, del 24 al 26 de noviembre del 2020, fin efectuar mantenimiento correctivo a micrófonos en consolas de comunicaciones, sirena de Aeródromo y sistema de luces PAPI, en el Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas, autorizado mediante Hoja de ruta No. DGAC-ZSNA-2020-5693-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz  
**CONTROLADOR RADAR APP**

Anexos:

- hoja\_de\_ruta\_dgac-zsna-2020-5693-m.pdf
- dgac-zsna-2020-5693-m.pdf

Copia:

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza  
**Asistente Financiero**

Sr. Ing. Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 2**

Sr. Tlgo. Elvis Junior Holguin Romero  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**



Memorando Nro. DGAC-SESA-2020-1389-M

Guayaquil, 17 de noviembre de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**Director Zonal**

**ASUNTO:** Informe novedad falla de comunicaciones aeronave matrícula HC-CKI y solicitud devolución de Lámpara de Señales de Torre de Control, Aeropuerto Salinas.

De mi consideración:

Adjunto al presente remito a usted señor Director Zonal el oficio Nro. DGAC-EV-2020-(TWR)-O-020 del 17 de noviembre/2020, el Informe de la novedad suscitada el domingo 15 de noviembre/2020 con la aeronave cessna 152, de matrícula HC-KI y el respectivo Registro Operacional Diario (adjuntos) suscritos por el señor Sgtop. Edwin Meneses ATCOP APP del aeropuerto de Salinas.

En relación a lo anteriormente expuesto, cabe mencionar que mediante memorando Nro. DGAC-DACZ-2020-4883-M del 17 de octubre/2020 (adjunto) mediante el cual usted señor Director Zonal dispone que se tomen las acciones inmediatas encaminadas a solucionar los inconvenientes reportados por esta Administración Aeroportuaria, referente a los Reportes VOL-LIBRE 72839 y VOL-LIBRE 72841, FARO Y SIRENA DE EMERGENCIA, LUCES PAPI, FARO DE AERÓDROMO Y LÁMPARA DE SEÑALES, informo a usted señor Director que hasta la presente fecha dichas novedades no han sido solucionadas, para su conocimiento y fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Teresa Jacqueline Pasquel Andrade  
**INSPECTOR AUXILIAR DE CABINA**

Anexos:

- Memo Adm a RII novedades luces, faro torre, lámpara señales, luces papi 26 de marzo del 2020
- Memo novedades al asumir administración 06 febrero del 2020
- Memo RII novedades luces papi, lámparas señales, faro torre 12 de marzo del 2020
- Memo Adm novedades vol y gestiones realizadas por administración.
- Memo DZ información sobre gestiones administración por reportes Vol.
- Memo Adm Informe daño pistola de luces 05 nov del 2020
- Informe y Registro Operacional diario 15 noviembre del 2020



Memorando Nro. DGAC-SESA-2020-1397-M

Guayaquil, 20 de noviembre de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**Director Zonal**

**ASUNTO:** Micrófono frecuencia APP fuera de servicio, aeropuerto Salinas.

De mi consideración:

Adjunto al presente remito a usted señor Director, el memorando Nro. DGAC-YSA-2020-031-O(ATS) del 20 de noviembre/2020, suscrito por el señor Sgos. Téc. Avc. Ing. Daniel Vizuite, Controlador Atco. APP que labora en el aeropuerto de Salinas, mediante el cual informa a ésta Administración que el micrófono de la consola de aproximación se encuentra fuera de servicio, novedad que informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Teresa Jacqueline Pasquel Andrade  
**INSPECTOR AUXILIAR DE CABINA**

Anexos:

- OF FAE MICRÓFONO FRECUENCIA APP FUERA DE SERVICIO

Copia:

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz  
**Controlador Radar APP**

Sr. Téc. Armando Alipio Tipantiza Patiño  
**Técnico de Servicios Aeronáuticos**

Sr. Luis Enrique Salazar Bejegen  
**Técnico en Servicios Aeronáuticos**

Sr. Ing. Aster Gustavo Huerta Pinargote  
**Técnico CNS para la Navegación Aérea**



Firmado electrónicamente por:  
**TERESA JACQUELINE  
PASQUEL ANDRADE**



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**Oficio Nro. DGAC-SESA-2020-0035-O**  
Salinas, 23 de noviembre de 2020

**Asunto:** Solicitud de Personal Técnico para atención EMERGENTE por falla de micrófonos en consolas de Torre de Control, Apto. Salinas.

Señor Ingeniero  
Wilson Torres  
**DIRECTOR ZONAL DGAC**  
Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Director Zonal que adicional a los problemas informados a usted mediante memorando Nro. DGAC-SESA-2020-1389-M, al momento en la Torre de Control del Aeropuerto "Gral. Ulpiano Páez" de Salinas se registra actualmente **falla de micrófonos de consola de las 3 posiciones operativas**, lo que pone en potencial riesgo las comunicaciones de radio de los servicios de TWR y APP.

Por lo anteriormente expuesto, agradeceré a usted señor Director, disponer a quien corresponda de manera **URGENTE**, se coordine la visita del personal técnico correspondiente, para realizar la atención inmediata de estos sistemas, debido a su importancia en beneficio de la Seguridad Operacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**TERESA JACQUELINE  
PASQUEL ANDRADE**

Teresa Pasquel Andrade  
**ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA SALINAS**

*Clay Rev*  
04 DIC 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DGAC-ZSNA-2020-5693-M  
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 30-NOVIEMBRE-2020

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAICEDO DE LA CRZ RIGOBERTO JAVIER C.C. 0912457249  
 PUESTO QUE OCUPA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SALINAS-SANTA ELENA  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA RII  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ Y TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

1. SALIDA 24-NOVIEMBRE-2020 A LAS 05H00 Y RETORNO EL 26-NOVIEMBRE-2020 A LAS 17H00
2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PAPI DEL AEROPUERTO DE SALINAS.

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
2020-11-24	COMEDOR DON MARIO	001-001-000006518	0923824916001	\$ 11,50
2020-11-25	PICANTERIA CARMITA	001-001-00000907	0917514390001	\$ 10,25
2020-11-25	COMEDOR DON MARIO	001-001-000006525	0923824916001	\$ 11,50
2020-11-26	PICANTERIA VANNESA	001-001-000039002	0910148709001	\$ 34,01
2020-11-24	HOTEL EDGAR RODRIGO SEBASTIAN PINTADO HERRERA	001-001-000001433	1102185327001	\$ 60,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$127,26</b>

3. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	24-NOVIEMBRE-2020	26-NOVIEMBRE-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	17H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil - Salinas	24-NOVIEMBRE-2020	10h00	24-NOVIEMBRE-2020	12h30
TERRESTRE	DGAC	Salinas - Guayaquil	26-NOVIEMBRE-2020	12h30	26-NOVIEMBRE-2020	14h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE: ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ  
Técnico en Servicio de Mantenimiento 2

**NOTA**  
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
<i>[Firma manuscrita]</i>	<i>[Firma manuscrita]</i>
NOMBRE: TEC. GONZALO VINICIO CAJAS SILVA Técnico en Servicio de Mantenimiento 1	NOMBRE: ING. CESAR LENIN MALDONADO VIVANCO Coordinador CNS Zonal (e)



### INFORME TÉCNICO No. 20 – 09

Fecha Inicial	2020-11-24	Estación	SESA	Equipo	SISTEMA PAPI
Fecha final	2020-11-26				
Dirigido a		Tec. Vinicio Cajas Silva.		Jefe Elect. Ayudas Visuales RII	

#### TIPO DE INTERVENCIÓN (marcar con una X)

Mantenimiento Programado:	X	Verificación aérea:	
Mantenimiento Correctivo:		Otras:	

#### I. ANTECEDENTES:

- Chequeo y recalibración del Sistema PAPI del Aeropuerto de Salinas solicitado en el documento Nro. DGAC-SESA-2020-1389-M.

#### II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Se efectúa el chequeo del funcionamiento del Sistema PAPI, el mismo que está operativo en todo su sistema eléctrico del suministro de energía con todas sus luces encendidas, pero se encontró que las bases metálicas están deterioradas (partidas) por la humedad y salinidad por lo que impide realizar una recalibración del ángulo, hasta que se reemplacen las bases afectadas como son de las barras (A y B) más cercanas al mar, de igual manera se tomaron las medidas del ángulo a cada una de las barras que a continuación detallo:

SISTEMA PAPI DEL AEROPUERTO DE SALINAS 3°		
BARRAS	ANGULO MEDIDO	ANGULO A CALIBRAR
A	3° 05'	2° 30'
B	2° 49'	2° 50'
D	3° 05'	3° 10'
E	3° 27'	3° 30'

- Al momento el sistema queda fuera de servicio.
- Adicional se habilitó la sirena de emergencia que se encuentra en la torre de control.
- Cabe mencionar que los grupos electrógenos del terminal aéreo continúan fuera de servicio por falta de programación de sus módulos, por falta de batería y un mantenimiento íntegro de los 2 grupos electrógenos antes de ponerlos en funcionamiento y evitar daños mayores en el motor o devanados del generador causados por la humedad y el ambiente salino.



**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
DIRECCION DE NAVEGACION AEREA  
GESTION CNS**

AEROPUERTO / ESTACION:

SESA

AREA / DEPENDENCIA:

AYUDAS VISUALES

**ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO**

Nº de Orden de Trabajo: **AV-2020-09**      Fecha de emisión de la Orden de Trabajo: **23/11/2020**      Nombre y Firma de responsabilidad de quien emite la Orden de Trabajo: **TEC. VINICIO CAJAS SILVA.**

Nombre del equipo:  
**SISTEMAS AYUDAS VISUALES**

Nº Serie y/o Parte:  
**N/A**

Tipo de trabajo a ejecutar:  
**ELÉCTRICO**

Tipo de mantenimiento:  
**PREVENTIVO**

**TRABAJO SOLICITADO**

Trabajos de mantenimiento preventivo y calibración del sistema PAPI de la pista del aeropuerto de Salinas.

**TRABAJO EJECUTADO**

*Durante el mantenimiento realizado se encuentra deteriorado de los bases metálicas en los 2 barras mas cercanas al mar por lo que deban ser cambiadas y volver a recalibrar el sistema PAPI. Breve coordinacion con el personal de la DVCA.*

**RECURSOS NECESARIOS**

ATSEP		Materiales y Repuestos		Equipos necesarios	
Cantidad	Area	Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
01	Ayudas Visuales			01	Caja de herramientas,
				01	Multímetro.
				01	Clinómetro.

**OBSERVACIONES**

*Reemplazo de los bases del sistema PAPI  
Recalibración del mismo y a que por estar en mal estado los bases no se puede hacer la calibración  
- Todos los bases están encandilando (operativos). los bases*

Fecha y hora de inicio del mantenimiento:  
2020-11-24 11H00

Fecha y hora de culminación del mantenimiento:  
2020-11-26 14H00

Tiempo de ejecución del trabajo: 03 Días.

Firma del coordinador de Ayudas Visuales, luego de cumplida la Orden de Trabajo:

Firma responsable(s) del mantenimiento:

Ing. Javier Caicedo

visado


TEC: VINICIO CAJAS SILVA

Conocimiento:

**TERESA PASQUEL ANDRADE  
ADMINISTRADORA AEROPUERTO SALINAS.**

X

*1015 Salazar  
092.7369413*



Memorando Nro. DGAC-SESA-2020-1447-M

Guayaquil, 01 de diciembre de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**Director Zonal**

**ASUNTO:** Presentación Comisión de Servicios Institucionales del señor Tlgo. Elvis Holguin y señor Ing. Javier Caicedo de la Cruz, Apto. Salinas

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Director Zonal, que el señor Tlgo. Elvis Holguin, Analista CNS para la Navegación Aérea 1 y el señor Ing. Javiere Caicedo, Técnico en Servicios de Mantenimiento 2, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria en el vehículo tipo camioneta doble cabina, placa GEA-1467, número de control 444, en cumplimiento de servicios institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
Reparación de micrófonos de consolas en Torre, revisión de Sirena y Luces PAPI.	24/noviembre/2020 a las 12H30	26/noviembre/2020 a las 12H30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Teresa Jacqueline Pasquel Andrade  
**INSPECTOR AUXILIAR DE CABINA**

Copia:

Srta. Ing. Piedad Del Carmen Valdez Córdova  
**Analista Financiero 3**

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz  
**Controlador Radar APP**

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena  
**Analista de Recursos Humanos 2**

Sr. Tlgo. Elvis Junior Holguin Romero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
 DIRECCION REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: Guayaquil FECHA: 24/11/2020 MOVILIZACION: 0003306  
 SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Manutención Confecho de curso  
 DOCUMENTO No. DGAC-ZSNA-2020-5693-M las y Siervas  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: Edith Helguin NOMBRE DEL CONDUCTOR: Javier Caicedo  
 VEHICULO: CLASE Camioneta MARCA: Dacia No. PLACA: GEA-1467

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
GUAYAQUIL	24/11/2020	10:40	265097	SALINAS	24/11/2020	12:30	205345					
SALINAS	26/11/2020	12:30	265345	GUAYAQUIL	26/11/2020	14:30	265594					

OBSERVACIONES:

FIRMA SR. CONDUCTOR: [Signature]

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Signature]

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO  
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84  
SUCURSAL: CHONGON  
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001004000574032  
Fecha: 24/11/2020 Hora: 10:44:41  
Estación: 501 Cabina: 04A Cajero: 0020  
RUC: 9999999999999  
Cliente: Consumidor final

Clase: 01	1.00
IVA 0%:	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.00</b>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO  
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84  
SUCURSAL: CHONGON  
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001007000538510  
Fecha: 26/11/2020 Hora: 13:31:45  
Estación: 501 Cabina: 07D Cajero: 0045  
RUC: 9999999999999  
Cliente: Consumidor final

Clase: 01	1.00
IVA 0%:	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.00</b>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	012	2020	3194 3176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		S 153	1353

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912457249	CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** R2 25 CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 01 COMISION DE SERVICIOS A SALINAS DEL 24 AL 26 NOVIEMBRE 2020 MAMTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MICROFONOS EN LA CONSOLAS DE COMINICACIONES R2 1055.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

# EDGAR RODRIGO SEBASTIÁN PINTADO HERRERA

R.U.C.: 1102185327001

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO, VIVIENDA

Dirección: Barrio Chipe, Calle 19 s/n y Avda. 9  
Cels.: 0999429939 - 0988453425 \* Salinas - Ecuador

FACTURA 001-001-000001433

Autorización S.R.L.: 1126771955 Fecha: 26/11/2020

Sr(es): JAVIER CAICEDO

Dirección: GUAYAQUIL

R.U.C./I: 0912457249

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje DECOS		60,00
24	AL 26 Noviembre		
	DEL 2020		
Son: <u>Seiscientos</u> dolares		SUB-TOTAL \$	60,00
Forma de Pago: <u>[Firma]</u>		DESCUENTO	
REGIBI CONFORME		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	
		TOTAL \$	60,00

Jorge Manuel De la Cruz De la Cruz Imprenta Multifragte Teléfono: 0969319503 R.U.C. # 0920070497001 ORIGINAL: Adquirente  
Autorización 13511 1 Block 50x2 del 1401 al 1450 Impreso 13-07-2020 Valido Hasta 13-JULIO-2021 COPIA: Emisor

tel.: 2110912 - 2118251 Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1126382478

**FACTURA** SERIE 001-001-000039002

Fecha: 26/11/2020

Sr(es): JAVIER CAICEDO

Dirección: G/C R.U.C./I: 0912457249

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	30000 Pasaos		9 82
1	Aroz Romero		7 82
1	Peccado Aporoso		5 36
3	Supr. Naturales	1 79	5 37
⊕	Costos		1
Son: <u>treinta y cinco 0/100</u> Dólares		SUB-TOTAL %	
Forma de Pago: <u>[Firma]</u>		SUB-TOTAL 0%	
REGIBI CONFORME		SUB-TOTAL	30 37
		I.V.A 12 %	3 64
		TOTAL \$	34 01

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001  
AUTORIZACIÓN # 1424 35 BLOCKS x 2 # 037851 - 041350  
F.I.: 09/03/2020 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09/03/2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR

## COMEDOR DON MARIU

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
25 de Diciembre, Av. 1 s/n y calle 21  
TEL: 0996945452  
LA LIBERTAD - ECUADOR  
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 420.00

## NOTA DE VENTA

AUT. SRI 1127120750  
N° 001-001-000006518  
Fecha Imp.: 22/Septiembre/2020  
Fecha: 24 Noviembre 2020

Señor(es): JAVIER CAICEDO  
Dirección: Guayaquil  
C.I./R.U.C.: 0912457249 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Carnes con ensalada de papas		6,00
1	Coldo de Gallina		2,50
1	Jorja Jugo		3,00
Son: <u>once y cinco 0/100</u> dolares		TOTAL \$	11,50
Forma de Pago: <u>[Firma]</u>		FIRMA AUTORIZADA	CLIENTE

IMPRESA: WIMPPER DALTON YAGUAL CHANCAY - TEL: 0982216646 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0914616578001  
ET Graphics AUT. 13795 - 5 BLOCK 100X2 DEL 06101 AL 05600 - VÁLIDO HASTA 22/SEPTIEMBRE/2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**MOREIRA VINCES ROCIO DEL PILAR**  
**PICANTERÍA CARMITA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS  
 LA LIBERTAD, MARISCAL SUCRE AVDA. 6TA SIN Y CALLES 20 Y 22 CEL.: 0993520269 EMAIL: pilarmoreira@hotmail.com.ar  
 R.U.C. 0917514390001 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.0

**NOTA DE VENTA Nº 001-001- 000000907**  
 Fecha: La Libertad 25/11/2020 AUT. SRI# 1127237550  
 Señor: Javier Caicedo  
 C.I./R.U.C. 0912457249 Telf.:  
 Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DEBE
1	bolón chicharrón	2,25	2,25
1	carroche mixto	6,00	6,00
2	jugo naturales	1,00	2,00
SON: <u>diez con veinticinco</u>		dólares	TOTAL \$ <u>10,25</u>
			FÓRMA DE PAGO

MOREIRA VINCES ROCIO DEL PILAR  
 RECEBÍ CONFORME  
 GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO/TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT. 1913  
 Coronel 1 B. 100x2 DEL 901 AL 1000 FECHA DE AUT. 15/10/2020 CADUCA EL 15/10/2021  
 ORIGINAL BLANCO: Adquiriente COPIA 1: Emisor

**Tumbaco Catuto Mario Douglas** Contribuyente Régimen Simplificado  
**COMEDOR DON MARIO** R.U.C. 0923824916001  
**NOTA DE VENTA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 AUT. SRI 1127120750  
 25 de Diciembre, Av. 1 s/n y calle 21 N° 001-001- 000006525  
 Telf.: 0996945452  
**LA LIBERTAD - ECUADOR** Fecha Imp.: 22/Septiembre/2020  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 420.00 Fecha: 25 Noviembre 2020  
 Señor(es): Javier Caicedo  
 Dirección: Guayaquil  
 C.I./R.U.C. 0912457249 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Coldo Gallina		2,50
1	langostinos Apanados		6,00
1	jarra jugo		3,00
Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
SON: <u>once con cincuenta</u>			TOTAL \$ <u>11,50</u>
			dólares
FIRMA AUTORIZADA			CLIENTE

IMPRESA WIPPER DALTON YAGUAL CHANCAY - TELF: 0982216646 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0914616578001  
 5 BLOQUE 100X2 DEL 06301 AL 06600 - VALIDO HASTA 22/SEPTIEMBRE/2021  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR