



Ministerio
de Relaciones
Laborales



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-ZSNA-2020-1537-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-ABRIL-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CAJAS SILVA GONZALO VINICIO C.C. 0912457249

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SALINAS-SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA RII

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ, TEC. GONZALO VINICIO CAJAS SILVA Y TEC. COLON ELIAS PACHECO MOSQUERA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALIDA 26-ABRIL-2021 A LAS 07H00 Y RETORNO EL 28-ABRIL-2021 A LAS 17H00
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS.

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
2021-04-26	COMEDOR DON MARIO	001-001-000007217	0923824916001	\$ 11,00
2021-04-27	COFFEE D'JOYCE	004-001-000000015	0923564819001	\$ 10,00
2021-04-27	COMEDOR DON MARIO	001-001-000007226	0923824916001	\$ 13,00
2021-04-28	COFFEE D'JOYCE	004-001-000000018	0923564819001	\$ 10,00
2021-04-28	PICANERIA VANNESA	001-001-000041709	0910148709001	\$ 23,00
2021-04-28	HOTEL EDGAR RODRIGO SEBASTIAN PINTADO HERRERA	001-001-000001443	1102185327001	\$ 60,00
TOTAL				\$ 127,00

3. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 26-ABRIL-2021	LLEGADA 28-ABRIL-2021	NOTA
HORA hh:mm	07H00	17H00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil - Salinas	26-ABRIL-2021	09h00	26-ABRIL-2021	11h00
TERRESTRE	DGAC	Salinas - Guayaquil	28-ABRIL-2021	12h00	28-ABRIL-2021	14h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: TEC. GONZALO VINICIO CAJAS SILVA
Técnico en Servicio de Mantenimiento

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD

NOMBRE: TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ
Coordinador CNS Zona

NOMBRE: TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ.
Coordinador CNS Zonal

U 13:58
3 MAY 2021

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-1728-M

Guayaquil, 23 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. DGAC-ZSNA-2021-1657-M,
SOLICITO AUTORIZACION DE COMISION AEROPUERTO DE
SALINAS.

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-1657-M, fecha de 19 de abril de 2021 para su conocimiento señor Director Zonal, la comisión de servicios institucionales programada para los días 19 al 21 de abril 2021 para realizar los trabajos de mantenimiento correctivo en los circuitos de iluminación de la pista del aeropuerto de la ciudad de Salinas, por parte del personal de la oficina técnica de Electricidad y Ayudas Visuales no se pudo realizar por falta de combustible.

Por lo antes expuesto, informo que la misma se efectuará previa su autorización para los días 26 al 28 de abril 2021, por cuanto al momento el Sr. Cesar Franco de la unidad de Transportación reporta que superado el suministro de combustible para los vehículos de la institución DGAC, se podrá cumplir la antes mencionada comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Copia:

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Sr. César Ernesto Franco Vicuña
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Gonzalo Vinicio Cajas Silva
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Teresa Jacqueline Pasquel Andrade
Inspector Auxiliar de Cabina



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-03 09:56:34 (GMT-5)

Generado por: Mauricio David Burgos López

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZSNA-2021-1728-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz, Controlador Radar APP, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	ALCANCE AL MEMORANDO NRO. DGAC-ZSNA-2021-1657-M, SOLICITO AUTORIZACION DE COMISION AEROPUERTO DE SALINAS.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-04-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-04-26 08:32:31 (GMT-5)	Informar	César Ernesto Franco Vicuña (DGAC)	3	Autorizado Comisión de Servicio a Salinas
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-04-26 08:28:09 (GMT-5)	Informar	Gonzalo Vinicio Cajas Silva (DGAC)	3	Autorizado Comisión de Servicio a Salinas
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-26 08:10:18 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	3	Autorizado continuar TRÁMITES
DIRECCIÓN ZONAL	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	2021-04-25 19:30:09 (GMT-5)	Reasignar	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2	Autorizado, continuar con el trámite.
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-23 14:41:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-23 14:41:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-23 14:41:07 (GMT-5)	Registro	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0339-M

Salinas, 28 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales de los señores Vinicio Cajas, Javier Caicedo y Colon Pacheco, Apto Salinas,

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Director Zonal, que los señores Vinicio Cajas, Javier Caicedo y Colon Pacheco, Técnicos en Electricidad y Ayuda Visual, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria en el vehículo tipo camioneta doble cabina, placa GEA-2561, número de control 04, en cumplimiento de servicios institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
Trabajos de reparación de los circuitos Nro. 1 y Nro. 2 de luces de borde de pista 13/31	Lunes, 26 de abril/2021 a las 11:00 am	Miércoles, 28 de abril/2021 a las 12:00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Teresa Jacqueline Pasquel Andrade
INSPECTOR AUXILIAR DE CABINA

Copia:

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos 2

Sr. Gonzalo Vinicio Cajas Silva

INFORME TÉCNICO

No. 21 – 03

Fecha Inicial	2021-04-26	Estación	SESA	Equipo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES DE LA PISTA.
Fecha final	2021-04-28				
Dirigido a		Tlgo. David Burgos.			Coordinador CNS Dirección Zonal.

TIPO DE INTERVENCIÓN (marcar con una X)

Mantenimiento Programado:	X		Verificación aérea:	
Mantenimiento Correctivo:			Otras:	

I. ANTECEDENTES:

- Realizar los trabajos de mantenimiento correctivo en los circuitos de borde de pista reportados fuera de servicio por la administración del aeropuerto de Salinas.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Procedimos inicialmente a verificar la operación de los circuitos de borde de pista en la sala de Reguladores detectando que el circuito Nro. 2 estaba saltado el breaker de protección por un posible cortocircuito en las líneas. Posteriormente continuamos el recorrido para la verificación física de las líneas en las cajas de revisión desde la sala de distribución eléctrica hacia la pista y procedimos a realizar la sectorización del circuito Nro.2 para realizar las pruebas operativas del caso, detectando posteriormente varios fallos en transformadores y conectores de media tensión los mismos que fueron reemplazados y reparados en cada caso en distintos sectores de la pista. También realizamos la corrección del circuito Nro. 1 que no estaba en paralelo las luminarias sino diagonal lo que dificultaba la sectorización y comprobación de los circuitos y procedimos al reemplazo de 120 metros de cable que estaba averiado en un tramo de tubería metálica a la altura de la intersección del taxi way de ingreso a plataforma comercial.
- Posteriormente realizamos las pruebas operativas correspondientes a los dos circuitos por un período de 3 horas continuas, tiempo en el cuál no se registraron novedades.
- Al momento los circuitos de iluminación de pista y taxi way se encuentran operativos. Adicional el suministro de energía eléctrica a las estaciones de Radioayudas se encuentran operativas..

III. MATERIALES UTILIZADOS.

- 04 Rollos de cinta autofundente alta tensión 3M.
- 04 Rollos de cinta aislante de plástico alta tensión 3M.

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0001 -0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION

Ejercicio: ZONAL 2021

No. Fondo Global: 25
No. Entrada: 48
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: R2-214 ANTICIPO DE VIATICO COMISION SR. VINICIO CAJAS SILVA DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2021 AL APTO. DE SALINAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMAS ILUMINACION DE BORDE PISTA APTO. ULPIANO PAEZ

No. de Solicitud: 25
No. de Doc. de Aprobación: 25
No. de Cur Contable: 97916510

Fecha Solicitud: 19/04/2021
Fecha de Aprobación: 19/04/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1768014840001	SI	NO	NO	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



19 ABR 2021

P. 215

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZNA2-2021-1537-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-ABRIL-2021			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAJAS SILVA GONZALO VINICIO C. I. 1705979910			PUESTO QUE OCUPA: TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SALINAS/SANTA ELENA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA ZONAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19-ABRIL-2021		HORA SALIDA (hh:mm) 08:00		LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21-ABRIL-2021		HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ, TEC. GONZALO VICIO CAJAS SILVA Y TEC. COLON ELIAS PACHECO MOSQUERA.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACION DE BORDE EN LA PISTA DEL AEROPUERTO ULPIANO PAEZ DE SALINAS.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil-Salinas	19-ABRIL-2021	08H00	19-ABRIL-2021	11H00
TERRESTRE	DGAC	Salinas-Guayaquil	21-ABRIL-2021	12H00	21-ABRIL-2021	15H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 8102147700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TEC. GONZALO VINICIO CAJAS SILVA TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ COORDINADOR CNS ZONAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán Insustitutas - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. WILSON STALIN TORRES RAZA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -DIRECTOR ZONAL						

Ule & HAO
16 ABR 2021

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-1537-M

Guayaquil, 13 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: SOLICITUD COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES
AEROPUERTO SALINAS.

De mi consideración:

El personal Técnico de Electricidad y Ayudas Visuales que inició los trabajos de reparación de los circuitos de borde de pista del aeropuerto de Salinas, entre los días 9 y 12 de abril 2021 en comisión de servicios institucionales en la modalidad de ida por vuelta informa que al momento persiste la novedad de fuera de servicio de un circuito de iluminación de la pista.

En vista de que con esta modalidad dificulta la continuidad y consecución de los trabajos de reparación de la acometida en alta tensión de los sistemas de iluminación de la pista y con el propósito de contar con el tiempo suficiente para realizar la ubicación, reparación y pruebas operativas del sistema y de esta manera garantizar la continuidad de la operación de estos circuitos y las operaciones aéreas de este aeropuerto.

Con estos antecedentes solicito de usted señor Director Zonal, se digne autorizar la comisión de servicios institucionales 3 días para los Srs. Javier Caicedo de la Cruz, Colón Pacheco Mosquera y Vinicio Cajas Silva funcionarios de la Oficina Técnica de Electricidad y Ayudas Visuales los días 19, 20 y 21 de abril 2021 al aeropuerto al aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de la ciudad de Salinas con el fin de atender esta novedad. Así mismo la asignación de un vehículo que será conducido por el Sr. Vinicio Cajas Silva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

gc/mlll



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ALFONSO
GUZMAN RUIZ**

Hoja de Ruta


Fecha y hora generación: 2021-04-15 13:35:15 (GMT-5)

Generado por: Rigoberto Javier Calcedo de la Cruz

Información del Documento					
No.	DGAC-ZSNA-2021-1537-M	Doc. Referencia:	--	Para:	Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
De:	Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz, Controlador Radar APP, Dirección General de Aviación Civil	Descripción Anexos:	--	Fecha Registro:	2021-04-13 (GMT-5)
Asunto:	SOLICITUD COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES AEROPUERTO SALINAS.				
Fecha Documento:	2021-04-13 (GMT-5)				

Ruta del documento					
Area	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias
SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA REGION II	Gonzalo Vinitio Cajías Silva (DGAC)	2021-04-15 13:28:55 (GMT-5)	Informar	Rigoberto Javier Calcedo de la Cruz (DGAC)	2
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-04-13 18:20:51 (GMT-5)	Informar	César Ernesto Franco Vicuña (DGAC)	0
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-04-13 18:19:05 (GMT-5)	Informar	Gonzalo Vinitio Cajías Silva (DGAC)	0
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-13 16:52:51 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	0
DIRECCIÓN ZONAL	Raza (DGAC)	2021-04-13 16:29:19 (GMT-5)	Reasignar	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	0
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-13 13:15:06 (GMT-5)	Documento		0
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-13 13:15:06 (GMT-5)	Forma Digital de Documento		0
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-04-13 13:14:41 (GMT-5)	Registro	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	0
Documento Firmado Electrónicamente					0
AUTORIZADO					0
continuar con trámites respectivos					0
Salinas continuar con los trámites					0
Comisión de servicio autorizado a Salinas					0
Comisión de servicio Autorizado a Salinas					0
Comentario					

DIRECCION GENERAL
DE AVIACION CIVIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0290-M

Salinas, 13 de abril de 2021

PARA:

Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO:

Solicitud de autorización de comisión de servicios para los Técnicos en
Servicios de Mantenimiento para la Navegación Aérea, del 19 al 21 de
abril/2021, Apto. SALINAS

De mi consideración:

Agradezco a usted señor Director Zonal, autorizar la comisión de servicios de los señores
Vinicio Cajas y Javier Caicedo y Colon Pacheco, Técnicos en Servicios de Mantenimiento
para la Navegación Aérea, los días 19, 20 y 21 de abril/2021, con el fin de habilitar de
manera permanente el funcionamiento de los dos circuitos de alumbrado de la pista del
aeropuerto de Salinas y de que tengan el tiempo suficiente para realizar los respectivos
trabajos de reparación en su totalidad, en vista de que se requiere continuidad en dicha
tarea y debido a que bajo la modalidad ida por vuelta el mismo día, el tiempo les resulta
insuficiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Teresa Jacqueline Pasquel Andrade
INSPECTOR AUXILIAR DE CABINA

Copia:


Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

Sr. Tigo. Mauricio David Burgos López
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sr. Gonzalo Vinicio Cajas Silva
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Ing. Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Colon Elías Pacheco Mosquera
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1



DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-1583-M

Guayaquil, 19 de abril de 2021

PARA:

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

ASUNTO:

Certificación de Fondos a favor de los servidores: Ing. Javier Caicedo, Sres.
Vinicio Cajas y Colon, del 19 al 21 de abril del 2021, Mantenimiento Iuces
de pista aeropuerto Salinas.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-1617-M del 16 de abril 2021, y en
función a lo que establece en la Sección IV a los Artículos 115 y 116 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se procede con la emisión de la
certificación de fondo en el sistema e-SIGEF con la Nro 038 en la partida presupuestaria
que es la 530303 denominada Viático y Subsistencia al Interior programa 55
SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio
económico 2021 correspondiente a los servidores:

JAVIER CAICEDO \$160,00

VINICIO CAJAS \$160,00

PACHOCO MOSQUERA COLON \$160,00

Cabe indicar que el presente valor está incluido en la certificación POA 0031, emitida por
la Dirección de Planificación con el memorando Nro. DGAC-DPGE-2021-0190-M del 01
de marzo del 2021.

Es necesario mencionar que se adjunta la Certificación Nro. 038 en donde se evidencia
que se encuentra Certificado todo el valor considerado en el Plan Operativo Anual 2021 y
dentro del mismo se encuentra el valor correspondiente a su viático.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-1583-M

Guayaquil, 19 de abril de 2021

Documento firmado electrónicamente
Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-ZSNA-2021-1617-M

Anexos:

- salidas_cert_de_fondos.pdf

- certificación_de_fondos_038_viatcos_legalizada0555791001618848359.pdf

Copia:

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro

Asistente Financiero

Sra. Cpa. Magdalena Rojas Pincay

Asistente Financiero

Sra. Katy Del Rocío Coba Espinoza

Asistente Financiero

Sr. Ing. Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Colon Elías Pacheco Mosquera

Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Gonzalo Vinicio Cajas Silva

Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

mr/pv

WILSON SEBASTIAN
HERRERA CASTILLO
Firmado electrónicamente por



Dirección: Buenos Aires 0e-1-53 y Av. 10 de Agosto • Código Postal: 170402 / Quito • Ecuador • Teléfono: 593-2 294-7400

www.gaviacioncivil.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Cuijux

Son: <u>veinte tres 1/2</u>	SUB-TOTAL %	
..... Dólares	SUB-TOTAL 0%	
Forma de Pago:	SUB-TOTAL	20.54
	I.V.A 12 %	2.46
NORY ROCCA MURILLO	TOTAL \$	23.00
RECIBI CONFORME		