

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL				Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL				Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					022	06	2021	1864	1853
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DGAC-DACZ-2021-1839-M			797	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914141809	AVILES SUAREZ JOHN WILLIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: R2 28 14 AVILES SUAREZ JOHN WILLIAN COMISION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN AUTOBOMBA OSHKOSH STRIKER 3000 Y DESMONTAJE DE REPUESTO EN AUTOBOMBA STRIKER 3000 DEL AEROPUERTO DE LOJA R2 706.



23 JUN 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2021	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTOS INSTITUCIONALES
 DGAC-ZINA-2021-0397-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 13 DE MAYO 2021

Handwritten signature
 24 MAY 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 AVILÉS SUÁREZ JOHN WILLIAM

PUESTO QUE OCUPA:
 TÉCNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 SANTA ROSA Y CATAMAYO PROV, EL ORO Y LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 GESTION SEGURIDAD DE LA AVIACION Y FACILITACION DEL TRANSPORTE AEREO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EN SERVICIO INSTITUCIONAL: SRS. JOFFRE ALMEIDA Y JOHN AVILÉS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- SALE 15 ABRIL-2021 A LAS 06:00 Y RETORNA EL 16-ABRIL-2021 A LAS 23:00
- Mantenimiento correctivo en autobomba Oshkosh Striker 3000 de aeropuerto de Santa Rosa y desmontaje de repuesto en autobomba Striker del aeropuerto de Catamayo.
- Factura Nº 00007221 Hotel Gran Cesar S/ 25,00 ✓
 Factura Nº 000002023 Restaurante la Flaquita y su Sazón S/ 28,00 ✓
 Nota de Venta Nº 0012766 Restaurante Viejo Lucho S/ 12,75 ✓
S/ 65,75 (Total)
- Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-04-2021	16-04-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	23:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE - SANTA ROSA	15-04-2021	06:00	15-04-2021	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - CATAMAYO	15-04-2021	17:00	15-04-2021	21:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - SANTA ROSA	16-04-2021	11:15	16-04-2021	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GYE	16-04-2021	19:00	16-04-2021	23:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Handwritten signature of John Avilés Suárez

Sr. John Avilés Suárez
TECNICO MANTENIMIENTO 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Handwritten signature of Sr. Jaime Luna Jimenez

SR. JAIME LUNA JIMENEZ
ASISTENTE PROVEDURIA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Handwritten signature of Sr. Jaime Luna Jimenez

SR. JAIME LUNA JIMENEZ
ASISTENTE PROVEDURIA

RESTAURANTE LA FLAQUITA Y SU SASÓN
Jenny Belén Miranda Cedillo
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIRECCIÓN: s/n Barrio Valle Encantado
 Email: mirandajenny1996@gmail.com
 Cel: 0967261738 Santa Rpsa - El Oro

RUC. 0750560583001
FACTURA
 AUT. SRI. 1127547610

SERIE 001 - 001

Nº 000002023

Sr.: John Aviles S.

Dirección: Guayaquil

RUC o CI No.: 0914141809 16 / 04 / 2021
 Día Mes Año

Lugar: _____ CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
1	ARROZ MARINERO		9 ^{xx}
1	CAZUELA		5 ^{xx}
1	ARROZ CON CAMARON		8 ^{xx}
3	JUGOS	1 ^{xx}	3 ^{xx}
Alimentación de los días 15 y 16 Abril 2021			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>

Sub-Total 25^{xx}
 Descuento _____
 IVA 0% _____
 IVA 12% 3^{xx}
TOTAL \$ 28^{xx}

Son: _____
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada: John Aviles
 Firma Cliente: _____
 Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991490001, Autorización No. 1640
 IMPRESO el 16 de DICIEMBRE del 2020 del 1901 al 2100
 Valido hasta el 16 de DICIEMBRE del 2021

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Cecinas RESTAURANTE Japón Luna Olga María
VIEJO LUCHO 65-75
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DIR.: Av. Catamayo s/n • Catamayo - Loja - Ecuador
 Cel.: 0992321073 • Email: olgamari36@hotmail.com

R.U.C. 0703042994001
 NOTA DE VENTA 003- 001 -
 Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1127793296

00 Nº 0012766

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850
 FECHA EMISOR: 15 / 04 / 2021
 DIA MES AÑO

SR. (ES): John Aviles
 R.U.C./C.I.: 0914141809 TELF.: _____
 DIR.: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CECINAS		10. ^{xx}
1	JARRA JUGO		2. ^{xx}
1	AGUA		0.75

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros
VALOR TOTAL \$ 12.75
 FIRMA AUTORIZADA: John Aviles RECIBI CONFORME: _____
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR
 FECHA: 05/FEBRERO/2021 VENCE: 05/MAYO/2021
 IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000012501 - 000012900

HOTEL GRAN CÉSAR

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

FACTURA

R.U.C. 1101973400001
 N° de Aut. SRI: 1127249473

Nº 00007221

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
 Teléf.: 07 2676-120 * 0967897584 / 0993496857
 e-mail: stalin_jaramillo1961@hotmail.com

CATAMAYO-LOJA-ECUADOR


CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	P/PARCIAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 15/04/2021		22,32

CLIENTE: JHON AVILES
 RUC 0914141809
 DIRECCIÓN: GUAYQUIL

TELÉFONO: 0994182112
 FECHA: 15/04/2021

SON: VEINTE Y CINCO DOLÁRES
 HAB: 2003
HOTEL GRAN CÉSAR
 Wilmer Stalin Jaramillo
 RUC. 1101973400001
 SOL. AV. ISIDRO AYORA Y 24 DE MAYO
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARIETA CREDITO/DÉBITO: _____
 OTROS: _____
 FIRMA AUTORIZADA: _____
 FIRMA CLIENTE: John Aviles



Memorando Nro. DGAC-SECA-2021-0477-M

Loja, 16 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA SRS. JOHN AVILÉS Y JOFFRE
ALMEIDA

Fines pertinentes, informo día 15 de abril de 2021, a las 21:50 pm, se presentaron en este aeropuerto los Srs. John Aviles y Joffre Almeida, en camioneta DIMAX 02 de placa GEA-2532, retornando al Aeropuerto Regional de Santa Rosa el día 16 de abril de 2021, a las 11:15am, una vez culminada comisión de servicios en este aeropuerto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente


Dra. Magali Gienitt Ríos
SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos 2

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Sr. John Willian Avilés Suárez
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1



Memorando Nro. DGAC-SERO-2021-0527-M

Santa Rosa, 17 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos 2

ASUNTO: COMISION SERVICIOS SRS, JOHN AVILES Y JOFFRE ALMEIDA

De mi consideración:

Por medio presente me permito informar a usted Señor Ingeniero, que el día 15 de Abril-2021 a las 09h30, se presentaron en esta Jefatura los Srs. John Avilés y Joffre Almeida, fin cumplir comisión servicios en este Aeropuerto, en camioneta Chevrolet, numero de control 02, placa GEA-2532, saliendo mismo día, a las 17h00 con destino, la ciudad de Catamayo.

Asimismo retornaron desde Catamayo día 16 Abril-2021 a las 15h00 al Aeropuerto Santa Rosa y salieron mismo día a las 19h00 una vez terminada comisión de servicios con destino la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Carlos Alarcón Fajardo
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO I

Copia:

Sr. John Willian Avilés Suárez
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Joffre Antonio Almeida Castro
Bombero Aeronáutico

Sr. César Ernesto Franco Vicuña
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Memorando Nro. DGAC-ZSAF-2021-0148-M

Guayaquil, 11 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Edgar Xavier Lozano Santana
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

ASUNTO: INFORME TRABAJOS REALIZADOS EN AUTOBOMBAS OSHKOSH
STRIKER 3000, ARPTOS SANTA ROSA Y CATAMAYO

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted, Ingeniero Edgar Lozano referente a la comisión de servicio realizada por el señor Joffre Almeida y el suscrito, de manera urgente en el aeropuerto Regional de Santa Rosa, con la novedad en la autobomba Oshkosh Strker 3000, misma que se encontraba fuera de servicio por problemas de escape de aire por el compresor principal de abastecimiento al sistema neumático, la falla de mencionado componente se debe al desgaste de la placa de válvulas ubicada en la parte intermedia del compresor de aire.

Debido a que el repuesto en mal estado de la autobomba del aeropuerto de Santa Rosa no es de fácil adquisición en el mercado local, se cumplió disposición mediante memorando DGAC-DACZ-221-298-M, emitido por el señor Director Zonal, el mismo que indica que los funcionarios antes mencionados se trasladen al aeropuerto de la Ciudad de Catamayo, fin desmontar repuesto en autobomba que son de las mismas característica de la autobomba del aeropuerto de Santa Rosa.


Es bien indicar que autobomba del aeropuerto de Catamayo luego de desmontar el repuesto esta unidad quedo fuera de servicios y el repuesto desmontado se instalo en la autobomba Striker de Santa Rosa, quedando esta unidad operativa para sus trabajos pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-ZSAF-2021-0148-M

Guayaquil, 11 de mayo de 2021



Sr. John Willian Avilés Suárez

TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

Copia:

Sr. Arq. Washington Leonardo Marin Murillo
Analista de Ingeniería Aeropurtuarial

Sr. Joffre Antonio Almeida Castro
Bombero Aernáutico

ASUNTO: INFORME TRABAJOS REALIZADOS EN AUTOBOMBAS

Por medio de la presente informo a usted, ingeniero Joffre Lozano Joffe, referente a la comisión de servicio realizada por el señor Joffre Almeida y el suscrito, de manera urgente en el aeropuerto Regional de Santa Rosa, con la novedad en la autobomba Oshkosh Suter 3000, misma que se encontraba fuera de servicio por problemas de escape de aire por el compresor principal de abastecimiento al sistema neumático, la falla de mencionado componente se debe al desgaste de la placa de válvulas ubicada en la parte intermedia del compresor de aire.

Debido a que el repuesto en mal estado de la autobomba del aeropuerto de Santa Rosa no es de fácil adquisición en el mercado local, se cumplió disposición mediante memorando DGAC-DACZ-221-298-M, emitido por el señor Director Zonal, el mismo que indica que los funcionarios antes mencionados se trasladan al aeropuerto de la Ciudad de Caramayo, la desmontar repuesto en autobomba que son de las mismas características de la autobomba del aeropuerto de Santa Rosa.

Es bien indicar que autobomba del aeropuerto de Caramayo luego de desmontar el repuesto esta unidad queda fuera de servicio y el repuesto desmontado se instala en la autobomba Suter de Santa Rosa, quedando esta unidad operativa para los trabajos pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0412-M

Guayaquil, 19 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN PARA PROCEDER AL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO DE LOS SRS. AVILES Y ALMEIDA A LOS ARPTOS. CATAMAYO Y SANTA ROSA

De mi consideración:

A fin de justificar los Memorandos Nro. DGAC-ZINA-2021-0339-M, y Nro. DGAC-ZINA-2021-0397-M, referente a la comisión de servicio con remuneración, realizada por los Sres. Joffre Almeida y John Avilés, a la ciudad de Santa Rosa y Catamayo.

Autorizada mediante hoja de ruta Nro. DGAC-ZINA-2021-0397-M, para solucionar inconvenientes en el sistema de aire, de la autobomba Oshkosh Striker 3000, cerciorándose que el desperfecto demandaba un repuesto difícil de conseguir en la localidad y la provincia.

(...)" *Qué, mediante Memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-2098-M, el Sr. Ing. Torres dispone: los señores John Avilés y Joffre Almeida, se trasladen al aeropuerto de la Ciudad de Catamayo, Provincia de Loja, para desmontar el repuesto de la autobomba Striker 3000 del mencionado Aeropuerto y ser instalado en autobomba del Aeropuerto de Santa Rosa.*

Por lo antes mencionado y en vista que el traslado de ambos Aeropuertos, por parte de los servidores Avilés y Almeida, fue de carácter emergente, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Sr. Director y solucionar inconvenientes en autobomba Oshkosh, por tal motivo señor Director Zonal, solicito a usted se digne autorizar el pago de Licencia con Remuneración a los señores John Avilés y Joffre Almeida, mismos que cumplieron servicios Institucionales en los aeropuertos antes mencionados en los días 15 y 16 de abril del 2021".

En contexto, hago referencia a la situación que estamos afrontando en el área de Ingeniería, debido a la situación lamentable por la pérdida de nuestro compañero y Jefe, Ing. José Delgado, que consecuentemente por la sobre carga de trabajo de nuestra área, nos ha tocado reorganizar las actividades del departamento e ir cumpliendo las diferentes actividades encomendadas

Apelo su sensibilidad y solicito a usted, Sr. Director Zonal, se digne en autorizar el pago respectivo e indicar a quien corresponda, cabe mencionar que esta situación no se volverá a repetir el principal objetivo del área de GINAZ, siempre será cumplir lo



Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0412-M

Guayaquil, 19 de mayo de 2021

dispuesto, acatando las disposiciones y plazos establecidos de los procesos inherentes a nuestra actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Edgar Xavier Lozano Santana
ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1

Copia:

Sra. Ing. Patricia Gioconda Mantilla Coello
Analista Financiero 2

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro
Asistente Financiero

Sr. Arq. Washington Leonardo Marin Murillo
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

Sr. John Willian Avilés Suárez
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Joffre Antonio Almeida Castro
Bombero Aeronáutico

wm



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
 UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II
 TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULO 0091356

Lugar, Fecha, Hora de emisión: 04E-15-04-2021

Dependencia Solicitante: JOHN AULES

Funcionario Responsable: INGENIERO C.C.: 0914141809

Motivo: MUTT AUTOBOMBA STRIKER 3000

Lugar de origen: GUSYASQUI Destino: SANTA ROSA

Tiempo duración: UN DIA

Hora salida: 06:00

Kilometraje Salida: 113818

Hora de entrada: 23:00

Kilometraje entrada: 114687

Vehículo: CAMIONETA Marca: D-MAX Color: NEGRO

No. Control: 02 Placa: GED-2532

Nombre conductor: JOFFRE ALMEIDA C.C.: 0909931491

Kit Accesorios Llanta Emergencia Gata
 Matrícula SOAT Seguro

VTO. BUENO

RECIBI CONFORME

Dependencia Solicitante

JOFFRE ALMEIDA
 Firma Conductor

AUTORIZADO

VTO. BUENO

Nombre John Aules

Nombre _____
 Unidad Administrativa Region II

Transportación y Mantenimiento
www.dgac.gob.ec

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 DIRECCION REGIONAL II
 UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: GOYANQUI FECHA: 14 abril 2021 MOVILIZACION: 0003157
 SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: INGENIERIA OBJETIVO DE LA COMISION: MANTENIMIENTO AUTO BOMBA
 DOCUMENTO No. DGAC-ZWD-2021-0339-M
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: JOHN AULES NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOFFRE ALMEIDA

VEHICULO: CLASE D-MAX MARCA CHEVROLET No. PLACA: GEA-2532

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
GYE	15-04-21	06:00	113818	STA ROSA	15-4-21	09:30	114033					
STA ROSA	15-4-21	17:00	114033	CATA MAYO	15-4-21	21:50	114286					
CATA MAYO	16-4-21	11:15	114286	STA ROSA	16-4-21	15:00	114472					
STA ROSA	16-4-21	19:00	114472	GYE	16-4-21	23:00	114687					


OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: [Signature] FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: JOHN AULES

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. _____

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 15-abril-2021 6:40:34
Turno.....: 31504202142006391
Factura Numero: 002153002773623
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 150420210109915031020012002153002773
6231236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>




150420210109915031020012002153002773623123
6087416

030711

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 15-abril-2021 7:43:42
Turno.....: 21504202179704582
Factura Numero: 006152002330035
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 150420210109915031020012006152002330
0851236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>




150420210109915031020012006152002330085123
6087417

030712


CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 16-abril-2021 22:21:21
Turno.....: 51604202153006436
Factura Numero: 002156001990515
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 160420210109915031020012002156001990
5151236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 16-abril-2021 21:16:09
Turno.....: 41604202166704609
Factura Numero: 006154001845502
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 160420210109915031020012006154001845
5021236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>





DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

24 MAY 2021
 15/05/2021
 18 JUN 2021
 Recibido

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : DGAC-ZINA-2021-0397-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 13 DE MAYO 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
 AVILES SUAREZ JOHN WILLIAM

PUESTO QUE OCUPA:
 TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SANTA ROSA Y CATAMAYO PROV. EL ORO Y LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR :
 GESTION SEGURIDAD DE LA AVIACION Y FACILITACION DEL TRANSPORTE AEREO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15 ABRIL 221	06:00	16 ABRIL 2021	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Srs. JOFFRE ALMEIDA Y JOHN AVILES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN AUTOBOMBA OSHKOSH STRIKER 3000 Y DESMONTAJE DE REPUESTO EN AUTOBOMBA STRIKER 3000 DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE- SANTA ROSA	15-04-2021	06:00	15-04-2021	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STA ROSA - CATAMAYO	15-04-2021	17:00	15-04-2021	21:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - STA ROSA	16-04-2021	11:15	16-04-2021	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GYE	16-04-2021	19:00	16-04-2021	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8102132500
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. JOHN AVILES SUAREZ TECNICO MANTENIMIENTO 1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SR. JAIME LUNA JIMENEZ ASISTENTE PROVEEDURIA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. WILSON TORRES RAZA DIRECTOR ZONAL	

15/05/2021
 24 MAY 2021



Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0397-M

Guayaquil, 12 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: EN ALCANCE A LA COMISIÓN DE SERVICIO DE LOS SRS. AVILES
Y ALMEIDA A LOS ARPTOS CATAMAYO Y SANTA ROSA

De mi consideración:

En alcance el Memorando DGAC-ZINA-2021-0339-M, mismo que fue autorizado por su persona para que los señores John Avilés y Joffre Almeida, se trasladen al Aeropuerto Regional de Santa Rosa, y poder solucionar inconvenientes en el sistema de aire, de la autobomba Oshkosh Striker 3000, cersiorandose que el desperfecto demandaba un repuesto difícil de conseguir en la localidad.

En consecuencia, mediante Memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-2098-M, el Sr. Ing. Torres dispone: los señores John Avilés y Joffre Almeida, se trasladen al aeropuerto de la Ciudad de Catamayo para desmontar el repuesto de la autobomba Striker 3000, y ser instalado en autobomba del aeropuerto de Santa Rosa.

Por lo antes mencionado y en vista que el traslado a los aeropuertos de Santa Rosa y Catamayo por parte de los señores Avilés y Almeida, fue de carácter emergente para solucionar inconvenientes en autobomba Oshkosh, por tal motivo señor Director Zonal, solicito a usted se digne autorizar el pago de Licencia con Remuneración a los señores John Avilés y Joffre Almeida, mismos que cumplieron servicios Institucionales en los aeropuertos antes mencionados en los días 15 y 16 de abril del 2021.

Adicional se informa que autobomba del aeropuerto de Santa Rosa que estaba fuera de servicios, quedó operativa brindando la seguridad operacional de las aeronaves de ese aeropuerto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0397-M

Guayaquil, 12 de mayo de 2021

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edgar Xavier Lozano Santana

ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1

Copia:


Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro
Asistente Financiero

Sr. Arq. Washington Leonardo Marin Murillo
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

Sr. John Willian Avilés Suárez
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

ja/wm



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-13 08:28:50 (GMT-5)

Generado por: Edgar Xavier Lozano Santana

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZINA-2021-0397-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edgar Xavier Lozano Santana, Analista de Ingeniería Aeroportuaria I, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	EN ALCANCE A LA COMISIÓN DE SERVICIO DE LOS SRS. AVILES Y ALMEIDA A LOS ARPTOS CATAMAYO Y SANTA ROSA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ZONAL	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	2021-05-13 03:32:42 (GMT-5)	Reasignar	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	1	autorizado continuar con el tramite
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-05-12 16:27:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-05-12 16:27:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-05-12 16:26:26 (GMT-5)	Registro	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-2098-M

Guayaquil, 16 de abril de 2021

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Inspector Despachador de Vuelo 2

ASUNTO: DISPOSICION PARA RETIRO REPUESTO NECESARIO PARA
MOTOBOMBA STRIKKER AEROP. STA. ROSA

De mi consideración:

Con el fin de superar el inconveniente mecánico en la Motobomba Strikker del Aeropuerto Santa Rosa, y considerando que existen dos vehículos con las mismas características en Aeropuerto de Catamayo, y en vista que no se dispone de una cama baja para transportar uno de los dos vehículos existentes en el aeropuerto de Loja hacia el aeropuerto de Santa Rosa, se dispone que se brinde las facilidades necesarias para que los Señores Jhon Aviles y Joffre Almeida, mecánicos de la institución, retiren el repuesto que se requiere, de la Motobomba Strikker, para habilitar la motobomba de Santa Rosa, quedando operativo en Loja un vehículo OSHKOSH T 3000; quedando operativos los dos aeropuertos; cabe indicar que esta Dirección Zonal ha iniciado el proceso para la adquisición e importación del repuesto, pero los tiempos que conllevan nos obligan a tomar decisiones en virtud de garantizar la operatividad de todos los aeropuertos a cargo de la Zonal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
DIRECTOR ZONAL


Copia:

Sr. Arq. Washington Leonardo Marin Murillo
Analista de Ingeniería Aeroportuaria I

Sr. John Willian Avilés Suárez
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Roberto Carlos Alarcón Fajardo
Administrador Aeroportuario I

Sra. Dra. Magali Gienitt Ríos
Supervisor de Seguridad de la Aviación



Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0339-M

Guayaquil, 13 de abril de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: AUTORIZACIÓN TRASLADO ARPTO SANTA ROSA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro.DGAC-SERO-2021-0509-M, emitido por el señor Administrador del Aeropuerto Regional de Santa Rosa, Provincia de El Oro, mismo que solicita asistencia técnica para corregir fuga de aire por compresor principal en autobomba Oshkosh Striker 3000.

Por lo antes indicado solicito a usted señor Director Zonal, autorizar el traslado a los señores John Avilés y Joffre Almeida al aeropuerto en mención para el día 15 de abril del 2021, (retorno mismo día) a fin solucionar novedad en autobomba Striker 3000.

Es bien indicar que este tipo de daño es la primera vez que se da en estos equipos, por tal motivo se desarmara la parte afectada y tratar en lo posible dejar operativa la unidad contra incendios.

Para el cumplimiento del servicio institucional se solicita la asignación de un vehículo camioneta para transportar personal y herramientas, mismo vehiculo sera conducido por el señor Joffre Almeida que posee Licencia de conducir Tipo E

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edgar Xavier Lozano Santana
ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1

Copia:

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Sr. Roberto Carlos Alarcón Fajardo
Administrador Aeroportuario I

Sr. John Willian Avilés Suárez
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-14 15:09:53 (GMT-5)

Generado por: Washington Leonardo Marin Murillo

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZINA-2021-0339-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edgar Xavier Lozano Santana, Analista de Ingeniería Aeroportuaria I, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	AUTORIZACIÓN TRASLADO ARPTO SANTA ROSA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-04-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-13 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Washington Leonardo Marin Murillo (DGAC)	2021-04-14 14:59:37 (GMT-5)	Reasignar	César Ernesto Franco Vicuña (DGAC)	1
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-04-13 17:31:52 (GMT-5)	Reasignar	Washington Leonardo Marin Murillo (DGAC)	0
DIRECCIÓN ZONAL	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	2021-04-13 16:27:49 (GMT-5)	Reasignar	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	0
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-04-13 14:34:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-04-13 14:34:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-04-13 14:33:26 (GMT-5)	Registro	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	0



Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0432-M

Guayaquil, 25 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

ASUNTO: SOLICITUD CERTIFICACION DE FONDOS COMISION ARPTOS
SANTA ROSA Y CATAMAYO

De mi consideración:

En atención al memorando DGAC-ZINA-2021-0393-M, emitido por el suscrito, mismo documento se encuentra autorizado por el señor Director Zonal, en vista que los señores John Avilés y Joffre Almeida, tuvieron que trasladarse de manera emergente al Aeropuerto de la Ciudad de Catamayo, mediante documento DGAC-DACZ-2021-2068-M, dispone: A fin realizar el desmontaje del repuesto de autobomba Oshkosh Striker 3000 al mencionado Aeropuerto y este repuesto instalado en autobomba del aeropuerto Regional de Santa Rosa.

Por lo antes indicado solicito a usted señor Ingeniero Wilson Herrera, autorice a quien corresponda se proceda con la Certificación de Fondos a favor de los señores John Avilés y Joffre Almeida, mismos que cumplieron servicios institucionales en los aeropuertos de Santa Rosa y Catamayo en las fechas del 15 y 16 de abril del 2021.

Con Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edgar Xavier Lozano Santana
ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1

Copia:

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro
Asistente Financiero

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero

Sr. Arq. Washington Leonardo Marin Murillo
Analista de Ingeniería Aeropurtuarial1