

000609

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522   DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001   DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07   06   2021	1626	1621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-DACZ-2021-1839-M	702
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707194161   BAEZ ARMAS SEGUNDO NOLASCO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	76.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	76.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: R2 20 BAEZ ARMAS SEGUNDO NOLASCO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS SE REALIZO EL CHEQUEO DEL MOTOR LYCOMMING INSTALADO EN LA AERONAVE BRAVO PA-36 MATRICULA HC BGN R2 619.

  
 07 JUN 2021      16:03  


### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2021		Director Financiero
	Funcionario Responsable	

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL			Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL			Fecha Elaboración	04	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				06	2021	1621	1621
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-DACZ-2021-1839-M		702
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0
Beneficiario:	1707194161	BAEZ ARMAS SEGUNDO NOLASCO						

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: R2 20 BAEZ ARMAS SEGUNDO NOLASCO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS SE REALIZO EL CHEQUEO DEL MOTOR LYCOMMING INSTALADO EN LA AERONAVE BRAVO PA-36 MATRICULA HC BGN R2 619.

Ue 15/14.  
4 JUN 2021


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 04/06/2021	Firmado electrónicamente por:  PATRICIO ALFREDO VILLON CASTRO <hr/> Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por:  WILSON SEBASTIAN HERRERA CASTILLO <hr/> Director Financiero

DEC  
T626.

jueves, junio 03, 2021

**PAGO DE VIATICO DIRECCION ZONAL  
COMISION CUMPLIDA QUE NO JUSTIFICA EL 70 % DEL TOTAL**

NOMBRE:	SEGUNDO BAEZ ARMAS			1707194161
FECHA:	13 AL 14 MAYO DEL 2021			
MEMORANDO:	DGAC-DACZ-2021-2680-M			
DIAS.	1			VALOR POR DIA: 80.00
LUGAR:	PISTA BANASUR			
COMISION CUMPLIDA	100 %	30 %	70 %	JUSTIFICAR
VALOR TOTAL COMISION	80.00	-	-	DIFERENCIA
TOTAL	80.00	24.00	56.00	52.00
POR PAGAR	80.00			4.00
NO JUSTIFICA	4.00			
CANCELAR (Justif. + 30%)	76.00			



REVISADO:

*Patricia M. Coello*  
ING.PATRICIA MANTILLA COELLO  
ANALISTA FINANCIERO 2

22 619 an. 1621



ULL 15THYS  
21 MAY 2021

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-DACZ-2021-2680-M	20/05/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BAEZ ARMAS SEGUNDO - C.C. 1707194161	INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
BANASUR– PROVINCIA DE EL ORO	GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

PAUL BORJA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

realizó el chequeo del motor Lycomming instalado en la aeronave Bravo PA-36 matricula HC BGN perteneciente a la empresa AVIMAQ, la cual realizo un aterrizaje de emergencia en la pista Banasur

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	7652	HOSTAL TORRES	25,00
1	532	YEICO EL MANABA	14,00
1	534	YEICO EL MANABA	13,00
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			<b>52,00</b>

FECHA dd-mmm-aaa	13/05/2021	14/05/2021	<i>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</i>
HORA hh:mm	08:30 AM	04:00 PM	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
	TERRESTRE	DGAC	GYE – PISTA BANASUR	13/05/2021	08:30:00	13/05/2021
TERRESTRE	DGAC	PISTA BANASUR – GYE	14/05/2021	12:00:00	14/05/2021	16:00:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  	<b>NOTA</b>  <i>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</i>
SEGUNDO BAEZ ARMAS DE AERONAVEGABILIDAD	INSPECTOR

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

 SEÑOR ROBERTO SANCHEZ C. INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   CAP. MANUEL ZUÑIGA ROSAS JEFE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL
--	---

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA INVESTIGACION DEL INCIDENTE GRAVE  
SUFRIDO POR LA AERONAVE PIPER MATRICULA HC-BGN PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA AVIMAQ EN  
LA PISTA BANASUR PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 14 DE MAYO-2021

**JUEVES- 13-MAYO-21**

08:30 Viaje Guayaquil-Pista Banasur  
12:00 Inspeccion del motor y de aeronave HC-BGN  
18:00 Llegada al hotel en Machala

**VIERNES 14-MAYO-21**

08:00 Reunion de trabajo, análisis de los resultados obtenidos  
12:00 Retorno a Guayaquil




SEGUNDO BAEZ ARMAS  
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCEQUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATERZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 6  
Fecha y Hora.: 14 mayo 2021 20:17:28  
Turno.....: 41305202156307111  
Factura Número: 002151001240941  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Número Cliente: 9999999999999  
Categoria....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 6%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE:1305202101099150310200120021563071001240941123  
2031236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCEQUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATERZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via.....: 1  
Fecha y Hora.: 13-mayo-2021 9:14:11  
Turno.....: 11305202114707099  
Factura Número: 002151001240941  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Número Cliente: 9999999999999  
Categoria....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE:1305202101099150310200120021563071001240941123  
9411236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



1305202101099150310200120021563071001240941123  
9411236987412

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
DIRECCION REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

## **HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO**

LUGAR: Guayaquil

13 Mayo 2021

## SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DOCUMENTO No. DGAC-25AF-2021-C150-N

**FUNCIONARIO RESPONSABLE:** Ing. Paul Bizarro

REUCHI S. CLASE Cuarto año MARCA: Chirib. + 100%

NO. FLACA

TINERARIO

LEGADA

PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES						
LLEGADA	JALIDA	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR
Ciudad Guayana 13/05/90	8400	237890	14/05/90	12:400	237989	
Urtacuá 14/05/90	13400	238050	6049/90	16:400	38241	

## OBSERVACIONES:

FIRMA SR. CONDUCTOR:

卷之三

**FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE:**

FIRMA SR. CONDUCTOR: \_\_\_\_\_

*Uchitón*  
03 JUN 2021




Dirección General  
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD			
DGAC-DACZ-2021-2680-M			12/05/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
SEGUNDO NOLASCO BAEZ ARMAS - C.C. 1707194161			INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
BANASUR – PROVINCIA DE EL ORO			GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
13/05/2021	08H30		14/05/2021	16H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION						
PAUL BORJA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Realizar el chequeo del motor Lycomming instalado en la aeronave Bravo PA-36 matricula HC BGN perteneciente a la empresa AVIMAQ, la cual realizo un aterrizaje de emergencia en la pista Banasur						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	GYE-BANASUR	13/05/2021	08H30	13/05/2021	12H30
TERRESTRE	DGAC	BANASUR-GYE	14/05/2021	12H00	14/05/2021	16H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 8100563500		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  						
SEGUNDO BAEZ ARMAS INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Cap. MANUEL ZUÑIGA ROSAS JEFE GESTION DE SEGURIDAD OPERACIONAL			 ING WILSON TORRES RAZA ZONAL			
			DIRECTOR			

*Ju 12H45*  
31 MAY 2021  
Reuscello



Memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-2680-M

Guayaquil, 12 de mayo de 2021

**PARA:** Sr. Ing. Paúl Alfonso Borja Erazo  
**Inspector en Seguridad de Vuelo**

**ASUNTO:** ALCANCE OFICIO DGAC-ZSAF-2021-0149-M COMISION SE  
CUMPLIRA EL 13 Y 14 MAYO

En referencia al memorando DGAC-ZSAF-2021-0150-M, esta Dirección Zonal AUTORIZA la comisión de servicios solicitada para los señores Segundo Báez y usted a la pista Banasur provincia de El Oro los días 13 y 14 de mayo/2021, a fin de realizar el chequeo del motor Lycomming instalado en la aeronave Bravo PA-36 matricula HC BGN perteneciente a la empresa AVIMAQ, la cual realizo un aterrizaje de emergencia en mencionada pista luego de tener problemas del motor en vuelo.

De igual manera sírvase coordinar el vehículo respectivo para su movilización.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**DIRECTOR ZONAL**

Referencias:

- DGAC-ZSAF-2021-0150-M

Copia:

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo  
**Analista Financiero 2**

smg



Firmado electrónicamente por:

**WILSON  
STALIN**



**Memorando Nro. DGAC-ZSAF-2021-0150-M**

**Guayaquil, 12 de mayo de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**Director Zonal**

**ASUNTO:** ALCANCE OFICIO DGAC-ZSAF-2021-0149-M COMISION SE  
CUMPLIRA EL 13 Y 14 MAYO

De mi consideración:

En relación al oficio DGAC-ZSAF-2021-0149-M, me permito solicitar a usted señor Director, se autorice el traslado de los señores Segundo Báez y el suscrito a la pista Banasur provincia de El Oro los días 13 y 14 de Mayo del 2021 a fin de realizar el chequeo del motor Lycomming instalado en la aeronave Bravo PA-36 matricula HC BGN perteneciente a la empresa AVIMAQ, la cual realizo un aterrizaje de emergencia en mencionada pista luego de tener problemas del motor en vuelo.

De igual manera me permito solicitar se autorice la asignación de un vehículo para el cumplimiento del mencionado trabajo

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Paúl Alfonso Borja Erazo  
**INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO**

Referencias:

- DGAC-ZSAF-2021-0149-M

Copia:

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena  
**Analista de Recursos Humanos 2**

Segundo Nolasco Báez Armas  
**Inspector de Aeronavegabilidad**

Roberto Edwin Sánchez Cartagena  
**Inspector de Aeronavegabilidad**

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez  
**Asistente de Proveeduría**



Firmado electrónicamente por:  
**PAUL ALFONSO  
BORJA ERAZO**



**Memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-2684-M**

**Guayaquil, 12 de mayo de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Paúl Alfonso Borja Erazo  
**Inspector en Seguridad de Vuelo**

**ASUNTO:** INSPECCION DE MOTOR POR ATERRIZAJE DE EMERGENCIA

En referencia al memorando DGAC-ZSAF-2021-0149-M, esta Dirección Zonal AUTORIZA el traslado del señor Segundo Báez y usted a la pista Banasur provincia de El Oro a fin de realizar el chequeo del motor Lycomming instalado en la aeronave Bravo PA-36 matricula HC BGN perteneciente a la empresa AVIMAQ, para lo cual agradecere coordinar el vehiculo respectivo.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**DIRECTOR ZONAL**

Referencias:

- DGAC-ZSAF-2021-0149-M

smg



**Memorando Nro. DGAC-ZSAF-2021-0149-M**

**Guayaquil, 12 de mayo de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**Director Zonal**

**ASUNTO:** INSPECCION DE MOTOR POR ATERRIZAJE DE EMERGENCIA

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a usted señor Director, se autorice el traslado de los señores Segundo Báez y el suscrito a la pista Banasur provincia de El Oro a fin de realizar el chequeo del motor Lycomming instalado en la aeronave Bravo PA-36 matricula HC-BGN perteneciente a la empresa AVIMAQ, la cual realizo un aterrizaje de emergencia en mencionada pista luego de tener problemas del motor en vuelo.

De igual manera me permito solicitar se autorice la asignación de un vehículo para el cumplimiento del mencionado trabajo.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Paúl Alfonso Borja Erazo  
**INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO**

Copia:

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena  
**Analista de Recursos Humanos 2**

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez  
**Asistente de Proveeduría**

Roberto Edwin Sánchez Cartagena  
**Inspector de Aeronavegabilidad**

Segundo Nolasco Báez Armas  
**Inspector de Aeronavegabilidad**

Sr. César Ernesto Franco Vicuña  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**

Sr. Plto. Carlos Patricio Puga Benalcazar  
**Intendente Inspector Piloto de Control**



Firmado electrónicamente por:  
**PAUL ALFONSO  
BORJA ERAZO**



**Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-2174-M**

**Guayaquil, 19 de mayo de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Paúl Alfonso Borja Erazo  
**Inspector en Seguridad de Vuelo**

**ASUNTO:** RESPUESTA A LA CERTIFICACION CERTIFICACION POR  
COMISION EL 13 Y 14 MAYO 2021

De mi consideración :

En atención al memorando Nro. DGAC-ZSAF-2021-0153-M del 16 de mayo 2021, y en función a lo que establece en la Sección IV a los Artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se procede con la emisión de la certificación de fondo en el sistema e-SIGEF con la Nro 038 en la partida presupuestaria que es la 530303 denominada Viático y Subsistencia al Interior programa 55 SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio económico 2021 correspondiente a los servidores:

SEGUNDO NOLASCO BAEZ \$80,00  
PAUL BORJA ERAZO \$80,00

Cabe indicar que el presente valor está incluido en la certificación POA 0031, emitida por la Dirección de Planificación con el memorando Nro. DGAC-DPGE-2021-0190-M del 01 de marzo del 2021.

Es necesario mencionar que se adjunta la Certificación Nro. 038 en donde se evidencia que se encuentra Certificado todo el valor considerado en el Plan Operativo Anual 2021 y dentro del mismo se encuentra el valor correspondiente a su viático.

Con sentimiento de distinguida consideracion.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo  
**ANALISTA FINANCIERO 2**

Referencias:

- DGAC-ZSAF-2021-0153-M



**Memorando Nro. DGAC-ZSAF-2021-0153-M**

**Guayaquil, 16 de mayo de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo  
**Analista Financiero 2**

**ASUNTO:** CERTIFICACION POR COMISION EL 13 Y 14 MAYO 2021

Por medio del presente me permito solicitar a usted señor Ingeniero, se realice la Certificación de fondos para los señores Segundo Báez y el suscrito en vista del cumplimiento de la comisión de servicio autorizada por el señor Director Zonal en la pista Banasur provincia de El Oro los días 13 y 14 de mayo/2021, a fin de realizar el chequeo del motor Lycomming instalado en la aeronave Bravo PA-36 matrícula HC BGN perteneciente a la empresa AVIMAQ, la cual realizó un aterrizaje de emergencia en mencionada pista luego de tener problemas del motor en vuelo.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Paúl Alfonso Borja Erazo  
**INSPECTOR EN SEGURIDAD DE VUELO**

Referencias:

- DGAC-DACZ-2021-2680-M

Anexos:

- autorización

Copia:

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro  
**Asistente Financiero**

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza  
**Asistente Financiero**

Segundo Nolasco Báez Armas  
**Inspector de Aeronavegabilidad**

Firmado electrónicamente por:  
**PAUL ALFONSO  
BORJA ERAZO**

