

463

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 07 2021	2025	2002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-DACZ-2021-1839-M	855

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912212032 MEDINA YAGUAL WILSON GIOVANNI					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: R2 25 MEDINA YAGUAL WILSON GIOVANNI PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 COMISION DE SERVICIOS TRABAJO DE REPARACION EMERGENTE DEL CIRCUITO NRO 1 DE ILUMINACION DE PISTA FUERA DE SERVICIO REEMPLAZO DE ILUMINARIAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2021 R2 758.

*[Handwritten signature]*  
11:55

16 JUL 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten signature]</i>	
FECHA: 15/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>DGAC-ZSNA-2021-2610-M</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>16-JUNIO-2021</b>	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MEDINA YAGUAL WILSON GEOVANNI C. I. 0912212032</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>Técnico en Mantenimiento 2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>SALINAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA RII</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>11-JUNIO-2021</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>17:00</b>	LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>15-JUNIO-2021</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>16:00</b>

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

TLGO. WILSON GIOVANNI MEDINA YAGUAL, TEC. ENRIQUE YARI VEGA PIGUAVE, TEC. COLON ELIAS PACHECO MOSQUERA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Trabajo de reparación emergente del circuito Nro. 1 de iluminación de Pista fuera de servicio, Reemplazo de luminarias de borde de Pista y calle de rodaje (TAXIWAY) reportados en mal estado en aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas. Dispuesto por la Srta. Directora Zonal

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	DGAC	GUAYAQUIL-SALINAS	11-JUNIO-2021	17H00	11-JUNIO-2021	19H30
TERRESTRE	DGAC	SALINAS-GUAYAQUIL	15-JUNIO-2021	13H00	15-JUNIO-2021	16H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>RUMIÑAHUI</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORRO</b>	No. DE CUENTA: <b>8091589500</b>
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>TLGO. MEDINA YAGUAL WILSON GEOVANNI</b> Técnico en Servicio de Mantenimiento 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LÓPEZ</b> Coordinador CNS Regional II
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ABG. XIMENA CRISTINA QUINDE PAREJA</b> Director Zonal (E)	

*Seats 800.*  
*12 JUL 2021*

*Debió b*  
*05/07/2021*  
*14h00*



Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-2610-M

Guayaquil, 11 de junio de 2021

**PARA:** Srta. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja  
**Directora Zonal, Encargada**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
AEROPUERTO SALINAS

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0498-M con fecha 10 de junio de 2021 donde indica lo siguiente. *"Por lo anteriormente expuesto solicito a usted señorita Directora Zonal, disponga a quien corresponda se realice el mantenimiento preventivo de luces de pista con sus respectivos transformadores, con el fin de mantener altos los estándares de seguridad operacional de este aeropuerto"*.

Por lo cual solicito a usted Srta. Directora Zonal, se digne disponer y autorizar el trámite correspondiente para la realización de la **COMISION EMERGENTE** de servicios institucionales al aeropuerto de Salinas para los señores Enrique Vega Piguave, Colon Pacheco Mosquera y Wilson Medina a partir del 11 al 15 de junio del 2021, así mismo la asignación del vehículo correspondiente, que sera conducido por el Sr. Wilson Medina Yagual.

Cronograma de trabajo.

Viernes 11 de junio de 2021 traslado del personal, herramientas y repuestos.

Sábado 12 y domingo 13 de junio de 2021, reparación de la acometida eléctrica en media tensión del circuito Nro. 1 del circuito de borde de pista.

Lunes 14 y martes 15 de junio de 2021, trabajos de mantenimiento correctivo e instalación de iluminarias de borde de pista, reportadas fuera de servicio.

Para la ejecución de dichos trabajos se necesita disponer de la autorización correspondiente para el retiro del siguiente material que se encuentra en stock en la bodega general de la dirección zonal, los mismos que están detallados en el formulario de pedidos DGAC-6C-21-27.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-14 09:01:24 (GMT-5)

Generado por: Mauricio David Burgos López

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZSNA-2021-2610-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz, Controlador Radar APP, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Srta. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja, Directora Zonal, Encargada, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AEROPUERTO SALINAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-06-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-14 08:33:05 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	3	continuar con los trámites respectivos
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	2021-06-12 12:04:08 (GMT-5)	Reasignar	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	1	Estimado Señor Guzman acorde la sumilla inserta por la Directora Zonal y el Ing. Herrera por favor tomar conocimiento, gracias.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-12 11:49:41 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	1	Coordinar para que el area requerinte solicite la autorizacion del fin de semana a la Coordinacion General Administrativa Financiera, y por parte de presupuesto certificar fondos.
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-11 18:16:57 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	0	Se autoriza, desde la mañana se dispuso la comisión, proceder conforme al régimen disciplinario. La comisión de los fines de semana deberá ser gestionado ante la Coordinación Administrativa Financiera de la Zonal.-
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-11 15:54:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-11 15:54:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-06-11 15:54:22 (GMT-5)	Registro	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0498-M

Santa Elena, 10 de junio de 2021

**PARA:** Srta. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja  
**Directora Zonal, Encargada**

**ASUNTO:** Solicitud de mantenimiento luces de pista 13/31 Aeropuerto Salinas

De mi consideración:

Adjunto remito a usted señorita Directora Zonal, copia de oficio Nro. DGAC-YSA-2021-026-OPS-O del 09 de junio/2021, suscrito por el señor Cbos. Téc. Avc. Alex Quishpe, Ayudante de Operaciones Aéreas del aeropuerto de Salinas, mediante el cual informa a esta Administración Aeroportuaria, el detalle de las luces de pista que se encuentran fuera de servicio y que necesitan ser reemplazadas.

Detalle de luces	Numérico fuera de servicio
Luces de umbral 13	2 Rojas
	1 Verde
Luces umbral 31	1 Roja
	3 Verdes
Luces de pista 13/31	26
Luces de calle de rodaje	15

Por lo anteriormente expuesto solicito a usted señorita Directora Zonal, disponga a quien corresponda se realice el mantenimiento preventivo de luces de pista con sus respectivos transformadores, con el fin de mantener altos los estándares de seguridad operacional de este aeropuerto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz  
**AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION**

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-11 10:14:59 (GMT-5)

Generado por: Mauricio David Burgos López

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SESA-2021-0498-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Tigo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz, Agente de Seguridad de la Aviación, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Srta. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja, Directora Zonal, Encargada, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de mantenimiento luces de pista 13/31 Aeropuerto Salinas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-06-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Miguel Ángel Miranda Guevara (DGAC)	2021-06-11 10:11:15 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	1	Para su coordinación.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-11 10:05:27 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Miranda Guevara (DGAC)	1	Ing. Miranda, favor atender el presente requerimiento, conforme lo dispone la señorita Directora Zonal.
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-10 21:03:13 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	0	Autorizado, dar trámite.-
AEROPUERTO GENERAL ULPIANO PAEZ	Jonathan Omar Mancheno Muñoz (DGAC)	2021-06-10 14:28:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
AEROPUERTO GENERAL ULPIANO PAEZ	Jonathan Omar Mancheno Muñoz (DGAC)	2021-06-10 14:28:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
AEROPUERTO GENERAL ULPIANO PAEZ	Jonathan Omar Mancheno Muñoz (DGAC)	2021-06-10 14:28:04 (GMT-5)	Registro	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-2618-M

Guayaquil, 11 de junio de 2021

**PARA:** Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo  
**Analista Financiero 2**

**ASUNTO:** Solicitud de Certificación de Fondos Servicios Institucionales a Salinas desde 11 a 15 de junio de 2021 a favor de Tlgo. W. Medina, Sr. E. Vega y C. Pacheco.

De mi consideración:

En concordancia con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted se digne certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de servicios institucionales del 11 al 15 de junio de 2021 e incluido fin de semana días sábado 12 y domingo 13 de junio de 2021, autorizados mediante hoja de ruta Nro. DGAC-SESA-2021-0498-M, a favor de los servidores Wilson Medina, Enrique Vega y Colon Pacheco, quienes atenderán mantenimiento correctivo luces de pista y cambio de cable de media tensión, aeropuerto Gral, Ulpiano Páez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz  
**CONTROLADOR RADAR APP**

Anexos:

- hoja\_de\_ruta\_dgac-sesa-2021-0498-m.pdf
- dgac-sesa-2021-0498-m.pdf

Copia:

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza  
**Asistente Financiero**

Sr. Tlgo. Wilson Giovanni Medina Yagual  
**TTécnico en Servicios de Mantenimiento 2**

mlll



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS ALFONSO  
GUZMAN RUIZ**



Memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-3487-M

Guayaquil, 22 de junio de 2021

**PARA:** Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
AEROPUERTO SALINAS

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y trámite correspondiente, solicito se autorice la comisión de Servicios Institucionales efectuada desde el 11 al 15 de junio del presente año, en el Aeropuerto de Salinas, por haberse resuelto una situación EMERGENTE, motivo por el cual, trabajaron el fin de semana, los servidores:

- Wilson Medina
- Enrique Vega
- Colón Pacheco.

Es necesario contar con su autorización, en razón que es el último documento faltante para solicitar la cancelación respectiva de dicho trámite.

De la solicitud de la comisión se anexan los documentos respectivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja  
**DIRECTORA ZONAL, ENCARGADA**

Referencias:  
- DGAC-ZAFT-2021-2639-M

Anexos:  
- dgac-zaft-2021-2639-m.pdf  
- dgac-sesa-2021-0500-m.pdf  
- dgac-zsna-2021-2610-m.pdf  
- dgac-zsna-2021-2618-m.pdf  
- dgac-sesa-2021-0508-m.pdf

Copia:  
Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo  
Analista Financiero 2  
  
Sr. Tlgo. Wilson Giovanni Medina Yagual  
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2  
  
Sr. Colón Elías Pacheco Mosquera  
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

mlll/g



Firmado electrónicamente por:  
**XIMENA  
CRISTINA  
QUINDE PAREJA**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-28 08:43:23 (GMT-5)

Generado por: Wilson Giovanni Medina Yagual

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DACZ-2021-3487-M	Doc. Referencia:	DGAC-ZAFT-2021-2639-M
De:	Srta. Mgs. Ximena Cristina Quinde Pareja, Directora Zonal, Encargada, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AEROPUERTO SALINAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-06-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-06-24 20:55:29 (GMT-5)	Informar	Wilson Giovanni Medina Yagual (DGAC)	2	Favor continuar con los trámites pertinentes
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	2021-06-24 17:53:55 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2	Estimado David buenas tardes, por favor continuar con el trámite correspondiente, gracias.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2021-06-24 17:31:52 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	2	Realizar tramite pertinente.
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-24 16:37:49 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	2	Favor su colaboración con el trámite respectivo.-
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	2021-06-23 17:40:17 (GMT-5)	Reasignar	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	1	Estimada Ximena, se autoriza la comisión de servicios institucionales, favor continuar con el trámite correspondiente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Mercedes Cristina Melendez Suarez (DGAC)	2021-06-23 16:14:27 (GMT-5)	Reasignar	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	1	Estimada ingeniera, el INFORME TÉCNICO No. 21 à 06 se encuentra adjunto al memorando n.º DGAC-DACZ-2021-3487-M, por lo que cuentan con lo necesario para su aprobación.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	2021-06-23 10:53:10 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Cristina Melendez Suarez (DGAC)	1	Estimada Cris, favor revisar cumplimiento de toda la documentación necesaria para la autorización solicitada
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-22 14:38:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-22 14:38:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ZONAL	Ximena Cristina Quinde Pareja (DGAC)	2021-06-22 14:36:24 (GMT-5)	Registro	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-3039-M

Guayaquil, 13 de julio de 2021

**PARA:** Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo  
**Analista Financiero 2**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS.

De mi consideración:

En concordancia con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted se digne certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de servicios institucionales del 11 al 15 de junio de 2021, autorizados mediante hoja de ruta Nro.DGAC-ZSNA-2021-2610-M , a favor de los señores técnicos, reportado en memorando No. DGAC-SESA-2021-0500-M, en el Aeropuerto de Salinas, por haberse resuelto una situación EMERGENTE, motivo por el cual, trabajaron el fin de semana, los servidores:

- Wilson Medina
- Enrique Vega
- Colón Pacheco.

Es necesario contar con su autorización, en razón que es el último documento faltante para solicitar la cancelación respectiva de dicho trámite.

De la solicitud de la comisión se anexan los documentos respectivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz  
**CONTROLADOR RADAR APP**

Anexos:

- dgac-zsna-2021-2610-m0110338001626183717.pdf
- dgac-sesa-2021-0500-m0461934001626183794.pdf
- dgac-zaft-2021-2639-m0344247001626183815.pdf
- dgac-zsna-2021-2618-m0419874001626183776.pdf
- dgac-sesa-2021-0508-m0727849001626183808.pdf
- dgac-dacz-2021-3487-m0480795001626183888.pdf

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-3207-M

Guayaquil, 14 de julio de 2021

**PARA:** Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz  
**Controlador Radar APP**

**ASUNTO:** CERTIFICACIÓN DE FONDOS WILSON MEDINA ENRIQUE VEGA  
COLON PACHECO del 11 al 15 DE JUNIO DE 2021

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-3039-M del 13 de julio 2021, y en función a lo que establece en la Sección IV a los Artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se procede con la emisión de la certificación de fondo en el sistema e-SIGEF con la Nro 038 en la partida presupuestaria que es la 530303 denominada Viático y Subsistencia al Interior programa 55 SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio económico 2021 correspondiente a los siguientes servidores:

- Wilson Medina \$320,00
- Enrique Vega \$320,00
- Colón Pacheco. \$320,00

Cabe indicar que el presente valor está incluido en la certificación POA 0031, emitida por la Dirección de Planificación con el memorando Nro. DGAC-DPGE-2021-0190-M del 01 de marzo del 2021.

Es necesario mencionar que se adjunta la Certificación Nro. 038 en donde se evidencia que se encuentra Certificado todo el valor considerado en el Plan Operativo Anual 2021 y dentro del mismo se encuentra el valor correspondiente a su viático.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-ZSNA-2021-2610-M

16-JUNIO-2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

WILSON GEOVANNI MEDINA YAGUAL C.C. 0912212032

TÉCNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SALINAS

SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA RII

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tlgo. Wilson Medina, Téc. Enrique Vega, Tec. Colon Pacheco

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

1. SALIDA 11-JUNIO-2021 A LAS 17H00 Y RETORNO EL 15-JUNIO-2021 A LAS 16H00
2. Trabajo de reparación emergente del circuito Nro. 1 de Iluminación de Pista fuera de servicio, Reemplazo de luminarias de borde de Pista y calle de rodaje (TAXIWAY) reportados en mal estado en aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas. Dispuesto por la Srta. Directora Zonal

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
11-06-2021	EDGAR RODRIGO SEBASTIAN PINTADO HERRERA	000001454	1102185327001	\$ 120,00
11-06-2021	COMEDOR DON MARIO	000007422	0923824916001	\$ 10,50
12-06-2021	CAFETERIA LA MONTAÑA	000000555	0923826630001	\$ 9,50
12-06-2021	COMEDOR DON MARIO	000007427	0923824916001	\$ 9,50
13-06-2021	CAFETERIA LA MONTAÑA	000000559	0923826630001	\$ 10,00
13-06-2021	CEVICHERIA VANESSA	000042062	0910148709001	\$ 31,51
13-06-2021	COMEDOR DON MARIO	000007432	0923824916001	\$ 10,00
14-06-2021	CAFETERIA LA MONTAÑA	000000565	0923826630001	\$ 10,00
14-06-2021	CEVICHERIA VANESSA	000042075	0910148709001	\$ 13,00
14-06-2021	COMEDOR DON MARIO	000007443	0923824916001	\$ 10,50
15-06-2021	CAFETERIA LA MONTAÑA	000000570	0923826630001	\$ 8,50
15-06-2021	CAFETERIA LA MONTAÑA	000000573	0923826630001	\$ 10,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 253,01</b>

3. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 11-JUNIO-2021	LLEGADA 15-JUNIO-2021	NOTA
HORA hh:mm	17H00	16H00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	GUAYAQUIL-SALINAS	11-JUNIO-2021	17:00	11-JUNIO-2021	19:30
TERRESTRE	DGAC	SALINAS-GUAYAQUIL	15-JUNIO-2021	13:00	15-JUNIO-2021	16:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

*Wilson Medina Y.*

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: TLGO. WILSON GEOVANNI MEDINA YAGUAL

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

*Wilson Medina Y.*

NOMBRE: TLGO. WILSON GEOVANNI MEDINA YAGUAL  
JEFE (E). ELECTRICIDAD Y AYUDAS VISUALES

*David Burgos Lopez*  
NOMBRE: TLGO. DAVID BURGOS LOPEZ  
COORDINADOR, CNS REGIONAL II

## INFORME TÉCNICO No. 21 – 06

Fecha Inicial	2021-06-11	Estación	SESA	Equipo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CIRCUITO Nro. 1 BORDE DE PISTA.
Fecha final	2021-06-15				
Dirigido a		Tlgo. David Burgos.			Coordinador CNS Dirección Zonal.

### TIPO DE INTERVENCIÓN (marcar con una X)

Mantenimiento Programado:	<input type="checkbox"/>	Verificación aérea:	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Correctivo:	X	Otras:	<input type="checkbox"/>

#### I. ANTECEDENTES:

Trabajos de reparación emergentes del circuito Nro.1 de iluminación de la pista. Reemplazo luminarias circuitos de borde de pista reportados fuera de servicio en el aeropuerto de Salinas. Dispuesto por la Srta. Directora Zonal.

#### II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Siendo las 19H30 del día viernes 11 de junio, se procede inmediatamente a verificar la operación de los dos circuitos de los circuitos de iluminación pista en la sala de Reguladores de corriente continua (ccr), detectando que el breaker de protección del circuito Nro. 1 de pista se encontraba brincado por un cortocircuito existente en la línea de media tensión de dicho circuito.
- Posteriormente continuamos el recorrido para la verificación física de las líneas en cada una de las cajas de revisión desde la sala de distribución eléctrica hacia la pista, seguidamente se procedió a realizar la sectorización en varias partes del circuito para realizar las pruebas operativas del caso, se detecto el cortocircuito en las líneas de media tensión en una caja de revisión a 150 metros del lado de la estación Glide Slope cabecera 3.1, el mismo que fue reparado de manera provisional para luego realizar el encendido de forma manual obteniendo resultados positivos y de esta manera logrando superar la falla momentáneamente.
- El sábado 12 de junio, se procedió al reemplazo de las líneas averiadas en el circuito Nro. 1 de pista. Posteriormente se realizaron las pruebas operativas de manera remota en conjunto con el personal militar de torre de control sin detectar novedades en el sistema, quedando este operativo y sin novedad. Superada la falla del circuito de iluminación de pista, se inicio con los trabajos de chequeo, reparación e instalación de las luminarias tanto elevadas en los borde de pista y umbrales de fin de pista en cada una de las cabeceras 1.3 y 3.1 de los dos circuitos.
- El domingo 13 de junio, se continúa con los trabajos en las luminarias de los circuitos de borde de pista y también con las luminarias de calle de rodaje (taxy way). Una vez realizados dichos trabajos se procedió al encendido de forma manual y remota de todos los sistemas de ayudas visuales quedando los sistemas operativos y sin novedad.

- El día lunes 14 de junio, después de realizar los chequeos y pruebas en la sala de reguladores de iluminación de pista y donde también se encuentran instalados los sistema de energía en alta tención de las estaciones de radio ayudas se logro detectar que el fusible en alta tención de las estaciones VOR y NDB se encontraba abierto por lo que inmediatamente se realizo el chequeo de la acometida eléctrica logrando encontrar el corto circuito, se procedió a reemplazar el cable de la acometida eléctrica (55 mts), logrando dejar habilitada y si novedad la energía eléctrica de estas dos estaciones.
- El día martes 15 de junio realizamos las pruebas definitivas de operatividad de los sistemas de iluminación pista y taxi way, en coordinación con la torre de control y operaciones, sin registrar novedades.

- **MATERIALES UTILIZADOS.**

- 04 Rollos de cinta auto fundente alta tensión 3M.
- 05 Rollos de cinta aislante 3M.
- 275 metros de cable TTU apantallado.
- 26 Lámparas elevadas de borde de pista.
- 16 Lámparas de Taxi way.
- 10 luces de umbral y fin de pista.
- 15 Transformadores de 150 W.
- 8 Transformadores de 45 W.

### **III. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.**

- Se recomienda retomar los trabajos de mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los sistemas de iluminación de pista, ya que debido a la salinidad del lugar y la existencia de roedores en las cajas de revisión, que son la causa principal del mal funcionamiento de los sistemas y el deterioro de las lámparas, para que de esta manera se pueda optimizar recursos y asegurar un buen funcionamiento de los sistemas.
- Adicional se debe insistir ante quien corresponda se continúe con el proceso para los trabajos de reparación de las cajas de revisión de los 2 circuitos de borde de la pista, esto es subir el nivel de las paredes de las cajas y la construcción de las tapas nuevas de cemento armado con el fin de evitar el ingreso de agua y arena a las mismas ya que afectan a la operación, aislamiento de los transformadores y conectores de media tensión que están alojados en las mismas. El trabajo anterior tubo un alcance del 30 % quedando pendiente el 70%.
- Es necesario considerar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos auxiliares de este aeropuerto, con el fin de optimizar el tiempo y tener listo los equipos para cuando se realice la adquisición de las baterías y el material eléctrico para realizar la instalación del control para la transferencia manual de dichos grupos electrógenos.

#### IV. PERSONAL TÉCNICO EN LA INTERVENCIÓN

- Tèc. Enrique Vega Piguave. 
- Tlgo. Wilson Medina Yagual
- Tèc. Colon pacheco 



Firmado electrónicamente por:  
WILSON  
GIOVANNI  
MEDINA YAGUAL

**Técnico Responsable.**  
**Tlgo. Wilson Medina Yagual.**

Fecha de elaboración del informe 16 Junio. 2021.

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO  
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84  
SUCURSAL: CHONGON  
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003001333833  
Fecha: 11/06/2021 Hora: 17:45:32  
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0009  
RUC: 9999999999999  
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00  
IVA 0%: \$ 0.00

**TOTAL \$ 1.00**  
Consulte factura en: <https://fe.ecdatos.co>

■

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO  
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84  
SUCURSAL: CHONGON  
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001006000583641  
Fecha: 15/06/2021 Hora: 15:30:25  
Estación: 501 Cabina: 06D Cajero: 0053  
RUC: 9999999999999  
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00  
IVA 0%: \$ 0.00

**TOTAL \$ 1.00**  
Consulte factura en: <https://fe.ecdatos.co>

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
 DIRECCION REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: Cocuyaguil FECHA: 11 - Junio - 2021 MOVILIZACION: 0003174  
 SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: SNA OBJETIVO DE LA COMISION: Trabajos de Mantenimiento Correctivo  
 DOCUMENTO No. DGA C - ZSNA - 2021 - 2610 - H Cemento de Bordo de Pista, instalacion de  
Iluminacion nuevas  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: David Burgos NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Rodera

VEHICULO: CLASE: Camioneta MARCA: Dimax No. PLACA: GEA 2561

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
<u>Cye</u>	<u>11-06-21</u>	<u>16:00</u>	<u>133528</u>	<u>Salinas</u>	<u>11-06-21</u>	<u>14:30</u>	<u>133678</u>					
<u>Salinas</u>	<u>15-06-21</u>	<u>13:00</u>	<u>133943</u>	<u>Cye</u>	<u>15-06-21</u>	<u>16:00</u>	<u>134143</u>					

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 FIRMA SR. CONDUCTOR: Wilson Rodera  
 FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: Wilson Rodera  
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. \_\_\_\_\_

Con sentimientos de distinguida consideración.  
 Atentamente,

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**ALMENDARIZ PARRALES MARIUXI EMERATRIZ**  
**R.U.C. 0923826630001**  
**CAFETERÍA LA MONTAÑA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir.: Abdón Calderón, Avda. 12 S/N y Calle 18 y 19 \* La Libertad - Ecuador  
 Cel.: 0990798335 / Email: tutialmari@hotmail.com

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Autorización SRI # 1128223536  
 NOTA DE VENTA Serie 001-001

000000570

Fecha: 15/06/2021  
 Sr.(es): Wilson Medina J.  
 Dirección: Guayaquil  
 RUC/C.I.: 0912212032 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Suavado de Pescado	7,00	7,00
1	Sugo	1,50	1,50

Son: TOTAL \$ 8,50  
 Dólares  
 FIRMA AUTORIZADA:  RECIBÍ CONFORME: 

IMPRESA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366  
 3 BLOCKS 100X2 DEL 501 AL 800 - IMPRESO: 24/MAYO/2021 - CADUCA: 24/MAYO/2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**ALMENDARIZ PARRALES MARIUXI EMERATRIZ**  
**R.U.C. 0923826630001**  
**CAFETERÍA LA MONTAÑA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir.: Abdón Calderón, Avda. 12 S/N y Calle 18 y 19 \* La Libertad - Ecuador  
 Cel.: 0990798335 / Email: tutialmari@hotmail.com

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Autorización SRI # 1128223536  
 NOTA DE VENTA Serie 001-001

000000573

Fecha: 15-06-2021  
 Sr.(es): Wilson Medina J.  
 Dirección: Guayaquil  
 RUC/C.I.: 0912212032 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Cariche Mixto	7,00	7,00
1	Porción de Patacones	1,50	1,50
1	Sugo	1,50	1,50

Son: TOTAL \$ 10,00  
 Dólares  
 FIRMA AUTORIZADA:  RECIBÍ CONFORME: 

IMPRESA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366  
 3 BLOCKS 100X2 DEL 501 AL 800 - IMPRESO: 24/MAYO/2021 - CADUCA: 24/MAYO/2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

**ROCA MURILLO NORY ELENA**  
**CEVICHERÍA VANESSA**

R.U.C. # 0910148709001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Dirección: Av. 6 S/N entre Calles 17 y 18  
 Telf.: 2770912 - Cel.: 0987807905  
 Salinas - Ecuador


Contribuyente Régimen Microempresas

AUTORIZACIÓN SRI # 1127984549

FACTURA SERIE 001-001- 000042075

Fecha: 14/ Junio/2021  
 Sr.(es): Wilson Medina  
 Dirección: Guayaquil R.U.C./C.I.: 0912212032

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ensalada con queso	9,82	9,82
1	Jugo	1,79	1,79

Son: SUB-TOTAL %  
 Dólares SUB-TOTAL 0%  
 Forma de Pago: SUB-TOTAL 11,61  
 I.V.A. 12% 1,39  
 TOTAL \$ 13,00  
 FIRMA AUTORIZADA:  RECIBÍ CONFORME: 

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRESA GUAYAQUIL - RUC # 090471956001  
 AUTORIZACIÓN # 1424 39 BLOCK x 2 # 041451 - 045350  
 F.I.: 18/03/2021 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18/03/2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

**Tumbaco Catuto Mario Douglas** Contribuyente Régimen Simplificado  
**COMEDOR DON MARIO** R.U.C. 0923824916001  
**NOTA DE VENTA**


VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 AUT. SRI 1127989522

25 de Diciembre, Av. 1 s/n y calle 21 N° 001-001- 000007443

TEL.F.: 0996945452  
 LA LIBERTAD - ECUADOR  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 420,00

Fecha Imp.: 19/Marzo/2021  
 Fecha: 14/06/2021  
 Señor(es): Wilson Medina J.  
 Dirección: Guayaquil  
 C.I./R.U.C. 0912212032 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Moro y Costilla BBQ	9,00	9,00
1	Jugo	1,50	1,50

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta Crédito/Debito  Otro   
 SON: TOTAL \$ 10,50  
 dólares  
 FIRMA AUTORIZADA:  CLIENTE: 

IMPRESA WIMPER DALTON YAGUAL CHANCAY - TEL.F.: 0982216646 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0914616578001  
 5 BLOCK 100X2 DEL 07101 AL 07600 - VALIDO HASTA 19/MARZO/2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**ALMENDARIZ PARRALES MARIUXI EMPERATRIZ**  
**R.U.C. 0923826630001**  
**CAFETERÍA LA MONTAÑA**

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR**  
 Dir.: Abdón Calderón, Avda. 12 S/N y Calle 18 y 19 \* La Libertad - Ecuador  
 Cel.: 0990798335 / Email: tutialmari@hotmail.com

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00  
 Autorización SRI # 1128223536  
**NOTA DE VENTA** Serie 001-001 **000000555**

Fecha: 12/06/2021  
 Sr.(es): Wilson Medina Y.  
 Dirección: Guayaquil  
 RUC/C.I.: 0912212032 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Ceviche de Camaron	8,00	8,00
1	Porcion de Patacones	1,50	1,50

Son: \_\_\_\_\_ Dólares  
**TOTAL \$ 9,50.**  
 FIRMADA AUTORIZADA: *Wilson Medina Y.*  
 RECIBÍ CONFORME

**IMPRESA CORPRINT** CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13368  
 3 BLOCKS 100X2 DEL 501 AL 800 - IMPRESO: 24/MAYO/2021 - CADUCA: 24/MAYO/2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

**Tumbaco Catuto Mario Douglas** Contribuyente Régimen Simplificado  
**COMEDOR DON MARIO** R.U.C. 0923824916001  
**NOTA DE VENTA**  
 AUT. SRI 1127989522

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 25 de Diciembre, Av. 1 s/n y calle 21 N° 001-001- **000007422**  
 Telf.: 0996945452  
 LA LIBERTAD - ECUADOR  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 420.00  
 Fecha Imp.: 19/Marzo/2021  
 Fecha: 11/06/2021

Señor(es): Wilson Medina Y.  
 Dirección: Guayaquil  
 C.I./R.U.C. 0912212032 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	moro y carne a la Plancha	9,00	9,00
1	Jugo	1,50	1,50

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta Crédito/Debito  Otras   
 SON: \_\_\_\_\_ Dólares  
**TOTAL \$ 10,50**  
 FIRMADA AUTORIZADA: *Wilson Medina Y.*  
 RECIBÍ CONFORME

**IMPRESA CORPRINT** WIMPPER DALTON YAGUAL CHANCAY - TELF.: 0982216646 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0914616578001  
 5 BLOCK 100X2 DEL 07101 AL 07600 - VALIDO HASTA 19/MARZO/2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**ALMENDARIZ PARRALES MARIUXI EMPERATRIZ**  
**R.U.C. 0923826630001**  
**CAFETERÍA LA MONTAÑA**

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR**  
 Dir.: Abdón Calderón, Avda. 12 S/N y Calle 18 y 19 \* La Libertad - Ecuador  
 Cel.: 0990798335 / Email: tutialmari@hotmail.com

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00  
 Autorización SRI # 1128223536  
**NOTA DE VENTA** Serie 001-001 **000000559**

Fecha: 13-06-2021  
 Sr.(es): Wilson Medina Y.  
 Dirección: Guayaquil  
 RUC/C.I.: 0912212032 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	bobilla de Camaron	7,00	7,00
1	Porcion de Patacones.	1,50	1,50
1	Jugo.	1,50	1,50

Son: \_\_\_\_\_ Dólares  
**TOTAL \$ 10,00**  
 FIRMADA AUTORIZADA: *Wilson Medina Y.*  
 RECIBÍ CONFORME

**IMPRESA CORPRINT** CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13368  
 3 BLOCKS 100X2 DEL 501 AL 800 - IMPRESO: 24/MAYO/2021 - CADUCA: 24/MAYO/2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

**Tumbaco Catuto Mario Douglas** Contribuyente Régimen Simplificado  
**COMEDOR DON MARIO** R.U.C. 0923824916001  
**NOTA DE VENTA**  
 AUT. SRI 1127989522

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 25 de Diciembre, Av. 1 s/n y calle 21 N° 001-001- **000007427**  
 Telf.: 0996945452  
 LA LIBERTAD - ECUADOR  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 420.00  
 Fecha Imp.: 19/Marzo/2021  
 Fecha: 12/06/2021

Señor(es): Wilson Medina Y.  
 Dirección: Guayaquil  
 C.I./R.U.C. 0912212032 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	lomo Saltado	8,00	8,00
1	Jugo	1,50	1,50

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta Crédito/Debito  Otras   
 SON: \_\_\_\_\_ Dólares  
**TOTAL \$ 9,50**  
 FIRMADA AUTORIZADA: *Wilson Medina Y.*  
 RECIBÍ CONFORME

**IMPRESA CORPRINT** WIMPPER DALTON YAGUAL CHANCAY - TELF.: 0982216646 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0914616578001  
 5 BLOCK 100X2 DEL 07101 AL 07600 - VALIDO HASTA 19/MARZO/2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR



