

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	SEP - SEPTOR PÚBLICO - FONDO DE RECIBOS Y GASTOS GENERALES - EJERCICIOS 2021
Responsable del Fondo:	000 - FUNDOS CENTRALES
No. Fondo Global:	102
No. Entrada Global:	296
Monto del Fondo:	270.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	270.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00





F. 102

240,00
70% 168,00
Fac: 185,00

Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
MEMORANDO No.DGAC-DINA-2021-1733-M		09 DE JULIO DE 2021				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1600174336 ORBE VELASTEGUI NIKITH ALEXANDER			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
19 DE JULIO DE 2021	9:00	22 DE JULIO DE 2021	19:00			
LIC. NIKITH ORBE, SR. FERNANDO IZA, ING. FRANKLIN ANDRADE						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
A fin de dar solución urgente al problema presentado con la autobomba OSHKOSH T-1500 No.108 del Aeropuerto Jumandy se encuentran fuera de servicio, motivo por el cual el aeropuerto se encuentra con NOTAM Nro. C0713 y extendido el periodo con NOTAM Nro. C0777. Por otra parte, se deberá realizar la evaluación de la F350 R-1 de Servicio Contra Incendios, que al momento se encuentra en el Aeropuerto de Tena, además corresponderá llevar todos los implementos y repuestos que disponga en stock la DGAC y que requieran ser utilizados en la R1, a fin de buscar poner operativo el vehículo, para que sirva como equipo altermo en caso de una eventualidad. Finalmente, este tiempo se deberá aprovechar también para realizar una inspección de las Instalaciones de Servicio Contra Incendios, evaluación del personal y prueba de operatividad de los Servicio Contra Incendios.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC	QUITO -TENA	19/07/2021	9:00	19/07/2021	14:00
TERRESTRE	DAC	TENA-QUITO	22/07/2021	14:00	22/07/2021	19:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8049161300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 LIC. NIKITH ALEXANDER ORBE VELASTEGUI ANALISTA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA 2						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			 Ab. Marcelo Xavier Isch Solines COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS			

Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1733-M

Quito, D.M., 09 de julio de 2021

PARA: Sr. Lcdo. Nikith Alexander Orbe Velastegui
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

Sr. Leopoldo Fernando Iza Viera
Bombero Aeronáutico

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Tecnico en Servicios de Mantenimiento 2

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios institucionales aeropuerto de la ciudad del Tena.

De mi consideración:

En relación al Memorando Nro. DGAC-SEJD-2021-0564-M, de fecha 07 de julio de 2021, mediante el cual la Administradora del Aeropuerto de Tena, solicita:

"...Como es de su conocimiento señor Director la autobomba OSHKOSH T-1500 No.108 del Aeropuerto Jumandy se encuentran fuera de servicio, motivo por el cual el aeropuerto se encuentra con NOTAM Nro. C0713, mismo que tiene vigencia hasta 08/07/2021 a las 13:00 hora local; en vista de que hasta la fecha no se ha dado solución alguna sobre el mantenimiento de dicha autobomba y con el fin de precautelar la seguridad operacional que brinda el aeropuerto solicito a usted señor Director de Infraestructura Aeroportuaria de la manera más comedida autorice y coordine con quien corresponda la extensión de dicho Notam".

Del mismo modo solicito de forma urgente disponga a quien corresponda se realice el mantenimiento de las autobombas existentes en el Aeropuerto, con la finalidad de precautelar la integridad y vida útil de las autobombas".

Por lo expuesto, esta Dirección autoriza la comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de la ciudad de Tena, desde el 19 al 22 de julio de 2021, a los señores:

- Lic. Nikith Orbe, Gestión de Aeropuertos
- Sr. Fernando Iza, Servicio Contra Incendios
- Ing. Franklin Andrade, Mantenimiento de Autobombas

A fin de dar solución urgente al problema presentado con la autobomba OSHKOSH T-1500 No.108 del Aeropuerto Jumandy se encuentran fuera de servicio, motivo por el cual el aeropuerto se encuentra con NOTAM Nro. C0713 y extendido el periodo con NOTAM Nro. C0777.



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-DINA-2021-1733-M DEL 09 DE JULIO DE 2021	26 DE JULIO DE 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ORBE VELASTEGUI NIKITH ALEXANDER ✓	ANALISTA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
TENA - NAPO ✓	DIRECION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. FRANKLIN ANDRADE Y FERNANDO IZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se procedió a la revisión técnica y se realizaron todas las coordinaciones a fin de dejar operativa la autobomba, misma que el día 20 de julio de 2021, a las 16:00h después de todas las pruebas, se encontró operativa por lo que se procedió a levantar el Notam de restricción, quedando el aeropuerto en funcionamiento normal. El día 21 de julio se recibió el camión de la Dac que trasladó espuma líquida para el Servicio Contra Incendios, desde el Aeropuerto de Latacunga, coordinaciones que se realizaron para cargar el camión con montacargas, como para la descarga en el aeropuerto del Tena, Se dejó en la bodega del SSEI, los 8 tanques sin novedad, Se procedió a la revisión del vehículo R1 por parte del personal de mantenimiento de autobombas, cuyo resultado presentado por el técnico es el daño del servofreno, razón por la cual no se pudo dejar operativo el vehículo, a pesar de haber llevado, aceite, líquido de

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0000490 ✓	GREFA CONDO LAURA REBECA (AGACHADITOS DOÑA LAURITA) ✓	10,00 ✓
2	01-001-0653 ✓	ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO ✓	10,00 ✓
3	001-001-0000493 ✓	GREFA CONDO LAURA REBECA (AGACHADITOS DOÑA LAURITA) ✓	10,00 ✓
4	001-001-000097 ✓	VEGA TANGUILA KATHERINE SADITH (LAS PIEDRAS EN RESTAURANT) ✓	10,00 ✓
5	001-001-000766 ✓	ANDY CERDA DARWIN ARMANDO (COMIDAS TIPICAS DON DARWIN) ✓	15,00 ✓
6	001-001-00001627 ✓	BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO (HOSTAL MAGDALENA) ✓	105,00 ✓
7	001-001-0002399 ✓	ESTEVEZ ANDRADE JORGE DAVID (GINA BAR RESTAURANTE) ✓	10,00 ✓
8	001-001-000013491 ✓	VILLAMARIN CARRILLO GUSTAVO PAUL (RESTAURANT "SAFARI") ✓	15,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			185,00 ✓


FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2021 ✓	22/07/2021 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	9H30 ✓	19H30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - TENA ✓	19/07/2021 ✓	09H30 ✓	19/07/2021 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	DGAC	TENA - QUITO	22/07/2021 ✓	10H30 ✓	22/07/2021 ✓	19H30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Lic. Nikith Alexander Orbe Velastegui ANALISTA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA 2	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

 Ing. Lauro Vera J. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	
--	--

Estévez Andrade Jorge David
Suave
 Bar & Restaurant
 Dirección: Basea Colonial Baralbin Chimborazo 15 y Jumandi
 QUILAS - ECUADOR • Tel: 062-370471 • Cel: 099172800 - 0991762284
 Email: jorge@suave.com

R.U.C. 1716605041001
FACTURA
 Nº 001-001-000002399
 AUT. SRI. 1128119226
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Alexander Orbe
 RUC: 1600174336 Fecha: 23/07/21
 Dirección: Quito

Original: Cliente - Copia: Emisor

CAJUECA: 22 DE ABRIL DEL 2022

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

RECAJUECA: 22 DE ABRIL DEL 2022

SubTOTAL \$ 8.93
 DESCUENTO
 0 % IVA
 12 % IVA
 TOTAL \$ 10.00

Recajueca: Cliente

Restaurant "Safari"
 Telf: 062-846-116
 CEL: 0998 946 905

Villamarín Carrillo Gustavo Paúl
 MATRIZ AV 15 DE NOVIEMBRE SIN Y EDWIN ENRIQUEZ
 TENA - NAPO

R.U.C. 1500807381001
FACTURA
 SERIE 001-001-000013491
 AUTORIZACIÓN S.R.L.
 1128245539

Sr. Alexander Orbe
 Dirección: Quito
 C.I./R.U.C. 1600174336 NRO. 07 DIA 22

Guía de Remisión: Telf:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 28 DE MAYO DEL 2022

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>

FORMA DE PAGO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Contribuyente Régimen Microempresas

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Subtotal \$ 13.39
 0% IVA
 Descuento
 Subtotal \$ 13.39
 12% IVA
 TOTAL \$ 15.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

Memorando Nro. DGAC-SEJD-2021-0620-M

Tena, 22 de julio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS: LCDO.
NIKITH ORBE, SR. FERNANDO IZA, ING. FRANKLIN ANDRADE Y
SR. NELSON BAHAMONDE

De mi consideración:

Me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano que el día lunes 19 de julio del 2021 se presentaron en este Aeropuerto en la camioneta DMAX, placa PEI1435, control DAC 440 los funcionarios: Lcdo. Nikith Orbe, Sr. Fernando Iza, Ing. Franklin Andrade y Sr. Nelson Bahamonde; con la finalidad de dar solución urgente al problema presentado con la autobomba OSHKOSH T-1500 No.108, realizar la evaluación de la F350 R-1, una inspección de las Instalaciones de Servicio Contra Incendios, evaluación del personal y prueba de operatividad de los Servicio Contra Incendios; una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día jueves 22 de julio de 2021, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
**ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1
(ARPTO. JUMANDY)**

Copia:

Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

Sra. Ing. Gina Elizabeth Yáñez Martínez
Directora Administrativa

Sr. Lcdo. Nikith Alexander Orbe Velastegui
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

Sr. Leopoldo Fernando Iza Viera
Bombero Aeronáutico

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Tecnico en Servicios de Mantenimiento 2

INFORME DE COMISIÓN AEROPUERTO DE TENA

Con el fin de dar atención al Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1733-M, de fecha 09 de julio de 2021, mediante el cual indica.

“...Por lo expuesto, esta Dirección autoriza la comisión de servicios institucionales al Aeropuerto de la ciudad de Tena, desde el 19 al 22 de julio de 2021, a los señores:

- *Lic. Nikith Orbe, Gestión de Aeropuertos*
- *Sr. Fernando Iza, Servicio Contra Incendios*
- *Ing. Franklin Andrade, Mantenimiento de Autobombas*

A fin de dar solución urgente al problema presentado con la autobomba OSHKOSH T-1500 No.108 del Aeropuerto Jumandy se encuentran fuera de servicio, motivo por el cual el aeropuerto se encuentra con NOTAM Nro. C0713 y extendido el periodo con NOTAM Nro. C0777”

Me permito informar a usted señor Director, que nos desplazamos al Aeropuerto de Tena, los servidores mencionados conjuntamente con el Sr. Nelson Baamonde, conductor:

Actividades Realizadas:

Se procedió a la revisión técnica y se realizaron todas las coordinaciones a fin de dejar operativa la autobomba, misma que el día 20 de julio de 2021, a las 16:00hl después de todas las pruebas, se encontró operativa por lo que se procedió a levantar el Notam de restricción, quedando el aeropuerto en funcionamiento normal.



Se procedió a la revisión del vehículo R1 por parte del personal de mantenimiento de autobombas, cuyo resultado presentado por el técnico es el daño del servofreno, razón por la cual no se pudo dejar operativo el vehículo, a pesar de haber llevado, aceite, líquido de frenos, batería y llantas.




Además se procedió a realizar una inspección de las instalaciones y se encontró que se encuentra con ciertos vehículos que están fuera de servicio, los mismos que deberían ser inspeccionados por parte de la Dirección que corresponda a fin de determinar si se los puede poner operativos o realizar los trámites para la baja respectiva.



BARREDORA

Información que me permito hacer llegar a usted señor Director, a fin de que se tome conocimiento, y se tome las acciones dentro del ámbito de competencia.

Con sentimientos de estima.



**Lcdo. Nikith Alexander Orbe Velasteguí,
Analista de Meteorología Aeronáutica 2
Dirección General de Aviación Civil**

Lic. Nikith Orbe Velasteguí

Gestión de Aeropuertos.



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL I - TRANSPORTACION
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: QUITO FECHA: 19-07-2021 MOVILIZACION: Teniente

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: TRANSACCIONES AEROPORTUARIAS MOTIVO: TRANSACCIONES AEROPORTUARIAS T-1500 Y CARROXETA FAD 300 DEL SERVICIO CENTRAL ELECTRICOS

DOCUMENTO No.: DCAC-DINA-2021-7144-N

FUNCIONARIO RESPONSABLE: So: Alexander Orellana NOMBRE DEL CONDUCTOR: Néstor Balmaceda

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO	<u>Carroxeita Dic 4x4 #C: 440</u>	<u>121-435</u>
----------------	-----------------------------------	----------------

ITINERARIO

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

SALIDA			LLEGADA			LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA					
<u>QUITO</u>	<u>19-07-21</u>	<u>09:30</u>	<u>267494</u>	<u>QUITO</u>	<u>19-07-21</u>	<u>20:00</u>	<u>267829</u>			
<u>QUITO</u>	<u>22-07-21</u>	<u>10:30</u>	<u>268039</u>	<u>QUITO</u>	<u>22-07-21</u>	<u>19:30</u>	<u>265570</u>			

OBSERVACIONES: _____ FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

FIRMA Néstor Balmaceda
 NOMBRE DEL SR. CHÓFER: Néstor Balmaceda

FIRMA Giovanni Garzon
 NOMBRE: ING. GIOVANNI GARZON
 RESPONSABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS.