

1308

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	011	2021	3357 3318
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-ZAFT-2021-5099-M	
					No. Expediente
					1415

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914430491	BERMEO MINCHALA EDGAR PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: R2 25 BERMEO MINCHALA EDGAR PATRICIO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 POA 031 COMISION DE SERVICIOS SALINAS DEL 22 AL 24 DE SEP 2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROFONOS DE CONSOLA Y CAMBIO DE PANEL DE CONEXION DE COMUNICACIONES R2 1282.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	011	2021	3318 3318
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1415	
		No.		DGAC-ZAFT-2021-5099-M	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0914430491 BERMEO MINCHALA EDGAR PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: R2 25 BERMEO MINCHALA EDGAR PATRICIO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 POA 031 COMISION DE SERVICIOS SALINAS DEL 22 AL 24 DE SEP 2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROFONOS DE CONSOLA Y CAMBIO DE PANEL DE CONEXION DE COMUNICACIONES R2 1282.

Recibido: *[Signature]*
 12 NOV 2021 HORA *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 12/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Signature]
 DE
 335#



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZSNA-2021-4028-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-SEPTIEMBRE-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BERMEO MINCHALA EDGAR PATRICIO C. I. 0914430491		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS - SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE SERVICIOS NAVEGACION AEREA ZONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-SEPTIEMBRE-2021	08:00	24-SEPTIEMBRE-2021	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
TLGO. EDGAR BERMEO MINCHALA E ING. GUIDO ZÚÑIGA FARIÑO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICRÓFONOS DE CONSOLA Y CAMBIO DE PANEL DE CONEXIÓN DE COMUNICACIONES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil-Salinas	22-Septiembre-2021	08H00	22-Septiembre-2021	10H30
TERRESTRE	DGAC	Salinas-Guayaquil	24-Septiembre-2021	13H00	24-Septiembre-2021	15H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8103535700
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TLGO. EDGAR PATRICIO BERMEO MINCHALA ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ COORDINADOR CNS ZONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SR. CAPT. JORGE IVAN LARREA ASTUDILLO DIRECTOR ZONAL	

de
Sot 17/10/21
9:14

de 8.
5 NOV 2021
e. Tolo.

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4028-M

Guayaquil, 15 de septiembre de 2021

PARA: Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo
Director Zonal

ASUNTO: SOLICITO COMISIÓN INSTITUCIONAL. MANTENIMIENTO MICRÓFONOS DE CONSOLAS EN TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO GRAL. ULPIANO PÁEZ EN SALINAS. PARA SERVIDORES PATRICIO BERMEO Y GUIDO ZÚÑIGA, DÍAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

De mi consideración:

Solicitud de comisión Institucional para mantenimiento de micrófonos de consolas en Torre de Control Salinas.

Antecedentes:

En base a los registros de novedades en los sistemas de comunicaciones que recibe el Servicio Móvil Aeronáutico mediante consultas a los Aeropuertos de la Zonal, para la elaboración del Reporte Operacional Diario, se conoce del fallo de un micrófono "handset" en la posición de Torre, el cual se queda obturado luego de soltar el boton de PTT, lo que podría deberse a daño del pulsador electrónico en su interior.

Esto se evidencia en el Memorando DGAC-SESA-2021-0722-M, de fecha 13 de septiembre 2021, suscrito por el Administrador de Aeropuerto, Sr. Tlgo. Jonathan Mancheno Muñoz, en el cual a más de ello, solicita la provisión de un micrófono de mano adicional para la posición de Torre de Control.

Situación Actual:

Para la reparación del handset de consola de posición Torre, en el que se estima daño del pulsador, este puede ser remplazado por uno similar, lo cual ya se ha realizado en handsets de otras consolas.

Para el caso del micrófono adicional, por no contar con estos micrófonos entre los repuestos para estas consolas, se deberá realizar una adaptación que consiste en cambio de conector, en vista que este tipo de conectores específicos para consolas SCHMID no se han podido encontrar en el mercado local.

Por otro lado, en visita realizada el día viernes 3 de septiembre, durante la atención al Ajustador de Seguros SUCRE, quien realizó Inspección de la Sala de equipos del segundo piso de la Torre, por siniestro reportado; el personal del Servicio Móvil Aeronáutico pudo notar que en los paneles de conexión, también conocidos como regletas, para los servicios de comunicación VHF, hay muestras de corrosión por sulfatos y salinidad, especialmente en los puntos de conexión de los hilos de cobre, lo que poco a poco puede provocar que estos hilos se rompan y debido a ello se pierdan las comunicaciones de control de tráfico aéreo.

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4028-M

Guayaquil, 15 de septiembre de 2021

DÍA	TAREA	TIEMPO
23	CONEXIÓN DE LAS FRECUENCIAS SECUNDARIAS NO OPERATIVAS EN EL NUEVO PANEL. LA CONEXIÓN DE LAS FRECUENCIAS PRINCIPALES EN EL NUEVO PATCH PANEL, SE CAMBIARÁ POSTERIOR AL CIERRE DE OPERACIONES PARA EVITAR INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS.	4 HORAS
23	ADAPTACIÓN DE MICRÓFONO DE MANO PARA CONSOLA DE TORRE. CAMBIO DE CONECTOR PARA USO EN CONSOLA SCHMID. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN.	3 HORAS
23	AL FINALIZAR HORARIO HJ, SE PROCEDERÁ AL CAMBIO DE CONEXIONES DE LAS FRECUENCIAS PRINCIPALES. PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LAS FRECUENCIAS.	2 HORAS
24	ETIQUETADO Y ARREGLO DE CABLEADO. PRUEBAS DE OPERACIÓN GENERAL EN CONSOLAS Y COMUNICACIONES	3 HORAS
24	VIAJE DE RETORNO A GUAYAQUIL.	2,5 HORAS

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos:

- dgac-sesa-2021-0722-m.pdf
- fotos_salinas_panel_de_conexion_radios.rar

Copia:

Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos
Analista Financiero 2

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-17 08:00:10 (GMT-5)

Generado por: Elvis Junior Holguín Romero

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZSNA-2021-4028-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz, Controlador Radar APP, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITO COMISIÓN INSTITUCIONAL. MANTENIMIENTO MICRÓFONOS DE CONSOLAS EN TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO GRAL. ULPIANO PÁEZ EN SALINAS. PARA SERVIDORES PATRICIO BERMEO Y GUIDO ZÚÑIGA, DÍAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-09-16 16:25:46 (GMT-5)	Informar	Guido Fabricio Zúñiga Fariño (DGAC)	1	COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO CONTINUAR CON EL TRAMITE
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-09-16 16:12:14 (GMT-5)	Informar	Elvis Junior Holguín Romero (DGAC)	1	COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO CONTINUAR CON LOS TRAMITES
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-09-16 16:12:14 (GMT-5)	Informar	Edgar Patricio Bermeo Minchala (DGAC)	1	COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO CONTINUAR CON LOS TRAMITES
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-16 16:05:17 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	1	Continuar tramites respectivos
DIRECCIÓN ZONAL	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	2021-09-16 15:59:35 (GMT-5)	Reasignar	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	1	autorizado ✓
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-15 10:07:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-15 10:07:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-15 10:06:39 (GMT-5)	Registro	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0722-M

Santa Elena, 13 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Jorge Ivan Larrea Astudillo
Director Zonal

ASUNTO: Solicitud de comisión de personal técnico para reparar pulsador Handset en torre de control y dotación de un micrófono. Apto Salinas.

De mi consideración:

Adjunto remito a usted señor Director Zonal, copia del Oficio No. DGAC-EV-2021-(TWR)-O-045 del 13 de septiembre/2021, suscrito por el señor Ing. Daniel Vizúete Sgos Téc. Avc. Controlador de este Aeropuerto, mediante el cual informa a esta Administración Aeroportuaria, que el pulsador Handset de la consola de la Torre de Control se encuentra fuera de servicio, así mismo solicita la dotación de un micrófono para la consola que funcione como backup de la radio, motivo por el cual el personal de aeródromo se encuentra modulando en la radio como último recurso.

Por lo anteriormente mencionado solicito a usted señor Director Zonal, disponer a quien corresponda se autorice la comisión de servicios institucionales **urgente** de personal técnico DGAC, con la finalidad de realizar el mantenimiento correctivo al pulsador Handset y la dotación de un micrófono para la consola, debido a que son equipos de suma importancia para el servicio de tránsito aéreo, novedad que informo a usted señor Director Zonal para su conocimiento y fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Anexos:
- solicitud de reparación Handset

Copia:
Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos
Analista Financiero 2

Sr. Tlgo. Elvis Junior Holguin Romero

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4065-M

Guayaquil, 17 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos
Analista Financiero 2

ASUNTO: Solicita Certificación de fondos a favor de los servidores: Tlgo. Bermeo Minchala Edgar e Ing. Zúñiga Fariño Guido, por Comisión de servicios del 22 al 24 de septiembre del 2021 en Salinas. Mantenimiento correctivo a micrófonos de consola y cambio de panel de conexión de comunicaciones.

De mi consideración:

En concordancia con el Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted, se digne certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales a favor de los servidores CNS, Tlgo. Bermeo Minchala Edgar e Ing. Zúñiga Fariño Guido, por tres (3) días, comprendidos entre 22, 23 y 24 de septiembre del 2021, fin efectuar el "Mantenimiento correctivo a micrófonos de consola y cambio de panel de conexión de comunicaciones" para los sistemas de comunicación Aeronáutica del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos:

- motivado_comisión_dgac-sesa-2021-0722-m.pdf
- solicitud_comisión_salinas_dgac-zsna-2021-4028-m.pdf
- solicitud_comisión_salinas_hoja_de_ruta_dgac-zsna-2021-4028-m.pdf

Copia:

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero

Sr. Tlgo. Mauricio David Burgos López
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sr. Tlgo. Elvis Junior Holguín Romero
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-4318-M

Guayaquil, 17 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

ASUNTO: Respuesta de certificación de fondos a favor de los servidores: Tlgo. Bermeo Minchala Edgar e Ing. Zúñiga Fariño Guido, por Comisión de servicios del 22 al 24 de septiembre 2021 en Salinas. Mantenimiento correctivo a micrófonos de consola y cambio de

De mi consideración:

En respuesta a su memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4065-M del 17 de septiembre 2021, comunico que al momento no se puede realizar la certificación de fondos por concepto de viáticos, puesto que no hay saldo disponible en la partida Presupuestaria 530303.

Cabe mencionar que mediante memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-4657-M de fecha 15 de septiembre del 2021, el Director Zonal solicitó incremento presupuestario a la Dirección General, una vez aprobada dicha solicitud, se procederá atender el presente requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Maria Sol Vanoni Santos
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-ZSNA-2021-4065-M

Anexos:

- motivado_comisión_dgac-sesa-2021-0722-m.pdf
- solicitud_comisión_salinas_dgac-zsna-2021-4028-m.pdf
- solicitud_comisión_salinas_hoja_de_ruta_dgac-zsna-2021-4028-m.pdf

Copia:

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero

Sra. Cpa. Magdalena Rojas Pincay
Asistente Financiero

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4727-M

Guayaquil, 29 de octubre de 2021

PARA: Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos
Analista Financiero 2

ASUNTO: Alcance Solicitud Certificación de fondos a favor de los servidores: Tlgo. Bermeo Minchala Edgar e Ing. Zúñiga Fariño Guido, por Comisión de servicios cumplida del 22 al 24 de septiembre del 2021 en Aeropuerto Salinas.

De mi consideración:

En alcance a la solicitud de Certificación de Fondos mediante Memorando DGAC-ZSNA-2021-4065-M de fecha 17 de septiembre del 2021, que fué respondida con Memorando DGAC-ZAFT-2021-4318-M indicando: "...comunico que al momento no se puede realizar la certificación de fondos por concepto de viáticos, puesto que no hay saldo disponible en la partida Presupuestaria."

Así como al Alcance de Solicitud de Certificación de fondos posterior, mediante Memorando DGAC-ZSNA-2021-4201-M, de fecha 29 de septiembre del 2021, que fué respondido mediante Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-4777-M de fecha 13 de octubre de 2021, que indica: "... informo que al momento no se puede realizar la certificación de fondos por concepto de viáticos, puesto que no hay saldo disponible en la partida Presupuestaria 530303."

Por tanto, habiendo sido cumplida la comisión de servicios institucionales, en concordancia con el Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted, se digne certificar la disponibilidad de fondos por la comisión de servicios institucionales a favor de los servidores CNS, Tlgo. Bermeo Minchala Edgar e Ing. Zúñiga Fariño Guido, por tres (3) días, comprendidos entre 22, 23 y 24 de septiembre del 2021, en que se realizó el "Mantenimiento correctivo a micrófonos de consola y cambio de panel de conexión de comunicaciones" para los sistemas de comunicación Aeronáutica del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-5210-M

Guayaquil, 04 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

ASUNTO: Respuesta a la Certificación de fondos a favor de los servidores: Tlgo. Bermeo Minchala Edgar e Ing. Zúñiga Fariño Guido, por Comisión de servicios cumplida del 22 al 24 de septiembre del 2021 en Aeropuerto Salinas.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-4727-M del 29 de septiembre 2021, y en función a lo que establece en la Sección IV a los Artículos 115 y 116 del SINFIP Sistema Nacional de Finanzas Públicas, se procede con la emisión de la certificación de fondo en el sistema e-SIGEF con la Nro 304 en la partida presupuestaria que es la 530303 denominada Viático y Subsistencia al Interior programa 55 SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio económico 2021 correspondiente a los servidores:

Bermeo Minchala Edgar \$160,00
Zúñiga Fariño Guido \$160,00

Cabe indicar que el presente valor está incluido en la certificación POA 0031, emitida por la Dirección de Planificación con el memorando Nro. DGAC-DPGE-2021-1188-M del 28 de octubre del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Maria Sol Vanoni Santos
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:
- DGAC-ZSNA-2021-4727-M

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-ZSNA-2021-4028-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29-SEPTIEMBRE-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BERMEO MINCHALA EDGAR PATRICIO C I: 0914430491

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA CNS 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS - SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tlgo. Patricio Bermeo Minchala e Ing. Guido Zúñiga Fariño

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALIDA 22-septiembre-2021 A LAS 8H30 Y RETORNO EL 24-septiembre-2021 A LAS 17H00.
2. MANTENIMIENTO DE MICRÓFONOS DE CONSOLAS Y CAMBIO DE PANEL DE CONEXIÓN PARA COMUNICACIONES DEL AEROPUERTO GRAL. ULPIANO PÁEZ EN SALINAS.

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
22-09-2021	SILVIA MAGDELIANA RAMIREZ MATIAS	001-001-000000536	0916035843001	\$ 12,00
23-09-2021	ESPINALES PIBAQUE MARÍA	001-001-000000403	0910289438001	\$10,00
23-09-2021	REYES LAVAYEN JOYCE ELIANA	004-001-000000067	0923564819001	\$ 30,77
23-09-2021	RODRIGUEZ ALVARADO FRANCISCO JAVIER	001-001-0000005410	1201623434001	\$ 67,20
TOTAL				\$119,97

1. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 22-SEPTIEMBRE- 2021	LLEGADA 24-SEPTIEMBRE- 2021	NOTA
HORA hh:mm	08H30	17H00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	GUAYAQUIL - SALINAS	22-SEPTIEMBRE-2021	08:30	22-SEPTIEMBRE-2021	11:00
TERRESTRE	DGAC	SALINAS - GUAYAQUIL	24-SEPTIEMBRE-2021	14:30	24-SEPTIEMBRE-2021	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

SE ADJUNTA TIKETS DE PEAJE.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



TLGO. EDGAR PATRICIO BERMEO MINCHALA
ANALISTA CNS 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO
ANALISTA CNS 1

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LÓPEZ
COORDINADOR CNS ZONAL

Ull 8-w
5 NOV 2021
C-Foto

Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0753-M

Santa Elena, 27 de septiembre de 2021

PARA: Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo
Director Zonal

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales de personal Técnico
CNS, Apto. Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Director Zonal, que los señores Ing. Guido Zuñiga y Tnlg. Patricio Bermeo, Analistas CNS para la navegación Aérea, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria, en cumplimiento de servicios institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
<ul style="list-style-type: none">● Reparación del Handset.● Reparación de micrófono de mano.● Arreglo de cableado de equipos de radio.	Miércoles 22 de septiembre/2021, a las 11:00	Viernes 24 de septiembre/2021, a las 14:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copia:

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido
Analista de Recursos Humanos 2

Tnlg. Edgar Patricio Bermeo Minchala
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

INFORME TÉCNICO N° 21-24

Dirigido a:	Tlgo. Elvis Holguín Romero.		Responsable SMA.
Inicio de Actividades:	2021/9/22	Estación: Torre de Control - Aeropuerto Salinas.	Equipo: Sistema Consolas. Comunicaciones Torre.
Fin de Actividades:	2021/9/24		

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Mantenimiento Programado:	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificación aérea:	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Correctivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Otras:	<input type="checkbox"/>

I. ANTECEDENTES:

Ante reportes de falla de Micrófonos de Consolas en Torre de Control del Aeropuerto Salinas, comunicado mediante Memorando DGAC-SESA-2021-0722-M por el Administrador Aeroportuario señor Jonathan Mancheno Muñoz y daño en el panel de conexión de comunicaciones visualizado en la visita del 3 de septiembre del 2021 se solicitó comisión de servicios para los días 22, 23 y 24 de septiembre del 2021 para los servidores: Tlgo. Patricio Bermeo Minchala e Ing. Guido Zúñiga Fariño.

Esta comisión se autorizó mediante Hoja de Ruta Memorando DGAC-ZSNA-2021-4028-M.


En esta ocasión no nos fue asignado vehículo de la institución, por lo que del área de Transportación nos facilitó el traslado con chofer que nos dejó en Salinas el día 22 de septiembre y el regreso lo realizamos el día 24 de septiembre con personal de EAV (Electricidad) en vehículo asignado a ellos.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

22 de septiembre 2021.

Se realiza el traslado en vehículo institucional conducido por él Sr Rubén Delgado, arribando a la Torre de Control del Aeropuerto Ulpiano Páez en Salinas a las 11h00.




De inmediato se procede con las labores de mantenimiento correctivo como se detalla a continuación:



Adicional se reconfigura la conexión del cableado del Handset en el conector de entrada/salida debido a que en una anterior reparación el conector del lado del cable fue retirado y los cables quedaron soldados directamente a las pistas.

Luego de todos los intentos de arreglo, el Handset queda trabajando de manera intermitente en lo referente al audio de salida. Por todo lo expuesto el Handset debe ser reemplazado por otro equipo en una futura comisión.

		<p>Adicional se reconfigura la conexión del cableado del Handset en el conector de entrada/salida debido a que en una anterior reparación el conector del lado del cable fue retirado y los cables quedaron soldados directamente a las pistas.</p> <p>Luego de todos los intentos de arreglo, el Handset queda trabajando de manera intermitente en lo referente al audio de salida. Por todo lo expuesto el Handset debe ser reemplazado por otro equipo en una futura comisión.</p>
<p>22,3</p>	<p>Arreglo de micrófono SHURE para posición TWR 118,85 MHZ. Personal ATC en sitio entrego unos micrófonos para validar cual estaba bueno y cuál necesitaban arreglo.</p>	<p>Se reparo un micrófono SHURE, tenía cable desoldado en cápsula de micrófono, se soldó dicho cable y micrófono quedó operativo. Tomar en cuenta que este micrófono queda como reemplazo del Handset defectuoso en esta posición.</p>
<p>22,4</p>	<p>Verificación y pruebas de micrófonos encontrados en sitio.</p>	<p>Se encontró otro micrófono SHURE dentro del lote entregado por los compañeros ATC, este micrófono está trabajando de manera correcta y quedó instalado como micrófono auxiliar del Handset para la posición 119,95 MHZ. Cabe indicar que el Handset en esta posición esta operativo.</p>



Nuevo Panel de Conexiones, con cableado ordenado

23,3

Reordenamiento y peinado de cables en Rack

Debido al cambio del panel, el nuevo modelo es un patch pannel de cableado UTP cat.5e diferente al panel de conexiones reemplazado, por ende se cambio recorridos y organización de cables en el rack.

IV. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

Herramientas varias
Multímetro.
1 Micrófono y,
1 Patch Pannel cat.5e.

V. PERSONAL TÉCNICO EN EL MANTENIMIENTO:

Tlgo. Patricio Bermeo Minchala.
Ing. Guido Zúñiga Fariño.

 <p>Edgar Patricio Bermeo Minchala EDGAR PATRICIO BERMEO MINCHALA</p>	 <p>Guido Zúñiga Fariño GUIDO FABRICIO ZUÑIGA FARIÑO</p>
Tlgo. Patricio Bermeo Minchala. Analista CNS para la Navegación Aérea 1	Ing. Guido Zúñiga Fariño. Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Guayaquil, septiembre 29 del 2021.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 DIRECCION REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: GUAYABUIL FECHA: 22-09-2021 MOVILIZACION: 0003405
 SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: GESTION SNA OBJETIVO DE LA COMISION: MANTENIMIENTO COLECTIVO SALINAS
 DOCUMENTO No. DGAC-2SNA-2021-4028-M
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: Guido Zúñiga Fabián NOMBRE DEL CONDUCTOR: RUBÉN DELGADO

VEHICULO: CLASE: CAMIONETA MARCA: CHEUROLET No. PLACA: GEA 2561

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
GUAYABUIL	22-09-21	8:30	142790	SALINAS	22-09-21	11:00	142950					
SALINAS	22-09-21	14:00	142950	GUAYABUIL	22-09-21	16:30	143117					

OBSERVACIONES: _____
 FIRMA SR. CONDUCTOR: Ruben Delgado FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Firma]
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. _____

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
 UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO
 HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

AR: 6YE FECHA: 23/09/2021 MOVILIZACION: 0003402
 SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: ELECTRONICA OBJETIVO DE LA COMISION: TRABAJO S ELECTRONICOS EN EL ARPTO
 DOCUMENTO No. DGAC-2SNA-2021-4109-A DEL CANTON SALINAS
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR LUIS GUZMAN NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR JAVIER CAICEDO
 VEHICULO: CLASE CAMIONETA MARCA DINAR No. PLACA 680-2561

SALIDA				ITINERARIO				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR				
Guayaquil	23-09-21	10:10	143124	SALINAS	23-09-21	13:00	143294									
SALINAS	24-09-21	14:00	143294	Guayaquil	24-09-21	17:00	143458									

RESERVACIONES: _____
 FIRMA SR. CONDUCTOR: [Firma] FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Firma]
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. _____

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001004001544269
Fecha: 22/09/2021 Hora: 09:08:34
Estación: 501 Cabina: 04A Cajero: 0102
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura en: <https://fe.ecdatos.co>
M

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001006000747665
Fecha: 24/09/2021 Hora: 10:38:06
Estación: 501 Cabina: 06B Cajero: 0407
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura en: <https://fe.ecdatos.co>
M

Contribuyente Régimen Simplificado
ESPINALES PIBAQUE MARÍA
COMEDOR "MELANY"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 B. 28 de Mayo, Av. 27 s/n y
 calles 16 y 17 - TELF.: 0968864382
 LA LIBERTAD - ECUADOR
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420

R.U.C. 0910289438001
NOTA DE VENTA
 AUT. SRI 1128767800

N° 001-001-000000403

Fecha Imp.: 15/Septiembre/2021

Fecha: **23 SEPT 2021**

Señor(es): **PATRICIO BERMEO MINCHALA**

Dirección: **GUAYAQUIL**

C.I./R.U.C. **0914430491** Telf.: **0989255578**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PESCADO ASADO.		5,00
1	PORCION DE HUEVOS		3,00
1	JUGO NATURAL		2,00
TOTAL \$			10,00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

IMPRESA WAPPER DALTON YAGUAL CHANCAY - TELF.: 0982216646 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0914616578001
 AUTORIZACIÓN # 1424 - 1 BLOCK 1.00X2 DEL 0401 AL 0500 - VALIDO HASTA 15/SEPTIEMBRE/2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
COFFEE D'JOYCE

REYES LAVAYEN JOYCE ELIANA
 R.U.C. # 0923564819001
PREPARACIÓN Y SERVICIOS DE BEBIDAS Y COMIDAS
INCLUSO PARA LLEVAR



Matriz: Barrio Pueblo Nuevo, Calle Galapagos y Avda. Antonio José de Sucre
 Sucursal: Barrio Pueblo Nuevo, Calle Galapagos S/N
 y A. José de Sucre y Florencio - Dgnal. Parque Sindicato de Sales
 Cel.: 0986525245 - 0985077078
 Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00 CATEGORÍA 1
 AUTORIZACIÓN SRI # 1127509529
NOTA DE VENTA Serie 004-001- **000000067**

Fecha: **23/09/2021**
 Sr.(es): **PATRICIO BERMEO**
 Dirección: **GUAYAQUIL**
 R.U.C./C.I.: **091443049-1** Telf.: **0989255578**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROZ MARINERO		9,82
1	CAJARON APANADO		8,48
1	TARRA JUGO NARANJA		1,79
1	TARRA JUGO GYNABANA		1,79
1	BOTELLA AGUA (1 Lt.)		0,88
1	BROCHETA DE ALBACORA		8,00
CONSUNDO:			
22 Y 23 SEPTIEMBRE			

Son: **VEINTA 77/100**

TOTAL \$ **30,77**

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA ROSADA: EMISOR

JOYCE REYES LAVAYEN
 GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRESA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
 AUTORIZACIÓN # 1424 - 1 BLOCK x 2 # 000001 - 000100
 FI.: 09/12/2020 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09/12/2021

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Parrillada De Silvia

SILVIA MAGDELIANA RAMÍREZ MATÍAS

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C.: 0916035843001

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Calle Guayas s/n. Int. Quil

Telf.: 0990951771 * Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000000536

Aut. S.R.I.: 1128736946

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00

22 09 2021

Sr.(es): **Patricio Bermeo**
 R.U.C./C.I.: **0914430491** Telf.:
 Dirección: **Guayaquil**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	costilla y menestros		5,00
1	salsa de jugo		3,00
1	brocheta de pescado		4,00
TOTAL US\$			12,00

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Teléfono: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001 - Autorización N° 1142
 Fecha de Aut. Septiembre 08 / 2021 * N° de Imp. 0601 de 0700 - 2 Block x 2 - Valido para su emisión hasta Diciembre 08 / 2021

SILVIA M. RAMÍREZ MATÍAS
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO, OTROS

