

1301

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		015	011	2021	3363		3325	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DGAC-ZAFT-2021-5099-M		1422	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0				
Beneficiario:	0912457249		CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: R2 25 CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 POA 031 COMISION DE SERVICIOS SALINAS DEL 23 AL 24 SEP 2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS E INSTALACION DE LOS FUSIBLES DE ALTA TENSION EN LAS CELDAS DEL CUARTO DE MAQUINAS R2 1289.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 011 2021	3325	3325
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-ZAFT-2021-5099-M	1422
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0912457249 CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00


SON: OCHENTA DOLARES


DESCRIPCION: R2 25 CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 POA 031 COMISION DE SERVICIOS SALINAS DEL 23 AL 24 SEP 2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS E INSTALACION DE LOS FUSIBLES DE ALTA TENSION EN LAS CELDAS DEL CUARTO DE MAQUINAS R2 1289.

Recibido: 

12 NOV 2021

HORA



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero


3363

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-ZSNA-2021-4109-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
22 DE SEPTIEMBRE--2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER C. I. 0912457249

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SALINAS/SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SISTEMAS PARA LA NAVEGACION AEREA ZONAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23-SEPTIEMBRE-2021

HORA SALIDA (hh:mm)

10:30

LLEGADA (dd-mm-aaaa)

24-SEPTIEMBRE-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ Y TEC. COLON ELIAS PACHECO MOSQUERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE LOS FUSIBLES DE ALTA TENSION EN LA CELDAS DEL CUARTO DE MAQUINAS EN LE AEROPUERTO DE SALINAS.**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil-Salinas	23-septiembre-2021	10H30	23-septiembre-2021	13H00
TERRESTRE	DGAC	Salinas-Guayaquil	24-septiembre-2021	14H00	24-septiembre-2021	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

8089042400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ
TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ
COORDINADOR CNS ZONAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**CAPT. JORGE IVAN LARREA ASTUDILLO
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -DIRECTOR ZONAL****NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido
4 NOV 2021 *10/11/21*

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4109-M

Guayaquil, 22 de septiembre de 2021

PARA: Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo
Director Zonal

ASUNTO: SOLICITUD COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
AEROPUERTO DE SALINAS A FAVOR DE LOS SRS. J. CAICEDO, C.
PACHECO, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

De mi consideración:

En relación al Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-3979-M, de fecha de 10 de septiembre de 2021, en una parte de su texto dice:

“Adicionalmente me permito informar que las instalaciones aeroportuarias donde se encuentran ubicados los generadores eléctricos continúan sin energía eléctrica por motivo de no disponer hasta la presente fecha de los fusibles requeridos, situación que ha generado no contar con respaldo de energía de los grupos electrógenos”.

Me permito solicitar a usted señor Capitán. Iván Larrea Astudillo Director Zonal, se digne autorizar servicios institucionales, los días del 23 y 24 de septiembre de 2021, a favor de los técnicos Srs. Javier Caicedo de la Cruz y Colon Pacheco Mosquera, para concluir el mantenimiento preventivo e instalación de los fusibles limitador para celdas 24KVA/6.3AMP/508MM, en el banco de transformadores del grupo de electrógenos del aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de la Ciudad de Salinas. Igual manera vehículo para movilizar al personal, herramientas, repuestos el mismo que será conducido por el señor Javier Caicedo

Una vez facilitado por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), el costo para la compra de los repuestos eléctrico (fusible limitador), se autorice realizar la reposición de gasto a esta institución antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-23 08:04:01 (GMT-5)

Generado por: Luis Alfonso Guzmán Ruiz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZSNA-2021-4109-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz, Controlador Radar APP, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AEROPUERTO DE SALINAS A FAVOR DE LOS SRS. J. CAICEDO, C. PACHECO, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-23 08:02:20 (GMT-5)	Informar	Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz (DGAC)	1	Para conocimiento
DIRECCIÓN ZONAL	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	2021-09-22 20:48:45 (GMT-5)	Reasignar	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	0	Autorizada la comision
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-22 12:26:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-22 12:26:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-22 12:26:38 (GMT-5)	Registro	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-3979-M

Guayaquil, 10 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Jorge Ivan Larrea Astudillo
Director Zonal

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. DGAC-ZSNA-2021-3740-M,
SOLICITUD AUTORIZACION DE COMISION AEROPUERTO DE
SALINAS

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-3740-M, del 30 de agosto de 2021, dirigido al señor Director Zonal encargado de ese entonces, Sr. Mgs. Edmundo Carrera Arancibia, se puede evidenciar en hoja de ruta que el señor director coloca como comentario "tomar nota, tramitar, registrar, cumplimiento" omitiendo la palabra "AUTORIZADO", y por un error involuntario de la señora economista Maria Sol Vanoni, reasignó el documento para que se continúe con el trámite.

Por lo anteriormente manifestado solicito de usted señor Director se digne autorizar a quien corresponda el trámite de la comisión de servicios institucionales cumplida desde el 31 de agosto al 03 de septiembre de 2021 a favor de los señores: Wilson Medina, Enrique Vega y Javier Caicedo, quienes ejecutaron trabajos de mantenimiento correctivo en los circuitos de iluminación de la pista del Aeropuerto Ulpiano Páez de la ciudad de Salinas, con el cumplimiento de las siguientes actividades:

- Reemplazo de los transformadores que se encuentran averiados.
- Reemplazo de 15 luminarias que se encuentran en mal estado.
- Mantenimiento correctivo del sistema remoto de las luces de pista y calle de rodaje.
- Cambio del regulador ubicado en la pista.

Adicionalmente me permito informar que las instalaciones aeroportuarias donde se encuentran ubicados los generadores eléctricos continúan sin energía eléctrica por motivo de no disponer hasta la presente fecha de los fusibles requeridos, situación que ha generado no contar con respaldo de energía de los grupos electrógenos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4122-M

Guayaquil, 23 de septiembre de 2021

PARA: Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo
Director Zonal

ASUNTO: ALCANCE A LA COMISION SALINAS TEC. JAVIER CAICEDO Y
COLON PACHECO

En atención al memorando **Nro. DGAC-CESA-2021-0743-M**, en el cual se solicita la autorización para la presencia de los técnicos de manera **URGENTE** para mantenimiento correctivo e instalación de los fusibles de mediana tensión, los mismos que fueron adquiridos por el personal técnico de la DGAC, previa coordinación con personal de FAE quien facilito el costo para realizar dicha compra.

Estos fusibles serán instalados en las celdas eléctrica perteneciente al cuarto de maquinas donde se encuentran los grupos electrógenos que dan servicio de energía auxiliar a todo el aeropuerto.

La instalación de los fusibles es de manera emergente para habilitar el grupo de electrógenos que sirven de respaldo en caso de cortes de energía comercial y no interrumpir los servicios de navegación aérea, especialmente los vuelos nocturnos de la escuela de piloto y escuela de aviación FAE.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos:

- dgac-sesa-2021-0743-m0694272001632412557.pdf

Copia:

Sr. Tlgo. Mauricio David Burgos López
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sr. Ing. Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Tlgo. Wilson Giovanni Medina Yagual
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2



Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0743-M

Santa Elena, 22 de septiembre de 2021

PARA: Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo
Director Zonal

ASUNTO: Solicitud de comisión de servicios de personal técnico DGAC para mantenimiento preventivo a los generadores eléctricos y cambio de fusibles de mediana tensión, Aeropuerto Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente pongo a su conocimiento señor Director Zonal, que desde el día martes 27 de julio/2021, las instalaciones de la casa de maquina (generadores eléctricos) del Aeropuerto de Salinas se encuentra sin energía eléctrica por motivos de fallas eléctricas en mencionada fecha, debido a la novedad suscitada se quemaron por corto circuito en las celdas de distribución eléctrica 2 fusibles de mediana tensión de 6.3 A del cuarto de maquina, situación que ha generado no contar con el respaldo de energía de los generadores eléctricos, novedad que fue reportada en su debido momento con memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0584-M de fecha 27 de julio/2021 (adjunto), así mismo informo a usted señor Director Zonal, que esta administración aeroportuaria volvió a comunicar con Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0652-M de fecha 26 de agosto/2021 (adjunto), que la casa de maquina continua sin energía eléctrica por falta de los fusibles de mediana tensión y por ende continuamos sin contar con el respaldo de energía eléctrica de los generadores.

Adicional pongo a su conocimiento señor Director Zonal, que el día lunes 20 de septiembre/2021, a solicitud del señor Myr. Daniel Varela de la FAE solicitó una reunión con esta Administración, donde el Myr. Varela manifestaba que al no contar con el respaldo de la energía alterna del aeropuerto, a ellos les ha afectado la planificación de vuelos nocturnos con el equipo DA-20C1, debido a que mencionado equipo no puede realizar operaciones nocturnas mientras los generadores eléctricos no se encuentren operativos. En vista de que actualmente los generadores siguen fuera de servicio por la falta de los fusibles mediana tensión, y que el personal FAE necesita seguir con la planificación y actualización de operaciones nocturnas con el equipo DA-20C1, el Myr. Varela, quien voluntariamente realizó la transferencia electrónica al funcionario DGAC señor Colon Pacheco Mosquera, Técnico en Servicios de Mantenimiento 1, el valor de \$212,00 previa proforma (adjunta) remitida a esta Administración Aeroportuaria, con la finalidad de adquirir los fusibles y que sean reemplazados por los nuevos y así el generador eléctrico principal del aeropuerto quede operativo, es necesario indicar señor Director que mencionado valor va ser solicitado a través de reposición de gasto por parte de personal Técnico Electrónico de la Dirección Zonal, con el fin de devolver el dinero al Myr. Varela.

Por lo anteriormente expuesto solicito a usted señor Director Zonal, se autorice la

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4117-M

Guayaquil, 23 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos
Analista Financiero 2

ASUNTO: Solicitud de Certificación de Fondos Servicios Institucionales aeropuerto de Salinas 23 al 24 de septiembre de 2021 a los Srs: J. Caicedo, y Colon Pacheco.

De mi consideración:

En concordancia con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted se digne certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de servicios institucionales de los días 23 y 24 de septiembre de 2021, autorizado mediante hoja de ruta Nro. DGAC-ZSNA-2021-4109-M, a favor de los señores técnicos, reportado en memorando No. DGAC-SESA-2021-0743-M, en el Aeropuerto de Salinas, a favor de los servidores:

- Javier Caicedo
- Colon Pacheco

A fin realizar mantenimiento correctivo a los grupos electrógenos ya que han pasado paralizados aproximadamente 2 meses y realizar el cambio de los fusibles de mediana tensión, con el objetivo de continuar brindando un servicio garantizado a los operadores aéreos y usuarios de esta terminal aérea.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos:

- hoja_de_ruta_dgac-zsna-2021-4109-m.pdf
- dgac-sesa-2021-0743-m.pdf

Copia:

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero

Sr. Ing. Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-4771-M

Guayaquil, 13 de octubre de 2021

PARA: Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

ASUNTO: Respuesta Solicitud de Certificación de Fondos Servicios Institucionales
aeropuerto de Salinas 23 al 24 de septiembre de 2021 a los Srs: J. Caicedo. y
Colon Pacheco.

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4117-M del 23 de septiembre 2021, informo a usted que al momento no se puede realizar la certificación de fondos por concepto de viáticos, puesto que no hay saldo disponible en la partida Presupuestaria 530303.

Cabe indicar que una vez recibido el incremento en la partida de viáticos, se procederá a comunicar para que se actualice el memorando de la certificación de fondos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-ZSNA-2021-4117-M

Anexos:

- hoja_de_ruta_dgac-zsna-2021-4109-m.pdf
- dgac-sesa-2021-0743-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero

mr/wh



Firmado electrónicamente por
**EVELIN CYNTHIA
MACTAS
PILLIGUA**

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4723-M**Guayaquil, 29 de octubre de 2021**

PARA: Srta. Econ. María Sol Vanoni Santos /Juez de Coactivas
Titular del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Dirección Zonal de la DGAC

ASUNTO: Alcance Solicitud de Certificación de Fondos Servicios Institucionales
Aeropuerto de Salinas 23 al 24 de septiembre de 2021 a los señores Javier Caicedo y Colon Pacheco

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4117-M con fecha 23 de septiembre de 2021, del cual se recibió repuesta mediante Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-4771-M que indica: "...informo a usted que al momento no se puede realizar la certificación de fondos por concepto de viáticos, puesto que no hay disponibilidad en la partida presupuestaria 530303..."

Por tanto, habiendo sido cumplida la comisión de servicios institucionales, en concordancia con el Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted, se digne certificar la disponibilidad de fondos por la comisión de servicios institucionales a favor de los señores técnicos, Ing. Rigoberto Javier Caicedo De la Cruz, y Tec. Colon Elias Pacheco Mosquera por (2) días, comprendidos entre 23 y 24 de septiembre del 2021, en que se realizó el "Mantenimiento correctivo en el cuarto de maquinas del suministro de energia electrica al area de los grupos electrógenos auxiliares principales" para los sistemas de eléctricos del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos:

- dgac-zsna-2021-4109-m_(1).pdf
- dgac-sesa-2021-0743-m_(2).pdf
- hoja de ruta dgac-zsna-2021-4109-m0476622001635532800.pdf

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-5221-M

Guayaquil, 04 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

ASUNTO: Certificación de Fondos Servicios Institucionales Aeropuerto de Salinas 23 al 24 de septiembre de 2021 a los señores Javier Caicedo y Colon Pacheco

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-4741-M del 04 de noviembre 2021, y en función a lo que establece en la Sección IV a los Artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y SINFIPI Sistema Nacional de Finanzas Públicas, se procede con la emisión de la certificación de fondos en el sistema e-SIGEF con la Nro. 304 en la partida presupuestaria que es la 530303 denominada Viáticos y Subsistencia al Interior programa 55 SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio económico 2021 correspondiente a los servidores:

Ing. Rigoberto Javier Caicedo De la Cruz \$80,00
Tec. Colon Elias Pacheco Mosquera \$80,00

Cabe indicar que el presente valor está incluido en la certificación POA 0031, emitida por la Dirección de Planificación con el memorando Nro. DGAC-DPGE-2021-1188-M del 28 de octubre del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Maria Sol Vanoni Santos
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-ZSNA-2021-4741-M

Anexos:

- dgac-zsna-2021-4109-m_(1).pdf
- dgac-sesa-2021-0743-m_(2).pdf
- hoja_de_ruta_dgac-zsna-2021-4109-m0476622001635532800.pdf

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
DGAC-ZSNA-2021-4109-M	27-SEPTIEMBRE-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CAICEDO DE LA CRZ RIGOBERTO JAVIER C.C. 0912457249	TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SALINAS-SANTA ELENA	SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA RII
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ Y TEC. COLON ELIAS PACHECO MOSQUERA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALIDA 23-SEPTIEMBRE-2021 A LAS 10H30 Y RETORNO EL 24-SEPTIEMBRE-2021 A LAS 17H00 Y
2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE LOS FUSIBLES DE ALTA TENSION EN LA CELDAS DEL CUARTO DE MAQUINAS EN LE AEROPUERTO DE SALINAS.

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
2021-09-23	PICANTERIA VANNESA	001-001-000042968	0910148709001	\$ 15,01
2021-09-23	COMEDOR DON MARIO	001-001-000007861	0923824916001	\$ 10,50
2021-09-24	COFFEE D JOYCE	004-001-000000063	0923564819001	\$ 10,50
2021-09-03	HOTEL EDGAR RODRIGO SEBASTIAN PINTADO HERRERA	001-001-000001475	1102185327001	\$ 30,00
TOTAL				\$66,01

3. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
dd-mm-aaa	23-SEPTIEMBRE-2021	24-SEPTIEMBRE-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H30	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil - Salinas	23-SEPTIEMBRE-2021	10h30	23-SEPTIEMBRE-2021	13h00
TERRESTRE	DGAC	Salinas - Guayaquil	24-SEPTIEMBRE-2021	14h00	24-SEPTIEMBRE-2021	17h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ Técnico en Servicio de Mantenimiento 2	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: TLGO. WILSON GIOVANNI MEDINA YAGUAL Técnico en Servicio de Mantenimiento 2	NOMBRE: TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ Coordinador CNS Zonal.

Recibido 10/11/21
4 NOV 2021

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-ZSNA-2021-4109-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-SEPTIEMBRE-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CAICEDO DE LA CRZ RIGOBERTO JAVIER C.C. 0912457249

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SALINAS-SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA RII

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ Y TEC. COLON ELIAS PACHECO MOSQUERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALIDA 23-SEPTIEMBRE-2021 A LAS 10H30 Y RETORNO EL 24 SEPTIEMBRE-2021 A LAS 17H00 Y
2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE LOS FUSIBLES DE ALTA TENSION EN LA CELDAS DEL CUARTO DE MAQUINAS EN LE AEROPUERTO DE SALINAS.

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
2021-09-23	PICANTERIA VANNESA	001-001-000042968 ✓	0910148709001	\$ 15,01
2021-09-23	COMEDOR DON MARIO	001-001-000007861 ✓	0923824916001	\$ 10,50
2021-09-24	COFFEE D JOYCE	004-001-000000063 ✓	0923564819001	\$ 10,50
2021-09-03	HOTEL EDGAR RODRIGO SEBASTIAN PINTADO HERRERA	001-001-000001475 ✓	1102185327001	\$ 30,00
TOTAL				\$66,01

3. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 23-SEPTIEMBRE-2021	LLEGADA 24-SEPTIEMBRE-2021	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H30	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil - Salinas	23-SEPTIEMBRE-2021	10h30 ✓	23-SEPTIEMBRE-2021	13h00 ✓
TERRESTRE	DGAC	Salinas - Guayaquil	24-SEPTIEMBRE-2021	14h00 ✓	24-SEPTIEMBRE-2021	17h00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ/
Técnico en Servicio de Mantenimiento 2

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: TLGO. WILSON GIOVANNI MEDINA YAGUAL
Técnico en Servicio de Mantenimiento 2

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ
Coordinador CNS Zonal



INFORME TÉCNICO No. 21 – 13

Fecha Inicial	2021-09-23	Estación	SERO	Equipo	SITEMAS ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS.
Fecha final	2021-09-24				
Dirigido a		TLGO. WILSON MEDINA Y.			JEFE ELECTRICIDAD Y AYUDAS VISUALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (marcar con una X)

Mantenimiento Programado:		Verificación aérea:	
Mantenimiento Correctivo:	X	Otras:	

I. ANTECEDENTES:

- Mantenimiento correctivo de los sistemas eléctricos en alta tensión en la casa de maquinas del Aeropuerto de Salinas, una vez que ya fueron adquiridos los fusible de protección del aeropuerto Ulpiano Paez de Salinas.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Procedemos a realizar la instalación de los fusibles de protección en alta tensión que suministran energía eléctrica a la casa de maquinas donde se encuentran los grupos electrógenos auxiliares principales del energía eléctrica de emergencia.cabe indicar que efectuado la instalación de los fusibles la casa de maquinas quedo operativa, pero se localiza un daño en la fuente/cargador del modulo de control en la cuarto de las celdas, se realiza la revisión encontrando abierto el fusible de la fuente y presenta salinidad en su tarjeta. A la cual se procede a su mantenimiento y limpieza para corregir el daño.
- Se vuelve a conectar la fuente/cargador la misma que enciende y energiza el modulo pero por el tiempo que se encontraban sin energía sus baterias estaban descargadas y no se pudo realizar las respectivas pruebas de verificación del funcionamiento de la transferencia manual en este Aeropuerto.

III. MATERIALES UTILIZADOS

- 03 fusible de 6.3 Amperios a 24KV

IV. OBSERVACIONES

- Pendiente la verificación de la operatividad del sistema de transferencia de manera manual, las cuales no se realizaron por falta de tiempo y los inconvenientes antes mencionados.

V. PERSONAL TÉCNICO. EN LA INTERVENCIÓN

- Tec. Colon Elias Pacheco Mosquera.

.....
Ing. Rigoberto Javier Caicedo De la Cruz.
Técnico Responsable.

Fecha de elaboración del informe 27 Septiembre del 2021.



INFORME TÉCNICO No. 21 – 13

Fecha Inicial	2021-09-23	Estación	SERO	Equipo	SITEMAS ELECTRICOS Y GRUPOS ELECTROGENOS.
Fecha final	2021-09-24				
Dirigido a		TLGO. WILSON MEDINA Y.			JEFE ELECTRICIDAD Y AYUDAS VISUALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (marcar con una X)

Mantenimiento Programado:		Verificación aérea:	
Mantenimiento Correctivo:	X	Otras:	

I. ANTECEDENTES:

- Mantenimiento correctivo de los sistemas eléctricos en alta tensión en la casa de maquinas del Aeropuerto de Salinas, una vez que ya fueron adquiridos los fusible de protección del aeropuerto Ulpiano Paez de Salinas.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Procedemos a realizar la instalación de los fusibles de protección en alta tensión que suministran energía eléctrica a la casa de maquinas donde se encuentran los grupos electrógenos auxiliares principales del energía eléctrica de emergencia.cabe indicar que efectuado la instalación de los fusibles la casa de maquinas quedo operativa, pero se localiza un daño en la fuente/cargador del modulo de control en la cuarto de las celdas, se realiza la revisión encontrando abierto el fusible de la fuente y presenta salinidad en su tarjeta. A la cual se procede a su mantenimiento y limpieza para corregir el daño.
- Se vuelve a conectar la fuente/cargador la misma que enciende y energiza el modulo pero por el tiempo que se encontraban sin energía sus baterías estaban descargadas y no se pudo realizar las respectivas pruebas de verificación del funcionamiento de la transferencia manual en este Aeropuerto.

III. MATERIALES UTILIZADOS

- 03 fusible de 6,3 Amperios a 24KV

IV. OBSERVACIONES

- Pendiente la verificación de la operatividad del sistema de transferencia de manera manual, las cuales no se realizaron por la falta de carga de la baterías del sistema de control del modulo de control de las celdas ya que estas necesitan de 8 a 10 horas para obtener la capacidad necesaria de los niveles de voltaje y garantizar su correcto funcionamiento.

V. PERSONAL TÉCNICO. EN LA INTERVENCIÓN

- Tec. Colon Elias Pacheco Mosquera.

Ing. Rigoberto Javier Caicedo De la Cruz.
Técnico Responsable.

Fecha de elaboración del informe 27 Septiembre del 2021.

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

MAIRIA SANTA ELENA CHANDUY S/N KM 04
CALLE 1000
TEL: 2490011882001

Identificación: 00100600047655
Fecha: 24/09/2021 Hora: 15:01:39
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0014
RUC: 999999999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA: 0% \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Conciliar en: <https://fe.ecidatos.co>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

MAIRIA SANTA ELENA CHANDUY S/N KM 04
CALLE 1000
TEL: 2490011882001

Identificación: 00100600047655
Fecha: 24/09/2021 Hora: 11:22:23
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0014
RUC: 999999999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA: 0% \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Conciliar en: <https://fe.ecidatos.co>

