

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 634  
 No. Formulario Interno: 2417  
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ  
  
 RUC/CI Responsable: 1801409762  
 Nombre Responsable: MAITA CASTILLO ORLANDO WILSON  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00 ✓  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A LAGO AGRIO SR. ORLANDO MAITA DEL 01 AL 05 AGOSTO 2022

No. de Solicitud: 634 Fecha Solicitud: 27/07/2022  
 No. de Doc. Aprobación: 634 Fecha Aprobación: 27/07/2022  
 No. de CUR Contable: 103421244

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1801409762	103421244	NO	320.00



 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

CUR 2256

  
 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  
 AUTORIZACIÓN DE PAGO  
 28 JUL 2022  
 TESORERÍA

320,00  
70% 224,00  
Fac: 248,50

F. 634

 <b>Dirección General de Aviación Civil</b>							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
MEMORANDO Nro.DGAC-DINA-2022-1620-M				26 de JULIO de 2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1801409762				PUESTO QUE OCUPA:			
MAITA CASTILLO ORLANDO WILSON				ESPECIALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LAGO AGRIO - PROVINCIA DE SUCUMBIOS				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
1/8/2022		09H00		5/8/2022		18h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Edgar Mejía							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Trabajos de relleno de grava y compactación de material pétreo en el hundimiento del espaldón de la pista a la altura de la abcisa 0+450, tendido de material asfáltico en esta zona y coordinaciones con la Dirección Zonal del MTOP para que faciliten maquinaria.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	DGAC	Quito - Lago Agrio	1/8/2022	9H00	1/8/2022	16H00	
TERRESTRE	DGAC	Lago Agrio - Quito	5/8/2022	10H00	5/8/2022	18H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 8049016600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				
 Ing. Orlando Maíta Msc. ESPECIALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 2							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Magister Daniel Estevez DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL				 Cap. Marco Freile COORDINACIÓN TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO AEREO			

24-07-2022



**Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-1620-M**

**Quito, D.M., 26 de julio de 2022**

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz  
**Director de Seguridad Operacional**

**ASUNTO:** Designación de servidores: Ing. Orlando Maita Castillo y Sr. Edgar Mejía  
en comisión de servicios al aeropuerto de Lago Agrio, Sucumbíos.

De mi consideración:

Con la finalidad de que se proceda con la segunda fase en la Inspección y trabajos de las instalaciones y la pista del aeropuerto Lago Agrio, en la que se encuentran formación de hundimientos y socavados por la presencia de agua, en el costado lateral de la franja de pista en la abscisa 0+450 del umbral 24, es necesario que se trasladen de manera urgente el día Lunes 01 de Agosto del 2022, el Ing. Orlando Maita de la Dirección de Seguridad Operacional, en conjunto con el Sr. Edgar Mejía de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria en comisión de servicios, misma que deberá cumplirse del 01 al 05 de Agosto de 2022, adicional deberán realizar coordinaciones con el Gobierno de Sucumbíos y el G.A.D. Municipal de Lago Agrio, una vez concluida la comisión de servicios institucionales se deberá presentar un informe de las novedades encontradas en esta dependencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Mgs. Orlando Wilson Maita Castillo  
**Especialista en Ingeniería Aeroportuaria**

Sr. Edgar Roberto Mejía Penaherrera  
**Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación**

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente Financiera**

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes  
**Secretaría**



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-1620-M	8 de agosto de 2022

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1801409762	PUESTO QUE OCUPA:
MAITA CASTILLO ORLANDO WILSON	ESPECIALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LAGO AGRIO - PROVINCIA DE SUCUMBIOS	DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. EDGAR MEJIA Y CONDUCTOR LUIS LOPEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

RELLENO DEL SOCAVON UBICADO EN LA FRANJA DE PISTA EN LA ABCISA 0+450, CAMBIO DE TUBERIA DE PVC DE DUCTOS ELECTRICOS, COLOCACION DE UNIONES Y ABRAZADERAS, COLOCACION DE MATERIAL PETREO Y COMPACTACION, TENDIDO DE GEOTEXTIL COLOCACION DE MATERIAL PETREO PARA CONSTRUIR UN DREN FRANCÉS ENVUELTO EL MATERIAL CON GEOTEXTIL COLOCACION DE MATERIAL PETREO Y TIERRA COMPACTACION, PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TENDIDO Y COMPACTADO LA MAQUINARIA FACILITO EL MTOP

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000020370 ✓	LA FOGATA LORETO ✓	15.00 ✓
2	001-001-000009125	RESTAURANTE D'CARLITOS	89.60 ✓
3	001-001-000000090 ✓	VILENA SAGBAICELA JOHANNA ALEJANDRA ✓	140.00 ✓
4	001-002-000050824 ✓	TENEDOR Y BOLON ✓	3.90 ✓
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			<b>248.50 ✓</b>


FECHA dd-mmm-aaa	1/8/2022	5/8/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H00	16H30	

**TRANSPORTE**



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - LAGO AGRIO	01/08/2022	13H00	1/8/2022	21H00
TERRESTRE	DGAC	LAGO AGRIO - QUITO	5/8/2022	10H00	5/8/2022	16H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  <b>Ing. Orlando Maita Msc.</b> <b>ESPECIALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA</b>	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	--

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

 <b>Mgs. Daniel Estévez</b> <b>DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL</b>	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
---	---





R.U.C. : 0401376702001

FACTURA

No. : 001 002 000050824

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202201040137670200120010020000508240005082413


FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 05/08/2022

14:32

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202201040137670200120010020000508240005082413

TENEDOR Y BOLON

LUZON PUSDA RUTH MYREYA

Dirección Matriz : NAPO S/N Y CUENCA

Dirección Sucursal : EL COCA

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : ORLANDO MAITA CASTILLO

Identificación : 1801409762

Fecha de Emisión : 05/08/2022

Guía de Remisión :

Código	Cód Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0300004		DESAYUNO COMPLETO	1,0000	3,9000000	0,00	3,9000

Información Adicional			
Dirección :	QUITO		
Teléfono :			
Email :	orlmaita@gmail.com		
Observ. :			

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	3,90
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	3,90
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	3,90

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,9		

**Memorando Nro. DGAC-SENL-2022-0543-M**

**Lago Agrio, 05 de agosto de 2022**

**PARA:** Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez  
**Director de Infraestructura Aeroportuaria**

Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz  
**Director de Seguridad Operacional**

Sr. Edgar Roberto Mejía Penaherrera  
**Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación**

Sr. Tlgo. Juan Elias Bustillos Calvache  
**Analista de Comercialización 1**

Sr. Mgs. Orlando Wilson Maita Castillo  
**Especialista en Ingeniería Aeroportuaria**

Sr. Luis Efren López Lama  
**Chofer**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SALIDA

De mi consideración:

Me permito informar que se presentó el día lunes 01 de agosto el señor Luis López conductor en la camioneta N° de control 441 placas PEI 1437, transportando a los funcionarios Ing. Orlando Maita, y señor Edgar Mejía con la finalidad de realizar los trabajos de relleno, compactación y colocación de mezcla asfáltica reciclado en espaldón de pista cambio de trozos de tubería rotos construcción un dren francés con Geotextil, y trabajos varios en pista plataforma y parqueadero.

Trabajos que se realizaron con todo su profesionalismo en donde debo resaltar y agradecer su alto grado de compromiso, y colaboración para con este aeropuerto y personal, al observar a los tres compañeros antes mencionados realizar actividades inclusive manuales, de tendido a mano y con picos y palas, tendido de material petro, derretir el asfalto en calderos improvisados, limpieza con escobas de plataformas, asfaltado de manera manual, entre otras labores de gran esfuerzo físico considerando las altas temperaturas del sector durante los cinco días de comisión sin descanso, optimizando así el tiempo, equipo y recursos obtenidos basados en autogestión; lo que permitió concluir de manera satisfactoria en corto tiempo y solucionar el grave problema que se tenía en este aeropuerto con el Socavon, al costado de la pista y baches en las plataformas; para quienes extiendo mi reconocimiento y agradecimiento, en pos de la seguridad operacional y cumplimiento de nuestra misión, que es la de salvar vidas



República  
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

# **“INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE AEROPUERTO DE LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBIOS”**

**AGOSTO 2022**



### 1. ANTECEDENTES

En atención al memorando No. DGAC-DINA-2022-1620-M de julio 26 de 2022 suscrita por el Ing. Lauro Vera Director de Infraestructura Aeroportuaria en el que solicita al Mgs. Daniel Estévez se autorice el traslado del Ing. Orlando Maita C. Msc., funcionario de la DSOP al aeropuerto de Lago Agrio Provincia de Sucumbíos.

En base a esta autorización se realizó el trámite respectivo para trasladarnos al aeropuerto de Lago Agrio integrándose a esta comisión el sr. Edgar Mejía funcionario de la DINA, la comisión de servicios se realizó desde el 01 al 05 de agosto de 2022 vía terrestre.

### 2. SITUACIÓN ACTUAL

Para cumplir con lo dispuesto por el señor Director de Infraestructura Aeroportuaria Subrogante nos trasladamos vía terrestre al aeropuerto de Lago Agrio el 01 de julio agosto de 2022, comisión que se efectuó hasta el 05 de agosto de 2022 vía terrestre.

El viaje se realizó el 01 de agosto de 2022 saliendo de Quito a las 13 H00 llegando a Lago Agrio a las 21H00, el 02 de agosto de 2022 nos presentamos con el sr. Administrador del Aeropuerto de Lago Agrio Ing. Wilson Torres, luego de la presentación nos dirigimos a las instalaciones de la Dirección Zonal del MTOP para solicitar al señor Director Zonal del MTOP que nos facilite una retroexcavadora, una motoniveladora, un rodillo, una plancha compactadora y dos tanques de 55 galones de emulsión asfáltica caducada para utilizar la breca decantada como asfalto y poder utilizar como ligante y preparar una mezcla asfáltica en caliente para asfaltar el sitio del socavón en el área del espaldón o cota de la pista.

El Ingeniero Wilson Torres, administrador del aeropuerto de lago Anos facilito material de ferretería, combustible para las máquinas, leña y ripio triturado 3 volquetas.

El personal de mano de obra para realizar este trabajo también fue proporcionado por la dirección Zonal del MTOP.

En el taponamiento del socavón se utilizo 6 volquetas de piedra bola de 10 metros cada una donada por el MTOP. tres volquetas de ripio, material de ferretería, combustible para las máquinas adquirido bajo crédito por el Ingeniero Wilson Torres Administrador del aeropuerto de Lago Agrio y 120 metros cuadrado de geotextil donado por Petro Ecuador.

### 3. CONCLUSIONES

Como conclusiones tenemos:


- Se dio seguridad a las operaciones aéreas que tiene este aeropuerto
- El agua filtrará y se escurrirá por los espacios de la piedra que contiene el relleno
- El espaldón de la pista se encuentra sellado con la colocación de la mezcla asfáltica caliente artesanal que se elaboró.



## 5. ANEXO DE FOTOGRAFÍAS



Abcisa 0+450 del umbral 24: Hundimiento de la franja de pista y espaldón de la pista



Área socavada bajo el espaldón de la pista



**Relleno con piedra bola**



**Compactación de la piedra bola la misma que se pone por capas**



**Envuelto de la piedra con geotextil**



**Área rellena y compactada y lista para colocar mezcla asfáltica en el lugar del espaldón**



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL.  
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.  
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

UGAR: TERRESTRE FECHA: 01/08/2022 MOVILIZACION: TERRESTRE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA OBJETO DE LA COMISION: REALIZAR TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTACION Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA RECICLADO EN ESPALDON DE PISTA LAGO AGRIO

DOCUMENTO Nro.: DGAC-DINA-2022-1624-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING ORLANDO MAITA CASTILLO NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR LUIS LOPEZ LAMA


DATOS DEL VEHICULO

LASE VEHICULO: CAMIONETA MARCA: CHEVROLET PLACA: PEI - 1437 CONTROL: 441

MOVILIZACION

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	01/08/2022	13H00	257.508	LAGO AGRIO	01/08/2022	21H00	257.930					
LAGO AGRIO	05/08/2022	10H00	258.075	QUITO	05/08/2022	16H30	274.759					

OBSERVACIONES: S/N



FIRMA DEL CONDUCTOR: [Signature] FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Signature]  
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.