

70% 300,00
 224,00
 Fac. 251,25

F. 635

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
MEMORANDO Nro. DGAC-DINA-2022-1620-M				27 de JULIO de 2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
MEJIA PEÑAHERRERA EDGAR ROBERTO C.C. 0502062144 ✓				SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LAGO AGRIO - PROVINCIA DE SUCUMBIOS ✓				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
01/08/2022 ✓	09H00 ✓		05/08/2022 ✓	18h00 ✓			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Orlando Maita							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Trabajos de relleno de grava y compactación de material pétreo en el hundimiento del espaldón de la pista a la altura de la abcisa 0+450, tendido de material asfáltico en esta zona y coordinaciones con la Dirección Zonal del MTOP para que faciliten maquinaria.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	DGAC	Quito - Lago Agrio	01/08/2022 ✓	9H00 ✓	01/08/2022 ✓	16H00 ✓	
TERRESTRE	DGAC	Lago Agrio - Quito	05/08/2022 ✓	10H00 ✓	05/08/2022 ✓	18H00 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:	
RUMIÑAHUI			AHORROS			8018047700	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR(S) SOLICITANTE				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 Sr. Edgar Mejía Peñaherrera SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Arq. Diego Fuertes Pazmiño DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SUBROGANTE							

Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-1620-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad Operacional

ASUNTO: Designación de servidores: Ing. Orlando Maita Castillo y Sr. Edgar Mejía
en comisión de servicios al aeropuerto de Lago Agrio, Sucumbíos.

De mi consideración:

Con la finalidad de que se proceda con la segunda fase en la Inspección y trabajos de las instalaciones y la pista del aeropuerto Lago Agrio, en la que se encuentran formación de hundimientos y socavados por la presencia de agua, en el costado lateral de la franja de pista en la abscisa 0+450 del umbral 24, es necesario que se trasladen de manera urgente el día Lunes 01 de Agosto del 2022, el Ing. Orlando Maita de la Dirección de Seguridad Operacional, en conjunto con el Sr. Edgar Mejía de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria en comisión de servicios, misma que deberá cumplirse del 01 al 05 de Agosto de 2022, adicional deberán realizar coordinaciones con el Gobierno de Sucumbíos y el G.A.D. Municipal de Lago Agrio, una vez concluida la comisión de servicios institucionales se deberá presentar un informe de las novedades encontradas en esta dependencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Mgs. Orlando Wilson Maita Castillo
Especialista en Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Edgar Roberto Mejía Penaherrera
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes
Secretaria



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. DGAC-DINA-2022- 1620-M	09 de AGOSTO DEL 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MEJIA PEÑAHERRERA EDGAR ROBERTO C.I. 0502062144	SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LAGO AGRIO - PROVINCIA DE SUCUMBIOS	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. ORLANDO MAITA Y CONDUCTOR LUIS LOPEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Con la finalidad de realizar los trabajos de relleno, compactación y colocación de mezcla asfáltica reciclado en espaldón de pista cambio de trozos de tubería rotos construcción un dren francés con Geotextil, y trabajos varios en pista plataforma y parqueadero.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000020371	LA FOGATA LORETO	15,00
2	001-001-0000827	VILLAVICENCIO GARCES BYRON JHOSUE	2,75
3	001-002-000050825	TENEDOR Y BOLON	3,90
4	001-001-000009126	RESTAURANTE D'CARLITOS	89,60
5	001-001-000000091	VILLENA SAGBAICELA JOHANNA ALEJANDRA (HOSPEDAJE)	140,00
TOTAL JUSTIFICADO			251,25

FECHA dd-mmm-aaa	01/08/2022	05/08/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H00	16H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - LAGO AGRIO	01/08/2022	13H00	01/08/2022	21H00
TERRESTRE	DGAC	LAGO AGRIO - QUITO	05/08/2022	10H00	05/08/2022	16H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO Sr. Edgar Mejía Peñaherrera SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

 Ing. Orlando Maíta Castillo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SUBROGANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Raúlindo Catty 11-08-2022 14h10
---	---

R.U.C. : 0401376702001

FACTURA

No. : 001 002 000050825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0508202201040137670200120010020000508250005082516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 05/08/2022 14:33

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202201040137670200120010020000508250005082516

TENEDOR Y BOLON
LUZON PUSDA RUTH MYREYA

Dirección Matriz : NAPO S/N Y CUENCA ✓
Dirección Sucursal : EL COCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : EDGAR MEJIA PEÑAHERRERA ✓ Identificación : 0502062144 ✓
Fecha de Emisión : 05/08/2022 ✓ Guía de Remisión :

Código	Cód Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010300004		DESAYUNO COMPLETO ✓	1,0000	3,9000000	0,00	3,9000

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono :
Email : rober.emp@gmail.com
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	3,90
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	3,90
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 % :	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	3,90 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,9		

Memorando Nro. DGAC-SENL-2022-0543-M

Lago Agrio, 05 de agosto de 2022

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad Operacional

Sr. Edgar Roberto Mejía Penaherrera
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

Sr. Tlgo. Juan Elias Bustillos Calvache
Analista de Comercialización 1

Sr. Mgs. Orlando Wilson Maita Castillo
Especialista en Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Luis Efrén López Lama
Chofer

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA

De mi consideración:

Me permito informar que se presentó el día lunes 01 de agosto el señor Luis López conductor en la camioneta N° de control 441 placas PEX 1437, transportando a los funcionarios Ing. Orlando Maita, y señor Edgar Mejía con la finalidad de realizar los trabajos de relleno, compactación y colocación de mezcla asfáltica reciclado en espaldón de pista cambio de trozos de tubería rotos construcción un dren francés con Geotextil, y trabajos varios en pista plataforma y parqueadero.

Trabajos que se realizaron con todo su profesionalismo en donde debo resaltar y agradecer su alto grado de compromiso, y colaboración para con este aeropuerto y personal, al observar a los tres compañeros antes mencionados realizar actividades inclusive manuales, de tendido a mano y con picos y palas, tendido de material petro, derretir el asfalto en calderos improvisados, limpieza con escobas de plataformas, asfaltado de manera manual, entre otras labores de gran esfuerzo físico considerando las altas temperaturas del sector durante los cinco días de comisión sin descanso, optimizando así el tiempo, equipo y recursos obtenidos basados en autogestión; lo que permitió concluir de manera satisfactoria en corto tiempo y solucionar el grave problema que se tenía en este aeropuerto con el Socavon, al costado de la pista y baches en las plataformas; para quienes extiendo mi reconocimiento y agradecimiento, en pos de la seguridad operacional y cumplimiento de nuestra misión, que es la de salvar vidas



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

“INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE AEROPUERTO DE LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBIOS”

AGOSTO 2022



1. ANTECEDENTES

En atención al memorando No. DGAC-DINA-2022-1620-M de julio 26 de 2022 suscrita por el Ing. Lauro Vera Director de Infraestructura Aeroportuaria en el que solicita al Mgs. Daniel Estévez se autorice el traslado del Ing. Orlando Maita C. Msc., funcionario de la DSOP al aeropuerto de Lago Agrio Provincia de Sucumbíos.

En base a esta autorización se realizó el trámite respectivo para trasladarnos al aeropuerto de Lago Agrio integrándose a esta comisión el sr. Edgar Mejía funcionario de la DINA, la comisión de servicios se realizó desde el 01 al 05 de agosto de 2022 vía terrestre.

2. SITUACIÓN ACTUAL

Para cumplir con lo dispuesto por el señor Director de Infraestructura Aeroportuaria Subrogante nos trasladamos vía terrestre al aeropuerto de Lago Agrio el 01 de julio agosto de 2022, comisión que se efectuó hasta el 05 de agosto de 2022 vía terrestre.

El viaje se realizó el 01 de agosto de 2022 saliendo de Quito a las 13 H00 llegando a Lago Agrio a las 21H00, el 02 de agosto de 2022 nos presentamos con el sr. Administrador del Aeropuerto de Lago Agrio Ing. Wilson Torres, luego de la presentación nos dirigimos a las instalaciones de la Dirección Zonal del MTOP para solicitar al señor Director Zonal del MTOP que nos facilite una retroexcavadora, una motoniveladora, un rodillo, una plancha compactadora y dos tanques de 55 galones de emulsión asfáltica caducada para utilizar la breca decantada como asfalto y poder utilizar como ligante y preparar una mezcla asfáltica en caliente para asfaltar el sitio del socavón en el área del espaldón o cota de la pista.

El Ingeniero Wilson Torres, administrador del aeropuerto de lago Anos facilito material de ferretería, combustible para las máquinas, leña y ripio triturado 3 volquetas.


El personal de mano de obra para realizar este trabajo también fue proporcionado por la dirección Zonal del MTOP.

En el taponamiento del socavón se utilizo 6 volquetas de piedra bola de 10 metros cada una donada por el MTOP. tres volquetas de ripio, material de ferretería, combustible para las máquinas adquirido bajo crédito por el Ingeniero Wilson Torres Administrador del aeropuerto de Lago Agrio y 120 metros cuadrado de geotextil donado por Petro Ecuador.

3. CONCLUSIONES

Como conclusiones tenemos:

- Se dio seguridad a las operaciones aéreas que tiene este aeropuerto
- El agua filtrará y se escurrirá por los espacios de la piedra que contiene el relleno
- El espaldón de la pista se encuentra sellado con la colocación de la mezcla asfáltica caliente artesanal que se elaboró.



5. ANEXO DE FOTOGRAFÍAS



Abcisa 0+450 del umbral 24: Hundimiento de la franja de pista y espaldón de la pista



Área socavada bajo el espaldón de la pista




Relleno con piedra bola



Compactación de la piedra bola la misma que se pone por capas



Envuelto de la piedra con geotextil



Área rellenada y compactada y lista para colocar mezcla asfáltica en el lugar del espaldón



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

UGAR: TERRESTRE FECHA: 01/08/2022 MOVILIZACION: TERRESTRE

OBJETIVO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA OBJETO DE LA COMISION: REALIZAR TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTACION Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA RECICLADO EN ESPALDON DE PISTA LAGO AGRIO

DOCUMENTO Nro.: DGAC-DINA-2022-1624-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING ORLANDO MAITA CASTILLO NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR LUIS LOPEZ LAMA

DATOS DEL VEHICULO

CASE VEHICULO: CAMIONETA MARCA: CHEVROLET PLACA: PEI-1437 CONTROL: 441

MOVILIZACION

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	01/08/2022	13H00	257.508	LAGO AGRIO	01/08/2022	21H00	257.930					
LAGO AGRIO	05/08/2022	10H00	258.075	QUITO	05/08/2022	16H30	274,759					

RESERVACIONES: S/N



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

IRMA SR. CONDUCTOR:
 NTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.