

644

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	ipComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	5031 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CLR	No. Origen
Unid. Desc.	5030	022	08	2025	1301	1280
Tipo Documento Respaldó		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-SZOL-2025-2737-M		685
Clase de Registro:	DEVENCADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTJ DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0912457249	CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

C	SP	Py	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prev.	DESCRIPCION	MONTOS
55	00	000	002	5303C3	0901	002	0205	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SMB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00
SON OCHENTA DOLARES										

DESCRIPCION: PUA.022- Pago de Viajes y Subsistencias a Salinas del 8 al 9 de julio 2025- Caicedo De La Cruz Rigoberto Javier. Reparación de un rasco del borde de iluminación de pista del aeropuerto de Salinas, estado Morelos. No. DGAC-SZOL-2025-2737-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Francisco Antonio	 Carlos Manuel

FORNITORE DI LA CRUIZ DE LA CRUIZ, EMPRESA MANUFACTURERA, TONKIN, FRANCIA

	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ELECTRICIDAD Y AYUDAS VISUALES INFORME TÉCNICO	Código: R-18/PE-01/CNS Revisión: 0 Fecha: Junio 2012
Referencia: OM: EAV-2025-31-SESA Estación: Salinas Inicio Actividades: 2025-07-08 Fin de Actividades: 2025-07-09	Técnico(s): Ing. Rigoberto Javier Calcedo De la Cruz y Tigo Javier Enrique Gavilánez Secaira	
Duración: 02 días Transporte: TERRESTRE INSTITUCIONAL	Actividad: REPARACIÓN DE 1 CIRCUITO DE BORDE DE PISTA	

I. ANTECEDENTES:


Con el objetivo de atender a lo solicitado en el Memorando DGAC-SESA-2025 0414 M, emitido por el señor administrador del Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas, en el que se reporta que un circuito de luces de borde de pista se encuentra fuera de servicio, por lo cual solicita al señor Subdirector Zonal del Ictoral la autorización de técnicos calificados y especializados para habilitar el circuito reportado.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Verificación y operatividad de los todos los sistemas de ayudas visuales, para determinar el circuito de borde de pista que se encuentra en mal estado.
- Se procede a la revisión de las cajas de registro o de conexión de las luces de borde de pista solo del circuito averiado en este caso de 2, se cualiza que existe una fuga a tierra en un transformador de 150w/6.6Amp. , al mismo que se procede efectuar su cambio con los repuestos existentes en bodega del Aeropuerto de Salinas



- Se efectúan pruebas operacionales del circuito reparado sin presentar novedades en su funcionamiento
- A momento todos los sistemas de Ayudas Visuales quedan operativos como son los dos circuitos de borde de pista 1 y 2 y taxi Way.



Pista 1



Pista 2

III. REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS:

- Cinta a slante
- Cinta auto fundente

IV. ESTADO FINAL DE EQUIPOS:

Los circuitos de iluminación de borde de pista y Taxi Way quedan operativos.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Es necesario continuar con los mantenimiento completo de las cajas de revisión de todos los circuitos de los sistemas de ayudas visuales de la pista. Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de iluminación.



VI. PERSONAL TÉCNICO INTERVENCION:

Ing. Rigoberto Javier Caicedo De la Cruz
Firma del Técnico

Tigo. Javier Enrique Gaviláñez Secaira
Firma del Técnico

Fecha de elaboración del informe: 11 de julio 2025.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2025-0431-M

Santa Elena, 11 de julio de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales personal electrónica.
Apto. Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Subdirector Zonal del Litoral, que los señores Ingenieros Javier Caicedo y Javier Gavilanez, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria, en camioneta Chevrolet DMAX, color Negro, placa GEA-2532, numero de control 02, en cumplimiento de servicios institucionales de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
Reparación de un circuito de luces de borde de pista 13-31 del aeropuerto de Salinas.	Martes 08 de julio/2025, a las 11:30 am	Miércoles 09 de julio/2025, a las 11:00 am

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Jonathan Omar Manchano Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copiar:

Sr. Ing. Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Tlgo. Javier Enrique Gavilanez Secaira
Analista CNS para la Navegación Aérea 1



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Ejeas Aeras Del-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: + 593-2 294 7500

*Documento firmado electrónicamente según Ley Orgánica 2004

EL AVIADOR
ECUADOR

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL	Fecha Elaboración:	022	08	2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1280		
		No. Original	1280		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-SZOL-2025-2737-M	685	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0912457249 CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	0901	002	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: POA:022- Pago de Viajes y Subsistencias a Salinas del 6 al 9 de julio 2025. Caicedo De La Cruz Rigoberto Javier. Reparación de un circuito del borde de iluminación de pista del aeropuerto de Salinas acorde Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2737-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario responsable por: ESTELIN CORTES NECTAR PELLOSA Funcionario responsable por:	 Funcionario responsable por: MARIA DEL VASONI GASTOS Funcionario responsable por:
FECHA: 22/08/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

bcr 1301

22/8/2025
bcr
yl



PAGO DE VIATICOS

COMISION CUMPLIDA QUE JUSTIFICA EL 70 % DEL TOTAL

ELABORADO:

REVISED:

Katty Cora Espinoza
Asistente Financiera

~~INC. KATLYN TRIAGO ANDRADE~~
~~ANALISTA FINANCEIRA 2~~

Qumylo 1290:



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
DGAC-ZSNA-2025-2137-M		7/7/2025	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER C.I.0912457249		TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SALINAS - SANTA ELENA		GESTION INTERNA ZONAL DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
8/7/2025	09H00	9/7/2025	13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ Y TLGO.JAVIER ENRIQUE GAVILANEZ SECAIRA

REPARACION DE UN CIRCUITO DEL BORDE DE ILUMINACIONDE PISTA DEL AEROPUERTO ULPIANO PAEZ DE SALINAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	8-7-2025	09H00	8/7/2025	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	9-7-2025	11H00	9/7/2025	13H30

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	8089042400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ
TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

*•De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
•El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
•Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.*

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. MIGEL ANGEL MIRANDA GUEVARA
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

SR. TOV. JUAN OSWALDO CORREA GUAMAN
SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL SUBROGANTE

Revisado
12/06/25
11/04/25
Caf



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025-2137-M

Guayaquil, 07 de julio de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Solicitud autorización comisión de servicios institucionales señores Caicedo y Gavilánez a Salinas del 8 al 9 de julio 2025

De mi consideración:

En referencia al Memorando en línea Nro. DGAC-SESA-2025-0414-M, emitido por el señor Administrador del Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas, en el que reporta que un circuito de luces de borde de pista se encuentra fuera de servicio, por lo que solicito de usted señor Subdirector Zonal, se digne autorizar comisión de servicios institucionales para los servidores; Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz y Javier Enrique Gavilánez Secaira del 8 al 9 de julio del 2025.

Adicionalmente solicito camionera para el traslado de herramientas y repuestos, que será conducida por el señor ingeniero Caicedo, quien velará por el cuidado de la misma.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Carlos León Franco
CONTROLADOR RADAR APP

Referencia:
DGAC-SESA-2025-0414-M

Copia:
Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tigo Javier Enrique Gavilánez Secaira
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
Analista de Recursos Humanos 2

mm



LEÓN CARLOS LEÓN FRANCO
CONTROLADOR RADAR APP

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Col-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 70402 / Quito Ecuador. Teléfono: +593 2 204 7403

* Documento firmado electrónicamente DGAC-SESA-2025-0414-M



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-04 07:37:37 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Martínez Escobar

Información del Documento			
No. Documento:	ECIAC-248A-2023-2133-M	No. Referencia:	ECIAC-SESA-2023-0414-M
De:	Dr. Ing. Luis Carlos León Franco, Coordinador Administrativo Dirección General de Aviación Civil	Para:	Dr. Jorge Oswaldo Gómez Guzmán, Subdirector General del Personal, Subsecretaría, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Seguimiento a la implementación de servicios institucionales a través de la plataforma de gestión de recursos humanos	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2023-07-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	Id	Fecha/Hora	Acción	Por	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA	Luis Carlos León Franco (ECIAC)	2023-07-04 07:37:37 (GMT-5)	Registrar	Miguel Ángel Martínez Escobar (ECIAC)	1	Documento generado por el sistema
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL	Jorge Oswaldo Gómez Guzmán (ECIAC)	2023-07-04 13:54:27 (GMT-5)	Responder	Luis Carlos León Franco (ECIAC)	0	Se realizó la gestión de recursos humanos a través de la plataforma de gestión de recursos humanos
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LÍNEAS	Luis Carlos León Franco (ECIAC)	2023-07-07 11:14:01 (GMT-5)	Seguimiento a la implementación de servicios institucionales		0	Se realizó la gestión de recursos humanos a través de la plataforma de gestión de recursos humanos
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LÍNEAS	Jorge Oswaldo Gómez Guzmán (ECIAC)	2023-07-07 14:06:00 (GMT-5)	Responder	Miguel Ángel Martínez Escobar (ECIAC)	0	Se realizó la gestión de recursos humanos a través de la plataforma de gestión de recursos humanos
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA	Luis Carlos León Franco (ECIAC)	2023-07-07 14:11:30 (GMT-5)	Registrar		0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN AEREA	Luis Carlos León Franco (ECIAC)	2023-07-07 14:11:30 (GMT-5)	Registrar		0	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA	Luis Carlos León Franco (ECIAC)	2023-07-07 14:11:30 (GMT-5)	Registrar	Jorge Oswaldo Gómez Guzmán (ECIAC)	1	

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Puentes Aéreo Quito - 53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: T0402 / Quito Ecuador. Teléfono: +593 2 264 7430

Para más información, consulte el sitio web de la DGAC





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2025-0414-M

Santa Elena, 07 de julio de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Novedad luces de borde de pista fuera de servicio aeropuerto Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente, informo a usted, señor Subdirector Zonal del Litoral, que durante los recorridos diarios de inspección de pista realizado el día domingo 6 de julio del 2025, se detectó la novedad de que un circuito de luces de borde de pista no encendió. Como parte de las acciones preventivas, se procedió a bajar y subir los breakers de los sistemas de iluminación, pero las luces no respondieron. Por este motivo las luces de borde pista se encuentran fuera de servicio.

Por lo anteriormente expuesto agradeceré a usted señor Subdirector Zonal, autorice a quien corresponda comisión de servicios de personal técnico electrónicos de la Subdirección Zonal hacia el aeropuerto de Salinas, con el fin de solventar mencionada novedad y continuar brindando eficientemente el servicio de navegación aérea en este aeródromo.

Adicional informo a usted, que esta Administración Aeroportuaria llevó a cabo la coordinación para la publicación del NOTAM C1032/25 referente a luces de borde de pista 13/31, fuera de servicio.

Particular que informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Jonathan Omar Manchengo Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Ccpto.,

Sr. Ing. Luis Carlos León Franco
Controlador Radar APP

Sr. Tte. Armando Alvaro Tapentza Patiño
Técnico de Servicios Aeronáuticos



JOHANNY OMAR
MANCHENGO MUÑOZ

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 961 53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170432 / Quito, Ecuador. Teléfono: +593 2 294 7480

Documentado en el Sistema de Gestión de la Calidad



Hoja de Ruta

Fecha y hora publicación: 2025-07-11 11:15:19 GMT-5

Completed by: Dr. Jay David Mendez-Suarez

Información del Documento			
Nro. Documento:	000007-SFSA-2025-0014-01	Doc. Referencia:	
De:	Sr. Tigo Jonathan Cruz Manchaca Vique, Agente de Seguridad de la Asociación, Dirección General de Asistencia Civil	Para:	Sr. Juan Francisco Gómez Lozano, Subdirector General de Control, Supervisión, Dirección General de Asistencia Civil
Asunto:	Notificación de Faltas de posturas de servicio, en cumplimiento de la Ley	Observación Anexa:	--
Fecha Documento:	2025-07-07 (Hoy)	Fecha Registro:	2025-07-07 (GMT-5)

[illegible]

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Cel 53 y Av. 13 de Agosto

Código postal: 132412 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 234 7400



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025-2178-M

Guayaquil, 11 de julio de 2025

PARA: Sra. Econ. María Sol Vanoni Santos
Analista Financiero 3

ASUNTO: Solicitud Certificación de fondos a favor de los señores Tlgo. Javier Gavilánez e Ing. Javier Caicedo comisión cumplida a Salinas del 8 al 9 de julio 2025

De mi consideración:

En concordancia con el Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted señorita economista, se digne certificar la disponibilidad de fondos de comisión de servicios institucionales cumplida por los señores: tecnólogo Javier Enrique Gavilánez Socaina y Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz del 8 al 9 de julio de 2025 al Aeropuerto de Salinas conforme a memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025 2137-M del 07 de julio del 2025, de solicitud de comisión debidamente autorizada por el señor Subdirector Zonal del Litonaí, Subrogante.

En caso de no existir disponibilidad en el presupuesto de viáticos, para esta comisión, solicito a usted se considere el presente documento, para que en lo posterior se emita la certificación de fondos requerida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Carlos León Franco
CONTROLADOR RADAR APP

Referencias:
- DGAC-ZSNA-2025-2137-M

Anexos:
- dgac-zsna-2025-0414-m_motivado.pdf
- dgac-zsna-2025-2137-m_sol. autorización comisión de servicios.pdf
- dgac-zsna-2025-2140-m_autorización_conduccion.pdf
- formato_solicitud_comision javier gavilanez y javier caicedo.pdf
- hoja de ruta dgac-zsna-2025-0414-m.pdf
- hoja de ruta dgac-zsna-2025-2137-m.pdf
- hoja de ruta dgac-zsna-2025-2140-m.pdf

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Eusebio Ayala 061-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 770402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

EL ARBORE
FCHANNR



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
DGAC-ZSNA-2025-2137-M	11-07-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER C.I. 0912457249	TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SALINAS/SANTA ELENA	GESTION DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ. Y TLGO JAVIER ENRIQUE GAVILANEZ SECAIRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REPARACION DE UN CIRCUITO DE ILUMINACION DE BORDE DE PISTA EN EL AEROPUERTO DE SALINAS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000005717	ROCA MURILLO NORY ELENA	20,00
2	001-001-000000053	REA FUENTUMBACO ROSA ANATOLIA	5,00
3	004-002-000001446	AGUIRRE SALAZAR EFRAIN	35,01
TOTAL JUSTIFICADO			60,01

FECHA dd-mm-aaa	8/7/2025	9/7/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H00	13H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC	GUAYAQUIL - SALINAS	08-07-2025	09H00	08-07-2025	11H30
TERRESTRE	DGAC	SALINAS - GUAYAQUIL	09-07-2025	11H00	09-07-2025	13H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ING. RIGOBERTO JAVIER CAICEDO DE LA CRUZ.
TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA O SU DELEGADO

ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 031-002-00001446

NÚMERO AUTORIZACIÓN

09072025011150605051001200-0620300014403640951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



09072025011150605051001200-0620300014403640951118

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMERA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37 / GRAL ALBERTO ENRIQUÉZ GALLO / SALINAS / SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

Razón Social / Nombres y Apellidos: Javier Calcedo

RUC / CI: 0312457240

Fecha Emisión: 09/07/2025, /

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Item	Descripción	Detalle Adicional	Unidad Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0035	0005	1	HOSPEDAJE				500.4400	0%	500.00
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%			\$	20.14
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		535.61	0	005	SUBTOTAL 0%			\$	0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO IVA			\$	0.00
					SUBTOTAL EXENTO IVA			\$	0.00
Información Adicional				SUBTOTAL IVA IMPULSIVO			\$	30.44	
Dirección	Guayaquil		DESCUENTO			\$	0.00		
Email	javu168@gmail.com		ICF			\$	0.00		
Teléfono	0967694466		IVA 15%			\$	4.57		
Detalle	servicio de hospedaje por una noche ingresó 07/07/25 con saldo 457/2025		PROFINA			\$	0.00		
				VALOR TOTAL			\$	55.01	
				VALOR A PAGAR			\$	55.01	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2025-2170-M

Guayaquil, 11 de julio de 2025

PARA: Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: INFORME TÉCNICO COMISIÓN A SALINAS DEL 08 AL 09 DE JULIO
DEL 2025.

De mi consideración:

Por medio del presente adjunto informe técnico de la comisión realizada y cumplida en el aeropuerto Ulpiano Paez de la ciudad de Salinas, conjuntamente con el Tigo. Javier Gavilanez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2

Anexos:

- informe_tecnico_comision_salinas_mex_julio_jc.jpg(9464870011752250)*21.pdf

Copias:

Sr. Tigo. Jonathan Ciro - Mancheco Muñoz
Agente de Seguridad de la Aviación



RIGOBERTO JAVIER
CAIcedo DE LA CRUZ

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Finca Los Alces E01-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 171400 / Quito - Ecuador Teléfono: +593 2 294 7400

* Documento firmado electrónicamente según Ley Orgánica 2019

EL NUEVO
ECUADOR

CORREDDOR VIAL DE LA COSTA CUYALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHAMCAY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONCAY
RUC: 2490031882001

Nro Factura: 001005002951508
Fecha: 08/07/2025 Hora: 10:22:05
Estación: 501 Calina: 05A Cajero: 0027
RUC: 0912457249
Cliente: RICOBERTO CAJEDO DE LA CRUZ

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.eodatos.com>

CORREDDOR VIAL DE LA COSTA CUYALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHAMCAY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONCAY
RUC: 2490031882001

Nro Factura: 00401000120175
Fecha: 08/07/2025 Hora: 10:51:43
Estación: 501 Calina: 07A Cajero: 1407
RUC: 0912457249
Cliente: CAJEDO DE LA CRUZ RICOBERTO

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.eodatos.com>

CORREDDOR VIAL DE LA COSTA CUYALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHAMCAY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONCAY
RUC: 2490031882001

Nro Factura: 00100500354512
Fecha: 08/07/2025 Hora: 11:50:36
Estación: 501 Calina: 06B Cajero: 0055
RUC: 0912457249
Cliente: RICOBERTO CAJEDO DE LA CRUZ

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.eodatos.com>

CORREDDOR VIAL DE LA COSTA CUYALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHAMCAY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONCAY
RUC: 2490031882001

Nro Factura: 004010002857152
Fecha: 08/07/2025 Hora: 11:03:57
Estación: 501 Calina: 03D Cajero: 2044
RUC: 0912457249
Cliente: CAJEDO DE LA CRUZ RICOBERTO

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.eodatos.com>

25
26
27
28
29
30

MOTION 17-AC-10-N.

OBJETO DE LA COMISIÓN

Mathematical Formulation

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

2000

No. PLACA: 25-7777

561103

Life Cycle

PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMPLEMENTOS

[illegible]

OBSERVACIONES

FIRMA SR. CONDUCTOR:

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

ENTREGA Y RECIBE EL VEHÍCULO DEE DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO SUBSA



Dirección General
de Aviación Civil

DIRECCIÓN ZONAL

ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS , INSTITUCIONALES

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO 0007353

Lugar, fecha de emisión: Guayaquil, 09 Julio 2020

Dependencia solicitante: Yacaré / Movimiento Aéreo

Funcionario Responsable: Ing. Carlos Cárdenas C.C. 0917451219

Motivo de salida: Comisión de Solución

Lugar de origen: Soyla Destino: Solymar

Tiempo de duración: 2 días

Hora de salida: 09:00 Kilometraje de salida: 190549

Hora de entrada: 15:00 Kilometraje de entrada: 191019

Vehículo: Land Rover Marca: Land Rover Color: Negro

No. Control: DL Placa: ACA 1552

Nombre del conductor: Ing. Carlos Cárdenas C.C. 412457240

Kit Accesorios ☐

Llanta de emergencia ☐

Gata ☐

AUTORIZADO POR

[Firma]
Responsable Dependencia solicitante

FUNCIONARIO RESPONSABLE

[Firma]
Nombre:

CONDUCTOR

[Firma]
Nombre:

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA**

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (EXTEMPORANEO)

TIPO DE PAGO:	VIÁTICO AL INTERIOR	CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
DETALLE ACTIVIDAD PDA:		NÚMERO DE VOUCHER CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	JAVIER CORCEDES D	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	

No.	OCCURRENCIA	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		SECCION REGISTRO	PREPUESTO	CANTABILIDAD	RECORDA	
ANEXO 10	1. Memorando de designación de servidor para cumplir comisión.	✓				
	2. Formulario Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior.	✓				
	3. Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC 2021-0024 R, de ser el caso.	✓				
	4. Formulario Informe de Servicios Institucionales al Interior.	✓				
	5. Memorando justificativo de presentación del servidor al lugar de comisión.	✓				
	6. Memorando Informe de actividades de comisión de servicios.	✓				
	7. Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de estar recibiendo la institución).	✓				
OJO DE VIGILANCIA	8. Otros documentos justificativos y comprobantes que determinen y demuestren el cumplimiento y/o entrega de bienes y/o servicios de conformidad al apartado 403.95 Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.	✓				

SECCION REGISTRO

PREPUESTO

CANTABILIDAD

RECORDA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZDH-2025-2737-M

Guayaquil, 20 de agosto de 2025

PARA: Sra. Eoon María Sol Varoni Santos
Analista Financiero 3

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DE
SERVIDORES/TRABAJADORES DE LA SUBDIRECCIÓN ZONAL
DEL LITORAL

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con los pagos de valores de las comisiones cumplidas realizadas por servidores y trabajadores de esta cartera de estado, asimismo que fueron recibidas en Contabilidad Zonal de manera posterior a la fecha del inciso de la comisión autorizada.

Conforme a lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Art. 153.- Contabilización inmediata. Los hechos económicos se contabilizarán en la fecha que ocurren, dentro de cada período mensual; no se anticiparán ni postergarán los registros respectivos.

Por tal motivo en calidad de autorizador del gasto, dispongo a usted, señora Ingeniera, en calidad de autorizador del pago, roles establecido en la Resolución Nro. DGAC-DGAC-2024-0075-R, proceda a certificar, comprometer y devengar las Comisiones de servidores realizadas en el presente ejercicio fiscal, que cuenten con documentación justificada (art. 117.- Obligaciones. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas).

Dirección General de Asesoría Civil

Dirección: Av. Los Andes Cel. 14 y Av. 18 de Agosto

Código postal: 170402 / Cuenca Ecuador. Teléfono: +593 2264 401

Información de contacto: 0226 2264 401

EL RISEO
ECUADOR //



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memoranda Nro. DGAC-SZOL-2025-2737-M

Guayaquil, 10 de agosto de 2025

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Oswaldo Correa Guzmán

SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE.

Adjuntos:

- dgac-dlge-2025-1126-m00661404001755694379.pdf

Copia:

Sra. Ing. Kary Cristel Ibarra Andrade

Analista Financiera 2

cc/a:



JUAN OSWALDO CORREA
GUZMÁN

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Pinaros Aires Del 13 y 14 de Agosto

Código postal: 100607 / Quito-Ecuador. Teléfono: 02252 231 0000

www.dgac.gob.ec

EL BOSQUE
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorandum Num. DGAAC-DPCE-2025-1126-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2025

PARA- Sr. Juan Oswaldo Carrero Cárdenas
Subdirector Zoológico Nacional, Tegucigalpa

ASUNTO: Actualización de Unidades de PSA 2025 Nro. 022 de la actividad. Valioso, y subsecuente en el mismo.

12. in conclusion

En referencia al costumeando N.º DGAC-3700-2025-2432-M de 20 de julio de 2025, a través del cual la Subsecretaría General del Litoral en su poder tiene sujeción, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina, se declara la nulidad de la resolución N.º 622 PJA de la Secretaría General de Gobierno y Administración, por la que se ordena registrar en el P.º 6.º 29.25 de la DGAC.

Al respecto, me permito actualizar la certificación PSA 2025 N° 102 de la mencionada entidad, emitida mediante resoluciones DGAU-DPUE-2025-0112-MI, DGAU-DPUE-2025-0098-M y DGAU-DPUE-2025-0050-M de 24 de febrero, 08 de mayo y 29 de julio de 2025 respectivamente, la cual consta en el PSA 2025 de la DGAU, siendo la Subsecretaría Zonal del Utoral responsable de su gestión, según la siguiente estructura:

Dirección Solicitante	SUBDIRECCIÓN Zonal del Litoral
Actividad Presupuestaria	002
Programa	25 Seguridad Operativa
Geografía	000
Tipo de Adquisición	Manejo y mantenimiento en el terreno
Actividad POA	Mantenimiento y subsistencia en el terreno
Partido Presupuestario	530,003
Monto Total USD	117,381,78

Ces sentiments de dignité et d'espérance:

အိုးလှိုင်

խոստովանող խորթըն զինքն ինքնաշարժով

Dr. Wilfred G. Hoyle, Jr., Editor, Science

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

4577-01-0000

• 1876年 12月 20日 1025.2453.54

١٠٤٠٠

```

> compare_clusters(dn_tags, lank, lank_compare, col = "ph",
+                 col2 = "intensity")
> plot(dn_tags, 2000, 10000, main = "dn", col = "ph", col2 =
+       "intensity")
> plot(dn_tags, 2000, 10000, main = "lank", col = "ph", col2 =
+       "intensity")
> plot(dn_tags, 2000, 10000, main = "lank", col = "ph", col2 =
+       "intensity")

```

594

São Paulo, 7 de maio de 2014. E-mail: atendimento@voo.com.br
 Estado de Transportes Aéreos

Direcció General de l'Associació Civil

Wirtschaftliche Bewertung: 1. bis 3. und 5. bis 6. Lebensjahr

Código postal: 18542 / Dpto. de Segor. Teléfono: 931 2 99 13 11

336-337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 522 0001-0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL
No. CUR: 1501 Tipo Registro: DEV
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No. 6089012400

PCA 022- Pago de Viáticos y Subsistencias a Salinas del Bano de julio 2025, Casaca De La Cruz Roberto Javier. Reparación de un circuito de borde de iluminación de pista del aeropuerto de Salinas grande. Memorando No. DGAC-SZOL-2025-2701-M

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cts. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Retornado
1. 1000	2	RECURSOS PROPIOS DEDICADOS POR LAS INSTITUCIONES	2025-2215	80,00	0,00
Sub Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO SE ENCONTRARON RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00