



Dirección General de Aviación Civil

LIQUIDACION DE ANTICIPO COMISION QUE JUSTIFICA EL 70 %					
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL					
NOMBRE:	PATRICIO MOSQUERA MORQUECHO		FONDO 8		
FECHA:	21 AL 23 DE ENERO DE 2026				
MEMORANDO:	DGAC-ZSNA-2026-0132-M				
DIAS:	2		VALOR POR DIA: 80,00		
LUGAR:	SALINAS				
VIATICOS DE LA COMISION	100 %	30 %	70 %	JUSTIFICAR	DIFERENCIA
VALOR TOTAL COMISION ANTICIPO	160,00				
LIQUIDACION					
TOTAL	160,00	48,00	112,00	132,00	

ELABORADO: *Katty Cerroza E* REVISADO: *Katty Intriago Andrade*
KATTY CERROZA ESPINOZA ASISTENTE FINANCIERO ING. KATTY INTRIAGO ANDRADE ANALISTA FINANCIERO 2

ER 71
em 23



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-ZSNA-2026-0132-M

26-01-2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

PATRICIO MOSQUERA MORQUECHO

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SALINAS - SANTA ELENA

GESTION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING PATRICIO MOSQUERA MORQUECHO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. PATRICIO MOSQUERA MORQUECHO, ELVIS HOGUIN Y CRISTHIAN GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA LUCES DE PISTA # 2 Y FRECUENCIA AUXILIAR DE LA TORRE DE CONTROL

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000001133	PARRILLADA D' SILVIA	12,00
2	001-001-000006783	CEVICHERIA VANESSA	30,00
3	001-001-000001144	PARRILLADA D' SILVIA	10,00
4	001-001-000000250	HOTEL SUN BEACH	70,00
5	001-001-000003593	CAFETERIA Y RESTAURANTE SABORES Y SABERES DE MI TIERRA	5,00
6	001-001-000000010	COMEDOR EL BUEN SABOR CRIOLLO	5,00
TOTAL JUSTIFICADO			132,00

FECHA dd-mmm-aaa	21-01-2026	23-01-2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H30	15H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE - SALINAS	21-1-2026	8:30	21-1-2026	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GYE	23-1-2026	12H00	23-1-2026	15H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



PATRICIO ARTURO
MOSQUERA MORQUECHO

ING. PATRICIO MOSQUERA MORQUECHO
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegada.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA O SU DELEGADO

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL ANGEL
MIRANDA GUEVARA

ING. MIGUEL MIRANDA GUEVARA
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1



MIGUEL ANGEL
MIRANDA GUEVARA

ING. MIGUEL MIRANDA GUEVARA
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

Recibido 26 ENE 2026 15 #19

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIA-PE"
PARRILLADA RAMÍREZ MATÍAS SILVIA MAGDELANA
R.U.C. 0916035843001



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Pueblo Nuevo Calle Guayas 400 Y 401
 Email: ramirez334@ya.com
 Cel: 0995517711 Guayas - Ecuador

Nota de Venta 001-001- 000001133

Fecha: 24/enero/2026 AUT. SRI: 1133209874
 Ciudad: Guayaquil
 CIUDAD: 0908433173 - TEL: _____
 Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT	VALOR DE VENTA
1	Porciones de alimentos		12,00

VALOR TOTAL: 12,00

[Signature]
 YOLANDA PÉREZ
[Signature]
 PATRICIA RAMÍREZ

SELECCIONADO POR SRI EN EL AÑO 2015
 SELECCIONADO POR SRI EN EL AÑO 2015
 SELECCIONADO POR SRI EN EL AÑO 2015

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPET
VERA VERA CRUZ MIRIAM
 PEFERÍA Y RESTAURANTE FUEBLO NUEVO (CAIAPAGOS EN Y
 DRES Y SABORES DE MI TIERRA ANTONIO JOFF DE SUGRE
 CFI: 0989749661 SAUNAS - ECUADOR
 U.C. 1203119431001
T. SRI # 113301022B
 DE VENTA Serie N° 001-001-000003593

Patricio Mosquera
 C. 0908433170 TELEFONO
 Guayaquil

DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
Consumo de alimentos		5,00
TOTAL		5,00

Carlos
 PATRICIO MOSQUERA
 RUC: 0908433170
 GUAYQUIL

SANCHEZ GOMEZ CARMITA MARIBEL
 R.U.C. # 0915913362001
COMEDOR EL BUEN SABOR CRIOLLO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS Y COMEDORES
 POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Calle Principal, Carretera Guayaquil - Salinas Km. 93 - Comuna Zapotal
 Celular: 0939662712 • Email: carmita@elbuen saborcriollo.com

NOTA DE VENTA Serie N° 001-001-000000010
 AUTORIZACION S.R.I. # 1133216810
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPET
 C. 23 01 2026

Patricio Mosquera
 Guayaquil
 R.U.C. 0908433170 TELEFONO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		5,00
TOTAL \$		5,00	

Son: Cinco dólares
 IMPRESA: IMPRESORA VERA VERA S.R.L. CALLE BARRIO REAL MARIBEL KM 93
 CORPRINT

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPET
BRILLADA RAMÍREZ MATÍAS SILVIA MAGDELIANA
 R.U.C. 0916035843001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dr. Barrio Pueblo Nuevo, Calle Guayaquil y Quit
 E-mail: sramirez334@gmail.com
 Cel. 0909517717 Salinas - Ecuador

Nota de Venta 001-001-000001144

Fecha: 22 ENERO 2026 AUT. SRI: 1133209871
 Local: PATRICIO MOSQUERA
 R.U.C. 0908433170
 Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
	Consumo de alimentos		10,00
VALOR TOTAL			10,00

Diez dólares
 PATRICIO MOSQUERA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPET
CEVICHERÍA VANESSA
 ROCA MURILLO NORY ELENA
 R.U.C. # 0910148709001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Dirección: Av. B Sur entre calles 17 y 18
 T. 0977912 • Cel. 097967905
 Salinas - Ecuador

AutORIZACION SRI # 1132726193
NOTA DE VENTA Serie 001-001-000006783

Fecha: 22/01/26
 Local: PATRICIO MOSQUERA
 Dirección: GYE
 RUC: 0908433170

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		30,00
TOTAL \$			30,00

Trescientos dólares
 PATRICIO MOSQUERA



R.U.C: 0967282252001

FACTURA

No. 001-001-000001250

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2201212601096728225200126010010000002505846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-01-22 08:22 47-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

HOTEL SUN BEACH

ALVAREZ VICENTE WILDER

Dirección: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37
GRAL ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO/ SALINAS SANTA ELENA

Dirección Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37
GRAL ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO/ SALINAS SANTA ELENA

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

CLAVE DE ACCESO



2201212601096728225200126010010000002505846951113

Razón Social / Nombre y Apellidos: Patricio Mosquera Moraleda

RUC / GI: 0968433170

Fecha Emisión: 22/01/2020

Gura de Remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Coste Adicional	Precio Unitario	Descuento	Importe Total
000		2	servicio de hospedaje	hospedaje por dos días ingresó 21/01/2020 a las 14:00 salió 23/01/2020 a las 05:00	-	-	\$39,4500	0%	\$78,90

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
RETRIBUCIÓN DEL SERVIDOR FINANCIERO	\$70,00	0	días

Información Adicional

Dirección: S. Levedal
 Email: mospa@sunbeach.com
 Teléfono: 0968433170

SUBTOTAL 15%	\$	60,96
SUBTOTAL 0%	\$	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	50,86
DESCUENTO	\$	0,00
ICL	\$	0,00
IVA 15%	\$	9,13
PROPINA	\$	0,00
VALOR TOTAL	\$	70,00
VALOR A PAGAR	\$	70,00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0177-M

Guayaquil, 26 de enero de 2026

PARA: Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: comisión salinas

De mi consideración:

Mediante la presente me dirijo a Ud. para informarle sobre las actividades que se realizó junto con el Ing. Cristian Guevara Mena en el Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas del 21 al 23 de enero del 2026, cuya información se encuentra en el anexo que adjunto

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atemizadamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Patricio Arturo Mosquera Marquero
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Anexos:

- informe comisión_salin_26_01_2026.pdf




Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Fuerzas Armadas y Aire 10 de Agosto de

Código postal: 090101, Guayaquil, Ecuador. Teléfono: (099) 546 2411

www.dgac.gob.ec

EL AVIÓN
ECUADOR

	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ELECTRICIDAD Y AYUDAS VISUALES	Código: 0-18/PE-GL/CNS
	INFORME TÉCNICO	Revisión: 0 Fecha: Junio 2012
Referencia: EAV-2026-008	Estación: Aeropuerto: Gral. Ulpiano Páez	Técnicos(s): Ing. Cristhian Guevara Ing. Patricia Mosquera
Inicio Actividades: 21/01/2026		
Fin de Actividades: 23/01/2026		
Duración: 03 días	Transporte: Transporte Institucional	Actividad: : Mantenimiento correctivo

I. ANTECEDENTES:

De acuerdo al OFICIO N° DGAC-YSA-2026-001-OPS-C, de fecha 19 de enero de 2026, suscrito por el señor: SGOP. TÉC. AVC., Wilmer Sánchez Sosa, OPERACIONES APTO. "GRAL. ULPIANO PÁEZ", mediante el cual informa lo siguiente:

"Por el presente me permito informar a usted señor administrador, que el día de hoy 19 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 08:20 am se procedió a realizar el chequeo de pista 11/13, en este recorrido se pudo identificar que un foco del circuito de luces de pista se encontraba haciendo cortocircuito (imagen adjunta), para lo cual se informó a la torre que proceda a apagar y encender las luces, observando así que ya no se encendió un circuito, posterior a esto se procedió a subir y bajar el breaker de luces de pista donde tampoco se encendió el circuito de luces; por lo antes expuesto me permito solicitar a usted señor administrador que a través de su persona se gestione la reparación de mencionado circuito de luces, ya que en el aeropuerto General Ulpiano Páez, existen diferentes requerimientos de extensión de horarios para la ejecución de vuelos nocturnos."

Por lo anteriormente mencionado agradeceré a usted señor Subdirector Zonal, disponga a quien corresponda autorice comisión de servicios de personal técnico de la Subdirección Zonal hacia el aeropuerto de Salinas, a fin de solventar mencionada novedad y continuar brindando los servicios a los operadores aéreos de este aeródromo, por tal motivo se autoriza a los Ingenieros Cristian Guevara y Patricia Mosquera para realizar comisión de servicios al Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas del 21 al 23 de enero del 2026 para realizar lo siguiente:

- Mantenimiento correctivo a los circuitos de luces de Pista del Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se realizó chequeo en los circuitos 1 y 2 de pista, detectando una de las balizas del circuito 2 cortocircuitado el socket y averiado el halógeno, adicional también se revisó el transformador de aislamiento de esta baliza y se encuentra averiado fuera de servicio, se procedió con las correcciones pertinentes, se cambió el socket con el halógeno en la baliza y se colocó transformador nuevo (150W/5 6A).




Se realizó evaluación de encendido de los circuitos los cuales encendieron sin novedad permitiendo así observar balizas fuera de servicio y caldas, se cambiaron 6 halógenos bi-pin de 150W 6.6 A de los cuales se cambio 3 socket que se encuentran en mal estado.



Las balizas que se alcanzó a observar caldas, presentaban degradación en su base (desprendidas y averiadas), se realizó ajustes y a 5 balizas se reforzó su base mediante el uso de mortero prelabrado (esto sin modificar las características físicas de la baliza), estas modificaciones se las realizó hasta que se cambie por completo estas balizas.



Se cambió 2 balizas nuevas ADB que se disponía, se colocó una en un puesto de baliza que se encontró solo cables y la otra en una baliza totalmente degradada (excesiva corrosión debido a la actividad del ambiente).





Al momento de realizar evaluaciones de incendio se detectó el seccionador de seguridad correspondiente al circuito 2 con rasgos de corrosión (La cuchilla del seccionador con rasgo de sobrecalentamiento), se encontró los cables de media tensión del seccionador flojos y mal colocados, se procedió a cambiar el seccionador con uno que se disponía en la bodega de este aeropuerto, una vez instalado se verificó que se restablezca el encendido del circuito 2 el cual funciona sin novedad.



Una vez finalizadas estas maniobras se realizó un corteo del status de las balizas de borde de pista obteniendo lo siguiente:

BALIZAS BORDE DE PISTA APAGADAS LADO PLAYA	12 BALIZAS
BALIZAS BORDE DE PISTA APAGADAS LADO TORRE	6 BALIZAS
TULIPAS TRANSPARENTES AVERIADAS LADO PLAYA	4 tulipas
TULIPAS TRANSPARENTES AVERIADAS LADO TORRE	5 tulipas
BALIZAS CAIDAS POR REPARAR	4 balizas

Nota: Previo a las maniobras de mantenimiento realizadas se encontró con un % 70 de operatividad el sistema de iluminación de pista, una vez realizados los mantenimientos quedó con un % 80 de operatividad el sistema de balizamiento.

III. REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS:

REPUESTO	CANTIDAD
HALÓGENO 150 W 6.6 A CONECTOR BI PIN	6 HALÓGENOS
MORTERO MULTIMIX 125	2 FUNDAS DE 5 KG
TERMINALES FAST-ON HEMBRA DE 6 MM	6 TERMINALES
SECCIONADOR MEDIA TENSION TIPO CUCHILLA	1 SECCIONADOR
BALIZA DE BORDE DE PISTA COMPLETA ADB	2 BALIZAS
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 150 W 6.6 A	2 TRANSFORMADORES
SOCKET BI PIN PARA BALIZA	3 SOCKET
CINTA AUTOFUNDENTE	1 CINTA
CINTA AISLANTE	1 CINTA

IV. ESTADO FINAL DE EQUIPOS:

CIRCUITO DE PISTA 1	OPERATIVO
CIRCUITO DE PISTA 2	OPERATIVO



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES:

El mantenimiento en climas salinos (costuras) es crítico, siendo esencial aplicar tratamientos anticorrosivos, limpiezas frecuentes con agua dulce y revisiones técnicas periódicas para combatir la rápida oxidación y/o corrosión, con esto prolongar la vida útil de los equipos.

RECOMENDACIONES:



Protección Anticorrosiva: Aplicar recubrimientos especiales (anticorrosivos) en componentes metálicos y bobinas es indispensable para resistir el ambiente salino y prevenir el par galvánico.

Limpieza Frecuente (Agua Dulce): Lavar los equipos con agua dulce para eliminar la sal acumulada previene la corrosión acelerada, la acumulación de sal puede destruir equipos en poco tiempo si no se plasma regularmente.

Mantenimiento Preventivo: Ejecutar un programa de mantenimiento técnico reduce fallas inesperadas, asegura la eficiencia energética y prolonga la vida útil de los bienes.

Inspección de Conexiones Eléctricas: Los climas salinos aceleran el daño eléctrico; se deben revisar y limpiar las conexiones constantemente.

VI. PERSONAL TÉCNICO EN LA INTERVENCIÓN:

 <p>CRISTIAN DANIEL GUAYANA HERRERA ING. ELECTRICISTA</p>	 <p>PATRICIO ANTONIO MOSQUERA MORALES ING. ELECTRICISTA</p>
Ing. Cristian Guayana	Ing. Patricio Mosquera
Fecha de elaboración:	26/01/2026



Memorando Nro. DGAC-SESA-2026-0047-M

Santa Elena, 26 de enero de 2026

PARA: Marco Francisco Ruales Neira
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales personal CNS, Apts. Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Subdirector Zonal del Litoral, que los señores Patricio Mosquera, Elvis Holguín y Cristian Guevara, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria, en camioneta Chevrolet DMAX, placa GFA-3726, número de control 424, en cumplimiento de servicios institucionales de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
<ul style="list-style-type: none"> Reparación de Circuito Nro. 2 de luces de pista 13-31 Mantenimiento Correctivo Frecuencia 118.85 TWR y 119.95 APP 	Miércoles 21 de enero/2026, a las 11:00 am	Viernes 23 de enero/2026, a las 12:00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tigo. Jonathan Osnar Mancheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copia

Sr. Tigo. Elvis Junior Holguín Romero
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Patricio Arturo Mosquera Morquecho
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Cristian Danilo Guevara Méra
Técnico en Servicios de Mantenimiento



JONATHAN OSNAR MANCHENO MUÑOZ
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 DIRECCION REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: Susquehanna FECHA: 26 de Agosto 2026 MOVILIZACION: 0003253

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____ OBJETIVO DE LA COMISION: _____

DOCUMENTO N°: _____

FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____ NOMBRE DEL CONDUCTOR: Arturo Cordero

VEHICULO: CIAS General de Comercio MARCA Chevrolet NO PLACA 281-3926

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
BOYE	28/08/26	08:30	290097	SALINAS	28/08/26	11:00	190277					
SALINAS	28/08/26	13:40	570277	BOYE	28/08/26	15:00	280277					

DEFERENCIAS: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: Arturo Cordero FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: Arturo Cordero

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 1754

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución: EL DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DEL LITORAL, S.A. (DAGC)
RUC: 1750014780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad: GUAYAQUIL
Fecha de Vigencia: Desde: 2026-01-31 Hora: 08:00 Hasta: 2026-01-31 Hora: 21:00
Motivo: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION ZONAL SNA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AEROPUERTO DULCINO PAEZ DE SALINAS

No. Ocupantes: 3

AUTORIZACIÓN

Fecha: 2026-01-29 No. Comunicación: DGAC-ZENA-2026-0135-M
Lugar Origen: GUAYAQUIL
Lugar Destino: SALINAS AEROPUERTO D. PIAZO PAEZ
Kilometraje Inicio: Kilometraje Fin:

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres: PATRICIO ARTURO MUSQUERA MOROLECHO Cargo: TECNICO CNS
Número de Cédula / Pasaporte: 081400179 Tipo de Licencia: P

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa: PE-372E Marca / Modelo: LUV TMAX
Color: BLANCO Número Matrícula: 11E14598

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres: SR. EUGENIO RAMIRO ESPINOZA ARCLLANO Cargo: CONTROLADOR HALAR APP

Realizado Por: FRANCO VICUNA CESAR ERNESTO
Fecha de Emisión: 2026-01-29 15:13



Dirección General
de Aviación Civil

DIRECCIÓN ZONAL

ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS , INSTITUCIONALES

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO 0000674

Lugar, fecha de emisión: Guaymas, 24/Nov/2026

Dependencia solicitante: Radio Aguarda

Funcionario Responsable: Salvino Márquez C.C. 0903433170

Motivo de salida: Comisión Salinas

Lugar de origen: S. N. A. Destino: Salinas

Tiempo de duración: _____

Hora de salida: 08:30 Kilometraje de salida: 2900.97

Hora de entrada: 15:00 Kilometraje de entrada: 2905.47

Vehículo: Comisión Marca: Chrysler Color: Blanca

No. Control: 424 Placa: PEE-3726

Nombre del conductor: Salvino Márquez C.C. 0903433170

Kit Accesorios Llanta de emergencia Gata

AUTORIZADO POR

Responsable Dependencia solicitante

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre:

CONDUCTOR

Nombre:



Dirección General de Aviación Civil

Fdo B

PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO			
DIRECCION ZONAL DEL LITORAL			
NOMBRE:	PATRICIO MOSQUERA MORQUECHO		
FECHA:	21 AL 23 DE ENERO DE 2026		
MEMORANDO	DGAC-ZSNA-2026-0132-M		
LUGAR:	SALINAS		
VALOR DIA:	COMISION DIAS	TOTAL	
80,00	2	160,00	
TOTAL		160,00	

SON: CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES

ELABORADO:

Katty Cospa E
KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

Katty Infriago Andrade
ING. KATTY INFRIAGO ANDRADE
ANALISTA FINANCIERA II



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DEL REGISTRO DE AUTORIZACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZSNA-2026-0132-M	FECHA DE SOLICITUD: 20 de enero 2026
--	---

VIAJES	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCELSIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
--------	-------------------------------------	-------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR MOSQUERA MORQUECHO PATRICIO CC. 0908433170		FUNCION QUE DESEMPEÑA ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1	
CIUDAD - PROVINCIA DONDE SE CUMPLEN LOS SERVICIOS SALINAS - SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PRESTA SERVICIO GESTIÓN INTERNA ZONAL CNS	
FECHA DE SALIDA (DD-MM-AAAA) 21-enero-2026	HORA DE SALIDA (HH:MM) 08:30	FECHA DE REGRESO (DD-MM-AAAA) 23-enero-2026	HORA DE REGRESO (HH:MM) 15:30

SERVICIOS QUE SE PRESTARÁN POR SERVIDORES INSTITUCIONALES:

Ing. Cristhán Guevara Mesa, Ing. Patricia Mosquera Morquecho y Tigo Fleis -Alguin Romero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

Mantenimiento Correctivo a a frecuencia aux liar de Tono de Control y a los arcos de Luces de Pista del Aeropuerto Gral. Ulpiano Paéz de Salinas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Autobús, transporte público, etc.)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>(dd-mm-aaaa)</small>	HORA <small>(hh:mm)</small>	FECHA	HORA
TERRESTRE	DGAC	Guayaquil - Salinas	21-ene-2026	08H30	21-ene-2026	11H00
TERRESTRE	DGAC	Salinas - Guayaquil	23-ene-2026	13H00	23-ene-2026	15H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL SERVIDOR RUMIÑAHUI	NOMBRE DE CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA 8102264200
FIRMA DE LA O DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



PATRICIO MORQUECHO
MOSQUERA MORQUECHO

NOMBRE DE LA O DEL SERVIDOR

ING. PATRICIO MOSQUERA MORQUECHO
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



ALEJANDRO CORONADO
CORONADO MARTINEZ

NOMBRE DE LA UNIDAD NOMINADORA O SU REPRESENTANTE

MGS. ALEJANDRO CORONADO MARTINEZ
SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBRÓGANTE



MIGUEL ANGEL
MIRANDA GUEVARA

NOMBRE DE LA O DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA
COORDINADOR CNS ZONAL

Nota: Esta solicitud deberá ser presentada para el cumplimiento de los servicios, con por lo menos 20 días de anticipación a cumplirse en sus términos, fechas, horas y días de que por necesidad excepcional se autorice el cumplimiento de los servicios.

- De no haber acuerdo del organismo, tanto la unidad que presta el servicio de transporte como el organismo no podrán cumplirlos.
- El costo de los servicios de transporte, alimentación, hospedaje, etc., del personal de la unidad que presta el servicio, será responsabilidad de la unidad que presta el servicio.

Este prestatario garantiza cumplir con todas las condiciones de los servicios solicitados, con excepción de los servicios institucionales de carácter excepcional, debiendo ser autorizados por la Dirección General de Aviación Civil.

Miguel Ángel Miranda Guevara
20 ENE 2026



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0132-M

Guayaquil, 20 de enero de 2026

PARA: Sr. Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Solicitud autorización comisión de servicios institucionales a Salinas del 21 al 23 ene 2026 para Cristhian Guevara, Patricio Mosquera y Elvis Holguín.

De la consideración:

En referencia al memorando en línea No. DGAC-SESA-2026-0027-M y al memorando DGAC-SESA-2026-0038-M emitidos por el señor Jonathan Manchón, Administrador del Aeropuerto Cipriano Páez de Salinas, en el que da a conocer el estado de fuera de servicio tanto de un circuito de iluminación de pista como de la frecuencia 118.5 MHz de la torre de control, me permito solicitar de usted señor Subdirector Zonal del Litoral, su autorización para el cumplimiento de comisión de servicios institucionales para los señores, ingenieros Patricio Mosquera Morquecho, Cristhian Guevara Mena, y el señor tecnólogo Elvis Holguín Romero, del 21 al 23 de enero del 2026, quienes atenderán las novedades reportadas e incrementarán el porcentaje de disponibilidad de los sistemas de iluminación de pista.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Eugenio Erasmo Espinoza Arellano
CONTROLADOR RADAR APP

Referencias:
DGAC-SESA-2026-0037-M

Anexos:
- OFICIO INNOVACIÓN TUCES DE PISTA
- dgac-sesa-2026-0038-m.pdf

Copie:
Sr. Tigo Jonathan Efraim Mandujano Muñoz
Agente de Seguridad de la Aviación

Ing. Miguel Ángel Mazaña Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Tigo Elvis Junior Holguín Romero
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Cuenca, Av. 10 de Agosto 1095

Código postal: 080101, Guayaquil. Teléfono: 043 264 2000

Teléfono fax: 043 264 2000 ext. 60

EL NEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0132-M

Guayaquil, 20 de enero de 2026

Sr. Ing. Patricia Arango Mosquera Blomquist
Analista CNS para la Navegación Aérea I

!!!



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenas Aves del Sur, Av. Tico Sports

Código postal: 170107, Guayaquil Ecuador. Teléfono: 593 4 254 4000

www.dgac.gob.ec

EL DISERVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha Ingreso: 2022-02-15 09:00:00

Estado de caso: Miguel Ángel Miranda Caceres

Información del Documento			
No. Documento:	16347-2024-0006-0017-MI	Linea Referencial:	16347-2024-0006-0017-MI
No. Expediente:	4-17-2024-0006-0017-MI	Para:	Dr. Miguel Ángel Miranda Caceres, en Materia de Expropiación Forzosa del Bienes de los Estados
Asunto:	Recurso de amparo de dominio de los bienes inmuebles de la Sociedad "El Estero" S.A. del 27/01/2024 que, en el caso, pretende el pago de los daños	Descripción Anexos:	
Fecha Ingreso:	2022-02-15 09:00:00	Fecha Registro:	2022-02-15 09:00:00

Ruta del Expediente						
Área	No.	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Día	Comentarios
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA	1	2022-02-15 09:00:00	Registro		1	
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA	2	2022-02-15 09:00:00	Registro	Miguel Ángel Miranda Caceres	1	Se ingresó el expediente
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA	3	2022-02-15 09:00:00	Registro	Miguel Ángel Miranda Caceres	1	Se ingresó el expediente
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA	4	2022-02-15 09:00:00	Registro	Miguel Ángel Miranda Caceres	1	Se ingresó el expediente
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA	5	2022-02-15 09:00:00	Registro	Miguel Ángel Miranda Caceres	1	Se ingresó el expediente
SECRETARÍA GENERAL DE LA FISCALÍA	6	2022-02-15 09:00:00	Registro	Miguel Ángel Miranda Caceres	1	Se ingresó el expediente

Dirección General de Asesoría Civil

Calle Pichincha 1415, Quito, Ecuador

Código postal: Pichincha, Ecuador. Teléfono: +593 2 222 2000

© 2022. Todos los derechos reservados.





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando No. DGAC-SESA-2026-0058-M

Santa Elena, 19 de enero de 2026

PARA: Sr. Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: FREQ 118.5 MHZ C/S Aeropuerto Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Subdirector Zonal de Litoral, que la frecuencia 118.5 MHZ de la torre de control del Aeropuerto de Salinas, se encuentra fuera de servicio desde el día 18 de enero de 2026.

Por lo anteriormente expuesto, agradeceré a usted señor Subdirector Zonal, disponga a quien corresponda autorice comisión de servicios de personal técnico de la Subdirección Zonal hacia el aeropuerto de Salinas, a fin de solventar mencionada novedad.

Particular que informo a usted señor Subdirector Zonal para su conocimiento y fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tigo. Jonathan Omar Marchese Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copia:

Sr. Eugenio Erasmo Espinosa Arellano
Controlador Boleas APP

Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Daniel Alfonso Viquez Carrasco
Acción Técnico ATC FAE




Dirección General de Aviación Civil

Ciudad de Guayaquil, Av. 10 de Agosto,

Código Postal: 090011 - Guayaquil, Ecuador. Teléfono: (043) 225 10 00

Web: www.dgac.gub.ek / www.dgac.gov.ec

EL SEÑOR
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Dirección General de Aviación Civil

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

OFICIO N° DGAC-YSA-2026-001-OPS-O

Salinas, 19 de enero de 2026

ASUNTO: Info. Novedad con los luces de pista (31/13)

Tigo.

Jonathan Manchano Muñoz

ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO APTO. "GRAL. ULPIANO PÁEZ"

Presenta: -

De m. consideración

Por el presente me permito informar a usted señor administrador, que el día de hoy 19 de enero de 2026, siendo aproximadamente a las 06:20 am se procedió a realizar el chequeo de pista 31:13, en este recorrido se pudo identificar que un foco del circuito de luces de pista se encontraba haciendo cortocircuito (imagen adjunta), para lo cual se informó a la torre que proceda a apagar y encender las luces, observando así que ya no se encendió un circuito, posterior a esto se procedió a subir y bajar el breaker de luces de pista donde tampoco se encendió el circuito de luces, por lo antes expuesto me permito solicitar a usted señor administrador que a través de su persona se gestione la reparación de mencionado circuito de luces, ya que en el aeropuerto General Ulpiano Páez, existen diferentes requerimientos de extensión de horarios para la ejecución de vuelos nocturnos

Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Atentamente,



WILMER SÁNCHEZ SILVA

Wilmer Sánchez Silva

SGOP. TÈC. AVC

OPERACIONES APTO. "GRAL. ULPIANO PÁEZ"



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2026-0170-M

Guayaquil, 21 de enero de 2026

PARA: Sr. Eugenio Escobar Espinosa Amador
Contratador Radar APP

ASUNTO: Verificación de disponibilidad presupuestaria a prestación de servicios institucionales a Aeropuerto de Salinas, días 21 al 23-01-2026. Ing. Cristian Trujillo, Sr. Patricio Mesquero y Dgo. Elvis Bolgoin

De(s) consideración(s).

En atención al Memorando Nro. DGAC-ZAFA-2026-0136-M de fecha 20 de enero de 2026 y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución Nro. DGAC-LSGAC-2021-4063-R esta Gestión comunico a usted que existe un pago de fidejato presupuestario en la partida 501503 denominada "Mantenimiento y Subsistencia en el interior" por el monto de USD 19000 (diecinueve mil noventa dólares con 00/100 cént.) valor que permitirá cubrir el cumplimiento de los servicios institucionales del Ing. Christian Emilio Gutiérrez Mesa, Ing. Patricio Arturo Mesquero Mosquera y Dgo. Elvis Bolgoin Bolgoin, Bonaerita, durante los días 21 y 23 de enero de 2026 quienes crearemos el Memorando Correctivo a la frecuencia amañada de la Torre de Control y a los cuartos de Luzes de Pista del Aeropuerto Civil - Aeropuerto Páez de Salinas.

Cabe señalar que, conforme a la recepción y entrega, cada uno de los servidores antes mencionados percibirá el valor de USD 15.000 (quince mil) durante los días de cumplimiento de sus casos debidamente calificados y autorizados.

Finalmente, se deja constancia que las áreas administrativas, asumen el cumplimiento de lo requerido y quedan sin responsabilidad de los servidores que los ejecutan.

Con el documento se distingue consideración

Atentamente,

Del acuerdo firmado electrónicamente

Ester, María del Rosario Santos
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencia:
- DGAC-ZAFA-2026-0136-M

Anexo:
- dga_ssa_2026_0136_m.pdf
- 000001-SOVL-5AD-5-CE-1-D-PL-1-A
- dga_ssa_2026_0136_m_000001SOVL5AD5CE1DPL1A.pdf
- dga_ssa_2026_0136_m_000001SOVL5AD5CE1DPL1A.pdf
- 000001-SOVL-5AD-5-CE-1-D-PL-1-A
- 000001-SOVL-5AD-5-CE-1-D-PL-1-A
- 000001-SOVL-5AD-5-CE-1-D-PL-1-A
- 000001-SOVL-5AD-5-CE-1-D-PL-1-A
- 000001-SOVL-5AD-5-CE-1-D-PL-1-A

Cc: Sr. Ing. Kelly Castel Estrada Amador
Analista Financiero 2

Sr. Mgs. Ewain Castro Moreno Bolgoin
Analista Financiero 2

Sr. Eddy Del Real Ortega Espinoza
Analista Financiero

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Eloy Alfaro 961 y 16 de Julio, Guayaquil
Código Postal: 090101, Guayaquil, Ecuador. Teléfono: +593 4 254 2000
www.dgac.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memoranda Nro. DGAC-ZAFI-2026-0170-M

Guayaquil, 21 de enero de 2026

- Se. Lilia Elizabeth Cevallos Gudiño
Oficial/a
- Se. Tigr. Eusebio Polanco Fariña
Analista CNS para la Navegación Aérea I
- Se. Ing. Patricia Arana Mosquera Mosquera
Analista CNS para la Navegación Aérea I
- Se. Ing. Leonardo Pardo Guzmán Mesa
Técnico en Servicios de Meteorología
- Ing. Miguel Ángel Moreno Sosa
Analista CNS para la Navegación Aérea I

cc



HAYÁ VTA. VENTA
SANTITA
00000000000000000000

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 16 - 10 y 12 de Agosto

Código Postal: 1701270, Guayaquil, Ecuador. Teléfono: +593 999 770000

Correo electrónico: dgac@dgac.gub.ek

EL NUEVO
ECUADOR