

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
PARRILLADA RAMÍREZ MATÍAS SILVIA MAGDELIANA
R.U.C. 0916035843001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir. Barrio: Pueblo Nuevo Calle: Guayas Sh Y Qui
 E-mail: smramirez334@gmail.com
 Cel.: 0990951771 / Salinas - Ecuador



Nota de Venta 001-001- 000001426

Fecha: 26/03/2026 AUT. SRI: 1133326040
 Sr.(es): Cristhian Guavara
 C.I.R.U.C: 0915923148 Tef.:
 Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	P UNIT.	VALOR DE VENTA
1	Consumo de Alimentos		15,00

con: Duane Polanco VALOR TOTAL 15,00
 FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

*** PALMA LAVAYON TOMY BLANCO - CEL: 980462525 - LA LIBERTAD - RUC: 09107173001 - AUT: 10818
 1 BLOQUE 100X2 DEL 1401 AL 1500 - IMPRESO: 15/03/2025 - CAQUICA - 15/03/2027

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
MARJORIE NARCISA MORENO ALFONZO
RUC: 0912251733001
CEVICHERIA D'YURI
 Dir.: Sector Chipipe, Av. 10 sh y Calle 22
 Teléfono: 0994283618
 Salinas - Ecuador



AUTORIZACIÓN SRI # 1133203965
NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000010580

Fecha: 26/03/2026
 Sr.(es): Cristhian Guavara
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C./C.I.: 0915923148 Tef.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15,00

FORMA DE PAGO TOTAL \$ 15,00

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
FORMA DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESO EN LA CRUZ DE LA CRUZ IMPRENTA MULTIGRAFIC. Teléfono: 099319905
 R.U.C. # 0920370497001 Autorizada L3611 5 Bloque 100x2 del 00010401 al 00010900
 Impreso 25-12-2023. Válido hasta 25-DICIEMBRE-2025

BANCO PICHINCHA



¡Transferencia exitosa!

\$ 80.00

A Guevara Mena Cristhian Danilo

El 08 de abril de 2026

De Miranda Guevara Miguel Angel

Cuenta destino	*** ** 7120
Banco destino	Banco del Pacifico
Cuenta origen	311 870 3804
Nº de comprobante	38250393
Costo de transacción	\$ 0.36
IVA	\$ 0.05



Guía de
Impresión



ayuda



Salir

ATENCIÓN: Revisar los comunicados al inicio del Sistema sobre los lineamientos para la solicitud

Acciones: [Inicio](#) | [Acciones](#) | [Ayuda](#) | [Ayuda de navegación](#) | [Ayuda de impresión](#) | [Ayuda de configuración](#) | [Ayuda de usuario](#) | [Ayuda de roles](#) | [Ayuda de seguridad](#) | [Ayuda de backup](#) | [Ayuda de migración](#) | [Ayuda de actualización](#) | [Ayuda de mantenimiento](#) | [Ayuda de monitoreo](#) | [Ayuda de reportes](#) | [Ayuda de auditoría](#) | [Ayuda de cumplimiento](#) | [Ayuda de gobernanza](#) | [Ayuda de ética](#) | [Ayuda de sostenibilidad](#) | [Ayuda de innovación](#) | [Ayuda de transformación digital](#) | [Ayuda de inteligencia artificial](#) | [Ayuda de big data](#) | [Ayuda de cloud computing](#) | [Ayuda de ciberseguridad](#) | [Ayuda de privacidad](#) | [Ayuda de inclusión digital](#) | [Ayuda de alfabetización digital](#) | [Ayuda de habilidades digitales](#) | [Ayuda de cultura digital](#) | [Ayuda de ciudadanía digital](#) | [Ayuda de seguridad digital](#) | [Ayuda de bienestar digital](#) | [Ayuda de desarrollo digital](#) | [Ayuda de economía digital](#) | [Ayuda de sociedad digital](#) | [Ayuda de futuro digital](#)

SIGEF - Administración de Fondos

Rendición de Fondos - Creación de Rendiciones de Fondos - Formas Cíobales - FRO3-Usadas Responsables del Fondo - Fondos Intentos

Ejercicio Actual: 2026

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL,
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Entidad: 522 - 0001 - 0000

No Fondo/NoEntrada: 00003-000213

Unidad Responsable del Fondo: 013 - CUSTODIO ELECTRONICA MIGUEL MIRANDA



Cod	Id	No Entada Interno	Caso Fondo	Fase Registro	Responsable Fondo	Nombre Responsable	Estado	Fecha Aprob	Mot. Cancelación	Cuati Contable	Distribución	Fecha Pago	Monto Operado
03	213	001	FRO	FRC	01E2B19207	MIRANDA GUEVARRA MIGUEL ANGEL	APROBADO	26/02/2026 09:41:53 a.m.	U 123/20416	S	S	1953RUC7	83.00
PDA No. 16 ANTICIPO DE VATICOS COMISION DE SERVICIO S-C CRISTIAN GUEVARRA MENA DEL 36 AL 27 DE MARZO DE 2026 A SALIDAS DE CONFORMIDAD MEJORANDO NO DECAT- ZSRA-2026- 0470-M													
Total: 1													

BANCO PICHINCHA



¡Transferencia exitosa!

\$ 80.00

A Guevara Mena Cristhian Danilo

El 08 de abril de 2026

De Miranda Guevara Miguel Angel

Cuenta destino	*** ** 7120
Banco destino	Banco del Pacifico
Cuenta origen	311 870 3804
N° de comprobante	38250393
Costo de transacción	\$ 0.36
IVA	\$ 0.05



Dirección General de Aviación Civil

LIQUIDACION DE ANTICIPO COMISION QUE JUSTIFICA EL 70 %						
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL						
NOMBRE:	CRISTHIAN GUEVARA MENA		FONDO No 83			
FECHA:	26 AL 27 DE MARZO DE 2026					
MEMORANDO:	DGAC-Z5NA-2026-470-M					
DIAS:	1				VALOR POR DIA:	80,00
LUGAR:	SALINAS					
VIATICOS DE LA COMISION	100 %	30 %	70 %	JUSTIFICAR	DIFERENCIA	
VALOR TOTAL COMISION ANTICIPO	80,00	-	-			
LIQUIDACION						
TOTAL	80,00	24,00	56,00	65,00		

ELABORADO: *Katty Cova Espinoza* REVISADO: *Katty Intriago Andrade*
KATTY COVA ESPINOZA ASISTENTE FINANCIERO II
ING. KATTY INTRIAGO ANDRADE ANALISTA FINANCIERO II

E/R
CWA 437



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
DGAC-ZSNA-2026-0470-M ✓	30-03-2026 ✓

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor	PUESTO QUE OCUPA
GUEVARA MENA CRISTHIAN DANILO C.C. 0915923148	TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SALINAS - SANTA ELENA	GESTIÓN INTERNA ZONAL DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. CRISTHIAN GUEVARA MENA, ING. MIGUEL MIRANDA GUEVARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Habilitar circuito No. 2 de pista reportado fuera de servicio mediante memorando No. DGAC-SESA-2026-0173-M.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000010580 ✓	MARJORIE NARCISA MORENO ALFONSO	15,00 ✓
2	001-001-000001426 ✓	RAMIREZ MATIAS SILVIA MAGDELIANA	15,00 ✓
3	001-001-000000129 ✓	ALVAREZ VICENTE WILDER	35,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			65,00 ✓


FECHA dd-mm-aaa	26-03-2026 ✓	27-03-2026 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente atribuido en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H46 ✓	12H16 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	26-03-2026 ✓	07H46 ✓	26-03-2026	10H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	27-03-2026	10H30	27-03-2026 ✓	12H16 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ING. CRISTHIAN DANILO GUEVARA MENA TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA O SU DELEGADO	FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1	 ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

Recibido
30/03/26
Caf 19H12

10
1500
1500 * 56100

Memorando Nro. DGA C-ZSNA-2026-0493-M

Guayaquil, 30 de marzo de 2026

PARA: Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea I

ASUNTO: INFORME TÉCNICO COMISION SALINAS 26 AL 27 MARZO 2026

De mi consideración,

Mediante la presente me dirijo a Ud. para informarle sobre las actividades que se realizó con su persona en el Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de la ciudad de Salinas del 26 al 27 de marzo del 2026, cuya información se encuentra en el anexo que adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,


Documento firmado electrónicamente

Ing. Christian Danilo Guevara Mena
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Anexo:

- informe_tecnico_cay-2026-027_salinas-signed-signed0167878091774890457.pdf



	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ELECTRICIDAD Y AYUDAS VISUALES	Código: R-18/PE-01/ONS Revisión: 0 Fecha: Junio 2026
	INFORME TÉCNICO	Técnico(s): Ing. Miguel Miranda Ing. Cristhian Guevara
Referencia: EAV-2026-027 Estación: Aeropuerto Gral. Ulpiano Páez de Salinas Inicio de Actividades: 26/03/2026 Fin de Actividades: 27/03/2026		
Duración: 02 días	Transporte: Institucional	Actividad: Mantenimiento correctivo

I. ANTECEDENTES:

"(...)Adjunto remito a usted señor Subdirector Zonal del Titular, copia del OFICIO N° DGAC-SESA-2026-0062-Q, de fecha 25 de marzo de 2026, suscrito por la señora CBOP. TÉC. AVC Gladys Estefanía Cárdenas, OPERACIONES APTD. "GRAL. ULPIMINO PÁEZ", mediante el cual informo lo siguiente.

" Por el presente me permito informar a usted señor administrador, que el día de hoy 25 de marzo de 2026, siendo aproximadamente las 06.20 am se procedió a realizar el chequeo de pista 11/13, en este recorrido se pudo identificar que las luces de pista del circuito pra. 2 se encuentran fuera de servicio, novedad que fue notificada a la torre de control, posterior a eso se observó que la caja de breaker de mencionada circuito se encontraba disparándose (saltando) de manera frecuente al momento de energizar el circuito 2 desde la torre de control; por lo antes expuesto me permito solicitar a usted señor administrador que a través de su persona se gestione la reparación de mencionado

circuito de luces, ya que en el aeropuerto General Ulpiano Páez, existen diferentes requerimientos de extensión de horarios para la ejecución de vuelos nocturnos."

Por lo anteriormente mencionado agradeceré a usted señor Subdirector Zonal, disponga a quien corresponda autorice comisión de servicios de personal técnico de la Subdirección Zonal hacia el aeropuerto de Salinas, a fin de solventar mencionada novedad y continuar brindando los servicios a los operadores aéreos de este aeródromo."

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se inicia maniobras en el cuarto de reguladores, para lo cual se observa el termomagnético correspondiente al circuito 2 de pista con el térmico allumado, se verifica su allumado y se confirma el circuito 2 en corto, se prepara las herramientas y accesorios para revisiones.

Se inicia realizando cercado de revisión en el circuito 2, con la ayuda de un cable destinado para este efecto, mediante esto se logra detectar a unos 200 m de la cañecera 1.3 un empalme primario correspondiente al circuito 2 de pista, se recalca que en ciertas cajas están con un 50 llenas de agua lo cual al haber imperfecciones en los empalmes y/o cables incrementan la posibilidad de producirse cortos en los circuitos



Se realizó correcciones, para lo cual se cambia el transformador de aislamiento correspondiente y se colocó empalmes primarios nuevos.



Finalizado esta maniobra, se realizó inspecciones en las cajas de los circuitos de esta encontrando empalmes secundarios con desprendidos y empalmes primarios sin el correspondiente aislamiento, se corrigió estas irregularidades.



Una vez realizadas las correspondientes inspecciones, se realiza pruebas de operatividad del circuito 2, reaccionando favorable a las maniobras realizadas, dando como operativo al mismo.

NOTA: Todas las maniobras realizadas se ejecutaron siguiendo todos los protocolos de seguridad y técnica posible.

Finalizadas las maniobras, se realizó una revisión del estado de las balizas de borde de pista obteniendo la siguiente información.

BALIZAS BORDE DE PISTA APAGADAS LADO PLAYA	7 balizas
BALIZAS BORDE DE PISTA APAGADAS LADO TORRE	3 balizas
BALIZAS BORDE DE PISTA EMPOTRADAS APAGADAS LADO TORRE	5 balizas
TULIPAS TRANSPARENTES AVERIADAS LADO PLAYA	2 tulipas
TULIPAS TRANSPARENTES AVERIADAS LADO TORRE	3 tulipas
BALIZAS CAIDAS POR REPARAR LADO PLAYA	1 balizas
BALIZAS CAIDAS POR REPARAR LADO TORRE	1 balizas
DICROICOS APAGADOS DE UMBRAL DE PISTA CABECERA 1.3	15 dicroicos
DICROICOS APAGADOS DE UMBRAL DE PISTA CABECERA 3.1	12 dicroicos

Nota: Queda con % 90 de operatividad el sistema de borde de pista.

III. REPUESTOS / MATERIALES UTILIZADOS:

REPUESTOS / MATERIALES	CANTIDAD
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 150 W E 6 A	2 TRANSFORMADORES
CONECTOR PRIMARIO (MACHO / HEMBRA)	4 CONECTORES
CONECTOR SECUNDARIO (MACHO / HEMBRA)	2 CONECTORES
CINTA AUTOPUNDETE	1 CINTA
CINTA AISLANTE	2 CINTAS

IV. ESTADO FINAL DE EQUIPOS:

CIRCUITO DE PISTA 1	OPERATIVO
CIRCUITO DE PISTA 2	OPERATIVO

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES:

La vida útil de los componentes electrónicos / eléctricos se ve afectada por una variedad de factores, incluido su tipo, condiciones de funcionamiento, calidad y entorno de uso. Si el componente opera a alta temperatura, alta humedad, alto voltaje u otras condiciones ambientales duras, su vida útil puede acortarse en gran medida, algunos componentes pueden tener fenómenos de envejecimiento inherentes, como por ejemplo la degradación de la cinta aislante y/o recubrimiento de cables, lo que puede ocasionar cortocircuitos, por lo cual un mantenimiento preventivo eficaz y a tiempo puede evitar paros y/o daños en los sistemas.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda estar pendiente de la limpieza alrededor de las cajas, la maleza crecida alrededor de las mismas dificulta el acceso para los mantenimientos a realizar.




- Se debe realizar modificaciones en la altura de las cajas de inspección de los circuitos de pista, actualmente están por debajo de lo recomendado, lo cual afecta en medida al nivel freático de esta zona, adicional se recomienda la construcción de tapas nuevas algunas están totalmente destruidas.

Adicional se recomienda continuar en lo posible con revisiones en las cajas de inspección, se deben realizar maniobras de renovación de excitación y cambio de conectores deteriorados por nuevos, esto para prevenir futuros daños y/o paros indeseados del sistema de iluminación de borde de pista.



VI. PERSONAL TECNICO EN LA INTERVENCIÓN:

	
<p>Ing. Miguel Miranda</p>	<p>Ing. Cristian Guevara</p>
<p>Fecha de elaboración:</p>	<p>30/03/2026</p>



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2026-0184-M

Santa Elena, 27 de marzo de 2026

PARA: Srta. Mgs. Denisse Lissette Plaza Villegas
Analista de Recursos Humanos 2

ASUNTO: Presentación y Salida señores Ingenieros Miguel Miranda y Cristian Guevara, Aeropuerto Salinas

De mi consideración:

Me permito solicitar a usted señorita Magister Denisse Plaza, que el día de ayer 26 de marzo a las 10:10 se presentaron en esta dependencia los señores ingenieros Miguel Miranda y Cristian Guevara, en camioneta institucional chevrolet Damas 429 con placa PEI 3776, quienes atendieron la novedad reportada en el circuito de iluminación de pista No. 2, quedando operativo y sin novedad, retirándose a la ciudad de Guayaquil el día 27 de marzo de 2026 a las 10:30, particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

2

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Jonathan Omar Manchena Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copia

Ing. Miguel Ángel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea 1



JONATHAN OMAR
MANCHENA MUÑOZ
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Dirección General de Aviación Civil

Direcc. Gm: Buenos Aires 067-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 00407 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2-294 7411

* Dirección General de Aviación Civil - QUITO - ECUADOR

EL BOBBI
FCIADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE VEHÍCULOS CIVIL
 SUBDIRECCIÓN DE FACILITACIONES Y AUTORIZACIONES SUBDAC
 RECURSOS MATERIALES REGIONES DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO SUBDAC

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: GUAYACÁN FECHA: 26/03/2021 MOVILIZACIÓN: DIENES - LUGAR - LUGAR - LUGAR - LUGAR - LUGAR - LUGAR

SOLICITADO POR JEFE ADMINISTRATIVO: COMIS OBJETO DE LA COMISION: MANEJO DE LOS DATOS

DOCUMENTO No. 2020-2800-6-0490-17 - SALINAS

FUNCIONARIO RESPONSABLE: MAGUIEN MALINDA NOMBRE DEL CONDUCTOR: CRASTHIAN GARCIA

VEHICULO
 CLASE COMUNICACION MARCA COMUNICACION No. PLACA: DES-3726

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
SALINAS	26/03/21	07:46	293462	SALINAS	26/03/21	10:10	293462					
SALINAS	26/03/21	10:30	293462	SALINAS	26/03/21	12:16	293462					

OBSERVACIONES: _____
 FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Firma]
 FIRMA SR. CONDUCTOR: [Firma]
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO SUBDAC. _____



Dirección General
de Aviación Civil

DIRECCION ZONAL

ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS , INSTITUCIONALES

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO

Lugar, fecha de emisión: BOGOTÁ 26/03/2026

Dependencia solicitante: CAJ

Funcionario Responsable: MIGUEL PUJANA C.C. 2802619137

Motivo de salida: COMUNION SACNAS

Lugar de origen: ENA Destino: SALINAS

Tiempo de duración: 2 DIAS

Hora de salida: 07:16 Kilometraje de salida: 293425

Hora de entrada: 12:16 Kilometraje de entrada: 293822

Vehículo: CADILLAC Marca: CHEVROLET Color: BLANCO

No. Control: 429 Placa: PO3-3726

Nombre del conductor: CAROLINA GARCIA C.C. 0915927195

Kit Accesorios: Llanta de emergencia Gata

AUTORIZADO POR

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Responsible of the requesting entity

Responsible

CONDUCTOR

Nombre:

COMERCIO VIAL DE LA COSTA CYNALCO
DIRECCIÓN: SANTA ELENA, CARRERA 57A EN 64
SUCURSAL: OLINDO
RUC: 2490031802001

Nro Factura: 001002016461781
Fecha: 26/02/2025 Hora: 09:55:52
Emisión: 501 Cabera: 045 Cabera: 0706
RUC: 0915023146
Cliente: CRISTIAN GUEVARRA

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.000
Consulte factura: <https://fe.ecilat.com>

COMERCIO VIAL DE LA COSTA CYNALCO
DIRECCIÓN: SANTA ELENA, CARRERA 57A EN 64
SUCURSAL: OLINDO
RUC: 2490031802001

Nro Factura: 001002016461782
Fecha: 26/02/2025 Hora: 09:55:52
Emisión: 501 Cabera: 045 Cabera: 0706
RUC: 0915023146
Cliente: CRISTIAN GUEVARRA

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.000
Consulte factura: <https://fe.ecilat.com>

COMERCIO VIAL DE LA COSTA CYNALCO
DIRECCIÓN: SANTA ELENA, CARRERA 57A EN 64
SUCURSAL: OLINDO
RUC: 2490031802001

Nro Factura: 001003200471447
Fecha: 27/05/2025 Hora: 11:26:19
Emisión: 501 Cabera: 040 Cabera: 2041
RUC: 0915023146
Cliente: CRISTIAN GUEVARRA

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.000
Consulte factura: <https://fe.ecilat.com>

COMERCIO VIAL DE LA COSTA CYNALCO
DIRECCIÓN: SANTA ELENA, CARRERA 57A EN 64
SUCURSAL: OLINDO
RUC: 2490031802001

Nro Factura: 001003200471448
Fecha: 27/05/2025 Hora: 11:26:19
Emisión: 501 Cabera: 040 Cabera: 2041
RUC: 0915023146
Cliente: CRISTIAN GUEVARRA

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.000
Consulte factura: <https://fe.ecilat.com>



Dirección General de Aviación Civil

Fdo. 83

PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO			
DIRECCION ZONAL DEL LITORAL			
NOMBRE:	CRISTHIAN GUEVARA MENA		
FECHA:	26 AL 27 DE MARZO DE 2026		
MEMORANDO	DGAC-ZSNA-2026-0470-M		
LUGAR:	SALINAS		
VALOR DIA:	DIAS	TOTAL	
80,00	1	80,00	
<u>TOTAL</u>		80,00	

SON: OCHENTA 00/100 DOLARES

ELABORADO:

Katty Coca
KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

Katty Intriago
ING. KATTY INTRIAGO A.
ANALISTA FINANCIERA II



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
06AC/SESA/2026/0470-M		25-03-2026			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:		
GUEVARA MENA CRISTHIAN DANILO C.C. 0915923193			TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
SALINAS - SANTA ELENA			GESTION INTERNA ZONAL DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
26-03-2026	08:00	27-03-2026	13:30		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. MIGUEL MIRANDA GUEVARA, ING. CRISTHIAN GUEVARA MENA

Habilitar circuito No. 2 de lista reportado fuera de servicio mediante memorando No. 06AC/SESA/2026/0373-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Terrestre, marítimo, aéreo u otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	26-03-2026	08:00	26-03-2026	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	27-03-2026	11:00	27-03-2026	13H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NÚ. DE CUENTA: 1049257120
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



COMPETENCIA CONTROL
GUEVARA MENA

ING. CRISTHIAN GUEVARA MENA
TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

NOTA: Esta solicitud debe ser presentada por el Autorizado, con un tiempo de 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por urgencias institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

No se podrá disponer de las propuestas, tanto la solicitud como la autorización, si quedan subsistentes el informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA O SU DELEGADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 SR. LUIS VÍO ESPINOZA ARELLANO CONTROLADOR RADAR APP	 SR. MARCO FRANCISCO RUALES NEIRA SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL SUBROGANTE



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0470-M

Guayaquil, 25 de marzo de 2026

PARA: Mtro Francisco Ruales Neira
Subdirector Zonal del Litoral, Sobrogante

ASUNTO: Solicitud comisión de servicios institucionales Ing. Miranda y Guevara a Salinas

De mi consideración:

En referencia al memorando en línea Nro. DGAC-SESA-2026-0173-M, en el que se da a conocer la novedad presentada en el circuito No. 2 de pista del Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas, me permito solicitar de usted Subdirector Zonal del Litoral, se digne autorizar comisión de servicios institucionales para los señores ingenieros Miguel Miranda Guevara y Cristhina Guevara Mena, los días 26 y 27 de marzo del 2026, para habilitar el circuito No. 2 de pista.

Adicionalmente solicito su autorización para la movilización de camioneta Dmax 420 con placa PEI-3726, que será conducida por el ingeniero Cristhian Guevara integrante de la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

St. Eugenio Erasmo Espinoza Arellano
CONTROLADOR RADAR APP

Referencias:
DGAC-SESA-2026-0173-M

Anexos:
- registro 2026-0002-0-pil

Copia:
Ing. Miguel Angel Miranda Escobar
Asesoría CNS para la Navegación Aérea 1

Stn. Etha Elizabeth Leon Zambrano
Oficinista

Dirección General de Aviación Civil

Ubicación: Pinar de los Patos y Av. El Avión 10
Código postal: 110402 - Guayaquil - Ecuador - Teléfono: +593 4 261 0411
WWW.DGAC.GOV.EC





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DG/AC-ZSNA-2026-0470-M

Guayaquil, 25 de marzo de 2026

Sr. César Ernesto Franco Vicuña
Técnico en Servicios de Mantenimiento I

!!!



INTEGRAR CÓDIGO
BARRAS ANEXO

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Promoción de la Aviación Civil y el Turismo

Código postal: 110102 Guayaquil Ecuador Teléfono: 591 2 244 5111

www.dgac.gob.ec

EL MUNDO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESA-2026-0173-M

Santa Elena, 25 de marzo de 2026

Diccionario firmado electrónicamente

Tigo: Jonathan Omar Manchena Muñoz

AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Asunto:

- dga-sesa-2026-0162-o.pdf

Copias:

Sr. Ezequiel Erasmo Espinoza Arceño
Controlador Radar APP

Ing. Miguel Angel Miranda Guevara
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Wimer Cristóbal Sánchez Silva
Técnico Operaciones de Vuelo - PAE

Usoop. Gladys Estefanía Cordero Hernández
Técnico Operaciones de Vuelo - PAE

Sr. Tén. Armando Acuña Espinoza Patricia
Técnico de Servicios Avionáticos

pc



Jonathan O. Manchena Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Dirección General de Aviación Civil

Dirección General de Aviación Civil y ACP de Aéreo

Código postal: 090101, Santa Elena, Ecuador. Teléfono: 593 098 22 11

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

EL DISEÑO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. DGAC-SESA-2026-0062-0

Salinas, 25 de marzo de 2026

Asunto: Ref: Nuevaidad circuito de luces de pista me. 2.

Señor Tecnólogo
Jonathan Oñaz Manchano Muñoz
Agente de Seguridad de la Aviación
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
En su Despacho

De mi consideración:

Por el presente me permito informar a usted señor administrador, que el día de hoy 25 de marzo de 2026, siendo aproximadamente las 06:30 am se procedió a realizar el chequeo de pista M/13, en este recorrido se pudo identificar que las luces de pista del circuito me. 2 se encuentran fuera de servicio, necesidad que fue notificada a la torre de control posterior a eso se observó que la caja de breaker de mencionado circuito se encontraba disparándose (saltando) de manera frecuente al momento de encender el circuito 2 desde la torre de control, por lo antes expuesto me permito solicitar a usted señor administrador que a través de su persona se gestione la reparación de mencionado circuito de luces, ya que en el aeropuerto General Ulpiano Páez, existen diferentes requerimientos de extensión de horarios para la ejecución de vuelos nocturnos "

Particular que pongo bajo su conocimiento, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Utop Gladys Estefanía Carceñas Fernández
TÉCNICO OPERACIONES DE VUELO - FAE

Cc/pa

Señor
Daniel Alfonso Viquez Carrasco
Administrador ATC-FAE

Señor Ricardo
Annachi Alipio Pineda Páez
Técnico de Servicios Aeroaviáticos



Dirección: General de Aviación Civil

Dirección: Eje Vial Nro. 2 y 3 de la 10ª Avenida

Código postal: 090103, Salinas, teléfono: +593 226 4900

https://www.dgac.gub.ek/





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando No. DGAC-ZSNA-2026-0472-M

Guayaquil, 25 de marzo de 2026

PARA: Srta. Econ. María Sol Yañori Santos
Analista Financiero 3

ASUNTO: Solicitud certificación de Fondos Común de Servicios Institucionales al Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas para los ing. Miguel Miranda y Cristian Guevara

De mi consideración:

En concordancia con el Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted señorita Economista, certificar la disponibilidad de fondos para comisión de servicios institucionales, al Aeropuerto de Ulpiano Páez de Salinas, del 26 al 27 de marzo de 2026, debidamente autorizado, para los señores ingenieros Miguel Miranda Guevara y Cristian Guevara Méndez, quienes habilitarán el circuito No. 2 de pista reportado fuera de servicio mediante memorando No. DGAC-SESA-2026-0173-M.

En caso de no existir disponibilidad en el presupuesto de viáticos, para esta comisión, solicito a usted se considere el presente documento, para que en lo posterior se emita la certificación de fondos requerida.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ingeniero Erasmo Espinoza Acollana
CONTROLADOR RADAR APP

Referencias:
DGAC-ZSNA-2026-0470-M

Anexos:
- ega_sesa-2026-0062-n.pdf
- ega_sesa-2026-0173-m_memorando.pdf
- ega_sesa-2026-0470-m_sol_yanori_santos.pdf
- boq_de_rta_dgac-sesa-2026-0173-m.pdf
- boq_de_rta_dgac-sesa-2026-0470-m.pdf
- sol_yanori_santos_signee_santos.pdf
- sol_yanori_santos_siguelsa_guaf-siguel.pdf

Dirección General de Aviación Civil

Ejecutor: E-mail: egad@guac.es / egad@guac.gob.ec
Código postal: 06007 / Quito-Ecuador / Teléfono: +593 2 246 34 11
www.guac.gob.ec / www.guac.gob.ec

EL AVISO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorandum Nro. DGAC-ZSNA-2026-0472-M

Guayaquil, 25 de marzo de 2026

Copia

Sra. Katy Del Rocio Uceda Espinoza
Asistente Financiera

Ing. Miguel Angel Miranda Gonzalez
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sr. Ing. Christian David Ginebra Mata
Técnico en Servicios de Mantenimiento



ESTADO ECUATORIANO
CORPORACIÓN AERONÁUTICA
DEL ECUADOR

Director General de Aviación Civil:

Dirección: Av. Amazonas 101 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 000000 | Quito - Ecuador | Teléfono: +593 2 250 7000

www.dgac.gob.ec

EL AVIADOR
ECUADOR

Memoranda Nro. DGAC-GIZF-2026-0098-M

Catayquil, 26 de marzo de 2026

PARA: Sr. Ezequiel Urzúa Espinoza Arellano
Controlador Radar APP

ASUNTO: Verificación de disponibilidad presupuestaria a favor de los servidores, Ing. Miguel Miranda y Cristhian Guevara

De mi consideración

En atención al Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2026-0172-M de fecha 25 de marzo de 2026 y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0062-R, esta Gestión comunica a usted, que existe disponibilidad presupuestaria en la partida 500303 denominada "Viajes y Subsistencias en el interior" por el monto de USD. 160,00 (Ciento sesenta dólares con 00/100 ctvs.), valor que permitirá cubrir el cumplimiento de servicios institucionales los señores ingenieros Miguel Miranda Guevara y Cristhian Guevara Mena, quienes habilitarán el circuito No. 2 de pista en el Aeropuerto de Ulpiano Páez de Salinas, durante el 26 al 27 de marzo de 2026.

Cabe señalar que, de conformidad con la normativa vigente, cada uno de los servidores antes mencionados percibirán el valor de USD. \$0,00 por los días de comisión de servicios debidamente solicitados y autorizados, monto que se encuentra debidamente contemplado dentro de la disponibilidad presupuestaria indicada.

Se deja constancia que los actos administrativos así como el cumplimiento de la normativa vigente son de exclusiva responsabilidad de los servidores que los ejecutan.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Elon. María Sol Vancini Santos
ANALISTA FINANCIERO 3

Referencia:
DGAC ZSNA 2026 0172 M



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DCAAC-GEZF-2026-0098-M

Cuayunquil, 26 de marzo de 2026

Archivos

- dgaec-sesa-2026-0067-a.pdf
- dgaec-acta-2026-0478-m-seg-1-comunicacion_servicios.pdf
- hoja_de_mra_cgaz-sesa-2026-0173-m.pdf
- hoja_de_mra_cgaz-sesa-2026-0470-m.pdf
- dgaec-sesa-2026-0173-m-1-mvadu.pdf
- sel-1-mvadu-sigred-sigred-sigred-sigred.pdf
- sel-2-mvadu-sigred-sigred-sigred-sigred.pdf

Cc/pa

Ing. Miguel Ángel Miranda Güevará
Analista CNS para la Navegación Aérea I

Sra. Kally Del Rocio Caba Espinoza
Asistente Financiero

Sr. Ing. Cristóbal Danilo Guayán Méndez
Técnico en Servicios de Mantenimiento

Sra. Lina Elizabeth Leon Zambrano
Oficinista



MANUEL JOSÉ VÁSQUEZ
JARILO

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Eloy Alcívar, P.O. 35 - Av. El Dorado

Código postal: 709021 - Quito - Ecuador - Teléfono: 02-294 5000

www.dgac.gob.ec

EL ASERVO
ECUADOR

Zimbra:

katty.coba@aviacioncivil.gob.ec

Re: REINTEGRO DE ANTICIPO ERRADO

De : Katty Cecibel Intriago Andrade
<katty.intriago@aviacioncivil.gob.ec>

mié., 08 de abr. de 2026 16:13

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Re: REINTEGRO DE ANTICIPO ERRADO

Para : Katty del Rocío Coba Espinoza
<katty.coba@aviacioncivil.gob.ec>

Estimada Katty, conforme a lo informado, solicito realizar por única vez, lo siguiente:

Revisar el detalle de los gastos presentados por el comisionado, en caso de cumplir con el 70% de los gastos consumidos, proceder a liquidar el fondo del anticipo de viáticos. Toda vez que no existe perjuicio al estado

Favor tener mas precaución al momento de generar los anticipos de fondos.

Saludos

Ing Katty Intriago.

De: "Katty del Rocío Coba Espinoza" <katty.coba@aviacioncivil.gob.ec>

Para: "Katty Cecibel Intriago Andrade" <katty.intriago@aviacioncivil.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 8 de Abril 2026 16:05:39

Asunto: REINTEGRO DE ANTICIPO ERRADO

Estimada Ingeniera;

Al procesar la liquidación del Anticipo de viatico Fondo No. 83 por \$80.00 (del Sr. Cristhian Guevara Mena, se observo que por error involuntario y de buena fe, al seleccionar el beneficiario se proceso el anticipo a favor del Sr. Miguel Miranda Guevara, por lo que se les comunico a los servidores antes mencionados de la novedad y llegando ellos a un acuerdo de que el Sr. Miranda le transferia el valor al Sr. Guevara, remitiendo la papeleta de la transferencia, no afectando al comisionado.

Saludos Cordiales

Katty Coba Espinoza
Asistente Financiero
Gestión Interna de Contabilidad Zonal
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Av. De las Américas y José ~~Alaydrá~~ Yama
(593) 2 294-7400 Ext. 2059
www.aviacioncivil.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR** //

Dirección General
de Aviación Civil

--

Saludos cordiales,

Ing. CPA Katty Intriago Andrade


Analista Financiero 2
Subdireccion Zonal del Litoral

Av. de las Américas y José Alameda Tumbaco
Código postal 170402 - Quito - Ecuador
www.aviacioncivil.gob.ec



EL MEYO
ECUADOR

**Dirección General
de Aviación Civil**



firma actual.png
36 KB