

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1151
No. Formulario Interno: 5223
Unidad Gestadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1721256095
Nombre Responsable: FUERTES PAZMIÑO DIEGO ORLANDO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIATISOS A SHELL AL SR. FUERTES PAZMIÑO DIEGO DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2019. D-155 INSPECCION DE PISTA EN LA COMUNIDAD SARAYACU

No. de Solicitud: 1151
No. de Doc. Aprobación: 1151
No. de CUR Contable: 88689113
Fecha Solicitud: 29/05/2019
Fecha Aprobación: 29/05/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1721256095	88689113	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

RECEPCION DE FOLIO DE
AVIACION CIVIL
30 MAY 2019
TESORERIA



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
DGAC-JX-2019-0643-M		29/05/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
FUERTES PAZMIÑO DIEGO ORLANDO		ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SARAYACU - PASTAZA		DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/06/2019	09H00	05/06/2019	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
INSPECCIÓN DE PISTA EN LA COMUNIDAD DE SARAYACU

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - SHELL	03/06/2019	09H00	03/06/2019	15H00
TERRESTRE	DGAC	SHELL - QUITO	05/06/2019	12H00	05/06/2019	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5906893100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ARQ. DIEGO FUERTES P.
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 8 días de cumplido el servicio institucional.
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. AUGUSTO DIAZ A.

CONTADOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

MATRIZ

29 MAY 2019

FIRMA



Memorando Nro. DGAC-JX-2019-0643-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2019

PARA: Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

ASUNTO: Designación para Inspección Pista SARAYACU

De mi consideración:

En atención al memorando No DGAC-SX3-2019-2886-M, relacionado con la solicitud de la Comunidad de Sarayacu, comunico que se designa al señor arquitecto Diego Fuertes para que efectúe la comisión de servicios los días 3 al 5 de junio del año en curso; adicional se recomienda que la Arq. Elizabeth Palacios, Analista de Ingeniería Aeroportuaria I de la Regional III, participe en la inspección para la familiarización de las mismas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. César Augusto Díaz Albuja
DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Referencias:
- DGAC-SX3-2019-2886-M

Copia:

- Sra. Erika Katherine Ríos Castro
Asistente de Activos Fijos
- Sr. Tigo, Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea I
- Sra. Arq. Maria Elizabeth Palacios Obando
Analista de Ingeniería Aeroportuaria I
- Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño
Analista de Ingeniería Aeroportuaria I



CESAR
AUGUSTO DIAZ

Memorando Nro. DGAC-SX-2019-0441-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2019

PARA: Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

ASUNTO: Disposición Asignación de vehículo Comisión Aeropuerto "Coronel Edmundo Carvajal" ciudad de Macas.

De mi consideración:

En referencia al Contrato Nro. 02/2018 Ejecución de obras, contempla la contratación de la obra denominada "CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MACAS, y en base a la Ley de Contratación Pública que en su parte pertinente indica: Etapas del Proyecto de Ejecución de Obras y de Prestación de Servicios numeral 6 Reglamento de determinación de etapas del proceso de ejecución de obras y prestación de servicios públicos Art. 12.- De la fiscalización.- Dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, para la etapa de construcción la entidad contratante, deberá establecer la supervisión obligatoria y permanente, con diseño y especificaciones, tanto en las obras contratadas como en las que ejecuten por administración directa y en cumplimiento a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, se procede a programar la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Macas con la finalidad de supervisar y controlar la obra antes indicada.

En base a lo expuesto, agradeceré se asigne un vehículo con su respectivo conductor para que los profesionales: Ing. Lauro Vera J. fiscalizador de la obra, Tóp. Simón Enriquez se desplacen desde la ciudad de Quito hacia el aeropuerto "Coronel Edmundo Carvajal" de la ciudad de Macas a cumplir la comisión de servicios para Supervisar y controlar los trabajos que se encuentran ejecutando en dicho aeropuerto, así como, optimizando los recursos se traslade desde Quito al Arq. Diego Fuertes y la Arq. Elizabeth Palacios hasta el aeropuerto "Río Amazonas" de la ciudad de Shell para realizar la Inspección a la pista de Sarayacu, los días 3, 4 y 5 de junio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL



Memorando Nro. DGAC-SX-2019-0441-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2019

Copia:

Ing. Lauro Aquiles Vera Jiménez
Analista de Ingeniería Aeropuaria 2

Sr. Simon Gonzalo Enriquez Salazar
Asistente de Ingeniería Aeropuaria

Sr. Arq. Diego Orlando Fuentes Pazmiño
Analista de Ingeniería Aeropuaria 1

Sra. Arq. Maria Elizabeth Palacios Obando
Analista de Ingeniería Aeropuaria I

lv/cd



Controlado por:
MARCELO ALFONSO
JACOME ACOSTA



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

DGAC-JX-2019-0643-M
29 de mayo de 2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

10/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FUERTES PAZMIÑO DIEGO ORLANDO
1721256095

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SARAYACU - PASTAZA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

DIRECCION DE INSPECCION Y CERTIFICACION AERONAUTICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. ELIZABETH PALACIOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSPECCION DE LA PISTA SARAYACU RELACIONADO CON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO, EN LA COMUNIDAD Y PARROQUIA DEL MISMO NOMBRE; MEMORANDO
Nro. DGAC-JX-2019-0677-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	015764	PAPAS LOCAS	14,00
2	000005450	RESTAURANT SANTA ROSA	15,00
3	000003158	MI HERMANA Y Y AL PASO	8,50 10,00
4	013737	ESCOBAR - CAFÉ	19,50
5	008416	HOTEL ORO NEGRO	60,00
6			
7			
8			
9			SUMA 117,30
TOTAL JUSTIFICADO			118,50

FECHA dd-mm-aaa	03/06/2019	05/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - SHELL	05/06/2019	9:00	05/06/2019	13:00
TERRESTRE	DGAC	SHELL - QUITO	05/06/2019	15:00	05/06/2019	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ARQ. DIEGO FUERTES P.

ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará e incluso se le restituirá los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. AUGUSTO DIAZ A.
DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

Recibido
11-06-19
10:51

Memorando Nro. DGAC-JX-2019-0677-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2019

PARA: Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

ASUNTO: Inspección Pista SARAYACU

De mi consideración:

En base al memorando Nro. DGAC-JX-2019-0643-M, relacionado con la solicitud de la Comunidad Sarayacu, comunico que, una vez realizada la inspección en coordinación con Ingeniería Aeroportuaria Regional III, se concluye que la pista se encuentra en condiciones aceptables para la operación, sin embargo la Comunidad deberá cumplir con las recomendaciones indicadas en el informe adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. César Augusto Díaz Albuja
DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Referencias:
- DGAC-JX-2019-0643-M

Anexos:
- informe_inspeccion_sarayacu.pdf
- check_list_sarayacu.pdf

Copia:
Sr. Pto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta
Subdirector General de Aviación Civil

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velastegui
Analista de Meteorología I

Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño
Analista de Ingeniería Aeroportuaria I

Sra. Arq. Maria Elizabeth Palacios Ohando
Analista de Ingeniería Aeroportuaria I

.df



Firmado electrónicamente por:
**CESAR
AUGUSTO DIAZ**



DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA
CERTIFICACIÓN DE AEROPUERTOS
INFORME DE INSPECCIÓN

OFICIO Nro. DGAC-JX-2019-0643-M

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
VIGILANCIA CONTINUA
HELIPUERTO
PISTA

☐
☐
☒

1. TRABAJOS REALIZADOS:

En base al oficio S/N, relacionado con los trabajos de mejoramiento de la pista SARAYACU en el comunidad y parroquia del mismo nombre, se efectuaron las siguientes verificaciones:

1. Inspección de la intervención en la pista y los trabajos de mejoramiento:
 - Comprobación visual de la conformación del suelo de la pista.
 - Verificación de las medidas de pista, franjas y distancias mínimas de seguridad.
 - Evaluación de las superficies limitadoras de obstáculos en aproximación y despegue.
 - Verificación de las ayudas visuales, indicadores y dispositivos de seguridad.

2. RESULTADOS:

1. Con la verificación de las características físicas, eliminación de obstáculos, señales y mantenimiento de pista, se puede observar lo siguiente:
 - La franja de seguridad se encuentra conformada a 5m en paralelo hacia los dos costados del eje de pista, en la cual se encontró material de construcción.
 - Existe presencia de arbustos altos ubicados en los costados de la pista (superficies de transición).
 - No se dispone de ayudas visuales para la navegación al inicio y fin de pista (discos de extremo de pista).
 - Se encontraron objetos que pueden representar obstáculos y no cumplen la distancia mínima de seguridad en las franjas.
 - Cabe recalcar que la nueva conformación del suelo se la ha realizado con una mezcla de cemento y terrasil en una distancia de 255m desde el umbral 31, los otros 245m restantes persiste el lastre ya compactado.

3. CONCLUSIONES:

1. Una vez realizada la inspección se puede concluir que la pista se encuentra en condiciones aceptables para la operación y la comunidad deberá solventar las observaciones encontradas tales como: eliminar los obstáculos de la franja de seguridad, cortar arbustos en las superficies de transición y colocar discos de extremo de pista.

4. RECOMENDACIONES AL OPERADOR:

1. Mantener un estándar de señalización y mantenimiento.
2. Presentar el producto final a la DGAC para la autorización de operación de la pista.

5. DOCUMENTOS ADJUNTOS:

REPORTE DE INSPECCIÓN RI-1:
REPORTE DE INFRACCIÓN:
FORMULARIOS DE LA INSPECCIÓN:
OTROS:

☐
☐
☒
☐



Nombre:
Arq. Diego Fuertes P.

Firma:

Nombre:
Arq. Elizabeth Palacios O.

Firma:

Lugar y fecha:
Quito, 06 de junio de 2019





Hotel Oro Negro
MARIUT MARIUS

DR. MARIUT LUCIANO GUEBEN 20 Y 21 DE FEBRERO
DR. ESTANISLAO MEDO, 1 DE OCTUBRE 2019 Y WILLIAMO CARRILLO
PUYO - PASTAZA

Hotel n-Suites

TELF: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105

Email: mariut.marius@yahoo.it

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Fecha de Emisión

5/6/19

Sr(s): **DIEGO FUERTES**

RUC/CI: **1721256095** Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Únt.	V. DE VENTA
2	HOSPEDAJES		53,57
	DEL 3, 4 JUNIO		

FORMA DE PAGO:		DESCUENTO	
Efectivo	☒		
Chq. Electrónico	☐		
Tarjeta Débito/Créd.	☐		
Otro	☐		

SUB TOTAL	53,57
IVA 12%	6,43
VALOR TOTAL	60,00

Escobar

1304197032001 - LINO VASQUEZ GUILHERMINA C/ANGLISTA
TELF: 03 2884 725 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4881

ORIGINAL (DIANCI) ADQUIRENTE / COPIA COLORE EMISOR

ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY

MI HERMANA Y YO AL PASO

- SERVICIO DE CATERING Y BEBIDAS EN FONDOS
- ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO EN INTERIORES
- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE COMPLEJOS EN IMPORTANCIA
- ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO DE SERVICIO DE CANTIN

Dire: Ambulpa, y 27 de Febrero - PUYO - PASTAZA - Cel: 0987453080

RUC: 1600417776001

FACTURA 001-001- **Nº 100003158**

Cód. Aut. SRI: 1124837855

Cliente: **DIEGO FUERTES**

Dirección: **QUITO**

RUC/CI: **1721256095**

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	P.ÚNT.	T. TOTAL
1	CALDO DE POLLO	5,00	5,00
1	SECO DE COSTIWA	3,80	3,80

FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
Efectivo	☐		
Chq. Electrónico	☐		
Tarjeta Débito/Créd.	☐		
Otro	☐		

SUB TOTAL 10%	
SUB TOTAL IVA	
DESCUENTOS	
SUBTOTAL	8,80
IVA 12%	1,20
VALOR TOTAL	10,00

Escobar

1304197032001 - LINO VASQUEZ GUILHERMINA C/ANGLISTA
TELF: 03 2884 725 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4881

ORIGINAL (DIANCI) ADQUIRENTE / COPIA COLORE EMISOR

CHAVEZ PULACIN HONORIO JOHNNY - Aut. 1156 - Exp. 22/10/2019 - CADUCA: 22/Mayo/2020
RUC: 160002949001 - Nº 003151 al 003359 - Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



ESCOBAR - CAFE

ESCOBAR YANKUAM PEDRO

Dire: Central, Ceslao Marín y Archualpa

Puyo - Pastaza Telf: (593) 3 2883 008

escobar_yankuam@yahoo.com

RUC: 1500617632001 AUT. SRI. No 1124694345

FACTURA - S 002-001- **Nº 013737**

No. CONTROL: 00000402 08001 22:23:

CLIENTE: DIEGO FUERTES

RUC/CI: 1721256095 FECHA: 04/06/2019

DIREC: QUITO

Cant.	Descripción	P/Únt	P/Total
1,00	PACHIRMA	7,50	7,501
1,00	SHIAMP	6,50	6,501
1,00	CAFE LATTE	2,75	2,751
1,00	TE	1,25	1,251
1,00	CAFE AMERICANO	1,50	1,501
1	= IVA		19,50
	SUBTOTAL:		19,50
	** SI DESCUENTO ES: **		0,00
	NO PAGA IVA		0,00
	PAGA IVA		17,42
	IVA: 12%		2,09
	CAMBIO:		0,00
	TOTAL FACTURA:		\$ 19,50

Escobar

1304197032001 - LINO VASQUEZ GUILHERMINA C/ANGLISTA
TELF: 03 2884 725 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4881

ORIGINAL (DIANCI) ADQUIRENTE / COPIA COLORE EMISOR

IVA MAC calculada
Se sumo solo al subtotal

WUGAR:

5

FECHA:

6/26/2019

MOVILIZACIÓN: *Twitter*

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Kernel III

OBJETO DE LA COMISION:

estudo de los factores de riesgo

DOCUMENTO No.: DC-AC-5K3-2613-5403-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

The other days:

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

11-5-77

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO: Camión 14.

MARCA: Chevrolet

PLACA: 067.3710

CONTROL: Dec 4/15

INTINERARIO

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

SALIDA				LLEGADA				LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM					
Tena	23/04/2019	05:00	211.750	Quito	23/04/2019	05:00	151.970					
Quito	23/04/2019	05:00	213.390	Quito	23/04/2019	17:00	335.180					
Quito	23/04/2019	04:00	150.190	Morona	23/04/2019	16:00	350.490					
Morona	23/04/2019	15:00	300.430	Quito	23/04/2019	17:00	300.310					
Quito	23/04/2019	16:00	300.320	Tena	23/04/2019	21:00	301.020					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

TEC ALLYSON ASPAZU

DIRECTORA REGIONAL III

NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS.

Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-0959-M

Puyo, 05 de junio de 2019

PARA: Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra
Directora de Recursos Humanos

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

Sr. Pto. Gonzalo Altamirano Sanchez
Director de Inspección y Certificación Aeronáutica

ASUNTO: Presentación y salida de comisión Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño y
Arq. Maria Elizabeth Palacios Obando

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar que el día lunes 03 de junio del del 2019 , se presentaron en este Aeropuerto los Arquitectos Diego Orlando Fuertes Pazmiño, Maria Elizabeth Palacios Obando , con la finalidad de realizar una inspección a la Pista de SARAYACU, finaliza la comisión el día miercoles 05 de junio del 2019, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. José Tulio Orbe Velastegui
ANALISTA DE METEOROLOGÍA I

Copia:

Sr. Ing. César Augusto Díaz Albuja
Director de Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Arq. Diego Orlando Fuertes Pazmiño
Analista de Ingeniería Aeroportuaria I

Sra. Arq. Maria Elizabeth Palacios Obando
Analista de Ingeniería Aeroportuaria I

Sra. Anita Cristina Riofrío Olalla
Analista de Recursos Humanos I

1. The first part of the report
describes the general situation

of the country in 1954
and the progress made

in the various fields of activity
during the year 1954

and the results achieved

in the various fields of activity
during the year 1954

The second part of the report
describes the progress made
in the various fields of activity
during the year 1954

and the results achieved
during the year 1954

The third part of the report
describes the progress made
in the various fields of activity

during the year 1954

and the results achieved

during the year 1954

and the results achieved

The fourth part of the report
describes the progress made
in the various fields of activity

during the year 1954