

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0007	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08	010	2019	971	957
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DGAC-SX3-2019-5786-M	
						No. Expediente	
						402	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:	BANCO DEL PACIFICO		Cuenta Monetaria:	1045191794			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719294918		PALACIOS OBANDO MARIA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1501	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.5786.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SRTA. PALACIOS ELIZABETH A TAISHA DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		
Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5185-M			30/08/2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
					ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
PALACIOS OBANDO MARIA ELIZABETH		ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
TAISHA - MORONA SANTIAGO		DIRECCIÓN REGIONAL II	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/09/2019	15:00	04/09/2019	23:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

1.- Sr. Tec. Miguel Cisneros - Analista CNS para la navegación aérea. 2.- Sr. Chofer - Hernan Lombeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplir con las funciones que corresponden Fiscalización de la Orden Trabajo, referente a la Reparación de la Torre del Aeropuerto de Taisha; gestionada a través de la Aseguradora Sucre.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	TENA-TAISHA	02/09/2019	15:00	02/09/2019	22:30
TERRESTRE	PEI-3730	TAISHA-TENA	04/09/2019	15:00	04/09/2019	23:55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO PACIFICO	AHORROS	1045191794

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Arq. Elizabeth Palacios
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.

* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.

* El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lic. Juan Carlos Avila Chavez
DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5185-M

Tena, 30 de agosto de 2019

PARA: Sra. Arq. Maria Elizabeth Palacios Obando
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

ASUNTO: Disposición de Comisión de Servicios - Fiscalización de la Torre de Taisha

De mi consideración:

En referencia al cronograma establecido previamente de visitas para la Fiscalización de obra, el mismo que está adjunto al presente, el suscrito Director Regional III, dispone a usted Srta. Arq. Elizabeth Palacios, Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1, su traslado y comisión de servicios a las Provincia Morona Santiago; Cantón Taisha desde el 02, 03, 04 y 05 de septiembre del 2019, a fin de cumplir con las funciones que le corresponden como Fiscalización de Obra como establece el numeral 408-18 Jefe de Fiscalización establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado; donde se menciona como funciones del Fiscalizador lo siguiente:

-(..)... b) *Planear, programar y aplicar los controles, de calidad, financiero y de avance físico, que aseguren la correcta ejecución de la obra;*
- c) *Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños definitivos, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables;*
- d) *Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situación;*
- e) *Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de las obras;....(..)..*

Motivo por el cual se dispone cumplir con este requerimiento institucional; a fin de garantizar el correcto desarrollo del proceso referente a la Reparación de la Torre de Taisha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-S185-M	10/09/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PALACIOS OBANDO MARIA ELIZABETH	ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
Taisha - Morona Santiago	DIRECCIÓN REGIONAL III
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 1.- Sr. Tec. Miguel Cisneros - Analista CNS para la navegación aérea. 2.- Sr. Chofer - Hernan Lombeida	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 02 de septiembre del 2019
Se realiza la actualización de los planos de la torre de Taisha; dibujo en plano arquitectónico donde se actualizaron las medidas de ventanas, alturas de entrepiso, levantamiento de fachadas actualizadas.

Martes 03 de septiembre del 2019
Se realiza la inspección de obra; y se coordina los trabajos de movimiento de equipos conjuntamente con el Tec. Miguel Cisneros, Analista CNS de la Dirección de Aviación Civil y el controlador de navegación aérea; se realiza la medición conjuntamente con el residente de obra de los rubros ejecutados hasta el momento de la orden de trabajo referente a la Reparación de la Torre del Aeropuerto de Taisha, se realiza la cuantificación de cantidades para determinar el avance de obra, se verifica que los trabajos ejecutados se encuentran dentro de los tiempos estipulados del cronograma y se verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Miércoles 04 de septiembre del 2019
Se realiza la inspección de los rubros faltantes y se generan aclaraciones de las especificaciones que se deberán cumplir hasta la segunda inspección que realizará la fiscalización previo a la recepción del mantenimiento de la torre, se solicita dar mantenimiento de los soportes de la estructura de la cubierta debido a perforaciones por el deterioro del material y se genera la documentación habilitante referente a la entrega de fichas técnicas de los materiales utilizados y la verificación del cumplimiento del libro de obra.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000007258	PARRILLADA DOÑA MARIA	17.50
2	001-001-0003782	ERA JIMENEZ MARY PETRONILA	12.50
3	001-001-00-0000737	LA CHOZA DE THIAGO	23.52
4	002-001-000000122	BUGA	67.20
TOTAL JUSTIFICADO			120.72

FECHA dd-mm-aaa	02/09/2019	04/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:00	23:55	

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA PEI-3730	TENA-TAISHA	02/09/2019	15:00	02/09/2019	22:30
TERRESTRE	CAMIONETA PEI-3730	TAISHA-TENA	04/09/2019	15:00	04/09/2019	23:55

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MARIA ELIZABETH PALACIOS OBANDO C.I.d. 1719294918 ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendria que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Lc. Juan Carlos Avila Chavez DIRECTOR REGIONAL III

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1441-M

Macas, 23 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
Director Regional III

ASUNTO: COMISIÓN AEROPUERTO TAISHA ARQ. ELIZABETH PALACIOS
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPURTUARIA I.

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director Regional III, que el día 02 de septiembre 2019 se presentó en el Aeropuerto de Taisha la Arq. Elizabeth palacios analista de ingeniería aeroportuaria I, a fin de cumplir comisión en ese Aeropuerto (Fiscalización Reparación Torre Taisha), misma una vez finalizada la comisión el día 04 del presente mes y año, retornó hacia Jumandy.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

César Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Otalla
Analista de Recursos Humanos I

Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla
Analista Financiero I

Sra. Arq. Maria Elizabeth Palacios Obando
Analista de Ingeniería Aeroportuaria I

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5374-M

Tena, 10 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
Director Regional III

ASUNTO: Informe de Comisión de Servicios - Fiscalización de la Torre de Taisha del
02 al 04 de Septiembre del 2019

De mi consideración:

Mediante el presente informo las actividades realizadas en la comisión de servicios, a la ciudad de Cuidad de Taisha – Cantón Taisha- Provincia Morona Santiago desde el 02 de septiembre 2019 hasta el 04 de septiembre del 2019:

ANTECEDENTES:

Mediante el Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5185-M de fecha 30 de agosto del 2019, el Lic. Directora Regional III dispone a la suscrita lo siguiente: *"En referencia al cronograma establecido previamente de visitas para la Fiscalización de obra, el mismo que esta adjunto al presente, el suscrito Director Regional III, dispone a usted Srta. Arq. Elizabeth Palacios, Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1, su traslado y comisión de servicios a las Provincia Morona Santiago;.....(..).... a fin de cumplir con las funciones que le corresponden como Fiscalización de Obra como establece el numeral 408-18 Jefe de Fiscalización establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado...(..).*

En base a los antecedentes antes mencionados, se realizan las actividades con el siguiente itinerario:

ITINERARIO:

Lunes 02 de septiembre del 2019

Se realiza la actualización de los planos de la torre de Taisha; dibujo en plano arquitectónico donde se actualizaron las medidas de ventanas, alturas de entrepiso, levantamiento de fachadas actualizadas.

Martes 03 de septiembre del 2019

Se realiza la inspección de obra; y se coordina los trabajos de movimiento de equipos conjuntamente con el Tec. Miguel Cisneros, Analista CNS de la Dirección de Aviación Civil, y el controlador de navegación aérea; se realiza la medición conjuntamente con el residente de obra de los rubros ejecutados hasta el momento de la orden de trabajo referente a la Reparación de la Torre del Aeropuerto de Taisha, se realiza la cuantificación de cantidades para determinar el avance de obra, se verifica que los trabajos ejecutados se encuentran dentro de los tiempos estipulados del cronograma y se

Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-5374-M

Tena, 10 de septiembre de 2019

verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Miércoles 04 de septiembre del 2019

Se realiza la inspección de los rubros faltantes y se generan aclaraciones de las especificaciones que se deberán cumplir hasta la segunda inspección que realizara la fiscalización previo a la recepción del mantenimiento de la torre, se solicita dar mantenimiento de los soportes de la estructura de la cubierta debido a perforaciones por el deterior del material y se genera la documentación habilitante referente a la entrega de fichas técnicas de los materiales utilizados y la verificación del cumplimiento del libro de obra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. María Elizabeth Palacios Obando
ANALISTA DE INGENIERIAAEROPURTUARIA1

Referencias:

- DGAC-SX3-2019-5185-M

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista de Recursos Humanos I

Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla
Analista Financiero I

LUGAR: AEROPUERTO TAISHA
 OBRA: REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA
 FECHA: AGOSTO - 2019.

Elaborador

Arq. Elizabeth Palacios Obando
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA
2719294918

Aprobado:

Lic. Juan Carlos Avila
DIRECTOR REGIONAL III

LIBRO DE OBRA

17

24/02/2015 FECHA



" REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA "

CÍDENE DE TRABAJO #		PÓRTO		CONTRATISTA:	ING. LUIS RODRIGUEZ ARG. ELIZABETH PALACIOS N - A
UBICACIÓN:	PROVINCIA:	MORONA SANTIAGO		FISCALIZADOR:	
GANTÓN:	TAISHA		ADMINISTRADOR DE CONTRATO:		

CONVENIO DE TRABAJO	ESTADO DEL CLIMA: COLOQUE SECCY CORRESPONDIA SEGUN EL RAGUO. Mx. Mx.
---------------------	--


PERSONAL ASIGNADO	RE
Residente de obra	1
Supervisor de Seguridad	1
Mantenimiento	4
Obreros	2

SEGURIDAD	REPARACIÓN	ENTRADA
-----------	------------	---------

CHALECOS	X	CONOS		POLVO	X	CONCRETERA		ANDAMIOS METÁLICOS	X
BOTAS	X	CINTAS		RUDO	X	COMPACTADOR MANUAL		VEHÍCULO LMANO	X
GUANTES	X	RÓTULOS		CASES		GENERADOR ELÉCTRICO PORT		EXCAVADORA	
CASCO	X	VALLAS		LÍQUIDOS CONTAMN.		VIBRADOR		MINI CARGADORA	
GAFAS	X	EXTINTOR	X	CERRAMIENTO		HERRAMIENTA MENOR		VOLQUETAS	
MASCARILLAS	X	OTROS	X	OTROS					
TAPON AUDITIVO	X	OTROS		OTROS					

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
-------------	------------------------

- Pintura de cielo 1250 en mal estado.
- Mantenimiento de estructura metálica tercer piso.
- Enlucido de paredes interiores de tercer piso.
- Empeste de fumbrosos.
- Instalación de toma corrientes tercer piso.



DESCRIPCIÓN GRÁFICA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	se aprueba el material tipo de vidrio con la finalidad de que la cubierta cumpla con la características técnicas termoaústica.
DEL ADMINISTRADOR:	

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

N°

16

17/05/2015 FECHA



PROYECTO:

" REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA "

ORDEN DE TRABAJO:

DÓNDE:

CONTRATISTA:

ING. LUIS RODRIGUEZ

UBICACIÓN:

PROVINCIA:

MORONA SANTIAGO

FISCALIZADOR:

ARG. ELIZABETH PALACIOS

CANTÓN:

TAISHA

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

R - A

PARROQUIA:

TAISHA

FORMA DE TRABAJO:

ESTADO DEL LERMA, CULCUBA, SEGUN CORRESPONDIA EN CADA REQUISITO

PERSONAL ASIGNADO

Presidente de Obra
 Supervisor de Seguridad
 Albañiles
 Operarios

No.

1

1

2

MADURA

TARDE

NOCHES

OBSERVACIONES:

SECCIONES DE SERVICIO, AERIAL

EQUIPO UTILIZADO EN EL TRABAJO, SEGUN CORRESPONDIA EN CADA REQUISITO

SEGURIDAD

SERIALIZACIÓN

ENTRADA

CHALECOS

BOTAS

GUANTES

CASCO

GAFAS

TAPON AUDITIVO

X

X

X

X

X

CONOS

CINTAS

RÓTULOS

VALLAS

EXTINTOR

BOTIQUIN

OTROS

X

X

X

X

X

POLVO

RUIDO

GASES

LIQUIDOS CONTAMIN

CERRAMIENTO

LIMPIEZA

OTROS

X

X

CONCRETERA

COMPACTADOR MANUAL

GENERADOR ELÉCTRICO PORT

VIBRADOR

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIOS METÁLICOS

VEHÍCULO HUMANO

EXCAVADORA

MINI CARGADORA

VOLQUETAS


X

X

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN

- Entendido de paredes interiores tercera planta
- Empaste de paredes tercera planta
- Instalación de tubería para toma corrientes de aires acondicionados.



DESCRIPCIÓN GRÁFICA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

Se entrega la propuesta técnica del material para determinar para darle la característica termo acústica a la cubierta.

DEL FISCALIZADOR:

Se decide el color de pintura de techo interior (blanco opaco) y pintura exterior (reflexión)

DEL ADMINISTRADOR:

[Signature]
 CONTRATISTA

[Signature]
 FISCALIZADOR

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՍՏՈՐԻԱ

6458/279	FECHA
----------	-------

" REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA "

ORDEN DE TRABAJO #		CÓDIGO	CONTRATISTA:	ING. LUIS RODRIGUEZ ARO. ELIZABETH PALACIOS N - A
UBICACIÓN:	PROVINCIA:	MORONA SANTIAGO	FISCALIZADOR:	
	CANTÓN:	TAISHA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	
	PARROQUIA:	TAISHA		

SEMANA DE TRABAJO

4. ADD DEL CUMM COLLOC. SECONDO CORRESPONDIA B=BIENES R=Regular E=Mal

PERSONAL ASIGNADO
Presidente de Obra
Supervisor de Seguridad
Albañiles
Oficiales

DATE	TIME	NAME	NO.
1944	11:00	W. J. ...	...

OBSERVACIONES:

SEGUNDA EVALUACIÓN 2006-2007

ENCLOSURE WADO

SEGURIDAD						SUBCATEGORIA	CANTIDAD	CONCRETO	MATERIALES METALICOS
CHALECOS	COMOS	POLVO					COMPACTADOR MANUAL	Vehículo liviano	
BOTAS	GUANTES	RUIDO					GENERADOR ELECTRICO PORT.	EXCAVADORA	
GUANTES	ROTULOS	GASES					VIBRADOR	MNI CARGADORA	
CASCOS	VALLAS	LÍQUIDOS CONTAMIN.					HERRAMIENTA MENOR	VOLQUETAS	
GIAPAS	EXTINTOR	CERRAMIENTO							
MASCARILLAS	BOTIQUIN	LIPIEZA							
TAPON AUDITIVO	OTROS	OTROS							
	OTROS	OTROS							
							OBSERVACIONES:		

ΔΕΥΤΕΡΟΝ 10: 17-19

DESCRIPCION

- Empaste en tumbados segunda planta
- Empaste de paredes interiores y exteriores
- Entucido de paredes exteriores
- Instalación de tubería para tomas corrientes de aire acondicionado

DESCRIPTION GRAPHIC

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR

**DEL
ADMINISTRADOR:**

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

14

21/03/2015

FECHA



" REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA "

ORDEN DE TRABAJO #		FORMA	CONTRATISTA:	ING. LUIS RODRIGUEZ
UBICACIÓN:	PROVINCIA:	MORONA SANTIAGO	FISCALIZADOR:	ARG. ELIZABETH PALACIOS
	CANTÓN:	TAISHA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	N - A
	PARROQUIA:	TAISHA		

PERSONAL ASIGNADO		ESTADO DEL CLIMA	COLOCAR EL CUBIERTA DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA
Residente de obra Supervisor de seguridad Albañiles Oficiales		MAÑANA	TARDE
		B	B
		OBSERVACIONES:	

SEGURIDAD		EQUIPO UTILIZADO	
SEGURO		CONCRETERA	
CHALECOS		COMPACTADOR MANUAL	
BOTAS		GENERADOR ELÉCTRICO PORT	
GUANTES		VIBRADOR	
CASCO		HERRAMIENTA MENOR	
GAFAS		ANDAMIOS METÁLICOS	
MASCARILLAS		VEHÍCULO LIVIANO	
TAPON AUDITIVO		EXCAVADORA	
		MINI CARGADORA	
		VOLQUETAS	
		OBSERVACIONES	

DESCRIPCION

- Empaste en tambor de primera planta.
- Empaste de paredes interiores y exteriores segunda planta.
- Reconstrucción de mampostería.
- Enlucido de paredes exteriores tercera planta.

DESCRIPCION GRAFICA

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	Se solicita que la cubierta debe tener la característica termoacústica por el trabajo técnico realizado en la torre y por las constantes lluvias que hay en la región.
DEL ADMINISTRADOR:	

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

13

31/08/1995 FECHA



PROYECTO:

" REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA "

ORDEN DE TRABAJO:		CODIGO:	CONTRATISTA:	ING. LUIS RODRIGUEZ
UBICACIÓN:	PROVINCIA:	MORONA SANTIAGO	FISCALIZADOR:	ARG. ELIZABETH PALACIOS
	CANTÓN:	TAISHA		
	PARROQUIA:	TAISHA		N - A

JORNADA DE TRABAJO:		ESTADO DEL CLIMA: COLOQUE SEGUN CORRESPONDIENTE POR MES Y DIA		
PERSONAL ASIGNADO:		MAÑANA	TARDE	NOCHE
Residente de obra		B	B	
Supervisor de seguridad				
Alferrajes				
Obreros				

SEGURIDAD		SEÑALIZACIÓN		MITIGACIÓN	
CHALECOS		CONOS		POLVO	X
BOTAS	X	CINTAS		RUIDO	X
GUANTES	X	ROTULOS		GASES	
CASCO	X	VALLAS		LÍQUIDOS CONTAMIN.	
GAFAS	X	EXTINTOR	X	CERRAMIENTO	
MASCARILLAS	X	BOQUIN	X	LIMPIEZA	
TAPON AUDITIVO	X	OTROS		OTROS	
		OTROS		OTROS	

CONCRETERA		ANDAMIOS METÁLICOS	
COMPACTADOR MANUAL		VEHÍCULO LIVIANO	X
GENERADOR ELÉCTRICO PORT.		EXCAVADORA	
VIBRADOR		MINI CARGADORA	
HERRAMIENTA MENOR	X	VOLQUETAS	

OBSERVACIONES:	
----------------	--

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS

- Primera pasada de empuje en paredes interiores y exteriores segunda planta
- Enlucido de paredes exteriores tercera planta
- Retiro de ventanas parcial tercera planta.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	Se autoriza el derribo y reconstrucción de mampostería debido a extremo deterioro.
DEL ADMINISTRADOR:	

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

12

30/08/2015 FECHA



" REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA "

ORDEN DE TRABAJO #	PROYECTO	CONTRATISTA	FISCALIZADOR
UBICACIÓN:	PROVINCIA: MORONA SANTIAGO	ING. LUIS RODRIGUEZ	ARG. ELIZABETH PALACIOS
CANTÓN:	TAISHA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	N - A
PARROQUIA:	TAISHA		

FORMA DE TRABAJO: () A LA MANO () A MEDIDA () A MEDIDA Y A LA MANO () A MEDIDA Y A LA MANO Y A LA MANO

PERSONAL ASIGNADO	ESTADO DEL CLIMA: GOLOSQUEL SEGURO CORRESPONDA A: BOMBAS, REFRIGERACIÓN, CALOR
Residente de obra	MAÑANA
Supervisor de seguridad	TARDE
Albañiles	NOCHE
Oficiales	OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO: SEÑALIZACIÓN: AUSENCIA:	EQUIPO UTILIZADO: () A LA MANO () A MEDIDA () A MEDIDA Y A LA MANO () A MEDIDA Y A LA MANO Y A LA MANO
SEGURIDAD	CONCRETERA
CONOS	COMPACTADOR MANUAL
CINTAS	GENERADOR ELÉCTRICO PORT
RÓTULOS	VIBRADOR
VALLAS	HERRAMIENTA MENOR
EXTINTOR	ANDAMIOS METÁLICOS
BOTQUIN	VEHÍCULO LIVIANO
OTROS	EXCAVADORA
OTROS	MINI CARGADORA
OTROS	VOLQUETAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

DESCRIPCIÓN:

- Retiro de anclaje en mal estado tercera planta
- Segunda pasada de empuje en paredes interiores y exteriores primera planta
- Anclaje horizontal de la segunda planta

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA: Se informa del deterioro extremo de mampostaría lateral derecha del tercer piso.

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: Se deja constancia de que la especificación menciona dos tipos de materiales para la cubierta metálica un master simple galvanizado y un master compuesto cuyo nombre técnico es dióxido de polietileno

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

11

25/03/2015 FECHA



" REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA "

ORDEN DE TRABAJO #		BOLOGO		CONTRATISTA:		ING. LUIS RODRIGUEZ	
UBICACIÓN:		MORONA SANTIAGO		FISCALIZADOR:		ARG. ELIZABETH PALACIOS	
CANTÓN:		TAISHA		ADMINISTRADOR DE CONTRATO:		N/A	
PARROQUIA:		TAISHA					

PERSONAL ASIGNADO		ESTADO DE LA OBRA	
Residente de Obra		MARCA	
Supervisor de seguridad		TARDE	
Albañiles		RODILLO	
Obreros		OBSERVACIONES:	

SEGURIDAD				EQUIPAMIENTO				MATERIALES			
CHALECOS		CONOS		POLVO		CONCRETERA		ANDAMOS METÁLICOS			
BOTAS	X	CINTAS		RUIDO	X	COMPACTADOR MANUAL		VEHICULO LIVANO	X		
GUANTES	X	RÓTULOS		GASES	X	GENERADOR ELÉCTRICO PORT.		EXCAVADORA			
CASCO	X	VALLAS		LIQUIDOS CONTAMIN.		VIBRADOR		MINI CARGADORA			
GAFAS	X	EXTINTOR	X	CERRAMIENTO		HERRAMIENTA MENOR	X	VOLQUETAS			
MASCARILLAS	X	OTROS	X	LIMPIEZA		OBSERVACIONES:					
TAPON AUDITIVO	X	OTROS		OTROS							

DESCRIPCION

- Enlucido de fides y paredes segundo planta.
- Empaste paredes interiores y exteriores primera planta.
- Enlucido horizontal segunda planta.

DESCRIPCION GRAFICA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
DEL CONTRATISTA:	Se coordina con el operador de la torre para el traslado de los equipos al segundo piso.
DEL FISCALIZADOR:	Se solicita que el contratista se apege al presupuesto referencial aceptado por las partes donde se determina que la cubierta sera CUBIERTA TERMCAUSTICA GALVALUMEN.
DEL ADMINISTRADOR:	

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

#

(75)

27/08/2015

FECHA



PROYECTO

" REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA "

ORDEN DE TRABAJO #

UBICACIÓN:

PROVINCIA:

CANTÓN:

PARROQUIA:

CORREGIMIENTO:

MORONA SANTIAGO

TAISHA

TAISHA

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

ING. LUIS RODRIGUEZ

ARQ. ELIZABETH PALACIOS

N - A

DÍAS DE TRABAJO

27/08/2015

ESTADO DEL CLIMA: COLOQUE SEGURO CORRESPONDENCIA B-Durante R-Regular M-Mejor

PARADA TOTAL

PES

TARDE

NOCHE

B

B

OBSERVACIONES:

Residente de obra
Supervisor de Seguridad
Albañiles
Oficiales

SEGURIDAD SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL

EQUIPO UTILIZADO

ABRIGOS

SEÑALIZACIÓN

INSTRUMENTOS

CHALECOS

BOTAS

GUANTES

CASCO

GAFAS

MASCARILLAS

TAPON AUDITIVO

CONOS

CINTAS

RÓTULOS

VALLAS

EXTINTOR

BOTIQUÍN

OTROS

OTROS

POLVO

RUIDO

GASES

LÍQUIDOS CONTAMIN.

CERRAMIENTO

LIMPIEZA

OTROS

OTROS

CONCRETERA

COMPACTADOR MANUAL

GENERADOR ELÉCTRICO PORT.

VIBRADOR

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIOS METÁLICOS

VEHÍCULO LIVIANO

EXCAVADORA

MINI CARGADORA

VOLQUETAS

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Entendido de fijos y paredes - primera planta
- Retiro de ventanas en mal estado
- Releantamiento de la estructura metálica en cubierta

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

Se solicita aclaración de especificaciones técnicas debido a que la orden de trabajo emitida por la aseguradora solo contempla la reparación del material retirado en mal estado.

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

N° 08

24/04/13 FECHA



PROYECTO

" REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA "

ORDEN DE TRABAJO N°

CÓDIGO

MORONA SANTIAGO

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ING. LUIS RODRIGUEZ

ARO. ELIZABETH PALACIOS

UBICACIÓN:

CANTÓN:

TAISHA

PARROQUIA:

TAISHA

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

N - A

NOMINA DE TRABAJO: (Se debe completar en cada día de trabajo)

ESTADO DEL CLIMA: (Se debe completar en cada día de trabajo)

PERSONAL ASIGNADO

Residente de obra
Supervisor de seguridad
Albañiles
Chicleros

No.

1

2

3

MAYORÍA

TARDE

NOCHE

OBSERVACIONES:

SEGURIDAD DE LA OBRERA Y AMBIENTAL

EQUIPO UTILIZADO: (Se debe completar en cada día de trabajo)

CONDICIÓN

REALIZACIÓN

RETRAZOS

CHALECOS

BOTAS

GUANTES

CASCO

GAFAS

MASCARILLAS

TAPON AUDITIVO

X

X

X

X

X

X

CONOS

CINTAS

RÓTULOS

VALLAS

EXTINTOR

BOTÓN

OTROS

X

X

X

X

X

X

POLVO

RUIDO

GASES

LÍQUIDOS CONTAMIN

CERRAMIENTO

LIMPIEZA

OTROS

X

X

X

X

X

X

CONCRETERA

COMPACTADOR MANUAL

GENERADOR ELÉCTRICO PORT

VIBRADOR

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIOS METÁLICOS

VEHÍCULO LIVIANO

EXCAVADORA

MINI CARGADORA

VOLQUETAS

X

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Enlucidos de filas y paredes
- Retiro de ventanas en mal estado
- Retiro de enlucido en mal estado en tambor

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

Se solicita que la cubierta se apegué a los características técnicas entregadas

DEL ADMINISTRADOR:

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

N° 07

25/07/19

FECHA



PROYECTO:

"REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA"

ORDEN DE TRABAJO N°

CÓDIGO

CONTRATISTA:

ING. LUIS RODRIGUEZ
ARO. ELIZABETH PALACIOS

H - A

UBICACIÓN:

PROVINCIA:

MORONA SANTIAGO

CANTÓN:

TAISHA

PARROQUIA:

TAISHA

FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

PERSONAL LABORADO

*Presidente de Obra
Supervisor de Seguridad
Dibujantes
Obreros*

ESTADO DEL CLIMA. COLOQUE SEGÚN CORRESPONDENCIA DE BUENO, REGULAR, MALO

MAÑANA

TARDE

NOCHE

OBSERVACIONES:

SEGURIDAD, SEALIZACIÓN, AMPERÍA

EQUIPO UTILIZADO (MARCA, MODELO, CANTIDAD, ESTADO, OBSERVACIONES)

SEGURIDAD	SEALIZACIÓN	SITIO
CHALECOS	CONOS	POLVO
BOTAS	CINTAS	RUIDO
GUANTES	RÓTULOS	GASES
CASCO	VALLAS	LÍQUIDOS CONTAMIN.
GAFAS	EXTINTOR	CERRAMIENTO
MASCARILLA	BOTQUÍN	LIMPIEZA
TAPON AUDITIVO	OTROS	OTROS

CONCRETERA	ANDAMIOS METÁLICOS
COMPACTADOR MANUAL	VEHÍCULO LIVIANO
GENERADOR ELÉCTRICO PORT.	EXCAVADORA
VIBRADOR	MNQ CARGADORA
HERRAMIENTA MENOR	VOLQUETAS

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Instalación del canal de metal galvanizado para aguas lluvias
- Mantenimiento con pintura anticorrosiva en la estructura de cubierta.
- Cambio de cubierta en mal estado
- Entucido de filas y paredes.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR

Se realiza el seguimiento de trabajos.

DEL ADMINISTRADOR:

Handwritten signature of the Contractor
CONTRATISTA

FISCALIZADOR

Toll Brothers
 Custom Homes
 2000 Park Road, Suite 100
 Princeton, NJ 08540
 609-783-1000

23/03/2015	FECHA
------------	-------

STANDARD FORM
IN THE UNITED STATES

E-AESTADO DE LA CLIMA COLOQUE SEGUN CORRESPONDA B= Buena R= Regular M= Mala

Residente de Obra
Supervisor de Seguridad
Albaniles
Obreros

OBSERVACIONES:

CONCRETERA	ANDAROS METÁLICOS	X
COMPACTADOR MANUAL	VEHICULO LIVIANO	X
GENERADOR ELÉCTRICO PORT	EXCAVADORA	
VIBRADOR	MINI CARGADORA	
HERRAMIENTA MENOR	VOLQUETAS	

ACETYLCHOLINE: 1.

-

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

DEL
ADMINISTRADOR:


FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

1880

MORONA SANTIAGO

N

04

26/01/2015

FECHA

PROYECTO

" REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TASHA "

ORDEN DE TRABAJO N°

90500

CONTRATISTA:

ING. LUIS RODRIGUEZ

UBICACIÓN:

PROVINCIA:

MORONA SANTIAGO

FISCALIZADOR:

ARG. ELIZABETH PALACIOS

CANTÓN:

TASHA

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

H - A

PARROQUIA:

TASHA

FORMA DE TRABAJO (C.M. PERSONAL, C.M. EQUIPO, C.M. MATERIALES, C.M. SERVICIOS, C.M. OTRAS)

ESTADO DEL CLIMA: CLOUDY, SEASON CORRESPONDING: B - RAINY, W - WINDY

PERSONAL ASIGNADO

Residente de obra
Supervisor de Seguridad
Albañiles
Oficiales

1

3

2

MAÑANA

TARDE

NOCHE

OBSERVACIONES:

B

R

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

SEGURIDAD

SERIALIZACIÓN

MITIGACIÓN

CHALECOS

X

CONOS

POLVO

X

BOTAS

X

CINTAS

RUIDO

X

GUANTES

X

RÓTULOS

GASES

CASCO

X

VALLAS

LÍQUIDOS CONTAMIN.

GAFAS

X

EXTINTOR

CERRAMIENTO

MASCARILLAS

X

BOTIQUÍN

LIMPIEZA

TAPON AUDITIVO

X

OTROS

OTROS

EQUIPO UTILIZADO (MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL)

CONCRETERA

COMPACTADOR MANUAL

GENERADOR ELECTRICO PORT.

VIBRADOR

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIOS METÁLICOS

VEHICULO LIVANO

EXCAVADORA

MINI CARGADORA

VOLQUETAS

OBSERVACIONES.

ACTIVIDADES REALIZADAS

DESCRIPCION:

- Instalación del canal de tubería galvanizada para aguas lluvias.
- Mantenimiento de estructura metálica con pintura anticorrosiva.
- Enlucido de fillos y paredes.
- Retiro de cubierta.

DESCRIPCION GRAFICA

CÓDIGO A TÍTULO DE IDENTIFICACIÓN

DEL CONTRATISTA:

Se entrega especificación técnica del material galvanizado.

DEL FISCALIZADOR:

Se hace la entrega de planos arquitectónicos, vía correo electrónico.

DEL ADMINISTRADOR:

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA



21/05/2019 FECHA

PROYECTO

"REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA"

ORDEN DE TRABAJO #	DÓNDO	CONTRATISTA:	ING. LUIS RODRIGUEZ
UBICACIÓN:	PROVINCIA: MORONA SANTIAGO	FISCALIZADOR:	ARO. ELIZABETH PALACIOS
CANTÓN:	TAISHA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	N - A
PARROQUIA:	TAISHA		

JORNADA DE TRABAJO

ESTADO DEL CLIMA COLOQUE SEÑAL Y COMPARTIDA E-Buena R- Regular M- Malo

PERSONAL ASIGNADO

Residente de obra
Supervisor de Seguridad
Albañiles
Chicleros

1
1
3
2

MAÑANA

TARDE

NOCHE

OBSERVACIONES:

R

M

SEGURIDAD - SEÑALIZACIÓN - ASISTENTE

EQUIPO MINICARGADOR (VOLQUETAS Y MÓVIL) PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO

SEGURIDAD	SEÑALIZACIÓN	MATERIALES
CHALECOS	CONOS	POLVO
BOTAS	CINTAS	RUDO
GUANTES	RÓTULOS	CASES
CASCO	VALLAS	LÍQUIDOS CONTAMIN.
CAFAS	EXTINTOR	CERRAMIENTO
MASCARILLA	BOTQUIN	LIMPIEZA
TAPON AUDITIVO	OTROS	OTROS

CONCRETERA	ANDAMIOS METÁLICOS
COMPACTADOR MANUAL	VEHÍCULO LIVIANO
GENERADOR ELÉCTRICO PORT	EXCAVADORA
VIBRADOR	MINI CARGADORA
HERRAMIENTA MENOR	VOLQUETAS

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS

DESCRIPCIÓN

- Pared de Estrecho en mal estado
- Demolición de la Aera en mal estado
- Retiro de canal de aguas lluvias en mal estado.
- Retiro parcial de la cubierta en mal estado.
- Entendido de paredes interiores primera planta.

DESCRIPCIÓN GRAFICA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	Se entrega especificaciones técnicas al contratista.
DEL ADMINISTRADOR:	

Horacio
CONTRATISTA

Elizabeth
FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

02

20/03/2019 FECHA



"REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA"

ORDEN DE TRABAJO #	00000	CONTRATISTA:	ING. LUIS RODRIGUEZ
UBICACIÓN:	PROVINCIA: MORONA SANTIAGO	FISCALIZADOR:	ARG. ELIZABETH PALACIOS
	CANTÓN: TAISHA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	N - A
	PARROQUIA: TAISHA		

FOR. GR. A. 17. P. 1	ESTADO DEL CLIMA COLOQUE SEGUN COMPRENSION DE EMPLEADO EN MES DE MARZO
----------------------	--

PERSONAL ASIGNADO	Re
Residente de obra	1
Supervisor de Seguridad	3
Albañiles	2
Obreros	

SEGURIDAD	SEÑALIZACIÓN	MITIGACIÓN
-----------	--------------	------------

CHALECOS	CONOS	POLVO	CONCRETERA	ANDAMIOS METÁLICOS
BOTAS	CINTAS	RUIDO	COMPACTADOR MANUAL	VEHICULO LIVANO
GUANTES	RÓTULOS	CASES	GENERADOR ELÉCTRICO PORT	EXCAVADORA
CASCO	VALLAS	LIQUIDOS CONTAMIN.	VIBRADOR	MINI CARGADORA
GAFAS	EXTINTOR	CERRAMIENTO	HERRAMIENTA MENOR	VOLQUETAS
MASCARILLAS	BOTQUIN	LIQUIDOS		
TAPON AUDITIVO	OTROS	OTROS		

ACTIVIDADES REALIZADAS

DESCRIPCION
- Arreglo de Enlucido en mal estado porle interno y externo.
- Remoción de Hormigon de Acera en mal estado
- Retiro del Friso Metálico.

DESCRIPCION GRAFICA

RESERVACIONES Y OBSERVACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR	Se supervisa los trabajos realizados.
DEL ADMINISTRADOR:	

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA



N°

01

13/03/2013

FECHA

" REPARACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE TAISHA "

ORDEN DE TRABAJO N°	000009	CONTRATISTA:	ING. LUIS RODRIGUEZ
UBICACIÓN:	PROVINCIA: MORONA SANTIAGO	FISCALIZADOR:	ARO. ELIZABETH PALACIOS
	CANTÓN: TAISHA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	N/A
	PARROQUIA: TAISHA		

PERSONAL ASIGNADO A:	ESTADO DEL CLIMA QUE SE DEBE CONSERVAR EN EL LUGAR DE LA OBRA
fuente de Chile Superior de Seguridad Militar Oficiales	MAÑANA: B TARDE: B NOCHE: 13
	OBSERVACIONES:

REQUERIMIENTOS, ENTREGAS, ALMACÉN				MATERIAL Y EQUIPO QUE SE DEBE CONSERVAR EN EL LUGAR DE LA OBRA			
SEGURIDAD	REPARACIÓN	ENTREGAS		CONCRETERA	ANDAMIOS METÁLICOS		
CHALECOS	X	CONOS	POLVO	COMPACTADOR MANUAL	VEHÍCULO LIVIANO	X	
BOTAS	X	CINTAS	RUIDO	GENERADOR ELÉCTRICO PORT.	EXCAVADORA	X	
GUANTES	X	RÓTULOS	GASES	VIBRADOR	MINI CARGADORA		
CASCO	X	VALLAS	LÍQUIDOS CONTAMIN.	HERRAMIENTA MENOR	VOLQUETAS		
GAFAS	X	EXTINTOR	CERRAMIENTO				
MASCARILLAS	X	BOTOLÍN	UNIFORME				
TAPON AUDITIVO		OTROS	OTROS				

ACTIVIDADES REALIZADAS

DESCRIPCIÓN:

- Pared de entrada en mal estado por la parte interior - Primera Planta
- Pared de recubrimiento en mal estado, parte exterior de la torre.
- Pared del friso metálico en mal estado



DESCRIPCIÓN GRÁFICA:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
DEL CONTRATISTA:	Se presenta el Acto de Inicio de Obra.
DEL FISCALIZADOR:	Se emite directrices para la ejecución del Mantenimiento.
DEL ADMINISTRADOR:	

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
FISCALIZADOR

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102894191001

001-001-0003782

AUT. SRI N° 1125139122

ERAS JIMENEZ MARY PETRONILA

Dirección: Av. Itam 6999 y Matkua
Tajshá - Morona Santiago

Fecha de emisión: 3 - septiembre - 2019

Cliente: Elizabeth Palacios

Dirección: Lema

RUC: 1719294918 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	curios con ceramica	6,25	6,25
1	salado de gualluna	3,57	3,57
1	salada	1,34	1,34
Wilson Alencastro - ALC Impresiones Offset - Telf: 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización: 1510			
Sub Total 12%			11,16
Sub Total 0%			
Descuento			
Sub Total			1,34
IVA 12%			1,34
Total USD			12,50
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL Cliente / COPIA: Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

PARRILLADAS DOÑA MARIA

VILENA GUAMAN CESAR AUGUSTO

Direc.: Vicente Rocafuerte y Ceslao Marín

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600496069001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

000007258

Aut. SRI. N° 1125297404

Fecha de Emisión:

02 09 2019
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

hasta \$850,00

Cliente: Elizabeth Palacios

RUC/C.I.: 1719294918

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Parrillada		12,50
0	Jarrito de Ullampa		5,00
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	DINERO ELECT.	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
VALOR TOTAL			17,50

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANEIRA - Ing. Oficial "Jefe del Gran Poder" - Aut. 1185 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885.032
RUC: 090150335001 del 07/10 al 08/05/2019-Fecha Autorización 13-AUGUSTO-2019-Fecha Caducidad 13-AUGUSTO-2020

LA CHOZA DE THIAGO

Armijos Vivanco Ximena Maribel

Matriz: Nunkui sn y Churuwia

Telf.: 073900124 Celular: 0986119432 - Talsha

RUC. 1718105719001

N° AUT. SRI 1125077612

FACTURA 001-001-00

N° 0900737

Sr.(es): Elizabeth Palacios

R.U.C. / C.I.: 1719294918

Dirección: Tena

Fecha Emisión: 3 de Septiembre del 2019.

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lleno a la plancha.	8	8
1	Plato típico.	9	9
1	Bira de fugo.	4	4

Fecha de Autorización 03/07/2019 Del 000000701 al 000000800
Válido para su emisión 03/10/2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DÓLARO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO-DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibí conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

21

2,52

23,52

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0900343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

BUGA

HENRY ESTEBAN BUENO CABRERA
Dir.: Tsunki 3709 y Tomás Brown
Cels: 0984205510 / 0984325678
TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0104604103001

FACTURA 002-001-

0000000122

Aut. SRI. N° 1124517177

FECHA EMISIÓN:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

RUC/C.I.:

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE
CREDITO/DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

VALOR TOTAL

José Luis Morochto Lemache - IMPRESIONES MAGNAR - Dir.: Amazonas sin y Vidal Rivasdenaira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1406493767001 - Desde el: 000000001 al 000000200 - Fecha Impresión: 26 / Marzo / 2019 - CADUCA: 26 / Marzo / 2020

LUGAR:

12/12/19

FECHA:

MOVILIZACIÓN:

Force type

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Dirección Regional III

OBJETO DE LA COMISION:

Mobilisation de l'Ag. Elizabeth Rénard
et Miguel Cisneros.

DOCUMENTO Nro.: DGAC-SX3-2015-S203-M / DGAC-SX3-2015-S230-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Lic. Juan Carlos Avela

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Hansen & Sacks

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO: Camioneta

MARCA: Chevrolet

CONTROL: 433

CONTROL: 433

INTINERARIO

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

[illegible]**OBSERVACIONES:**

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:-

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

LIC. JUAN CARLOS AVILA
DIRECTOR REGIONAL III

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS.